, ME	962- 2 0	5 GIZIN) ICATL	JRA			Pr	oces	SS	Flov	v Chart	Project Engineer / Responsabile progetto:				
Product / Prodotto											Cataforesi Statico					
Customer / Cliente VISA s.p.a.								s.p.a.			Item Code / Codice articolo					
Custom	er Co	de / Cod	ice Clier	nte							Drawing No./ Disegno N°					
Customer drawing No./ Disegno cliente N°:							Index / Indice rev				Item version / Versione :					
1. Issue emissio data			15/1	12/20	-	Р	erformed	l by/ Effet	ttuato c	la:	Feci G Moretti M Boschetti P.					
1. Change date / data // modifica:						Change,	Revision	ine N°:			//		Performed by/ Eseguito da:	Moretti M.		
Changeover Key P= product / Prodotto T= tooling / attrezzature-impianti S= software / programma L= label / identificazione								zature-imp	pianti		Inspection Key A= automatic					
				mbol Instr	uctions											
fase di lavoro		Lavorazione	9 8							Changeover	Process operation description / descrizione dell'attività	KPC /SC [®]	Characteristic description / descrizione delle caratteristiche (Outputs)	KPC /SC®	Significant Process Characteristics / caratteristiche significative di processo	
		\Diamond	0	\triangle	<u> </u>	\bigcirc										
1			Q								scarico materiali da automezzo					
2					V						controllo con DDT ed estetico sui pezzi		verifica corretta identificazione con bindello / aspetto estetico ossidazione - ammaccature - graffi			

P= produ S= softw	S= software / programma L= label / identificazione											Inspe A= automatic V= visual T = Internal Lab	pection Key M= manual Q= quality audit				
fase di lavoro	Lavorazione movimentazione Store/ Store/ Immagazzinamento auoipninasul loquiós controllo controllo sucipninasul loquiós										Changeover	Process operation description / descrizione dell'attività	KPC /SC®	Characteristic description / descrizione delle caratteristiche (Outputs)	KPC/SC ⁽⁵⁾	Significant Process Characteristics / caratteristiche significative di processo	
		\Diamond	0		∨	$\langle \rangle$											
3	\rightarrow											stampa bindella interna					
4												messa a magazzino del materiale accettato					
5												prelievo dei pezzi a magazzino e prelievo dei telai per agganciare i pezzi		ordine di lavorazione			
6	V											prelievo e carico dei pezzi sul telaio controllo 100% dei pezzi posizionamento pezzi difettosi		controllo 100% aspetto visivo presenza di ossidazioni - ammaccature - graffi		verifica altri aspetti eventualmente concodrati con il Cliente	
7	\rightarrow											impostazione ciclo di lavoro su PLC				ciclo di lavorazione omologato inserito su PLC impianto	
8		\rightarrow			V/T							sgrassatura chimica		rispetto delle concentrazioni acido nel bagno		misura concentrazione secondo M8.3/01/30 ed ad ogni ripristino del bagno in vasca	

P= produ S= softw	Changeover Key P= product / Prodotto T= tooling / attrezz S= software / programma L= label / identificazione Symbol Instructions									i		A= automatic	Inspection Key M= manual Q= quality audit			
fase di lavoro		Lavorazione	movimentazione	Store/ Immagazzinamento	controllo	rilavorazione	Scrap/Rifiuto				Changeover	Process operation description / descrizione dell'attività	KPC /SC®	Characteristic description / descrizione delle caratteristiche (Outputs)	KPC/SC [®]	Significant Process Characteristics / caratteristiche significative di processo
		\Diamond	0	\triangleright	>											
9		\			V/T							sgrassatura elettrolitica		rispetto delle concentrazioni acido nel bagno		misura concentrazione secondo M8.3/01/30 ed ad ogni ripristino del bagno in vasca
10		\langle										lavaggio		bagno deve risultare pulito per consentire un corretto lavaggio		controllo visivo stato vasca con cambio completo ogni mese
11	V/T											decapaggio chimico		rispetto delle concentrazioni acido nel bagno		misura concentrazione secondo M8.3/01/30 ed ad ogni ripristino del bagno in vasca
12		\(\)										lavaggio		bagno deve risultare pulito per consentire un corretto lavaggio		controllo visivo stato vasca con cambio completo ogni mese
13		\			V/T							decapaggio ad ultrasuoni		rispetto delle concentrazioni acido nel bagno		misura concentrazione secondo M8.3/01/30 ed ad ogni ripristino del bagno in vasca
14		\frac{1}{2}										lavaggio		bagno deve risultare pulito per consentire un corretto lavaggio		controllo visivo stato vasca con cambio completo ogni mese
15		\rightarrow										lavaggio		bagno deve risultare pulito per consentire un corretto lavaggio		controllo visivo stato vasca con cambio completo ogni mese
16			Ŏ									trasferimento verso seconda parte del processo				

P= prod S= softw	Changeover Key P= product / Prodotto S= software / programma L= label / identificazione Symbol Instructions										Inspection Key A= automatic M= manual V= visual Q= quality audit T = Internal Lab					
fase di lavoro		Lavorazione	Store/ St	controlo	rilavorazione	Scrap/Rifiuto				Changeover	Process operation description / descrizione dell'attività	KPC /SC®	Characteristic description / descrizione delle caratteristiche (Outputs)	KPC/SC [®]	Significant Process Characteristics / caratteristiche significative di processo	
		\Diamond	0	Δ	V											
17	V/T											attivazione		controllo acidità bagno 2 volte al giorno		controllo acidità con cartina tornasole
18	V/T											fosfatazione "SALI DI ZINCO"		controllo parametri giomaliero		controllo parametri secondo M8.3/01/30. Analisi di laboratorio sulla concentrazione del bagno
19	\langle											lavaggio		bagno deve risultare pulito per consentire un corretto lavaggio		controllo visivo stato vasca con cambio completo ogni mese
20		\			V/T							lavaggio acqua demineralizzata		controllo conducibilià mS/cm		controllo conducibilità mS/cm
21	V/T											Cataforesi		rispetto delle concentrazioni nel bagno		controllo parametri secondo M8.3/01/30. Analisi di laboratorio sulla concentrazione del bagno
22	V/T											ultrafiltra <i>z</i> ione 1		rispetto del presostato		controllo con riferimento ai limiti
23					V/T							ultrafiltra <i>z</i> ione 2		rispetto del presostato		controllo con riferimento ai limiti

S= softwa	over Key uct / Prodotto are / program / identificazion	е	mbol Instr		T= toolin	g / attrez	zature-i	impianti			Inspe A= automatic V= visual T = Internal Lab	nection Key M= manual Q= quality audit				
fase di lavoro	Lavorazione	movimentazione	Store/ Immagazzinamento	controllo	rilavorazione	Scrap/Rifiuto				Cilaligeovei	Process operation description / descrizione dell'attività	KPC /SC®	Characteristic description / descrizione delle caratteristiche (Outputs)	KPC/SC [®]	Significant Process Characteristics / caratteristiche significative di processo	
	\Diamond	0	\triangle	V	\bigcirc											
24	\langle		•		•		•		•		asciugatura in forno		temperatura e tempo di stazionamento nel fomi		parametri T e t impostati sul ciclo lavorazione specifica all'interno del PLC	
25	\forall	Š									uscita dal forno scarico dei pezzi					
26				V	•						controllo visivo al 100%		Controllo spessore Cataforesi. Assenza di aloni -macchie, assenza di ammaccature - graffi e di zone non correttamente rivestite		Eventuali altri controlli da concordare con il cliente	
27	\(\)										imballaggio ed identificazione		modalità di imballo			
28		•	X								messa a magazzino per la spedizione					