

MODULO REGISTRAZIONE NON CONFORMITA'

Data 10/05/2021		N° NC 003					
☑ NC Fornitore	Fornitore: Emmegi Zincatura S.r.L.						
☐ NC Interna Reparto:		Sigla operatore:					
Nº ciclo di lavoro	220.21/ 196.21	Fase 7 - 6					
Cliente / N° ordi	ne:						
DDT: DDT 396 de	d. 23/03/2021 – DD	T MODULMEC	C n° 000310 dd. 29/03/2021				

4P1.01667→ Ø 25 MAGGIORATO + SEDE CHIAVETTA STRETTA
4P1.01668→ FORO Ø 25 MINORATO
SPESSORE ZINCATURA NON RISPETTATO

La causa è stata dovuta al fatto che la barra è stata troppo in permanenza sulla vasca di zinco e questo ha fatto si che i pezzi continuassero a prendere zinco.

Al momento non c'è un "blocco di corrente" automatico che quando raggiunge i micron desiderati si blocca. Stiamo implementando questa cosa e per la fine di agosto la metteremo in funzione di conseguenza non ci saranno più problemi di spessore.

Cod.	4P1.01667		Rev. 00		
	4P1.01668		Rev.		
Nº Disegno	1		Ver./		
Descrizione	ALB MOTORID ECOTYPE EL (Revisione 00) Puleggia motrice ecotype D150				
Q.tà lotto 466 100		Q.tà NC 466 100			



MODULO REGISTRAZIONE NON CONFORMITA'

 ,				:
				i
	•			
				į.
	•			
				1
	 	· ·	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				4
 	1010710001	J	> (1/)/	7(1)
Data/ Firma	10/05/2021			
 	 		^	
			- /	