

**RON 305** 

Ausgabe 2000092607

Seite 1 von 10

#### 1. Anwendungsbereich:

Komponenten aus Kokillen oder Druckguß mit Beschichtung It. RON 423.

#### 2. Prüfbedingung:

Die Prüfung / Beurteilung der Oberflächen erfolgt in Räumen mit Leuchtstoffröhren-Beleuchtung.

Der Betrachtungsabstand soll nicht weniger als 0,5 m betragen.

Die Betrachtungshöhe darf nicht geringer als 0,7 m über dem Boden sein.

#### 3. Definition der Sichtbereiche:

#### Hauptsichtbereich:

Der Hauptsichtbereich umfaßt Flächen, die im direkten Sichtbereich liegen und deren Betrachtungsmöglichkeiten nicht durch andere Bauteile oder durch deren Schattenwurf behindert werden.

Kennzeichnung im Bildkatalog: weiß

#### Nebensichtbereich:

Der Nebensichtbereich umfaßt Flächen, die im direkten Sichtbereich liegen, deren Betrachtungsmöglichkeiten jedoch durch andere Bauteile oder deren Schattenwurf behindert werden.

Kennzeichnung: gelb

#### Nichtsichtbereich:

Der Nichtsichtbereich umfaßt Flächen, die durch Bauteile z. B.

Verkleidung abgedeckt oder nicht einsehbar sind.

Kennzeichnung: schwarz

#### Pulverfreier Bereich:

Diese Bereiche müssen frei von Pulver und Pulvernebel sein.

Kennzeichnung: rot

#### 4. Fehlerbeschreibung mit Toleranzen:

Klasse 1 und 2

2000092607	Pkt.3 Pulverfreier Bereich nachgetragen.					RON 305.DOC
Ausgabe	Beschreibung der Änderung					Dokument
Erstellt am	Geändert am 2000 09 26	am am				
von QA	von AK/Ai	von QA/Sam	von	von AK/Ai	von QA/Sam	Ersetzt:
Name	Name	Name	Name	Name	Name	Ausgabe 1



RON 305 Ausgabe 1 Seite 2 von 10

	Ausführung -Klasse 1	Bereiche			
Fehlerart	Fehlerbeschreibung	Hauptsichtbereic h	Nebensicht- bereich	Nichtsichtbereich	
Punktförmige Materialfehlstelle (Poren, Lunker, Sandeinschluß)	Offene Pore ist ein sichtbarer feiner Hohlraum im Gefüge. Offener Lunker ist ein Schwindungshohlraum durch thermische Volumenreduzierung. Sandeinschluß ist eine Fehlstelle durch Verunreinigung an der Werkzeugoberfläche.	Eine Anhäufung d. h. mehr als 3 auf 300 cm <sup>2</sup> ist unzulässig.	Eine Anhäufung d. h. mehr als 3 auf 300 cm <sup>2</sup> ist unzulässig.	Keine Anforderungen.	
Kratzer, Warmriß, Ziehriefen, Kalt- schweißstelle (linien-förmige Fehler)	Kratzer sind in der Regel nicht wiederholgenaue vertiefte Oberflächenbeschädigungen am unbeschichteten Gußteil. Warmrisse sind Spannungsrisse am Gußrohling, die tw. stark verästelte Form annehmen können. Ziehriefen sind scharfkantige Gußteilbeschädigungen, die in Entformrichtung an Flächen mit geringer Formschräge auftreten. Sie stehen immer im direkten Zusammenhang mit Klebstellen. Kaltschweißstellen: Der Gußrohling weist eine Oberflächenschieferung auf bzw. zeigt örtlich eine nicht gefüllte Kontur.	Fehler dürfen am beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.	Höhendifferenz am beschichtetem Teil max. 0,5 mm.	Keine Anforderungen.	
Formänderung durch Verzug	Verzug ist eine Gestaltabweichung durch Verformung.	Fehler dürfen am beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.	Keine Anforderungen.	Keine Anforderungen.	



RON 305
Ausgabe 1
Seite 3 von 10

	A 6"1 121 4		5 ' '	
<b>}</b>	Ausführung - Klasse 1	Bereiche		
Fehlerart	Fehlerbeschreibung	Hauptsichtbereic h	Nebensicht- bereich	Nichtsichtbereich
	Aufgestrahlte Gußhaut ist die punktuelle bis flächige	Fehler dürfen am	Fehler dürfen am	Fehler dürfen am
Formänderung durch aufgestrahlte Gußhaut	Ablösung der Gußhaut. Durch Wärmebehandlung hebt sich die flachgelegte Gußhaut wieder vom Rohling ab und es entsteht eine schuppige, rauhe Oberflächenstruktur.	beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.	beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.	beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.
Formänderung durch Versatz od. Formschluß- fehler	Versatz bildet einen stufenförmigen Absatz und/oder Wanddickendifferenzen zwischen zwei oder mehreren Formteilen/Kernen. Formschlußfehler zeigen im Bereich der Formtrennung eine Stufenbildung und/oder Grataufbau.	Teilungen nicht zulässig.	Stufen bis 1 mm sind zulässig. Grataufbau sh. linienförmiger Materialauftrag (Grat)	Keine Anforderungen.
Flächiger Materialauftrag durch Form- verschleiß oder Ausspülungen	Verschleiß führt zu Auswaschungen an der Gußform, die sich durch Materialaufbau am Gußteil abzeichnen. Ausspülungen zeigen sich als massive Auswüchse oder Verdickungen an der Gußteiloberfläche.	Am beschichtetem Teil darf der Fehler nicht erkannbar sein. Bem.: Zylinderkopf- deckel wird noch definiert.	Fehler wird von den Zeichnungstoleranzen begrenzt.	Fehler wird von den Zeichnungstoleranzen begrenzt.
Flächiger Materialauftrag durch Blasen unter der Ober- fläche	Blasen zeigen eine aufgewölbte Gußteiloberfläche.	Am beschichtetem Teil darf der Fehler nicht erkennbar sein.	Fehler wird von den Zeichnungstoleranzen begrenzt.	Fehler wird von den Zeichnungstoleranzen begrenzt.



RON 305 Ausgabe 1 Seite 4 von 10

_	Ausführung - Klasse 1	Bereiche		
Fehlerart	Fehlerbeschreibung	Hauptsichtbereic h	Nebensicht- bereich	Nichtsichtbereich
Flächiger/linien- förmiger Materialauftrag der Auswerfer oder Entlüftung.	Auswerfermarkierungen sind vom Auswerferstift an der Gußteiloberfläche verursachte vertiefte oder erhabene Abdrücke, die tw. einen Grat aufweisen. Entlüftungen erzeugen kreisförmige vertiefte oder erhabene Abdrücke, die einen Grat aufweisen.	Grat max. 0,2 für Entlüftungen (nur Zylinder). Höhen- differenz am beschichtetem Teil max. 0,5 mm.	Grat max. 0,3 mm zuässig. Höhen- differenz am beschichtetem Teil max. 1 mm.	Keine Anforderungen.
Linienförmiger Materialauftrag (Grat)	Grat ist der dünnwandige Metallrest der beim Gießen in die Formteilung eingedrungen ist. Formriß ist die Trennung des Sandes beim Gießen mit Bildung einer "Blattrippe" (grat- oder aderförmige Erhebung) am Gußteil. FormKernbruch ist die Ausfüllung der Bruchstellen mit Material. Brandrisse ist die Ausfüllung des netzförmigen Rißmusters mit Material.	Fehler darf am beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.	Materialauftrag am beschichtetem Teil max. 0,3 mm zulässig.	Keine Anforderungen.
Punktförmiger Materialauftrag (Schwitzkugel, Ausbröckelung)	<b>Schwitzkugel</b> ist an der Gußoberfläche anhaftendes kugelförmig erstarrtes Metall. <b>Ausbröckelung</b> ist die Ausfüllung der kornförmigen Formausbrüche mit Material.	Fehler darf am beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.	Materialauftrag am beschichtetem Teil max. 0,3 mm zulässig. Pro Teil 2 Fehler / Pro Motorradseite 5 Fehler	Keine Anforderungen.



RON 305
Ausgabe 1
Seite 5 von 10

	Ausführung - Klasse 1	Bereiche			
Fehlerart	Fehlerbeschreibung	Hauptsichtbereic h	Nebensicht- bereich	Nichtsichtbereich	
Klebstellen, Schlichte, Glattschlag	Klebstelle ist die Haftung von Gußresten an der Gießform.  Schlichteabblätterung ist die am Gußteil entstehende partielle Erhöhung.  Schlichteaufbau ist die am Gußteil entstehende partielle Vertiefung.  Bei Glattschlag entsteht durch eine chemische Oberflächenreaktion, durch partiell hohen Druck eine hell glänzende Fläche.	Fehler darf am beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.	Auftrag/Abtrag am beschichtetem Teil max. 0,2 mm. 10 qcm. Pro Teil 2 Fehler / Pro Motorradseite 5 Fehler zulässig.	Keine Anforderungen.	
Strahldifferenz	<b>Differenzen im Strahlbild</b> auf einem oder auf mehreren Teilen eines Motors.	Fehler darf am beschichtetem Teil / bzw. am kpl. Motor nicht sichtbar sein.	Keine Anforderungen.	Keine Anforderungen.	
Putzfehler	Putzfehler sind die unsachgemäße Behandlung (stanzen, brechen, schleifen) von Anguß, Steiger, Formteilung, Grat.	Fehler darf am beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.	Fehler wird von den Zeichnungstoleranzen begrenzt.	Fehler wird von den Zeichnungstoleranzen begrenzt.	
Schichtstärke zu gering	Beschichtung mager oder partiell unbeschichtet.	Fehler dürfen am beschichtetem Teil nicht sichtbar sein.	20 qmm; Ausbesserung erforderlich. Pro Teil 1 Fehler / Pro Motorradseite 2 Fehler zulässig.	Keine Anforderungen.	
Krater, Poren	Krater / Poren sind Vertiefungen in der Pulverschicht. Der Kraterboden ist mit oder ohne Farbschicht möglich.	Fehler dürfen am beschichtetem Teil	Eine Anhäufung, d. h. mehr als 3 pro 300	Keine Anforderungen.	



RON 305
Ausgabe 1
Seite 6 von 10

		nicht sichtbar sein.	qcm ist unzulässig.	
	Ausführung - Klasse 1	Bereiche		
Fehlerart	Fehlerbeschreibung	Hauptsichtbereic h	Nebensicht- bereich	Nichtsichtbereich
Kratzer, Abplatzungen, Druckstellen	Kratzer ist eine linienförmige mechanische Beschädigung der Beschichtung. Abplatzung ist eine Fläche ohne Beschichtung infolge mechanischer Beanspruchung. Druckstelle durch mechanische Belastung auf die noch nicht ausgehärtete Beschichtung.	Ausbesserungen dürfen am Teil nicht sichtbar sein. Pro Teil 2 Fehler / Pro Motorradseite 5 Fehler	Fehler müssen ausgebessert werden. Pro Teil 4 Fehler / Pro Motorseite 10 Fehler	Fehler müssen ausgebessert werden. Pro Motor max. 20 Fehler.
Pickel, Fasern, Blasen	Pickel ist eine punktförmige Verunreinigung im Beschichtungsmaterial oder auf dem unbehandeltem Teil. Fasern auf dem Teil richten sich durch die Aufladung auf und sind in der Beschichtung erkennbar. Blasen sind in der Beschichtung.	Ausbesserungen dürfen am Teil nicht sichtbar sein. Pro Teil 2 Fehler / Pro Motor- seite 5 Fehler. Fasern sicht nicht zulässig.	Pro Teil 4 Fehler / Pro Motorseite 10 Fehler	20 Fehler sind Motor zulässig.
Orangenhaut	Orangenhautartige Oberfläche entsteht durch ungleichmäige Einebnung des Beschichtungs-materials beim Gelieren.	Eine feine, ebene gleichmäßige Struktur ist zulässig. Deutlich sichtbare Unterschiede in der Struktur zw. benachbarten Bauteilen sind nicht zulässig.	Grobe gleichmäßige Struktur ist zulässig.	Keine Anforderungen.



RON 305
Ausgabe 1
Seite 7 von 10

Ausführung - Klasse 1		Bereiche		
Fehlerart	Fehlerbeschreibung	Hauptsichtbereich	Nebensicht- bereich	Nichtsichtbereich
		1		
Matte Oberfläche, Farbtondifferenz	Matte Oberflächen entstehen durch thermische und/oder chemische Einflüsse auf die Beschichtung oder durch Verpackungseinflüsse. Farbtondifferenz entsteht durch unterschiedliche Schichtdicken oder verschiedene Fabrikate des Beschichtungsmaterials bzw. Chargen.	Matte Oberflächen sind unzulässig. Farbtondifferenz ist an einem Teil unzulässig. Farbtondifferenzen zw. Bauteilen dürfen aus 1,5 m Abstand nicht sichtbar sein.	Keine Anforderungen.	Keine Anforderungen.



RON 305
Ausgabe 1
Seite 8 von 10

	Ausführung - Klasse 2	Bereiche			
Fehlerart	Fehlerbeschreibung	Hauptsichtbereich	Nebensichtbereich	Nichtsichtbereich	
Pickel	Punktförmige Verunreinigung im Beschichtungsmaterial oder auf dem unbehandeltem Teil.	Scharfe Kante in der Beschichtung nicht zulässig - 1 x max. Ø 0,5 mm pro Teil zulässig.	Ansammlungen mit Ø 0,5 mm nicht zulässig. Pro Teil sind drei Fehler mit max. Ø	Keine Forderungen.	
Fasern	Fasern auf dem Teil richten sich durch die Aufladung auf und sind in der Beschichtung erkennbar.	Bei $\emptyset$ < 0,3 mm sind pro Teil zwei Fehler zulässig.	0,5 mm zulässig. Bei $\emptyset$ < 0,3 mm sind pro Teil sechs Fehler zulässig.		
Blasen	Luftblasen in der Beschichtung.		Jedoch pro Motorseite nicht mehr als fünf Fehler mit max. Ø 0,5 mm oder nicht mehr als zehn Fehler mit max. Ø 0,3 mm.		
Orangen- haut	Orangenhautartige Oberflächen entstehen durch ungleichmäßige Einebnung des Beschichtungsmaterials beim Gelieren.	Grobe gleichmäßige Struktur zulässig, deutlich sichtbare Unterschiede von 2 aneinanderliegenden Teilen nicht zulässig (Druckguß zu Kokillguß durch Grenzmuster definiert).	Bereiche mit grober Struktur zulässig.	Keine Forderungen.	
Mager- Lack- ierung	Schichtdicke zu gering oder partiell unbeschichtet.	Nicht zulässig (Mindestschichtdicke 50 μm).	Kaum sichtbare Abweichungen zulässig, sichtbare Farbtonababweichungen nicht zulässig.	Keine Forderungen.	
Krater, Poren und Löcher	Vertiefungen in der Pulverschicht. Kraterboden mit oder ohne Farbschicht.	Pro Teil sind zwei Fehler mit max. $\varnothing$ 0,8 mm zulässig. Bei $\varnothing$ < 0,3 mm sind pro Teil vier Fehler zulässig.	Pro Teil sind drei Fehler mit max. $\varnothing$ 0,8 mm zulässig. Bei $\varnothing$ < 0,3 mm sind pro Teil sechs Fehler zulässig.	Bei offenen Kratern Ausbesserungen erforderlich, ansonst keine Forderungen.	



RON 305
Ausgabe 1
Seite 9 von 10

	Ausführung - Klasse 2	Bereiche			
Fehlerart	Fehlerbeschreibung	Hauptsichtbereich	Nebensichtbereich	Nichtsichtbereich	
Kratzer,  abgesp- rungene Farbe	Linienförmige mechanische Beschädigungen der <u>Beschichtung.</u> Fläche ohne Beschichtung infolge mechanischer Beanspruchung.	Nicht zulässig.	Kaum sichtbare ausgebesserte flache Kratzer oder abgesprungene Farbe Ø max. 2 mm zulässig, keine Anhäufung.	Fehler müssen ausgebessert werden.	
Farbton- unter- schied	Farbtonunterschiede entstehen durch unterschiedliche Schicht-dicken oder verschiedene Fabrikate des Beschichtungsmaterials bzw. Chargen.	Farbtonunterschiede an einem Teil sind pro Sichtseite / Motorrad nicht zulässig. Farbtondifferenzen zwischen benachbarten Bauteilen dürfen bei einem Betrachtungsabstand von 1,5 m nicht sichtbar sein.	Keine Forderungen.	Keine Forderungen.	
Druck- stellen	Mechanische Belastung auf die beschichtete Fläche.	Nicht zulässig.	2 Druckstellen max. Ø 0,8 mm zulässig.	Keine Forderungen.	
Schleif- riefen	Durch mechanische Bearbeitung der Rohteiloberfläche hervorgerufene Oberflächen- veränderung (Kratzer).	Einzelne kaum sichtbare Schleif- kratzer zulässig, Absätze und Vertiefungen die durch das Pulver nicht eingeebnet sind, sind nicht zulässig.	Einzelne sichtbare Schleifmängel zulässig.	Keine Forderungen.	
Pulver- anhäufung	Schichtdicke partiell überschritten.	Nicht zulässig.	3 vereinzelt bis max. 15 mm² (5 pro Motorseite).	Keine Forderungen.	



RON 305
Ausgabe 1
Seite 10 von 10

	Ausführung - Klasse 2		Bereiche	
Fehlerart	Fehlerbeschreibung	Hauptsichtbereich	Nebensichtbereich	Nichtsichtbereich
Verschm- utzung d. pulverbe- schichntete Oberfläche		Reinigungsmitteln entfernbar (keine	•	Keine Forderungen.

Diese technischen Daten und die darin enthaltenen Informationen sind **Eigentum von Bombardier-Rotax GmbH & Co.KG**, Österreich, gem. BGBI 1984 Nr. 448 und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Bombardier-Rotax GmbH & Co.KG, weder zur Gänze noch teilweise an Dritte weitergegeben werden. Dieser Text muß auf jeder kompletten oder teilweisen Reproduktion aufscheinen. 2000 © copyright – all rigthts reserved / alle Rechte vorbehalten