

心於至善

第三篇 异步 电机

第九章

异步电机的理论分析与运行特性





2. 异步电机的运行状态和磁场

▶电磁过程

- 异步电动机定子上有三相对称的交流绕组
- 三相对称交流绕组通入三相对称交流电流时,将在电机 气隙空间产生旋转磁场
- 转子绕组的导体处于旋转磁场中,切割磁力线,并产生 感应电势(判断感应电势方向)
- 转子导体通过端环自成闭合回路,流过感应电流
- 感应电流与旋转磁场相互作用产生电磁力(判断电磁力的方向)
- 电磁力作用在转子上将产生电磁转矩,并驱动转子旋转
- 根据以上电磁感应原理,异步电动机也叫感应电动机

東南大學電氣工程學院

试题 在异步电机中,须(),才能工作。

A 将转子绕组接入交流电源

1 B 将定子绕组接入交流电源 选项 6 将定子统组接入交流电源

C将定子绕组和转子绕组同时接入直流电源

D将定子绕组和转子绕组同时接入交流电源

某三相异步电动机,额定电压和电流分别为380V、 试 100A,额定效率为0.85,额定功率因数为0.8, 则该电机的额定输入功率为()。

选 A 38kW B 65.8kW C 55.9kW D 52.7kW 项 E 44.7kW

東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

2. 异步电机的运行状态和磁场

- > 异步电机的运行状态
- 三种运行方式 转差率 s, $s=(n_1-n)/n_1$
 - ❖ 电动机运行
 - ❖ 发电机运行
 - ❖ 电磁制动
- 分析时,从作用于转子上的<mark>电磁力或电磁转矩(torque</mark>)的方向,以及定子电势 e 和定子电流 i 有功分量所产生的<mark>电功率的正负</mark>来判断电机的运行状态



東南大學電氣工程學院


I. 电动机运行

- 电能转化成机械能
- 当一对称的三相电流通入异步电机的定子绕组,在空气隙中便产生一旋转磁场以同步转速 n_1 旋转
- 条件: 转子导体切割磁力线,并产生感应电势
- 转子导体中的<mark>感应电流</mark>与旋转磁场相互作用,使 转子导体上受到一电磁力 F_e ,其方向与旋转磁 场的旋转方向相同
- 在电磁力的作用下形成电磁转矩,拖动转子顺着 旋转磁场方向旋转
- 東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, SEU:

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

I. 电动机运行

- 电磁力 F_e 为原动力,相应的电磁转矩为驱动转矩,负载力 F 为阻力,相应的转矩为阻力矩
- 转子必须与旋转磁场保持一定的速度差



I. 电动机运行

- 在电动机状态,n 总小于同步转速 n_1 ,旋转磁场 切割转子的相对转速为 n_1 -n,称为转差速度 slip
- 转差率 s: 转差速度与同步转速的比值

$$S = \frac{n_1 - n}{n_1}$$


- 转子绕组中的感应电势的大小与转差速度成正比, 即与转差率成正比
- 空载转差率: < 0.5%
- 满载转差率: <5%


I. 电动机运行

结论:

- 异步电动机的转速常在同步转速以下
- 转子的转速在 $0 < n < n_1$ 范围内,即在 0 < s < 1 范围内
- 从能量角度,定子绕组从电网吸收电功率,转 化为转子的机械能输出







II. 发电机运行

- ▶ 导体上所受到的电磁力的方向与转子旋转方向 相反
- > 输入机械功率,输出电功率,外施力F 为原动力,电磁力F。为阻力,做发电机运行
- ▶结论:


异步电机作为发电机运行,转速需大于同步转速,即 $n>n_1$, s<0



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

III. 电磁制动

- 转子在外力拖动下使其旋转方向与旋转磁场的旋转方向相反
- 旋转磁场切割转子导体的相对转速大于同步转速



III. 电磁制动

- 电磁力的方向与外施力方向相反,所起的作用 是制动作用
- 电磁制动状态: 定子从电网吸收电功率,外力供给机械功率,都转变为电机内部的损耗
- 电机的转速n应取负值,相对转速大于同步转速,即 n < 0,s > 1
- 例: 当起重机下放重物时,如不采取任何措施, 重物将加速下坠。这时如使电机运行在制动状态,由电磁转矩制止转子的加速

東南大學 SCHOOL OF ELECT

東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn


小 结

- 重点掌握: 异步电机的基本作用原理
- 异步运行的基本条件: 异步电机转子与定子基 波旋转磁场之间存在有相对运动, 在闭合的转 子导体中将出现感应电势、电流。于是,产生 电磁转矩,其相对运动状况用转差率 § 来表示
- **s**是反映异步电机运行状态和负载情况的基本变量

 s<0</th>
 s=0
 s=1
 s>1

 发电运行
 电动运行
 制动运行

東南大學電氣工程學院 school of electrical engineering, seus



异步电机的磁场

- ▶ <mark>空载时</mark>: 异步电机定子三相绕组流入三相电流产生旋转磁场,其转速为同步速*n*₁=60*f*/*p*。此时,转子转速近似为同步速,转子中电流很小可忽略不计,气隙中仅存在定子旋转磁场
- ho <mark>载时</mark>:电机转速从 n_1 下降为n,定子电流增大,转子绕组中产生感应电流,并也产生转子磁势建立转子磁场



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

异步电机的磁场

_

- 转子感应电流的频率为 $f_2=p(n_1-n)/60=sf_1$
- 转子电流所产生的旋转磁场相对转子的转速 $n_2=60f_2/p=60sf_1/p=sn_1=n_1-n$
- 转子电流所产生的旋转磁场相对定子的转速 $n_2+n=n_1-n+n=n_1$



東南大學電氣工程學院

异步电机的磁场

▶重要结论:

- 转子电流产生的旋转磁动势的转速与定子电流 产生的旋转磁动势的转速相同,都等于同步转 速 n₁
- 定子和转子磁势在空间始终保持相对静止,与 转子的实际转速大小无关
- 气隙磁场由转子磁场和定子磁场合成
- 异步电机定、转子磁场与变压器一、二次磁场 一样,都符合磁动势平衡原则



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

2. 异步电机的运行状态和磁场


> 主磁通和漏磁通

主磁通 (mutual flux) Φ_m

- 由基波磁势产生,是每极的基波磁通量
- 交链定子绕组与转子绕组,实现能量的传递
- 以同步速旋转
- 主磁通途经五段磁路:空气隙、定子齿、定子轭、转子齿和转子轭



東南大學電氣工程學院





定子漏磁通 (stator leakage flux) Φ_{σ}

- 漏磁通: 除去主磁通以外的磁通
- 漏磁通包含三个部分:槽漏磁通、端部漏磁通 和谐波漏磁通(按路径区分)
- 槽漏磁通和端部漏磁通,仅只交链定子绕组, 与转子绕组没有互感作用,不传递能量
- 谐波漏磁通:由高次谐波磁势所产生的谐波磁通,穿过空气隙,交链转子绕组并在其中感应电势,产生附加电磁转矩(无用),数值上等于气隙总磁通减去气隙基波磁通

東南大學電氣工程學院 school of electrical engineering, seu:

定子漏磁通 (stator leakage flux) $oldsymbol{arPhi}_{\sigma}$





横穿定子槽

交链定子绕组端部

定子的<mark>槽漏磁通和端部漏磁通</mark>,只交链定子 绕组,与转子绕组没有互感作用,不传递能量



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

谐波漏磁通

- 谐波磁场极对数 p 、= vp
- 谐波磁场旋转速度 n_v=n₁/v
- 在定子绕组上的感应电势

$$f_{1\nu} = \frac{p_{\nu}n_{\nu}}{60} = \frac{pn_{1}}{60} = f_{1}$$

频率仍为基波频率,与其它定子漏磁通感应的 电势频率一样,归为定子漏磁通



東南大學電氣工程學院

谐波漏磁通

• 谐波磁场在转子绕组的感应电势频率为

$$f_{2v} = \frac{p_v(n_v - n)}{60} = \frac{vp\left(\frac{n_1}{v} - n\right)}{60}$$

• 基波磁场在转子绕组中感应电势频率为

$$f_2 = \frac{p(n_1 - n)}{60}$$

東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

异步电机与变压器比较

▶变压器:

• 主磁通: 脉动磁通, $\boldsymbol{\sigma}_{m}$ 表示振幅

• 感应电势: 原、副边绕组静止,磁通幅值按正弦变化,产生感应电势

▶异步电机:

- 主磁通: 旋转磁通,沿气隙按正弦分布且以同步速旋转
- 感应电势: 主磁通与转子有相对运动, 磁通幅 值不变化, 转子匝链磁链变化, 产生感应电势



東南大學電氣工程學院

3. 三相异步电机的等效电路

- >转子不动时的异步电机
- >转子转动后的异步电机



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn


I. 转子不动时的异步电机


2 -

分析前提:

- 把异步电机的磁通分成主磁通和漏磁通,并把谐波漏磁通归并到漏磁通
- 假设: 气隙中只有基波磁通, 定、转子绕组上只感应有基波电势
- 漏磁感应电势用漏抗压降表示







I. 转子不动时的异步电机

- 2. 磁动势平衡式
- 转子绕组是一对称多相绕组,与定子绕组有相 同极数
- 绕线式转子有明显的相数和极对数,设计转子 绕组时,必须使转子极数等于定子极数。否则, 没有平均电磁转矩
- 鼠笼式转子由鼠笼加端环组成,所有导条在两 头被端环短路,整个结构是对称的,实质上是 一个对称的多相绕组。鼠笼转子的极数恒等于 定子绕组的极数



東南大學電氣工程學院

I. 转子不动时的异步电机

- 2. 磁动势平衡式
- 转子不动时,定、转子电势有相同频率。由转 子电流所产生的基波旋转磁势与由定子电流所 产生的基波旋转磁势有相同转速,无相对运动
- 转子旋转磁势对定子旋转磁势产生去磁作用, 二者共同作用在主磁路中产生主磁通,决定于 $E_1 = 4.44 f_1 N_1 K_{N1} \Phi_m$ 定子电势 $E_{\rm L}$
- E_1 受到定子电压 U_1 平衡支配,决定了基波磁 通 Φ_m ,从而决定了励磁电流 I_m 東南大學電氣工程學院 面面 网络形式 最初 电路 网络 电流 I_m

I. 转子不动时的异步电机

- 2. 磁动势平衡式
- 当转子有电流时, 定子电流应包含两个分量

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_m + \dot{I}_{1L}$$

• 由定子电流所产生的磁势也包含两个分量

$$\dot{F}_1 = \dot{F}_m + \dot{F}_{1L}$$

- 第一项用以产生基波磁通
- 第二项为负载分量,用以<mark>抵消转子磁势去磁作</mark> 用,它<mark>与转子磁势大小相等方向相反</mark>



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

• 设定子绕组有m1相,定子磁势振幅

$$F_1 = \frac{m_1}{2} * 0.9 * \frac{N_1 K_{N1}}{p} I_1$$

• 设转子绕组有 m_2 相,转子磁势振幅

$$F_2 = \frac{m_2}{2} * 0.9 * \frac{N_2 K_{N2}}{p} I_2$$

- 合成 (励磁) 磁势 $F_m = \frac{m_1}{2} * 0.9 * \frac{N_1 K_{N1}}{p} I_m$
- 转子静止时: $f_1 = f_2$ (磁势速度与同步速一致)
- 磁势平衡式 $F_m = F_1 + F_2$ $\frac{m_1}{2} * 0.9 * \frac{N_1 K_{N1}}{p} I_m = \frac{m_1}{2} * 0.9 * \frac{N_1 K_{N1}}{p} I_1 + \frac{m_2}{2} * 0.9 * \frac{N_2 K_{N2}}{p} I_2$ 南京 四牌校2号 http://ee.seu.edu.cn