

电机学

同步电机的突然短路与振荡

东南大学电气工程学院 黄允凯





- 1
- 同步发电机突然短路的物理过程

- 2
- 同步电机的瞬态电抗和超瞬态电抗

3

三相突然短路电流

4

同步电机振荡的物理概念





- 突然短路
 - 是一个暂态过程
 - 从正常负载运行变化到稳态短路运行的过渡过程
- 电流的自由分量
 - 在过渡过程中,短路电流将包含按某些时间常数 自由分量
 - 当自由分量衰减完毕,发电机便转入稳态短路运行
 - 一突然短路初瞬的冲击短路电流可达额定电流的十几到二十多倍,将带来严重后果






• 突然短路的分析

- 严格分析需要列出并求解多个回路的联立微分方程式组
- 更由于同步电机的转子激磁绕组为单相回路, 阻尼绕组为不完整的多相电路,直轴交轴磁 路又不对称,使问题变得非常复杂

- 简化方法

从磁链守恒原理出发,形象化地阐明突然 短路时电机内的电磁过程,重点弄清突然 短路时电机参数和电流变化的物理概念







- 超导体闭合回路磁链不变原则
 - 在上图瞬间, 合上开关使绕组1突然短路, 绕组中的电压方程式为

$$ir + \frac{\mathbf{d}\psi}{\mathbf{d}t} = 0$$

- 如把电阻*r*略去,则
$$\frac{\mathbf{d}\psi}{\mathbf{d}t} = 0$$





- 上式的一般解为

$$\psi = const$$

- 设图示瞬间为t = 0,绕组中的磁链为 $\psi_{t=0}$,于是可得根据起始条件求得的特解为

$$\psi = \psi_{t=0}$$

- 物理意义
 - 没有电阻的闭合绕组的磁链不会变化,永远等于突然短路瞬间,即t=0时该绕组所匝链的磁链 $\psi_{t=0}$
- 结论
 - 在没有电阻的闭合回路中,磁链将保持不变, 称为磁链不变原则





- 实际的闭合回路
 - -电阻总是存在的
 - 由于电阻的影响,磁链将逐渐变化,但因磁链不能突变,在突然短路的初瞬,仍可认为磁链保持不变
 - -短路初瞬实际情况仍和无电阻的超导体的情况相同






- 突然短路时的电机参数
 - -在正常运行情况下,定子磁场与转子 绕组间没有相对运动
 - -定子磁场的振幅也保持恒定不变
 - 故定子磁场并不能在转子绕组中产生 感应电势
 - 转子绕组的存在并不影响定子绕组的 电抗



• 三相突然短路时的磁链

- 用磁链不变原则分析无阻尼绕组同步发电机 空载运行时,在发电机出线端点处发生三相 突然短路后电机各绕组中的磁链变化情况
- 假设激磁电流和转子转速保持不变,并且不 计饱和影响,以便应用叠加原理





三相突然短路时磁链变化情况



• 短路以后

- 转子继续以同步转速旋转,转子磁场对定子绕组形成的磁链 ψ_{f} A、 ψ_{f} B和 ψ_{f} C,始终对时间按正弦规律变化
- 定子各绕组的磁链要保持为 ψ_{0A} 、 ψ_{0B} 和 ψ_{0C} 不变,还需由已闭合的定子绕组中产生感应电流,由该电流分别在各相绕组中建立磁链 ψ_{AA} 、 ψ_{BB} 和 ψ_{CC}
- 磁链 ψ_{AA} 、 ψ_{BB} 和 ψ_{CC} 的大小和随时间变化的规律取决于能分别和 ψ_{FA} 、 ψ_{FB} 和 ψ_{FC} 共同合成相应的 ψ_{OA} 、 ψ_{OB} 和 ψ_{OC}




同步发电机突然短路的物理过程

$$\dot{\Psi}_{AA} + \dot{\Psi}_{fA} = \Psi_{0A}$$
 $\dot{\psi}_{AA} = \dot{\psi}_{A^{\sim}} + \psi_{A-}$
 $\dot{\Psi}_{BB} + \dot{\Psi}_{fB} = \Psi_{0B}$ $\dot{\psi}_{BB} = \dot{\psi}_{B^{\sim}} + \psi_{B-}$
 $\dot{\Psi}_{CC} + \dot{\Psi}_{fC} = \Psi_{0C}$ $\dot{\Psi}_{CC} = \dot{\Psi}_{C^{\sim}} + \Psi_{C-}$

$$\left. egin{array}{lll} \dot{m{\psi}}_{A^{\sim}} &=& -\dot{m{\psi}}_{fA} \ \dot{m{\psi}}_{B^{\sim}} &=& -\dot{m{\psi}}_{fB} \ \dot{m{\psi}}_{C^{\sim}} &=& -\dot{m{\psi}}_{fC} \end{array}
ight\}$$

$$\left.\begin{array}{l} \psi_{A-} = \psi_{0A} \\ \psi_{B-} = \psi_{0B} \\ \psi_{C-} = \psi_{0C} \end{array}\right\}$$







- 转子励磁电流建立匝链转子绕组的磁链用 ψ_{ff} 表示
- 不计转子回路的电阻,转子磁链将保持突然短路发生时的数值,即保持 ψ_{ff} 不变
- 现在由于定子电流产生的旋转磁场和直流磁场的出现,转子磁链守恒将被破坏
- 转子电路中必将引起感应电流以建立恰能抵 消上述磁场对转子绕组形成的磁链。





- 转子绕组中的直流分量
 - 由定子电流中的交流分量(亦常称周期性分量) 产生的 ψ_{A^-} 、 ψ_{B^-} 和 ψ_{C^-} 合成一圆形旋转磁场,和 转子同步旋转,其匝链转子绕组的磁链为 ψ_- , 大小不变
 - 转子绕组将感应一个直流分量电流才能产生一个 ψ_{f_-} ,以抵消磁链 ψ_- ,即 $\psi_{f_-} = -\psi_-$





- 转子绕组中的交流分量

- 定子电流中的直流分量(亦常称为非周期性分量)产生直流磁场,在空间是静止的,对转子绕组的相对转速为同步转速
- 在转子中感应一交变电流,以建立匝链转子绕组的磁链 $\psi_{f_{\sim}}$,来抵消定子产生的直流磁场在转子绕组中形成的磁链 ψ_{\sim} ,即有 $\psi_{f_{\sim}} = -\psi_{\sim}$



• 转子绕组中的总磁链

- 设激磁绕组中的电流产生的匝链本身绕组的总磁链 ψ_f ,则短路后励磁绕组中的电流和磁链为

$$i_{f} = I_{ff} + I_{f-} + i_{f-}$$

$$\psi_{f} = \psi_{ff} + \psi_{f-} + \psi_{f-}$$

- 考虑电阻
 - -定子、转子回路均有电阻存在,所以上述各电流自由分量均按某些时间常数衰减,并最后消失
 - 最终为稳态短路电流,转子回路将是正常外施的激磁电流




电抗

- 大小与磁通所经过路径的磁阻有关
 - 磁阻小,所需的电流较小,电抗大
 - 磁阻大,所需的电流较大,电抗小
- 与频率成正比
- 直轴瞬态电抗x'd
 - 三相稳态短路时,端电压 U_A 等于零,电枢反应为纯去磁作用
 - 如不计电枢电阻和漏磁通的影响,由定子电流所产生的电枢反应磁通 ϕ_{ad} 与由转子电流所产生的磁通 ϕ_0 ,大小相等,方向相反



同步电机的瞬态电抗和超瞬态电抗






(a)稳定短路


没有阻尼绕组的同步发电机短路时, 电枢磁通所经的路径



- 稳态短路时,电枢反应磁通间穿过转子铁 芯而闭合,所遇到的磁阻较小,定子电流所 遇到的电抗便为数值较大的直轴同步电抗x_d
- 三相突然短路初瞬时的情形
 - 设发生短路前发电机为空载,故转子绕组 只键链磁通 $\boldsymbol{\phi}$ 和 $\boldsymbol{\phi}$
 - 短路发生瞬间,磁链不能突变
 - 短路瞬间,转子中产生了一个磁化方向与电枢磁场相反的感应电流,它的磁通恰巧抵消了要穿过转子绕组的电枢反应磁通,于是保持了转子绕组所键链的磁通"守恒"







(b)突然短路瞬间

当没有阻尼绕组的同步发电机短路时电枢磁通所经的路径





- 短路初瞬,短路电流的电枢反应磁通不能 通过转子铁芯,而被挤到转子绕组外侧的漏 磁路
- 定子短路电流所产生的磁通 ϕ_{ad} 所经路线的磁阻变大
- 限制电枢电流的电抗变小,使突然短路初瞬有较大的短路电流。该电抗用x'。表示,可见x'。远较x。为小。






- 转子绕组电阻的作用
 - 感应电流因电阻阻尼作用衰减消失,稳态时,电枢磁通便能穿过转子铁芯
 - 转子绕组的电阻使突然短路时较大的冲击电流逐渐减小,最后短路电流为 X_d所限制
 - 电枢反应磁通 Φ_{ad} 是由三相交流电共同激励产生的



· 直轴超瞬态电抗x"d

- 当转子上有阻尼绕组时,则因阻尼绕组也为闭合回路,它的磁链也不能突然改变
- 在短路初瞬,电枢磁通将被排挤在阻尼绕组以外
- 电枢磁通将依次经过空气隙、阻尼绕组旁的 漏磁路和激磁绕组旁的漏磁路
- 磁路的磁阻更大了,与之相应的电抗 将有更小的数值x"_d。 x"_d称为直轴超 瞬态电抗或直轴次暂态电抗



当同步发电机有阻尼绕组在短路初瞬电枢磁通所经的路线





- 电流变化过程
 - -在短路初瞬,定子绕组中的短路电流产生的磁通为 $\boldsymbol{\bar{\phi}}_{ad}^{"}$
 - -阻尼绕组中的感应电流先衰减完,电枢磁通即可穿过阻尼绕组,定子电流的磁通为 $\mathbf{\sigma}_{ad}$
 - -当激磁绕组中感应电流再衰减完,即达到稳态时,定子电流得磁通为 $\dot{\Phi}_{ad}$





超瞬态

阻尼绕组和激磁 绕组均有感应电流



瞬 态 激磁绕组 有感应电流



稳态

激磁绕组 没有感应电流









- 当同步发电机装有阻尼绕组时,电枢磁通 在短路初瞬所经路线的磁导为
 - 空气隙的磁导 Λ_{ad}
 - •阻尼绕组旁的漏磁路的磁导 Λ_{1d}
 - •激磁绕组旁的漏磁路的磁导 Λ_{f}
- -超瞬态电枢反应磁通所遇磁导

$$\Lambda_{ad}^{"} = \frac{1}{\frac{1}{\Lambda_{ad}} + \frac{1}{\Lambda_{f}} + \frac{1}{\Lambda_{1d}}}$$



-考虑漏磁后,电枢电流遇到的总磁导



$$\Lambda_{d}^{"} = \Lambda_{\sigma} + \Lambda_{ad}^{"} = \Lambda_{\sigma} + \frac{1}{\frac{1}{\Lambda_{ad}} + \frac{1}{\Lambda_{f}} + \frac{1}{\Lambda_{1d}}}$$

-电抗和磁导成正比

$$x''_{d} = x_{\sigma} + \frac{1}{\frac{1}{x_{ad}} + \frac{1}{x_{f}} + \frac{1}{x_{1d}}}$$


X_{ad}一直轴电枢反应电抗;

X_f一激磁绕组的漏抗;

X1d—阻尼绕组在直轴的漏抗







直轴超瞬态电抗的等效电路




- 如在转子上没有阻尼绕组或者是当阻尼绕组 中的感应电流衰减完毕
 - 电枢反应磁通可以穿过阻尼绕组时,总磁导为

$$\Lambda'_{d} = \Lambda_{\sigma} + \frac{1}{\frac{1}{\Lambda_{ad}} + \frac{1}{\Lambda_{f}}}$$

· 直轴瞬态电抗x'd

$$x'_{d} = x_{\sigma} + \frac{1}{\frac{1}{x_{ad}} + \frac{1}{x_{f}}} = x_{\sigma} + \frac{x_{ad}x_{f}}{x_{ad} + x_{f}}$$





直轴瞬态电抗的等效电路



· 交轴瞬态电抗x'q及其表示式

- 如果同步发电机不是出线端发生短路,而是 经过负载阻抗短路,则由短路电流所产生的 电枢磁场有交轴分量
- 由于沿着交轴的磁路与沿着直轴的磁路有不同的磁阻,所以相应的电抗也有不同的数值
- -在突然短路初瞬,沿着交轴的电抗便为 $\mathbf{x'}_{q}$ 和 $\mathbf{x''}_{q}$ 。
- -x'a称为交轴瞬态电抗或交轴暂态电抗
- -x"a称为交轴超瞬态电抗或交轴次暂态电抗



- -同步发电机在交轴一般没有激磁绕组
 - 交轴瞬态电抗和交轴同步电抗相等, 亦即


$$x_{q}^{'} = x_{q}$$

- · 交轴超瞬态电抗x"q及其表示式
 - -有阻尼时,由于阻尼绕组为一不对称绕组
 - ,所以它在交轴所起的阻尼作用与在直轴 所起的阻尼作用不同

$$x_{q}^{"} = x_{\sigma} + \frac{x_{aq}x_{1q}}{x_{aq} + x_{1q}}$$







交轴超瞬态电抗的等效电路







- 阻尼绕组在直轴所起的作用较在交轴所起的作用为大,故x"q 较x"d 略大
- 在由整块铁芯起阻尼作用的隐极式电机中,便 x"d 和x"q 近似相等
- 超瞬态电抗与负序电抗间有一定的关系
 - -设在定子端点上外施一负序电压,且令转子以同步转速旋转,转子绕组则保持短路状态。显然,此时电枢呈现的电抗即为负序电抗,定子电流受负序电抗的限制,即正比于 $\frac{1}{r}$



- 但是也可以这样分析

- · 当电枢磁场掠过直轴时,定子电流将受x "d 的限制
- 当电枢磁场掠过交轴时,定子电流便由x "q 所限制
- ·实有的定子电流可以认为受x"d 和x"q的平均值所限制
- -x_可由x"ad与x"ag表示

$$\frac{1}{x_{-}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x_{d}^{"}} + \frac{1}{x_{q}^{"}} \right)$$

$$x_{-} = \frac{2x_{d}^{"}x_{q}^{"}}{x_{d}^{"} + x_{q}^{"}}$$



- 设外施负序电压并不直接加在电枢端点上 ,而是先经一很大的外接电抗x_e,然后加到 电枢绕组,则

$$\frac{1}{x_{-} + x_{e}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x_{d}^{"} + x_{e}} + \frac{1}{x_{q}^{"} + x_{e}} \right)$$

- 当x"d和x"q与xe相比非常小时,利用级数 把上式展开并略去高次项,则有

$$x_{-} = \frac{1}{2} \left(x_{d}^{"} + x_{q}^{"} \right)$$



- 设接在电枢绕组和电源间的外接阻抗x_e适和 负序电抗相等,则

$$\frac{1}{2x_{-}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x_{d}^{"} + x_{-}} + \frac{1}{x_{q}^{"} + x_{-}} \right)$$

$$x_{-} = \sqrt{x_d'' x_q''}$$



• 瞬态电抗和超瞬态电抗的测定

- 可以通过静止法的试验来测定
- 一试验时定子绕组的一相开路,另两相串联并外施一单相低压交流电源,使定子电流不大于额定值。转子激磁绕组由电流表短接
- 缓缓转动转子,定子电流和转子电流均将变化,记下定子外施电压和定子电流的最大值I_{max}(此时转子绕组中的感应电流也最大)和最小值I_{min}

$$x''_{d} = \frac{U}{2I_{\text{max}}}$$

$$x''_{q} = \frac{U}{2I_{\text{min}}}$$



• 短路电流各分量

- 交变分量(亦称为周期性分量)
- 直流分量(亦称为非周期性分量)
- 交流分量
 - •大小相等,相位相差120°,是一组三相对称的电流分量
- 直流分量
 - 与短路的瞬间有关,即和短路初瞬存在于 绕组中的磁链有关




在短路初瞬,存在于各相绕组中的磁链是各不相同的,故各相的直流分量不相同,因此各相的短路电流是不相同的



- 两种极限的情况
 - 短路初瞬,短路绕组的磁链 ψ_0 = 0
 - 短路绕组的轴适与交轴重合时短路
 - 短路初瞬,短路绕组的磁链 ψ_0 = ψ_{max}
 - 短路绕组的轴适与直轴重合时发生短路



三相突然短路电流





- 周期性短路电流变化分为三个阶段
 - 第一阶段: 以时间常数 Td3" 衰减
 - 第二阶段: 以时间常数 Td3' 衰减
 - 第三阶段: 稳定短路电流
- 该相突然短路电流的表示式为

$$\boldsymbol{i}_{k} = \left[\left(I_{dm}^{"} - I_{dm}^{'} \right) \varepsilon^{-\frac{t}{T_{d3}^{"}}} + \left(I_{dm}^{'} - I_{dm} \right) \varepsilon^{-\frac{t}{T_{d3}^{'}}} + I_{dm} \right] \sin \omega t$$



三相突然短路电流 I_k dmdm周期性短路电流的外包线 东南大学 电气工程学院




• 引入各种电抗

$$\mathbf{i}_{k} = E_{0m} \left[\left(\frac{1}{x_{d}^{''}} - \frac{1}{x_{d}^{'}} \right) \varepsilon^{-\frac{t}{T_{d}^{''}3}} + \left(\frac{1}{x_{d}^{'}} - \frac{1}{x_{d}} \right) \varepsilon^{-\frac{t}{T_{d}^{'}3}} + \frac{1}{x_{d}} \right] \sin \omega t$$

• E_{nm}—空载电势的振幅





电气工程学院

- 设Ta3表示非周期性电流衰减的时间常数,则短路电流中非周期性电流分量ika



$$\boldsymbol{i}_{ka} = I_{am} \varepsilon^{\overline{T_{a3}}}$$

-周期性电流分量i kc

$$\mathbf{i}_{kc} = \left| \left(I_{dm}^{"} - I_{dm}^{'} \right) \varepsilon^{-\frac{t}{T_{d'3}^{"}}} + \left(I_{dm}^{'} - I_{dm} \right) \varepsilon^{-\frac{t}{T_{d'3}^{"}}} + I_{dm} \right| \sin(\omega t - 90^{\circ})$$



- 总的短路电流为



$$\mathbf{i}_{k} = E_{0m} \left[\left(\frac{1}{x_{d}^{"}} - \frac{1}{x_{d}^{"}} \right) \varepsilon^{-\frac{t}{T_{d3}^{"}}} + \left(\frac{1}{x_{d}^{"}} - \frac{1}{x_{d}} \right) \varepsilon^{-\frac{t}{T_{d3}^{"}}} + \frac{1}{x_{d}} \left| \sin(\omega t - 90^{\circ}) \right| \right]$$

$$+I_{am}\varepsilon^{-rac{t}{T_{a3}}}$$

$$-$$
 令t = 0, I_k =0,有 I_{am} = I''_{dm}



- 这是一种最不利的突然短路的情况,它将 导致最大可能的冲击电流
- 极限情形:如果周期性电流和非周期电流都衰减得非常缓慢,即假设在0.01s(半个周波)以后,两个分量都基本上没有衰减,则在此瞬间它们将直接相加,而使最高冲击电流达到周期性电流的起始振幅的2倍
- 最高冲击电流将出现于当t =T/2时
- ψ₀ =0突然短路情况,则最高冲击电流的极限值即和周期性电流的起始振幅相等,也将出现于当t =T/2时

