## 异价


## 东南大学考试卷(A卷)


课程名称 电机学(上)	考试学期	03-04	- 3 得分			
适用专业 电气工程及其自动化 考	试形式	<b>引卷</b>	考试时间长度	120 分钟		
)						
一、选择填空题(15*2)30分						
1. 电机既可以作为电动机运行,也可以作为发电机运行。在下列描述中,表						
达的是电动机作用,表达的是发电机作用。						
A:导体切割磁力线产生感应电势;B:在磁场中,载流导体受到电磁力作用;						
C:交变电流产生交变磁场; D:恒定电流产生恒定磁场。						
2. 有一无限长直导体中流入 10A 电流,放置于空气中,距导体 10mm 处某点的						
磁通密度 B 为 T ( <b>请计算</b> );						
若周围介质改为铁心材料,则该处的磁通密度 B 将。						
A:不变; B:增大; C	:减小。					
3. 一台变压器原设计的频率为 50Hz, 现接于 60Hz 的电网上运行, 额定电压数						
值不变,漏电感 $\mathrm{L}_{\mathrm{l}\sigma}$ 将	,励	磁电流 Imギ	<b></b>	_ •		
A:不变; B:增大; C	:减小。					
4. 三相变压器组不能接成 Y, y 运行的原因是。						
A:磁化电流中有较大的三次谐波电流; B:主磁通中有较大的三次谐波磁通;						
C:三次谐波磁通在变压器铁心中不能流通;D:其他原因。						
5. 两台变压器并联运行,变压器 1 容量为 1000kVA、短路电压为 0.0532;变压						
器 2 容量为 500kVA、短路F	电压为 0.0568。	当负载增加	大时变压器	首先达到		
满载;不允许各变压器过载	,则能带的最为	大负载是_	kVA。			
A:变压器1; B:变压器2	; C: 1468	; D:	1437°			
6. 自耦变压器的效率高于普通	的双绕组变压器	器,原因是	<u> </u>	o		
A:存在电磁感应引起的电磁功	率; B:存在	直接的电功	<b>力率传导</b> 。			
$7$ .交流电机感应电动势 $E=4.44{\it fNk}_{\scriptscriptstyle N}\Phi_{\scriptscriptstyle m}$ ,式中 $\Phi$ m 是。						
共	4页 第1页	ī				

A:每极磁通最大值; B:每极磁通有效值; C:一台电机总磁通量。
8. 设感应电势的基波分量的极对数为 3, 极距为 12。则感应电势中的三次谐波
分量的极对数为,极距为。
A:1; B:4; C:9; D:12 <sub>o</sub>
9. 设基波旋转磁势的转速为 1000r/min, 基波极对数为 3。则空间上三次谐波磁
势的转速为 r/min , 其极对数为。
A:3000; B:333; C:1; D:9°
10. 设电机定子为双层绕组,极距为12槽,为同时削弱5次和7次谐波,绕
组的节距应取槽。
A:8; B:9; C:10; D:11 <sub>o</sub>
11 . 在对称三相定子绕组中,通以电流 $i_a$ = - $i_b$ , $i_c$ = $0$ 。问由此电流产生的
合成磁势性质为,在有激磁的条件下,同步电动机。
A:脉动磁势; B:旋转磁势; C:能旋转; D:不能旋转。
12. 有两台同步电机,一台直径大而长度短即为扁圆形,另一台直径小而长
度长即为瘦长形。从外形判断,则前者是,后者是。
A:同步发电机; B:同步电动机; C:隐极同步机; D凸极同步机。
13. 同步电机带对称三相负载,负载电流滞后于空载电势 135°,保持端电压
为额定值,此时同步电机处于 状态。
A:发电机,过激;B:电动机,过激;C:发电机,欠激;D:电动机,欠激。
$14$ . 在隐极同步电机参数中,电枢反应电抗 $x_a$ 对应于 ,定子
绕组漏抗 x。对应于。
A:定子绕组的漏磁场; B:定子电流产生的空气隙旋转磁场;
C:全部气隙旋转磁场; D:激磁产生的机械旋转磁场。
15.三相四极交流电机,定子槽数 $Z=24$ ,单层绕组,节距 $y=5$ ,则其基波的节距
因数为。
A:1; B:0.966; C:0.259; D:0.067 <sub>o</sub>

## 二、分析题(3\*10)30分

1. 结合给定的绕组连接方式,分别画出变压器的电动势相量图,标明连接组别。





2. 解释:在星形接法的绕组中如存在三次谐波相电势,但不存在三次谐波线电势。又问:若接成三角形接法,线电势中是否存在三次谐波电势。

3. 凸极同步发电机的参数为:绕组相电阻  $r_a$  , 直轴同步电抗  $x_d$  , 交轴同步电抗  $x_q$  , 输出端电压为额定值 , 负载电流为额定值且功率因数为 0.8 滞后。请画出 计算空载电势的相量图 , 并写出作图的主要过程。

## 三、计算题(2\*20)40分

1. 一台工频三相变压器,额定容量 320kVA,额定电压 6300/400V,Yd 形连接, 试验数据如下表。

试验类型	线电压 V	线电流 A	总功率 W	备注
短路	284	29.3	5700	高压侧测量
空载	400	27.7	1450	低压侧测量

- (1) 作出变压器的近似等效电路,各参数用标幺值表示;
- (2) 原方保持额定电压,次级侧接负载,负载电流为 0.8 倍额定电流,功率因数 0.8 滞后,用实用公式计算电压变化率;
- (3) 求(2)情况下的效率。

2. 一台 4 极交流电机,定子绕组为双层绕组,每极每相槽数 q=3,每元件匝数 Nc=4,线圈跨距7槽,在三相绕组中通以下列电流,

$$i_a = 141 \sin 314t$$
  $i_a = 141 \sin 314t$  (1)  $i_b = 141 \sin 314t$  (2)  $i_b = -70.7 \sin(314t - 60^\circ)$   $i_c = 141 \sin 314t$   $i_c = -122 \sin(314t + 30^\circ)$ 

分别求:产生的磁势的基波振幅,并说明相应的磁势性质。