


IV. 铁磁材料的 B-H 曲线

▶ 铁磁材料的磁化:内部磁畴在外界磁场的作用下, 原本无序排列的轴线逐渐趋于一致,形成一个附加 磁场,叠加于外磁场,对外表现为合成磁场大大加 强。而非铁磁材料无附加磁场。



IV. 铁磁材料的 B-H 曲线


▶ 磁化曲线: 铁磁材料磁化过程中, 材料中的磁通密度 B 与外界磁场强度 H 之间的关系,也称为 B-H 曲线, 它是磁性材料最基本的特征。

B(T)

同一材料当其磁通 密度不同时,有不 同的磁导率

 $\mu_{F\rho} = f(H)$


• 不同的磁性材料有 不同的磁导率




饱和区

H(A/m)

東南大學電氣工程學院





1. 软磁材料

定义: 磁滞回线窄、剩磁和矫顽力都很小的材料。

<u> 附图</u>1-4 (a) 见下一页ppt

常用软磁材料:铸铁、铸钢和硅钢片等。

软磁材料的磁导率较高----制造电机和变压器的铁心

2. 硬磁(永磁)材料

定义:磁滞<mark>回线宽</mark>、剩磁和矫顽力都很大的铁磁材料, 又称为永磁材料。

附图1-4 (b) 见下一页ppt

磁性能指标

剩磁 矫顽力 最大磁能积

东南大学电氣工程學院 SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, SEU:

V. 铁芯损耗 P_{FE}

- ▶当导磁材料位于交变磁场中被反复磁化,B-H 曲线呈磁滞回线。导磁材料中将引起能量损耗, 称为铁芯损耗。铁芯损耗分为两部分:磁滞损 耗和涡流损耗
- ▶注意: 在恒定磁场中的静止导磁体内是不会引 起能量损耗的
- 一铁芯损耗均转化为热能使铁芯温度升高,为防 止电机过热,采用硅钢片以减小铁芯损耗,采 取散热降温措施



東南大學電氣工程學院

V. 铁芯损耗 P_{FE}

- •铁芯损耗 (core losses)
- ▶磁滞损耗 (hysteresis loss)

磁滞回线包含的面积,难以准确计算,工程上用经验公式进行 计算

 $P_h = k_h V f B_m^n$

涡流损耗 (eddy current loss)

涡流一交变磁场在铁芯内产生自行闭合的感应电流

涡流损耗是一种焦耳损耗,大小与涡流流过的路径有关,即电阻有 关。正弦波电流所产生的交变磁场中的铁芯涡流损耗

$$P_e = k_e V f^2 \tau^2 B_m^2$$



東南大學電氣工程學院

VI. 安培环路定律(全电流定律)

H 沿任一闭合路径的线积分等于穿过该闭合路径的限定面积中流 过电流的代数和,且积分回路的绕行方向和产生该磁场的电流方 向符合右手螺旋定则

 $\oint_{I} H dl = \sum_{k=1}^{n} I_{k}$

> 磁位差(磁压): H沿一条路径 I的线积分,

符号 U_M , 单位 A

$$U_M = \int_l H dl$$

磁动势(magnetic-motive-force): 磁场回路所匝链的电流,

符号F,单位A

$$\sum F = \sum I_k$$

ho 全电流定律:沿着磁场中任一闭合回路,其总磁压等于总磁动势 ho 表面大學電氣工程學院 ho $U_M = \sum I_k = \sum F$







VII. 磁路基本定律

(1). 磁路欧姆定律

认为磁通完全在导 滋体内部通过,假 设在铁芯柱截面上 B为均匀分布





 $\Phi_{c1} = B_{c1} S_{c1}$ $\begin{array}{c} U_{\mathit{Mc1}} = H_{\mathit{c1}} l_{\mathit{c1}} \\ \text{*} & \text{*} \\ \text{*} & \text{*} \\ \end{array}$

 $R_{c1} = \frac{U_{Mc1}}{\Phi_{c1}} = \frac{H_{c1}l_{c_1}}{B_{c1}S_{c1}} = \frac{l}{\mu S}$

VII. 磁路基本定律

(2).磁路基尔霍夫定律

> 磁路基尔霍夫第一定律


流入磁路节点的磁通代数和等于零


$$\sum \Phi = 0 \longrightarrow \Phi_c - \Phi_{y1} - \Phi_{y2} = 0$$


▶磁路基尔霍夫第二定律

沿着任一闭合回路,其总磁压等于总磁势
$$\sum_{M} U_{M} = \sum_{k} I_{k} = \sum_{k} F$$









在磁路中,与电路中的电流作用相同的 试题 物理量是()。

1

选项 A磁阻 B 磁通密度 C磁通 D磁动势

当铁心磁路上有几个磁动势同时作用时, 试题 磁路计算能否采用叠加原理? 为什么?

答案 不能,因为磁路是非线性的,存在饱和现象



東南大學電氣工程學院

VIII. 磁场储能 w_m

- <mark>▶磁场</mark>是一种特殊形式的物质,磁场中能够储存 能量。在磁场建立过程中,能量由外部能源转 换而来
- ▶电机—通过磁场储能来实现机、电能量转换
- $w_m = \frac{1}{2}BH$

对于线性介质: $W_m = \frac{1}{2}BH = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{B^2}{2\mu_r \mu_0}$ · 磁场总储能 $W_m = \frac{1}{2} \int_V BH dV$

- **>**磁场能量主要存储在气隙中

東南大學電氣工程學院