

心於至善

第二篇 交流电机的共同问题





交流电机共同问题

交流电机分为两大类:同步电机和异步电机 共同之处:定子铁芯和定子绕组

(定子中发生的<u>电磁过程及机电能量转换</u>的 机理和条件相同。)

不同之处:转子结构和转子绕组(工作原理,励磁方式和性能不同)

交流电机的共同问题:

- 1. 三相交流绕组的结构
- 2. 三相交流绕组产生的电势
- 3. 三相交流绕组产生的磁势



東南大學電氣工程學院

大方大学

心状至善

第二篇 交流电机的共同问题之

第六章







第六章

交流电机绕组及其感应电动势

- ▶旋转电机的基本作用原理
- >交流绕组
- >绕组的感应电动势
- > 谐波电动势及其削弱方法




東南大學電氣工程學院

第一节 旋转电机的基本作用原理


- 旋转电机定义: 以磁场为耦合场的连续旋转的机电装置
- 结构: 定子、转子和气隙
- 分类:
- ▶ 交流电机:产生或使用交流电能的旋转电机同步电机——速度等于同步速异步电机——速度不等于同步速
- ▶ 直流电机:产生或使用直流电能的旋转电机

同步速——旋转磁场的转速

























磁极对数 p=1 设磁场在气隙中按正弦分布 。设转子以恒定速度旋转 。定子绕组中所匝链的磁通按正弦规律变化,其感应电势按正弦规律变化。 电势按正弦规律变化 电力格相更数相等,从而各相电势的大小相等,由于各相绝组空间分布彼此相距 120°,从而三相电势时间相位差 120°:满足了三相电势对称要求



例:三相同步电机(磁极对数 p=2)

• 每相两个线圈, a_1 - x_1 、 a_2 - x_2 属于A相; b_1 - y_1 、 b_2 - y_2 属于B相, c_1 - z_1 、 c_2 - z_2 属于C


• 各相的两个线圈的分布:

空间: 相距一对磁极

电势:两个线圈交链的磁 通变化规律完全相同,因 而感应电势完全相同(幅值

一致,时间上同相位)

東南大學電氣工程學院



第二节 交流绕组


>绕组:按一定规律排列和连接的线圈。

(决定着电机的磁势和电势)

交流绕组构成原则:


- 合成磁动势和合成电动势的波形要接近正弦波形,幅值 要大;
- 对三相绕组,各相的磁动势和电动势<mark>对称</mark>,电阻、电抗 要平衡:
- 绕组的铜耗要小,用铜量要省;
- 绝缘要可靠, 机械强度、散热条件要好, 制造要方便。

東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, SEUT



术语1: 电角度

- ▶铁芯的横截面是一个圆, 其几何角度为360°机械 角度
- 》从电磁角度看,一对 NS极构成一个磁场周 期,因此,在电机中一 对磁极所对应的角度定 义为360°电角度






東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cr

术语1: 电角度

磁极对数为p

圆周机械角度为360° 电角度为 *p**360°




电角度=机械角度×极对数






東南大學電氣工程學院




术语2:相带 → 每个极面下每相绕组占有的范围——相带 → 每个极对应于180°电角度,如电机有m相,则每个相带占有180°/m电角度 → 三相电机 m=3,其相带为60°,按60°相带排列的绕组称为60°相带绕组 → 将每对极 360°电角度范围等分为 3 相,即120°相带

60°相带绕组

▶把每对极所对应的定子槽等分为六个等分。 依次称为a、c'、b、a'、c、b'相带,各相绕组 放在各自的相带范围内





60°相带



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

术语3: 每极每相槽数 q

▶每个极面下每相占有的槽数 已知总槽数 Z、极对数 p 和相 数m,则

$$q = \frac{Z}{2pm}$$

q=1 — 集中绕组 q≠1 — 分布绕组 >q为整数— 整数槽绕组 >q为分数— 分数槽绕组






术语4: 槽距角 α

- 相邻两槽之间的电角度
- 已知总槽数 Z、极对数 p

$$\alpha = p \times \frac{360^{\circ}}{Z}$$






東南大學電氣工程學院


术语5: 极距 τ


- 相邻两磁极对应位置两点之间的圆周距离 几何尺寸——每极所对应的定子内圆弧长 设D为定子内圆直径
- 槽数表示极距:


$$\tau = \frac{\pi D}{2p}$$











交流绕组的构成原则

- ▶ 均匀原则:每个极域内的槽数(线圈数)要相等,各相绕组在每个极域内所占的槽数应相等
- 每极槽数用极距 ₹表示
- 每极每相槽数 q
- ▶ 对称原则: 三相绕组的结构完全一样,但在电机的圆周空间互相错开120°电角度
- 如槽距角为 α ,则相邻两相错开的槽数为 $120^{\circ}/\alpha$
- ▶ 电势相加原则:线圈两个圈边的感应电势应该相加
- 线圈与线圈之间的连接也应符合这一原则
- 如线圈的一个边在 N 极下,另一个应在 S 极下




東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

分析工具: 槽导体电动势星形图

• 把电枢各槽内导体电势用相量表示,构成一辐射线星形图



相距360° 电角度的 导体电势 时间上同 相位

 $(Z=24, 2p=4, \alpha=30^{\circ})$



東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF FLECTRICAL ENGINEERING SELL

三相单层绕组

- ▶单层——每槽中只放置一层线圈边,线圈数等于槽数的一半,无需层间绝缘,结构和嵌线较简单
- 》单层绕组只适用于10kW以下的小型异步电动机,其极对数通常是p=1,2,3,4
- ▶ 单层绕组通常有链式、交叉式和同心式等 三种不同排列方式




東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

单层绕组:构造方法和步骤

例: 相数 *m*=3, 极数2*p*=4, 槽数 *Z*=24

- 每极每相槽数 $q = \frac{Z}{2pm} = 2$
- 槽距角 $\alpha = \frac{p*360^{\circ}}{Z} = 30^{\circ}$
- 极距 $\tau = Z/2p = 24/4 = 6$





東南大學電氣工程學院

