
● 실험계획법

○ 요인설계 > 2-수준요인설계

 \circ 2^k 수준 요인설계 결과를 제공함



[그림 1] 2-수준 요인설계 분석폼


- 2-수준요인설계를 하기 위해서는 먼저 "설계" 프레임의 "요인수"를 지정함
- '요인수'를 지정하면 '사용 가능한 설계표시'에 해당하는 설계형태가 "설계" 프레임의 "설계"에 자동 출력됨
- '설계'에 표시된 것 중 하나를 선택하면 "요인 수준 설정" 프레임의 "요인목록"에 요인수만큼의 요인이 표시됨
- '요인목록'에서 "요인x(숫자)"를 선택하면 옆에 요인이름, 수준1, 수준2에 값이 표시되고 이를 변경할 수 있으며 변경한 후 아래 "저장"을 누르면 저장됨. "초기화" 버튼을 누르면 '요인수준설정'에서 수정한 내용이 모두 초기화 됨
- 만약 "설계"의 요인수를 변경하면 변경된 요인수에 맞게 모든 것으로 재설정됨
- 설정 반복수에 따라 블록수가 다르게 설정되는데 반복수는 1~5까지 가능하고 반복수가 1이면 블록수는 (1, 2), 2이면 (1, 2, 4), 3이면 (1, 2, 3), 4이면 (1, 2, 4), 5이면 (1, 2, 5)가 됨
- '출력옵션' 랜덤화를 위해 표준순서를 부여할 수 있으며 이를 위해 난수시드를 지정할 수 있음
- 결과출력은 오른쪽과 같이 나오고 출력시트를 지정할 수 있음

【분석결과 예제】

실험계획	법: 2-수준	요인설계				
설계요약						
요인수 =	4	설계방법:	1/2 부분 4	런의 수 =	8	
중앙점 수	0	블록수 =	1	반복수 =	1.	
표준순서	런순서	블럭	요인1	요인2	요인3	요인4
3	1	1	Α	Postive	-1	-1
6	2	1	A	Postive	1	1
4	3	1	Α	Negative	-1	
8	4	1	Α	Negative	1	175
1	5	1	В	Postive	-1	
5	6	1	В	Postive	1	1775
7	7	1	В	Negative	-1	-1
2	8	1	В	Negative	1	1

○ 파라미터 설계

- 참고: 윤원영 외 5명(2019), 통계적 품질관리, 청문각
- 이 설계는 윤원영 외 5명(2019), 통계적 품질관리(청문각) 178~181쪽에 나와 있는 내용을 프로그래밍한 것으로 앞으로 계속 보완될 예정임
- "변수목록"에 있는 변수를 "요인"(오른쪽 상단), "오 차변수"(오른쪽 하단), "반응변수"(하단)으로 이동시 킴. 여러 개를 한꺼번에 선택하여 이동시킬 수 있음.
- 각 위치에 변수를 배치한 후 "S/N비 선택" 프레임에 서 "SN비" 선택하고 그림을 같이 출력하고 싶으면 "S/N평균그림"을 활성화함. '망목특성' 옵션버튼을 선택 '목표치 양수'와 '목표치 0' 옵션 중 하나를 선 택할 수 있음
- 오른쪽 상단의 "분석" 버튼을 누르면 "출력옵션"에서 지정한 시트로 출력이 됨
- 출력은 요인설계와 선택한 SN비의 값에 대한 표가 먼저 출력되고 각 요인의 수준에서의 표본크기, SN 비의 합, SS, 평균 SN비가 표로 출력되고 'S/N평균 그림'을 선택한 경우 각 요인별 수준의 S/N평균이 표시됨.



[그림 2] 파라미터 설계 분석폼

- 그림의 크기는 출력옵션에서 조정할 수 있음
- 마지막으로 오차변수의 MSE를 기준으로 각 요인의 유의성에 대한 분산분석 표가 제시됨

【분석결과 예제】

