

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
		Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP
Página 1	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:			Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Desmontar formadores y copas de la máquina. - Limpiar la parte interna y externa de formadores y copas con trapos y brochas. - Aplicar la solución GC-200 preparado en cubeta en dilución recomendada y restregar con paste con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización - Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. - Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. - Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.
FORMADORES Y COPAS DE LÍNEA			
QUIMICO	DOSIS para galones	Concentración	
GC-200	3 onzas x galón de agua.	2% p/p	
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación	
EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave 13 - Llave 14 - Llave ajustable UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Escoba - Esponjas - Paste - Recogedor de basura - Bolsas - Trapos - Cubetas			
EQUIPO DE PROTECCIÓN - Arnés de Seguridad - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad			

Frecuencia: <i>Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días.</i> <i>Verificación: Según cada limpieza profunda.</i> Responsables: <i>Monitoreo de limpieza: Producción.</i> <i>Verificación: Seguridad e Higiene.</i>	Nota. <u>Documentos Monitoreo y Verificación:</u> - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.
---	---

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 2	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:		
ENFARDADORAS DE PAQUETERIA		
QUIMICO	DOSIS para galones	Concentraci ón
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación
EQUIPO DE LIMPIEZA: 1. Llave 13 2. Llave 14 3. Llave ajustable		
UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: 1. Escoba 2. Esponjas 3. Recogedor de basura 4. Bolsas 5. Trapos 6. Cubetas		
EQUIPO DE PROTECCIÓN 1. Arnés de Seguridad 2. Mascarilla 3. Gafas 4. Guantes 5. Gabachas 6. Casco de seguridad		
Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda.		
Responsables: Monitoreo de limpieza: Producción. Verificación: Seguridad e Higiene.		

Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos.

Procedimiento de Limpieza

1. Deshabilitar energía eléctrica en el equipo.
2. Desmontar bobina de empaque, formadores y copas de la máquina.
3. Limpiar la parte interna y externa de la máquina con trapos blancos y brochas.
4. Barrer el perímetro de la máquina.
5. Aplicar la solución xxx preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar con escobillón o cepillo con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos.
6. Inspeccionar si todo el equipo está limpio.

Procedimiento de Sanitización

1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de Cleanfresh 90 ml por galón de agua en una cubeta plástica
2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min.
3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico.

Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.

CORRECCIÓN

- 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados.
- 2.- Reportar al Jefe de **Planta** para llevar acabo la corrección.

Nota.

Documentos Monitoreo y Verificación:

1. PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza
2. PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional
3. PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización.
4. SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 3	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:			Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos.
ENVASADORAS DE PAQUETERÍA			
QUIMICO	DOSIS para galones	Concentración	Procedimiento de Limpieza 1. Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. 2. Desmontar bobina de empaque, formadores y copas de la máquina. 3. Limpiar la parte interna y externa de la máquina con trapos y brochas. 4. Barrer el perímetro de la máquina. 5. Aplicar la solución de Cleanfresh preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar con escobillón o cepillo con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. 6. Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de Cleanfresh 90 ml por galón de agua en una cubeta plástica 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación	
EQUIPO DE LIMPIEZA: 1. Llave 13 2. Llave 14 3. Llave ajustable UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: 1. Escoba 2. Esponjas 3. Recogedor de basura 4. Bolsa 5. Trapos blancos 6. Cubetas			
EQUIPO DE PROTECCIÓN 1. Arnés de Seguridad 2. Mascarilla 3. Gafas 4. Guantes 5. Gabachas 6. Casco de seguridad			CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección.
Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Producción. Verificación: Seguridad e Higiene.			Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: 1. PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza 2. PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional 3. PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. 4. SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 4	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:			Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos.
IMANES			
QUIMICO	DOSIS para galones	Concentraci ón	Procedimiento de Limpieza 1. Se deshabilita el flujo de la tolva, cerrando la compuerta en la parte superior del equipo. 2. Se coloca sobre un cartón o una hoja en blanco y se procede a quitar la captación. 3. Se extrae cada captación y se coloca dentro de una bolsa. 4. Se deja completamente limpio. 5. Luego se procede a sanitizar todo el imán con CLEANFRESH.
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación	
EQUIPO DE LIMPIEZA: N/A UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: 1. Trapo 2. Espátula 3. Brocha 4. Esponja			Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.
EQUIPO DE PROTECCIÓN 1. Mascarilla 2. Gafas 3. Guantes 4. Gabachas 5. Casco de seguridad			
Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Producción. Verificación: Seguridad e Higiene.			CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. Nota. <u>Documentos Monitoreo y Verificación:</u> 1. PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza 2. PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional 3. PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. 4. SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 5	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:			Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe utilizar el equipo de protección para manipular los químicos de limpieza. Procedimiento de Limpieza - Se debe remojar los utensilios o herramientas utilizando el detergente GC-200. - Se debe remover la suciedad utilizando paste o cepillo. - Se debe secar el utensilio o herramienta con trapos. - Luego se procede a sanitizar todo el imán con CLEANFRESH. Procedimiento de Sanitización - Proceder a sanitizar el utensilio o herramienta preparando previamente la solución sanitizante. - Asperjar las superficies y dejar actuar el producto por 10 min. - Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.
UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS			
QUIMICO	DOSIS para galones	Concentración	
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación	
GC-200	3 onzas x galón de agua.	2% p/p	
EQUIPO DE LIMPIEZA: N/A UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapo - Paste - Brocha - Esponja - Cubeta - Cepillo - Atomizador			
EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad			CORRECCIÓN - Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. - Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección.
Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Producción Verificación: Seguridad e Higiene			Nota. <u>Documentos Monitoreo y Verificación:</u> PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 6	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:			Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Limpiar con trapos las mesas de empaque para eliminar restos de materia orgánica, residuos de polvo y residuos sólidos. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Restregar con paste las mesas hasta hacer un buen desprendimiento de las partículas de sucio que están adheridas a las mesas. - Limpiar con ayuda de trapos y eliminar en bolsa plástica. - Inspeccionar que las mesas queden limpias. Procedimiento de Sanitización - Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. - Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. - Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.
MESAS DE EMPAQUE			
Químico	Dosis para 1 galón	Concentración	
GC-200	3 onzas x galón de agua.	2% p/p	
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación	
EQUIPO DE LIMPIEZA: N/A			
UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Pastes - Trapos - Esponjas para limpieza seca - Atomizador - Cubeta			
EQUIPO DE PROTECCIÓN - Guantes - Gafas			
Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda.			
Responsables: Monitoreo de limpieza: producción. Verificación: Seguridad e Higiene			

CORRECCIÓN - Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. - Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección.	Nota. <u>Documentos Monitoreo y Verificación:</u> - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.
---	---

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
		Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP
Página 7	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:			Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza 3. Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. 4. Quitar compuerta superior. 5. Limpiar parte interna y externa con la aspiradora. 6. Remover incrustaciones con la espátula. 7. Limpiar con trapo para remover suciedad. 8. Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min . 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.
TRANSPORTADOR			
QUIMICO	DOSIS para galones	Concentración	
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación	
EQUIPO DE LIMPIEZA 1. Aspiradora industrial 2. Llave mixta 13mm. 3. Llave mixta 14mm. 4. Llave ajustable. 5. Rash de ½ 6. Extensión de ½. 7. Cubo de 13mm. 8. Cubo de 14mm. 9. Laso UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR 1. Trapos 2. Escoba 3. Espátula			
EQUIPO DE PROTECCIÓN 1. Mascarilla 2. Gafas 3. Guantes 4. Arnés de seguridad 5. Casco de seguridad			
Frecuencia: <i>Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días.</i> <i>Verificación: Según cada limpieza profunda.</i> Responsables: <i>Monitoreo de limpieza: producción.</i> <i>Verificación: Seguridad e Higiene</i>			CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección.
Nota. <u>Documentos Monitoreo y Verificación:</u> 1. PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza 2. PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional 3. PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. 4. SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.			

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 8	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:			Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos.
BANDAS TRANSPORTADORAS			
QUIMICO	DOSIS para galones	Concentraci ón	
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación	Procedimiento de Limpieza 1. Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. 2. Limpiar parte interna y externa con la aspiradora. 3. Remover incrustaciones con la espátula. 4. Limpiar con trapo para remover suciedad. 5. Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min . 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.
EQUIPO DE LIMPIEZA 1. Aspiradora industrial 2. Llave ajustable. UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR 1. Trapos 2. Escoba 3. Espátula 4. Atomizador 1 galón.			
EQUIPO DE PROTECCIÓN 1. Mascarilla 2. Gafas 3. Guantes 4. Arnés de seguridad 5. Casco de seguridad			CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección.
Frecuencia: Monitoreo de limpieza: <i>Diaria/cada 21 días.</i> Verificación: <i>Según cada limpieza profunda.</i> Responsables: Monitoreo de limpieza: <i>producción.</i> Verificación: <i>Seguridad e Higiene</i>			Nota. <u>Documentos Monitoreo y Verificación:</u> 1. PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza 2. PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional 3. PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. 4. SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 9	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:			Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos.
ELEVADOR DE CANGILONES			
Químico	Dosis para galones	Concentración	Procedimiento de Limpieza 1. Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. 2. Quitar bota del elevador y compuerta frontal. 3. Limpiar parte externa con esponja húmeda. 4. Remover incrustaciones en los cangilones con la espátula. 5. Limpiar con trapo para remover suciedad. 6. Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. 7. Inspeccionar si todo el equipo está limpio.
GC-200	3 onzas x galón de agua.	2% p/p	
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación	
Utensilios de limpieza a utilizar 1. Esponjas 2. Recogedor de basura 3. Bolsa 4. Trapos 5. Cubetas 6. Llave mixta 10mm 7. Espátula.			Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.
Equipo de protección 1. Mascarilla 2. Gafas 3. Guantes 4. Casco de seguridad			
Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: producción. Verificación: Seguridad e Higiene			Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección.
			Nota. <u>Documentos Monitoreo y Verificación:</u> 1. PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza 2. PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional 3. PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. 4. SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-05
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PAQUETERÍA		
		Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP
Página 10	Fecha de actualización: 06-nov-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 03

Equipo a limpiar:			Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza 1. Deshabilitar energía eléctrica en la zona de trabajo desde los transportadores, pre- limpiadoras y elevadores. 2. Inspeccionar la tolva y verificar que el área esté libre de materia prima y objetos que obstaculicen la limpieza. 3. Preparar el equipo de limpieza a utilizar, asegurando que esté en condiciones óptimas para su uso. 4. Barrer el polvo y los granos resultantes del paso anterior 5. Ingresar al interior de la tolva con casco de seguridad y limpiar la parte más alta de la tolva con una escobilla, luego barrer el piso. 6. Aspirar el interior y externa de la tolva. 7. Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. 1. Proceder a sanitizar todas las superficies internas de la tolva preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes.
TOLVAS DE ENVASADO.			
QUIMICO	DOSIS para galones	Concentración	
CLEANFRESH	90 ml x galón de agua.	150 ppm de amonio cuaternario de primera generación	
EQUIPO DE LIMPIEZA: 1. Espátula 2. Escaleras 3. Bomba de mochila UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: 1. Trapos 2. Escoba 3. Escobillones 4. Esponjas para limpieza seca 5. Recogedor de basura 6. Bolsa 7.			

EQUIPO DE PROTECCIÓN 1. Arnés de Seguridad 1. Mascarilla 2. Gafas 3. Guantes 4. Casco de seguridad	CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección.
--	---

Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: producción. Verificación: Seguridad e Higiene.	Nota. <u>Documentos Monitoreo y Verificación:</u> 1. PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza 2. PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional 3. PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. 4. SH-FO-42 Verificación de limpieza interna.
--	--