ЛИДЕРТРАК
Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700, факс: . ИНН 1639047163, КПП 165001001

НАРЯД-ЗАКАЗ № ЛТ250011521 от 06.12.2025

Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700

Заказчик: **ООО ТК "Семьсот дорог"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315
Телефон: +7 (8552) 917700

Автомобиль: VOLVO FH-4X2, гос. номер: 182КВА 716, шасси: W130672, VIN: X9PRG20A3LW130672, пробег: 1 286 591, год выпуска 2019, цвет Белый

Плательщик: **ООО ТК "Семьсот дорог" , ИНН 1650251719, КПП 165001001**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315

Причина обращения: Дефектовка сцепления и проверить ТС на наличие ошибок; Осмотр ходовой части по акции; Проверка пров

Выполненные сервисные услуги и использованные материалы

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
1	ZZ7777	Расходные материалы (тягач)	1	шт	276,67	0,00	276,67	55,33	332,00
2	WUR05555101	Кабель-разъем влагонепрониц.0,5-1,0 (красный)	30	шт	67,50	243,00	1 822,50	364,50	2 187,00
3	ZZ0502151090	Хомут пластиковый 280 X 4.8 мм (948211)	50	шт	5,57	33,44	250,83	50,17	301,00
4	ZZALF980464	Хомут пластиковый 400 X 7.6 мм	50	шт	12,39	74,33	557,50	111,50	669,00
5	LUZLRC 1054	Радиатор	1	кт	76 963,89	9 235,67	69 267,50	13 853,50	83 121,00
6	VO21112140	Соединитель патрубка радиатора	1	шт	4 701,85	564,22	4 231,67	846,33	5 078,00
7	SX8918100SX	Хомут 30x45	2	шт	37,04	8,89	66,67	13,33	80,00
8	SAM102.251	Болт M14x48 карданный	4	шт	136,81	65,67	492,50	98,50	591,00
9	SAM104.171	Гайка M14x11 мелкая резьба	4	шт	84,49	40,55	304,17	60,83	365,00
10	SAC3400700601	Комплект сцепления	1	шт	126 945,37	15 233,44	114 250,83	22 850,17	137 101,00
11	WUR08901087300	Очиститель агрегатов	3	шт	292,98	52,74	835,00	167,00	1 002,00
12	KACK10.04238	Прокладка пром.вала КПП	1	шт	1 082,41	129,89	974,17	194,83	1 169,00
13	KACK10.04521	Ремкомплект пром.вала (фрикционные диски)	1	шт	9 352,78	1 122,33	8 417,50	1 683,50	10 101,00
14	KACK03.0929	Уплотнение поршня тормоза пром.вала КПП	2	шт	718,06	172,33	1 292,50	258,50	1 551,00
15	SAC6482000155	Цилиндр сцепления	1	шт	68 124,07	8 174,89	61 311,67	12 262,33	73 574,00
16	FAG63062RSRC3	Подшипник маховика	1	шт	1 169,44	140,33	1 052,50	210,50	1 263,00
17	ZZ00000872	Рукав 14x23-1,6 (VO21339891)	1	м	431,48	51,78	388,33	77,67	466,00
						Всего по странице:	265 792,51	53 158,49	318 951,00

Сервисные услуги сдал мастер: Мухаметов И.И., Мастер приемщик, По доверенности № 215 от 07.08.25
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 08.12.2025 11:39 GMT+03:00;
feef6d91-948d-4abb-a9e7-eafdcb4a183e
Страница 1 из 5

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
18	WUR5997656178	Хомут 12-22	2	шт	89,35	21,44	160,83	32,17	193,00
19	RT7422327072	Клапан соленоидный коробки передач	1	шт	65 587,96	7 870,55	59 029,17	11 805,83	70 835,00
20	ZZ000253133903	Масло моторное синтетическое DONGFENG Diesel Ultra CS, EURO-6 10W40, бочка 205 л.	8	литр	447,15	214,63	3 398,33	679,67	4 078,00
21	Мойка №2	Мойка портальная, ручная ,(автопоезд 16 м. п/п)	0,8	н/ч	2 200,24	211,22	1 584,17	316,83	1 901,00
22	17906-2	Диагностика GD	1,5	н/ч	2 100,00	378,00	2 835,00	567,00	3 402,00
23	17000-10	Осмотр ходовой - тягач (акция)	0,5	н/ч	1,86	0,11	0,83	0,17	1,00
24	37100-2	жгут двс	3	н/ч	2 453,70	883,33	6 625,00	1 325,00	7 950,00
25	175-003	АКБ проверка	0,4	н/ч	2 500,00	120,00	900,00	180,00	1 080,00
26	02007001-7	Система охлаждения - осмотр для выявления неисправностей	0,7	н/ч	2 100,53	176,44	1 323,33	264,67	1 588,00
27	37000-3	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ	24	н/ч	2 500,00	7 200,00	54 000,00	10 800,00	64 800,00
28		Антифриз замена	0,7	н/ч	2 100,53	176,44	1 323,33	264,67	1 588,00
29	02015054-6	Радиатор - смена	3,5	н/ч	2 100,00	882,00	6 615,00	1 323,00	7 938,00
30	40104-3	КПП. КАЛИБРОВКА.	1	н/ч	2 100,00	252,00	1 890,00	378,00	2 268,00
31	21607-3	МАХОВИК. ПОДШИПНИК МАХОВИКА. ЗАМЕНА. СЦЕПЛЕНИЕ ДЕМОНТИРОВАНО.	0,2	н/ч	2 101,85	50,44	378,33	75,67	454,00
32	41101-2	Сцепление, замена	3,3	н/ч	2 099,89	831,56	6 236,67	1 247,33	7 484,00
33	43132-5	ТОРМОЗНОЙ ВАЛ. КАПРЕМОНТ.	0,5	н/ч	2 100,00	126,00	945,00	189,00	1 134,00
34		Шпилька - смена	2,4	н/ч	2 099,92	604,78	4 535,83	907,17	5 443,00
35	12355026-1	Клапан - смена	1,4	н/ч	2 099,86	352,78	2 645,83	529,17	3 175,00
36	03305005-5	для снятия КПП	0,7	н/ч	2 100,53	176,44	1 323,33	264,67	1 588,00
37	05105070-6	Промежуточный вал - восстановление	0,7	н/ч	2 100,53	176,44	1 323,33	264,67	1 588,00
38	41283-5	ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК. ЗАМЕНА. СЦЕПЛЕНИЕ СНЯТО.	0,5	н/ч	2 100,00	126,00	945,00	189,00	1 134,00
39	02055043-0	Шланг - смена	0,5	н/ч	2 100,00	126,00	945,00	189,00	1 134,00
40	17586-2	ДОЛИВ МАСЛА И ЖИДКОСТЕЙ. НОМЕР ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ БЕЗ ВРЕМЕНИ	0,1	н/ч	2 101,90	25,22	189,17	37,83	227,00
41		АКБ замена	2	н/ч	2 100,00	504,00	3 780,00	756,00	4 536,00
42	ЦБ00003120	Слесарные работы	5	н/ч	2 100,00	1 260,00	9 450,00	1 890,00	11 340,00
43		осмотр на наличие неисправностей	1	н/ч	2 100,00	252,00	1 890,00	378,00	2 268,00
						Всего по странице:	174 272,48	34 854,52	209 127,00
						Всего по наряд-заказу:	440 064,99	88 013,01	528 078,00

Всего: 528 078,00 рублей, включая НДС 88 013,01рублей.
Сумма прописью: Пятьсот двадцать восемь тысяч семьдесят восемь

Сервисные услуги сдал мастер: Мухаметов И.И., Мастер приемщик, По доверенности № 215 от 07.08.25

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 08.12.2025 11:39 GMT+03:00;
feef6d91-948d-4abb-a9e7-eafdcb4a183e
Страница 2 из 5

После подписания акта выполненных работ к наряд–заказу, претензии по перечню сервисных услуг не принимаются.

*Настоящим подтверждаю свое согласие на участие в Программе «Exchange Program», в рамках которой для ремонта транспортного средства используются восстановленные запасные части, а также даю согласие на безвозмездную передачу Станции Технического Обслуживания (исполнителю работ) дефектного (вышедшего из строя) узла взамен установленного при ремонте.

С условиями Программы «Exchange Program» ознакомлен.

Заказчик _____ / _____

(подпись) (ФИО)

- Гарантия на работы составляет 180 дней в случае выполнения всех рекомендаций СТО по устранению неисправностей.
- Гарантия на регулировочные работы составляет 14 дней.
- Гарантия на электрические работы составляет 30 дней.
- Гарантия на сварочные работы не распространяется.
- Гарантия на верность диагностики распростроняется только при использовании новых оригинальных запасных частей приобретенных у официального диллера VOLVO.
- Гарантийные обязательства на работы выполняются Исполнителем только при предъявлении акта выполненных работ.
- После ремонта со снятием-установкой колес на автомобиле, через 50 км необходимо проверить и подтянуть колесные гайки.
- После подписания акта выполненных работ к наряд-заказу, претензии по перечню работ не принимаются.
- Первая замена масла после ремонта основных агрегатов (двигателя, редуктора, бортовых редукторов, КПП и раздаточных коробок), должна производиться через 4 недели или пробеге 10000 км., в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Рекомендации:

Передан через Диадок 08.12.2025 11:39 GMT+03:00;
feef6d91-948d-4abb-a9e7-eafdcb4a183e
Страница 3 из 5

АКБ 1-690А 2-1015А (рек замена обоих)
Заявка:

2-Течь антифриза с нижней крышки основного радиатора - рек замена
Осмотр:
Колодки 1я ось 94/95% 2я ось 93/92%
Осушитель остаток 93% (257702км)
3-2я ось заднее правое крыло сломано рек замена
4-Задняя правая арка сломана - рек замена
5-Выдавлен сайлентблок V-Образной тяги - рек замена
6-Стучит задняя правая тяга стаба - рек замена в паре
7-Рек чистка глушителя на осушителе от грязи - забит
8-Рек проверить шкворня и отрегулировать при необходимости
9-Утечка воздуха с дренажки ресивера - рек замена

ДЕЛАЕМ
АКБ 1-690А 2-1015А (рек замена обоих)//поставить на зарядку и проверить по плотности и уровню электролита//ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОФТОРНО ПРОВЕРИТЬ И СООБЩИТЬ О СОСТОЯНИИ
2-Течь антифриза с нижней крышки основного радиатора - рек замена//меняем .старый подписать заберут 700д
1 Ошибки по силовому кан трансмисии
Рек-ся вскрыть:
-коса кабина/рама
-жгут переднего освещения
-отсек акб
-жгут на апм
-жгут кпп
-ответная часть жгута кпп
-разъем и питание заднего блока
-питание кабины и питание фсиом в правом лонжероне за кпп
-жгут под ебс и асм
1-Сцепление износ 3.1мм (замена при износе более 4хмм либо пробег более 600 000)//снимаем для дефектовки

ДЕЛАЕМ
1-На диске сцепления разбиты посадочные места демпферных пружин, на лепестках корзины сильная выработка - рек замена комплекта сцепления
2-Подшипник маховика сильно шумит и очень туго крутится - рек замена
3-Выжимной цилиндр поврежден и сильно пропускает воздух - рек замена
4-Вся КПП в масле, течь из-под прокладки тормоза промвала, соответственно замена пакета фрикционов тормоза + прокладки
6-Быстросъемные штуцеры ОЖ на КПП сильно закисшие, один сломан, рек замена на резиновые шланги (шланги и хомуты по факту со склада)

В РЕК
5-Первичный вал очень сильная выработка и раковины - требуется разбор КПП для дальнейшей дефектовки

Масляный щуп сухой, требуется долить примерно 8л моторного масла (в рек товары закинул то масло которое заливалось в нее на ТО в июле, узнать не меняли ли он масло после этого где-то еще !!)/// масло было залито эксперемintальное, малос которое сейчас долили согласованоа с НК Игорем
==========
поменяли АКБ, старые АКБ поставили на 139

Течь масла с насоса подъема кабины , флажок тяжело проворачивает рек переборка // делаем---Сделали временный ремонт исли потечет то замена насоса подьема кабины

ошибка уровня масла двс - много потертостей жгута двс
Восстановили, отправили в тестовую поездку. Если проявится, менять датчик

После тестовой поездки загорелась ошибка уровня масла рек-ся заменить датчик // в рек до след заезда
По спальнику механизм ремня работает отсутсвует кнопка рек-ся установить // в рек до след заезда

Сервисные услуги сдал мастер: Мухаметов И.И., Мастер приемщик, По доверенности № 215 от 07.08.25
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 08.12.2025 11:39 GMT+03:00;
feef6d91-948d-4abb-a9e7-eafdcb4a183e
Страница 4 из 5

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ООО "ЛИДЕРТРАК" ГАРИФУЛЛИН БОРИС РАДИКОВИЧ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	029985A10045B2EAB646E12D38B0317181 с 13.12.2024 12:38 по 13.03.2026 12:38 GMT+03:00	08.12.2025 11:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог" Хамидуллина Наталия Евгеньевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог"	b5612c76-dbfe-4c2b-b05c-e0387d1430ec с 15.03.2024 00:00 по 15.03.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность не проверена	054968620091B2BCBB468151EB055F743F с 27.02.2025 08:53 по 27.02.2026 08:58 GMT+03:00	10.12.2025 16:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа