不确定度的评估

林海轩

(复旦大学物理学系)

摘 要

从《复旦大学基础物理实验》第一章中总结的复习要点,有关不确定的的评估.

关键词: 不确定度

目录

1	不确	定度的分类	3	
	1.1	A 类不确定度	3	
	1.2	B 类不确定度	3	
	1.3	不确定度的合成	4	
	1.4	例题	5	

1 不确定度的分类

1.1 A 类不确定度

记平均值 \bar{x} 为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

以平均值 \bar{x} 为真值 x 的最佳估计, 那么平均值有不确定度

$$u_A(\bar{x}) = t \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})}{n(n-1)}}$$

其中 t 是 't 因子',与测量次数和置信概率有关,一般地,当 $n \ge 10$,p = 68.3% 时有 t = 1. 一般就取 t = 1 就可以了.

1.2 B 类不确定度

B 类不确定度由测量不确定度 u_{B_1} 和仪器不确定度 u_{B_2} 组成.

测量不确定度 u_{B_1} 是由估读引起的,一般单次测量是依靠仪器分度值、值落在的区间还有测量者的经验等得到.

仪器不确定度 u_{B_2} 是由仪器本身的特性所决定的, 定义为

$$u_{B_2}(x) = \frac{a}{c}$$

其中, a 是仪器说明书上所标明的"最大误差"或"不确定度限值". c 是一个与仪器不确定度 $u_{B_2}(x)$ 的概率分布特性有关的常数, 称为"置信因子".

正态分布均匀分布三角分布c3
$$\sqrt{3}$$
 $\sqrt{6}$

这个表格是常见的概率分布对应的 c 的取值. 如果仪器说明书上只给出不确定度限值 (即最大误差),却没有关于不确定度概率分布的信息,则一般可用均匀分布处理.

有些仪器说明书没有直接给出其不确定度限值,但给出了仪器的准确度等级,则其不确定度限值 a 需经计算才能得到。如指针式电表的不确定度限值等于其满量程值乘以等级,例如满量程为 10V 的指针式电压表,其等级为 1 级,则其不确定度限值 a=10V×1%=0.1V。又如电阻箱的不确定度限值等于示值乘以等级再加上零值电阻,由于电阻箱各档的等级是不同的,因此在计算时应分别计算,例如:常用的 ZX21 型电阻箱,其示值为 360.5Ω ,零值电阻为 0.02Ω ,则其不确定度限值 $a=(300\times0.1\%+60\times0.2\%+0\times0.5\%+0.5\times5\%+0.02)\Omega=0.46\Omega$ 。

从书上截图下来的, 注意到小于零值电阻的不确定度限度都被舍弃了

1.3 不确定度的合成

第一种情况: 多次测量

$$u(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_{B_2}^2(x)}$$

第二种情况: 单次测量

$$u(x) = \sqrt{u_{B_1}^2(x) + u_{B_2}^2(x)}$$

对于若干个直接测量量 x_1, x_2, \cdots, x_n 要计算间接测量量 $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 则 y 的不确定度为

$$u^{2}(y) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i}}\right)^{2} u^{2}(x_{i})$$

据此有推论: (1) 加减法 $y = x_1 \pm x_2$:

$$u^{2}(y) = u^{2}(x_{1}) + u^{2}(x_{2})$$

(2) 乘除法 $y = x_1 x_2$ 、 $y = \frac{x_1}{x_2}$:

$$\left(\frac{u\left(y\right)}{y}\right)^{2} = \left(\frac{u\left(x_{1}\right)}{x_{1}}\right)^{2} + \left(\frac{u\left(x_{2}\right)}{x_{2}}\right)^{2}$$

(3) 乘开方 $y=x^n$

$$\left(\frac{u\left(y\right)}{y}\right)^{2} = \left(n\frac{u\left(x\right)}{x}\right)^{2}$$

1.4 例题

六、实例

用电子天平测得一个圆柱体的质量 M=80.36g; 电子天平的最小指示值为 0.01g; 不确定度限值为 0.02g。用钢尺测量该圆柱体的高度 $H=H_2-H_1$,其中, H_1 =4.00cm, H_2 =19.32cm;钢尺的分度值为 0.1cm,估读 1/5 分度;不确定度限值为 0.01cm。用游标卡尺测量该圆柱体的直径 D(数据如下表所示);游标卡尺的分度值为 0.002cm;不确定度限值为 0.002cm。

D/cm	2.014	2.020	2.016	2.020	2.018
D7 cm	2.018	2.020	2.022	2.016	2.020

试根据上述数据, 计算该圆柱体的密度及其不确定度。

解: (1) 圆柱体的质量M = 80.36g

$$u(M) = \sqrt{(u_{B1}(M))^2 + (u_{B2}(M))^2} = \sqrt{(0.01)^2 + (0.02/\sqrt{3})^2} g = 0.015g$$

(2) 圆柱体的高 $H = H_2 - H_1 = (19.32 - 4.00)$ cm = 15.32cm

$$u(H) = \sqrt{2 \cdot (u_{B1}(H))^2 + (u_{B2}(H))^2} = \sqrt{2 \cdot (0.02)^2 + (0.01/\sqrt{3})^2} \text{ cm} = 0.029 \text{ cm}$$

(3) 圆柱体的直径的平均值 $\overline{D} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} D_i = 2.0184$ cm

$$u_{A}(\overline{D}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{10} (D_{i} - \overline{D})^{2} / 10 \times (10 - 1)} = 0.00078 \text{cm}$$

$$u(\overline{D}) = \sqrt{(u_{A}(\overline{D}))^{2} + (u_{B2}(\overline{D}))^{2}} = \sqrt{(0.00078)^{2} + (0.002 / \sqrt{3})^{2}} \text{ cm} = 0.0014 \text{ cm}$$

(4) 根据上述数据计算材料的密度及其不确定度。

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{4M}{\pi D^2 H} = \frac{4 \times 80.36}{3.1416 \times (2.0184)^2 \times 15.32} \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{cm}^3} = 1.6394 \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{cm}^3}$$

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u(M)}{M}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(H)}{H}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{0.015}{80.36}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.0014}{2.0184}\right)^2 + \left(\frac{0.029}{15.32}\right)^2} = 0.24\%$$

$$u(\rho) = \frac{u(\rho)}{\rho} \times \rho = 0.24\% \times 1.6394 \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{cm}^3} = 0.004 \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{cm}^3}$$

$$\therefore \rho \pm u(\rho) = (1.639 \pm 0.004) \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{cm}^3} = (1.639 \pm 0.004) \times 10^3 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$$