品陽大苑缺失追蹤清冊 (交屋後首年保固期)

> ***建立日期***：*2026-10-03* ***資料來源***：*住戶 LINE 群組回報紀錄 (2026/05 - 2026/10)* ***目的***：*供管委會與第三方驗收單位（國霖機電）查驗比對，中斷保固期效力並確保建商確實修繕。*

1. 給排水系統與水壓缺失 (須要求動態水壓與流量測試)

發生位置	缺失現象描述	關鍵回報日期	目前狀態/建商處理
16F(多戶)、19F、20F、21F	水壓過低、洗澡水忽冷忽熱；16F龍頭關閉後持續滴水。	8/6, 9/21	建商欲推責於戶內設備，建議19-21F自費加裝馬達。
14F-3、15F-5、16F	沖馬桶產生嚴重水錘撞擊聲（洞/砰聲）。	9/3, 10/2	建商宣稱有水錘吸收器，歸咎於「住戶體感」。
7F,8F,9F,10F,11F,14F,15F,16F,20F,R樓	管道間/制水閥出現持續性高頻異音（嘯叫聲），時長達數分鐘。	9/5, 10/1, 10/2	曾關閉水閥測試，復歸後異音持續，待國霖檢驗。
3F (85號3F)	馬桶異常冒水、噴濺。	9/21	疑加壓異常或管路阻塞，住戶自行清理觀察中。

2. 滲漏水與結構防水缺失 (須要求紅外線熱像儀/含水率檢測)

發生位置	缺失現象描述	關鍵回報日期	目前狀態/建商處理
16F-2	電視牆插座孔大量漏水、相鄰牆面受潮出現異味。	5/4起反覆發生	建商推測為16F-1冷氣排水，無正式檢測報告與源頭確認。
頂樓 (RF/空中花園/機房)	嚴重漏水、滴水、產生白華與水痕。	3月起, 8/30, 9/7	建商僅做表面清洗與補漆，未處理實際進水點。
公共梯間 (10F,15-16F,18-19F,21F-R)	牆面受潮、水漬、塗層剝落、明顯補漆修補痕跡。	9/3, 9/13, 9/22	僅表面修補，未排除實際進水路徑。
B2~B4 地下室	牆面滲水、發霉斑駁、滯洪池/集水區周邊破損。	6/25, 9/4, 9/22	部分有藍色標記修補但仍滲透，待全面抓漏。
1F 門廳/機車區/公廁	天花板漏水補漆痕跡、大門開啟滴水、公廁有異常尿糞臭味。	9/15, 9/22	疑水封或管線漏水，待第三方查驗。

3. 機電、弱電與其他公設缺失

發生位置	缺失現象描述	關鍵回報日期	目前狀態/建商處理
電梯系統	開關門金屬撞擊巨響(5F)、門異常關閉/按鈕失控(4F,16F)、殘障按鈕失效(15F)。	9/3, 9/24	維保廠商（永大）檢修中，疑粉塵干擾或主控異常。
汽機車道 (B1~B4)	eTag 感應極度不穩，雨天頻繁當機無法進出。	6/9, 8/7, 9/8	宗亞資訊曾檢測，但系統穩定性仍差。
B3 門禁設備	門禁控制盤發出警報聲無法解除，需斷電重置。	9/22	疑防拆警報誤觸或過熱，待品陽處理。
公共逃生與設備外觀	樓層指示牌脫落溢膠(B1-B4)；梯間照明不足(10F,11F)；B4欄杆斷裂。	6/12, 9/22	待建商全面修復及點交。
B2 / B3 公共區域	建商/包商違規堆放大量施工剩料、裸露岩棉、化學溶劑。	9/4	建商允諾移至機房，管理標準引發住戶不滿。