
ACABADO SUPERFICIAL

Por: Pedro Maria Sáenz P. Instructor SENA CCA - ASTIN

El funcionamiento apropiado de ciertos componentes de máquinas depende, en gran medida, de la calidad del acabado superficial de éstos. El diseño de nuevos mecanismos requiere de alta perfección, ya que las tolerancias de fabricación se hacen cada día menores, y no pueden ser aplicados sin previa verificación de su acabado superficial, geometría, dureza y otros.

Las superficies por más perfección que aparenten, presentan siempre irregularidades, ocasionadas en el proceso de fabricación, tales como torneado, fresado, cepillado, rectificado, ... Cada operación de mecanizado deja una textura de acabado, característica del proceso.

1. Nuevos simbolos de acabado (Norma ICONTEC, 1957) (DIN. ISO, 1302)




Símbolo básico: solamente puede utilizarse cuando su significado se exprese mediante una nota, pues, por si mismo no tiene significado.




Símbolo que significa superficie con arranque de viruta.



Este símbolo significa que la superficie no se debe someter al arranque de viruta. Sirve, también, para indicar que la superficie debe quedar tal como ha sido obtenida en la fase anterior de fabricación.



A cualesquiera de los anteriores símbolos se le adiciona una barra o extensión horizontal en el segmento más largo, para indicar características, procesos o tratamientos especiales con los cuales se debe dar el acabado final de la superficie. Esta anotación debe ser clara y sin abreviaturas,



sobre la extensión horizontal.

Las indicaciones o valores adicionales a los símbolos se deben colocar como a continuación se ilustra, de conformidad con la norma:

a= Valor (Ra en µm) o grado (calidad) de rugosidad, tal como lo indica la tabla.

b= Proceso de fabricación, tratamiento o recubrimiento de la superficie.

c= Longitud de muestreo (mm).

d= Dirección de estrias.

e= Sobremedidas de mecanizado (mm).

f= Otros valores, por ejemplo : Rz, Rmax, Pt.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los símbolos que se han empleado hasta ahora para acortar las piezas, y los símbolos que empiezan a utilizarse. ver, Figuras 1 y 2.








Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4. Rt significa la profundidad de la rugosidad total; corresponde al pico más alto y al valle más profundo dentro de la longitud de elevación lm, independientemente de los valores de rugosidad parcial.

Se designa con Rmax a la profundidad de rugosidad individual máxima. Ver figura 3.

Las crestas altas y las estrías profundas influyen negativamente en las superficies de contacto estanco y en piezas sometidas a solicitudes mecánicas.

La profundidad de rugosidad medida Rz, representa la medida aritmética de las profundidades de rugosidad de cinco tramos de medición colindantes (le) de la misma longitud. Figura 3.

El parámetro Rz se aplica donde desviaciones aisladas no interfieren en la función de superficie; por ejemplo, superficie de medición, superficie de ajuste de uniones a presión.

Rugosidad media aritmética Ra. Consiste en que si nos imaginamos todas las áreas de las crestas hundidas en las áreas de los valles, se produce una superficie geométricamente plana cuya delimitación se denomina línea media. Figura 4.

Si se suman, ahora, todas las áreas de las crestas que se hallan por encima de la línea media con las áreas de los valles que se encuentran por debajo de ésta y el resultado se divide entre la longitud lm (área de rectángulo), se obtienen los parámetros de rugosidad Ra.

Los rugosimetros dan este parámetro. (Estevalor de rugosidad Ra equivale a CLA en Inglatera y AA en E.E.U.U).




Figura 5. Rugosimetros con registrador de perfil

Medida nominal	DE	1		6	1	10		18	80)	2	50
Medida Horilinai	HAS	10		1	18		80	25	50	50	0	
GRADO DE				1	/ALOR	ADMI	ISIBLE	Ra y I	Rz EN J	ım		
CALIDAD ISO	Ra	Rz	Ra	Rz	Ra	Rz	Ra	Rz	Ra	Rz	Ra	Rz
5	0,4	2,5	0,4	2,5	0,8	4	0,8	4	0,8	6,3	0,8	6,3
6	0,8	4	0,8	4	0,8	4	0,8	6,3	1,6	10	1,6	10
7	0,8	6,3	0,8	6,3	0,8	6,3	1,6	10	1,6	16	1,6	16
8	1,6	6,3	1,6	10	1,6	10	3,2	3,2	3,2	25	6,3	40
9	1,6	10	3,2	16	16	3,2	16	16	3,2	25	6,3	40
10	3,2	16	6,3	25	6,3	25	6,3	40	6,3	40	12,5	63
11	6,3	25	12,5	40	12,5	40	12.5	6.3	12.5	6.3	25	100

2. Comparación de la simbología y datos de acabados antiguos y nuevos

Sin cambios : Superficie sin símbolo

Valor medio de rugosidad **Ra** en

Profundidad media de rugosidad Rz en µm

μm

50 25 12,5

160 100 63

6,3

40

3,2

(3)

25

2,5

1,6

10

0,8

6,3

0,4

2,5

0,2

1,6

Superficie en la que no hay exigencias porque el proceso garantiza un estado

final suficiente.

Rugosidad superficie libre Superficies en las que sólo se exige uniformidad y presentación superficial (no hay mecanizado)											7	////		/////				
0/	Superficies qu		V		e per			erficie d	mpiado	rma-	Aislado Superficie con altas							
Nuevo	deben ser trabajadas. Por ejemplo, perma- nece en su estado de entrega			nece en bruto; las desi- gualdades pueden ser mecanizadas					e en b	ruto, p npiada	pero	exigencias en el aca bado. En caso contra rio, se da el valor de l rugosidad						
Hasta - ahora	DIN 3141 Serie 2		V			W			VVV					VV	$\nabla\nabla$			
	DIN 3141 Serie 3			∇			$\nabla\nabla$			$\nabla\nabla\nabla$				$\nabla \nabla$	$\nabla\nabla$			
	Profundidad de rugosidad Rt	osidad Rt 160 se de		63	40	25	16	10	6,3	4	2,5	1,6	1					
	Clase de rugosidad			N11 N10		N9 N8		N7	N	6	N5	N4	N3	N2	N1			

0,1 0,05 0,025

1 0,63 0,4 0,25

16

INFORMADOR TÉCNICO

Rugos	sidad		FABRICACIÓN
Ra	Rz	Función de la superficie	Ejemplos de aplicación
3.15		Fundición en arena, forjac	do libre, ranurado en torno
50	160	Superficies inversas, superficies mecanizadas,	Superficies internas de carcazas, piezas
		superficies para empaquetaduras, blandas.	semiacabadas, partes forjadas, bridas.
		Forjado en estampa, aserrado, d	esbastado, esmerilado, taladrado
25	100	Superficie visual sin exigencias especiales	Piezas torneadas grandes sin superficie o
		superficies de unión.	puesta , limpieza de piezas a la llama, orificio
			de paso, piezas de forja.
		Moldeo en cáscara, fundición en co	oquilla, desbastado fino, granallado
12,5	63	Superficie visual, superficies base en bruto	Superficies exteriores de carcazas, piezas
200			torneadas sin superficie antagónica,
			construcciones de acero, bielas.
		Fundido a presión, laminado	o, avellanado, alisado al torno
6,3	40	Superficie visual, superficies de apoyo,	Piezas torneadas pequeñas sin superficies
		superficies de unión, superficies de	antagónicas, piezas troqueladas, piezas
		deslizamiento lubricadas.	pegadas, rodamientos para ejes de marcha
			lenta.
		Fundición de precisión, laminado	o, afinado, avellanado, erosionado
3,2	25	Superficies de soporte, superficies de unión,	Superficie de apoyo y de unión en carcazas,
0,2	16	superficies de deslizamiento lubricadas y	cojinetes para manivelas manuales, asientos
	10	secas, superficies de hermetización.	para anillos, mangos de tornillos de dilatación
			ado, rectificado, acabado fino
1,6	10	Superficies de ajuste holgado, de ajuste a	Pivotes centrales, roscas, gorrones de árbol,
1,0	10	presión y de contracción, superficies de	asientos de válvulas, flancos de dientes,
		deslizamiento lubricadas 0,5 - 1,5 m/s,	asientos de varvalas, nancos de dientes,
		superficies de sellado, superficies de paso.	asientos para rotamientos.
			i de acabado, escariado, rectificado
0,8	6,3	Superficies de deslizamiento lubricadas,	Cojinetes deslizantes, elementos de engranaje
0,0	4	superficies de desinzamiento idoricadas, superficies de compresión removible, superficie	orificios de ajuste, piezas galvanizadas,
	-	base para capa, superficies de hermetización	bombas de aceite, superficie de sellado para
		móviles.	anillos.
			no, bruñido de carrera larga, lapeado
0,4	0.5	Superficies de deslizamiento lubricadas, muy	Pivotes de cojinetes, flancos de dientes,
0,4	2,5		rodamientos, piezas galvanizadas.
		solicitadas, superficies de paso y de rodadura, superficie base de capa.	rodamientos, piezas gaivanizadas.
			alala alaatuulituus luunkida lannada
	10		ulido electrolitico, bruñido, lapeado Pivotes de cojinetes, calibres, instrumentos de
0,2	1,6	Superficies de deslizamiento lubricadas	medición, radios de cigueñales, botadores,
		altamente solicitadas, superficies de medición,	vástagos de émbolos, cilindros hidráulicos.
		superficies de tope o de choque.	
			olitico, brunido de carrera corta, lapeado Calibres, placas de corte de metal duro,
0,1	1	Superficie de medición, superficies de	rodamientos, orificios para sujeción, pernos d
		herramientas de corte, superficies de	émbolo > \phi 50 conos de válvula.
		deslizamiento lubricadas bajo esfuerzos	embolo > \phi 50 conos de valvala.
		altamente variables, superficies metálicas de hermetización.	
		MOTING CHARGEST	Lance to estimate or consultation de name
0.05	0.00	Pulido en tambor, bruñido de carrera corta	Mangos, asas, elementos de bombas de
0,05	0,63	Superficies antideslizantes, superficies de	inyección, agujas de inyección, pernos de
1	0,4	deslizamiento lubricadas con funciones de	
	2.0	sellado, superficies bajo esfuerzos altamente	émbolo < φ 50 , calibres.
		variados, superficies de medición.	and the second s
	0.00		y pulido
0,025	0,25	Superficie de adhesión	Bloques calibradores
	0,16	as requieres conscificaciones adicionales (Rmay	

En ocasiones se requieren especificaciones adicionales (Rmax, Pt , tp, DIN 4761)

Tomado de : DIN Technische oberblachen - beuthverlage

Tabla 2. Aplicaciones de los valores de rugosidad

INFORMADOR TÉCNICO

			_		_	_)	Pro	pie	lad	les	requ	ıer	ida	15			_	_	_	_
Propiedades Descripción Valores de rugosidad R _s y R _s	ctivas	Exactitud de forma	(apariencia)	Hermeticidad	erdad)	de torsión	cia al desgaste	Resistencia a la fatiga por vibración	cia a la entalla y la	u	d de deslizamiento	id de adaptación	Capacidad de carga (fuerza		Capacidad de frotamiento		de ruido	Manejabilidad (anti-	cia	Dureza (superficial)	Resistencia a la corrosión	
Superficie activa según DIN 4764		Exactitud	Aspecto (Hermetic	(estandue	Ausencia	Resistenc	Resistenci	Resistence	fisuración	Capacida	Capacida	Capacida	portante)	Capacida	Lisura	Escasez de ruido	Manejabili	Adheren	Dureza (s	Resistence	
Superficie visual	01				1	7													T	T		Ť
- en bruto y pulida	02				1	-																1
-brillante, mecanizada	03				1		П		1										П			ı
-brillante, alto brillo	04															•						
Superficie de base	05				Т	T								٦					Т	Т		T
- para laca brillante	06				1	-	П												1.			ı
- para laca estructural	07				1	-								- 1					1.			1
- para revestimientos metálicos	08																					
Superficie límite de tensión	09				T	1								1					T	Г		T
- estática	10																					
-dinámica	11															10						
Superficie de apoyo, de unión	12																					T
Superficie de hermetización	13	1			T	7																T
- con sellante	14	2.0				1								-							1	l
en piezas torneadas	15					1	- 1			- 1				-								ı
- en bridas	16					-	- 1					1										ı
- sin sellante	17	•				1							•									1
Superficie de hermetización - niovimiento longitudinal contra empaquetadura	18																			-		
- movimiento giratorio contra					L	1								Л						ı		ı
empaquetadura	20					1	- 1			- 1				1								1
-radial	21					•	•															
Superficie de referencia	22				T	T	T							T								Γ
Superficie de ajuste holgado	- 23				Т	T	•				•			T	\neg	•						T
Superficie de ajuste a presión	24												•									1
Superficie de ajuste por contracción	25				1											,						
Superficie de pegado	26													I					•			
Superficie de tope	27						•				•			I		•						
Superficie de medición	28	•			I	T							•	I					•			L
Superficie de deslizamiento seca	29																					
Superficie de deslizamiento lubricada	30				T	T	T			T	T				T	1	1					r
sin función de sellado	31						•															
con función de sellado	32					1	•							-								L
Superficie de rodadura	33				1	1					1				1							1
Superficie de paso	34					1	·				•											L
Superficie de flujo	35				1	1	1							1		•						L
Superficie de cuerpo cortante	36		1		+	1	•			_	•	1		1	1	•						L
Superficie de frenado	37	•	_		1	1								1		1						L
Superficie anti-deslizante	38				1	1	1			1	1	1		1	1	1	1					L
Superficie de embrague	39		4		1	1						1		1								L
	40													1								
	41																					
	42		_1			⊥								1			\perp					L

Tabla 3. Exigencias de la superficie según su aplicación.

Tomado de: DIN Technische oberflaeche - beuthverlage