


LAB 1 : ตะใบ

ปฏิบัติการเชิงกล งานเลื่อย งานตะใบ และงานช่างทั่วไป

สถานที่เรียน : Shop ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Shop ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Shop ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร





ปฏิบัติการเชิงกล งานเลื่อย ตะไบ และงานช่างทั่วไป

เพื่อฝึกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้จักใช้เครื่องมือพื้นฐานทางช่าง ฝึกการทำงาน ต้องอาศัยความชำนาญ ความอดทน รู้จักคิด ในการปฏิบัติงาน

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการ

- 1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย และรัดกุมตามระเบียบวิธี งานเลื่อย (Sawing) ปฏิบัติสำหรับทำงานในโรงปฏิบัติการ จัดเป็นพื้นฐ
- ห้ามนักศึกษาหยอกล้อ หรือเล่นกันตลอดการเรียน และ วัดสุโดยอาศัยการขูดเนื้อวัสดุออกไปอย่างต่อเนื่องด้วยใบเลื่อยที่
 ปฏิบัติงานในโรงปฏิบัติการ
 ส่วนใหญ่ทำมาจากเหล็กผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติจนมี
- 3. ปฏิบัติตามคำสั่งตามข้อแนะนำของอาจารย์ และผู้ฝึกสอน อย่างเคร่งครัด

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนและ กระบวนการปฏิบัติการ พื้นฐานเชิงกล และงานช่างทั่วไป
- 2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกต้อง อาศัยอุปกรณ์ดังแสดงในรูปที่ 1 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลื่อย และปลอดภัย
- 3. ฝึกให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม และมีประสบการณ์ใน การทำงานจริง

ทฤษฏี งานเลื่อย (Sawine)

จัดเป็นพื้นฐานการปฏิบัติการที่จำเป็นในการตัดแบ่ง วัดสุโดยอาศัยการขูดเนื้อวัสดุออกไปอย่างต่อเนื่องด้วยใบเลื่อยที่ ส่วนใหญ่ทำมาจากเหล็กผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติจนมี ความแข็ง (Hardness) สูงซึ่งจะต้องสูงกว่าวัสดุที่นำมาตัดด้วย ใบเลื่อยนั่นๆ การเลื่อยมีด้วยกันหลากหลายลักษณะ ซึ่งสามารถ แบ่งตามประเภทของอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการเลื่อยเช่น Hack Saw, Circular, Saw Band Saw เป็นต้น

การเลื่อยพื้นฐานทั่วไปที่มักใช้ในการปฏิบัติการงาน โต๊ะ (Bench Work) นิยมใช้การเลื่อยมือ หรือ Hack Saw โดย อาศัยอุปกรณ์ดังแสดงในรูปที่ 1 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลื่อย



รูปที่ 1 เลื่อยมือ หรือ Hack Saw

การใช้งานเลื่อยมืออย่างถูกต้องมีข้อควรปฏิบัติดังนี้


- 1. การประกอบใบเลื่อยให้ประกอบโดยหันคมเลื่อยออกไปด้าน หน้า ซึ่งใบเลื่อยจะตัดเนื้อวัสดุออกในขณะที่ถูกออกแรงดันไป ด้านหน้าเท่านั้น
- 2. ควรเลือกขนาดใบเลื่อยให้เหมาะกับวัสดุที่จะเลื่อย โดยขนาด ใบเลื่อยทั่วไปจะนิยมบอกขนาด Pitch ไว้ (ระยะห่างของยอดฟัด เลื่อย) เป็นจำนวนฟันต่อความยาว 1 นิ้ว ซึ่งจะใช้ฟันเลื่อยที่มี ความละเอียดสำหรับเลื่อยวัสดุที่มีความแข็งมากเช่น การเลื่อย เหล็กอาจจะใช้ใบเลื่อยที่มีขนาด 18 ฟัน/นิ้ว
- 3. การใช้เลื่อยมือจะต้องจับด้ามโก่งเลื่อยด้วยมือที่ถนัด ส่วนมือ อีกข้างประคองโก่งเลื่อยด้านหน้า แล้วทำการเลื่อยบนชิ้นงานที่มี การจับยึดอย่างแน่นหนาเช่น ใช้ปากกาจับชิ้นงาน (Mechanical Vice) ดังแสดงในรูปที่ 2
- 4. ในการเลื่อยต้องออกแรงกดในขณะที่ดันโก่งเลื่อยไปด้านหน้า และผ่อนแรงในขณะดึงเลื่อยกลับมาด้านหลัง ควรขยับโก่งเลื่อย ไปกลับอย่างต่อเนื่อง และมีระยะของ Stroke มากที่สุดที่สามารถ เคลื่อนไปมาได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ให้ประคองโก่งเลื่อยให้เคลื่อนที่ ขนานกับเส้นทางการเลื่อยมากที่สุดไม่ควรบิดหรือแกว่งโก่งเลื่อย ช้ายขวาในขณะเลื่อยเพราะจะทำให้ใบเลื่อยหักได้ง่าย
- 5. ในการออกแรงกด และความเร็วในการเลื่อยควรกระทำอย่าง เหมาะสม และลดแรงกดลงเมื่อเลื่อยขึ้นงานจนเกือบขาด



รูปที่ 2 การจับโก่งเลื่อยในการเลื่อยขึ้นงาน

งานตะไบ (Filing)

จัดเป็นพื้นฐานการปฏิบัติการที่จำเป็นในการขึ้นรูป
วัสดุโดยอาศัยการขูดเนื้อวัสดุออกทีละนิดด้วยตะไบซึ่งทำมาจาก
แท่งเหล็กผ่านกระบวนขึ้นรูปการปรับปรุงคุณสมบัติจนมีความ
แข็ง (Hardness) สูงซึ่งจะต้องสูงกว่าวัสดุที่นำมาทำตะไบ โดย
องค์ประกอบของตะไบแสดงไว้ในรูปที่ 3 ส่วนลักษณะการตะไบ
จะถูกกำหนดโดยชนิดและรูปร่างของตะไบ รวมไปถึงความหยาบ
ละเอียดของคมตะไบด้วย รูปที่ 4 แสดงชนิดและ รูปทรงของ
ตะไบที่มีใช้งานอยู่ทั่วไป




รูปที่ 3 องค์ประกอบของตะไบ




รูปที่ 4 รูปทรงของตะไบชนิดต่างๆ

ในการใช้งานตะไบมักจะใช้สำหรับตบแต่งขึ้นงาน หรือเอาเนื้องานออกในบางส่วนที่จำเป็นต้องระวังเรื่องขนาดและ รูปร่าง โดยจะทำการตะไบเนื้องานออกทีละนิดและทำการตรวจ สอบขนาดรูปทรง หรือความเรียบเป็นระยะๆ ด้วยฉากเส้นผม (Precision Square) อย่างไรก็ตาม ในการฝึกฝนทักษะการทำ งานเชิงกล สามารถทำการตะไบขึ้นรูปทรงชิ้นงานเสมือนกับการ ใช้เครื่องจักร แต่ต้องอาศัยเวลา และความอดทนในการทำงาน



การจับตะไบสำหรับตะไบงานหนัก




การจับตะไบสำหรับตะไบตบแต่ง


รูปที่ 5 แสดงวิธีการจับตะไบที่ถูกต้อง

การใช้งานตะใบอย่างถูกต้องมีข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ควรเลือกขนาดและรูปทรงของตะไปให้เหมาะกับขนาดชิ้นงาน และวัสดุที่จะตะไบ ทั้งนี้ตะไบหยาบจะใช้สำรับเอาเนื้อวัสดุออกที ละมากๆ ในขณะที่ตะไบละเอียดจะใช้สำหรับตบแต่งผิว หรือเอา เนื้องานออกเล็กน้อย




การจับชิ้นงานในระดับที่เหมาะสม



การจับขึ้นงานสูงเกินไปจากปากกาจับขึ้นงาน

รูปที่ 6 ระดับความสูงที่เหมาะสมในการ จับชิ้นงานสาหรับตะไบ

- 2. การตะใบจะมีลักษณะคล้ายกับการเลื่อยคือใช้มือที่ถนัดจับ ด้ามของตะใบ ส่วนมืออีกข้างประคองที่ด้านหน้าของปลายตะใบ โดยหากเป็นการตะใบหนักเพื่อเอาเนื้องานออกมากๆให้ออกแรง กดทั้งด้านหน้า-ด้านหลังให้เท่าๆ กัน และดันตะใบให้เคลื่อนที่ไป ด้านหน้า แล้วผ่อนแรงกดบนมือทั้งสองข้างเมื่อดึงตะไบกลับถอย หลัง ดังรูปที่ 5 แสดงการจับตะใบในลักษณะของการตะใบหนัก และตะใบตบแต่ง
- 3. ในการจับขึ้นงานสำหรับตะไบต้องจับยึดให้แน่นหนา และมี
 ความสูงที่เหมาะสมกับขึ้นงาน หากจับขึ้นงานสูงเกินไปหรือไม่
 แน่นหนาเพียงพอจะทำให้ขึ้นงานสั่น และมีเสียงดังขณะตะไบ
 ทั้งนี้ต้องระมัดระวังการบีบจับขึ้นงานที่มีลักษณะโปร่งหรือเป็น
 วัสดุที่ไม่แข็งแรงเช่น ท่อ พลาสติก หรืออลูมิเนียมเพราะแรงบีบ
 อัตจากปากกาจับขึ้นงานจะทำให้ขึ้นงานเสียหายได้ ดังรูปที่ 6
 แสดงการจับขึ้นงานที่เหมาะสม
- 4. ในการออกแรงกด และความเร็วในการตะไบ ควรกระทำอย่าง เหมาะสม และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดการเคลื่อนที่ของ ตะไบ มิเช่นนั้นจะทำให้ระนาบในการตะไบโก่งไม่เรียบ
- 5. ควรทำความสะอาดเศษผงตะไบเป็นระยะๆ โดยการใช้แปรง ทองเหลืองแปรงบนหน้าตะไบ แปรงไปในทิศทางขนานกับร่อง ฟันหลักของตะไบ
- 6. ระหว่างการตะไบควรหยุดเป็นช่วงๆ เพื่อทำการวัดขนาด รูปทรงขึ้นงาน และตรวจสอบความเรียบของผิวด้วยเครื่องมือวัด ที่เหมาะสมเช่น ใช้ฉากเส้นผมตรวจสอบความเรียบของขึ้นงาน และการได้ฉาก สำหรับมุมอื่นๆ อาจจะใช้ฉากผสม หรือใช้ไม้โปร เท็คเตอร์ในการวัด ดังแสดงในรูปที่ 7



รูปที่ 7 การวัดความเรียบ และตรวจสอบขนาดขึ้นงาน

วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง


- 1. แท่งเหล็กเหนียว (Mild Steel) ขนาด 5/8"x5/8"ยาว 69 มม. จำนวน 1 ท่อน
- 2. ท่ออลูมิเนียม (6063 Aluminum Pipe) Ø 3/8"ยาว 196 มม. จำนวน 1 ท่อน
- 3. สกูรเกลี่ยวปล่อยเบอร์ 7 ยาว 1 นิ้ว และพุ๊กพลาสติก จำนวน

เครื่องมือและอุปกรณ์

- 1. โครงเลื่อยมือ จำนวน 1 อัน
- 2. ใบเลื่อยมือขนาดฟัน 18 ฟันต่อ จำนวน 1 ใบ
- 3. ตะไบแบนหยาบขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 อัน
- 4. ตะไบท้องปลิงละเอียดขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน
- 5. ไม้บรรทัดเหล็ก 6 นิ้ว จานวน 1 อัน
- 6. เหล็กขีด จำนวน 1 อัน
- 7. ฉากเส้นผม จำนวน 1 แท่ง
- 8. แปรงทองเหลือง จำนวน 1 อัน

สร้างขึ้นงาน

ฆ้อนช่างทองขนาดเล็ก (Small Riveting Hammer)



รูปที่ 8 ฆ้อนช่างทอง และแบบพร้อมขนาด






สำหรับงานเลื่อย ตะไบ และงานช่างทั่วไป



1) Scan QR-Code 2 Go Online 3) Open web site







ขั้นตอนการทดลอง/ปฏิบัติการ

การออกแบบกำหนดขนาดหัวฆ้อนช่างท้องขนาดเล็ก





layout หัวฆ้อนตามแบบที่กำหนดลงบนเหล็กเหนียว layout ปลายหัวฆ้อนตามแบบที่กำหนดลงบนขึ้นงาน





การประกอบใบเลื้อย และวิธีเลื้อยตัดขึ้นงาน ว**ิธีการเลื้อย** ปลายหัวฆ้อน



วิธีการตะใบผิวหัวฆ้อน และการทำความสะอาดตะไบ



วิธีการใช้ฉากเส้นผม การลบคมชิ้นงาน และการเลื้อยตัดด้ามฆ้อนช่างทอง



แนะนำเครื่องเจาะ

เทคนิคการปรับตั้งความเร็ว การประกอบดอกสว่าน และการป้องกันอันตรายจากการเจาะ



วิธีการเจาะรูหัวฆ้อน Counter Boring วิธีการเจาะ Countersinking และการอ่านค่า Scale



การประกอบหัวฆ้อนช่างทอง

สรุปการนำไปใช้ประโยชน์