別紙1

別紙1				
事例No.	製品名 メーカーまたは販売会社 品番・型番等	出火年月	社告等 発表日	内容
1	オーブンレンジ 三洋電機株式会社 品番 EMO-CH	H25.1	H20.6.20	電源線とファストン端子のかしめ不良により接触部が過熱し出火する。
2	空気浄化機(空気清浄機) 株式会社オーム電機 型番AP-310H	H25.2	H23.2.1	電気回路の設計不良により、製品から発煙、発火する おそれがある。
3	オーブンレンジ 三洋電機株式会社 品番 EMO-CH	H25.4	H20.6.20	電源線とファストン端子のかしめ不良により接触部が過熱し出火する。
4	屋外軒下用電擊殺虫器 製造:三興電機株式会社 型式 WVS2251	H25.5	H19.9.18	高圧トランスの配線取り回し不良により出火する。
5	コードレスアイロン イー・ビー・アイ・株式会社 型式 SG-5888B	H25.7	H21.7.6	サーモスタットの不具合により、ヒータが過熱し出火する。
6	冷凍冷蔵庫 製造:LG電子株式会社 販売:日立アプライアンス株式会社 型式 WVS2251	H25.7	H20.12.17	コンデンサの不具合により、発熱、発火するおそれがあ る。
7	フリーアクセスフロア用コンセント 株式会社寺田電機製作所 型式: SBB70012N	H25.6	H25.5.22	コンセント取付部分の強度不足により、コンセントが脱落し、差し込みプラグが固定枠に触れ出火する
8	家庭用除加湿清浄機 ダイキン工業株式会社 品番 MCZ65K-W	H25.7	H24.2.3	湿気を吸着する除湿エレメントの表面に異物が付着すると、ヒータ部で過熱し出火する。
9	電気クッキングヒーター 日立アプライアンス株式会社 型式 HT-1250	H25.8	H19.7.3	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体、荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
10	電圧安定化装置 株式会社サン自動車工業 品番 HI0006	H25.8	H23.11.10	車両に取り付けられた製品の基板上でトラッキング現象 が発生し出火することがある。
11	屋外軒下用電擊殺虫器 製造:三興電機株式会社 型式 WVS2251	H25.8	H19.9.18	高圧トランスの配線取り回し不良により出火する。
12	冷蔵庫 シャープ株式会社 型式 SJ-WE23B	H25.9	H24.4.16	コンプレッサの始動リレーの破損により発熱し出火する。
13	全自動電気洗濯機 ハイアールジャパンセールス株式会社 型式 HSW-50S3	H25.10	H22.11.12	コンデンサの不具合により、発熱、発火するおそれがあ る。
14	天井埋込カセット型エアコン ダイキン工業株式会社 型式 FMYC100B2	H25.10	H16.10.18	室内機のドレンポンプの絶縁劣化により短絡し、発煙、 発火する。
15	冷蔵冷凍庫 シャープ株式会社 型式 SJ-EX447-H	H25.11	H24.4.16	コンプレッサの始動リレーの破損により発熱し出火する。
16	ガス衣類乾燥機 製造:ホワイトウェスティングハウス 販売:株式会社ツナシマ商事 型式 GLGQ642AS	H25.12	H16.12.15	ドラム後方の温風通気カバー内に、衣類から発生した 綿埃が堆積し、燃焼バーナにより着火し出火する。
17	自動車 ATRAS 日産自動車株式会社 型式 TKG-SZ2F24	H25.12	H25.12.13	ボディコントロールモジュール回路の不具合のため、方向指示器用のICが破損し、方向指示器が点灯し続け、基板上で発熱、出火する。