线缆综合测试仪 计量操作说明

一、电阻测试计量

- 1, 准备 0.1Ω 、 1Ω 、 10Ω 、 100Ω 、 $1k\Omega$ 、 $10k\Omega$ 、 $100k\Omega$ 、 $1M\Omega$ 的标准电阻, 精度 1%或更优。
- 2, 将 0.1Ω 电阻通过测试夹接到设备面板 D+S+和 D-S-。
- 3, 进入计量界面, 点电阻测试计量, 设备会显示测到的阻值。
- 4, 依次更换 1Ω 、 10Ω 、 100Ω 、 $1k\Omega$ 、 $10K\Omega$ 、 $100K\Omega$ 、 $1M\Omega$ 电阻,重复步骤 3。

二、高压电源计量

- 1, 准备量程 0~500V 以上电压表。
- 2, 将电压表接到设备面板 D+和 D-。
- 3, 进入计量界面, 点高压电源计量, 输入电压值 100V 并确定, 设备会输出相应电压。
- 4, 依次重新输入 200V、300V、400V、500V 电压, 重复步骤 3。

三、绝缘电阻测试计量

- **1**,准备 100K Ω 、1M Ω 、10M Ω 、100M Ω 、1G Ω 的标准高压电阻,耐压 600V 以上,功率 5W 以上,精度 1%或更优。
- 2, 将 100KΩ 电阻通过测试夹接到设备面板 D+S+和 D-S-。
- 3, 进入计量界面, 点绝缘电阻测试计量, 设备会显示测到的阻值。
- 4, 依次更换 $1M\Omega$ 、 $10M\Omega$ 、 $100M\Omega$ 、 $1G\Omega$ 电阻,重复步骤 3。