Programmazione CNC

Tipologia di lavorazione

- **Tornitura**: asse *Z* coassiale all'asse di rotazione, asse *X* su cui effettuare avvicinamento/allontanamento del mandrino.
- **Fresatura**: assi X e Y per muoversi sul piano ed asse Z su cui effettuare avvicinamento/allontanamento del mandrino per lavorazione.

Formato grammatica ISO

```
[numero di riga] [info geometriche] [info tecnologiche]
```

Tipologia degli indirizzi

- **Modali**: rimangono attivi finché non vengono sostituiti da un altro indirizzo corrispondente.
- **Non modali**: rimangono attivi nel blocco.

Funzione N

Identifica un blocco, necessariamente in ordine crescente, eventualmente non contiguo.

```
Esempio N10 [comandi sulla riga]
```

Funzione G

Funzione preparatoria, predispone all'esecuzione delle istruzioni che seguono (modale).

Setup coordinate/quote

- G90
 - o in *fresatura*: coordinate assolute (rispetto al riferimento zero)
 - o in tornitura: coordinate assolute associate a quote diametrali
- G91
 - o in *fresatura*: coordinate relative (rispetto alla precedente coordinata)
 - o in *tornitura*: coordinate relative sono associate a quote <u>radiali</u> (dimezzare tutte le quote diametrali)

<u>N.B.</u> Quando si usano le coordinate relative, specificare il punto di partenza tramite coordinate assolute.

Tipologia di movimento (spostamento/lavorazione)

- G00: movimento veloce dell'utensile non in lavorazione con velocità F
- G01: movimento dell'utensile durante la lavorazione con velocità S (interpolazione lineare tra il punto prima ed il punto dopo, attenzione a spostamento iniziale e finale per evitare di toccare il pezzo durante lo spostamento veloce)

Esempio N10 G00 X10 Y20 Z1

Realizzazione di semicirconferenze (interpolazione circolare)

- G02: interpolazione circolare oraria
- G03: interpolazione circolare antioraria

```
<u>Sintassi</u> [G02/G03] [coord. punto finale] [coord. centro]

<u>Esempio</u> N10 G02 X50 Y20 Z1 I10 J10 K1
```

ATTENZIONE con tornio in quote radiali, anche punto finale e centro vanno in radiali

Compensazione raggio utensile

- G40: compensazione utensile disabilitata
- **G41**: compensazione utensile sinistra (lavoro a sinistra)
- G42: compensazione utensile destra (lavoro a destra)

Informazioni tecnologiche

Funzione F (velocità di avanzamento in G00)

- G94: [mm/minuto] (default)
- G95: [mm/giro]

Funzione S (velocità di taglio in G01)

- G96: [m/minuto]
- G97: [giri/minuto] (default)

Scelta tool da utilizzare e configurazione

Viene selezionato il tool da utilizzare e la configurazione in cui usarlo.

<u>Sintassi</u> T [posizione utensile] [numero di configurazione]

Configurazioni ausiliarie

- M00: stop programma
- M03: rotazione oraria del mandrino
- M04: rotazione antioraria del mandrino
- M05: arresto mandrino (quando cambio tool e alla fine del programma)
- M06: <u>cambio utensile</u> (prima di cambiare tool mi sposto rapido e spengo mandrino)
- M08: attiva lubrorefrigerante (da attivare all'inizio della lavorazione)
- M09: esclusione lubrorefrigerante (da disattivare alla fine della lavorazione)
- M72: blocco contropunta
- M10: blocco del pezzo
- M11: sblocco del pezzo
- M60: cambio barra
- M30: fine del programma (ultimo comando)

N.B. Le istruzioni M possono far parte di un blocco a sé stante o unite ad istruzioni G e T. Se le istruzioni M sono inserite sulla stessa riga con istruzioni di movimento (G00 e G01), esse vengono attivate **prima** del movimento. Al massimo **3** istruzioni M nello stesso blocco.

Tipica intestazione

Tipica modalità di inizializzazione

N10	G90	G40	coord. assolute, compensazione utensile disab.
	G94	F200	velocità di avanzamento F in mm/min (default)
	G97	S100	velocità di taglio S in giri/min (default)
	M06	T0101 M03 M08	selezione tool 01 conf. 01, rotaz. oraria mandr., lub
N20	G00	X30 Y50	spostamento veloce al punto di inizio (occhio Z)

Tipica modalità di terminazione

spostamen	Υ0	X0	G00	N30
stop lub, ro	м30	M09	M05	N40

spostamento veloce al punto di riposo (occhio Z) stop lub, rotazione e termine programma