



HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE

Mill Operators Manual 96-8010 RevAN Spanish April 2012

- This content is for illustrative purposes.
- Historic machine Service Manuals are posted here to provide information for Haas machine owners.
- Publications are intended for use only with machines built at the time of original publication.
- As machine designs change the content of these publications can become obsolete.
- You should not do mechanical or electrical machine repairs or service procedures unless you are qualified and knowledgeable about the processes.
- Only authorized personnel with the proper training and certification should do many repair procedures.

**WARNING: Some mechanical and electrical service procedures can be extremely dangerous or life-threatening.
Know your skill level and abilities.**

All information herein is provided as a courtesy for Haas machine owners for reference and illustrative purposes only. Haas Automation cannot be held responsible for repairs you perform. Only those services and repairs that are provided by authorized Haas Factory Outlet distributors are guaranteed.

Only an authorized Haas Factory Outlet distributor should service or repair a Haas machine that is protected by the original factory warranty. Servicing by any other party automatically voids the factory warranty.



Fresadora - Manual do operador

96-PT8000 rev AN Abril 2012

Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030, USA | HaasCNC.com



Haas AUTOMATION, INC.
CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA

Abrange o equipamento CNC da Haas Automation, Inc.

Efectivo desde 01de Setembro de 2010

A Haas Automation Inc. ("Haas" ou "Fabricante") fornece uma garantia limitada para todos os centros de rotação, máquinas rotativas e fresadoras novos (em conjunto, "Máquinas CNC") e aos seus componentes ("Componentes") (excepto aqueles indicados abaixo sob o título Limites e Exclusões da Garantia) fabricados e vendidos pela Haas ou pelos seus distribuidores autorizados conforme o previsto neste Certificado. A garantia prevista neste certificado é uma garantia limitada e a única garantia do fabricante, sendo sujeita aos termos e condições deste certificado.

Cobertura Limitada de Garantia

Cada Máquina CNC e os seus componentes (em conjunto, "Produtos Haas") são garantidos pelo fabricante contra defeitos de material e mão-de-obra. Esta garantia é apenas fornecida ao comprador final e utilizador final para a máquina CNC (o "cliente"). O período desta garantia limitada é de um (1) ano. O período de garantia inicia-se a partir da data de entrega da máquina CNC nas instalações do cliente. O cliente poderá adquirir uma extensão do período de garantia à Haas ou a um distribuidor autorizado (extensão de garantia).

Reparação ou Substituição Apenas:

A única responsabilidade do fabricante e recurso exclusivo do cliente, com respeito a quaisquer e todos os produtos da Haas devem estar limitados à reparação ou substituição, a critério do fabricante, do produto defeituoso da Haas sob esta garantia.

Exoneração de Garantia

Esta garantia é a única fornecida pelo fabricante e substitui todas as outras, independentemente do género ou natureza, expresso ou implícita, escrita ou oral, incluindo, mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de mercado, garantia implícita de conformidade para uma utilização específica ou qualquer outra garantia de qualidade, desempenho ou não-infracção. Todas as outras garantias, de qualquer género, são exoneradas pelo fabricante e prescindidas pelo cliente.

Limites e Exclusões da Garantia

Os componentes sujeitos a desgaste temporal ou durante a utilização normal, incluindo mas não se limitando a, a pintura, acabamento e condição das janelas, lâmpadas, vedantes, sistema de remoção de aparas, etc. são excluídos desta garantia. Para manter esta garantia os procedimentos de manutenção especificados pela fábrica devem ser cumpridos e registados. Esta garantia é nula se o fabricante determinar que (i) qualquer produto Haas foi sujeito a mau manuseio, má utilização, abuso, negligência, acidente, instalação incorrecta, manutenção inadequada, armazenamento indevido, operação ou aplicação indevida, (ii) qualquer produto Haas foi indevidamente reparado ou mantido pelo cliente, um técnico de manutenção não autorizado ou qualquer outra parte não autorizada, (iii) o cliente ou qualquer indivíduo que tente efectuar qualquer modificação a qualquer produto Haas sem o consentimento escrito do fabricante e/ou (iv) qualquer produto Haas utilizado para uso não comercial (tal como uso pessoal ou doméstico). Esta garantia não cobre danos ou defeitos provenientes de influência externa ou por matérias para além do controlo razoável do fabricante, incluindo mas não se limitando a, roubo, vandalismo, incêndio, condições climatéricas (tais como chuva, inundações, vento, trovoadas ou terramoto) ou actos bélicos ou de terrorismo.

Sem limitar a generalidade de quaisquer exclusões ou limitações descritas neste certificado, esta garantia não inclui qualquer garantia em que a máquina ou componentes obedeçam às especificações de produção do cliente ou a outros requisitos, ou que o funcionamento da máquina e componentes seja ininterrupto ou livres de erros. O fabricante não se responsabiliza no que respeita à utilização da máquina ou componentes por qualquer pessoa, e o fabricante não deve ser responsabilizado por qualquer falha de concepção, produção, funcionamento, desempenho ou outro da máquina ou componentes para além da reparação ou substituição do mesmo como ficou estabelecido na garantia limitada acima.



Limitação da Responsabilidade e Danos

O fabricante não será responsável perante o cliente ou outra pessoa por qualquer compensação, incidente, consequência, punição, especial, ou outro, seja por acção em contrato, acto ilícito ou outra teoria equitativa ou equitativa decorrente ou relacionada com qualquer produto da Haas, outros produtos ou serviços prestados pelo fabricante ou distribuidor autorizado, técnico de serviço ou outro representante autorizado do fabricante (colectivamente, "representante autorizado"), ou a falha de peças ou produtos feita através da utilização de qualquer produto da Haas, mesmo se o fabricante ou qualquer representante autorizado tenha sido alertado quanto à possibilidade de tais danos, cujo dano ou reclamação inclui, mas não estando limitado a, perda de lucros, perda de dados, perda de produtos, perda de receita, perda de utilização, custo de descida de tempo, boa vontade do negócio, qualquer dano no equipamento, instalações ou propriedade de qualquer pessoa e qualquer dano que possa ter sido causado por um mau funcionamento de qualquer produto da Haas. Todos estes danos e reclamações são exonerados pelo fabricante e abdicados pelo cliente. A única responsabilidade do fabricante é recurso exclusivo do cliente, para danos e reclamações por qualquer motivo, devem estar limitados à reparação ou substituição, a critério do fabricante, do produto defeituoso da Haas como disponibilizado nesta garantia.

O cliente aceita as limitações e restrições prescritas neste certificado, incluindo mas não se limitando a, restrição por direito de recuperação de danos, proveniente do contrato com o fabricante ou com o representante autorizado. O cliente entende e aceita que o preço do equipamento seria superior o fabricante fosse responsabilizado por danos ou reclamações para além da abrangência desta garantia.

Contrato Total

Este Certificado sobreponde a qualquer e a todo o contrato, acordo, representação ou garantias, tanto orais como escritos, entre as partes ou pelo fabricante no que respeita ao âmbito deste certificado, e contém todos os contratos e acordos entre as partes no que respeita ao âmbito. Pelo presente o fabricante rejeita expressamente quaisquer outros contratos, promessas, representações ou garantias, quer orais ou escritos, que sejam adicionais ou inconsistentes com qualquer cláusula ou termos deste certificado. Nenhum termo ou cláusula prescrita neste certificado pode ser modificada nem alterada excepto por contrato escrito assinado por ambas as partes. Não obstante o que se segue, o fabricante irá honrar a Extensão da Garantia apenas pela extensão do período de garantia aplicável.

Portabilidade

Esta garantia é transferível do utilizador final original para outra parte se a máquina for vendida por via privada antes do final do período de garantia e desde que seja efectuada comunicação escrita ao fabricante e que esta garantia não seja nula no momento da transferência. O transferente desta garantia estará sujeito a todos os termos e cláusulas deste certificado.

Esta garantia será imputável pelas leis do Estado da Califórnia sem aplicação de regras de conflitos de leis. Toda e qualquer disputa decorrente desta garantia será resolvida num tribunal de competência jurisdicional localizado no Condado de Ventura, Condado de Los Angeles ou Condado de Orange, Califórnia. Qualquer termo ou disposição deste certificado que seja inválido ou não aplicável em qualquer situação ou jurisdição não afectará a validade ou aplicabilidade dos restantes termos e cláusulas aqui presentes ou a validade ou aplicabilidade do termo ou disposição quebrado em qualquer outra situação ou jurisdição.



Registo da Garantia

Consulte o manual de instruções primeiro se tiver algum problema com a máquina. Se isto não resolver o problema, contacte o distribuidor Haas autorizado. Como último recurso, telefone directamente para a Haas para o número indicado abaixo.

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road
Oxnard, California 93030-8933 EUA
Telefone: (805) 278-1800
FAX: (805) 278-8561

Para registar o utilizador final desta máquina para actualizações e boletins de segurança do produto, necessitamos da entrega imediata do registo da máquina. Preencha completamente e envie por correio para o endereço acima ao cuidado de (VF-1, GR-510, VF-6, etc. — o que for aplicável) REGISTRATIONS. Inclua uma cópia da factura para validar a data de garantia e para cobrir quaisquer opções adicionais que possa ter adquirido.

Nome da empresa: _____ **Nome de Contacto:** _____

Morada: _____

Revendedor: _____ **Data de Instalação:** _____ / _____ / _____

Modelo N.^º: _____ **Número de Série:** _____

Telefone: (_____) _____ **FAX:** (_____) _____

O equipamento contém uma função predefinida para desligar automaticamente que faz com que o equipamento cesse o funcionamento automaticamente após 800 horas de utilização. Esta função protege o comprador contra roubo. A utilização não autorizada da máquina é mantida para um mínimo uma vez que a máquina parará os programas em execução depois do tempo concedido ter sido ultrapassado. O funcionamento pode ser resumido através da utilização do código de acesso; contacte o seu agente para que lhe forneça os códigos.



Procedimento de satisfação do cliente

Caro Cliente,

A sua satisfação total e benevolência são da maior importância tanto para a Haas Automation, Inc. como para o distribuidor Haas onde adquiriu o seu equipamento. Habitualmente quaisquer reclamações que possa ter acerca da venda ou do funcionamento do equipamento serão prontamente resolvidas pelo distribuidor.

No entanto, se não ficar satisfeito com a solução das reclamações e após o ter apresentado directamente a um membro da equipa de gestão de revendedores, ao Director Geral ou ao proprietário da empresa revendedora, proceda da seguinte forma: Contacte o Haas Automation's Customer Service Center telefonando para 800-331-6746 e peça para ligar ao Customer Service Department. Tenha a seguinte informação disponível quando nos telefonar, para podermos resolver os seus problemas o mais rápido possível:

- Nome, nome de empresa, endereço e número de telefone
- Modelo da máquina e número de série
- Nome do revendedor e o nome do último contacto com o revendedor
- Natureza da reclamação

Se desejar escrever à Haas Automation, utilize este endereço:

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road
Oxnard, CA 93030

Att: Customer Satisfaction Manager

endereço de correio electrónico: Service@HaasCNC.com

Assim que contactar o Haas Automation Customer Service Center evidaremos todos os esforços para trabalhar directamente consigo e com o seu distribuidor para resolvemos rapidamente os seus problemas. Na Haas Automation sabemos que um bom relacionamento entre cliente-distribuidor-fabricante ajudarão ao sucesso continuado para todos os envolvidos.

Comentários do cliente

Se tiver algum problema ou questão no que respeita o Manual do Operador da Haas, contacte-nos pelo e-mail, pubs@haascnc.com. Ficamos a aguardar qualquer sugestão que possa ter.

A Informação presente neste manual é frequentemente actualizada. As últimas actualizações e outra informação útil estão disponíveis online como download gratuito em formato PDF. Vá até www.haascnc.com e clique em "Actualizações de Manuais" no menu "Recursos do Proprietário" na parte inferior da página.

Para mais ajuda e dicas visite-nos na página:



atyourservice.haascnc.com

Ao Seu Serviço: A Resposta Oficial da Haas e Blog Informativo



www.facebook.com/HaasAutomationInc

Haas Automation no Facebook



www.twitter.com/Haas_Automation

Siga-nos no Twitter



<https://www.linkedin.com/company/haas-automation>

Haas Automation no LinkedIn



www.youtube.com/user/haasautomation

Vídeos e informação



<http://www.flickr.com/photos/haasautomation>

Fotografias e informação



Declaração de Conformidade

Produto: Centros de Fresagem CNC (Vertical e Horizontal)
*Incluindo todas as opções instaladas em fábrica ou campo
instaladas por um Outlet de Fábrica Haas certificado (HFO)

Fabricado Por: Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 805-278-1800

Declaramos, em exclusiva responsabilidade, que os produtos acima listados, aos quais esta declaração se refere, cumprem com as regulamentações de acordo com o definido na diretiva CE para Centros de Maquinaria:

- Diretiva de Maquinaria 2006/42/EC
- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/EC
- Diretiva de Baixa Potência 2006/95/EC
- Normas Adicionais:
 - EN 60204-1:2006/A1:2009
 - EN 614-1:2006+A1:2009
 - EN 894-1:1997+A1:2008
 - EN 13849-1:2008/AC:2009
 - EN 14121-1:2007

RoHS: CONFORME por Isenção por documentação do produtor. Isento por:

- a) Ferramenta industrial fixa de larga escala
- b) Sistemas de monitorização e controlo
- c) Chumbo como elemento de liga em aço, alumínio e cobre

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico:

Patrick Goris

Morada: Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Bélgica

EUA: A Haas Automation certifica que esta máquina está em conformidade com as normas de concepção e fabrico OSHA e ANSI listadas abaixo. O funcionamento desta máquina estará em conformidade com as normas enumeradas abaixo apenas enquanto o proprietário e o operador continuarem a seguir os requisitos de operação, manutenção e formação destas normas.

OSHA 1910.212 - Requisitos Gerais para Todas as Máquinas

ANSI B11.5-1984 (R1994) Tornos

ANSI B11.19-2003 Critérios de Desempenho para Salvaguarda

ANSI B11.22-2002 Requisitos de Segurança para Centros Rotativos e Máquinas Rotativas Automáticas Controladas Numericamente

ANSI B11.TR3-2000 Avaliação de Risco e Redução de Risco - Uma Directriz para Estimar, Avaliar e Reduzir Riscos Associados com Ferramentas da Máquina



CANADÁ: Como fabricantes do equipamento original declaramos que os produtos listados cumprem com a regulamentação de acordo com o definido na Secção 7 das Revisões de Saúde e Segurança do Pré-Arranque da Regulamentação 851 das Regulamentações de Saúde e Segurança Ocupacional para Estabelecimentos Industriais para disposições e normas de vigilância de máquinas.

Além disso, este documento cumpre o aviso prévio, por escrito, na isenção de inspecção Pré-Arranque para a maquinaria listada de acordo com o definido nas Directrizes de Saúde e Segurança de Ontário, Directrizes PSR com data de abril de 2001. A Directriz PSR permite notificar por escrito a partir do fabricante do equipamento original para conformidade com as normas aplicáveis como aceitáveis para a Revisão de Saúde e Segurança Pré-Arranque.



Todas as máquinas de ferramentas CNC da Haas têm a marca Listada ETL, certificando que estão conformes com a Norma de Electricidade NFPA 79 para a Maquinaria Industrial e a equivalente canadense, CAN/CSA C22.2 N.º 73. As marcas listadas ETL e cETL foram atribuídas a produtos que passaram com sucesso nos testes da Intertek Testing Services (ITS), uma alternativa aos Underwriters' Laboratories.




A certificação ISO 9001:2008 da ISA, Inc. (um agente de registo da ISO) serve como uma avaliação imparcial do sistema de gestão de qualidade da Haas Automation. Este sucesso reafirma a conformidade da Haas Automation com os padrões definidos pela Organização Internacional de Normalização e confirma o compromisso da Haas em responder às necessidades e exigências dos seus clientes no mercado global.



SEGURANÇA

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA HAAS PENSE NA SEGURANÇA!



NÃO FIQUE PRESO NO SEU TRABALHO

Todas as máquinas fresadoras apresentam riscos relacionados com as peças rotativas, cintas e roldanas, electricidade de alta tensão, ruídos e ar comprimido. Ao utilizar máquinas CNC e respectivos componentes, deve sempre seguir as precauções de segurança, de modo a reduzir o risco de ferimentos pessoais e danos mecânicos.

Importante — Esta máquina deve ser apenas operada por pessoal devidamente formado, de acordo com o Manual do Operador, os autocolantes de segurança, os procedimentos e instruções de segurança para operação segura da máquina.

Especificações e Limites de Utilização Geral do Produto

Ambiental (utilização apenas no interior)*		
	Mínimo	Máximo
Temperatura de Funcionamento	5°C (41°F)	50°C (122°F)
Temperatura de Armazenamento	-20°C (-4°F)	70°C (158°F)
Humidade Ambiente	20% relativa, sem condensação	90% relativa, sem condensação
Altitude	Nível do Mar	6000 pés (1829 m)

Ruído		
	Mínimo	Máximo**
Emitido a partir de todas as áreas da máquina durante a utilização numa posição típica do operador	Superior a 70 dB	Superior a 85 dB

* Não opere a máquina em atmosferas explosivas (vapores explosivos e / ou partículas)

** Tome precauções para evitar danos na audição do ruído da máquina/maquinaria. Use proteção auditiva, altere a aplicação de corte (ferramentas, velocidade do fuso, velocidade do eixo, fixação, caminho programado) para reduzir o ruído e / ou restringir o acesso à área da máquina durante o corte.



LER ANTES DE OPERAR ESTA MÁQUINA:

- ◆ Somente o pessoal autorizado deverá trabalhar nesta máquina. A presença de pessoal não qualificado representa um perigo para o pessoal e para a máquina e a operação inadequada anula os termos da garantia.
- ◆ Verifique a existência de peças e ferramentas danificadas antes de operar a máquina. Qualquer peça ou ferramenta danificada deve ser correctamente reparada ou substituída por pessoal autorizado. Não operar a máquina se qualquer componente apresentar sinais de funcionamento incorrecto. Contacte o supervisor da oficina.
- ◆ Utilizar protecção visual e auditiva adequada durante a operação da máquina. É recomendada a utilização de óculos de segurança contra impactos aprovados pela ANSI e protecção auditiva aprovada pela OSHA, de modo a reduzir os riscos de lesões visuais e perda de audição.
- ◆ Não operar a máquina sem que as portas estejam fechadas e os bloqueios internos funcionem correctamente. As ferramentas de corte rotativas podem provocar lesões graves. Durante a execução de um programa, a bancada da fresa e a cabeça do veio podem movimentar-se rapidamente a qualquer momento e em qualquer direcção.
- ◆ O botão de Paragem de Emergência é o interruptor grande, circular, vermelho localizado no Painel de Controlo. Premir o botão de Paragem de emergência pára instantaneamente todos os movimentos da máquina, os servo-motores, o comutador de ferramentas e a bomba de refrigeração. Utilize o botão de Paragem de emergência apenas em situações de emergência, de modo a evitar parar abruptamente a máquina.
- ◆ O painel eléctrico deve ser fechado e a chave e trincos no compartimento de controlo devem ser sempre trancados, excepto durante as tarefas de instalação e reparação. Durante essas tarefas, apenas electricistas qualificados deverão ter acesso ao painel. Quando o disjuntor principal está ligado, existe uma saída de alta tensão do painel eléctrico (incluindo placas de circuitos e circuitos lógicos) e alguns componentes funcionam a altas temperaturas. Por conseguinte, deve ser exercido um extremo cuidado. Após a instalação da máquina, o compartimento deve ser trancado e a chave deve ser disponibilizada apenas ao pessoal de serviço qualificado.
- ◆ NÃO modificar ou de qualquer forma alterar este equipamento. Caso sejam necessárias modificações, todos os pedidos deverão ser processados pela Haas Automation, Inc. Qualquer modificação ou alteração de qualquer Centro de Fresagem ou de Torno Haas poderá conduzir a ferimentos pessoais e/ou danos da máquina e anular os termos da garantia.
- ◆ Consulte os códigos e regras de segurança locais antes de operar a máquina. Contacte o seu agente sempre que necessitar de endereçar questões de segurança.
- ◆ É da responsabilidade do proprietário da oficina certificar-se de que todas as pessoas envolvidas na instalação e operação da máquina conhecem devidamente as instruções de instalação, operação e segurança, fornecidas com a máquina, ANTES de realizarem qualquer tipo de trabalho. A principal responsabilidade pela segurança é do proprietário da oficina e dos indivíduos que trabalham com a máquina.
- ◆ **A máquina é controlada automaticamente e pode iniciar a operação a qualquer momento.**
 - ◆ Esta máquina pode provocar lesões graves.
 - ◆ Não operar a máquina com a porta aberta.
 - ◆ Evitar entrar no compartimento da máquina.
 - ◆ Não operar a máquina sem a formação adequada.
 - ◆ Utilizar sempre óculos de protecção.
 - ◆ Nunca colocar as mãos no veio da ferramenta e premir ATC FWD, ATC REV, NEXT TOOL ou provocar a mudança de ciclo da máquina. O comutador da ferramenta mover-se-á e esmagará a sua mão.



- ◆ Para evitar danos no comutador de ferramentas, certifique-se de que as ferramentas estão correctamente alinhadas com um olhais de comando do veio ao carregar as ferramentas.
- ◆ A corrente eléctrica deve cumprir as especificações neste manual. Tentar alimentar a máquina a partir de qualquer outra fonte pode provocar graves danos materiais e anular os termos da garantia.
- ◆ Não premir ARRANQUE/REINICIAR no painel de controlo sem que a instalação esteja concluída.
- ◆ Não tentar operar a máquina sem que tenham sido concluídas todas as instruções de instalação.
- ◆ Nunca efectuar manutenção na máquina com a corrente eléctrica ligada.
- ◆ As peças afixadas de forma incorrecta, a altas velocidades, podem perfurar a porta de segurança. Não é seguro rodar peças de grandes dimensões ou afixadas marginalmente.
- ◆ As janelas devem ser substituídas caso se encontrem danificadas ou muito riscadas - Substituir imediatamente as janelas riscadas.
- ◆ Não processar matérias-primas tóxicas ou inflamáveis. Podem estar presentes fumos mortais. Consultar o fabricante acerca do manuseamento seguro de produtos de matérias-primas antes do processamento.
- ◆ O cabeçote do fuso cair sem aviso. O pessoal deve evitar a área directamente sob o cabeçote do fuso.
- ◆ Do not reset a circuit breaker until the reason for the fault is investigated. Apenas pessoal de serviço treinado pela Haas deve resolver o problema e reparar o equipamento.
- ◆ Siga estas instruções para efectuar trabalhos na máquina:

Operação normal - Mantenha a porta fechada e os resguardos instalados, enquanto a máquina estiver a operar.

Carregamento e descarregamento de peças - O operador abre a porta ou resguardo, termina a tarefa e fecha a porta ou resguardo antes de pressionar início de ciclo (arranque de movimento automático)

Carregamento ou descarregamento de ferramenta - O operador entra na área da máquina para carregar ou descarregar ferramentas. Sai completamente da área antes do comando de movimento automático ser executado (por exemplo, próxima ferramenta, ATC/Torre FRENTE/REV).

Configuração de trabalho de maquinção - Pressione paragem de emergência antes de adicionar ou remover acessórios de maquinção.

Limpeza / Manutenção de Máquina - Pressione paragem de emergência ou corte de alimentação antes na máquina antes de entrar no compartimento.

Não entre nunca na área de maquinção quando a máquina estiver em movimento; podem ocorrer lesões graves ou morte.

Funcionamento sem Vigilância

As máquinas da Haas CNC completamente isoladas são concebidas para funcionar sem vigilância; no entanto, o processo de maquinção pode não ser seguro para operar sem controlo.

É responsabilidade do proprietário da oficina definir as máquinas de forma segura e usar as melhores práticas em técnicas de maquinção, também é sua responsabilidade gerir o desenrolar destes métodos. O processo de maquinção deve ser controlado para evitar danos se ocorrer uma situação perigosa.

Por exemplo, se existir o risco de incêndio devido a material maquinado, então deve ser instalado um sistema de supressão de incêndio adequado para reduzir o risco de lesão de pessoal, equipamento e edifícios. Deve ser contactado um especialista adequado para instalar ferramentas de controlo antes das máquinas serem deixadas a trabalhar sem vigilância.

É especialmente importante seleccionar equipamento de controlo que possa imediatamente desempenhar uma acção adequada sem intervenção humana para evitar um acidente, no caso de ser detectado um problema.



MODO DE DEFINIÇÃO

Todos as fresadoras Haas estão equipadas com um bloqueio na porta do operador e uma tecla no lado do anexo de controlo para bloquear e desbloquear o Modo de Definição. Geralmente, o estado de bloquear/desbloquear do Modo de Definição afecta o modo da máquina funcionar quando as portas são abertas.

Esta função substitui as seguintes definições e parâmetros dentro do controlo:

- Definição 51, Substituição de Interruptor de Suspensão da Porta
- Parâmetro 57 parcela 7, Circuito de Segurança
- Parâmetro 57 parcela 31, Paragem Porta Sp
- Parâmetro 586, Abertura Máx. Porta Sp RPM.

O modo de definição deve estar bloqueado (o interruptor na vertipal, posição bloqueada) na maioria das vezes. No modo bloqueado, as portas do compartimento estão fechadas e bloqueadas durante a execução de um programa CNC, rotação do fuso ou movimento do eixo. As portas desbloqueiam automaticamente quando a máquina não está em ciclo. A maioria das funções da máquina estão indisponíveis com a porta aberta.

Quando desbloqueada, o modo de definição permite que um maquinista com mais experiência aceda à máquina para definir trabalhos. Neste modo, o comportamento da máquina depende se as portas estão abertas ou fechadas. Com a porta fechada no modo de definição, abrir as portas fará parar o movimento e reduzir a velocidade do fuso. A máquina permitirá diversas funções no modo de definição com as portas abertas, habitualmente a velocidade reduzida. Os quadros que se seguem sumariam os modos e funções permitidos.

NÃO TENTE ULTRAPASSAR FUNÇÕES DE SEGURANÇA. AO FAZÊ-LO TORNARÁ A MÁQUINA INSEGURA E ANULA A GARANTIA.

Células do Robô

Uma máquina numa célula de robô pode funcionar, sem restrições, com a porta aberta enquanto estiver no modo Bloquear/Executar.


Este estado de porta aberta só é permitido a um robô que esteja em comunicação com a máquina CNC. Habitualmente um interface entre o robô e a máquina CNC confere segurança a ambas as máquinas.

O integrante robô-célula estará apto para testar as condições de abertura da porta na máquina CNC e para assegurar a segurança da célula do robô.



Comportamento da Máquina com a Porta Aberta

FUNÇÃO DA MÁQUINA	BLO-QUEADO	DESBLO-QUEADO
Máximo Rápido	Não permitido	25%
Arranque do Ciclo	Não permitido, sem movimento da máquina ou execução de programa.	Com o botão Início de Ciclo premido, o movimento da máquina é iniciado, desde que a velocidade do fuso comandado não exceda as 750 RPM.
Fuso CW/CCW	Sim, mas o utilizador deve pressionar e manter pressionado o botão CW/CCW e o máximo de 750 RPM.	Sim, mas um máximo de 750 RPM.
Mudança de Ferramenta	Não permitido	Não permitido
Função Próxima Ferramenta	Não permitido	Permitido com o botão Próxima Ferramenta premido e mantido.
Abertura de portas enquanto o programa está em execução	Não permitido A porta está bloqueada.	Sim, mas o movimento do eixo irá parar e o fuso abrandará para um máximo de 750 RPM para as fresadoras e as 50 RPM para os tornos.
Movimento do condutor	Não permitido	Sim, mas o utilizador deve premir e manter o botão do condutor.



	100%	Prima e Mantenha / 750 RPM
	100%	750 RPM



	100%	0%
	25%	25%

	100%	
	100%	



UTILIZAÇÕES E DIRECTRIZES PARA O FUNCIONAMENTO SEGURO DA MÁQUINA

Todas as máquinas fresadoras apresentam riscos relacionados com as peças rotativas de corte, cintas e roldanas, electricidade de alta tensão, ruídos e ar comprimido. Ao utilizar máquinas fresadoras e respectivos componentes, deve sempre seguir as precauções de segurança, de modo a reduzir o risco de ferimentos pessoais e danos mecânicos. **LER TODOS OS AVISOS, PRECAUÇÕES E INSTRUÇÕES ADEQUADOS ANTES DE OPERAR ESTA MÁQUINA.**


MODIFICAÇÕES À MÁQUINA

NÃO modificar ou de qualquer forma alterar este equipamento. Caso sejam necessárias modificações, todos os pedidos deverão ser processados pela Haas Automation, Inc. Qualquer modificação ou alteração de qualquer centro de fresagem Haas poderá conduzir a ferimentos pessoais e/ou danos da máquina e anular os termos da garantia.

AUTOCOLANTES DE SEGURANÇA

Para ajudar a assegurar que os perigos da ferramenta CNC são rapidamente comunicados e entendidos, os autocolantes com símbolos de perigo são colocados nas Máquinas Haas em locais onde exista perigo. Se os autocolantes ficarem danificados ou desgastados, ou se forem necessários autocolantes adicionais para realçar um ponto de segurança particular, contacte o seu agente ou o representante da Haas. **Nunca altere ou remova qualquer autocolante ou símbolo de segurança.**

Cada perigo é definido e explicado no autocolante de segurança geral, localizado na parte da frente da máquina. Localizações particulares de perigos são marcadas com símbolos de aviso. Reveja e compreenda as quatro partes de cada aviso de segurança, explicadas abaixo, e familiarize-se com os símbolos nas páginas seguintes.





AUTOCOLANTES DE AVISO PARA FRESADORAS


PERIGO	
 Perigo de Electrocussão. Pode ocorrer morte por choque eléctrico. Desligue e desbloqueie a energia antes da manutenção.	 A Máquina Automática pode arrancar a qualquer momento. Podem ser provocadas lesões ou a morte por um operador sem formação. Leia e compreenda o manual do operador e os sinais de segurança antes de usar esta máquina.
 Risco de lesão física grave. A máquina não pode proteger das toxinas. Fluido de refrigeração, partículas finas, limalhas e fumos podem ser perigosos. Siga os dados e avisos específicos de segurança do material do fabricante.	 Risco de lesão corporal grave. O compartimento pode não parar todos os tipos de projétil. Faça um controlo duplo da definição do trabalho antes de quaisquer maquinárias. Siga sempre as práticas seguras da maquinaria. Não opere com portas ou janelas abertas ou com as proteções removidas.
 Risco de incêndio e explosão. A máquina não está concebida para resistir ou conter explosivos ou fogo. Não machine materiais explosivos, inflamáveis ou fluidos de refrigeração. Consulte os dados e avisos específicos de segurança do material do fabricante.	 Risco de lesão corporal. Cortes graves, abrasões e lesões físicas podem resultar de deslizes e quedas. Evite usar a máquina em áreas molhadas, húmidas ou pouco iluminadas.
 Podem ocorrer lesões severas. As peças móveis podem emaranhar, desviar e cortar. Ferramentas ou limalhas afiadas podem cortar a pele facilmente. Assegure-se de que a máquina não está em funcionamento automático antes de alcançar o interior.	 Risco de lesões visuais e auditivas. Detritos móveis em olhos sem proteção podem provocar perda da visão. Os níveis de ruído podem exceder 70 dBA. Devevem usar-se óculos de segurança e proteção auditiva quando estiver a operar ou estiver na área da máquina.
<p>As janelas de segurança podem tornar-se frágeis e perder a eficácia se expostas a refrigerantes e lubrificantes da máquina ao longo do tempo. Se houver sinais de descoloração, fissuras, forem encontradas fracturas, substitua-as imediatamente. As janelas de segurança devem ser substituídas a cada dois anos.</p>	
AVISO	
 Podem ocorrer lesões severas. As peças móveis podem emaranhar e desviar. Prenda sempre vestuário largo e cabelo comprido.	 Risco de lesão corporal grave. Siga as práticas seguras de fixação. As peças inadequadamente fixas podem ser projectadas com força fatal. Fixe com segurança as peças de trabalho e fixações.
 Perigo de impacto. Os componentes da máquina podem esmagar e cortar. Não manuseie nenhuma parte da máquina durante o funcionamento automático. Mantenha-se sempre afastado das peças móveis.	 As peças móveis podem esmagar. O comutador da ferramenta mover-se-á e esmagará a sua mão. Nunca coloque a sua mão no fuso e pressione ATC FWD, ATC REV, NEXT TOOL, ou provoque um ciclo de comutação da ferramenta.
<ul style="list-style-type: none"> ● Não permita que pessoas sem formação operem a máquina. ● Não altere ou modifique a máquina de qualquer forma. ● Não opere esta máquina com componentes desgastados ou danificados. ● Sem peças a utilizar pelo utilizador no interior. A máquina deve ser reparada ou mantida apenas por técnicos de manutenção autorizados. 	
AVISO	
 Manutenção do Depósito de Refrigeração Filtro da porta	<p>Limpar a película do filtro semanalmente. Retire a tampa do depósito de refrigeração e limpe qualquer sedimento de esteja dentro do depósito semanalmente.</p> <p>Não use água, resultará em dano por corrosão permanente. É necessário refrigerante inibidor de ferrugem.</p> <p>Não use líquidos tóxicos ou inflamáveis como refrigerante.</p>

© 2009 Haas Automation, Inc.

29-0769 Rev E



AUTOCOLANTES DE AVISO PARA TORNOS

PERIGO			
	<p>Perigo de Electrocussão. Pode ocorrer morte por choque eléctrico. Desligue e desbloqueie a energia antes da manutenção.</p>		<p>A Máquina Automática pode arrancar a qualquer momento. Podem ser provocadas lesões ou a morte por um operador sem formação. Leia e compreenda o manual do operador e os sinais de segurança antes de usar esta máquina.</p>
	<p>Risco de lesão física grave. A máquina não pode proteger das toxinas. Fluido de refrigeração, partículas finas, limalhas e fumos podem ser perigosos. Siga os dados e avisos específicos de segurança do material do fabricante.</p>		<p>Risco de lesão corporal grave. O compartimento pode não parar todos os tipos de projétil. Faça um controlo duplo da definição de trabalho antes de quaisquer maquinções. Siga sempre as práticas seguras da maquinção. Não opere com portas ou janelas abertas ou com as proteções removidas.</p>
	<p>Risco de incêndio e explosão. A máquina não está concebida para resistir ou conter explosivos ou fogo. Não use materiais explosivos, inflamáveis ou fluidos de refrigeração. Consulte os dados e avisos específicos de segurança do material do fabricante.</p>		<p>Risco de lesão corporal. Cortes graves, abrasões e lesões físicas podem resultar de deslizes e quedas. Evite usar a máquina em áreas molhadas, húmidas ou pouco iluminadas.</p>
	<p>Podem ocorrer lesões severas. As peças móveis podem emaranhar e desviar. Ferramentas e limalhas afiadas podem cortar a pele facilmente. Assegure-se de que a máquina não está em funcionamento automático antes de alcançar o interior.</p>		<p>Risco de lesões visuais e auditivas. Detritos móveis em olhos sem proteção podem provocar perda da visão. Os níveis de ruído podem exceder 70 dBA. Devem usar-se óculos de segurança e proteção auditiva quando estiver a operar ou estiver na área da máquina.</p>
<p>As janelas de segurança podem tornar-se frágeis e perder a eficácia se expostas a refrigerantes e lubrificantes da máquina ao longo do tempo. Se houver sinais de descoloração, fissuras, forem encontradas fracturas, substitua-as imediatamente. As janelas de segurança devem ser substituídas a cada dois anos.</p>			
AVISO			
	<p>Podem ocorrer lesões severas. As peças móveis podem emaranhar e desviar. Prenda sempre vestuário largo e cabelo comprido.</p>		<p>Risco de lesão corporal grave e perigo de impacto. Uma barra não apoiada pode cair com resultados mortais. Não prolongue a bigorna de barra do tubo de tração sem o suporte adequado. Não aplique forças de maquinção excessivas, pois fazendo-o pode retirar a barra do suporte. Não permita impulsos do carrinho ou ferramenta no descanso ou contra-ponto; a peça pode ficar solta. Não aperte excessivamente o descanso.</p>
	<p>Risco de lesão corporal grave. As peças inadequadamente fixas podem ser projectadas com força fatal. Uma RPM alta reduz a força de fixação da bucha. Não use a máquina usando uma definição insegura ou excede a RPM da bucha.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Não permita que pessoas sem formação operem a máquina. • Acesso restrito para abrir tornos de estrutura aberta. • Utilize o descanso ou o contra-ponto para apoiar barras longas e siga sempre as práticas de maquinção. • Não altere ou modifique a máquina de qualquer forma. • Não opere esta máquina com componentes desgastados ou danificados. • A máquina deve ser reparada ou mantida apenas por técnicos autorizados.
	<p>As partes móveis podem cortar. Ferramentas podem cortar a pele com facilidade. Não manuseie nenhuma parte da máquina durante o funcionamento automático. Não toque em peças de trabalho rotativas.</p>		
AVISO			
Filtro da Porta 	<p>Limpar a película do filtro semanalmente. Retire a tampa do depósito de refrigeração e limpe qualquer sedimento de esteja dentro do depósito semanalmente.</p>	Ranhura da Sustentação da Bomba 	<p>Não use água, resultará em dano por corrosão permanente. É necessário refrigerante inibidor de ferrugem. Não use líquidos tóxicos ou inflamáveis como refrigerante.</p>

29-0765 Rev F
© 2009 Haas Automation, Inc.



OUTROS AUTOCOLANTES DE SEGURANÇA

Outros autocolantes podem ser encontrados na sua máquina, dependendo do modelo e opções instaladas:



Consulte o capítulo do APC para mais explicações.



DECLARAÇÃO DE AVISOS, PRECAUÇÕES E NOTAS

Ao longo deste manual, as informações importantes e críticas são antecedidas da palavra "Aviso", "Cuidado" e "Nota"

Avisos são utilizados quando existe perigo extremo para o operador e/ou para a máquina. Tome todas as medidas necessárias para respeitar os avisos. Não continue o trabalho caso não seja possível seguir as instruções do aviso. Segue-se um exemplo de um aviso:

AVISO! Nunca colocar as mãos entre o comutador de ferramentas e a cabeça do veio.

Precauções são utilizadas quando existe potencial para ferimentos pessoais menores ou danos mecânicos, por exemplo:

ATENÇÃO! Desligar a máquina antes de proceder a quaisquer tarefas de manutenção.

As notas são utilizadas para fornecer informações adicionais ao operador acerca de um passo ou procedimento em particular. Estas informações devem ser tomadas em consideração pelo operador ao executar o passo, de modo a certificar-se de que não existe qualquer confusão, por exemplo:

NOTA: Se a máquina estiver equipada com a bancada de folga Z opcional, siga estas directrizes:


CONFORMIDADE FCC

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para a classe A de dispositivos digitais, de acordo com a parte 15 das regras FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma protecção razoável contra interferência perigosa quando o equipamento funciona num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode erradiar energia de frequência rádio se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, e pode causar interferência danosa em comunicações de rádio. O funcionamento deste equipamento numa área residencial pode causar interferência danosa, caso em que o utilizador deve corrigir a interferência às suas expensas.



INTRODUÇÃO


Segue-se uma introdução visual a uma fresadora HAAS. Algumas das funções apresentadas serão realçadas nos respectivos capítulos.







PLACA DE DADOS

Modelo
Número de Série
Data de Fabrico
Voltagem
Fase
Hertz
Carga Completa
Carga Maior
Capacidade de Interrupção de Curto-circuito
Diagrama de Instalação Eléctrica
Corrente de Curto Circuito
Classificação da Faísca do Arco
NEMA Tipo 1 Compartimento para Utilização no Interior Apenas
Protecção de corrente excessiva fornecida pelos terminais de fornecimento da máquina
Fabricado nos EUA






Fresadoras Horizontais





VISOR E MODOS DE CONTROLO

A exibição de controlo é organizada em receptáculos que variam dependendo do modo de controlo actual, e das teclas do visor que são usadas. A ilustração que se segue exibe a estrutura básica do visor:



A interacção com a informação pode ser levada a cabo dentro da vidraça activa actualmente. Apenas uma vidraça está activa a uma dada altura, e tal é indicado com um fundo branco. Por exemplo, para trabalhar com uma tabela de Desvios de Ferramenta, deve primeiro activar a mesa premindo a tecla Desvio até aparecer com um fundo branco. Depois, pode fazer alterações na informação. Mudar a vidraça activa com um modo de controlo é tipicamente feito com as teclas do visor.

As funções de controlo estão organizadas em três modos: **Definição**, **Edição**, e **Operação**. Cada modo disponibiliza toda a informação necessária para desempenhar tarefas que caem sob o modo, organizada para caber num visor. Por exemplo, o modo de Definição exibe tanto a tabela de trabalho como de desvio de ferramenta e informação de posição. O modo de edição disponibiliza duas vidraças de edição do programa e acede aos sistemas VQCP e IPS/WIPS (Se instalado).

Modos de acesso usando as teclas de modo, como se segue:

Definição: Teclas ZERO RET, HAND JOG. Disponibiliza todas as funções de controlo para definição da máquina.

Edição: Teclas EDIT, MDI/DNC, LIST PROG. Disponibilizam todas as funções de edição, gestão e transferência de programas.

Funcionamento: tecla MEM. Disponibiliza todas as funções de controlo necessárias para fazer uma peça.

O modo actual é exibido no título no cimo do visor.

Note que funções de outros modos podem continuar a ser acedidas a partir do modo activo usando as teclas do visor. Por exemplo, enquanto estiver no modo de Operação, pressionando DESVIO exibirá as tabelas de desvio como painel activo; pressione DESVIO para alternar o visor de desvio. Pressione TRANSP. PROGRAMA na maioria dos modos para mudar para o painel de edição para o programa actualmente activo.



MENUS DE NAVEGAÇÃO COM SEPARADORES

Os menus com separadores são usados em diversas funções de controlo, tais como Parâmetros, Definições, Ajuda, Lista Prog. e IPS. Para navegar nestes menus, use as teclas de setas para seleccionar um separador, depois prima Enter para abrir o separador. Se o separador seleccionado contiver sub separadores, use as teclas de setas e Enter para seleccionar aquele que se apropria.

Para subir um nível no separador, prima Cancel.

INTRODUÇÃO AO ANEXO DE CONTROLO

O teclado está dividido em oito secções: Teclas de função, Teclas de incrementos, Teclas de substituição, Teclas de visualização, Teclas de cursor, Teclas Alfa, Teclas de modo e Teclas de números. Existem, adicionalmente, teclas e funções diversas, localizadas no anexo e no teclado, que são descritas sucintamente.





CONTROLOS DO PAINEL FRONTAL DO ANEXO



Ligar Alimentação- Liga a máquina.



Desligar Alimentação- Desliga a máquina.



Paragem de Emergência - Botão vermelho grande com um bisel amarelo. Paragem de emergência - Pára todas as movimentações dos eixos, pára o veio, o revólver e desliga a bomba de refrigeração. Rode para repôr.



Interruptor de Incrementos - É usado para avançar os eixos (selecione no Modo Avanço Manual). Também utilizado para percorrer os códigos de programas ou itens do menu durante a edição.



Início do Ciclo - Inicia um programa. Este botão também é utilizado para iniciar uma simulação de programa no Modo de gráficos.



Suspensão de Alimentação - Pára todas as movimentações dos eixos. Prima Início de Ciclo para cancelar. Nota: O fuso continua a rodar durante o corte.

CONTROLOS DO PAINEL LATERAL DO ANEXO



USB - Tomada compatível com dispositivos USB nesta porta.



Bloqueio da Memória - Interruptor. Dispara para a posição de bloqueado para proteger os programas e as definições de alterações. Desbloquear para permitir alterações.



Modo de Definição - Interruptor. Bloqueia e desbloqueia as funções de segurança da máquina para objectivos de definição (ver "Modo de Definição" na secção de Segurança deste manual para detalhes)



Segundo Início Prima este botão para acelerar todos os eixos para as coordenadas especificadas em G154 P20.



Substituir Porta Automática - Prima este botão para abrir ou fechar a Porta Automática (se equipado).



Luz de Trabalho - Estes interruptores disparam a luz de trabalho interna e a Iluminação de Alta Intensidade (se equipado).

Aviso Sonoro do Teclado - Localizado no topo da bandeja de peças. Ajuste o volume rodando a tampa.



TECLAS DE FUNÇÃO

Teclas F1- F4 - Estes botões têm funções diferentes dependendo do modo de operação. Ver o capítulo acerca do modo específico para obter mais descrições e exemplos.

Medição do Desvio de Ferramenta - Utilizado para registar os desvios de comprimento da ferramenta durante a configuração da ferramenta.

Próxima Ferramenta - Usada para seleccionar a próxima ferramenta a partir do comutador de ferramenta. Usado depois de premir Tool Offset Measure na Definição

Libertaçao de Ferramenta - Solta a ferramenta do fuso no modo MDI, no modo de retorno a zero ou no modo de interruptor de incrementos.

Definição de Zero da Peça - Utilizado para definir automaticamente desvios da coordenada de trabalho durante a configuração da peça (ver Definição de desvios na secção Funcionamento).

TECLAS DE INCREMENTOS

Aparas Frente (Sem-fim de Aparas para a Frente) - Inicia o sem-fim de aparas opcional na direcção "Frente", movimentando as aparas para fora da máquina.

Paragem de Aparas (Paragem do Sem-fim de Aparas) - Pára a movimentação do sem-fim.

Aparas REV (Inversão do Sem-fim de Aparas) - Inicia o sem-fim de aparas opcional na direcção "Trás", útil para desimpedir emperramentos e resíduos do sem-fim.

X/-X, Y/-Y, Z/-Z, A/-A e B/-B (teclas dos eixos)- Permite incrementar os eixos manualmente, mantendo o botão individual sob pressão ou premindo os eixos pretendidos e utilizando o interruptor de incrementos.

Bloqueio de Incremento - Funciona com os botões de eixos. Prima o bloqueio de incrementos e, em seguida, o botão do eixo e o eixo movimenta-se para a deslocação máxima ou até o bloqueio de incrementos ser premido novamente.

CLNT Up (Refrigeração para cima) - Movimenta o bocal da Refrigeração programável (P-Cool) para cima.

CLNT Down (Refrigeração para baixo) - Movimenta o bocal da Refrigeração programável (P-Cool) para baixo.

AUX CLNT (Refrigeração auxiliar) - Premir esta tecla no modo MDI apenas activa o sistema de Refrigeração através do veio (TSC); premi-la uma segunda vez desactiva o TSC.

TECLAS DE SUBSTITUIÇÃO

Estas teclas proporcionam ao utilizador a possibilidade de substituir a velocidade da movimentação dos eixos de não-corte (rápida), alimentações programadas e velocidades do veio.

-10 - Reduz a velocidade de alimentação em 10%.

100% - Define a velocidade de alimentação substituída como a velocidade de alimentação programada.

+10 - Aumenta a velocidade de alimentação em 10%.

-10 - Reduz a velocidade do veio actual em 10%.

100% - Define a velocidade do veio substituída como velocidade programada.

+10 - Aumenta a velocidade do veio actual em 10%.

Controlo de Alimentação do Interruptor (Velocidade de Controlo do Interruptor) - Premir este botão permite a utilização do interruptor de incrementos para controlar a velocidade de alimentação em incrementos de $\pm 1\%$.



Veio de Controlo de Interruptor (Veio de controlo do interruptor) - Premir este botão permite a utilização do interruptor de incrementos para controlar a velocidade do veio em incrementos de $\pm 1\%$.

CW - (Para a direita) - Inicia a movimentação do veio na direcção para a direita. Este botão está desactivado em máquinas CE (exportação).

CCW - (Para a esquerda) - Inicia a movimentação do veio na direcção para a esquerda. Este botão está desactivado em máquinas CE (exportação).

O veio pode ser iniciado ou parado com os botões CW ou CCW sempre que a máquina se encontre numa paragem de Bloco único ou que o botão Feed Hold (Suspensão de alimentação) tenha sido premido. Quando o programa é reiniciado com Cycle Start (Início do ciclo), o veio volta à velocidade previamente definida.

PARAR - Pára o veio.

5% / 25% / 50% / 100% Rápido - Limita os rápidos da máquina ao valor apresentado na tecla. O botão 100% Rapid (100% Rápido) permite um rápido à velocidade máxima.

Utilização de substituição

A velocidade de alimentação pode variar de 0% a 999% do valor programado durante a operação. Esta alteração é conseguida com os botões de velocidade de alimentação +10%, -10% e 100%. A substituição da velocidade de alimentação não produz efeitos nos ciclos de vazamento G74 e G84. A substituição da velocidade de alimentação não altera a velocidade de qualquer dos eixos auxiliares. Durante a incrementação manual, a substituição da velocidade de alimentação ajusta as velocidades seleccionadas com o teclado. Permite, assim, o controlo fino da velocidade dos incrementos.

Também é possível variar a velocidade do veio, de 0% a 999%, utilizando as substituições do veio. Também não produz efeitos nos ciclos G74 e G84. No modo de Bloco único, o veio pode ser parado. Inicia automaticamente ao continuar o programa (premindo o botão Cycle Start).

Premindo a tecla Handle Control Feedrate (Velocidade de alimentação de controlo do interruptor), é possível utilizar o interruptor de incrementos para controlar a velocidade de alimentação de 0% a 999% em incrementos a partir de $\pm 1\%$. Premindo a tecla Handle Control Spindle (Veio de controlo do interruptor), é possível utilizar o interruptor de incrementos para controlar a velocidade do veio de 0% a 999% em incrementos a partir de $\pm 1\%$.

Os movimentos rápidos (G00) podem ser limitados a 5%, 25% ou 50% da velocidade máxima, utilizando o teclado. Se o rápido de 100% for demasiado rápido, pode defini-lo como 50% do máximo através da Definição 10.

Na página Definições, é possível desactivar as teclas de substituição, de modo a que o operador não possa usá-las. São as Definições 19, 20 e 21.

O botão Suspensão de Alimentação funciona como um botão de substituição de paragem rápida e movimentos de incremento quando é premido. O botão Cycle Start (Início do ciclo) tem de ser premido depois de uma Feed Hold (Suspensão da alimentação). O interruptor da porta, no compartimento, produz um resultado semelhante, mas apresenta "Suspensão da Porta" quando a porta é aberta. Ao fechar a porta, o controlo estará em Feed Hold (Suspensão da alimentação) e tem de premir Cycle Start (Início do ciclo) para continuar. Door Hold (Suspensão da porta) e Feed Hold (Suspensão da alimentação) não param os eixos auxiliares.

O operador pode substituir a definição de refrigeração, premindo o botão COOLNT (Refrigeração). A bomba permanece ligada ou desligada até à inserção do código M seguinte ou até uma acção do operador (ver Definição 32).

As substituições podem ser repostas nos valores predefinidos com M06, M30 e/ou premindo RESET (Repor) (ver Definições 83, 87, 88).



TECLAS DE VISUALIZAÇÃO

As teclas de visualização proporcionam acesso aos visores da máquina, informações operacionais e páginas de ajuda. São frequentemente utilizadas para alternar as janelas activas dentro de um modo de função. Algumas destas teclas mostram ecrãs adicionais quando premidas mais do que uma vez.

Prgrm/Convrs - Selecciona a janela de programa activo na maioria dos modos. No modo MDI/DNC, prima para aceder VQC e IPS/WIPS (se instalado).

Posit (Posição) - Selecciona a janela de posições, localizada no centro inferior da maioria dos visores. Exibe as posições actuais do eixo. Alterna entre posições relativas premindo a tecla POSIT. Para filtrar os eixos exibidos na janela, escreva a letra para cada eixo que pretende exibir e prima ESCREVER/INTRODUIR. A posição de cada eixo é exibida na ordem que indica.

Desvio - Prima para alternar entre as duas tabelas de desvios. Seleccione a tabela de Desvios de Ferramenta para exibir a geometria de comprimento da ferramenta, desvios de raio, desvios de desgaste e posição da refrigeração. Seleccione a tabela de Desvios de Trabalho para editar as localizações específicas do desvio do trabalho de código G usado nos programas.

Curnt Comds (Comandos actuais) - Prima PAGE UP / PAGE DOWN (PÁGINA PARA CIMA/PÁGINA PARA BAIXO para percorrer os menus de Manutenção, Vida da Ferramenta, Carga da Ferramenta, Gestão Avançada da Ferramenta (ATM), Variáveis do sistema, Definições e temporizador do Relógio/definições do contador.

Alarm / Mesgs (Alarms / Mensagens) - Mostra o visualizador de alarmes e ecrãs de mensagens. Existem três ecrãs de alarmes; o primeiro mostra os alarmes actualmente activos (primeira pressão do botão Alarm/Mesgs). Prima a tecla de Seta Direita para ver o Histórico de Alarmes. Use as teclas de Seta para Cima e para Baixo para percorrer as etradas do histórico de alarme e prima F2 para escrever para um dispositivo de memória.

Param / Dgnos (Parâmetros / Diagnósticos) - Mostra os parâmetros que definem o funcionamento da máquina. Os parâmetros são organizados por categoria num menu com separadores, ou para encontrar um parâmetro conhecido, escreva o número e prima a seta para cima ou baixo. Os parâmetros são definidos na fábrica e não devem ser modificados excepto por pessoal autorizado da Haas.

Uma segunda pressão da tecla Param / Dgnos mostra a primeira página de dados de diagnóstico. Estas informações são principalmente utilizadas para a resolução de problemas por um técnico de serviço da Haas certificado. A primeira página de dados de diagnóstico é composta por entradas e saídas discretas. Premir Page Down (Página para baixo) mostra as páginas adicionais dos dados de diagnóstico.

Setng / Graph (Definições / Gráficos) - Mostra e permite a alteração das definições do utilizador. Tal como os Parâmetros, as Definições estão organizadas por categoria num menu com separadores. Para encontrar uma definição conhecida, escreva o número e prima a seta para cima ou para baixo.

Premir a tecla Setng / Graph (Definições / Gráficos) uma segunda vez activa o modo Gráficos. No modo Gráficos, pode visualizar o caminho da ferramenta gerada do programa e, se necessário, depurar o programa antes da sua execução (ver Modo Gráficos na secção Funcionamento)

Help / Calc (Ajuda/Calculador) - Exibe tópicos de ajuda num menu com separadores. Consulte o capítulo "Separador Função Ajuda/Calculadora para mais informação.



TECLAS DE CURSOR

Use as Teclas do Cursor para se movimentar pelos vários ecrãs e campos no controlo e para a edição dos programas CNC.

Início - Este botão movimenta o cursor para o item mais acima no ecrã; na edição, este é o bloco superior esquerdo do programa.

Setas Cima/Baixo - movem um item, bloco ou campo para cima ou para baixo.

Página Cima/Baixo - Teclas utilizadas para mudar os ecrãs ou mover uma página para cima/para baixo ao visualizar um programa.

Seta Esquerda - Utilizada para seleccionar individualmente itens editáveis ao visualizar um programa; movimenta o cursor para a esquerda. É utilizada para percorrer as selecções da definição.

Seta Direita - Utilizada para seleccionar individualmente itens editáveis ao visualizar um programa; movimenta o cursor para a direita. É utilizada para percorrer as selecções da definição e movimenta a janela de zoom para a direita no modo de gráficos.

Fim - Este botão, basicamente, move o cursor para o item mais abaixo no ecrã. No modo de edição, este é o último bloco do programa.

TECLAS ALFA

As Teclas Alfa permitem ao utilizador a introdução de letras do alfabeto juntamente com alguns caracteres especiais. Alguns dos caracteres especiais são introduzidos premindo, primeiro, a tecla "Shift".

Shift - A tecla Shift proporciona acesso a caracteres adicionais no teclado. Os caracteres adicionais encontram-se na parte superior esquerda de algumas teclas alfábéticas e numéricas. Premir Shift e, em seguida, o carácter, introduz esse carácter na linha de entrada de dados. Ao inserir texto, a predefinição é a utilização de MAIÚSCULAS; para inserir caracteres minúsculos, prima e mantenha sob pressão a tecla Shift.

Quando um controlo tem um quinto eixo instalado, o eixo B é seleccionado para incrementos, premindo o botão Shift e, em seguida, as teclas de incrementos +/-A.

EOB - Este é caracter Fim de bloco. É apresentado no ecrã como um ponto e vírgula (;) e significa o fim de uma linha do programa.

() - Os parêntesis são utilizados para separar comandos do programa CNC dos comentários do utilizador. Devem ser sempre introduzidos aos pares. Nota: Sempre que uma linha de código inválida seja recebida através da porta RS-232 durante a recepção de um programa, é adicionada ao programa entre parêntesis.

/ - A barra para a direita é utilizada na função Eliminação do bloco e nas expressões Macro. Se este símbolo for o primeiro símbolo num bloco e se a função Block Delete (Eliminação do bloco) estiver activada, esse bloco é ignorado na execução. O símbolo também utilizado para a divisão (dividir por) nas expressões macro (ver o capítulo Macro).

[] - Os parêntesis rectos são utilizados nas funções macro. As macros são uma função do software opcional.



TECLAS DE MODO

As teclas de modo mudam o estado operacional da ferramenta da máquina CNC. Depois de premir um botão de modo, os botões na mesma fila são disponibilizados ao utilizador. O modo actual é sempre apresentado no cimo ao centro do visor.

EDITAR - Selecciona o modo de edição. Este modo é utilizado para editar programas na memória de controlos. O modo de edição disponibiliza duas janelas de edição: uma para o programa actual activo, e outro para edição de fundo. Troque entre as duas janelas premindo a tecla EDIT. Pressione F1 para aceder aos menus instantâneos de ajuda.

Inserir - Ao premir este botão, são inseridos comandos no programa em frente do cursor. Este botão também insere texto da área de transferência para o ponto actual do cursor; é ainda utilizado para copiar blocos de código num programa.

Alterar - Premir este botão altera o comando ou o texto realçado para os comandos ou texto recém introduzidos. Este botão também altera as variáveis para o texto armazenado na área de transferência ou movimenta um bloco seleccionado para outro local.

Eliminar - Elimina o item onde se encontra o cursor ou elimina um bloco do programa seleccionado.

Anular - Anula as últimas 9 alterações de edição e anula a selecção de um bloco realçado.

MEM (Memória) - Selecciona o modo de memória. O ecrã exibe o programa activo e outra informação necessária quando estiver a fazer uma peça.

Bloco Único - Activa ou desactiva um único bloco. Quando um único bloco está activado, apenas um bloco do programa é executado a cada pressão do botão Cycle Start (Início do ciclo).

Teste em Seco - Utilizado para verificar o movimento actual da máquina sem cortar uma peça. (Ver a secção Teste no capítulo Funcionamento)

Opt Stop (Paragem opcional) - Activa ou desactiva as paragens opcionais. Ver também G103 no capítulo Código G.

Quando esta função está activada (ON) e é programado um código M01 (paragem opcional), a máquina pára ao chegar a M01. A máquina continua a operação depois de premir Cycle Start (Início do ciclo). No entanto, dependendo da função de antevisão (G103), poderá parar imediatamente (ver a secção Antevisão do bloco). Por outras palavras, a função de antevisão do bloco pode fazer com que o comando Optional Stop (Paragem opcional) ignore o M01 mais próximo.

Se premir o botão Optional Stop (Paragem opcional) durante um programa, surtirá efeito na linha após a linha realçada quando o botão Opt Stop for premido.

Eliminar Bloco - Activa/desactiva a função de eliminação do bloco. Os blocos com uma barra ("/") como o primeiro item são ignorados (não executados) quando esta opção é activada. Se uma barra se encontrar dentro da linha do código, os comandos depois da barra serão ignorados se esta função for activada. Block Delete (Eliminação do bloco) terá efeito duas linhas depois de premir Block Delete (Eliminação do bloco), excepto quando for utilizada a compensação de corte; neste caso, a eliminação do bloco só surtirá efeito, no mínimo, quatro linhas depois da linha realçada. O processamento é abrandado para os caminhos que contenham eliminações de blocos durante a usinagem a alta velocidade. Apagar o Bloqueio ficará activo quando a energia é cíclica.



MDI/DNC - O modo MDI é o modo de "Entrada de Dados Manual" através do qual um programa pode ser escrito, mas não é inserido na memória. O modo DNC ("Controlo Numérico Directo"), permite que grandes programas sejam "doseados" no controlo, de modo a que possam ser executados (ver a secção Modo DNC)

CoolInt (Refrigeração) - Activa ou desactiva a refrigeração opcional.

Orientar Fuso - Roda o veio para uma dada posição e, em seguida, bloqueia o veio. Pode ser utilizado durante a configuração para indicar peças.

ATC FWD / REV - Roda a torre da ferramenta para a ferramenta seguinte. Para carregar uma ferramenta específica no veio, aceda ao modo MDI ou incremento manual, escreva um número de ferramenta (T8) e prima ATC FWD ou ATC REV.

Interruptor de Incrementos - Selecciona o modo de incrementos do eixo .0001, .1 - 0.0001 polegadas (0.001mm) para cada divisão no interruptor de incrementos. Para o teste, .1 polegadas/min.

.0001/.1, .001/1., .01/10., .1/100. - O primeiro número (número superior), quando no modo de polegadas, selecciona essa quantidade para ser incrementada por cada clique do interruptor de incrementos. Quando a fresadora está no modo MM, o primeiro número é multiplicado por dez ao incrementar o eixo (por exemplo, .0001 passa a 0.001mm). O segundo número (número inferior) é utilizado para o modo de teste e para seleccionar a velocidade de alimentação e os movimentos do eixo.

Zero Ret (Retorno a zero) - Selecciona o modo Retorno a zero, que mostra a localização do eixo em quatro categorias diferentes, sendo: Operator (Operador), Work G54 (Trabalho G54), Machine (Máquina) e Dist (Distância) a percorrer. Prima POSIT para trocar entre categorias.

Todos - Repõe todos os eixos na posição zero. É semelhante ao Power Up/Restart (Arranque/Reiniciar), excepto que não ocorre uma mudança de ferramenta. Pode ser utilizado para colocar os eixos iniciais na posição zero.

Origem - Coloca os visores e temporizadores seleccionados a zero.

Singl (Único) - Repõe um eixo na posição zero. Prima a letra do eixo pretendido e, em seguida, prima o botão Singl Axis. Pode ser utilizado para mover um eixo simple para a posição zero do eixo inicial.

INÍCIO G28 - Repõe todos os eixos na posição zero no movimento rápido. Início G28 remete para um único eixo da mesma forma que se introduzir a letra de um eixo e premir o botão G28. ATENÇÃO! Não existe uma mensagem de aviso para alertar o operador de qualquer possível colisão. Por exemplo, se o eixo Z se encontrar entre as peças na bancada quando X ou Y é colocado em zero, pode resultar uma colisão.

List Prog (Lista de Programas) - Controla toda a informação carregada e guardada no controlo.

Seleccionar Prog - Torna activo o programa destacado. Nota: O programa activo é precedido por um "A" na lista de programas. Gira múltiplos programas premindo WRITE/ENTER para colocar uma marca de verificação junto dos programas desejados, depois prima F1 para escolher uma função.

Enviar - Transmite o programa através da porta de série RS-232.

Recv - Recebe o programa através da porta de série RS-232.

Apagar Prog - Apaga o programa seleccionado pelo cursor no modo Lista Prog ou todo o programa quando estiver no Modo MDI.



TECLAS NUMÉRICAS

As teclas numéricas permitem que o utilizador introduza números e alguns caracteres especiais no controlo.

Cancelar - A tecla Cancelar é utilizada para eliminar o último carácter introduzido.

Espaço - Utilizado para formatar comentários colocados nos programas ou na área de mensagens.

Escrever/Introduzir - Tecla de validação geral.

- (Sinal menos) - Utilizado para introduzir números negativos.

. (Ponto decimal)- Utilizado para a precisão decimal.

VISORES DE POSIÇÃO

Janela de Posições - Localizada no centro inferior do ecrã, a janela de posições exibe as posições actuais do eixo relativamente a quatro pontos de referência (Operador, Trabalho, Máquina e Distância a Percorrer). Prima a tecla POSIÇÕES para activar a janela de posições e prima-a novamente para percorrer as exibições disponíveis da posição. Quando a janela está activa, pode mudar os eixos exibidos escrevendo as letras na ordem desejada e depois premindo ESCREVER/INTRODUZIR. Por exemplo, escrever "X" exibirá apenas o eixo X. Escrever "ZX" exibirá aqueles eixos na ordem indicada. Está disponível uma exibição de posições maiores premindo COMANDOS ACTUAIS, depois PÁGINA PARA CIMA ou PÁGINA PARA BAIXO até ser exibida a posição.

Visor de Operador - Este visor é utilizado para mostrar a distância que o operador incrementou qualquer um dos eixos. Tal não representa a distância actual a que o eixo está do zero da máquina, excepto quando a máquina é ligada pela primeira vez. Os eixos podem ser colocados a zero escrevendo a letra do eixo e premindo a tecla Origin (Origem).

Visor de Trabalho - Este visor mostra a posição de X, Y e Z em relação à peça; não a origem da máquina. No arranque, mostra o valor de desvio do trabalho G54 automaticamente. A posição só pode ser alterada através da introdução de valores nos desvios de trabalho de G55 a G59, G110 a G129 ou através de um comando de um G92 num programa.

Visor da Máquina - Exibe as posições dos eixos relativas ao zero da máquina.

Distância a Percorrer - Este visor exibe a distância remanescente antes dos eixos chegarem à posição comandada. Quando no modo de incremento manual, esta exibição da posição pode ser usada para exibir a distância movida. Pode colocar a zero este visor mudando os modos (EDIT, MEM, MDI) e depois voltando a trocar para incremento manual.




ECRÃ DE TEMPORIZADORES E CONTADORES

A secção do temporizador do ecrã Temporizadores e Contadores (localizada no canto inferior direito do ecrã) disponibiliza informação sobre os tempos do ciclo (actual, anterior e tempo remanescente no ciclo actual).

A secção do contador disponibiliza dois contadores M30 bem como um ecrã de "Ciclos Remanescentes". Tal mostra o número de ciclos do subprograma que são remanescentes para completar o ciclo actual.

Esta secção também pode exibir os valores de duas macros definidas pelo utilizador. Consulte a secção "Macros" deste manual para mais detalhes.

Ecrã de Velocidade e Estado de Incremento



Localizado no canto inferior esquerdo do ecrã, o painel de Velocidade e Estado de Incremento exibe informação sobre o estado do fuso bem como de sobreposição de corrente.

O medidor de carga do fuso do gráfico de barras indica a carga actual do fuso como uma percentagem da capacidade do motor.

No topo da segunda coluna, existe uma visualização da actual carga do motor em kiloWatts (kW). Este valor reflecte a energia real do fuso a ser fornecida à ferramenta.

O ecrã também inclui a corrente programada e a velocidade real do fuso bem como o avanço de incremento programado e real.

A secção da base no painel exibe os valores de sobreposição de corrente para o fuso, incremento e rápidos.

ECRÃ OFFSETS (DESVIOS)

Existem duas tabelas de desvios, a tabela de Geometria/Desgaste de Ferramenta e a segunda é a tabela do desvio de Zero do Trabalho. Dependendo do modo, estas tabelas podem aparecer em duas janelas de visualização diferentes ou podem partilhar uma janela; utilize a tecla DESVIO para alternar entre tabelas.

Geometria/Desgaste de Ferramenta - Esta tabela mostra os números da ferramenta e a geometria do comprimento da ferramenta. Prima a seta do cursor esquerdo quando o cursor estiver na primeira coluna da tabela de geometria da ferramenta para aceder à tabela de desgaste da ferramenta.

Para introduzir valores nestes campos, introduza um número com o teclado e prima F1. Introduzir um número com o teclado e premir F2 insere o negativo do valor introduzido nos desvios. Introduzir um valor e premir ESCREVER/INTRODUIZIR adiciona o valor ao actualmente introduzido. Para limpar todos os valores na página, prima ORIGEM; o torno irá apresentar "Todos a Zero (S/N)". Prima S para definir todos os valores a zero ou prima N para deixar todos os inalterados.

Desvio de Zero do Trabalho - Esta tabela apresenta todos os valores introduzidos, de modo a que cada ferramenta saiba onde a peça está localizada. É possível definir um valor para cada eixo. Utilize as teclas de seta para percorrer cada coluna ou os botões Page Up (Página para cima) ou Page Down (Página para baixo) para aceder a outros desvios na secção Work Zero (Trabalho a zero).

Para que cada ferramenta localize a peça, as ferramentas utilizadas num programa devem "Tocar fora" da peça (ver secção Operações).

Também é possível introduzir um valor, escrevendo um número e premindo F1 ou pode adicionar o valor ao valor existente, premindo INTRODUIZIR/ESCREVER. Introduzir um número com o teclado e premir F2 insere o negativo do valor introduzido nos desvios. Para limpar todos os valores na página, prima ORIGEM; o torno irá apresentar "Todos a Zero (S/N)". Prima S para definir todos os valores a zero ou prima N para deixar todos inalterados.



VISOR DE COMANDOS ACTUAIS

Seguem-se as várias páginas de Comandos Actuais no controlo. Prima a tecla Current Commands (Comandos Actuais) e utilize as teclas Page Up/Down (Página para cima/para baixo) para navegar nas páginas.

Visor de Verificação de Comando do Programa - A informação de comando actual persiste ao longo da maioria dos modos. A informação do fuso, tal como a velocidade, carga, direcção, pés de superfície por minuto (SFM), carga da limalha e engrenagem de transmissão actual (se equipada) é exibida na janela inferior esquerda do visor em todos os modos excepto no de Edição.

As posições dos eixos são exibidas na janela de visualização central inferior. Percorra o sistema de coordenadas (operador, trabalho, máquina ou distância a percorrer) usando a tecla POSIÇÃO. Esta janela também exibe a informação carregada para cada eixo em algumas exibições.

O nível de refrigeração é exibido perto do canto direito do ecrã.

Comando de Visor Actual - Este visor de leitura apenas enumera os códigos de programas activos no centro superior do ecrã.

Aceda aos ecrãs seguintes premindo COMANDOS ACTUAIS, depois PÁGINA CIMA ou PÁGINA BAIXO para percorrer entre os ecrãs.

Visor de Temporizadores de Operação - Este visor mostra o tempo total actual, o tempo de início do ciclo (o montante total de tempo durante o qual a máquina executou um programa) e o tempo de alimentação (o montante total de tempo de alimentação da máquina). Estes tempos podem ser repostos a zero, utilizando as teclas do cursor para cima e para baixo para realçar o título pretendido e premindo o botão ORIGEM.

Listados por baixos destes tempos estão dois contadores M30, que são utilizados para contar as peças terminadas. Podem ser repostos a zero independentemente para fornecerem o número de peças por turno e o número total de peças.

Além do mais, podem ser controladas duas variáveis macro dentro deste ecrã.

Visor de Variáveis Macro - Este visor mostra uma lista de variáveis da macro e os respectivos valores actuais. À medida que o controlo executa o programa, as variáveis são actualizadas. Além disso, as variáveis podem ser modificadas neste visor; consulte a secção "Macros" para mais informações.

Códigos Activos - Indica os códigos dos programas activos. É um ecrã expandido do visor do código de programa descrito acima.

Visor de Posições - Disponibiliza uma visão alargada das posições actuais da máquina, com todos os pontos de referência (operador, máquina, trabalho, distância a percorrer) exibida de imediato. Pode também avançar manualmente os eixos a partir deste ecrã.

Manutenção - Esta página permite ao operador activar e desactivar uma série de verificações (ver secção Manutenção).

Vida Útil da Ferramenta - Este visor mostra o tempo que a ferramenta é utilizada numa alimentação (Tempo de Alimentação), o tempo que a ferramenta se encontra na posição de corte (Tempo Total) e o número de vezes que a ferramenta foi utilizada (Utilização). Estas informações são utilizadas para ajudar a prever a vida útil da máquina. Os valores neste visor podem ser repostos a zero, realçando o valor e premindo o botão ORIGEM. O valor máximo é 32767; depois de atingir este valor, o controlo recomeça a partir do zero.

Este visor também pode ser utilizado para gerar um alarme quando uma ferramenta tiver sido utilizada um número específico de vezes. A última coluna tem o rótulo "Alarme"; introduzir um número nessa coluna faz com que a máquina crie um alarme (#362, Alarme de Utilização da Ferramenta) ao atingir essa contagem.



Monitor e Visor Carga de Ferramenta - O operador pode introduzir o montante máximo de carga da ferramenta, em %, que se espera para cada ferramenta. O operador pode seleccionar a acção adequada a tomar quando se exceder esta carga. Este visor proporciona a entrada deste ponto de alarme e também mostra a carga mais elevada da ferramenta na alimentação anterior.

A função de monitor de carga da ferramenta opera sempre que a máquina se encontrar numa operação de alimentação (G01, G02 ou G03). Se o limite for excedido, ocorre a acção especificada na Definição 84 (ver o capítulo Definições para obter uma descrição).

Monitor de Carga de Eixo - A carga do eixo é de 100% para representar a carga máxima contínua. Podem ser apresentados até 250%; no entanto, uma carga do eixo acima de 100%, durante um período de tempo prolongado, pode conduzir a um alarme de sobrecarga.

VISOR ALARMS / MESSAGES (ALARMES / MENSAGENS)

Alarms

Seleccione o visor Alarms premindo o botão ALARME / MENSAGENS. Existem três tipos de ecrãs de alarmes. A primeira file mostra todos os alarmes actuais. Premir a tecla de Seta para a direita muda para o ecrã Alarm History (Histórico de alarmes), que mostra os alarmes recebidos previamente. Premir novamente a Seta para a direita muda para o ecrã visualizador de alarmes. Este ecrã mostra um alarme de cada vez com a respectiva descrição. Pode percorrer todos os alarmes, premindo as teclas de Seta para cima e para baixo. Para ver os detalhes do Alarme para um número de alarme conhecido, escreva o número enquanto o visualizador de alarme está activo, depois prima ESCREVER/INTRODUIR ou a tecla do cursor esquerda/direita.

Nota: É possível utilizar o cursor e as teclas Page Up (Página para cima) e Page Down (Página para baixo) para se movimentar por entre um grande número de alarmes.

Messages (Mensagens)

Prima duas vezes ALARM/MESGS para seleccionar o visor Message (Mensagem). Este é um visor de mensagem do operador e não tem qualquer outro efeito na operação do controlo. Utilize o teclado para introduzir as mensagens. É possível utilizar as teclas de cancelar e de espaço para remover mensagens existentes e a tecla Delete (Eliminar) para remover uma linha completa. Os dados são automaticamente armazenado e mantidos mesmo no estado de desligado. A página do visor de mensagens aparece durante o arranque se não existirem novos alarmes.

CAPTURA DE ECRÃ

O controlo pode capturar e automaticamente guardar uma imagem do ecrã actual num dispositivo USB ligado ou no disco duro. Se não houver um dispositivo USB ligado e a máquina não tiver um disco duro, nenhuma imagem será guardada.

Prima SHIFT depois F1 para capturar o ecrã usando o ficheiro por defeito 'snapshot.bmp'. Tal irá substituir qualquer captura de ecrã previamente tirada usando o nome por defeito.

Opcionalmente, pode introduzir o nome do ficheiro na linha de entrada antes de capturar o ecrã. O controlo adiciona a extensão de ficheiro *.bmp automaticamente.

DATA E HORA

O controlo contém uma função de relógio e data. Para ver a data e hora, prima a tecla CRNT COMDS, depois Página para Cima/Baixo até surgir a data e hora.

Para fazer ajustes, prima Paragem de Emergência, escreva a data actual (no formato MM-DD-AAAA) ou hora actual (no formato HH:MM), e prima WRITE/ENTER. Faça um Reset à Paragem de Emergência quando tiver terminado.



SEPARADOR FUNÇÃO AJUDA/CALCULADORA

Prima a tecla AJUDA/CALC para exibir o menu de ajuda com separadores. Se ao premir AJUDA/CALC chamar um menu de ajuda instantâneo, prima novamente AJUDA/CALC para obter acesso ao menu com separadores. Separadores de navegação usando as teclas de Seta do Cursor. Prima ESCREVER/INTRODUIZIR para seleccionar separadores e prima CANCELAR para recuar um nível no separador. As categorias principais de separador e seus sub-separadores estão descritos aqui:

Help (Ajuda)

O sistema de ajuda apresentado no ecrã inclui conteúdo sobre todo o manual do operador. Ao seleccionar o separador Ajuda é exibido o índice. Destaque um tópico usando as Setas do Cursor e prima WRITE/ENTER para visualizar os conteúdos do tópico. Seleccione a partir dos menus do subtópico da mesma forma.

Percorra a página usando o interruptor de incrementos ou as teclas do cursor Cima/Baixo Use as setas do cursor Esquerda/Direita para se mover para o próximo tópico. Prima INÍCIO para retornar ao índice principal.

Prima F1 para pesquisar o conteúdo do manual ou prima CANCELAR para sair do separador de Ajuda e seleccionar o separador Pesquisar.

Pesquisar

Use o separador Pesquisa para procurar conteúdo de ajuda através de palavra-chave. Escreva o seu termo de pesquisa no campo de texto e prima F1 para executar a pesquisa. A página de resultados exibe tópicos que contêm o seu termo de pesquisa; destaque um tópico e prima WRITE/ENTER para ver.

Mesa de Perfuração

Exibe uma tabela com o tamanho da perfuração caracterizando equivalentes decimais e tamanhos de aberturas.

Calculator (Calculadora)

As funções da calculadora estão disponíveis no terceiro separador de Ajuda. Seleccione a calculadora dos separadores inferiores e prima ESCREVER/INTRODUIZIR para a utilizar.

Todas as funções da Calculadora procedem a operações simples de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Quando uma das funções é seleccionada, é apresentada uma janela da calculadora com as opções possíveis (LOAD (Carregar), +, -, * e /). LOAD (Carregar) está realçado inicialmente e as outras opções podem ser seleccionadas com as setas do cursor para a esquerda e para a direita. Os números são introduzidos com o teclado e premindo a tecla ESCREVER/INTRODUIZIR. Quando um número é introduzido e LOAD (Carregar) está seleccionado, esse número é introduzido directamente na janela da calculadora. Quando um número é introduzido quando uma das outras funções (+ - * /) está seleccionada, o cálculo é realizado com o número recém introduzido e qualquer número que já se encontrasse na janela da calculadora. A calculadora também aceita uma expressão matemática, tal como $23^*4-5.2+6/2$, avaliando-a (procedendo primeiro à multiplicação e à divisão) e colocando o resultado, neste caso 89.8, na janela.

Note que a informação não pode ser introduzida em qualquer campo onde a etiqueta estiver destacada. Deve apagar a informação noutras campos até a etiqueta não estar mais destacada para mudar o campo directamente.

Teclas de função: As teclas de função podem ser utilizadas para copiar e colar os resultados calculados numa secção de um programa ou noutra área da função da Calculadora.

F3: Nos modos EDITAR e MDI, a tecla F3 copia o valor realçado de fresa triangular/circular/cónica para a linha de entrada de dados, na parte inferior do ecrã. Trata-se de uma função útil quando a solução calculada for utilizada num programa.

Na função Calculator (Calculadora), premir F3 copia o valor na janela da calculadora para a entrada de dados realçada para proceder aos cálculos Triangulares, Circulares ou de Fresagem.

F4: Na função Calculadora, este botão utiliza o valor dos dados Triangular, Circular e de Fresagem/Cónica realçados para carregar, somar, subtrair, multiplicar ou dividir com a calculadora.



Função Trigonometry Help (Ajuda de trigonometria)

A página da calculadora Trigonometry (Trigonometria) ajuda a resolver um problema de triângulos. Introduza os comprimentos e os ângulos de um triângulo e, depois de introduzidos os dados suficientes, o controlo resolve o triângulo e mostra os restantes valores. Utilize os botões do cursor Cima/Baixo para seleccionar o valor a introduzir com ESCREVER/INTRODUZIR. Para entradas que tenham mais do que uma solução, introduzir o último valor de dados uma segunda vez faz com que a solução possível seguinte seja apresentada.

HELP (MEM) O00000 N00000000

CALCULATOR
0.00000000

LOAD + - × /

(MACHINE)	ANGLE 1	40.000
X	ANGLE 2	72.000
Y	ANGLE 3	68.000
Z	SIDE 1	10.0000
	SIDE 2	14.7958
	SIDE 3	14.6264

ANGLE 3
SIDE 2
SIDE 1
ANGLE 1
ANGLE 2
SIDE 3

F3 copies calculator value to highlighted field in this or other calculator screens. F3 also copies calculator value to the data entry line of edit screens.
F4 copies highlighted data to the calculator field.

Circular Interpolation Help (Ajuda de interpolação circular)

A página da calculadora Circular ajuda a resolver um problema com círculos. Introduza o centro, o raio, os ângulos e os pontos de início e de fim; depois de introduzidos os dados suficientes, o controlo resolve o movimento circular e mostra os restantes valores. Utilize os botões do cursor Up/Down (Para cima/para baixo) para seleccionar o valor a introduzir com Write (Escrever). Além disso, lista os formatos alternativos com os quais um movimento pode ser programado com G02 ou G03. Os formatos podem ser seleccionados utilizando os botões do cursor Cima/Baixo e F3 para importar a linha realçada para o programa a ser editado.

HELP (MEM) O00000 N00000000

CALCULATOR
0.00000000

LOAD + - × /

(MACHINE)	CENTER X	13.0000
X	CENTER Y	20.0000
Y	START X	4.0000
Z	START Y	10.0000
	END X	7.0000
	END Y	32.0416
	RADIUS	13.4536
	ANGLE	111.527
	DIRECTION	CW

E
S

16 19. J10.
16 R13.4536
16 19. J10



G91 G2 X3. Y22.0416 R13.4536

Para entradas que tenham mais do que uma solução, introduzir o último valor de dados uma segunda vez faz com que a solução possível seguinte seja apresentada. Para alterar o valor de CW (para a direita) para o valor de CCW (para a esquerda), realce a coluna CW/CCW e prima o botão ESCREVER/INTRODUZIR.



Circle-Line Tangent Calculator (Calculadora de tangente círculo-linha)

Esta função oferece a possibilidade de determinar pontos de intersecção onde um círculo e uma linha se encontram para formarem uma tangente. Introduza dois pontos, A e B, numa linha e um terceiro ponto, C, apastado dessa linha. O controlo irá calcular o ponto de intersecção. O ponto é o local onde uma linha normal do ponto C intersecciona a linha AB, bem como a distância da perpendicular para essa linha.



Circle-Circle Tangent Calculator (Calculadora de tangente círculo-círculo)

Esta função oferece a possibilidade de determinar pontos de intersecção entre dois círculos ou pontos. O utilizador fornece a localização de dois círculos e respectivos raios. Em seguida, o controlo calcula todos os pontos de intersecção, que são formados pela tangente das linhas para ambos os círculos. Note que para cada condição de entrada (dois círculos distintos), existem até oito pontos de intersecção. São obtidos quatro pontos a partir do desenho de tangentes rectas e quatro pontos através da formação de tangentes cruzadas. A tecla F1 é utilizada para alternar entre os dois diagramas. Quando "F" é premido, o controlo solicita os pontos De e Para (A, B, C, etc.), que especifiquem um segmento do diagrama. Se o segmento for um arco, o controlo também solicita C ou W (CW (para a direita) ou CCW (para a esquerda)). É, então, apresentado o código G na parte inferior do ecrã. Quando "T" é introduzido, o ponto anterior passa a ser o novo ponto De e o controlo solicita um novo ponto Para. Para introduzir a solução (linha de código), mude para o modo MDI ou Editar e prima F3, uma vez que o código G já se encontra na linha de entrada.

Gráfico Drill/Tap (Perfurar/Abrir)

Um gráfico de Drill (Perfurar) e Tap (Abrir) está disponível no menu de ajuda com separadores.

PROGRAMA DE AQUECIMENTO DO FUSO

Se algum fuso tiver estado parado durante mais de 4 dias, deve ser aquecido antes do funcionamento. Este aquecimento irá evitar o possível sobre-aquecimento do fuso devido à acumulação de lubrificante. Um programa de aquecimento de 20 minutos (número O02020) é fornecido com a máquina que sobe a rotação do fuso lentamente, permitindo que este estabilize termicamente. Este programa pode ser utilizado diariamente para o aquecimento antes da utilização a alta velocidade.

INDICADOR DO NÍVEL DE REFRIGERAÇÃO

O nível de refrigeração é exibido no canto superior direito do ecrã no modo MEM, ou quando premir COMANDOS ACTUAIS. Uma barra vertical exibe o estado da refrigeração. O visor pisca quando o fluido de refrigeração atingir um ponto que possa provocar a intermitência do fluxo do fluido.



MARCADOR DE TRABALHO

A luz de aviso fornece confirmação visual rápida do estado actual da máquina. Existem quatro estados de aviso:

Off - A máquina está em repouso.

Verde Fixo - A máquina está a funcionar.

Verde Intermítente - A máquina está parada mas num estado pronto. É necessária a entrada do operador para continuação.

Vermelho Intermítente - Ocorreu uma falha ou a máquina está em Paragem de Emergência.


NOTIFICAÇÕES DE ALARME

As máquinas da Haas incluem uma aplicação básica para enviar um alarme para um endereço de e-mail ou telemóvel quando ocorre um alarme. A definição desta aplicação exige algum conhecimento sobre a sua rede; pergunte ao administrador do sistema ou ao Fornecedor do Serviço de Internet (ISP) se não souber as definições correctas.


Antes de definir os alertas, certifique-se de que a máquina tem uma ligação estabelecida com a sua Rede de Área Local, e que a Definição 900 define um único nome de rede para a máquina. Esta função exige a opção Ethernet e versão de software 18,01 ou posterior.

Definição de Alertas

1. Usando um browser da internet num outro dispositivo ligado ao da rede, escreva o nome da rede da máquina (Definição 900) na barra de endereço do browser e prima Enter.



2. Aparecerá uma mensagem com um pedido para definir um cookie no seu browser. Tal acontecerá de cada vez que aceder à máquina usando um computador ou browser diferentes, ou depois de um cookie existente ter expirado. Clique "OK" para continuar.
3. O ecrã de início aparece, com as opções de definição na base do ecrã. Clique em "Manage Alerts" (Gerir Alertas).





4. No ecrã "Manage Alerts", introduza o endereço de e-mail e/ou o número de telemóvel em que pretende receber os alertas. Se introduzir um número de telemóvel, seleccione o seu percurso a partir do menu pendente sob o campo do número de telemóvel. Clique no botão "submit changes" (submeter alterações) quando terminar.

The screenshot shows the 'MANAGE ALERTS' page. At the top, it says 'Welcome Haas Automation, Inc.' Below that is a form with two input fields: 'Email alerts to:' and 'Text alert cell number:'. Under 'Text alert cell number:', there is a dropdown menu labeled 'Other - enter full URL with cell number'. At the bottom of the form is a 'SUBMIT CHANGES' button. Below the form, there is a link 'HOME - CONFIGURE EMAIL INTERFACE' and a copyright notice '© 2009 Haas Automation, Inc. - The Leader in CNC Machine Tool Value'.

Nota: Se o suporte do seu telemóvel não estiver no menú, peça ao seu operador que lhe forneça o seu endereço de e-mail através do qual pode receber mensagens de texto. Introduza o endereço no campo de e-mail.

5. Clique em "Configure Email Interface" (Configure Interface de E-mail).

The screenshot shows the 'CONFIGURE EMAIL INTERFACE' page. At the top, it says 'Welcome Haas Automation, Inc.'. Below that is a form with four input fields: 'DNS IP address:', 'SMTP server name:', 'SMTP server port:' (with the value '25' entered), and 'Authorized EMAIL account:'. At the bottom of the form is a 'SUBMIT CHANGES' button. Below the form, there is a link 'HOME - MANAGE ALERTS' and a copyright notice '© 2009 Haas Automation, Inc. - The Leader in CNC Machine Tool Value'.

6. Preencha os campos com a informação do sistema do seu e-mail. Pergunte ao seu administrador de sistema ou ISP se não souber os valores correctos. Clique no botão "submit changes" (submeter alterações) quando terminar.

Nota: Os pessoal de serviço da Haas Automation não pode diagnosticar ou reparar problemas com a sua rede.

- a. No primeiro campo, introduza o endereço IP para o seu servidor do nome do domínio (DNS).
 - b. No segundo campo, introduza o nome do servidor do protocolo de transferência do seu e-mail (SMTP).
 - c. O terceiro campo, porta do servidor, já está preenchido com o valor mais comum (25). Mude apenas se a definição por defeito não funcionar.
 - d. No último campo, introduza um endereço de e-mail autorizado, que a aplicação usará para enviar o alerta.
7. Prima Emergency Stop para gerar um alarme para testar o sistema. Um e-mail ou mensagem de texto deve chegar ao endereço designado ou número de telefone com detalhes sobre o alarme.



INTERRUPTOR DE TECLA DE BLOQUEIO DA MEMÓRIA

Bloqueia a memória para prevenir a edição accidental ou não aprovada de programas por pessoal não autorizado. Também pode ser utilizado para bloquear definições, parâmetros, desvios e variáveis macro.

OPÇÕES

Teste da Opção de Controlo de 200 Horas

As opções que, normalmente, requerem um código de desbloqueio (Abertura rígida, Macros, etc.) são activadas e desactivadas, conforme necessário, introduzindo simplesmente o número "1" em vez de um código de desbloqueio para a activação. Introduza "0" para desactivar a opção. Uma opção activada desta forma é desactivada automaticamente após um total de 200 horas de funcionamento. Note que a desactivação só ocorre quando a corrente eléctrica da máquina é desligada. Uma opção pode ser activada permanentemente através da introdução do código de desbloqueio. Note que a letra "T" é apresentada à direita da opção, no ecrã de parâmetros, durante o período de 200 horas.

Para introduzir um 1 ou 0 na opção, pressione o botão de Paragem de Emergência e desligue a definição 7 (Bloqueio de Parâmetro). Quando a opção atinge as 100 horas, a máquina emite um alarme advertindo que o período de teste está prestes a chegar ao fim. Para activar uma opção permanentemente, contacte o seu representante.

USB e Ethernet

O armazenamento e a transferência de dados entre a(s) sua(s) máquina(s) Haas e a rede. Os ficheiros de programa são facilmente transferidos para e da memória e permitem DNC ou ficheiros grandes.

Roscagem Cónica Rígida

A roscagem sincronizada elimina a necessidade de suportes caros de rosca flutuantes, e evita a distorção da guia da rosca e o arranque da rosca de início.

Macros

Crie subrotinas para ciclos encamizados personalizados, rotinas de sondas, solicitação do operador, funções ou equações matemáticas, e máquinas de famílias de peças com variáveis.

Rotação e Escala

Utilize a rotação em conjunto com a sonda do desvio do trabalho para definição da velocidade da peça de trabalho, ou para rodar um padrão para outra localização ou em torno de uma circunferência, etc. Utilize uma escala para reduzir ou aumentar a trajectória de uma ferramenta ou padrão.

Orientação do Fuso

A opção de orientação do fuso permite o posicionamento do fuso num ângulo específico, programado, utilizando o motor do fuso padrão e o codificador do fuso padrão para a retroalimentação. Esta opção proporciona um posicionamento independente, rigoroso (0.1 grau).

Maquinagem de Alta Velocidade

A usinagem de alta velocidade possibilita um aumento da taxa de remoção de material, melhora o acabamento de superfície e reduz as forças de corte, que reduzem os custos de usinagem e prolongam a vida das ferramentas.

A Usinagem de alta velocidade é mais frequentemente utilizada para a usinagem de formas suaves, como o fabrico de moldes. A opção de Usinagem de alta velocidade Haas aumenta o nível de antevisão para 80 blocos e permite toda a velocidade (500 polegadas por minuto) com alguns impulsos.

É importante compreender que a usinagem a alta velocidade trabalha melhor com formas suaves, em que a taxa de alimentação pode permanecer elevada através da mistura de um impulso com o seguinte. Se existirem cantos aguçados, o controlo necessita sempre de abrandar ou ocorre um arredondamento dos cantos.



O efeito que a mistura de impulsos pode ter na taxa de alimentação é sempre de abrandar o movimento. A taxa de alimentação programada (F) está assim no máximo e, por vezes, o controlo abrange de modo a obter a precisão necessária.

Um comprimento de impulso demasiado breve pode resultar em demasiados pontos de dados. Verifique como o sistema de CAD/CAM gera pontos de dados para se certificar de que não excede os 1000 blocos por segundo.

Pontos de dados insuficientes podem resultar no "aplanamento" ou mistura de ângulos, cuja dimensão implica que o controlo abrange a taxa de alimentação. O aplanamento ocorre onde o caminho suave pretendido é composto por impulsos breves e planos, não suficientemente próximos da planura do caminho.


Ferramentas de Alta Velocidade – Os suportes das ferramentas devem estar a AT-3 ou superior com um parafuso de segurança de nylon. As tolerâncias mantidas no desenho AT-3 são as mínimas recomendadas para um processo de alta velocidade. O parafuso de segurança de nylon aumenta a aderência da flange e cria um vedante melhor para auxiliar na transferência da refrigeração.

Utilize mandris de flange única e flanges para uma melhor aderência e concentricidade. Estes sistemas de flanges são compostos por um longo ângulo único localizado no suporte. O ângulo por lado deve contar com oito graus, ou menos, para obter os melhores resultados. Evite sistemas de flanges de ângulo duplo quando for ditada uma rigidez máxima e tolerância próxima. Recomenda-se uma engrenagem mínima de 2/3 do comprimento total do orifício na flange de ângulo único de divisão dupla. No entanto, para obter os melhores resultados, é preferível um engrenagem de 3/4 ou total sempre que possível.

Iluminação de Alta Intensidade - As luzes auxiliares disponibilizam a iluminação da área de trabalho. As luzes funcionam automaticamente quando as portas abrem e fecham, ou podem ser activadas manualmente usando o interruptor no lado do anexo de controlo. Ligue o interruptor e as luzes ligar-se-ão quando a porta estiver aberta e desligar-se-ão quando a porta estiver fechada. Defina o interruptor para desligar e as luzes não se ligarão quando a porta for aberta. Consulte a definição 238.

INTERRUPTOR REMOTO DE AVANÇO

O Interruptor de Incrementos Remoto de Cor Melhorado (RJH) apresenta um ecrã de cristais líquidos (LCD) e controlos para maior funcionalidade. Também apresenta uma luz LED de alta intensidade.



Consulte a secção relativa a desvios e funcionamento da máquina para mais informação sobre estes tópicos.

LCD – Exibe a informação da máquina e o interface RJH-E/C.

Teclas de Função (F1-F5) - Teclas de função-variável. Cada tecla corresponde a uma etiqueta na base do ecrã LCD. Ao premir uma tecla de função desempenhará ou alternará o menu correspondente. As funções alternadas são destacadas quando estão ligadas

Início do Ciclo - Inicia o movimento de eixo programado.

Suspensão de Alimentação - Pára todas as movimentações dos eixos.



Teclas de Seta - Usadas para navegar entre campos do menu (cima/baixo) e para seleccionar velocidades de incremento de impulso (esquerda/direita).

Roda de Impulso - Incrementa um eixo seleccionado através do incremento seleccionado. Trabalha como o interruptor de incrementos no controlo.

Avanço Transportador - Roda até 45 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio a partir do centro, e retorna ao centro quando libertado. Usado para incrementar eixos a velocidades variáveis. Quanto mais o incremento da lançadeira for rodado da posição central, mais rapidamente o eixo se move. Deixe o botão voltar à posição central para parar o movimento.

Seleccionar Eixo - Usado para seleccionar algum dos eixos disponíveis para incrementar. O eixo seleccionado é exibido na parte inferior do ecrã. A posição direita mais distante deste selector acede ao menu auxiliar.

Removendo a unidade do cabeçote/corpo do eléctrodo liga-a e roda-a sobre o controlo de incremento a partir do anexo para o Interruptor de Incrementos Remoto (O volante no anexo está desactivado).

NOTA: O anexo deve estar no modo Avanço Manual (Configuração).

Recue o Interruptor de Incrementos Remoto para o seu cabeçote/corpo do eléctrodo para o desligar e retonre o controlo de incremento para o anexo.

A função do botão de impulso e do botão da lançadeira enquanto dispositivos para percorrer para mudar o valor do campo definível pelo utilizador tal como o desvio da ferramenta, comprimento, desgaste, etc.

Função "Panic" Integrada— Pressione qualquer tecla durante o movimento do eixo para parar instantaneamente o fuso e todo o movimento de eixos. Premindo Suspensão de Alimentação enquanto o fuso está em movimento e o controlo está no modo de Interruptor de Incrementos irá parar o fuso. A mensagem "**Botão premido enquanto o eixo estava em movimento—Seleccionar Novamente o Eixo**" aparece no ecrã. Mova o botão de selecção do eixo para um eixo diferente para apagar.

Se o botão de selecção do eixo for movido enquanto o avanço da lançadeira é rodado, a mensagem "**Seleção de eixo alterada enquanto o eixo estava em movimento - Seleccionar Novamente o Eixo**" aparece no visor e qualquer movimento do eixo pára. Mova o botão de selecção do eixo para um eixo diferente para apagar o erro.

Se o botão de avanço da lançadeira for rodado a partir da sua posição centrada quando o Interruptor de Incrementos Remoto é removido a partir do seu cabeçote, ou quando o modo de controlo é mudado para um modo com movimento (por exemplo, do modo MDI para o modo de Interruptor de Incrementos), a mensagem "**Lançadeira descentralizada—Sem Eixo Seleccionado**" aparece no ecrã e não ocorrerá qualquer movimento do eixo. Mova o botão de selecção do eixo para apagar o erro.


Se o botão de avanço por impulso for rodado enquanto o botão de avanço da lançadeira estiver em uso, a mensagem "**Comandos de avanço em conflito—Seleccionar Novamente o Eixo**" aparece no ecrã do Interruptor de Incrementos Remoto e pára qualquer movimento do eixo. Mova o botão de selecção do eixo para um eixo diferente para apagar o erro, depois volte para voltar a seleccionar o eixo anteriormente seleccionado.

NOTA: Se algum dos erros acima falhar ao apagar quando o botão de selecção do eixo for movido, pode haver um problema com o botão de avanço da lançadeira. Contacte o Serviço da Haas para reparação/substituição.

Se o contacto entre o Interruptor de Incrementos Remoto e o controlo for quebrado por algum motivo (cabo cortado ou desligado, etc.), qualquer movimento do eixo pára. Quando ligado novamente, a mensagem "**Falha de Comunicação RJH / Controlo—Seleccionar Novamente Eixo**" aparece no ecrã do Interruptor de Incrementos Remoto. Mova o botão de selecção do eixo para apagar o erro. Se o erro não se apagar, coloque a unidade no seu cabeçote/corpo do eléctrodo, espere que se deslique, e depois remova-o do cabeçote/corpo do eléctrodo.




Menus RJH



Avanço Manual RJH

Este menu contém uma exibição extensa das posição actual da máquina. Rodando o incremento da lançadeira ou botão de impulso moverá o eixo seleccionado actualmente através do incremento seleccionado actualmente. Mude o incremento com as teclas de seta para a esquerda e para a direita. Prima OPER, WORK, MACH, ou TO GO (OPERAR, TRABALHO, MÁQUINA, ou AVANÇAR) para mudar o sistema de coordenadas (actualmente destacadas). Para colocar a posição do operador em zero, prima a tecla de função sob OPER para seleccionar a posição, depois prima a tecla de função novamente (agora lê ZERO).



Visor de Avanço Manual



Desvios de Ferramenta RJH

Use este menu para definir e verificar os desvios da ferramenta. Selecione os campos usando as teclas de função e mude os valores usando o botão de impulso ou da lançadeira. Selecione os eixos usando o botão de polegar. A linha do eixo (na base do visor) deve estar destacada para incrementar esse eixo. Prima ENTER para definir a posição actual do eixo Z na tabela de desvio. Para fazer ajustes nos valores da tabela, prima ADJST, use o botão de impulso ou da lançadeira para seleccionar a quantidade para aumentar ou diminuir o valor (use as setas para a esquerda e para a direita para mudar o incremento), depois prima ENTER para aplicar o ajuste. Prima TOOL (FERRAMENTA) para mudar ferramentas, e prima COOL (REFRIGERAR) para mudar a posição da refrigeração para a ferramenta seleccionada.

CUIDADO: Mantenha-se afastado do fuso enquanto mudar as ferramentas.

Set Tool Offsets				
.0001 - .001 - .01 - .1				
Tool in spindle 1				
Tool offset: 1				
Length: 4.0470				
Coolant pos: 15				
Z 0.0000				
SET Z	ADJST	TOOL	COOL	WORK>

Visor de Desvios de Ferramenta da Definição

DESVIOS DE TRABALHO RJH

Prima WK CS para mudar o código G do desvio de trabalho. Manualmente avance o eixo seleccionado com a lançadeira ou botão de impulso quando o campo do eixo da base do ecrã estiver destacado. Prima SET para definir a posição actual do eixo actual na tabela de desvio de trabalho. Mova o selector do eixo para o próximo eixo e repita o processo para definir esse eixo. Para fazer ajustes para um valor definido, move o selector do eixo para o eixo desejado. Prima ADJST e use o botão de impulso ou da lançadeira para aumentar ou diminuir o valor de ajuste, depois prima ENTER para aplicar o ajuste.

Set Work Offsets				
.0001 - .001 - .01 - .1				
Work CS G52				
X: 0.0000				
Y: 0.0000				
Z: 0.0000				
X 0.0000				
SET X	ADJST	WK CS	JOG>	

Visor de Desvios de Trabalho da Definição




Menu Auxiliar

O menu auxiliar de RJH apresenta controlo da refrigeração da máquina e da luz do RJH. Aceda ao menu movendo o selector do eixo para a posição mais distante à direita (indicado por um ícone da página moldado na caixa de RJH). Alterne as funções disponíveis premindo a tecla de função correspondente.



Menu Auxiliar



Menu de Utilitários

Menu UTIL

Acede à informação acerca da configuração actual de RJH. Esta informação é utilizada para fins de diagnóstico pelos técnicos de intervenção. Prima AUX para voltar ao Menu Auxiliar.

Ecrã de Programa (Modo de Execução)

Este modo exibe o programa actualmente em execução. Introduza o modo de execução pressionando MEM ou MDI no anexo de controlo. As opções do separador na base do ecrã disponibilizam controlos para ligar/desligar a refrigeração, boco único, paragem opcional e apagar bloco. Os comandos alternados tais como COOL (REFRIGERAÇÃO) aparecerão destacados quando ligados. Os botões CYCLE START e FEED HOLD funcionam apenas como os botões no anexo. Retorne ao avanço premindo HAND JOG no anexo de controlo, ou recue o Interruptor de Incrementos Remoto para o cabeçote/corpo do eléctrodo para continuar a executar o programa a partir do anexo.

As Definições são seleccionadas premindo o botão DEFINIÇÕES/GRÁFICOS. Existem algumas funções especiais nas definições que alteram o comportamento do torno; consulte a secção "Definições" para obter uma descrição mais detalhada.

A função Gráficos é seleccionada premindo duas vezes o botão DEFINIÇÕES/GRÁFICOS. Graphics (Gráficos) é um teste visual do seu programa de peças sem a necessidade de movimentar os eixos, nem o risco de danificar a ferramentas ou as peças devido a erros de programação. Esta função pode ser considerada como mais útil que o modo Dry Run (Teste), uma vez que todos os desvios do seu trabalho, desvios da ferramenta e limites de deslocação podem ser verificados antes da execução da máquina. O risco de falha durante a configuração é bastante reduzido.

Operação do modo Graphics (Gráficos)

Para executar um programa no modo Graphics (Gráficos), tem de carregar o programa e o controlo tem de estar no modo MEM, MDI ou Edit. A partir de MEM ou MDI, prima a tecla DEFINIÇÕES/GRÁFICOS duas vezes para seleccionar o modo Gráficos. A partir do modo Editar, prima ARRANQUE DE CICLO enquanto a janela de edição do programa activo é seleccionada para iniciar uma simulação.

O ecrã Graphics (Gráficos) conta com várias funções disponíveis.

Key Help Area (Área de ajuda das teclas) O lado inferior esquerdo da janela de exibição de gráficos é a área de ajuda das teclas de funções. As teclas de funções actualmente disponíveis são apresentadas aqui juntamente com uma breve descrição da sua utilização.

Locator Window (Janela do Localizador) A peça inferior direita da janela exibe a área completa da tabela e indica onde a ferramenta está actualmente localizada durante a simulação.



Janela Caminho da Ferramenta No centro do ecrã está uma grande janela que representa a vista superior dos eixos X e Z. Mostra os caminhos da ferramenta durante uma simulação de gráficos do programa. Os movimentos rápidos são apresentados como linhas pontilhadas, enquanto que o movimento de alimentação é representado por linhas finas contínuas. (Nota: a Definição 4 pode desactivar o caminho rápido.) Os locais onde é utilizado um ciclo de perfuração são marcados com um X. Nota: a Definição 5 pode desactivar a marca de perfuração.

Adjusting Zoom Prima F2 para exibir um rectângulo (janela de zoom) indicando a área a ser aumentada. Use a tecla PÁGINA PARA BAIXO para diminuir o tamanho da janela de zoom (aproximação) e use a tecla PÁGINA PARA CIMA para aumentar o tamanho da janela de zoom (afastamento). Use as Teclas de Seta do Cursor para mover a janela de zoom para a localização desejada e prima ESCREVER/INTRODUZIR para completar o zoom e redefinir a escala da janela do trajecto da ferramenta. A janela do localizador (vista pequena no canto inferior direito) mostra toda a tabela com uma descrição do local onde a janela Tool Path (Caminho da ferramenta) está aumentada. A janela de Tool Path é apagada quando aproximada, e o programa deve ser executado novamente para ver o caminho da ferramenta.

A escala e a posição da janela Tool Path (Caminho da ferramenta) é guardada nas Definições 65 a 68. Deixar os gráficos para editar o programa e, depois, voltar a Graphics (Gráficos) mantém a escala anterior em vigor.

Premir F2 e, em seguida, a tecla Home (Início) para expandir a janela Tool Path (Caminho da ferramenta) para cobrir toda a área de trabalho.

Z Axis Part Zero Line (Linha zero da peça do eixo Z) Esta função consiste numa linha horizontal apresentada na barra do eixo Z, no canto superior direito do ecrã de gráficos, para indicar a posição do desvio de trabalho do eixo Z actual, mais o comprimento da peça actual. Durante a execução de um programa, a parte sombreada da barra indica a profundidade do movimento do eixo Z. Pode observar a posição da ponta da ferramenta relativamente à posição zero da peça no eixo Z durante a execução do programa.

Control Status (Estado de controlo) A parte inferior esquerda do ecrã mostra o estado de controlo. É o mesmo que as últimas quatro linhas de todos os outros ecrãs.

Position Pane A janela de posição exibe as localizações dos eixos tal como exibiria durante a execução de uma peça.

F3 / F4 Use estas teclas para controlar a velocidade de simulação. F3 diminui a velocidade, F4 aumenta a velocidade.

FUNCIONAMENTO

ARRANQUE DA MÁQUINA

Ligue a máquina, premindo o botão Power-On (Arranque) no teclado.

A máquina passa por um teste automático e, em seguida, apresenta o ecrã Messages (Mensagens), caso tenha sido deixada uma mensagem, ou o ecrã Alarms (Alarmes). Em qualquer dos casos, o torno terá um ou mais alarmes (102 SERVOS OFF).

Siga as instruções na "caixa de estado de modo" no lado esquerdo do visor. Habitualmente, a porta necessita de um ciclo e que se prima E-STOP e apagada antes das operações "Arranque" ou "Todos os Eixos Automáticos" se tornarem disponíveis. Para mais informação sobre funções de bloqueio de segurança, consulte a secção "Segurança" neste manual.

Prima o botão Reset para eliminar cada alarme. Se não for possível limpar um alarme, é possível que a máquina necessite de reparação; se for este o caso, contacte o seu representante.



Depois de limpar os alarmes, a máquina necessita de um ponto de referência a partir do qual possa iniciar as operações; este ponto chama-se "Início". Para colocar a máquina no ponto de início, prima o botão Power-Up Restart (Arranque/Reiniciar).

AVISO! O movimento automático irá começar quando esta tecla for premida. Manter afastado do interior da máquina e do comutador de ferramenta.

Note que ao premir o botão Power-Up(Reset (Arranque/Repor), limpa automaticamente o alarme 102, se presente.

Depois de encontrado o ponto de início, é apresentada a página Current Commands (Comandos actuais) e a máquina está pronta para o funcionamento.

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO

Manual Data Input (MDI - Introdução de dados manual)

A Manual Data Input (MDI - Introdução de dados manual) é um meio de comandar os movimentos automáticos da CNC sem a utilização de um programa formal.

Prima a tecla MDI/DNC para aceder a este modo. O código de programação é introduzido, escrevendo os comandos e premindo Enter no fim de cada linha. Note que é introduzido automaticamente um End of Block (EOB - Fim de bloco) no fim de cada linha.

PROGRAM - MDI

```
G97 S1000 M03 ;
G00 X2. Z0.1 ;
G01 X1.8 Z-1. F12 ;
X1.78 ;
X1.76 ;
X1.75 ;
```

Para editar o programa MDI, utilize as teclas à direita do botão Edit (Editar). Coloque o cursor no ponto que está a alterar sendo, em seguida, possível utilizar as funções de edição.

Para introduzir um comando adicional numa linha, introduza o comando e prima Enter.

Para alterar um valor, utilize os botões de setas ou o interruptor de incrementos para realçar o comando, introduza o novo comando e prima Alter (Alterar).

Para eliminar um comando, realce o comando e prima Delete (Eliminar).

A tecla Undo (Anular) inverte as alterações (até 9 vezes) implementadas no programa MDI.

É possível guardar um programa MDI na memória do controlo. Para fazê-lo, coloque o cursor no início do programa (ou prima a tecla Início), introduza o nome de um programa (os programas têm de ser nomeados utilizando o formato Onnnnn; a letra "O" seguida por um máximo de 5 algarismos) e prima Alterar. Desta forma, adiciona o programa à lista de programas e limpa a página MDI. Para aceder novamente ao programa, prima List Prog (Lista de programas) e seleccione-o.

Os dados contidos no MDI são mantidos depois de sair do modo MDI e depois de desligar a máquina.

Para limpar os comandos do MDI actuais, prima o botão Erase Prog (Apagar programa).



PROGRAMAS NUMERADOS

Para criar um novo programa, prima LIST PROG (Lista de programas) para aceder ao visor de programas e à lista de modos de programas. Introduza o número de um programa (Onnnnn) e prima a teclas Select Prog (Seleccionar programa) ou Enter. Se o programa existir, é seleccionado. Se o programa não existir, é criado. Prima Edit (Editar) para visualizar o novo programa. Um novo programa é composto apenas pelo nome do programa e um Fim de bloco (;).

NOTA: Não é recomendado utilizar os números O09XXX ao criar programas novos. Os programas macro muitas vezes utilizam números neste bloco e substituí-los pode causar a paragem de funcionamento das funções da máquina. (Exemplo: substituir O09876 irá causar o mau funcionamento de operações G47 (gravação)).

Os programas numerados são mantidos quando a máquina é desligada.

Edição básica do MDI e programas numerados

A única diferença entre um programa MDI e um programa numerado é o código O. Para editar um programa MDI, basta premir MDI. Para editar um programa numerado, seleccione-o e, em seguida, prima Edit (Editar).

O modo de edição do programa inclui uma inserção da informação do programa e prima enter. A informação do programa distribui-se por três categorias: endereços, comentários ou EOBs.

```
EDIT: EDIT  
PROGRAM EDIT 000741 (CYCLE START TO SIMULATE)  
G00 X0 Z0.1 ;  
G74 Z-0.345 F0.03 K0.1 ;  
;  
G00 X2. Z0.1 ;  
G74 X1. Z-4. I0.2 K0.75 D255 ;  
G00 X3. Z0.1  
PROGRAM EDIT 000741
```

Para adicionar um código de programa ao programa existente, realce o código que será precedido pelo código adicional, escreva o dados e prima a tecla Insert (Inserir). É possível inserir mais do que um código, tal como X, Y e Z, antes de premir Insert (Inserir).

Os dados de endereço consistem numa letra seguida por um valor numérico. Por exemplo: G04 P1.0. O G04 comanda uma hesitação (pausa) e P1.0 é o comprimento (1 segundo) da hesitação.

Os comentários podem ser compostos por caracteres alfabéticos ou numéricos, mas têm de encontrar-se entre parêntesis. Por exemplo: (hesitação de 1 segundo). Os comentários podem um máximo de 80 caracteres.

É possível introduzir os Fins de blocos, premindo o botão EOB e são apresentados como um ponto e vírgula (;). São utilizados como uma quebra de linha no fim de um parágrafo. Na programação CNC, um EOB é inserido no fim de uma sequência do código do programa.

Um exemplo de uma linha de código utilizando os três tipos de comandos seria:

G04 P1. (hesitação de 1 segundo);

Não é necessário colocar quaisquer símbolos ou espaços entre os comandos. Um espaço é automaticamente colocado entre elementos para facilitar a leitura e a edição.

Para alterar os caracteres, realce uma parte desejada do programa, utilizando as teclas de seta ou o interruptor de incrementos, introduza o código de substituição e prima Alter (Alterar).

Para eliminar caracteres ou comandos, destaque o texto e prima Delete (Eliminar).

Não existe um comando para guardar, uma vez que o programa é guardado de cada vez que é introduzida uma linha.



Converter um programa MDI num programa numerado

Um programa MDI pode ser convertido num programa numerado e adicionado à lista de programas. Para fazê-lo, coloque o cursor no início do programa (ou prima a tecla Início), introduza o nome de um programa (os programas têm de ser nomeados utilizando o formato Onnnnn; a letra "O" seguida por um máximo de 5 algarismos) e prima Alterar. Desta forma, adiciona o programa à lista de programas e limpa o MDI. Para aceder novamente ao programa, prima List Prog (Lista de programas) e seleccione-o.

Pesquisar o programa

No modo MDI, EDIT (Editar) ou MEM, é possível utilizar as teclas de cursor para cima e para baixo para pesquisar códigos específicos ou texto no programa. Para pesquisar caracteres em particular, introduza os caracteres na linha de entrada de dados (ou seja, G40) e prima as teclas de cursor para cima ou para baixo. A tecla do cursor para cima pesquisa o item introduzido para trás (na direcção do início do programa) e a tecla do cursor para baixo pesquisa para a frente (em direcção ao fim do programa).

Eliminar programas

Para eliminar um programa, prima LIST PROG (Lista de programas). Utilize as teclas do cursor para cima ou para baixo para realçar o número do programa e prima a tecla ERASE PROG (Apagar programa). Prima Y (S) no alerta para confirmar a eliminação ou N para recuar. Também pode escrever o número do programa e prima a tecla APAGAR PROG; no entanto, use esta opção cuidadosamente enquanto não houver um alerta S/N e o programa será imediatamente apagado.

Seleccione ALL (Todos) no fim da lista e prima a tecla ERASE PROG (Apagar programa) para apagar todos os programas na lista. Existem alguns programas importantes que são incluídos com sua máquina; são eles o O02020 (aquecimento do veio), O09997 (Código de Inspecção Visual) e O09876 (ficheiro de fonte de gravação). Guarde estes programas num dispositivo de memória ou PC antes de apagar todos os programas. Ligue a definição 23 para proteger programas O09XXX de serem apagados.

NOTA: A tecla UNDO (Anular) não recupera programas que tenham sido eliminados.

Renomear programas

Um número de programa pode ser mudado introduzindo um novo número, no modo Edit (Edição) e premindo o botão Alter. Tome cuidado para não substituir accidentalmente programas como aqueles indicados na secção anterior.

Número máximo de programas

Se for atingido o número máximo de programas (500) na memória de controlos, é apresentada a mensagem "Directório cheio" e não é possível criar novos programas.

Seleção de programas

Aceda ao directório de programas, premindo "Lista de programas"; desta forma, visualiza os programas armazenados. Percorra para o programa pretendido e prima "Seleccionar programa" para seleccionar o programa. Introduzir o nome do programa e premir "Seleccionar programa" também selecciona o programa.

Depois de premir "Seleccionar programa", aparece a letra "A" junto ao nome do programa. Este é o programa que será executado ao mudar para o modo MEM e ao premir CYCLE START (início do ciclo). É também o exibido no visor EDITAR.

Quando em modo MEM, pode seleccionar e exhibir outro programa rapidamente introduzindo o número de programa (Onnnnn) e premindo a seta Cima/Baixo, ou **F4**.

O programa seleccionado permanece seleccionado depois de desligar a máquina.



Carregar programas no Controlo CNC

Os programas numerados podem ser copiados a partir do controlo CNC para um computador pessoal (PC) e vice-versa. É melhor se os programas forem guardados num ficheiro que termine em ".txt". Dessa forma, os ficheiros são reconhecidos por qualquer PC como um ficheiro de texto simples. Os programas podem ser transferidos através de diferentes métodos tais como USB e RS-232. As Definições, os desvios e as variáveis macro podem ser transferidas entre CNC e um PC da mesma forma.

Se forem recebidos dados corrompidos pelo CNC, normalmente, são convertidos num comentário, armazenados no programa e é gerado um alarme. No entanto, os dados continuam a ser carregados no controlo.

USB / Disco Duro / Responsável do Dispositivo Ethernet

O controlo Haas integra um responsável do dispositivo que exibe os dispositivos de memória disponíveis na máquina num menu com separador.

Aceda ao Gestor de Dispositivos, prima "List Prog". Navegue no menu com separador usando as teclas de setas para seleccionar o separador do dispositivo adequado e prima Enter.

Quando estiver a pesquisar uma lista de programas dentro de um separador de dispositivo, use as teclas de seta para cima/para baixo para destacar programas e prima Enter para adicionar o programa destacado à selecção.

Nota: Os directórios rígidos USB externos apenas podem funcionar quando são formatados como FAT ou FAT32. Os dispositivos formatados NTFS não funcionarão. Para descobrir como os seus dispositivos estão formatados, ligue-os ao seu PC, clique com o lado direito no directório do Explorador do Windows e seleccione Propriedades.

O exemplo que se segue exibe o directório para o dispositivo USB. O programa seleccionado na memória é exibido com um "A". O ficheiro seleccionado também exibirá no visor de programa activo.

Navegação do Menu de Separadores		Programa Activo	Programa Destacado	Separador Activo
Setas do Cursor: Navegar pelos Separadores				
WRITE/ENTER (ESCREVER/INTRODUIR):				
Seleccione um Separador				
CANCEL (CANCELAR): Retrocede um Nível do Separador				
Seleção de programas				
Setas do Cursor: Mova o cursor de Seleção				
WRITE/ENTER (ESCREVER/INTRODUIR):				
Adicione um Programa à Seleção (É colocada uma Marca de Verificação)				
SELECT PROG: Torna o Programa Seleccionado o Programa Activo ("A") ou selecciona o Programa para FNC				
INSERT: Crie uma Nova Pasta no Directório Actual (Escreva o Nome da Pasta, depois Inserir)				
ALTER: Atribua um novo nome à Pasta ou ao Programa				
Modo de Ajuda				
Pressione HELP/CALC para aceder ao Menu de Ajuda Instantâneo. Navegue usando as Teclas da Seta do Cursor. Escolha Opções para os Programas Seleccionados (Copiar, Eliminar Etc.)				

Programa Activo: Programa que está a ser executado. Indicado por uma marca de verificação (✓).

Programa Destacado: Programa que está actualmente destacado para edição. Indicado por uma marca de verificação com fundo amarelo (✓).

Separador Activo: Separador que está a ser visualizado. Indicado por uma marca de verificação com fundo amarelo (✓).

Tamanho do Ficheiro: Tamanho do ficheiro em bytes.

Sub-directório: Sub-directório contido no diretório actual.

Data e Hora: Data e hora de criação do ficheiro.

Programa Seleccionado: Programa que está actualmente selecionado para operações.

3 PROGRAMS 88% FREE (889260 KB): Informação sobre a memória disponível.

Use CURSOR keys to navigate listing and CANCEL to go back to devices. Press HELP for Help listing.

Legend:
✓ : FILES IN SELECTION
A : ACTIVE PROGRAM (001254)



Directórios de Navegação

Para introduzir um sub-directório, percorra o sub-directório e prima Enter.

Para deixar um sub-directório, vá para o topo do sub-directório ou prima Cancel (Cancelar).

Criar Directórios

Crie uma nova pasta, introduzindo um nome e premindo "Inserir".

Para criar um novo sub-directório, vá para o directório onde o novo sub-directório estará localizado, introduza um nome e prima "Insert". Os sub-directórios são exibidos com os seus nomes seguidos por <DIR>.

Copiar Ficheiros

Destaque um ficheiro e prima "Introduzir" para o seleccionar. Uma marca de verificação aparece perto do nome do ficheiro.

Navegue para o directório de destino com as teclas de setas, prima "Introduzir", e prima F2 para copiar o ficheiro.

Note que ficheiros copiados da memória de controlo para um dispositivo terão a extensão ".NC" adicionada ao nome do ficheiro. No entanto, o nome pode ser modificado navegando para o directório de destino, introduzindo um nome novo e depois prima F2.

Duplicar um Ficheiro

Prima List Prog para aceder ao Responsável do Dispositivo. Seleccione o separador de memória. Percorra até ao programa a duplicar, digite o novo número de programa (Onnnnn) e pressione F2. O programa destacado é duplicado com um novo nome e o programa é tornado activo. Para duplicar um ficheiro para um dispositivo diferente, move o cursor para o nome do programa e prima F2 sem introduzir um nome de ficheiro novo. Um menu pop-up enumera dispositivos de destino. Seleccione um dispositivo e prima Enter para duplicar o ficheiro. Para copiar múltiplos ficheiros, pressione Introduzir para colocar uma marca de verificação em cada nome de ficheiro.

Convenção de Nomeação de Ficheiro

Os nomes dos ficheiros devem ser mantidos no formato típico de 8.3. Por exemplo: program1.txt. No entanto, alguns programas CAD/CAM utilizam ".NC" como um reconhecimento de tipo de ficheiro, que é aceitável. Os nomes do ficheiro também podem ser os mesmos do número do programa sem extensão, mas algumas aplicações de PC podem não reconhecer o ficheiro.

Ficheiros desenvolvidos no controlo serão nomeados com a letra "O" seguida por 5 dígitos. Por exemplo, O12345.

Renomear

Para mudar o nome de um ficheiro num USB ou no Disco Duro, destaque o ficheiro, escreva o novo nome e prima "Alterar".

Apagar

Para apagar um ficheiro de programa de um dispositivo, destaque o ficheiro e prima Erase Prog (Apagar Prog.). Apague múltiplos ficheiros seleccionando-os (pressione Introduzir para adicionar um ficheiro à selecção e coloque uma marca de verificação junto dele; des-seleccione pressionando Introduzir novamente); depois pressione Apagar Prog para apagar os ficheiros seleccionados.

Ajuda No Visor

A ajuda no visor está disponível premindo "AJUDA/CALC". Seleccione as funções do menu pop-up e prima "Introduzir" para executar ou use a tecla de atalho indicada. Para sair do visor de Ajuda, prima a tecla "Cancelar", para regressar ao gestor de dispositivos.




RS-232

RS-232 é uma forma de ligar o controlo Haas CNC a outro computador. Esta função permite ao programador carregar e descarregar programas, definições e desvios da ferramenta a partir de um PC.

Os programas são enviados ou recebidos através da porta RS-232 (Porta Série 1), localizada na parte lateral da caixa do controlo (não no anexo do operador).

É necessário um cabo (não incluído) para ligar o controlo CNC ao PC. Existem dois estilos de ligação RS-232: o conector de 25 pinos e o conector de 9 pinos. O conector de 9 pinos é o mais comum para a ligação de PCs.



AVISO! Uma das principais causas de danos electrónicos é a ausência de uma boa ligação de terra no torno CNC e no computador. A ausência de uma ligação de terra danifica o CNC, o computador ou ambos.

Comprimento do cabo

Em seguida, são listadas as taxas baud e o respectivo comprimento máximo do cabo.

Velocidade de trans-ferência	Comprimento máx. do cabo (pés)
19200	50
9600	500
4800	1000
2400	3000

As definições entre o controlo Haas e o outro computador devem ser correspondentes. Para alterar as definições no controlo CNC, aceda à página Definições (prima Definições/Gráficos) e percorra para as definições de RS-232 (ou aceda a "11" e prima a seta para cima ou para baixo). Utilize as setas para cima/para baixo para realçar as definições e as setas para a esquerda/para a direita para alterar os valores. Prima Enter quando a selecção adequada estiver realçada.

As definições (e predefinições) que controlam a porta RS-232 são:

Taxa Baud 11 (9600)	24 Líder para punção (Nenhum)
12 Paridade (Par)	25 Padrão EOB (CR LF)
13 Bits de paragem (1)	37 Número de bits de dados (7)
14 Sincronização Xligado/Xdesligado	

Existem vários programas diferentes que estabelecem ligação ao controlo Haas. Um exemplo é o programa Hyper Terminal, instalado com a maior parte das aplicações Microsoft Windows. Para alterar as definições neste programa, avance para o menu pendente Ficheiro, no canto superior esquerdo. Escolha a opção Propriedades a partir do menu e, em seguida, prima o botão Configurar. Desta forma, abre as definições da porta; altere estas definições para que correspondam às definições do controlo CNC.



Para receber um programa do PC, prima a tecla LIST PROG (Lista de programas). Mova o cursor para a palavra TOTOS e prima a tecla RECV RS-232 e o controlo receberá todos os programas e sub-programas até receber uma "%" indicando o fim da entrada. Todos os programas enviados para o controlo a partir do PC devem começar com uma linha contendo um único "%" e devem terminar com uma linha contendo um único "%". Note que ao utilizar "TODOS", os seus programas têm de ter um número de programa formatado da Haas (Onnnnn). Se não tiver um número de programa, escreva o número de um programa antes de premir RECV RS-232 e o programa é armazenado com esse número. Também pode seleccionar um programa existente para entrada e será substituído.

Para enviar um programa para o PC, utilize o cursor para seleccionar o programa e prima a tecla SEND RS-232. Pode seleccionar "TODOS" para enviar todos os programas na memória do controlo. É possível activar uma definição (Definição 41) para adicionar espaços à saída RS-232 e melhorar a legibilidade dos seus programas.

Também é possível enviar individualmente páginas de parâmetros, definições, desvios e variáveis da macro através do RS-232, seleccionando o modo "LIST PROG" (Lista de programas), seleccionando o ecrã do visor pretendido e premindo a tecla ENVIAR. As páginas podem ser recebidas, premindo a tecla RECV e seleccionando o ficheiro no PC de recepção.

O ficheiro pode ser visualizado num PC, adicionando ".txt" ao nome do ficheiro a partir do controlo CNC. Em seguida, abra o ficheiro num PC, utilizando um programa, tal como o Bloco de notas do Windows.

Se for recebida uma mensagem de abortar, verifique a configuração entre o torno, o PC e o cabo.

Eliminação de ficheiros

Na página List Prog, escreva "DEL <nomedoficheiro>". Prima WRITE e o ficheiro será apagado.

CONTROLO NUMÉRICO DO FICHEIRO (FNC)

Um programa pode ser executado do seu local na rede ou de um dispositivo de armazenamento, tal como um directório USB. Para executar um programa a partir de tal localização, vá até ao visor do Administrador do Dispositivo (Pressione List Prog), destaque um programa no dispositivo seleccionado e pressione "Seleccionar Prog". O programa será exibido no painel do programa activo e um "FNC" junto do nome do programa em List Prog indica que é o programa FNC actualmente activo. Os sub-programas podem ser chamados usando um M98, desde que o subprograma esteja no mesmo directório do programa principal. Adicionalmente, deve ser atribuído nome ao sub-programa usando a convenção de nomeação da Haas com sensibilidade às letras, ex. O12345.nc.

Todos os macro G65 e sub-programas G7M alias devem residir na memória, mesmo se chamados de um programa que esteja numa localização diferente (ex. uma unidade USB).

ATENÇÃO! O programa pode ser modificado remotamente, e a carga terá efeito da próxima vez que o programa for executado. Os sub-programas podem ser mudados enquanto o programa CNC estiver em execução.

Para executar um programa em FNC:

1. Prima List Prog, depois navegue para o menu de separador para o dispositivo adequado (USB, disco duro, Partilha de Rede).
2. Desça o cursor para o programa desejado e prima Select Prog. O programa aparecerá na janela Active Program (Programa Activo) e pode ser executado directamente a partir do dispositivo de memória.

Para sair do FNC, destaque novamente o programa e prima Select Prog, ou seleccione um programa na memória CNC.



USANDO O EDITOR HAAS (FNC)

O Editor Haas é uma aplicação de edição de programa integrada no controlo Haas. Esta função requer que o quadro MainCon ou o Disco Duro/opção Enet (revisão 13.03 ou posterior), e o parâmetro 737 Interruptor Comum 5 Parcela 9 Activar Editor Haas, devem estar definidos para 1.


O Editor Haas disponibiliza as mesmas funções do Editor Avançado, para além de novas funções para realçar o desenvolvimento do programa no controlo, incluindo a visualização e edição de múltiplos documentos.

Em geral, o Editor Avançado é usado com programas em MEM, enquanto o Editor Haas é usado com unidades diferentes de MEM (HDD, USB, Partilha de Rede).

Para guardar um programa depois da edição com o Editor Haas, pressione a tecla ENVIAR quando solicitado, depois aguarde que o programa termine de escrever na unidade.

CARREGAR UM PROGRAMA

- Destaque um programa no separador USB, Disco Duro, ou Partilha de Rede do menu List Prog e pressione SELECCIONAR PROG para o tornar no programa activo (no Editor Haas, os programas abrem em FNC, mas são editáveis).
- Com o programa carregado, prima EDITAR para mudar para o painel de edição do programa.
- O modo de exibição inicial exibe o programa activo à esquerda e a lista de programas à direita.



MENU NAVEGAÇÃO

Prima F1 para aceder ao menu. Utilize as setas do cursor para a esquerda e direita ou o interruptor de incrementos para se mover entre as categorias do menu e utilize as setas para cima e para baixo para destacar uma opção dentro de uma categoria. Prima ESCREVER/INTRODUIR para seleccionar a partir do menu.

MODOS DE EXIBIÇÃO

Estão disponíveis três modos de visualização. Alterne entre os modos de exibição usando o comando "Mudar Visualização" no menu Ficheiro ou prima PRGRM/CONVRS.

List exibe o programa FNC actual ao longo no menu do separador LIST PROG.

Principal exibe um programa de cada vez num painel de separador (mude entre separadores usando o comando "Saltar Programas" no menu Ficheiro ou premindo F4).

Split exibe o programa FNC actual à esquerda e o programa actualmente aberto num separador à direita. Dispara a janela activa usando "Alternar para o Lado Esquerdo ou Direito" no menu Ficheiro ou premindo EDIT. Quando a janela do separador está activa, alterne entre separadores usando o comando "Trocar Programas" no menu Ficheiro ou premindo F4.



EXIBIÇÃO EM RODAPÉ

```
\'\'\'\n(CALLS 1ST & 2ND OP. CHAMFER PGM) ;\n(-----);\n(WORK OFFSET #54 UPPER RIGHT) ;\n(CORNER OF PART.) ;\n(WORK OFFSET #55 IS THE LARGE) ;\n(DIAMETER THAT IS X5.831 FROM ZERO) ;\n(IN X-AXIS. AND IS Y-.9157 FROM) ;\n(ZERO IN Y-AXIS.) ;\n(-----);\n;\n\n
```

F1 For Menu	TKN	USB
-------------	-----	-----

A secção de rodapé da visualização de programa exibe as mensagens do sistema e outras informações sobre o programa e modos actuais. O rodapé está disponível nos três modos de visualização.

O primeiro campo exibe avisos (em texto vermelho) e outras mensagens do sistema. Por exemplo, se um programa tiver sido mudado e necessitar ser guardado, a mensagem "PRESS SEND TO SAVE" (Prima Enviar para Guardar) aparece neste campo.

O próximo campo exibe o actual modo de interruptor de incrementos. TKN indica que o editor está actualmente a percorrer o programa passo a passo. Se avançar continuamente pelo programa mudará o modo de percurso para LNE e o cursor percorrerá linha a linha. Se continuar a avançar através do programa mudará o modo de percurso para PGE, percorrendo uma página de cada vez.

O último campo indica qual o dispositivo (HD, USB, NET) em que programa activo é guardado. Esta visualização será branca quando o programa não for guardado ou quando o clipboard estiver a ser editado.

ABRIR PROGRAMAS MÚLTIPLOS

Pode abrir até três programas em simultâneo no Editor Haas. Para abrir um programa existente enquanto outro programa é aberto no Editor Haas.

1. Prima F1 para aceder ao menu.
2. Na categoria "Ficheiro", seleccione "Abrir Ficheiro Existente".
3. A lista de programa é exibida. Seleccione o separador do dispositivo do programa, destaque o programa com as setas para cima/para baixo ou o interruptor de incrementos e prima SELEC PROG. O ecrã alternará para o modo de divisão com o programa FNC na esquerda e o programa aberto de novo e o programa FNC à direita na janela do separador. Para mudar o programa na janela do separador, seleccione o comando "Trocar Programas" no menu Ficheiro ou prima F4 enquanto a janela do separador está activa.

EXIBIÇÃO DOS NÚMEROS DA LINHA

Os números da linha, independentemente do texto do programa, podem ser exibidos. Seleccione o comando "Exibir Números da Linha" a partir do menu Ficheiro para os exibir. Note que não são os mesmos dos números de linha Nxx; são apenas para referência quando visualizar o programa. Para esconder os números da linha, volte a seleccionar a opção no menu do Ficheiro.



MENU FICHEIRO

Abrir Ficheiro Existente

Abre um ficheiro do menu LIST PROG num novo separador.

Fechar Ficheiro

Fecha o ficheiro actualmente activo. Se o ficheiro tiver sido modificado, o controlo avisará para guardar antes de sair.

Guardar

Guarde o ficheiro actualmente activo sob o mesmo nome de ficheiro. Tecla de Atalho: ENVIAR (depois de ser feita uma mudança)

Nota: Os programas não são guardados automaticamente. Se a energia for perdida ou desligada antes de guardar as alterações, essas alterações serão perdidas. Certifique-se de que guarda o programa frequentemente enquanto o edita.

Guardar Como

Guarde o ficheiro actualmente activo sob um novo nome de ficheiro.

Trocar Programas

Desloque o próximo programa numa janela de separador para o cimo do separador. *Tecla de Atalho: F4*

Mudar para o Lado Esquerdo ou Direito

Mude a janela do programa activo (a janela actualmente activa tem um fundo branco). *Tecla de Atalho: EDIT*

Mudar Visualização

Alterne entre os modos de visualização Lista, Principal e Dividir *Tecla de Atalho: PRGRM/CONVRS*

Exibir Números de Linha

Exibe os números de linha, de referência apenas, independentemente do texto do programa (Nunca são guardados como parte do programa como os números Nxx deveriam ser). Seleccione a opção novamente para esconder os números de linha.

MENU EDITAR

Undo (Anular)

Reverte as mudanças feitas ao programa activo. As funções globais e de bloqueio não podem ser desfeitas.

Select Text (Seleccionar texto)

Destaca um bloco de texto para mais funções de edição. Posicione o cursor na primeira linha do bloco que pretende seleccionar antes de escolher esta opção do menu. Depois, percorra para cima ou para baixo usando as teclas de setas ou o interruptor de incrementos para definir a área de selecção. Prima ESCREVER/INTRODUIZIR ou F2 para realçar o bloco. *Tecla de Atalho: F2*

Mover/Copiar/Apagar Texto Seleccionado

Use estas três opções do menu para trabalhar com o texto seleccionado.

Move retira o texto seleccionado da sua localização actual e coloca-o depois da posição do cursor. *Tecla de Atalho: ALTERAR*

Copy coloca o texto seleccionado depois da posição do cursor sem o apagar da localização actual. *Tecla de Atalho: INSERT*

Eliminar retira o texto seleccionado num programa. *Tecla de Atalho: ELIMINAR*



Cortar/Copiar Selecção para a Área de Transferência

Use estas opções do menu para colocar o texto seleccionado na área de transferência.

Cut retira o texto seleccionado do programa actual e move-o para a área de transferência.

Copy coloca o texto seleccionado na área de transferência sem o retirar do programa.

A área de transferência é uma localização de armazenamento constante para o código do programa; o texto copiado para a área de transferência está disponível até ser escrito de novo, mesmo depois de ciclos de energia.

Colar da área de transferência

Coloca os conteúdos da área de transferência depois da localização do cursor. Não apaga os conteúdos da área de transferência.

Ocultar/Exibir Área de Transferência

Oculta a área de transferência para ver a posição e as visualizações de temporizadores e contadores nos seus locais. Restaure o ecrã da área de transferência seleccionando Exibir Área de Transferência.

Editar Área de Transferência

Faça ajustes aos conteúdos da área de transferência. Quando terminado, selecione "Fechar Área de Transferência" no menu Editar.

Nota: A área de transferência do Editor da Haas está separada da área de transferência do Editor Avançado. As edições feitas no Editor Haas não podem ser coladas no Editor Avançado.

MENU PESQUISA

Find Text (Localizar texto)

Defina um termo de pesquisa e uma direcção de pesquisa para localizar a primeira ocorrência do termo de pesquisa na direcção indicada. Quando escolher uma direcção de pesquisa, prima F para pesquisar o termo abaixo da posição do cursor e prima B para pesquisar acima da posição do cursor.

Find Again (Localizar novamente)

Seleccione esta função imediatamente depois da pesquisa "Encontrar Texto" ter localizado a próxima ocorrência do termo de pesquisa. Repita para continuar para a próxima ocorrência.

Encontrar e Substituir

Define o termo de pesquisa e o termo de substituição, depois especifica a direcção de pesquisa (para a frente/para trás). Quando a primeira ocorrência do termo de pesquisa é encontrada, o controlo avisará "Substituir Sim/Não/Tudo/Cancelar?". Escreva a primeira letra da sua escolha para continuar. Se escolheu "Sim" ou "Não", o editor executará a sua escolha e mover-se-á para a próxima ocorrência do termo de pesquisa. Escolha "Tudo" para automaticamente substituir todas as ocorrências do termo de pesquisa. Escolha "Cancelar" para retroceder na função sem fazer alterações (texto já substituído permanecerá se escolher esta opção).

Encontrar Ferramenta

Esta função pesquisa os números das ferramentas no programa. Seleccione-o novamente para localizar o próximo número de ferramenta.



MENU MODIFICAR

Remove All Line Numbers (Remover todos os números de linhas)

Esta função remove todos os números de linha Nxx da programa.

Renumber All Lines (Renumerar todas as linhas)

Use esta função para renumerar todas as linhas do programa com códigos Nxx. Escolha um número de partida e o incremento do número de linha.

Inverter sinais + e -

Muda todos os valores positivos para negativos e vice-versa.

Inverter X e Y

Muda todos os valores de X para Y e vice-versa.

CONTROLO NUMÉRICO DIRECTO (DNC)

O Controlo Numérico Directo (DNC) é outro método de carregar um programa no controlo. É a capacidade de executar um programa à medida que está a ser recebido pela porta RS-232. Esta funcionalidade difere de um programa carregada através da porta RS-232, pois não existe um limite de tamanho do programa CNC. O programa é executado pelo controlo à medida que é enviado pelo mesmo; o programa não é armazenado no controlo.

PROGRAM (DNC)	N00000000
WAITING FOR DNC . . .	
DNC RS232	

DNC a Aguardar Programa

PROGRAM (DNC)	N00000000
O01000 ; (G-CODE FINAL QC TEST CUT) ; (MATERIAL IS 2x8x8 6061 ALUMINUM) ; ; (MAIN) ; ; M00 ; (READ DIRECTIONS FOR PARAMETERS AND SETTINGS) ; (FOR VE -SERIES MACHINES W/4TH AXIS CARDS) ; (USE / FOR HS, VR, VB, AND NON -FORTH MACHINES) ; (CONNECT CABLE FOR HASC BEFORE STARTING THE PROGRAM) ; (SETTINGS TO CHANGE) ; (SETTING 31 SET TO OFF) ; ; ;	
DNC RS232	DNC END FOUND

Programa recebido do DNC

O DNC é activado utilizando o Parâmetro 57 de 18 bits e a Definição 55. Active os bits do parâmetro (1) e mude a Definição 55 para On (Ligado). Recomenda-se que o DNC seja executado com o Xmodem ou paridade seleccionados, uma vez que será detectado um erro na transmissão e o programa DNC é parado sem falha do sistema. As definições entre o controlo CNC e o outro computador devem ser correspondentes. Para alterar a definição no controlo CNC, aceda à página Settings (Definições) (prima Setng/Graph) e percorra para as definições de RS-232 (ou aceda a "11" e prima a seta para cima ou para baixo). Utilize as setas para cima/para baixo para realçar as variáveis e as setas para a esquerda/para a direita para alterar os valores. Prima Enter quando a selecção adequada estiver realçada.

As definições do RS-232 recomendadas para o DNC são:

- Definições: 11 Selecção da Velocidade de Transferência de Dados: 19200
- 12 Selecção de paridade: NENHUM
- 13 Bits de paragem: 1
- 14 Sincronização: XMODEM
- 37 Bits de dados RS-232: 8

O DNC é seleccionado, premindo duas vezes MDI (a página DNC "Program DNC" (Programa DNC)) na parte superior da página. Nota: O DNC requer um mínimo de 8k da memória do utilizador disponível. Pode consegui-lo, accedendo à página List Programs (Lista de programas) e verificando a quantidade de memória disponível na parte inferior da página.



O programa enviado para o controlo deve começar e terminar com um %. A taxa de dados seleccionada (Definição 11) para a porta RS-232 deve ser suficientemente rápida para suportar a taxa de execução do bloco do seu programa. Se a taxa de dados for demasiado lenta, a ferramenta pode parar durante um corte.

Comece por enviar o programa para o controlo antes de premir o botão Cycle Start (Início do ciclo). Depois de ser apresentada a mensagem "Programa DNS encontrado", prima Arranque de Ciclo

Notas do DNC:

Durante a execução de um programa no DNC, não é possível mudar os modos. Por conseguinte, as funções, como Background Edit (Editar segundo plano), não estão disponíveis.

O DNC suporta o Modo Doseado. O controlo executa um bloco (comando) de cada vez. Cada bloco é executado imediatamente sem a antevisão de blocos. A excepção é quando é comandada a Cutter Compensation (Compensação da cortadora). A Cutter Compensation requer que comandos de três blocos de movimento sejam lidos antes de ser executado um bloco compensado.

É possível a comunicação em duplex completo durante o DNC, utilizando o comando G102 ou DPRNT para produzir coordenadas dos eixos de volta para o computador de controlo.

TCP/IP AVANÇADOS

Para definir comunicações de rede, introduza os valores específicos para a sua rede nas definições de rede de controlo do CNC, (consulte as definições 900-916 no capítulo Definições deste manual). Reinicie a máquina depois de todas as definições terem sido actualizadas para o seu sistema de controlo e de rede para iniciar a ligação de rede.

Use apenas letras (A-Z sensível a maiúsculas), dígitos (0-9), traços (-) e pontos para as definições dos nomes de rede 900 e 907).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA REDE

Os erros mais comuns são provocados por um nome de utilizador ou palavra passe errados, permissões incorrectas ou uma palavra passe expirada. Os nomes de utilizador e as palavras passe são sensíveis a maiúsculas; certifique-se de que está a utilizar a letra correcta.

Se ao aceder ao separador NET SHARE (Partilha de Rede) e aparecer a mensagem "NÃO FOI POSSÍVEL LIGAR À REDE", está disponível informação adicional sobre resolução de problemas no ficheiro "error.log", localizado na pasta ADMIN no disco duro (este ficheiro pode ser consultado em FNC). Se não existir uma pasta ADMIN no disco duro; crie-a e volte a tentar acedendo à partilha remota para gerar ficheiro log.

Verificação do Hardware

Se o software tiver sido actualizado e desejar verificar a versão de hardware da Ethernet; ligue a máquina e aguarde que a mensagem NOT READY (Não Pronto) desapareça do menu List/Prog. Pressione PARAM/DG-NOS duas vezes, depois PAGE DOWN (PÁGINA PARA BAIXO) até que a página "Configurações" apareça. Procure a versão FV; deve ser 12.001 ou superior.

Pode igualmente procurar informação de configuração de rede a partir deste visor.



Administração de Rede Microsoft

Certifique-se de que o CNC consegue ver a pasta no computador anfitrião (O nome da pasta deve ser o nome introduzido na Definição 908). Faça com que o seu administrador de rede verifique se as definições de partilha estão correctas para a pasta de rede partilhada.

Verifique se a rede está em funcionamento (disponível apenas em redes TCP/IP). DESLIGUE DHCP.

Introduza o endereço de IP Estático - Definição 902 e Máscara da Sub rede- Definição 903 prima F1. Dirija-se a um computador da rede. Vá para DOS (Ex. Comando MS DOS Pronto) e em DOS escreva "Ping" e a mesma informação que foi escrita na Definição 902.

Exemplo: C:\> PING 192.168.1.2

Vários dados serão exibidos. Se ocorrer um erro de expiração de tempo, verifique as definições e o(s) cabo(s) de dados.


CONVERSOR DO PROGRAMA FADAL

Introdução

O Conversor de Programa Fadal rapidamente converte o código Fadal num programa Haas.

Utilização do Conversor

1. Aceda ao conversor através do menu LIST PROG. Destaque o programa Fadal e prima F1 ou AJUDA/CALC. Selecione "CARREGAR FADAL" a partir do menu pop-up.



2. O programa convertido é carregado para a memória. Uma cópia do programa convertido também é guardado no dispositivo I/O seleccionado com uma extensão ".out". O programa irá ter "(Programa Fadal Convertido)" no topo para confirmar se é um programa convertido. Quaisquer linhas que não possam ser convertidas são comentadas com um M199 que provocará um Alarme GErado pelo Utilizador quando o programa for executado. Reveja estas linhas e edite-as para compatibilidade com a Haas.

DICA: Pode facilmente localizar linhas não convertidas usando a função de pesquisa no modo de edição. Com o programa convertido na janela activa (prima PROG/CONVRS para mudar a janela activa), prima F1 ou HELP/CALC e seleccione "Pesquisar" do menu pop-up. Use M199 como termo de pesquisa.



MEN	000003	N00000000	MEMORY	USB DEVICE	HARD DRIVE	NET SHARE	USB DEVICE 2
CURRENT DIRECTORY: USB DEVICE\							
<pre> N10 (N1) (O3) (FACE TABLE) ; N20 (N2) (PART NAME:) ; N30 (N3) (PNAME: SONNET) ; N40 (N4) (Z0 IS TOP OF THE PART) ; N50 (N5) (*****TOOL LIST*****); N60 (N6) (T1=3 " SONNET FACE MILL3. DIA) ; N70 (N7) (*****END OF TOOL LIST*****) N80 (N8) G90 G80 G40 G17 G00 ; N90 (N9) T1 M06 (T1=3 " SONNET FACE MILL 3. DIA) ; N100 (N10) G154 P14 G80 X10.5 Y-7.5 S400 M07 ; N110 (N11) G43 H01 Z1. M00 ; N120 (N12) Z0.1 ; N130 (N13) G01 Z0. F30. ; N140 (N14) X-10.5 ; N150 (N15) X-10.5 ; N160 (N16) X10.5 ; N170 (N17) Y-7.5 ; N180 (N18) X8.1 Y-5.1 ; N190 (N19) X-8.1 ; N200 (N20) X8.1 ; N210 (N21) X8.1 ; N220 (N22) Y-5.1 ; N230 (N23) X5.7 Y-2.7 ; N240 (N24) X-5.7 ; N250 (N25) Y2.7 ; N260 (N26) X5.7 ; </pre>							
7 FILES							
EMPTY FILE SELECTION							
<small>Use CURSOR keys to navigate listing and CANCEL to go back to devices. Press HELP for Help listing.</small>							
<input checked="" type="checkbox"/> : FILES IN SELECTION <input type="checkbox"/> : ACTIVE PROGRAM (000003)							

MEN	008686	N00000210
<pre> *199 (NOT SUPPORTED: P.01) ; N370 (N934) M97 L1 P9330 ; N380 (N936) G80 ; N390 (N938) M05 ; M09 ; N400 (N940) G90 G43 H00 Z0. ; N410 (N942) M01 ; N420 (N944) (* 1/4-20 TAPRH TOOL - 4 DIA. OF F. - 4 LEN. - 4 DIA - 0.25) ; N430 (N946) T4 M06 ; </pre>		
USER GENERATED ALARM NOT SUPPORTED: P. 01		

OPTIMIZADOR DE PROGRAMA

Esta função permite ao operador ultrapassar a velocidade do fuso e alimentação dos eixos (Refrigeração P) dentro de um programa como o programa em execução. Depois do programa ter terminado, as linhas de programa alterado são destacadas e podem ser permanentemente mudadas ou revertidas para os valores originais.


Além do mais, o operador pode guardar notas escrevendo um comentário na linha de entrada e premindo enter.

Funcionamento

Enquanto o programa é executado, o operador pode escrever notas, ajustar as rpm do fuso, os incrementos do eixo e as posições de refrigeração de P. No fim de um programa (no modo Memória [MEM]) prima F4 para ir para o ecrã do Optimizador do Programa.

Use the right/left and up/down arrows, page up/page down and home/end buttons to scroll through overrides and comments. Prima Enter na edição e aparecerá uma janela com selecções para essa coluna (ver figura). O programador pode fazer diversas mudanças usando os comandos no menu.

Além do mais, uma secção de código pode ser destacada (cursor para iniciar a selecção, prima F2, percorra até ao fim da selecção e prima F2). Retorne ao Optimizador de Programa (prima EDIT) e prima enter, tal permitirá ao operador alterar todos os avanços ou velocidades na secção destacada.



RECOLHA DE DADOS DA MÁQUINA

A Recolha de Dados da Máquina é activada pela Definição 143, o que permite ao utilizador extrair informação do controlo usando um comando Q enviado através da porta RS-232 (ou usando uma embalagem opcional de hardware). Esta função é baseada no software e requer um computador adicional para solicitar, interpretar e guardar dados do controlo. Algumas variáveis Macro também podem ser definidas pelo computador remoto.

Recolha de Informação Usando a Porta RS-232

O controlo apenas responde a um comando Q quando a Definição 143 está ON (LIGADA). É utilizado o seguinte formato de saída:

<STX> <CSV resposta> <ETB> <CR/LF> <0x3E>

STX (0x02) marca o início da informação. Este carácter de controlo é para o computador remoto.

CSV significa Variáveis Separadas por Vírgulas (Comma Separated Variables), uma ou mais variáveis de dados são separadas por vírgulas.

ETB (0x17) é o fim da informação. Este carácter de controlo é para o computador remoto.

CR/LF diz ao computador remoto que o segmento da informação está completo e para se mover para a próxima linha.

0x3E Exibe a entrada de dados ">".

Se o controlo estiver ocupado, exibe-se "Estado, Ocupado". Se um pedido não for reconhecido, o controlo exibe Desconhecido" e apresenta uma nova entrada de dados ">". Podem ser utilizados os seguintes comandos:

Q100 - Número de Série da Máquina	Q301 - Tempo de Movimento (total)
>Q100	>Q301
SOFTWARE, VER M16.01	C. S. TEMPO, 00003:02:57
Q101 - Versão do Software de Controlo	Q303 - Tempo do Último Ciclo



>Q101	>Q303
SOFTWARE, VER M16.01	ÚLTIMO CICLO, 000:00:00
Q102 - Número de Modelo da Máquina	Q304 - Tempo do Ciclo Anterior
>Q102	>Q304
MODELO, VF2D	CICLO ANTERIOR, 000:00:00
Q104 - Modo (LIST PROG, MDI, etc.)	Q402 - M30 Contador de Peças nº1 (re-definível no controlo)
>Q104	>Q402
MODO, (MEM)	M30 N.º1, 553
Q200 - Alteração de Ferramenta (total)	Q403 - M30 Contador de Peças nº2 (re-definível no controlo)
>Q200	>Q403
ALTERAÇÕES DE FERRAMENTA, 23	M30 N.º2, 553
Q201 - Número de Ferramenta em utilização	Q500 - Três em Um (PROGRAM, Oxxxxx, STATUS, PARTS, xxxx)
>Q201	>Q500
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA, 1	ESTADO, OCUPADO
Q300 - Tempo de Arranque (total)	Q600 Macro ou variável do sistema
>Q300	>Q600 801
P.O. TEMPO, 00027:50:59	ACRO, 801, 333.339996

O utilizador pode solicitar os conteúdos de qualquer macro ou variável de sistema através da utilização do comando Q600, por exemplo, "Q600 xxxx". Tal exibirá o conteúdo da variável macro xxxx no controlo remoto. Além do mais, as variáveis macro #1-33, 100-199, 500-699 (note que as variáveis #550-580 estão indisponíveis se a fresadora estiver equipada com um sistema de sonda), 800-999 e #2001 até #2800 podem ser "escritas para" usando um comando "E", por exemplo, "Exxxx yyyy.yyyyy" onde xxxx é a variável macro e yyyy.yyyyy é o valor novo. Note que este comando deve apenas ser utilizado quando não existe presença de quaisquer alarmes.

Hardware Opcional de Utilização da Recolha de Informação

Este método é usado para proporcionar estado à máquina para um computador remoto, e fica activo com a instalação de um quadro de relé de código M Suplente 8 (todos os 8 se tornam dedicados às funções abaixo e não podem ser mais usados para o funcionamento normal do código M), um relé com energia, um conjunto extra de contactos de Paragem de Emergência e um conjunto de cabos especiais. Contacte o seu representante para informação sobre preços destas peças.

Uma vez instalados os relé de saída 40 a 47, é utilizado um relé de arranque e um interruptor de Paragem de Emergência para comunicar o estado do controlo. Parâmetro 315, parcela 26 "Relés de Estado" deve ser desligado. Os códigos M suplementares padrão continuam disponíveis para utilização.

Estarão disponíveis os seguintes estados para a máquina:

* contactos de Paragem de Emergência. Isto será fechado quando o interruptor de Paragem de Emergência for pressionado.

* Energia Ligada - 115 VAC. Indica que o controlo está ligado. Deve estar ligado a um relé de bobina 115 VAC para interface.

* Relé de Saída Suplente 40. Indica que o controlo está em In-Cycle (a funcionar).



* Relés de Saída Suplentes 41 e 42:

- 11 = modo MEM & sem alarmes (modo AUTO.)
- 10 = modo MDI & sem alarmes (modo Manual.)
- 01 = modo de Bloco Único (modo Único)
- 00 = outros modos (zero, DNC, jog, list prog, etc.)

* Relés de Saída Suplentes 43 e 44:

- 11 = Paragem de Suspensão de Avanço (Suspensão de Avanço.)

- 10 = M00 ou M01 pára

- 01 = M02 ou M30 pára (Paragem de Programa)

- 00 = nenhum dos acima (pode ser paragem de bloco único ou RESET.)


* Relé de Saída Suplente 45 (Substituição de Graduação de Avanço está activa e Graduação do Avanço NÃO é 100%)

* Relé de Saída Suplente 46 (Substituição da Velocidade do Fuso activa e Velocidade do Fuso NÃO é 100%)

* Relé de Saída Suplente 47 Controlo está em modo EDIT - Editar

INSTALAÇÃO DE PEÇAS

É necessário afixar correctamente a peça na mesa. Pode fazê-lo de várias formas, utilizando tornos, mandris ou parafusos em T e grampos.



FERRAMENTAS

Funções da ferramenta (Tnn)

O código Tnn é utilizado para seleccionar a ferramenta seguinte a colocar no veio do comutador de ferramentas. O endereço T não inicia a operação de mudança de ferramentas; apenas selecciona a ferramenta a utilizar a seguir. M06 irá iniciar uma operação de comutação de ferramenta; por exemplo, T1M06 irá colocar a ferramenta 1 no fuso.

Nota: Não é necessário o movimento de X ou Y antes de realizar a mudança da ferramenta; no entanto, se a sua peça de trabalho ou acessório for grande, pode ter de posicionar X ou Y antes de uma mudança da ferramenta, de modo a evitar uma colisão entre as ferramentas e a peça ou acessório.

Uma comutação de Ferramenta pode ser comandada com os eixos X, Y e Z em qualquer posição. O controlo irá trazer o eixo Z para a posição zero. O controlo movimenta o eixo Z para uma posição acima do zero da máquina durante a mudança de ferramenta, mas nunca movimenta abaixo do zero da máquina. No fim de uma mudança de ferramenta, o eixo Z está no zero da máquina.



Suportes da ferramenta

Existem diversas opções de fuso diferente para as fresadoras Haas. Cada um desses tipos requer um suporte de ferramenta diferente. Os fusos mais comuns são de rosca #40 e #50. Os veios de cone 40 dividem-se em dois tipos, BT e CT; são referidos como BT40 e CT40. O fuso e o comutador de ferramentas só tem capacidade manter para um tipo.

Pernos

Um rebite de tracção ou botão de retenção é necessário para fixar o suporte da ferramenta no veio. Os rebites de tracção são roscados na parte superior do suporte da ferramenta e são específicos de cada tipo de veio. O gráfico que se segue descreve os rebites de tracção utilizados na fresadora Haas. Não utilize o veio curto ou rebites de tracção com uma cabeça de ângulo recto (90 graus); não funcionam e provocam sérios danos no veio.

40T CT	Conjunto de 24 Peças • TPS24CT (TSC) • PS24CT (Não-TSC)	Rosca de 5/8"-11 Polegadas JMTBA Standard MAS 403 P40T-1	0.990 TSC apenas Ø 0.172 Transversal 45°
50T CT	• TPS24CT50 (TSC) • PS24CT50 (Não-TSC)	Rosca 1"-8 Polegadas JMTBA Standard MAS 403 P50T-1	1.386 1.780 TSC apenas Ø 0.31 Transversal 45°
40T BT	• TPS24BT (TSC) • PS24BT (Não-TSC)	M16 X 2 Roscas JMTBA Standard MAS 403 P40T-1	1.104 TSC apenas Ø 0.172 Transversal 45°
50T BT	• TPS24E50 (TSC) • PS24E50 (Não-TSC)	3 Roscas X M 24 JMTBA Standard MAS 403 P50T-1	1.386 1.780 TSC apenas Ø 0.31 Transversal 45°
40T DIN/ISO	• TPS24E (TSC) • PS24E (Não-TSC)	M16 X 2 Roscas JMTBA Standard MAS 403 P40T-1	0.990 TSC apenas Ø 0.172 Transversal 45°
50T DIN/ISO		3 Roscas X M 24 JMTBA Standard MAS 403 P50T-1	1.386 1.780 TSC apenas Ø 0.31 Transversal 45°

CT CAT Flange em V

40T	2.69	2.50	.44	5/8"-11	1.75
50T	4.00	3.87	.44	1"-8	2.75

BT MAS 403

40T	2.57	2.48	.65	M16X2	1.75
50T	4.00	3.94	.91	M24X3	2.75


DIN/ISO

40T	2.69	2.50	.44	M16X2	1.75
50T	4.00	3.84	.44	M24X3	2.75

Unidade do suporte da ferramenta

Os suportes de ferramentas e rebites de tracção têm de se encontrar em bom estado de funcionamento, juntamente com as chaves; caso contrário, podem ficar presos no veio. Limpe o corpo do suporte da ferramenta (a peça que entra no veio) com um pano ligeiramente humedecido em óleo para deixar uma fina película, que impede a criação de ferrugem.

Fixador de Ferramenta CT Cónica 40



Instale uma ferramenta no suporte de ferramentas, de acordo com as instruções do fabricante da ferramenta.



COMUTADOR DE FERRAMENTAS

Existem dois tipos de comutadores de ferramentas disponíveis para as fresadoras Haas; são o comutador de ferramentas de montagem lateral e o comutador de estilo sombrinha. Ambos os tipos são comandados da mesma forma, mas cada um é configurado de forma diferente.

Antes de carregar as ferramentas, a fresadora tem de estar na posição zero (botão de reinício de alimentação), que deve ter sido definida no arranque da máquina.

O comutador de ferramentas é operador manualmente, utilizando o botão de libertação da ferramenta e os botões ATC FWD e ATC REV. Existem dois botões de libertação de ferramentas: um no lado da tampa da cabeça do veio e o outro no teclado.

Carregar as Comutador de ferramentas

ATENÇÃO! Não exceder as especificações máximas do comutador de ferramentas. Pesos da ferramenta extremamente pesados devem ser distribuídos uniformemente. Isto significa que as ferramentas pesadas devem ser colocadas uma em frente da outra e não juntas. Certifique-se de que existe uma folga adequada entre as ferramentas no comutador de ferramentas; esta distância é de 3.6 pol. para um compartimento 20.

NOTA: Pressão de ar baixa ou volume insuficiente irá reduzir a pressão aplicada ao pistão de libertação da ferramenta e irá abrandar o tempo de comutação da ferramenta ou não irá libertar a ferramenta.

ATENÇÃO! Mantenha-se afastado do comutador de ferramentas durante o arranque, encerramento e quaisquer operações do comutador de ferramentas.


As ferramentas são sempre carregadas no comutador de ferramenta, instalando, primeiro a ferramenta no veio. Nunca carregue uma ferramenta directamente no comutador de ferramentas.

ATENÇÃO! As ferramentas que produzem um forte ruído ao serem libertadas indicam um problema e devem ser inspecionadas antes da ocorrência de graves danos na ferramenta.


Carregamento de ferramentas num Comutador de ferramentas de montagem lateral

NOTA: Uma ferramenta de tamanho normal tem um diâmetro inferior a 3 pol. para máquinas de cone 40 ou inferior a 4 pol. para máquinas de cone 50. Ferramentas superiores a estas medidas são consideradas de grandes dimensões.

1. Certifique-se de que as ferramentas carregadas têm o tipo de rebite de tracção correcto para a fresadora.
2. Prima o botão CURNT COMDS. A partir de um Arranque/Reinício, prima a tecla Page Up (Página para cima) uma vez para chegar ao ecrã Tool Pocket Table (Tabela de bolso da ferramenta). A partir de um estado de funcionamento normal, prima Página para cima/para baixo para chegar a Tabela do bolso da ferramenta.
3. Limpe quaisquer designações de ferramenta "Grande" ou "Pesada". Utilize as teclas do cursor para percorrer para qualquer bolso da ferramenta que apresente um "L" ou "H" junto à mesma. Prima Espaço e, em seguida, Escrever/Introduzir para limpar as designações "Grande" ou "Pesada". Pode também premir 3, depois Origem para apagar todas as designações.



Ferramenta grande (e pesada) com bolsos circundantes vazios



Ferramenta pesada (não grande)

4. Prima Origin (Origem) para restaurar os valores predefinidos da Tool Pocket Table (Tabela de bolsos da ferramenta). Desta forma, coloca a ferramenta 1 no veio, a ferramenta 2 no bolso 1, a ferramenta 3 no bolso 2, etc. Este procedimento é feito para limpar as definições da Tool Pocket Table (Tabela de bolsos da ferramenta) anteriores, bem como para renumerar a Tool Pocket Table (Tabela de bolsos da ferramenta) para o programa seguinte. Outra forma de repor a Tool Pocket Table (Tabela de bolsos da ferramenta) consiste em introduzir 0 (zero) e premir Origin (Origem), desta forma, repõe todos os valores a zero.

NOTA: Não é possível ter dois bolsos de ferramenta diferentes com o mesmo número de ferramenta. Introduzir um número de ferramenta já apresentado na Tabela de bolsos da ferramenta resulta num erro "Número inválido".

5. Determine se o programa seguinte necessita de ferramentas grandes. Uma ferramenta grande tem um diâmetro superior a 3 pol. para máquina de cone 40 e superior a 4 pol. para máquina de cone 50. Se não forem usadas ferramentas grandes, avance para o Passo 8. Se forem usadas ferramentas grandes, avance para o passo seguinte.


6. Organize as ferramentas para corresponderem ao programa CNC. Determine as posições numéricas de quaisquer ferramentas grandes e designe esses bolsos como Large (Grande) na Tool Pocket Table (Tabela de bolsos da ferramenta). Para designar um bolso da ferramenta como "Grande", percorra para esse bolso e prima L e, em seguida, prima Escrever/Introduzir.

ATENÇÃO! Não é possível colocar uma ferramenta grande no comutador de ferramentas se um ou ambos os bolsos circundantes já contiver ferramentas. Ao fazer isto provoca a falha do comutador de ferramentas. As ferramentas grandes devem ter os bolsos adjacentes vazios. No entanto, as ferramentas grandes podem partilhar bolsos vazios adjacentes.

7. Depois de designar todos os bolsos de ferramentas Grandes e Pesadas necessários, prima a tecla Origin (Origem) para renumerar a Tool Pocket Table (Tabela de bolsos da ferramenta). Neste ponto, a máquina está preparada para aceitar a ferramenta 1 no veio.



8. Pegue na ferramenta 1 e insira a ferramenta (rebite de tracção primeiro) no veio. Rode a ferramenta de modo a que os dois cortes no suporte da ferramenta se alinhem com os separadores no veio. Empurre a ferramenta para cima, premindo o botão Tool Release (Libertação da ferramenta). Quando a ferramenta estiver montada no veio, solte o botão Tool Release (Libertação da ferramenta).



9. Prima o botão "Ferramenta seguinte".

10. Repita os Passos 9 e 10 até carregar todas as ferramentas.

Comutador de ferramentas de montagem lateral de alta velocidade

O comutador de ferramentas de alta velocidade inclui uma atribuição de ferramenta adicional, que é "Pesada". As ferramentas pesadas são definidas como ferramentas que pesam mais do que 4 lb. Se for utilizada uma ferramenta com um peso superior a 4lb., a ferramenta devem ser introduzida na tabela com um "H" (Nota: Todas as ferramentas grandes são consideradas pesadas). Durante o funcionamento, um "h" na tabela de ferramentas indica uma ferramenta pesada num bolso grande.

Como precaução de segurança, o comutador de ferramentas funciona a um máximo de 25% da velocidade normal se mudar uma ferramenta pesada. A velocidade para cima/para baixo do bolso não é abrandada. O controlo restaura a velocidade para o rápido actual depois de concluída a mudança de ferramenta. Se ocorrerem problemas ao mudar ferramentas pouco comuns ou extremas, contacte o Departamento de Serviço da Haas para obter assistência técnica.

H - Pesada, mas não necessariamente grande (as ferramentas grandes requerem bolsos vazios de ambos os lados).

L - São exigidos compartimentos vazios em ambos os lados (ferramentas grandes são assumidas como pesadas).

h - Ferramenta pesada de pequeno diâmetro num bolso designado para uma ferramenta grande (tem de ter um bolso vazio em ambos os lados). O "h" e "i" minúsculos são colocados pelo controlo; nunca introduza um "h" ou um "i" minúsculo na tabela de ferramentas.

I - Ferramenta de diâmetro pequeno num compartimento reservado para uma ferramenta grande no fuso.


As ferramentas grandes são consideradas pesadas.

As ferramentas pesadas não são consideradas grandes.

Em comutadores de ferramentas que não sejam de alta velocidade, "H" e "h" não surtem qualquer efeito.



Fluxograma de Carregamento de Ferramentas



Uma "Ferramenta Larga" tem um diâmetro maior que 3" para fresadoras de cone 40 ou maiores que 4" para fresadoras de cone 50.

Comutadores de ferramenta de alta velocidade: Uma "Ferramenta Pesada" é uma ferramenta que pesa 4 ou mais libras.

Não introduza letra minúscula "h" ou "l" (L) na tabela de ferramentas.



Utilizar 0 para a designação de uma ferramenta

É possível introduzir um 0 (número zero) na tabela de ferramentas no lugar de um número de ferramenta. Ao fazê-lo, o comutador de ferramentas não "vê" este bolso e nunca tenta instalar ou recuperar uma ferramenta de bolsos com a designação "0".

Introduza 0, depois Origin para colocar a zero todos os compartimentos, introduza 1, depois Origin para sequenciar os compartimentos e introduza 3, depois Origin para limpar todas as entradas H, h, L, l. Um 0 não pode ser utilizado para designar a ferramenta inserida no veio. O veio deve ter sempre uma designação do número da ferramenta.

Para designar um bolso como "sempre vazio": Utilize as teclas de seta para se movimentar e realce o bolso que deve ser vazio; prima o botão 0 no teclado numérico e, em seguida, prima Enter.

Moving Tools in the Carousel (Mover ferramentas no carrossel)


Caso necessite de movimentar as ferramentas no carrossel, siga os passos abaixo.

ATENÇÃO! Planeie a reorganização de ferramentas no carrossel atempadamente. Para reduzir o potencial de falhas do comutador de ferramentas, mantenha o movimento da ferramenta num nível mínimo. Se houver ferramentas grandes ou pesadas no comutador de ferramentas, certifique-se de que são movimentadas apenas entre os bolsos de ferramentas designados para esse fim.

Criar espaço para uma ferramenta de grandes dimensões

O comutador de ferramentas na imagem conta com uma seleção de ferramentas de vários tamanhos. Para o exemplo, a ferramenta 12 é movimentada para o bolso 18 para criar espaço para uma ferramenta maior no bolso 12.

1. Seleccione o modo MDI. Prima o botão CURNT COMDS. Prima Página para cima/para baixo, conforme necessário, para chegar a Tabela do bolso da ferramenta. Verifique o número da ferramenta que está no bolso 12.
2. Introduza Tnn no controlo (em que Tnn é o número da ferramenta do passo 1). Prima ATC FWD. Coloca-se assim a ferramenta do bolso 12 no veio.
3. Introduza P18 no controlo, depois prima ATC FWD para colocar a ferramenta actualmente no fuso no compartimento 18.





4. Percorra para o bolso 12 na Tabela de bolsos da ferramenta e prima L, Write/Enter para designar esse bolso como Grande.

5. Introduza o número da ferramenta em SPNDL (Veio) na Tabela de bolsos da ferramenta. Introduza a ferramenta no veio.

NOTA: Não é possível ter dois bolsos de ferramenta diferentes com o mesmo número de ferramenta. Introduzir um número de ferramenta já apresentado na Tabela de bolsos da ferramenta resulta num erro "Número inválido".

6. Introduza P12 no controlo e prima ATC FWD. A ferramenta é colocada no bolso 12.

NOTA: As ferramentas extra-grandes também podem ser programadas. É considerada uma ferramenta "Extra-grande" aquela que ocupa até três bolsos; o diâmetro da ferramenta irá abranger o bolso da ferramenta em cada lado do bolso instalado. Altere o bit 3 do parâmetro 315 para 1, se for necessária uma ferramenta desta dimensão. A tabela de ferramenta deve ser actualizada pois agora estão dois bolsos vazios para as ferramentas extra-grandes.

Comutador de ferramentas tipo sombrinha

Carregamento de ferramentas As ferramentas são carregadas no comutador de ferramentas tipo sombrinha, carregando, primeiro, a ferramenta no veio. Para carregar uma ferramenta no veio, prepare a ferramenta e depois siga estes passos:

1. Certifique-se de que as ferramentas carregadas têm o tipo de rebite de tracção correcto para a fresadora.
2. Introduza o modo MDI.
3. Organize as ferramentas para corresponderem ao programa CNC.
4. Pegue na ferramenta 1 e insira a ferramenta (rebito de tracção primeiro) no veio. Rode a ferramenta de modo a que os dois cortes no suporte da ferramenta se alinhem com os separadores no veio. Empurre a ferramenta para cima, premindo o botão Tool Release (Libertação da ferramenta). Quando a ferramenta estiver montada no veio, solte o botão Tool Release (Libertação da ferramenta).
5. Prima a tecla "ATC FWD".
6. Repita os Passos 4 e 5 com as ferramentas remanescentes até carregar todas as ferramentas.

Recuperação do Comutador de Ferramentas Tipo Sombrinha

Se o comutador da ferramenta emperrar, o controlo passa automaticamente a um estado de alarme. Para corrigir este estado, prima o botão Emergency Stop (Paragem de Emergência) e remova a causa do empreramento. Prima o RESET para eliminar os alarmes. Prima o botão Recover (Recuperar) e siga as instruções para repor o comutador de ferramentas.

ATENÇÃO! Nunca coloque as mãos junto ao comutador de ferramentas quando estiver ligado, a menos que primeiro tenha premido o botão EMERGENCY STOP.

Recuperação do comutador de ferramentas de montagem lateral

Se ocorrer um problema durante a mudança de uma ferramenta, é necessário realizar a recuperação do comutador de ferramentas. Coloque o comutador de ferramentas no modo de recuperação, premindo o botão Recover.

O controlo irá tentar uma recuperação automática. No ecrã de recuperação do comutador de ferramenta, prima A para começar a recuperação automática ou E para sair. Se a recuperação automática falhar, aparece a opção para recuperação manual. Prima M para continuar.

Em modo manual, siga as instruções e responda às perguntas para desempenhar uma recuperação adequada do comutador de ferramenta. Todo o processo de recuperação do comutador de ferramentas deve ser concluído antes de sair. Inicie a rotina do início se sair rotina mais cedo.



Porta e Painel de Comutação do Comutador de Ferramentas (se equipado)

Fresadoras como MDC, EC-300 e EC-400 têm um sub-painel para ajudar a carregar a ferramenta. O interruptor Manual/Auto deve ser definido como "Auto" para o funcionamento do comutador de ferramentas automático. Se o interruptor estiver definido como "Manual", os outros dois botões, CW e CCW, são activados e as mudanças de ferramentas automáticas são desactivadas. Os botões CW e CCW rodam o comutador de ferramentas para a direita e para a esquerda. A porta inclui um interruptor que detecta se a porta está aberta.



Funcionamento

Se a porta da estrutura estiver aberta com uma mudança de ferramenta em curso, a mudança da ferramenta pára e só é retomada quando o interruptor estiver fechado. No entanto, quaisquer operações de usinagem em curso são continuadas.


Se o interruptor for colocado na posição "Manual" com uma mudança de ferramenta em curso, o movimento do comutador de ferramentas actual é concluído. A mudança de ferramenta seguinte não é executada sem que o interruptor seja colocado novamente na posição "Auto". Quaisquer operações de usinagem em curso são continuadas.

O carro roda uma posição sempre que os botões CW ou CCW são premidos uma vez, enquanto o interruptor está na posição "Manual".

Durante a recuperação do comutador de ferramentas, se a porta da estrutura estiver aberta ou se o interruptor estiver na posição "Manual" e premir o botão Recuperação, é apresentada uma mensagem, indicando ao operador que a porta está aberta ou que se encontra no modo manual. O operador deve fechar a porta e colocar o interruptor na posição automática antes de continuar.



Fluxograma de Recuperação Manual do Comutador de Ferramentas de Montagem Lateral



COMUTADOR DE FERRAMENTA HIDRÁULICA (APENAS HS-3)

Instalação do Compartimento da Ferramenta

A Tabela do Compartimento da Ferramenta é acedida premindo a tecla Desvio e depois premindo a tecla de seta direita do cursor para alcançar a coluna do compartimento da ferramenta. Introduza os valores do compartimento para cada ferramenta usada. Esta mesa deve estar devidamente definida pelo operador para evitar a possibilidade de danificar ferramentas, o fuso ou o comutador de ferramentas.

Criar uma Tabela de Ferramenta Nova

Durante o curso de operação do centro de maquinagem será necessário programar novamente por completo a tabela da ferramenta. Existem duas funções úteis que podem ser usadas como ajuda na criação de uma nova tabela de ferramenta:

Premindo o botão '**ORIGEM**' no teclado em qualquer altura enquanto o ecrã da tabela de ferramenta define todos os compartimentos da ferramenta para os seus valores de origem. Por exemplo, a ferramenta 1 no fuso, ferramenta 2 no compartimento 1, ferramenta 3 no compartimento 2, etc.

Premindo '0' e depois o botão **ORIGEM** no teclado em qualquer altura enquanto o ecrã da tabela de ferramenta define todos os compartimentos da ferramenta para '0'.



Sistema de Numeração da Ferramenta

Arrancar a máquina pela primeira vez define a tabela do compartimento de ferramenta de origem. A tabela é definida se cada compartimento contiver uma ferramenta com o mesmo número do número do compartimento. O fuso é inicializado para conter a Ferramenta 1 (T1). Por exemplo, o Compartimento 1 é destinado a conter a Ferramenta 1 (T1), o Compartimento 2 destina-se à Ferramenta 2 (T2), etc. assim. Assim, o comutador de ferramenta de montagem lateral ATC 38 tem 38 ferramentas de origem, T1 a T38 com T1 a estar no fuso.

Os números da ferramenta na tabela da ferramenta atribuem-se a um número de ferramenta destinado a cada compartimento do comutador de ferramenta. Este número permanece na tabela da ferramenta independentemente de onde a ferramenta estiver. Por exemplo, se a ferramenta 5 (T5) for removida do compartimento de ferramenta 5 e colocada no fuso, a tabela de ferramenta indicará que T5 está no fuso e que o compartimento 5 se destina à ferramenta T5.

Uma ferramenta chamada a partir do programa da máquina comanda o controlo para pesquisar a tabela da ferramenta para o número da ferramenta e indexa o comutador da ferramenta ao compartimento que contém o número da ferramenta.

ATENÇÃO! Danos na máquina e/ou ferramenta podem ocorrer se a ferramenta chamada no programa, não corresponder à ferramenta listada na tabela da ferramenta e/ou instalada no compartimento correspondente.

Números de Ferramenta Aceitáveis

Em geral, os números das ferramentas são de T1 até o número de compartimentos na cadeia do comutador de ferramenta (T38 num comutador de ferramenta de 30 compartimentos, no entanto, é possível usar todos os números na tabela da ferramenta. Isto é feito para permitir uma situação onde o operador exige mais dos que os compartimentos de ferramenta disponíveis para completar o trabalho de maquinção. Por exemplo, se são necessárias 55 ferramentas diferentes para desempenhar um trabalho de maquinção. As primeiras 38 ferramentas deveriam ser usadas e assim a máquina ficaria em pausa enquanto o operador remove 17 das ferramentas originais e as substitui por 17 ferramentas necessárias para completar o trabalho. Depois de actualizar a tabela da ferramenta para reflectir as novas ferramentas nos seus respectivos compartimentos usando os números de ferramenta T39 até T55, o trabalho de maquinção está pronto para continuar.

Utilizar "0" para Designação de Ferramenta

Um compartimento de ferramenta pode ser rotulado como um compartimento "sempre vazio", introduzindo "0" (zero) para o número da ferramenta na tabela da ferramenta. Ao fazê-lo, o comutador de ferramentas não "vê" este bolso e nunca tenta instalar ou recuperar uma ferramenta de bolsos com a designação "0".

Um zero não pode ser utilizado para designar a ferramenta inserida no veio. O veio deve ter sempre uma designação do número da ferramenta.

Utilização de Designações de Ferramentas "Grandes"

O comutador de ferramenta pode aceitar ferramentas de tamanho excessivo à medida que os compartimentos adjacentes forem deixados vazios e um designador for adicionado à tabela da ferramenta. **As ferramentas de tamanho excessivo (grandes) são ferramentas com um diâmetro superior a 4,9" (125mm).**

para designar uma ferramenta grande, percorra o compartimento específico destacado (aquele que sustém a ferramenta grande) e pressione "L" e depois o botão 'ESCREVER/INTRODUZIR'. A letra "L" aparecerá no ecrã perto deste compartimento e os números da ferramenta em ambos os lados serão mudados para "--" indicando que as ferramentas não podem ser introduzidas nestes compartimentos.



Para remover uma designação 'L'. destaque o compartimento 'L' e prima o botão "ESPAÇO" e depois o botão "ESCREVER/INTRODUIR".

NOTA: As ferramentas grandes não podem ser maiores do que 9,8" (250mm).

Ferramentas pesadas

Designar uma ferramenta como "Pesada" não terá efeito na velocidade ou acções do comutador de ferramenta.

Instalar/Remover Ferramentas (comutador de ferramenta hidráulica)

As ferramentas podem ser instaladas no comutador de ferramenta inserindo-as directamente nos compartimentos ou instalando-as no fuso e usando os botões ATC FWD/REV no teclado para acondicionar as ferramentas no comutador de ferramenta. Durante a instalação inicial, usando os botões ATC FWD/REV, a primeira ferramenta inserida no fuso será a ferramenta T1 e será colocada no compartimento 1.

Para as instalar directamente na cadeia do comutador de ferramenta, ligue o sub-painel do operador para "Manual", abra a porta do operador (está na parte de trás do compartimento do comutador de ferramenta), e instale a ferramenta na cadeia. Use os botões no sentido dos ponteiros do relógio/sentido inverso dos ponteiros do relógio para mover a corrente para o próximo compartimento vazio. Lembre-se de deixar um compartimento vazio em ambos os lados de uma ferramenta grande.

Actualize a tabela de ferramenta do comutador de ferramenta depois de todas as ferramentas estarem instaladas.

As ferramentas podem ser removidas, chamando cada ferramenta para fuso e retirando-as, ou apanhando-as directamente da corrente na estação do operador no compartimento da ferramenta. Para remover as ferramentas da corrente, rode o interruptor para "Manual", abra a porta do operador do compartimento da ferramenta, agarre a ferramenta e pressione o pedal.

Funcionamento ATC FWD, ATC REV (comutador de ferramenta hidráulica)

Usando ATC FWD/REV fará com que o comutador de ferramenta se move para o compartimento de ferramenta seguinte com respeito à ferramenta no fuso. Por exemplo, se a ferramenta T15 estiver no fuso e destinar-se ao compartimento 20, o comutador de ferramenta colocará a ferramenta T15 no compartimento 20 e depois ATC FORWARD para o compartimento 21. **Não recuperará a ferramenta 16 (T16).**

Os botões ATC FWD/REV irão mudar a ferramenta, no fuso, para a próxima ferramenta ou para a anterior. No entanto, se a ferramenta seguinte ou anterior, for um compartimento destinado a zero (um compartimento vazio) o comutador de ferramenta irá saltar esse compartimento e obter uma ferramenta de um compartimento diferente de zero.

Recuperação do Comutador de Ferramenta (comutador de ferramenta hidráulica)

O modo de recuperação do comutador de ferramenta é usado para mover manualmente o braço do comutador de ferramenta e arreto para a sua posição INÍCIO.

Prima o botão "Recuperar" e siga os avisos no ecrã para retornar o comutador de ferramenta à sua posição inicial.



FERRAMENTAS PRESAS

As ferramentas podem prender-se no fuso quando uma ferramenta fria é colocada num fuso quente. Para remover uma ferramenta presa:

Deixe o fuso arrefecer e tente remover a ferramenta com o botão de Libertaçāo da Ferramenta.

Se a ferramenta continuar presa, veja abaixo:

Nota: São necessárias duas pessoas para retirar uma ferramenta presa do fuso.

Aviso: Use luvas e protecção para os olhos pois as ferramentas são afiadas e podem soltar-se.

Segure a ferramenta com uma mão e rosque o suporte da ferramenta (não o fuso) com uma peça de alumínio ou cobre. Pode ser usado um pequeno maço de plástico se as outras peças não estiverem disponíveis. A outra pessoa premirá e manterá premido o botão de Libertaçāo da Ferramenta.

MODO DE INCREMENTOS

O Modo de Avanço permite o avanço de cada eixo para a localização pretendida. Antes de incrementar os eixos, é necessário colocar os eixos no início (ponto de referência dos eixos de início) (consulte o capítulo Arranque da máquina).

Para aceder ao modo de incrementos, prima o botão de incrementos e, em seguida, prima um dos eixos pretendidos (p. ex., X, Y, Z, A ou B, etc.) e utilizar os botões de incrementos ou o interruptor de incrementos para movimentar os eixos. Existem diferentes velocidades de incremento que podem ser utilizadas no modo de avanço; estas são .0001, .001, .01 e .1. A alavanca de avanço remoto opcional (RJH) também pode ser utilizada para avançar os eixos.

DEFINIÇÃO DE DESVIOS

Para trabalhar uma peça correctamente, a fresadora tem de saber onde a peça está localizada na mesa. Incrementa a fresadora com uma ferramenta de ponteiro no veio, até chegar ao canto superior esquerdo da peça (ver a ilustração que se segue); esta posição é o zero da peça. Os valores são introduzidos no G54, na página Work Offset (Desvio de trabalho).


Também é possível introduzir os desvios manualmente, escolhendo uma das páginas de desvios, movimentando o cursor para a coluna pretendida, escrevendo um número e premindo Write (Escrever) ou F1. Premir F1 introduz o número na coluna seleccionada. Introduzir um valor e premir Write (Escrever) adiciona o montante introduzido ao número na coluna seleccionada.



CONFIGURAÇÃO TÍPICA DO DESVIO DE TRABALHO

1. Coloque o material no torno e aperte.
2. Carregue uma ferramenta de ponteiro no veio.
3. Prima o Interruptor de incrementos (A).
4. Prima .1/100. (B) (A fresadora movimenta-se a uma velocidade rápida quando o interruptor é rodado).
5. Prima +Z (C).
6. O Interruptor incrementa (D) o eixo Z aproximadamente 1" acima da peça.
7. Prima .001/1. (E) (A fresadora movimenta-se a uma velocidade lenta quando o interruptor é rodado).
8. Incremente com o interruptor (D) o eixo Z aproximadamente 0,2" acima da peça.
9. Selecione entre os eixos X e Y (F) e incremente com o interruptor (D) a ferramenta para o canto superior esquerdo da peça (ver ilustração seguinte).
10. Prima Offset (Desvio) (G) até a Janela de Desvio Zero de Trabalho estar activa.
11. Coloque o cursor (I) no G54 Coluna X.
12. Prima Part Zero Set (J) para carregar o valor na coluna do eixo X. A segunda pressão de Part Zero Set (J) carregará o valor na coluna do eixo Y.

ATENÇÃO! Não premir Part Zero Set uma terceira vez; ao fazê-lo, carrega um valor no eixo Z. Causa assim uma falha ou um alarme do eixo Z ao executar o programa.






Definição do desvio da ferramenta

O próximo passo consiste em tocar as ferramentas. Isto define a distância da ponta da ferramenta à parte superior da peça. Outro nome para esta opção é Tool Length Offset (Desvio do comprimento da peça), que é designado como um H numa linha de código da máquina; a distância para cada ferramenta é introduzida na Tool Offset Table (Tabela de desvios da ferramenta).

1. Carregue a ferramenta no veio.
2. Prima o Interruptor de incrementos (A).
3. Prima .1/100. (B) (A fresadora movimenta-se a uma velocidade rápida quando o interruptor é rodado).
4. Seleccione entre os eixos X e Y (C) e incremente com o interruptor (D) a ferramenta para junto do centro da peça.
5. Prima +Z (E).
6. Incremente com o interruptor (D) o eixo Z aproximadamente 1" acima da peça.
7. Prima .0001/.1 (F) (A fresadora movimenta-se a uma velocidade lenta quando o interruptor é rodado).
8. Coloque uma folha de papel entre a ferramenta e a peça. Cuidadosamente, aproxime a ferramenta o mais possível, mantendo a possibilidade de movimentar o papel.
9. Pressionar Desvio (G).
10. Prima Página para cima (H) até a página com "Refrigerante - Comprimento - Raio" se encontrar no topo e percorra para a ferramenta nº 1.
11. Coloque o cursor (I) para Geometria na posição nº 1.
12. Pressionar Medir Desvio Ferramenta (J).

Este procedimento leva a posição Z, localizada na parte inferior esquerda do ecrã e coloca-a na posição de número da peça.

ATENÇÃO! O passo seguinte faz com que o veio se movimente rapidamente no eixo Z.



13. Prima Next Tool (K).
14. Repita o processo de desvio para cada ferramenta.



Configuração de ferramentas adicional

Existem outras páginas de configuração de ferramentas dentro dos Current Commands (Comandos actuais). Prima Curnt Comds (Comandos actuais) e, em seguida, prima os botões Page Up/Down (Página para cima/para baixo) para percorrer estas páginas.

A primeira é a página que apresenta o cabeçalho "Carga do veio" e "Vibração". O programador pode adicionar um limite de carga da ferramenta para a carga e vibração do veio. O controlo procede à referência cruzada destes valores e pode ser definido para desencadear uma acção específica, caso seja atingido o limite (ver Definição 84).

A segunda página é a Tool Life (Vida útil da ferramenta). Nesta página existe uma coluna designada "Alarme". O programador pode colocar um valor nesta coluna, o que faz com que a máquina pare depois da ferramenta ter sido utilizada o determinado número de vezes.

FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DE FERRAMENTAS AVANÇADA

Introdução à Gestão da Ferramenta


A Gestão de ferramentas avançada (ATM) permite ao programador configurar e aceder a ferramentas duplicadas para o mesmo. A página ATM (Gestão de ferramentas avançada) está situada no modo Current Commands (Comandos actuais) (Prima o botão Current Commands para subir uma página). Segue-se uma amostra de um visor ATM; o visor tem no título "GRUPO DA FERRAMENTA".

As ferramentas duplicadas ou de segurança são classificadas em grupos específicos. O programador especifica um grupo de ferramentas em vez de uma única ferramenta num programa de código G. A ATM controla a utilização de ferramentas individuais em cada grupo de ferramentas e compara-a com os limites definidos pelo utilizador. Depois de chegar a um limite (por exemplo, número de vezes utilizada ou carga da ferramenta), escolhe uma das restantes ferramentas no grupo da próxima vez que essa ferramenta seja necessária.

Quando uma ferramenta expira, o feixe pisca a cor de laranja e o ecrã de vida da ferramenta aparece automaticamente.

Para activar o ATM, certifique-se de que a Definição 7 (Bloqueio do Parâmetro) está desligada e prima Paragem de Emergência. Sob o Parâmetro 315, bit 28, mude o valor de "0" para "1" e prima F4 para alternar entre janelas. Utilize as teclas do cursor (para a esquerda, direita, para cima, para baixo) para se movimentar pelos diferentes elementos no interior da janela activa. Premir a tecla Enter selecciona, modifica ou limpa os valores em cada item, dependendo da selecção.

O canto inferior esquerdo apresenta informações de ajuda simples para os itens seleccionados.



Grupo de Ferramenta - Na janela Grupo da Ferramenta, o operador define os grupos de ferramentas utilizados nos programas.



Anterior - Realçar <PREVIOUS> (Anterior) e premir Introduzir muda o visor para o grupo anterior.

Próximo - Realçar <NEXT> (Próximo) e premir Introduzir muda o visor para o próximo grupo.

Adicionar - Realce <ADD> (Adicionar), introduza um número entre 1000 e 2999 e prima Introduzir para adicionar um grupo de ferramentas.

Apagar - Utilize <PREVIOUS> (Anterior) ou <NEXT> (Seguinte) para percorrer um grupo a eliminar. Realce <DELETE> (Eliminar) e prima Enter. Confirme apagar; responder S irá apagar; N irá cancelar apagar.

Renomear - Realce <RENAME> (Renomear), introduza um número entre 1000 e 2999 e prima Introduzir para renomear a ID do grupo.

Pesquisar - Para pesquisar um grupo, realce <SEARCH> (Pesquisar), introduza o número de um grupo e prima Introduzir.

ID de Grupo - Apresenta o número de ID do grupo.

Utilização do Grupo - Introduza a ordem pela qual as ferramentas no grupo são invocadas. Utilize as teclas do cursor para a esquerda e para a direita para seleccionar a forma como as ferramentas são utilizadas.

Descrição - Introduza um nome descritivo para o grupo de ferramentas.

Limites Permitidos - A janela Limites permitidos contém limites definidos pelo utilizador para determinar o nível de desgaste de uma ferramenta. Estas variáveis afectam cada ferramenta no grupo. Deixar a variável definida como zero faz com que sejam ignorada.

Tempo de Alimentação - Introduza o montante de tempo total, em minutos, que uma ferramenta é utilizada numa alimentação.

Tempo Total – Introduza o montante de tempo total, em minutos, que uma ferramenta é utilizada.

Tempo de Utilização – Introduza o total de vezes que uma ferramenta é utilizada (número de comutações de ferramenta).

Orifícios - Introduza o número total de orifícios que uma ferramenta pode perfurar.

Carga de Ferramenta – Introduza a carga máxima da ferramenta (em percentagem) para as ferramentas no grupo.

Acção TL* - Introduza a acção automática a levar a cabo ao ser alcançada a percentagem de carga máxima. Utilize as teclas do cursor para a esquerda e para a direita para seleccionar a acção automática.

Dados da ferramenta

TL no Fuso – Ferramenta no fuso.

Ferramenta - Utilizado para adicionar ou remover uma ferramenta de um grupo. Para adicionar uma ferramenta, prima F4 até a janela Tool Data (Dados da ferramenta) ser apresentada. Utilize as teclas do cursor para realçar qualquer uma das áreas sob o cabeçalho "Ferramenta" e introduza um número de ferramenta. Introduzir zero limpa a ferramenta ou realçar o número da ferramenta e premir ORIGIN repõe o código H, o código D e os dados de flutuação nos valores predefinidos.

EXP (Expira) - Utilizado para tornar uma peça no grupo obsoleta manualmente. Para tornar uma ferramenta obsoleta, introduza '*' ou, para limpar uma ferramenta obsoleta, (*), prima Introduzir.

Tempo de Vida - A percentagem de vida útil restante da ferramenta. Esta percentagem é calculada pelo controlo CNC, utilizando dados da ferramenta actuais e os limites que o operador inseriu para o grupo.

COMPART ACUTAL – O comportamento do comutador de ferramentas no qual a ferramenta realçada se encontra.



Código H - O código H (comprimento da ferramenta) que será utilizado para a ferramenta. O código H não pode ser editado a menos que a Definição 15 H & T Code Agreement esteja Off (Desactivada). O operador pode mudar o código H, introduzindo um número e premindo Enter. O número introduzido corresponde ao número da ferramenta no visor de desvios da ferramenta.

Código D - O código D que será utilizado para essa ferramenta. O código D pode ser alterado introduzindo um número e premindo Enter.

NOTA: Por predefinição, os códigos H e D na Gestão de ferramentas avançada são iguais ao número da ferramenta que é adicionada ao grupo.

Flutuações - O número de flutuações na ferramenta. Este número pode ser editado, seleccionando-o, introduzindo um novo número e premindo Enter. É o mesmo que a coluna "Flutuações" listada na página de desvios da ferramenta.

Realçar qualquer uma das seguintes secções (Orifícios até Carga) e premindo ORIGIN limpa os respectivos valores. Para alterar os valores, realce o valor na categoria específica, introduza um novo número e prima Enter.

Carga - A carga máxima, em percentagem exercida na ferramenta.

Orifícios - O número de orifícios que a ferramenta perfurou/ abriu utilizando ciclos encamisados do Grupo 9.

Tempo de Alimentação – O montante de tempo, em minutos, que uma ferramenta é utilizada numa alimentação.

Total Time – O montante de tempo total, em minutos, que uma ferramenta é utilizada.

Utilização - O número de vezes que a ferramenta foi utilizada.

Configuração do grupo de ferramentas

Para adicionar um grupo, prima F4 até a janela Tool Group (Grupo de ferramentas) ser apresentada. Utilize as teclas do cursor até <ADD> (Adicionar) ficar realçado. Introduza um número entre 1000 e 2999 (este será o seu número de ID do grupo). Para alterar o número de ID de um grupo, realce a função <RENAME> (Renomear), introduza um novo número e prima Enter.

Utilização do grupo de ferramentas

Um grupo de ferramentas deve ser configurado antes de utilizar um programa. Para utilizar um grupo de ferramentas num programa, primeiro, configure o grupo de ferramentas. Em seguida, substitua o número de ID do grupo de ferramentas para o número da ferramenta e para os códigos H e D no programa. Consulte o programa seguinte para obter um exemplo de um novo formato de programação.

Exemplo:

T1000 M06 (grupo de ferramentas 1000)

G00 G90 G55 X0.565 Y-1.875 S2500 M03

G43 H1000 Z0.1 (código H 1000 igual ao número de ID do grupo)

G83 Z-0,62 F15. R0.1 Q0.175

X1.115 Y-2.75

X3.365 Y-2.875

G00 G80 Z1.0

T2000 M06 (grupo de ferramentas 2000)

G00 G90 G56 X0.565 Y-1.875 S2500 M03

G43 H2000 Z0.1 (código H 2000 igual ao número de ID do grupo)

G83 Z-0,62 F15. R0.1 Q0.175

X1.115 Y-2.75

X3.365 Y-2.875

G00 G80 Z1.0

M30



Macros

A Gestão de ferramentas pode utilizar macros para tornar obsoleta uma ferramenta dentro de um grupo de ferramentas. As macros de 8001 a 8200 representam as ferramentas de 1 a 200. Definindo uma destas macros como 1, o operador pode definir a validade de uma ferramenta.

Exemplo:

#8001 = 1 (expira a ferramenta 1 que já não pode ser utilizada)

#8001 = 0 (se a ferramenta 1 expirou manualmente ou com uma macro, então definir a macro 8001 para 0 irá tornar a ferramenta novamente disponível)

As variáveis macro 8500-8515 activam um programa de código G para obter informação do grupo de ferramenta. Quando um número de ID de grupo de ferramenta é especificado utilizando a macro 8500, o controlo irá retomar a informação de grupo de ferramenta em variáveis macro 8501 a 8515.

Consulte as variáveis 8500-8515 no capítulo macro sobre a informação de etiqueta de dados da variável macro.


As variáveis macro 8550-8564 activam um programa de código G para obter informação da ferramenta individual. Quando um número de ID de ferramenta individual é especificado usando macro 8550, o controlo retornará a informação da ferramenta individual em variáveis macro 8551-8564. Adicionalmente, um utilizador pode especificar um número de grupo ATM usando macro 8550. Neste caso, retornará a informação da ferramenta individual para a ferramenta actual no grupo de ferramenta ATM especificado usando as variáveis macro 8551-8564. Veja a descrição para variáveis 8550-8564 no capítulo Macros. Os valores nestas macros disponibilizam informação que também está acessível a partir das macros a começar em 1601, 1801, 2001, 2201, 2401, 2601, 3201 e 3401 e para macros a começar em 5401, 5501, 5601, 5701, 5801 e 5901. Estas primeiras 8 definições disponibilizam acesso à informação das ferramentas 1-200; as últimas 6 definições disponibilizam informação para as ferramentas 1-100. As macros 8551-8564 disponibilizam acesso para a mesma informação, mas para as ferramentas 1-200 para todos os elementos de informação.

Guarde e Reponha as tabelas de Gestão Avançada de Ferramentas

O controlo pode guardar e repor as variáveis associadas com a função Gestão Avançada de Ferramentas (ATM) para a unidade USB e RS-232. Estas variáveis suportam a informação que é introduzida no visor ATM. A informação pode ser guardada, como parte de um apoio geral utilizando a página PROG. LISTA/POS., ou guardar apenas a informação do ATM apresentando o ecrã do visor do ATM e premindo F2. Quando a informação de Gestão Avançada de Ferramenta for guardada como peça de um apoio geral, o sistema cria um ficheiro separado com uma extensão do ATM. A informação do ATM pode ser guardada e recuperada através da porta RS232 premindo os botões SENDRS232 e RECV232, enquanto o visor da Gestão Avançada de Ferramenta é exibido.



OPCIONAL RESSALTO DE REFRIGERAÇÃO PROGRAMÁVEL



A refrigeração programável opcional (P-refrigeração) direciona refrigerante à peça de trabalho em vários ângulos. A direcção do fluido de refrigeração pode ser alterada pelo programa CNC.

É exibida uma coluna adicional na página de desvio da ferramenta intitulada "Posição do Refrigerante" com esta opção. O ressalto é movimentado para a posição introduzida para a ferramenta específica quando o código H associado e M08 são invocados.

Configuração da refrigeração programável (P-Cool)

Utilização da Tabela de Desvios da Ferramenta

1. Prima o botão OFFSET para aceder à página de desvios, prima o botão CLNT UP ou CLNT DOWN para mover o bocal do P-cool para a posição pretendida. Prima o botão COOLNT para activar a refrigeração, de modo a verificar a posição de P-cool. Nota: A posição de P-cool é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Introduza o número da posição de refrigeração para a ferramenta na coluna Coolant Position (Posição de refrigeração) e prima F1. Repita os passos 1 e 2 para cada ferramenta.

Comando de Refrigeração de P no Programa

Pode também introduzir a posição da refrigeração como um código H no programa. Por exemplo, H2 comandará o bocal para a posição introduzida na coluna da Posição de Refrigeração da Ferramenta 2.

Se a definição 15 (H & T Agreement) estiver activada, os códigos H e T comandados no programa têm de ser iguais (p. ex., T1 e H1 devem ser usados juntos). Se a definição 15 estiver desactivada, os códigos H e T comandados não têm de ser iguais (p. ex., pode ser comandado T1 H2).

Utilização de Variáveis do Sistema

Pode configurar as posições do refrigerante para as ferramentas 1 a 200 usando as variáveis do sistema 3401 até 3600. Por exemplo, #3401=15 configura a posição do refrigerante para a ferramenta 1 para a posição 15.



MODO DE GRÁFICOS

Uma forma segura de resolver problemas num programa consiste em executá-lo no modo de gráficos. Não ocorre qualquer movimento na máquina, em alternativa o movimento é ilustrado no ecrã.

O modo Graphics (Gráficos) pode ser executado a partir dos modos Memory (Memória), MDI, DNC ou Edit (Editar). Para executar um programa, prima o botão SETNG/GRAFH (Definições/Gráficos) até ser apresentada a página Graphics (Gráficos). No modo Editar, prima Arranque de ciclo a partir da janela de programa activo para introduzir o modo Gráficos. Para executar DNC no modo de gráficos, seleccione DNC e, em seguida, avance para o visor de gráficos e envie o seu programa para o controlo das máquinas (Ver a secção DNC). Existem três funções práticas de visualização no modo Gráficos a que pode aceder, premindo uma das teclas de função (F1, F2, F3 e F4). F1 é o botão de ajuda, que lhe dará uma breve descrição de cada uma das funções possíveis no modo Graphics (Gráficos). F2 é o botão de ampliação, que amplia qualquer área do ecrã de gráficos, utilizando os botões de setas, Página para Cima e Página para Baixo para controlar o nível de aproximação, e premindo o botão Escrever. F3 e F4 são usados para controlar a velocidade da simulação. Note que nem todas as funções ou movimentos da máquina são simulados nos gráficos.

OPERAÇÃO DE TESTE

A função Dry Run (Teste) é utilizada para verificar rapidamente um programa sem cortar peças. Dry Run (Teste) é seleccionado, premindo o botão Dry Run (Teste) enquanto se encontra no modo MEM ou MDI. No modo Dry Run (Teste), todos os rápidos e alimentações são executados à velocidade seleccionada com os botões de velocidade de incrementos.

Dry Run (Teste) só pode ser activado ou desactivado depois de um programa ser completamente concluído ou ao premir o botão Reset (Repor). Dry Run (Teste) continua a efectuar todos os movimentos comandados de XYZ e as alterações da ferramenta solicitadas. As teclas de substituição podem ser utilizadas para ajustar as velocidades do veio no Dry Run (Teste). Nota: O modo de Gráficos pode ser igualmente útil para maior segurança, pois os eixos da máquina não são movimentados antes do programa ser verificado.

EXECUTAR PROGRAMAS

Depois de carregar um programa na máquina e definir os desvios, execute o programa, premindo o botão Cycle Start (Início do ciclo). Sugere-se que o programa seja executado no modo Gráficos antes de fazer algum corte.

EDIÇÃO DE SEGUNDO PLANO

Background Edit (Edição de segundo plano) permite editar um programa durante a execução de um outro programa. Para activar a Edição de segundo plano enquanto um programa está em execução, prima Edit até à janela de Edição de segundo plano (no lado direito do ecrã) estar activa. Prima Selecionar Prog para seleccionar um programa para a edição de segundo plano (deve ser um programa carregado na Memória) da lista e prima Escrever/Introduzir para começar a edição de segundo plano. Para seleccionar um programa diferente para a edição de segundo plano, prima Select Prog da janela de edição de segundo plano e escolha um novo programa da lista.

Todas as alterações efectuadas durante a Background Edit (Edição de segundo plano) não afectam o programa em execução ou os seus sub-programas. As alterações entram em vigor da próxima vez que executar o programa. Para sair da edição de segundo plano e retomar o programa em execução, prima Prgrm Convs.

Não é possível utilizar o botão Cycle Start (Início do ciclo) durante a Background Edit (Edição de segundo plano). Se o programa incluir uma paragem programada (M00 ou M30), saia de Background Edit (Edição de segundo plano) (premir F4) e, em seguida, prima Cycle Start (Início do ciclo) para retomar o programa.

Nota: Todos os dados do teclado são desviados para o Editor de segundo plano sempre que um comando M109 está activo e o Editor de segundo plano é entrado. Logo que a edição esteja completa (premindo Prgrm/Convs) a entrada de teclado irá retomar M109 no programa em execução.



EXECUTAR-PARAR-INCREMENTAR-CONTINUAR

Esta função permite ao operador pausar um programa em execução, afastar-se da peça e retomar a execução do programa. Segue-se o procedimento de operação:

1. Prima Feed Hold (Suspensão de alimentação) para parar o programa
2. Prima X, Y ou Z seguido do botão Handle Jog (Interruptor de incrementos). O controlo armazena as posições actuais de X, Y e Z. Nota: Os eixos diferentes de X, Y e Z não podem ser incrementados.
3. O controlo mostra a mensagem "Afastar". Utilize o interruptor de incrementos, o interruptor de incrementos remoto e os botões de bloqueio para afastar a peça da ferramenta. Os botões de controlo, tais como AUX CLNT (Refrigeração através do veio opcional - TSC) ou Coolnt para activar/desactivar a refrigeração (AUX CLNT requer que o veio esteja em rotação e a porta esteja fechada). O veio pode ser controlado, premindo CW, CCW, Stop, Tool Release. Se necessário, as inserções da ferramenta podem ser mudadas. Atenção: Quando o programa é continuado, os desvios antigos serão usados para a posição de retorno. Por conseguinte, não é seguro nem recomendado mudar ferramentas e desvios quando o programa é interrompido.
4. Incremente para a posição mais próxima possível da posição armazenada ou para uma posição onde exista um caminho rápido não obstruído para voltar à posição armazenada.
5. Volte ao modo anterior, premindo MEM, MDI ou DNC. O controlo só continua se o modo que se encontrava em vigor tiver sido parado e re-introduzido.
6. Prima Cycle Start (Início do ciclo). O controlo mostra a mensagem Jog Return (Retorno) e aplica um rápido de X e Y a 5% da posição em que a Feed Hold (Suspensão de alimentação) foi premida e volta ao eixo Z. Atenção: O controlo não segue o caminho utilizado para o afastamento. Se premir Suspensão de alimentação durante este movimento, o movimento dos eixos da fresadora entra num estado de pausa e mostra a mensagem Suspensão de retorno do avanço". Premir Cycle Start (Início do ciclo) faz com que o controlo retome o movimento de retorno. Quando o movimento é concluído, o controlo assume novamente o estado de suspensão de alimentação.
7. Prima novamente Cycle Start (Início do ciclo) e o programa retoma o funcionamento normal. Consulte também a Definição 36 do Reinício do Programa.

TEMPORIZADOR DE SOBRECARGA DO EIXO

Quando um fuso ou um eixo é sobregarregado, irá arrancar um temporizador e o visor na janela POSIÇÃO. O temporizador inicia aos 1.5 minutos e faz contagem decrescente até zero. É exibido um alarme (SOBRECARGA DO SERVO) quando o tempo expirar a zero.

COMUTADOR DE PALETE (SÉRIES EC E MDC-500)

Introdução

O comutador de paletes é comandado através de um programa na memória do CNC. A função M50 (executa a mudança de palete) consiste no desbloqueio, elevação e rotação das paletes e, em seguida, no abaixamento e bloqueio das paletes. O comutador de paletes roda as paletes a 180º e, em seguida, retrocede; não roda continuamente na mesma direcção.

O comutador de paletes é fornecido com um dispositivo de sinalização sonora para alertar o pessoal nas imediações quando ocorrer uma mudança de paleta. No entanto, não dependa do sinal para evitar acidentes.



Avisos e precauções do comutador de paletes

- As peças de trabalho grande podem colidir no bastidor durante uma mudança de paletes.
- Verifique a folga do comprimento da ferramenta durante mudanças de paletes. Ferramentas longas podem colidir com a peça de trabalho.



EC-300 apresentado

Cargas da palete máximas

EC-300	550lb (249kg) por estação, equilibrado dentro de 20%
MDC	700lb (318kg) por estação, equilibrado dentro de 20%
EC-400	Indexador de 1 e 45 graus – 1000 lb por paleta
4º Eixo Completo	660 lb por paleta

Funcionamento do comutador de paletes

O Comutador de paletes é comandado utilizando códigos M. O M50 determina se uma paleta foi planeada. As paletes mudam se uma paleta for planeada ou se o programa parar e solicitar ao operador a paleta que não está planeada.

O G188 utiliza uma tabela de planeamento de paletes para carregar e executar o programa planeado para a paleta actual. Após a conclusão do programa, o comando M99 volta a M50 (mudança de paleta) para carregar a paleta seguinte.

O M36 não é utilizado neste método, uma vez que o M50 monitoriza o planeamento de paletes. O M36 é fornecido para fins de retro-compatibilidade e para programar mudanças de paleta sem utilizar o PST.

As mensagens ajudam o operador na carga/descarga e mudança de paletes. Por exemplo, no início de uma mudança de paleta M50, se a estação de carga não estiver preparada, é apresentada uma mensagem no ecrã. A mensagem permanece intermitente e a mudança de paleta não continua sem que a estação de carga esteja preparada e o botão Part Ready (Peça pronta) seja premido. No início de uma mudança de paleta, se a estação estiver preparada, não são apresentadas mensagens e não é necessário premir qualquer botão; a mudança de paleta é iniciada directamente.

M46 – Qn Pmm

Salta para a linha mm no programa actual se a paleta n estiver carregada; caso contrário passa ao bloco seguinte.

M48 – Valida se o programa actual é adequado para a paleta carregada

Verifique na Tabela do plano de palete se o programa actual está atribuído à paleta carregada. Se o programa actual não estiver na lista ou se a paleta carregada for incorrecta para o programa, é gerado um alarme. M48 pode estar num programa listado no PST, mas nunca numa sub-rotina do programa do PST. Ocorre um alarme se o M48 for sobreposto incorrectamente.

M49Pnn Qmm – Define o estado da paleta nn como um valor de mm.

Sem um código P, este comando define o estado da paleta carregada actualmente. O estado de cada paleta é definido no menu pendente do (PST).



Estação de carga do operador (EC-300, EC-400, MDC)

Para facilitar a carga/descarga de peças e para acelerar a produção, as fresadoras de mudança contam com uma área de carga adicional. A estação de carga é resguardada por uma porta e um sub-painel inclui alguns botões para controlar o comutador de paletes. Como medida de precaução, a porta da estação de carga deve estar fechada antes de ocorrer a mudança de uma paleta.

NOTA: A paleta da estação de carga deve estar na posição inicial para efectuar uma comutação de paleta.

Controlos do sub-painel

Paragem de emergência: O botão comporta-se tal como o mesmo botão no anexo do operador.

Índice de Rotativa: Roda a estação de carga de paletes (ver Definição 164).

Part Ready (Peça pronta): Utilizado para indicar que a paleta está pronta. Também contém uma luz que 1) fica intermitente quando o controlo aguarda pelo operador 2) está fixa quando o operador está preparado para a mudança de paleta.



Código G do comutador de paletes

G188 Get Program From PST (Obter programa do PST)

Invoca o programa de peças para a paleta carregada com base na entrada do PST para a paleta

Programação do comutador de ferramentas

O Comutador de paletes pode ser programado para executar o mesmo programa de peças em ambas as paletes ou um programa diferente em cada paleta. Consulte "Amostras de programas" para obter as opções disponíveis para a programação de mudança de paletes.

Método 1 O método que se segue é o preferido para concluir uma mudança de paleta:

Para executar uma sequência de paletes automática e selecção do programa de peças, cada paleta tem de estar "agendada" e tem de ter um programa de peça atribuído. O agendamento é conseguido de duas formas: na primeira, a paleta pode ser agendada com o botão Peça pronta no painel do operador. Premir o botão, agenda a paleta que está fora da área de usinagem.

Na segunda, as paletes podem ser agendadas a partir da Tabela do plano de paletes (PST). Esta ecrã pode ser encontrado, premindo a tecla CURNT COMDS e, em seguida, premindo as teclas Page Up (Página para cima) ou Page Down (Página para baixo) até a página Pallet Schedule Table (Tabela do plano de paletes) ser apresentadas. Utilize as teclas de seta para realçar a caixa "Ordem de carga" para a paleta. Introduza um número da paleta e prima Write/Enter. Se já existir um número prioritário para essa paleta, os números "Ordem de carga" para as outras paletes são actualizados, conforme necessário. Uma paleta que se encontre no receptor (na área de trabalho) tem um asterisco na coluna "Ordem de carga"; esta paleta não pode ser agendada.



Atribuir um programa de peça também é conseguido no ecrã PST. Utilize as teclas de seta para realçar a caixa "Número do programa" para a palete. O número do programa é introduzido, digitando o número e premindo a tecla Write/Enter. Por exemplo, digitando "O123" e, em seguida, Escrever/Introduzir coloca o número do programa O00123 na tabela.

Se um programa de peça encontrar um M50 (sem um código P) e o botão Peça Pronta não for premido, o controlo pára a operação, a luz fica verde intermitente e é apresentada a mensagem "Nenhum Agendado". A fresadora aguarda até que o botão Part Ready seja premido ou que o PST seja actualizado antes de programar a mudança da palete. Esta função impede a ocorrência da mudança da palete antes do operador estar preparado. É possível premir o botão Part Ready a qualquer momento e será reconhecido quando for necessária a mudança de palete seguinte.

Método 2

Embora o método anterior seja recomendado, o comutador de paletes também pode ser operado sem uma sequência automática ou entradas de PST. Pode fazê-lo utilizando M50 com um código P. Para um funcionamento correcto, o M50 tem de ser precedido por M36. M36 P1 antes de M50 P1 verifica se a paleta nº 1 está pronta.

As paletes podem ser mudadas sem a sequência automática ou entradas de PST. Pode fazê-lo utilizando M50 com um código P. M50 P1 carrega a paleta nº 1 sem verificar se foi agendada. Se o botão PART READY tiver sido premido, a paleta nº 1 é carregada. Se o botão PEÇA PRONTA para a paleta nº 1 não tiver sido premido, o indicador luminoso no botão fica intermitente e é apresentada a mensagem "Paleta agendada nº1".

Tabela do plano de paletes

A tabela do plano de paletes incorpora várias funções para ajudar o utilizador na sua rotina.

Estado da Ordem de Carga e da Paleta Estas duas funções trabalham em conjunto para mostrar que paleta está actualmente na área de maquinção.

Pallet Usage (Utilização da paleta) Esta função dá o número de vezes que a paleta específica foi carregada na área de usinagem. O contador volta a 0 depois de 32767 mudanças de paleta.

Número de Programa Este detalhe mostra o número do programa que foi atribuído à paleta.

Comentário do Programa Esta área mostra os comentários escritos no programa da peça.

Existem 30 valores de estados de paleta diferentes para utilizar. Os primeiros quatro: Unscheduled, Scheduled, Loaded e Completed (Não planeado, Planeado, Carregado e Concluído) são fixos e não podem ser alterados. Os restantes 26 podem ser modificados e utilizados, conforme necessário.


Alterar ou adicionar texto do estado pode ser feito no PST. Utilize as teclas de setas para movimentar o cursor para a coluna "Estado da Paleta" e prima a tecla F1. É apresentado um menu de selecção sobre a coluna "Estado da paleta" (premir novamente F1 ou Repor fecha o menu). O número à esquerda do texto é o número de estado. Este número é utilizado com o comando M49 para definir o estado do programa da peça. Os itens no menu podem ser seleccionados com as teclas de seta Up e Down (Para cima e Para baixo) ou com o interruptor de incrementos. Introduza o texto e, em seguida, prima F3. Nota: Todas as paletes utilizam a mesma lista de itens de estado. Premir F1 fecha o menu sem alterar o estado de qualquer uma das paletes.

Repor um item de estado para "Utilizador" é conseguido, seleccionando um item do menu e premindo F4. Todos os itens de estado podem ser repostos ao mesmo tempo com a tecla Origem (Origem).



Alterar o estado de uma palete individual pode ser conseguido a partir do PST ou com o comando M49. Em PST, movimento o cursor da tabela para a coluna "Estado da palete" para a palete pretendida. Prima F1 para aceder ao menu de itens de estado. Utilize as teclas de setas para seleccionar o estado e, em seguida, prima F2 ou Write/Enter. Consulte a descrição anterior de M49 e os exemplos que se seguem para definir o estado da palete a partir de um programa.

**ATENÇÃO! Os comandos que se seguem podem provocar a movimentação dos seguintes produtos rotativos:
Retorno a Zero ou Incremento Manual**



M48 deve ser colocado no início do programa (ou secção do programa) que está a ser executado para a palete actual. É assim verificado de cada vez que um programa é executado, se o programa corresponde à palete. Por exemplo:

```
Oxxxx (Programa do utilizador)  
M48  
;  
;(Programa de peça do utilizador para a paleta 1)  
;  
M30  
Oxxxx (Programa do utilizador)  
M48  
;  
;(Programa de peça do utilizador para a paleta 2)  
;  
M30
```

É gerado um alarme, "A (ou B) fora de Posição ", caso a palete na máquina não esteja associada ao programa da peça. Se este alarme for gerado, verifique se o programa correcto está em funcionamento para a palete carregada.

Importante: Verifique se a mesa rotativa na paleta 1 está ligada ao "Conector 1" e se a mesa rotativa na paleta 2 está ligada ao "Conector 2".



Programas de amostra

Exemplo nº 1

Um programa de mudança de palete básico que carrega a palete agendada seguinte e executa o programa da peça. Segue-se uma amostra do PST, que indica que a palete nº 1 é carregada e que a palete nº2 está agendada. A palete nº 2 é carregada em seguida (ver coluna 2, "Ordem de Carga") e o programa O06012 é utilizado para cortar peças nessa palete (ver coluna 5, "Número de Programa"). O comentário do programa é capturado a partir do programa.

Tabela de amostra do plano de paletes 1

Número de Paleta	Ordem de Carga	Estado da Paleta	Utilização da Paleta	Número do Programa	Cometário do Programa
1	*	Carregada	23	O04990	(Desbastar e Acabar)
2	1	Agendada	8	O06012	(Ranhura de corte)

O00001	(Número do programa)
M50	(Execute a mudança de palete depois do botão de Peça Pronta estar pressionado)
G188:	(Chama o programa de peças para a palete carregada)
M99	(Ciclo para o topo do programa principal)
O04990	
Part Program	(Programa de peças do utilizador)
M99	(Retorno da sub-rotina)
O0612	
Part Program	
M49Q12	(Programa de peças do utilizador)
M99	Define o estado da palete actual como 12, cadeia definida pelo operador. (Retorno da sub-rotina)

Descrição: O primeiro ciclo através do programa O00001 carrega a palete nº 2 (M50) e executa o programa O06012 (G188 selecciona o programa a partir do PST para a palete nº 2). O PST reúne, em seguida a Tabela de amostra 2. O asterisco para a palete nº 2 na coluna "Ordem de Carga" indica que a palete se encontra na fresadora.

Tabela de amostra do plano de paletes 2

Número de Paleta	Ordem de Carga	Estado da Paleta	Utilização da Paleta	Número do Programa	Cometário do Programa
1	0	Completado	23	O04990	(Desbastar e Acabar)
2	*	Carregada	9	O06012	(Ranhura de corte)

Descrição: No ciclo seguinte através do programa O00001, o M50 detecta que não existem paletes agendadas. A luz fica verde intermitente e o programa O00001 pára até que o operador agende uma palete ou prima Reset. É possível agendar uma palete, premindo o botão Part Ready.



Exemplo nº 2

Programa de mudança de paletes básico que controla a peça a ser usinada em cada palete. Cada palete conta com uma operação de usinagem diferente. Note que o código P para M46 é um número da linha no programa actual, não um número da sub-rotina.

Oxxxxx	Número do programa
M50	(Executa a mudança da paleta depois de premir o botão Part Ready ou o PST ser actualizado)
M46 Q1 Pxx1	Esta linha verifica se a paleta nº 1 está na máquina. Se estiver, salta para a linha xx1. Se a paleta não estiver na máquina, continua para a linha seguinte. (Consulte a descrição de M46)
M46 Q2 Pxx2	(Se a paleta nº 2 for carregada, o programa salta para a linha xx2; caso contrário, passa à próxima linha)
M99 Pxxxx	(Salta para a linha Nxxxx: Ver a secção "Código M" para obter uma descrição mais detalhada do M99)
Nxx1	(Número da linha.)
Part program	(Programa de peças do utilizador para a Paleta nº 1)
M99 Pxxxx	(Salta para a linha Nxxxx)
Nxx2	(Número da linha)
Part program	(Programa de peças do utilizador para a Paleta nº 2)
M99 Pxxxx	(Salta para a linha Nxxxx)
Nxxxx	(Número da linha)
M99	(Repetir programa)

Exemplo nº 3

Este é um método alternativo para o Exemplo nº 2, que utiliza chamadas de sub-rotina, mas não salta se a paleta não estiver agendada.

NOTA: Para um funcionamento correcto, o M50 com um código P tem de ser precedido por M36.

M36 P1	(Intermitente "Nenhuma Paleta Agendada" no visor, aviso verde intermitente, no botão de Paleta Agendada n.º1 até que o botão seja pressionado ou que a paleta seja agendada em PST)
M50 P1	(Carregar paleta nº 1)
M98 Pxxx1	(O controlo salta para o programa Oxxx1 e executa este programa)
M36 P2	(Aguardar o agendamento da paleta)
M50 P2	(Carregar paleta nº 2)
M98 Pxxx2	(O controlo salta para o programa Oxxx2 e executa este programa)
M99	(Repetir Programa)

M99 no fim de um programa provoca um funcionamento contínuo. M30 no fim de um programa faz com que o controlo aguarde que o operador prima Início do ciclo.



Recuperação de Comutador de Paleta (excepto APC de fresadora vertical)

EC-300 ou MDC - Se a mudança da paleta for interrompida, deve ser executado outro M50; utilize M50P1 ou M50P2. Se este procedimento colocar a paleta errada na fresadora, tem de ser executado um M50 adicional.


Todas as outras fresadoras de comutação de paleta - O controlo tem um modo de recuperação do comutador de paletes para ajudar o operador caso o comutador de paletes falhe uma mudança de paleta. Para aceder ao modo de recuperação do comutador de paletes, prima o botão Recover (Recuperar) e, em seguida, prima a tecla de função específica (F2) para aceder ao modo de recuperação do comutador de paletes. Note que se a paleta que se encontrar na posição correcta, a função de recuperação do comutador de paletes não está disponível.

A forma mais conveniente de recuperar de uma tentativa de mudança de paleta falhada consiste em premir "S" e seguir o texto de ajuda apresentado no ecrã. Uma mensagem solicita ao operador que comande um passo individual da sequência de mudança da paleta. Pode ser necessária a conclusão de mais do que um passo; à medida que cada passo é concluído, prima "S" para o passo seguinte. O controlo sai do ecrã de recuperação após a recuperação do comutador de ferramentas.

Substituição da Paleta


As paletes só podem ser carregadas na fresadora através da estação de carga. Note a orientação da paleta; a paleta só pode ser carregada de um lado. É realizado um corte na paleta para assegurar a orientação correcta da paleta.

- Oriente a paleta a 90 graus da posição inicial em cada direcção.



- Afixe um dispositivo de elevação adequado à parte superior dos acessórios ou utilize os parafusos dos olhais aparafusados nos orifícios das paletes.

- Eleve a paleta a, aproximadamente, 0.25 pol. (6.35mm) para posicioná-la acima dos pinos da estação de carga, mas abaixo da placa de bloqueio da estação de carga. Puxe a paleta na sua direcção até se afastar da estação de carga.





Armazenamento da Palete

Ao remover a palete, certifique se que a coloca numa superfície macia, tal como uma palete de madeira. O lado inferior da palete tem superfícies maquinadas que devem ser protegidas.

SUGESTÕES E TRUQUES

Sugestões Gerais

Pesquisar um programa. Quando se encontrar no modo EDITAR ou MEM, pode seleccionar e visualizar rapidamente outro programa, introduzindo o número do programa (Onnnnn) e premindo Para cima/para baixo.

Pesquisar um Comando de programa. Pesquisar um comando específico num programa também pode ser conseguido em MEM ou EDIT. Introduza o código de letra de endereço (A, B, C etc.) ou o código de letra de endereço e o valor (A1.23) e prima a tecla se ta para cima/para baixo. Se o código de endereço for introduzido sem um valor, a pesquisa pára na utilização seguinte dessa letra, independentemente do valor.

Comando do veio. Pode parar ou iniciar o veio com **CW** ou **CCW** a qualquer momento se estiver numa paragem de Bloco único ou numa Suspensão de alimentação. Quando reinia o programa com **ARRANQUE DE CICLO**, o fuso é ligado.

Guardar um Programa MDI. Transfira ou grave um programa em MDI na lista de programas, posicionando o cursor no início do programa MDI, introduza um número de programa (Onnnnn) e prima **ALTERAR**.

Rápido para a posição inicial do eixo. É possível aplicar um rápido a todos os eixos para o zero da máquina, premindo a tecla **INÍCIO G28**. Mova um eixo para zero da máquina em movimento rápido introduzindo a letra do eixo (por exemplo X), depois pressione **INÍCIO G28. ATENÇÃO!** Não existe uma mensagem de aviso para alertar de qualquer possível colisão.

Desvio

Introduzir Valores de Desvio. Premir **OFFSET** (Desvio) alterna entre as páginas de Tool Length Offsets (Desvios de comprimento da ferramenta) e Work Zero Offset (Desvio zero do trabalho). Premir Write/Enter adiciona o número introduzido ao valor de desvio seleccionado. Premir F1 substitui o desvio seleccionado pelo número introduzido. Premir F2 introduz o valor negativo como os desvios.

Posição do ressalto de refrigeração. A posição do bocal de refrigeração é exibida como primeiro valor depois do número da ferramenta na tabela de desvios da ferramenta.

Limpar todos os desvios e variáveis da macro. Quando no visor Desvio de comprimento da ferramenta, pode limpar todos os desvios, premindo a tecla Origem . Também funciona na página Work Zero Offset (Desvio zero do trabalho) e Macro Variables (Variáveis da macro).

Calculator (Calculadora)

Transferir Cálculos Simples. O número na caixa da calculadora simples (no canto superior esquerdo) pode ser transferido para qualquer linha de dados seleccionada com o cursor, movimentando o cursor para a linha e premindo **F3**.

Transferir para EDIT ou MDI. Premir **F3** transfere o número na caixa da calculadora (quando o cursor está nu número na caixa) para a linha de entrada da informação no modo EDIT ou MDI. Introduza a letra (X, Y ou Z) que pretende utilizar com o número da calculadora.

Calculadora circular. A Circular Calculator (Calculadora circular) lista quatro formas diferentes de programar um movimento circular, utilizando os valores introduzidos. Uma das soluções pode ser transferidas para os modos EDIT ou MDI. Para o fazer, siga até à linha de programa para utilizar e pressione EDITAR ou MDI. Prima a tecla **F3**, que transfere o movimento circular para a linha de entrada de dados na parte inferior do ecrã. Prima Inserir para adicionar essa linha de comando circular ao seu programa.



Expressões One-Line. A calculadora permite a resolução de uma expressão simples, on-line, sem parêntesis, tal como $23*45.2+6/2$. É avaliada ao premir o botão Write/Enter. Nota: A multiplicação e divisão são realizadas antes da soma e da subtração.

Programação

Inversão rápida de um ciclo de abertura rígida G84.

Esta função de abertura rígida tem a saída de abertura mais rápida do que foi introduzida. Um código J nos comandos de G84, por exemplo, J2 retrai-se duas vezes mais rapidamente, J3 retrai-se três vezes mais rapidamente, etc., até J9. O código J tem de ser especificado em cada bloco.

Duplicar um programa na LIST PROG.

No modo List Prog, é possível duplicar um programa, seleccionando o número do programa, escrevendo o novo número do programa (Onnnnn) e premindo F1. Seleccione "duplicar programa/ficheiro" da lista instantânea e prima Introduzir.

Comunicações

Receber ficheiros de programa a partir de uma disquete. Os ficheiros de programas podem ser carregados de uma disquete através de uma Unidade de Disquete USB. Use o menu LIST PROG para transferir os ficheiros.

Enviar vários programas utilizando números de programa. No menu LIST PROG, destaque cada programa que pretende enviar e prima ESCREVER/INTRODUZIR em cada um para colocar uma marca de verificação. Prima F2 e escolha a função desejada.

Enviar um ficheiro do programa a partir do ecrã LIST PROG. É possível enviar os ficheiros para um dispositivo USB ou através da porta RS-232 a partir do visor LIST PROG. Utilize as teclas do cursor e a tecla Introduzir para seleccionar os programas ou "Todos" para enviar todos os ficheiros sob o mesmo nome de ficheiro. Quando F2 é premido, um menu pop-up lista as funções disponíveis. Escolha uma e prima ENTER ou a tecla de atalho listada para executar.

Enviar vários programas a partir de LIST PROG utilizando SEND RS232. É possível enviar vários programas para a porta série, escrevendo todos os nomes dos programas juntos na linha de entrada sem espaços (p. ex., O12345O98765) e premindo Enviar RS232.

Enviar e receber desvios, definições, parâmetros e variáveis da macro de/para o disco. Desvios, definições, parâmetros e variáveis da macro podem ser guardados num dispositivo de armazenamento. Prima LIST PROG, depois seleccione o separador para o dispositivo a partir do qual pretende guardar ou carregar. Prima F4 e seleccione a função adequada, depois prima WRITE.

Enviar e receber desvios, definições, parâmetros e variáveis da macro de/para RS232. Desvios, definições, parâmetros e variáveis da macro podem ser guardados na porta RS-232. Prima List Prog e selecione uma página do visor (p. ex., OFSET, SETNG). Introduza um nome do ficheiro e prima Send RS232 para enviar essa página do visor para a porta RS-232. Prima RECV RS232 para ler o ficheiro através de RS-232.

Eliminar ficheiros de programa a partir de uma disquete. É possível eliminar um ficheiro da disquete a partir do visor LIST PROG. Escreva "DEL <nome do ficheiro>" e prima Introduzir/Escrever.



SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO INTUITIVA (IPS)

Introdução

O software opcional do Sistema de Programação Intuitiva (IPS) simplifica o desenvolvimento dos programas completos da CNC.

Para introduzir o menu IPS, prima MDI/DNC, depois PROGRM CONVRS. Navegue através dos menus, utilizando as teclas de setas para a esquerda e para a direita. Para seleccionar o menu prima Escrever/Introduzir. Alguns menus têm sub-menus, que novamente utilizam as telas de setas para a esquerda e para a direita e Introduzir para seleccionar o sub-menu. Utilize as teclas de setas para navegar através das variáveis. Firme uma variável utilizando o painel numérico e prima Escrever/Introduzir. Para sair do menu prima Cancelar.


Para sair dos menus IPS, prima qualquer uma das teclas do Visor. Prima PROGRM/CONVRS no modo MDI/DNC para voltar aos menus IPS.

Um programa introduzido através dos menus IPS também está acessível no modo MDI.

Modo Automático

Os desvios da Ferramenta e do Trabalho devem ser configurados antes de poder ocorrer uma operação automática. Introduza os valores para cada ferramenta utilizada no visor de Configuração. Os desvios de ferramenta serão referidos quando aquela ferramenta for chamada no funcionamento automático.

Em cada um dos seguintes visores interactivos será pedido ao utilizador que introduza os dados necessários para completar tarefas comuns de maquinação. Quando todos os dados tiverem sido introduzidos, ao premir "Arranque de Ciclo", começará o processo de maquinação.



Visor de Amostra IPS

Ligar e Desligar a Opção

A opção SPI é alternada para ligada ou desligada usando o parâmetro 315 parcela 31 (Sist. de Prog. Intuitivo). As fresadoras com a opção podem ser devolvidos aos ecrãs de programa tradicional da Haas rodando a parcela deste parâmetro para 0.

Para o fazer, prima o botão PARÂMETROS/DIAGONÓSTICO, introduza "315" e prima a seta para baixo. Use a seta para a esquerda e para a direita, ou avance para percorrer até à última parcela do parâmetro (Sist. de Prog. Intuitivo). Prima o Botão de Paragem de Emergência, escreva "0" (zero) e prima introduzir.

Para reactivar a opção IPS, percorra até ao bit do parâmetro como anteriormente descrito, prima o botão de Paragem de Emergência, escreva "1" e prima Enter.


Gravador IPS

O gravador IPS fornece um método simples de colocação de código G gerado por IPS num novo programa ou num existente.




Funcionamento

1. Para aceder a IPS, prima MDI/DNC, depois PROGRM/CONVRS.
2. Quando o gravador está disponível, aparece uma mensagem a vermelho, no canto inferior direito do separador.



3. Prima F4 para aceder ao menu do gravador IPS. Escolha a opção de menu 1 ou 2 para continuar ou a opção 3 para cancelar e retomar a IPS. F4 também pode ser utilizado para retornar a IPS a partir de qualquer ponto do gravador IPS.




Menu de Registo IPS

Opção de Menu 1: Seleccionar / Criar Programa

Seleccione esta opção de menu para escolher um programa existente na memória ou criar um novo programa no qual o código G será introduzido.

1. Para criar um novo programa, introduza a letra 'O' seguida do número de programa pretendido e prima ESCREVER. O programa novo é criado, seleccionado e exibido. Prima novamente ESCREVER para inserir o código G IPs no novo programa.
2. Para seleccionar um programa existente, introduza o número do programa utilizando o formato O (Onnnnn), depois prima ESCREVER para seleccionar e abrir o programa. Para escolher de uma lista de programas existentes, prima ESCREVER sem entrada. Utilize o as teclas do cursor para escolher um programa e prima ESCREVER para o abrir.




3. Utilizando a teclas de seta, move o cursor para o ponto de inserção pretendido para um novo código. Prima ESCREVER para inserir um código.

Opção de Menu 2: Saída para Programa Actual

1. Selecione esta opção para abrir o programa seleccionado actualmente na memória.
2. Utilizando a teclas de seta, move o cursor para o ponto de inserção pretendido para um novo código. Prima ESCREVER para inserir um código.

IMPORTADOR DE FICHEIRO DXF

Esta função pode criar rapidamente um programa de código G CNC a partir de um ficheiro .dxf. Tal efectua-se em três passos:





A função do importador DXF fornece uma ajuda no ecrã ao longo do processo. A caixa de realce do passo mostra quais os passos completos deixando o texto a verde após cada passo completo. As teclas necessárias são definidas ao lado dos passos. Teclas adicionais são identificadas na coluna esquerda para utilização avançada. Assim que é completado um caminho de ferramenta, este pode ser inserido em qualquer programa na memória. Esta função irá identificar tarefas repetitivas e executá-las automaticamente, por exemplo, encontrando todos os orifícios com o mesmo diâmetro. Contornos longos também são automaticamente unidos.

NOTA: O importador DXF está apenas disponível com a opção IPS.

Comece por definir as ferramentas de corte em IPS. Selecione um ficheiro .dxf e prima F2. O controlo irá reconhecer um ficheiro DXF e importá-lo para o editor.

1. Defina a origem da peça.


Tal pode ser executado por três métodos.

- Selecção de Ponto
- Por Incrementos
- Introdução de Coordenadas

Utilize as teclas de seta ou o interruptor de incrementos para realçar um ponto; prima "Introduzir" para aceitar o ponto realçado como origem. Isto utiliza-se para definir a informação da coordenada de trabalho da peça em bruto.

2. Cadeia / Grupo

Este passo encontra a geometria da(s) forma(s). A função auto-cadeia irá encontrar a maioria da geometria da peça. Se a geometria for complexa e ramificada, é exibido um pedido de entrada para que o operador possa seleccionar um dos ramos. A auto-cadeia irá continuar assim que um ramo for seleccionado. Os orifícios semelhantes são agrupados em conjunto para operações de perfuração ou de roscação.



Utilize o interruptor de incrementos ou a teclas de seta para escolher o ponto de início do caminho de ferramenta. Prima F2 para abrir a caixa de diálogo. Escolha a melhor opção para a aplicação pretendida. A função de auto-cadeia é normalmente a melhor escolha, pois desenha automaticamente o caminho de ferramenta para uma função de peça. Prima "Introduzir" Isto irá alterar a cor dessa função de peça e adicionar um grupo ao registo, sob "Grupo Actual" à esquerda da janela.




3. Selecione o Caminho de Ferramenta

Este passo aplica uma operação de caminho de ferramenta a um determinado grupo de cadeia. Selecione o grupo e pressione F3 para escolher o percurso da ferramenta. Utilize o interruptor de incrementos para dividir uma aresta da função de peça; tal utiliza-se como ponto de entrada da ferramenta. Assim que o caminho de ferramenta for seleccionado, o modelo IPS (Sistema de Programação Intuitivo) para esse caminho será exibido.

A maioria dos moldes IPS são preenchidos com predefinições razoáveis. Derivam das ferramentas e dos materiais configurados.

Prima F4 para gravar o caminho de ferramenta assim que o modelo estiver completo; adicione o segmento do código G de IPS a um programa existente ou crie um novo programa. Prima EDITAR para retomar à função de importação de DXF para criar o caminho de ferramenta seguinte.




PROGRAMAÇÃO

A edição dá ao utilizador a capacidade para editar programas usando os menus pop-up.

Prima a tecla EDIT para introduzir o modo de edição. Estão disponíveis duas janelas de edição; uma janela de programa activo e uma janela de programa inactivo. Troque entre as duas premindo a tecla EDIT.

Para editar um programa, introduza o nome do programa (Onnnnn) a partir da janela de programa activo e prima SELECT PROG; o programa abrir-se-á na janela activa. Premir o botão F4 abre outra cópia desse programa na janela do programa inactivo se já não houver um programa. Adicionalmente, pode ser selecionado um programa diferente no painel de programa inactivo premindo SELECCIONAR PROG a partir do painel de programa inativo e selecionado o programa da lista. Prima F4 para mudar os programas entre as duas janelas (torne activo o programa inativo e vice-versa). Utilize o interruptor de incrementos ou os botões de setas para cima/para baixo para percorrer o código do programa.



Estrutura do Modo de Edição Básica



Prima F1 para aceder ao Menu Pop-up. Use as teclas de seta do cursor para a Esquerda e Direita para seleccionar a partir do menu de tópicos (HELP, MODIFY, SEARCH, EDIT, PROGRAM) (AJUDA, MODIFICAR, PESQUISAR, EDITAR, PROGRAMA), e use as teclas de setas para cima e para baixo ou o interruptor de incrementos para seleccionar uma função. Prima Enter para executar a partir do menu. Uma janela de ajuda sensível ao contexto no canto inferior esquerdo disponibiliza informação sobre a função actualmente seleccionada. Use Página para Cima/Baixo para percorrer através da mensagem de ajuda. Esta mensagem também lista teclas de atalho que podem ser usadas para algumas funções.

MENU DO PROGRAMA

Create New Program (Criar um novo programa)

Este item do menu cria um novo programa. Para fazê-lo, introduza o nome de um programa (Onnnnn) (que ainda não existe no directório de programas) e prima Enter para criar o programa. Tecla de Atalho - Select Prog (Seleccionar Programa)

Select Program From List (Seleccionar um programa da lista)

Escolha este item do menu para editar um programa que existe na memória.

Quando este item do menu é seleccionado, os programas no controlo são apresentados. Percorra a lista, utilizando os botões do cursor ou o interruptor de incrementos. Premir Enter ou Select Prog (Seleccionar programa) selecciona o programa realçado para substituir a lista de programas pela programa seleccionado. Tecla de Atalho - Select Prog (Seleccionar Programa)

Duplicate Active Program (Duplicar programa activo)

Esta selecção copia o programa actual. O utilizador é solicitado a introduzir o número de um programa (Onnnnn) para o programa duplicado.

Delete Program From List (Eliminar um programa da lista)

Este item do menu elimina um programa da memória de programas. Tecla de Atalho - Erase Prog (Apagar Programa)

Trocar Editor de Programas

Coloca o programa activo na janela de programa inactivo e o programa inactivo na janela do programa activo.

Tecla de Atalho-F4

Switch To Left Or Right Side (Mudar para o lado esquerdo ou direito)

Tal trocará entre o programa activo e inactivo para edição. Os programas inactivos e activos permanecem nas suas respectivas janelas. Tecla de Atalho - Editar

MENU EDIT (EDITAR)

Undo (Anular)

A última operação de edição é anulada, até às últimas 9 operações de edição. Tecla de Atalho - Undo (Anular)

Select Text (Seleccionar texto)

Este item do menu selecciona linhas do código do programa para definir o ponto de início da selecção de texto. Em seguida, utilize as teclas do cursor, início, fim, página para cima/baixo, ou o interruptor de incrementos para percorrer para a última linha do código para ser seleccionado e Prima F2 ou Write/Enter. O texto seleccionado fica realçado. Para anular a selecção do bloco, prima Undo (Anular). Tecla de Atalho - F2 para começar a selecção, F2 or Write para terminar a selecção

Mover Selected Text (Mover texto seleccionado)

Esta função trabalha com a função "Seleccionar Texto". Percorra a seta do cursor para a parte desejada do código e pressione o botão Write/Enter para mover o texto seleccionado para a sua nova localização. O texto seleccionado será movido para o ponto a seguir ao cursor (>).



Copy Selected Text (Copiar texto seleccionado)

Para seleccionar texto, coloque a seta do cursor (>) numa parte do texto e prima o botão Write/Enter. O texto copiado fica realçado. Coloque a seta do cursor na parte do texto em que pretende inserir o texto copiado. Prima F2 ou Write/Enter para inserir o texto copiado no ponto a seguir ao cursor (>). Tecla de Atalho - Seleccionar Texto, Posicionar Cursor e Prima Write

Delete Selected Text (Eliminar texto seleccionado)

Para seleccionar texto, coloque a seta do cursor (>) numa parte do texto e prima o botão Write/Enter. O texto copiado fica realçado. Depois de realçado, prima o botão Write/Enter para eliminar o texto. Se não for seleccionado um bloco, o item seleccionado actualmente é eliminado.

Cut Selection To Clipboard (Cortar selecção para a área de transferência)

Todo o texto seleccionado é movido do programa actual para um novo programa chamado área de transferência. Quaisquer conteúdos anteriores na área de transferência são eliminados.

Copy Selection To Clipboard (Copiar selecção para a área de transferência)

Todo o texto seleccionado é copiado do programa actual para um novo programa chamado área de transferência. Quaisquer conteúdos anteriores na área de transferência são eliminados.

Paste From Clipboard (Colar da área de transferência)

Os conteúdos da área de transferência são copiados para o programa actual na linha seguinte à posição do cursor.

MENU SEARCH (PESQUISAR)

Find Text (Localizar texto)

Este item do menu pesquisa texto ou código de um programa no directório de programas.

Find Again (Localizar novamente)

Este item do menu pesquisa novamente o mesmo código de um programa ou texto.

Find And Replace Text (Localizar e substituir texto)

Este item do menu pesquisa um texto específico ou programa no programa actual e, opcionalmente, substitui cada (ou todos) elemento por um item de código G.

MENU MODIFY (MODIFICAR)

Remove All Line Numbers (Remover todos os números de linhas)

Este item do menu remove, automaticamente, todos os códigos N sem referência (números da linha) a partir do programa editado. Se for seleccionado um grupo de linhas, apenas estas linhas serão afectadas.

Renumber All Lines (Renumerar todas as linhas)

Este item do menu renumera todos os blocos seleccionados no programa ou, se for seleccionado um grupo de linhas, a função de renumeração afecta apenas estas linhas.

Renumber By Tool (Renumerar por ferramenta)

Pesquisa por códigos T (ferramenta), realça todo o código do programa até ao código T seguinte e renumerá o código N (números de linhas) no código do programa.

Reverse + & - Signs (Inverter sinais + e -)

Este item do menu inverte os sinais dos valores numéricos. Prima a tecla Enter para iniciar o processo e, em seguida, introduza os eixos (p. ex., X, Z, etc.) que pretende alterar. Esta função deve ser utilizada com precaução, caso o seu programa contenha G10 ou G92 (ver o capítulo Código G para obter uma descrição).

Reverse + & - Signs (Inverter sinais + e -)

Esta função altera os códigos de endereço X no programa para códigos de endereço Y e Ys para Xs.



OUTRAS TECLAS

INSERT

É possível utilizar INSERT (Introduzir) para copiar o texto seleccionado num programa para a linha a seguir da posição em que colocar a ponta de seta do cursor.

ALTER

Pode ser usado ALTER para mover o texto seleccionado num programa para a linha após a seta do cursor.

DELETE

É possível utilizar DELETE (Eliminar) para eliminar o texto seleccionado num programa.

UNDO

Se tiver seleccionado um bloco, premir a tecla de ANULAR sai da definição do bloco.

COMPENSAÇÃO DA CORTADORA

A Compensação da cortadora é um método de mudar o caminho da ferramenta, de modo a que a linha central da ferramenta seja movimentada para a esquerda ou para a direita do caminho programado. Habitualmente a compensação da cortadora está programada para mudar a ferramenta para controlar o tamanho da função. O visor de desvio é usado para introduzir a quantidade com que a ferramenta deve ser mudada. O desvio pode ser introduzido como um valor de diâmetro ou do raio, dependendo da definição 40 para os valores de geometria e de desgaste. Se o diâmetro for especificado, o montante de mudança é metade do valor introduzido. Os valores efectivos de desvio são a soma dos valores da geometria e de desgaste. A compensação da cortadora apenas está disponível nos eixos X e Y para maquinado a 2D (G17). Para maquinado a 3D, a compensação da cortadora está disponível dos eixos X, Y e Z (G141).

Descrição Geral da Compensação da Cortadora

G41 irá seleccionar a compensação da cortadora à esquerda; isto é, a ferramenta é movida para a esquerda do caminho programado para compensar o montante introduzido na página de desvios (Consultar definição 40). G42 seleccionará a compensação da cortadora direita, que moverá a ferramenta para a direita do trajecto programado. A Dnnn Também deve ser programado um Dnnn com o G41 ou G42 para seleccionar o número do desvio correcto a partir da coluna de desvio de raio/diâmetro. Se o desvio incluir um valor negativo, a compensação da cortadora funciona como se tivesse sido especificado o código G oposto. Por exemplo, um valor negativo introduzido para um G41 comporta-se como se fosse introduzido um valor positivo para G42. Também, caso esteja seleccionada a compensação (G41 ou G42), pode utilizar apenas o plano X-Y (G17) para movimento circular. A Compensação da Cortadora está limitada à compensação apenas no plano X-Y.

O código G40 cancelará a compensação da cortadora e é a condição predefinida quando a máquina está ligada. Quando cancelado, o caminho programado é o mesmo como sendo o centro do caminho da cortadora. Pode não terminar um programa (M30, M00, M01 ou M02) com a compensação da cortadora activa.







O controlo opera num bloco de um movimento de cada vez. No entanto, irá antever para verificar os dois próximos blocos que contenham os movimentos de X ou Y. São desempenhadas verificações de interferência nestes três blocos de informação. A definição 58 controlo como esta parte da compensação da cortadora funciona. Pode ser definida para Fanuc ou Yasnac.

Ao seleccionar Yasnac para a Definição 58, o controlo deve ter a capacidade de posicionar o lado da ferramenta juntamente com todas as arestas do contorno programado sem cortar demasiado nos dois movimentos seguintes. Um movimento circular junta todos os ângulos externos.

Ao seleccionar Fanuc para a Definição 58, o controlo não requer que a aresta de corte da ferramenta seja colocada juntamente com todas as arestas do contorno programado, evitando o corte em demasia. No entanto, será gerado um alarme se o trajecto da cortadora seja programado de forma a que não possa ser evitado um corte em excesso. Os ângulos exteriores inferiores ou iguais a 270 graus são acompanhados por um canto agudo e ângulos exteriores superiores a 270 graus através de um movimento linear adicional (ver os diagramas seguintes).

Os diagramas seguintes mostram como a compensação da ferramenta funciona para os dois possíveis valores da Definição 58. Note que um pequeno corte ou menos do que um raio da ferramenta num ângulo certo ao movimento anterior apenas funcionará com a definição Fanuc.





ENTRADA E SAÍDA DA COMPENSAÇÃO DA CORTADORA


Aquando da introdução ou saída da compensação da cortadora ou aquando da mudança da compensação do lado esquerdo para o lado direito, existem especiais pormenores a ter em consideração. O corte não deve ser desempenhado durante nenhum destes movimentos. Para activar a compensação da cortadora, deve ser especificado um código D diferente de zero com G41 ou G42 e G40 deve ser especificado na linha que cancela a compensação da cortadora. No bloco que liga a compensação da cortadora, a posição de início do movimento é a mesma que a posição programada, mas a posição de fim será o desvio, à esquerda ou à direita do caminho programado, com o montando introduzido na coluna de raio/diâmetro. No bloco que desactiva a compensação da cortadora, o ponto de início é o desvio e o ponto de fim não é o desvio. De forma semelhante, ao mudar a compensação da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o ponto de início do movimento necessário para alterar a direcção da compensação da cortadora será o desvio para um lado do caminho programado e termina no ponto que é o desvio do lado oposto do caminho programado. O resultado de tudo isto é que a ferramenta movimenta-se através de um caminho que pode não ser o mesmo que o caminho ou direcção pretendida (ver desenho A). Se a compensação da cortadora for ligada ou desligada num bloco sem qualquer movimento de X-Y, não é feita qualquer alteração à compensação da cortadora até ser encontrado o próximo movimento de X ou Y. Para sair da compensação da cortadora, deve especificar G40.

Deve desligar sempre a compensação da cortadora num movimento que afaste a ferramenta da peça a ser cortada. Se um programa for terminado com a compensação da cortadora ainda activa, é gerado um alarme. Além do mais, não pode ligar ou desligar a compensação da cortadora durante um movimento circular (G02 ou G03); caso contrário, será gerado um alarme.

Um selecção de desvio de D0 utiliza zero como o valor do desvio e tem o mesmo efeito que se desligasse a compensação da cortadora. Se for seleccionado um novo valor D enquanto a compensação da cortadora está activa, o novo valor entra em vigor no fim do movimento procedente. Não é possível alterar o valor D ou alterar os lados durante um bloco de movimento circular.

Quando rodar a compensação da cortadora num movimento seguido por um segundo movimento num ângulo inferior a 90 graus, existem duas formas de calcular o primeiro movimento: compensação da cortadora de tipo A e de tipo B (Definição 43). Tipo A é a predefinição na Definição 43 e é o que habitualmente é necessário; a ferramenta movimenta-se directamente para o ponto de início do desvio para o segundo corte. Tipo B é usado quando uma folga em torno de um acessório do grampo é necessária, ou raramente quando a geometria da peça o exige. Os diagramas nas páginas que se seguem ilustram as diferenças entre o tipo A e o tipo B para as definições Fanuc e Yasnac (Definição 58).

Aplicação incorrecta da compensação da cortadora



Aplicação incorrecta da compensação da cortadora

Note que um pequeno corte, inferior ao raio da ferramenta e no ângulo certo face ao movimento anterior apenas funcionará com a definição Fanuc. É gerado um alarme de compensação da cortadora caso a máquina esteja definida para a definição Yasnac.




AJUSTES DE ALIMENTAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DA CORTADORA


Ao utilizar a compensação da cortadora em movimentos circulares, existe a possibilidade de proceder a ajustes de velocidade face ao que foi programado. Se o corte acabado pretendido se encontrar no interior de um movimento circular, a ferramenta deve ser abrandada para assegurar que a alimentação da superfície não excede os limites pretendidos pelo programador. No entanto, existem problemas quando a velocidade é demasiadamente abrandada. Por esta razão, a Definição 44 é usada para limitar o valor pelo qual o avanço é ajustado neste caso. Pode ser definido entre 1% e 100%. Se definido como 100%, não ocorrem alterações de velocidade. Se for definido como 1%, a velocidade pode ser abrandada 1% da alimentação programada.

Quando o corte está no exterior de um movimento circular, não existe ajuste de velocidade feito para a taxa de alimentação.

Entrada de Compensação da Cortadora (Yasnac)



Entrada de Compensação da Cortadora (estilo FANUC)





INTERPOLAÇÃO CIRCULAR E COMPENSAÇÃO DA CORTADORA

Nesta secção, a utilização de G02 (Interpolação Circular para a Direita), G03 (Interpolação Circular para a Esquerda) e Compensação da Cortadora (G41: Compensação da Cortadora Esquerda, G42. Compensação da Cortadora Direita) como descrito.


Usando G02 e G03, podemos programar a máquina para cortar movimentos e raios circulares. Geralmente, quando se programa um perfil ou um contorno, a forma mais fácil de descrever um raio entre dois pontos é com um R e um valor. Para movimentos circulares completos (360°), deve ser especificado um I ou um J com um valor. A ilustração da secção do círculo descreverá as diferentes secções de um círculo.

Usando a compensação da cortadora nesta secção, o programador estará apto para trocar a cortadora por um valor exacto e estar apto para maquinar um perfil ou um contorno com as dimensões de impressão exactas. Usando a compensação da cortadora, o tempo de programação e a verosimilhança de um erro no cálculo de programação é reduzido devido ao facto das dimensões reais poderem ser programadas e ao tamanho e geometria da peça poderem ser facilmente controlados.


Seguem-se algumas regras sobre a compensação da cortadora que têm de ser seguidas para desempenhar operações de maquinagem de sucesso. Consulte sempre estas regras aquando da programação.

1. A compensação da cortadora deve ser LIGADA durante um movimento G01 de X e Y que seja igual ou superior ao raio da cortadora, ou ao valor a ser compensado.
2. Quando é feita uma operação usando uma compensação da cortadora, a compensação da cortadora terá de ser DESLIGADA, usando as mesmas regras do processo de LIGAR, isto é, o que é colocado deve ser retirado.
3. Na maioria das máquinas, durante a compensação da cortadora, um movimento linear de X e Y é mais pequeno do que aquele em que o raio da cortadora não pode trabalhar. (Definição 58 - definir para Fanuc - para resultados positivos).
4. A compensação da cortadora não pode ser LIGADA ou DESLIGADA num movimento de arco G02 ou G03.
5. Com a compensação da cortadora activa, maquinar um arco interno com um raio inferior ao definido pelo valor D activo provocará um alarme na máquina.

Secções Circulares



A ilustração que se segue mostra como o caminho da ferramenta é calculado para a compensação da cortadora. A secção de detalhe mostra a ferramenta na posição de início e, em seguida, na posição de desvio à medida que a cortadora se aproxima da peça de trabalho.





Exercício de programação que mostra o caminho da ferramenta.

O programa seguinte não utiliza a compensação da cortadora. O caminho da ferramenta é programado para a linha central da cortadora. É também a forma como o controlo calcula a compensação da cortadora.

O programa seguinte utiliza a compensação da cortadora. O caminho da ferramenta é programado para a linha central da cortadora. É também a forma como o controlo calcula a compensação da cortadora.

```
O6100
T1 M06
G00 G90 G54 X-1. Y-1. S5000 M03
G43 H01 Z.1 M08
G01 Z-1,0 F50.
G41 G01 X0 Y0 D1. F50.
Y4.125
G02 X.250 Y4.375 R.375
G01 X1.6562
G02 X2.0 Y4.0313 R.3437
G01 Y3.125
G03 X2.375 Y2.750 R.375
G01 X3.5
G02 X4.0 Y2.25 R.5
G01 Y.4375
G02 X3.4375 Y-.125 R.5625
G01 X-.125
G40 X-1. Y-1.
G00 Z1.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30
```

MACROS

INTRODUÇÃO

Esta função de controlo é opcional; contacte o representante para obter informações.

As macros adicionam capacidades e flexibilidade ao controlo que não são possíveis com o código G normal. Algumas utilizações possíveis são: famílias de peças, ciclos fixos personalizados, movimentos complexos e dispositivos opcionais de comando. As possibilidades são praticamente intermináveis.

Uma Macro é qualquer rotina/sub-programa que pode ser executado várias vezes. Uma declaração de macro pode atribuir um valor a uma variável ou ler um valor a partir de uma variável, avaliar uma expressão, passar condicional ou incondicionalmente para outro ponto dentro de um programa ou condicionalmente repetir qualquer secção de um programa.

Aqui ficam alguns exemplos de aplicações para Macros.

- **Ferramentas para o Imediato, Fixação na Tabela**

Muitos procedimentos de configuração podem ser semi automatizados para ajudar o maquinista. Por exemplo, suponha que macro 2000 foi criada para perfurar um padrão de orifício de parafuso para uma fixação frequentemente utilizada.

Sempre que o padrão de orifício de parafuso for necessário, faça o seguinte:

1. Avance a máquina para a localização desejada para o padrão de orifício de parafuso. Registe as coordenadas da posição.



2. Execute o seguinte comando no modo MDI:

G65 P2000 Xnnn Ynnn Znnn Annn ;
Onde "nnn" são as coordenadas determinadas na Etapa 1.

Aqui, macro 2000 (P2000) faz o trabalho desde que tenha sido concebido para perfurar o padrão de orifício de parafuso no ângulo especificado de A. Isto é, essencialmente, um ciclo fixo personalizado.

• Padrões Simples Que São Repetidos

Para padrões a que se recorra uma e outra vez podem ser definidos usando macros e guardados. Por exemplo:

1. Padrões de orifícios de parafusos
2. Ranhuras
3. Padrões angulares, qualquer número de orifícios, em qualquer ângulo com qualquer espaçamento
4. Fresagem de especialidade, tal como pinças simples
5. Padrões de matriz (por exemplo, 12 na horizontal e 15 na vertical)
6. Cortar uma superfície com fresa de um dente (ex. 12 polegadas por 5 polegadas usando uma fresa de um dente de 3 polegadas)

• Definição de Desvio Automático Com Base no Programa

Com macros, a coordenação de desvios pode ser definida para cada programa de forma a que os procedimentos de configuração se tornem mais fáceis e menos propensos a erros (variáveis macro #2001-2800).

• Sondagem

Usando uma sonda melhora as capacidades da máquina, alguns exemplo são:

1. Fazer o perfil de uma peça para determinar dimensões desconhecidas para posterior maquinagem.
2. Calibragem da ferramenta para obter valores de desvios e desgaste.
3. Inspecção antes da usinagem para determinar folgas de material nos moldes.
4. Inspecção após usinagem para determinar os valores de paralelismo e planura, bem como o local.

Códigos G e M úteis

M00, M01, M30 - Parar programa

G04 - Hesitação

G65 Pxx - Chamada do sub-programa da macro. Permite a passagem de variáveis.

M96 Pxx Qxx - Ramal local condicional quando o sinal de entrada discreto é 0

M97 Pxx - Chamada da sub-rotina local

M98 Pxx - Chamada do sub-programa

M99 - Retorno ou ciclo do sub-programa

G103 - Limite de antevisão do bloco. Não é permitida a compensação da cortadora

M109 - Entrada de Utilizador Interactiva (consulte a secção "Códigos M")

Definições

Existem 3 definições que podem afectar programas de macro (programas da série 9000); são o Lock (Bloqueio) de programas 9xxxx (nº 23), Progs Trace (Localização de programas) 9xxx (nº 74) e Progs Single BLK (Bloqueio único de programas) 9xxx (nº 75).



Antevisão

Antevisão é uma questão de grande importância para o programador de macros. O controlo tenta processar tantas linhas quanto possível antes de tempo, de modo a acelerar o processamento. Inclui a interpretação de variáveis da macro. Por exemplo,

```
#1101=1  
G04 P1.  
#1101=0
```

Destina-se a colocar uma saída ON (Ligada), aguardar 1 segundo e, em seguida, desactivá-la. No entanto, a antevisão faz com que uma saída para activar, desactive imediatamente enquanto uma hesitação está a ser processada. G103 P1 pode ser utilizado para limitar a antevisão a 1 bloco. Para que este exemplo funcione correctamente, tem de ser modificado da seguinte forma:

G103 P1 (ver o capítulo acerca do código G do manual para uma explicação adicional do G103)

```
;  
#1101=1  
G04 P1.  
;  
;  
;  
#1101=0
```

Arredondar

O controlo armazena números decimais como valores binários. Como resultado, os números armazenados em variáveis podem ser desviados por 1 dígito menos significativo. Por exemplo, o número 7 armazenado na variável da macro nº 100, pode ser lido posteriormente como 7.000001, 7.000000 ou 6.999999. Se a sua declaração for "IF [#100 EQ 7]...", pode resultar numa leitura falsa. Uma forma mais segura de programação seria "IF [ROUND [#100] EQ 7]...". Esta questão, normalmente, só constitui um problema ao armazenar números inteiros em variáveis da macro em que não espera ver uma peça fraccionada mais tarde.

NOTAS DE FUNCIONAMENTO

As variáveis da macro podem ser guardadas ou carregadas através de RS-232 ou porta USB, tal como as definições e desvios.

Página Variable Display (Ecrã de variáveis)

As variáveis da macro são apresentadas e podem ser modificadas através do ecrã de comandos actuais. Para aceder às páginas, prima CURNT COMDS e utilizar as teclas de página para cima/para baixo.

À medida que o controlo interpreta um programa, as alterações às variáveis são apresentadas na página do ecrã de variáveis e é possível ver os resultados.

A variável da macro é definida através da introdução de um valor e, em seguida, premindo o botão Write/Enter. As variáveis da macro podem ser eliminadas, premindo a tecla Origem, o que limpa todas as variáveis.

Introduzir o número da variável da macro e premindo a tecla de seta para cima/para baixo pesquisa essa variável.

As variáveis apresentadas representam os valores das variáveis durante a execução do programa. Por vezes, podem ser até 15 blocos de avanço em relação às acções actuais da máquina. Depurar os programas é mais fácil ao inserir um G103 no início de um programa para limitar a colocação de um bloco na memória intermédia e, em seguida, removendo o G103 após a conclusão da depuração.



Argumentos da macro

Os argumentos numa declaração G65 são um meio para enviar valores e definir as variáveis locais de uma sub-rotina da macro.

No exemplo 2 , os argumentos (valores de) X e Y são passados para as variáveis locais da sub-rotina da macro. A variável local nº 24 está associada a X e definida como 0.5. Da mesma forma, a variável local nº 25 está associada a Y e definida como 0.25.

As duas tabelas que se seguem indicam o mapeamento das variáveis de endereço por ordem alfabética para as variáveis numéricas utilizadas numa sub-rotina da macro.

Endereçamento alfabético

Morada:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Variável:	1	2	3	7	8	9	-	11	4	5	6	-	13
Morada:	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	S	Z
Variável:	-	-	-	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Endereçamento alfabético alternativo

Morada:	A	B	C	I	J	K	I	J	K	I	J
Variável:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Morada:	K	I	J	K	I	J	K	I	J	K	I
Variável:	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Morada:	J	K	I	J	K	I	J	K	I	J	K
Variável:	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Os argumentos aceitam qualquer valor de ponto flutuante até quatro casas decimais. Se o controlo estiver em unidades de medidas métricas, assume milhares (.000). No Exemplo 3, a variável local n.º 7 receberá .0004. Se não for incluída uma casa decimal num valor do argumento, tal como: G65, P9910, A1, B2, C3, os valores passam para sub-rotinas da macro, de acordo com a tabela seguinte:

Passagem de argumento inteiro (sem ponto decimal)

Morada:	A	B	C	D	E	F	G
Variável:	.001	.001	.001	1.	1.	1.	-
Morada:	H	I	J	K	L	M	N
Variável	1.	.0001	.0001	.0001	1.	1.	-
Morada:	O	P	Q	R	S	T	U
Variável:	-	-	.0001	.0001	1.	1.	.0001
Morada:	V	W	X	S	Z		
Variável:	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001		

Às 33 variáveis da macro local podem ser atribuídos valores com argumentos, utilizando o método de endereçamento alternativo. O exemplo que se segue mostra como é possível enviar dois conjuntos de locais de coordenadas para uma sub-rotina de uma macro. As variáveis locais de nº 4 e nº 9 serão definidas de .0001 a .0006, respectivamente.

Exemplo 3: G65 P2000 I1 J2 K3 I4 J5 K6;

Os valores passam para sub-rotinas da macro, de acordo com a tabela seguinte: G, L, N, O ou P.

Variáveis da macro

Existem três categorias de variáveis da macro: sistema, global e local.

Constantes da macro são valores de ponto flutuantes, colocados numa expressão da macro. Podem ser combinados com endereços de A a Z ou podem manter-se autónomos quando utilizados numa expressão. Exemplos de constantes são .0001, 5.3 ou -10.



Variáveis locais

As variáveis locais vão do nº 1 ao nº 33. Um conjunto de variáveis locais está sempre disponível. Quando chamar uma sub-rotina com um comando G65 a ser executado, as variáveis locais são guardadas e um novo conjunto fica disponível para utilização. É chamada a "sobreposição" de variáveis locais. Durante uma chamada G65, todas as novas variáveis locais são limpas e assumem valores indefinidos e quaisquer variáveis locais que tenham variáveis do endereço correspondente na linha G65 são definidas com valores da linha G65. Segue-se uma tabela das variáveis locais juntamente com os argumentos da variável do endereço que os alteram:

Variável:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Morada:	A	B	C	I	J	K	D	E	F		H
Alternar:							I	J	K	I	J
Variável:	12	13	14	15	16	17	18	10	20	21	22
Morada:		M				Q	R	S	T	U	V
Alternar:	K	I	J	K	I	J	K	I	J	K	I
Variável:	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Morada:	W	X	S	Z							
Alternar:	J	K	I	J	K	I	J	K	I	J	K

As variáveis 10, 12, 14-16 e 27-33 não têm os argumentos do endereço correspondentes. Podem ser definidas se um número suficiente de argumentos I, J e K forem utilizados como indicado acima na secção de argumentos. Depois de entrar na sub-rotina da macro, as variáveis locais podem ser lidas e modificadas através da referência aos números da variável 1-33.

Quando o argumento L é utilizado para fazer várias repetições de uma sub-rotina da macro, os argumentos são definidos apenas na primeira repetição. Isto significa que se as variáveis 1-33 forem modificadas na primeira repetição, a repetição seguinte terá acesso apenas aos valores modificados. Os valores locais são retidos de repetição em repetição quando o endereço L for superior a 1.

Chamar uma sub-rotina através de um M97 ou M98 não sobrepõe as variáveis locais. Quaisquer variáveis locais referenciadas numa chamada de sub-rotina de M98 são as mesmas variáveis e valores que existiam antes da chamada de M97 ou M98.

Variáveis globais

As variáveis globais são variáveis que estão sempre acessíveis. Existe apenas uma cópia de cada variável global. As variáveis globais ocorrem em três intervalos: 100-199, 500-699 e 800-999. As variáveis globais permanecem na memória quando a alimentação é desligada.

Ocasionalmente, existem algumas macros escritas para opções instaladas de fábrica que utilizam variáveis globais. Por exemplo, sondas, comutadores de paletes, etc. Quando utilizar variáveis globais, certifique-se de que não estão em utilização por outro programa na máquina.



Variáveis do sistema

As variáveis do sistema dão ao programador a possibilidade de interagir com uma variedade da condições do controlo. Definindo uma variável do sistema, a função do controlo pode ser modificada. Ao ler uma variável do sistema, um programa pode modificar o seu comportamento com base no valor da variável. Algumas variáveis do sistema contam com um estado Só de leitura; isto significa que o programador não pode alterá-las. Segue-se uma breve tabela das variáveis do sistema actualmente implementadas com uma explicação da sua utilização.

VARIÁVEIS	UTILIZAÇÃO
#0	Não um número (só de leitura)
#1-#33	Argumentos de chamada da macro
#100-#199	Variáveis gerais guardadas no arranque
#500-#549	Variáveis gerais guardadas no arranque
#550-580	Utilizado por sonda (se instalada)
#581-#699	Variáveis gerais guardadas no arranque
#700-#749	Variáveis ocultas para uso interno
#800-#999	Variáveis gerais guardadas no arranque
#1000-#1063	64 entradas discretas (só de leitura)
#1064-#1068	Cargas máximas dos eixos para X, Y, Z, A e B respectivamente
#1080-#1087	Entradas simples de analógico para digital (só de leitura)
#1090-#1098	Entradas filtradas de analógico para digital (só de leitura)
#1094	Nível da Refrigeração
#1098	Carga do veio com comando do vector Haas (só de leitura)
#1100-#1139	40 saídas discretas
#1140-#1155	16 saídas de relé extra através de saída multiplexada
#1264-#1268	Cargas máximas dos eixos C, U, V, W, e T respectivamente
#1601-#1800	Número de flutuações de ferramentas de 1 a 200
#1801-#2000	Máximo de vibrações registadas das ferramentas de 1 a 200
#2001-#2200	Desvios de comprimento da ferramenta
#2201-#2400	Desgaste de comprimento da ferramenta
#2401-#2600	Desvios do diâmetro/raio da ferramenta
#2601-#2800	Desgaste do diâmetro/raio da ferramenta
#3000	Alarme programável
#3001	Temporizador de milisegundos
#3002	Temporizador horário
#3003	Supressão de bloco único
#3004	Controlo de substituição
#3006	Paragem programável com mensagem
#3011	Ano, mês, dia



VARIÁVEIS	UTILIZAÇÃO
#3012	Hora, minuto, segundo
#3020	Temporizador no arranque (só de leitura)
#3021	Temporizador do início de ciclo
#3022	Temporizador de alimentação
#3023	Temporizador de peça presente
#3024	Temporizador da última peça concluída
#3025	Temporizador de peça anterior
#3026	Ferramenta no veio (só de leitura)
#3027	RPM do veio (só de leitura)
#3028	Número de palete carregada no receptor
#3030	Bloco Único
#3031	Teste
#3032	Apagar Bloco
#3033	Parar Opção
#3201-#3400	Diâmetro actual das ferramentas de 1 a 200
#3401-#3600	Posições de refrigeração programáveis de 1 a 200
#3901	M30 contagem 1
#3902	M30 contagem 2
#4000-#4021	Bloco anterior de códigos do grupo de Código G
#4101-#4126	Códigos de endereço do bloco anterior

Nota: O mapeamento de 4101 a 4126 é o mesmo que o endereçamento alfabético do capítulo "Argumentos da macro"; p. ex., a declaração x1.3 define as variáveis #4124 a 1.3. O mapeamento dos eixo é x=1, y=2, ... b=5; por exemplo, a variável do sistema de coordenadas da máquina Z seria #5023.

VARIÁVEIS	UTILIZAÇÃO
#5001-#5005	Posição de fim do bloco anterior
#5021-#5025	Posição da coordenada da máquina actual
#5041-#5045	Posição da coordenada de trabalho actual
#5061-#5069	Posição do sinal de ignorar presente - X, Y, Z, A, B, C, U, V, W
#5081-#5085	Desvio da ferramenta actual
#5201-#5205	G52 Desvios de Trabalho
#5221-#5225	G54 Desvios de Trabalho
#5241-#5245	G55 Desvios de Trabalho
#5261-#5265	G56 Desvios de Trabalho
#5281-#5285	G57 Desvios de Trabalho
#5301-#5305	G58 Desvios de Trabalho
#5321-#5325	G59 Desvios de Trabalho
#5401-#5500	Temporizadores de alimentação da ferramenta (segundos)
#5501-#5600	Temporizadores da ferramenta totais (segundos)
#5601-#5699	Límite do monitor de vida da ferramenta
#5701-#5800	Contador do monitor de vida da ferramenta
#5801-#5900	Controlo de carga da ferramenta (carga máxima detectada até ao momento)



VARIÁVEIS	UTILIZAÇÃO
#5901-#6000	Límite do monitor de carga da ferramenta
#6001-#6277	Definições (só de leitura)
#6501-#6999	Parâmetros (só de leitura)

Nota: Os bits de ordem baixa de grandes valores não aparecem nas variáveis da macro para definições e parâmetros.

VARIÁVEIS	UTILIZAÇÃO
#7001-#7006 (#14001-#14006)	G110 (G154 P1) desvios de trabalho adicionais
#7021-#7026 (#14021-#14026)	G111 (G154 P2) desvios de trabalho adicionais
#7041-#7046 (#14041-#14046)	G112 (G154 P3) desvios de trabalho adicionais
#7061-#7066 (#14061-#14066)	G113 (G154 P4) desvios de trabalho adicionais
#7081-#7086 (#14081-#14086)	G114 (G154 P5) desvios de trabalho adicionais
#7101-#7106 (#14101-#14106)	G115 (G154 P6) desvios de trabalho adicionais
#7121-#7126 (#14121-#14126)	G116 (G154 P7) desvios de trabalho adicionais
#7141-#7146 (#14141-#14146)	G117 (G154 P8) desvios de trabalho adicionais
#7161-#7166 (#14161-#14166)	G118 (G154 P9) desvios de trabalho adicionais
#7181-#7186 (#14181-#14186)	G119 (G154 P10) desvios de trabalho adicionais
#7201-#7206 (#14201-#14206)	G120 (G154 P11) desvios de trabalho adicionais
#7221-#7226 (#14221-#14221)	G121 (G154 P12) desvios de trabalho adicionais
#7241-#7246 (#14241-#14246)	G122 (G154 P13) desvios de trabalho adicionais
#7261-#7266 (#14261-#14266)	G123 (G154 P14) desvios de trabalho adicionais
#7281-#7286 (#14281-#14286)	G124 (G154 P15) desvios de trabalho adicionais
#7301-#7306 (#14301-#14306)	G125 (G154 P16) desvios de trabalho adicionais
#7321-#7326 (#14321-#14326)	G126 (G154 P17) desvios de trabalho adicionais
#7341-#7346 (#14341-#14346)	G127 (G154 P18) desvios de trabalho adicionais
#7361-#7366 (#14361-#14366)	G128 (G154 P19) desvios de trabalho adicionais
#7381-#7386 (#14381-#14386)	G129 (G154 P20) desvios de trabalho adicionais
#7501-#7506	Prioridade da paleta
#7601-#7606	Estado da paleta
#7701-#7706	Números do programa de peças atribuídos a paletes
#7801-#7806	Contagem de utilização de paleta
#8500	Gestão Avançada da Ferramenta (ATM). ID do Grupo



VARIÁVEIS	UTILIZAÇÃO
#8501	ATM. Percentagem da longevidade da ferramenta disponível total de todas as ferramentas no grupo.
#8502	ATM. Contagem de utilização da ferramenta disponível total no grupo.
#8503	ATM. Contagem de orifício da ferramenta disponível total no grupo.
#8504	ATM. Tempo de alimentação disponível da ferramenta (em segundos) no grupo.
#8505	ATM. Tempo total (em segundos) da ferramenta disponível total no grupo.
#8510	ATM. Próximo número de ferramenta a ser utilizado.
#8511	ATM. Percentagem da longevidade da ferramenta disponível da próxima ferramenta.
#8512	ATM. Contagem de utilização disponível da próxima ferramenta.
#8513	ATM. Contagem de orifício disponível da próxima ferramenta.
#8514	ATM. Tempo de alimentação disponível da próxima ferramenta (em segundos).
#8515	ATM. Tempo total disponível da próxima ferramenta (em segundos).
#8550	ID da ferramenta individual
#8551	Número de Flutuações de ferramentas
#8552	Máximo de vibrações registadas
#8553	Desvios de comprimento da ferramenta
#8554	Desgaste de comprimento da ferramenta
#8555	Desvios do diâmetro da ferramenta
#8556	Desgaste do diâmetro da ferramenta
#8557	Diâmetro actual
#8558	Posição programável da refrigeração
#8559	Temporizador de alimentação da ferramenta (segundos)
#8560	Temporizadores da ferramenta totais (segundos)
#8561	Límite do monitor de vida da ferramenta
#8562	Contador do monitor de vida da ferramenta
#8563	Controlo de carga da ferramenta (carga máxima detectada até ao momento)
#8564	Límite do monitor de carga da ferramenta
#14401-#14406	G154 P21 desvios de trabalho adicionais
#14421-#14426	G154 P22 desvios de trabalho adicionais
#14441-#14446	G154 P23 desvios de trabalho adicionais
#14461-#14466	G154 P24 desvios de trabalho adicionais
#14481-#14486	G154 P25 desvios de trabalho adicionais



VARIÁVEIS	UTILIZAÇÃO
#14501-#14506	G154 P26 desvios de trabalho adicionais
#14521-#14526	G154 P27 desvios de trabalho adicionais
#14541-#14546	G154 P28 desvios de trabalho adicionais
#14561-#14566	G154 P29 desvios de trabalho adicionais
#14581-#14586	G154 P30 desvios de trabalho adicionais
• •	
#14781-#14786	G154 P40 desvios de trabalho adicionais
• •	
#14981-#14986	G154 P50 desvios de trabalho adicionais
• •	
#15181-#15186	G154 P60 desvios de trabalho adicionais
• •	
#15381-#15386	G154 P70 desvios de trabalho adicionais
• •	
#15581-#15586	G154 P80 desvios de trabalho adicionais
• •	
#15781-#15786	G154 P90 desvios de trabalho adicionais
• •	
15881-15886	G154 P95 desvios de trabalho adicionais
15901-15906	G154 P96 desvios de trabalho adicionais
15921-15926	G154 P97 desvios de trabalho adicionais
15941-15946	G154 P98 desvios de trabalho adicionais
15961-15966	G154 P99 desvios de trabalho adicionais



VARIÁVEIS DO SISTEMA EM PROFUNDIDADE

Variáveis #550 a #580

Se a fresadora estiver equipada com um sistema de sondagem, estas variáveis são usadas para guardar a informação relativa à calibração da sonda. Se estas variáveis forem substituídas, a sonda irá requerer recalibração completa.

Variáveis nº 750 e nº 751

Estas variáveis macro recolhem a entrada a partir da porta de série 2. O programador pode testar a informação enumerada no amortecedor da porta de série 2, e recolhem a informação para processamento. A variável macro nº 750 informará o programador se existe informação à espera na segunda porta RS-232. Um valor de 1 significa que a memória intermédia recebida tem informação em espera, caso contrário o valor de 0 é devolvido. A variável macro 751 recolhe o primeiro carácter a partir da memória intermédia de entrada, quando a informação está em espera. Isto significa que o conteúdo do amortecedor é, em primeiro lugar, verificado para ver se está vazio; se não estiver, o valor do próximo carácter enumerado é devolvido.

Entradas discretas de 1 bit

As entradas designadas como "sobressalente" podem ser ligadas a dispositivos externos e utilizadas pelo programador.

Saídas discretas de 1 bit

O controlo Haas tem capacidade para controlar até 56 saídas discretas. No entanto, algumas destas saídas já estão reservadas para utilização pelo controlador do Haas.

ATENÇÃO! Não utilizar saídas que estejam reservadas pelo sistema. Utilizar estas saídas pode resultar em ferimentos ou danos no seu equipamento.

O utilizador pode alterar o estado destas saídas, escrevendo variáveis designadas como "sobressalentes". Se as saídas estiverem ligadas a relés, uma atribuição de "1" define o relé. Uma atribuição de "0" limpa o relé.

Referenciar estas saídas devolve o estado actual da saída e este pode ser o último valor atribuído ou pode ser o último estado da saída, tal como definido por um código M do utilizador. Por exemplo, depois de verificar que a saída #1108 é "sobressalente":

#1108=1;(Activa o relé #1108)

#101=#3001+1000;(101 está a 1 segundo do momento actual)

ENQUANTO [[#101 GT #3001] E [#1109 EQ 0]] D01

END1 (Aguarde 1 segundo aqui ou até o relé #1109 elevar-se)

#1108=0; (Desactiva o relé #1108)

Se o controlo não estiver equipado com o painel de relés de código M, de M21 a M28 serão mapeados de #1132-#1139. Se o painel de relés de código M estiver instalado, ver o capítulo da opção 8M para obter informações e instruções.

NOTA: Testar sempre os programas que tenham sido desenvolvidos para macros e que utilizem novo hardware.



Cargas máximas do eixo

As variáveis que se seguem são utilizadas para conter os valores de carga máxima para cada eixo. Podem ser limpas através da alimentação da máquina ou através da definição da macro com zero num programa (por exemplo, #1064=0;).

1064 = eixo X	1264 = eixo C
1065 = eixo Y	1265 = eixo U
1066 = eixo Z	1266 = eixo V
1067 = eixo A	1267 = eixo W
1068 = eixo B	1268 = eixo T

Desvios da ferramenta

Cada desvio da ferramenta tem um comprimento (H) e um raio (D) juntamente com os valores de desgaste.

#2001-#2200	H aplica os desvios de geometria (1-200) ao comprimento.
#2200-#2400	H aplica o desgaste de geometria (1-200) ao comprimento.
#2401-#2600	D aplica os desvios de geometria (1-200) ao diâmetro.
#2601-#2800	D aplica o desgaste de geometria (1-200) ao diâmetro.

Mensagens programáveis

#3000 Os alarmes podem ser programados. Um alarme programável funciona tal como alarmes internos Haas. Um alarme é gerado pela definição da variável da macro #3000 para um número entre 1 e 999.

#3000= 15 (MENSAGEM COLOCADA NA LISTA DE ALARMES);

Ao fazê-lo, "Alarme" fica intermitente na base do visor e é introduzido texto no comentário de texto seguinte na lista de alarmes. O número do alarme (neste exemplo, 15) é adicionado a 1000 e utilizado com um número de alarme. Se um alarme for gerado desta forma, todas as paragens de movimentos e o programa têm de ser reiniciados para continuar. Os alarmes programáveis são sempre numerados entre 1000 e 1999. Os primeiros 34 caracteres do comentário são usados para a mensagem de alarme.

Temporizadores

Estes temporizadores podem ser definidos para um valor através da atribuição de um número à respectiva variável. Um programa pode ler posteriormente a variável e determinar o tempo decorrido desde a última definição. Os temporizadores podem ser utilizados para imitar ciclos de hesitação, determinar o tempo peça a peça ou sempre que seja pretendido um comportamento dependente do tempo.

#3001 Temporizador de milisegundos - O temporizador e milisegundos é actualizado a cada 20 milisegundos e, assim, as actividades podem ser temporizadas com uma precisão de apenas 20 milisegundos. No arranque, o temporizador de milisegundos é reiniciado. O temporizador tem um limite de 497 dias. O número completo devolvido depois de aceder ao #3001 representa o número de milisegundos.

#3002 Temporizador horário - O temporizador horário é semelhante ao temporizador de milisegundos, com a excepção de que o número devolvido depois de aceder ao #3002 representa horas. Os temporizadores horários e de milisegundos são independentes entre si e podem ser definidos separadamente.



Substituições do sistema

#3003 A variável 3003 é o parâmetro de Supressão de bloco único. Substitui a função de Bloco único no código G. No exemplo que se segue, o Bloco único é ignorado quando #3003 é definido como 1. Após a definição de M3003 =1, cada comando de código G (linhas 2-5) é executado continuamente mesmo que a função de Bloco único esteja ON (Ligada). Quando #3003 é igual a zero, o Bloco único funciona normalmente. O utilizador tem de premir Cycle Start (Início do ciclo) para executar cada linha de código (linhas 7-11).

```
#3003=1;  
G54 G00 G90 X0 Y0;  
S2000 M03;  
G43 H01 Z.1;  
G81 R.1 Z-0.1 F20.;  
#3003=0;  
T02 M06;  
G43 H02 Z.1;  
S1800 M03;  
G83 R.1 Z-1. Q.25 F10.;  
X0. Y0.;
```

Variável #3004

A variável #3004 substitui funções de controlo específicas enquanto em funcionamento.

O primeiro bit desactiva o botão Feed Hold (Suspensão da alimentação). Se a suspensão da alimentação não for utilizada durante uma secção do código, coloque a variável #3004 para 1, antes de quaisquer linhas de código específicas. Em seguida, defina essa secção do código #3004 como 0 para restaurar a função do botão Feed Hold (Suspensão da alimentação). Por exemplo:

Código de aproximação	(Suspensão da alimentação permitida)
#3004=1;	(Desactiva o botão Feed Hold (Suspensão da alimentação))
Código de não paragem	(Suspensão da alimentação não permitida)
#3004=0;	(Activa o botão Feed Hold (Suspensão da alimentação))
Código de partida	(Suspensão da alimentação permitida)

Segue-se um mapa dos bits da variável #3004 e substituições associadas.

E – Activado D – Desactivado

#3004	Suspensão da Alimentação	Substituição da Taxa de Alimentação	Verificação de Paragem Exacta
0	E	E	E
1	D	E	E
2	E	D	E
3	D	D	E
4	E	E	D
5	D	E	D
6	E	D	D
7	D	D	D



#3006 Paragem programável

As paragens podem ser programadas e funcionam como um M00 - O controlo pára e aguarda pela pressão de Cycle Start (Início do ciclo). Após a pressão de Cycle Start (Início do ciclo), o programa continua com o bloco depois de #3006. No exemplo seguinte, os primeiros 15 caracteres são apresentados na parte inferior esquerda do ecrã.

SE [#1 EQ #0] ENTÃO #3006=101(comentário aqui);

#4001-#4021 Códigos de grupo do último bloco (Modal)

O agrupamento de códigos G permite um processamento mais eficaz. Os códigos G com funções semelhantes estão, normalmente, no mesmo grupo. Por exemplo, G90 e G91 estão sob o grupo 3. Estas variáveis armazenam o último ou o código G predefinido de quaisquer 21 grupos. Através da leitura do código do grupo, um programa de macro pode alterar o comportamento do código G. Se 4003 incluir 91, então um programa de macro poderá determinar que todos os movimentos devem ser incrementais e não absolutos. Não existe uma variável associada para o grupo zero; os códigos G de grupo zero são não modais.

#4101-#4126 Dados do endereço do último bloco (Modal)

Os códigos de endereço A-Z (excluindo G) são mantidos como valores modais. As informações representadas pela última linha do código e interpretadas pelo processo de antevisão estão contidas nas variáveis 4101 a 4126. O mapeamento numérico de números da variável para endereços alfabéticos corresponde ao mapeamento sob endereços alfabéticos. Por exemplo, o valor do endereço D interpretado previamente é encontrado em #4107 e o último valor I interpretado é #4104. Ao ligar uma macro a um código M, não é possível passar variáveis à macro, utilizando as variáveis 1-33; em vez disso, utilize os valores de 4101-4126 na macro.

#5001-#5005 Última posição do alvo

O último ponto programado para o último bloco de movimentação pode ser acedido através das variáveis #5001-#5005, X, Y, Z, A e B, respectivamente. Os valores são dados no sistema de coordenadas de trabalho actual e podem ser utilizados enquanto a máquina está em movimento.

Variáveis de posição do sistema

#5021 Eixo X #5022 Eixo Y #5023 Eixo Z
#5024 Eixo A #5025 Eixo B #5026 Eixo C

#5021-#5025 Posição das coordenadas da máquina actual

A posição actual nas coordenadas da máquina pode ser obtida através de #5021-#5025, X, Y, Z, A e B, respectivamente. NÃO É possível ler os valores enquanto a máquina está em movimento. O valor de #5023 (Z) tem a compensação do comprimento da máquina aplicado.

#5041-#5045 Posição das coordenadas de trabalho actual

A posição actual nas coordenadas de trabalho pode ser obtida através de #5041-5045, X, Y, Z, A e B, respectivamente. NÃO É possível ler os valores enquanto a máquina está em movimento. O valor de #5043 (Z) tem a compensação do comprimento da máquina aplicado.

#5061-#5069 Posição do sinal de ignorar actual

A posição em que o último sinal de ignorar foi accionado pode ser obtida através de #5061-#5069, X, Y, Z, A, B, C, U, V e W, respectivamente. Os valores são dados no sistema de coordenadas de trabalho actual e podem ser utilizados enquanto a máquina está em movimento. O valor de #5063 (Z) tem a compensação do comprimento da máquina aplicado.



#5081-#5085 Compensação do comprimento da ferramenta

A compensação do comprimento da ferramenta actual que está a ser aplicada à ferramenta. Inclui o desvio de comprimento da ferramenta referenciado pelo valor actual, definido em H (#4008) mais o valor do desgaste.

NOTA: O mapeamento dos eixo é x=1, y=2, ... b=5. Assim, como exemplo, a variável do sistema de coordenadas da máquina Z seria #5023.

#6996-#6999 Acesso ao parâmetro usando variáveis macro

É possível a um programa aceder aos parâmetros 1 a 1000 e a qualquer das parcelas do parâmetro, como se segue:

#6996: Número de Parâmetro

#6997: Número de Bit (opcional)

#6998: Contém o valor do número do parâmetro na variável 6996

#6999: Contém o valor do bit (0 ou 1) do bit do parâmetro especificado na variável 6997.

NOTA: Variáveis 6998 e 6999 são de leitura apenas.

Utilização

Para aceder ao valor de um parâmetro, o número desse parâmetro é copiado para a variável 6996, depois do que, o valor desse parâmetro está disponível usando a variável macro 6998, como exibido:

#6996=601 (Especificar parâmetro 601)

#100=#6998 (Copiar o valor do parâmetro 601 para a variável #100)

Para aceder a uma parcela específica de parâmetro, o número desse parâmetro é copiado para a variável 6996 e o número da parcela é copiado para a variável macro 6997. O valor dessa parcela deparâmetro está disponível usando a variável macro 6999, como exibido:

#6996=57 (Especificar parâmetro 57)

#6997=0 (Especificar parcela zero)

#100=#6999 (Copiar o parâmetro 57 parcela 0 para a variável #100)

NOTA: Os bits do parâmetro são numerados de 0 até 31. Os parâmetros de 32-bit são formatados, no ecrã, com o bit 0 no canto superior esquerdo, e a parcela 31 no canto inferior direito..

Comutador de Paleta

O estado das paletes, a partir do Comutador de Paletes Automático, é verificado utilizando as seguintes variáveis:

#7501-#7506

Prioridade da paleta

#7601-#7606

Estado da paleta

#7701-#7706

Números do programa de peças atribuídos a paletes

#7801-#7806

Contagem de utilização de paleta

#3028

Número de paleta carregada no receptor



Desvios

Todos os desvios de trabalho da ferramenta podem ser lidos e definidos com uma expressão macro para permitir pré-definir coordenadas para aproximar locais ou definir coordenadas para valores com base nos resultados de locais e cálculos do sinal de ignorar. Quando qualquer um dos desvios é lido, a fila de anteviésão da interpretação é interrompida até à execução do bloco.

#5201-#5205	G52 X, Y, Z, A, B VALORES DE DESVIO
#5221-#5225	G54 " " " " "
#5241-#5245	G55 " " " " "
#5261-#5265	G56 " " " " "
#5281-#5285	G57 " " " " "
#5301-#5305	G58 " " " " "
#5321-#5325	G59 " " " " "
#7001-#7005	G110 X, Y, Z, A, B VALORES DE DESVIO
" "	" " " " "
#7381-#7385	G129 X, Y, Z, A, B VALORES DE DESVIO

#8550-#8567

Estas variáveis fornecem informação sobre as ferramentas. Defina a variável #8550 para a ferramenta ou número do grupo de ferramenta, depois aceda à informação para a ferramenta/grupo de ferramenta selecionada usando os macros de apenas leitura 8551-8564. Se especificar um número de grupo de ferramenta, a ferramenta seleccionada será a próxima ferramenta nesse grupo.

UTILIZAÇÃO DE VARIÁVEIS

Todas as variáveis são referenciadas com um sinal de cardinal (#) seguido de um número positivo: #1, #101 e #501.

As variáveis são valores decimais que são representados como números de ponto flutuante. Se uma variável nunca tiver sido utilizada, pode assumir um valor "não definido" especial. Isto indica que não foi utilizada. Uma variável pode ser designada como não definida com a variável especial #0. #0 tem o valor de não definição ou 0.0, dependendo do contexto em que é utilizada. Referências indirectas a variáveis podem ser conseguidas juntando o número da variável entre parêntesis: #<Expressão>]

A expressão é avaliada e o resultado transforma-se na variável acessível. Por exemplo:

```
#1=3;  
#[#1]=3.5 + #1;
```

Isto define a variável #3 para o valor 6.5.

As variáveis podem ser utilizadas em vez do endereço do código G, em que o "endereço" se refere às letras A-Z.

No bloco: N1 G0 G90 X1.0 Y0; as variáveis podem ser definidas para os seguintes valores:

```
#7=0;  
#11=90;  
#1=1.0;  
#2=0,0;
```

e substituído por: N1 G#7 G#11 X#1 Y#2; Os valores nas variáveis no tempo de execução são utilizados como os valores do endereço.



SUBSTITUIÇÃO DE ENDEREÇO

O método habitual de definir os endereços de controlo. A-Z é o endereço seguido de um número. Por exemplo:

G01 X1.5 Y3.7 F20. ;

Define os endereços G, X, Y e F como 1, 1.5, 3.7 e 20.0, respectivamente e, assim, dá a instrução ao controlo para mover linearmente G01 para a posição X=1.5 Y=3.7 a uma taxa de alimentação de 20 polegadas por minuto. A sintaxe da macro permite que os valores do endereço sejam substituídos por qualquer variável ou expressão.

A declaração anterior pode ser substituída pelo seguinte código:

```
#1=1;  
#2=.5;  
#3=3.7;  
#4=20;  
G#1 X[#1+#2] Y#3 F#4 ;
```

A sintaxe permitida nos endereços A-Z (excluindo N ou O) é a seguinte:

<endereço><-><variável>	A-#101
<endereço>[<expressão>]	Y[#5041+3.5]
<endereço><->[<expressão>]	Z-[SIN[#1]]

Se o valor da variável não concordar com o intervalo do endereço, o controlo gera um alarme. Por exemplo, o seguinte código seguinte resultaria num alarme de intervalo, uma vez que os números de diâmetro do intervalo são de 0-50.

```
#1=75;  
D#1;
```

Quando uma variável ou expressão é utilizada em vez de uma valor de endereço, o valor é arredondado para o dígitos menos significativo. Se #1=.123456, então G1X#1 iria mover a ferramenta da máquina .1235 para o eixo X. Se o controlo estiver no modo métrico, a máquina seria movida para .123 no eixo X.

Quando uma variável não definida é utilizada para substituir o valor de um endereço, a referência desse endereço é ignorada. Por exemplo, se #1 não for definido, então o bloco

G00 X1.0 Y#1 ;

passa a

G00 X1.0.

Não ocorre qualquer movimento de Y.

Declarações da macro

As declarações da macro são linhas de código que permitem ao programador manipular o controlo com funções semelhantes a qualquer linguagem de programação comum. Inclui funções, operadores, expressões condicionais e aritméticas, declarações de atribuição e declarações do controlo.

As funções e operadores são utilizados em expressões para modificar variáveis ou valores. Os operadores são essenciais para as expressões enquanto que as funções facilitam o trabalho do programador.



Funções

As funções são rotinas integradas que estão disponíveis para utilização pelo programador. Todas as funções têm o formato <função_nome> [argumento] e devolvem valores decimais de ponto flutuante. As funções fornecidas no controlo Haas são as seguintes:

Função	Argumento	Devolve	Notas
SEN[]	Graus	Decimal	Seno
COS[]	Graus	Decimal	Coseno
TAN[]	Graus	Decimal	Tangente
ATAN[]	Decimal	Graus	Arcotangente mesmo que FANUC ATAN[]/[1]
RAIZQD[]	Decimal	Decimal	Raiz quadrada
ABS[]	Decimal	Decimal	Valor absoluto
ARRED[]	Decimal	Decimal	Arredondamento de um decimal
FIX[]	Decimal	Inteiro	Fracção truncada
ACOS[]	Decimal	Graus	Arccoseno
ASEN[]	Decimal	Graus	Arcseno
#[]	Inteiro	Inteiro	Indirecção de variáveis
DPRNT[]	Texto ASCII	Saída externa	

Notas acerca de funções

A função "Arredondar" funciona de forma diferente, dependendo do contexto em que é utilizada. Quando utilizada em expressões aritméticas, qualquer número com uma fracção superior ou igual a .5 é arredondado para o número inteiro seguinte; caso contrário, a parte fraccionais é truncada do número.

```
#1= 1.714 ;
#2= ROUND[#1] ; (#2 é definido como 2,0)
#1= 3.1416 ;
#2= ROUND[#1] ; (#2 é definido como 3.0)
```

Quando o arredondamento é utilizado numa expressão de endereço, "Arredondar" é arredondado para a precisão significativa. Para dimensões métricas e de ângulo, a precisão de três casa é a predefinição. Para polegadas, a precisão de quatro casas é a predefinição.

```
#1= 1.00333 ;
G0 X[ #1 + #1 ] ;
(A bancada move-se para 2,0067) ;
G0 X[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ] ] ;
(A bancada move-se para 2.0066) ;
G0 A[ #1 + #1 ] ;
(Eixo move-se para 2.007) ;
G0 A[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ] ] ;
(Eixo move-se para 2.006) ;
D[1.67]      (O diâmetro 2 passa a actual) ;
```

Fix vs. Round

#1=3.54; #2=ROUND[#1]; #3=FIX[#1]. #2 é definido como 4. #3 é definido como 3.



Operadores

Os operadores podem ser classificados em três categorias: Aritméticos, Lógicos e Booleanos.

Operadores aritméticos

Os operadores aritméticos são compostos por operadores unários e binários. Estas são:

+	- Unário mais	+1,23
-	- Unário menos	-[COS[30]]
+	- Adição binária #1=#1+5	
-	- Subtração binária	#1=#1-1
*	- Multiplicação	#1=#2*#3
/	- Divisão	#1=#2/4
MOD	- Resto	#1=27 MOD 20 (#1 contém 7)

Operadores lógicos

Os operadores lógicos são operadores que funcionam em valores de bits binários. As variáveis da macro são números de ponto flutuante. Quando os operadores lógicos são utilizados em variáveis da macro, apenas a parte inteira do número com ponto de flutuação é utilizada. Os operadores lógicos são:

OR - logicamente OU dois valores juntos

XOR - Exclusivamente OU dois valores juntos

E - logicamente E dois valores juntos

Exemplos:

#1=1.0; 0000 0001

#2=2.0; 0000 0010

#3=#1 OU #2; 0000 0011

Aqui a variável #3 contém 3.0 depois da operação OR (OU).

#1=5,0;

#2=3,0;

IF [#1 GT 3.0] AND [#2 LT 10] GOTO1

Aqui o controlo transfere o bloco 1 porque #1 GT 3.0 avalia-se para 1.0 e #2 LT 10 avalia-se para 1.0, assim, 1.0 AND (E) 1.0 é 1.0 (VERDADEIRO) e ocorre IR PARA.

Note que deve ser exercido todo o cuidado ao utilizar operadores lógicos, de modo a que se obtenha o resultado pretendido.



Operadores Booleanos

Os operadores booleanos avaliam sempre para 1.0 (VERDADEIRO) ou 0.0 (FALSO). Existem seis operadores Booleanos. Estes operadores não são restritos a expressões condicionais, mas deve ser frequentemente utilizados em expressões condicionais. Estas são:

- EQ - Igual a
- NE - Não Igual a
- GT - Maior que
- LT - Menor que
- GE - Maior que ou Igual a
- LE - Menor ou Igual a

Seguem-se quatro exemplos de como os operadores Booleanos e lógicos podem ser utilizados:

Exemplo	Explicação
IF [#1 EQ 0.0] GOTO100;	Salta para o bloco 100 se o valor na variável #1 for igual a 0.0.
WHILE [#101 LT 10] DO1;	Enquanto a variável #101 for menor que 10 repetir ciclo DO1..END1.
#1=[1.0 LT 5.0];	A variável #1 é definida como 1.0 (VERDADEIRO).
IF [#1 AND #2 EQ #3] GOTO1	Se a variável #1 logicamente AND (E) com a variável #2 for igual ao valor em #3, o controlo salta para o bloco 1.

Expressões

As expressões são definidas como qualquer sequência de variáveis e operadores, rodeadas por parêntesis rectos "[" e "]". Existem duas utilizações para as expressões: expressões condicionais ou expressões aritméticas. As expressões condicionais devolvem valores FALSOS (0.0) ou VERDADEIROS (qualquer valor que não seja zero). As expressões aritméticas utilizam operadores aritméticos juntamente com funções para determinar um valor.

Expressões condicionais

No controlo Haas, TODAS as expressões definem um valor condicional. O valor é 0.0 (FALSO) ou não zero (VERDADEIRO). O contexto no qual a expressão é utilizada determina se a expressão é uma expressão condicional. As expressões condicionais são utilizadas nas declarações IF e WHILE e no comando M99. As expressões condicionais podem utilizar operadores Booleanos, os operadores ajudam a avaliar uma condição VERDADEIRA ou FALSA.

A construção condicional M99 é única no controlo Haas. Sem macros, a M99 no controlo Haas tem a capacidade passar incondicionalmente a qualquer linha na sub-rotina actual, colocando um código P na mesma linha. Por exemplo: **N50 M99 P10**; estende-se para a linha N10. Não devolve o controlo à sub-rotina de chamada. Com as macros activadas, é possível utilizar a M99 com uma expressão condicional para que se estenda condicionalmente. Para se estende quando uma variável #100 é menor que 10, é possível codificar a linha acima da seguinte forma: **N50 [#100 LT 10] M99 P10** ;

Neste caso, a extensão ocorre apenas quando #100 é menor que 10; caso contrário, o processamento continua com a linha do programa seguinte na sequência. Na linha acima, a condicional M99 pode ser substituída por **N50 IF [#100 LT 10] GOTO10**;



Expressões aritméticas

Uma expressão aritmética é qualquer expressão que utilize variáveis, operadores ou funções. Uma expressão aritmética devolve um valor. As expressões aritméticas são normalmente utilizadas em declarações de atribuição, mas não estão restritas a essa utilização.

Exemplos de expressões Aritméticas:

```
#101=#145*#30;  
#1=#1+1;  
X[#105+COS[#101]];  
#[#2000+#13]=0;
```

Declarações de atribuição

As declarações de atribuição permitem ao programador modificar as variáveis. O formato de uma declaração de atribuição é:

```
<expressão>=<expressão>
```

A expressão à esquerda do sinal de igual deve sempre referir-se a uma variável da macro, directa ou indirectamente. A macro que se segue inicia uma sequência de variáveis para qualquer valor. Aqui são utilizadas atribuições directas e indirectas.

O0300	(Iniciar uma matriz de variáveis) ;
N1 IF [#2 NE #0] GOTO2	(B=variável de base) ;
#3000=1	(Variável de base não dada) ;
N2 IF [#19 NE #0] GOTO3	(S=tamanho da matriz);
#3000=2	(Tamanho da matriz não dado) ;
N3 WHILE [#19 GT 0] DO1 ;	
#19=#19-1	(Contagem de decremento) ;
##[2+#19]=#22	(V=valor para definir a matriz) ;
END1 ;	
M99 ;	

A macro anterior pode ser utilizada para iniciar três conjuntos de variáveis da seguinte forma:

```
G65 P300 B101. S20 (INIT 101..120 TO #0) ;  
G65 P300 B501. S5 V1 (INIT 501..505 TO 1.0) ;  
G65 P300 B550. S5 V0 (INIT 550..554 TO 0.0) ;
```

O ponto decimal em B101., etc. pode ser necessário.

Declarações de controlo

As declarações de controlo permitem ao programador estender as variáveis, condicional e incondicionalmente. Também proporcionam a possibilidade de afirmar uma secção do código com base numa condição.

Extensão incondicional (GOTOnnn e M99 Pnnnn)

No controlo Haas, existem dois métodos de extensão incondicional. Uma extensão incondicional estende-se sempre para um bloco especificado. M99 P15 estende-se incondicionalmente para o bloco número 15. A M99 pode ser utilizada ou não em macros, se instaladas e é o método tradicional para extensão incondicional no controlo Haas. GOTO15 faz o mesmo que M99 P15. No controlo Haas, um comando GOTO pode ser utilizado na mesma linha que outros códigos G. GOTO é executado após outros comandos, tais como códigos M.



Extensão calculada (GOTO#n e GOTO [expressão])

A extensão calculada permite ao programa transferir o controlo para outra linha de código no mesmo subprograma. O bloco pode ser calculado durante o funcionamento do programa, utilizando o formato GOTO [expressão]. Ou, o bloco pode ser transmitido através de uma variável local, tal como no formato GOTO#n.

GOTO arredonda o resultado da variável ou expressão associada à Extensão calculada. Por exemplo, se #1 incluir 4.49 e GOTO#1 for executado, o controlo tenta transferir para um bloco que inclua N4. Se #1 incluir 4.5, a execução é transferida para um bloco que inclua N5.

O esqueleto do código que se segue poderia ser desenvolvido para fazer um programa que adicione números de série às peças:

```
09200          (Gravar dígito no local actual.)  
;  
(D=Dígito decimal a gravar);  
IF [[#7 NE #0] AND [#7 GE 0] AND [#7 LE 9]]  
GOTO99;  
#3000=1          (Dígito inválido)  
;  
N99  
#7=FIX[#7]      (Truncar qualquer parte de  
;                  fracção)  
;  
GOTO#7          (Agora, gravar o dígito)  
;  
N0              (Dígito zero)  
...  
M99  
;  
N1              (Fazer dígito um)  
;  
M99  
;  
N2              (Fazer dígito dois)  
;  
...  
;  
(etc.,...)
```



Com a sub-rotina acima, gravaria cinco dígitos com a seguinte chamada: G65 P9200 D5;

É possível utilizar GOTOS calculados utilizando expressões para estender o processamento, com base nos resultados da leitura de entradas de hardware. Um exemplo poderá ser o seguinte:

```
GOTO [#1030*2]+#1031;
NO (1030=0, 1031=0);
...
M99 ;
N1 (1030=0, 1031=1);
...
M99 ;
N2 (1030=1, 1031=0);
...
M99 ;
N3 (1030=1, 1031=1);
...
M99 ;
```

As entradas discretas devolvem sempre 0 ou 1 durante a leitura. O GOTO [expressão] estende-se para a linha de código adequada, com base no estado das duas entradas discretas #1030 e #1031.

Extensão condicional (IF e M99 Pnnnn)

A extensão condicional permite ao programa transferir o controlo para outra linha de código na mesma sub-rotina. A extensão condicional só pode ser utilizada quando as macros estão activadas. O controlo Haas permite a utilização de dois métodos semelhantes para conseguir a extensão condicional.

IF [<expressão condicional>] GOTON

Tal como discutido, <expressão condicional> é qualquer expressão que utilize um dos seis operadores Booleanos EQ, NE, GT, LT, GE ou LE. Os parêntesis em torno da expressão são obrigatórios. No controlo Haas, não é necessários incluir estes operadores. Por exemplo: IF [#1 NE 0.0] GOTO5; poderia também ser: IF [#1] GOTO5;

Nesta declaração, se a variável #1 contiver qualquer elemento excepto 0.0 ou o valor não definido #0, ocorre a extensão do bloco 5; caso contrário, o bloco seguinte é executado.

No controlo Haas, uma expressão condicional também pode ser utilizado com o formato M99 Pnnnn. Por exemplo:

G0 X0 Y0 [#1EQ#2] M99 P5;

Aqui, a condicional destina-se apenas à parte M99 da declaração. A ferramenta da máquina recebe a instrução para X0, Y0 que a expressão avalie ou não como Verdadeiro ou Falso. Apenas a extensão, M99, é executada com base no valor da expressão. Recomenda-se que a versão IF GOTO seja utilizada caso se pretenda a portabilidade.



Execução condicional (IF THEN)

A execução de declarações do controlo também pode ser conseguida utilizando a construção IF THEN (se, então). O formato é:

IF [<expressão condicional>] THEN <declaração>;

Nota: Para preservar a compatibilidade com a sintaxe FANUC, "THEN" (DEPOIS) não pode ser utilizado com GOTOn.

Este formato é, tradicionalmente, utilizado para declarações de atribuição condicional, tais como:

IF [#590 GT 100] THEN #590=0.0 ;

A variável #590 é definida como zero quando o valor de #590 exceder 100.0. No controlo Haas, se uma condicional avaliar como FALSO (0.0), então o restante bloco IF é ignorado. Isto significa que as declarações do controlo também podem ser condicionadas, de modo a que se possa escrever algo como:

IF [#1 NE #0] THEN G1 X#24 Y#26 F#9 ;

É assim executado um movimento linear apenas se #1 tiver sido atribuído a um valor. Outro exemplo é:

IF [#1 GE 180] THEN #101=0.0 M99 ;

Indica se a variável #1 (endereço A) for maior que ou igual a 180, define-se a variável #101 como zero e volta da sub-rotina.

Aqui fica um exemplo de uma declaração "IF" que se estende se tiver sido iniciada uma variável para conter qualquer valor. Caso contrário, o processamento continua e é gerado um alarme. Lembre-se de que quando um alarme é gerado, a execução do programa é interrompida.

N1 IF [#9NE#0] GOTO3 (TEST FOR VALUE IN F) ;
N2 #3000=11(NO FEED RATE) ;
N3 (CONTINUE) ;

Iteração/Ciclo (WHILE DO END)

Essencial para todas as linguagens de programação é a capacidade de executar uma sequência de premissas um dado número de vezes ou efectuar um ciclo através de uma sequência de premissas até ser cumprida uma condição. A tradicional codificação G permite fazê-lo com a utilização do endereço L. Uma sub-rotina pode ser executada um qualquer número de vezes, utilizando o endereço L.

M98 P2000 L5;

Esta situação é limitada, pois não é possível terminar a execução da sub-rotina numa condição. As macros permitem flexibilidade com a construção WHILE-DO-END. Por exemplo:

WHILE [<expressão condicional>] DOn;
<premissas>;
ENDn;

Desta forma, executa as premissas entre DOn e ENDn, desde que a expressão condicional avalie Verdadeiro. Os parêntesis em torno da expressão são necessários. Se a expressão avaliar Falso, o bloco após é ENDn é executado em seguida. WHILE podem ser abreviado como WH. A parte DOn-ENDn da premissa é um par correspondente. O valor de n é 1-3. Isto significa que não podem existir mais do que três ciclos sobrepostos por sub-rotina. Um bom exemplo de como a sobreposição de ciclos WHILE pode ser utilizada é a definição de uma matriz.



```
#101= 3;
#102= 4;
G0 X#101 Y4. ;
F2.5;
WH [#101 GT 0] DO1;
#102= 4;
WH [#102 GT 0] DO2;
G81 X#101 Y#102 Z-0.5;
#102= #102 - 1;
END2;
#101= #101 - 1;
END1 ;
;
M30;
```

Este programa perfura um padrão de orifício de matriz 3 x 4.

Embora a sobreposição de premissas WHILE só possa subir três níveis, na verdade, não existe qualquer limite uma vez que cada sub-rotina pode ter até três níveis de sobreposição. Se existir a necessidade de sobrepor um nível mais de 3 vezes, o segmento que inclui os três níveis mais abaixo de sobreposição pode ser convertido numa sub-rotina, ultrapassando assim a limitação.

Se existirem dois ciclos WHILE distintos numa sub-rotina, podem utilizar o mesmo índice de sobreposição. Por exemplo:

```
#3001=0 (WAIT 500 MILLISECONDS);
WH [#3001 LT 500] DO1;
END1 ;
<Outras premissas>;
#3001=0 (WAIT 300 MILLISECONDS);
WH [#3001 LT 300] DO1;
END1 ;
```

É possível utilizar GOTO para saltar de uma região delimitada por DO-END, mas não é possível utilizar um GOTO para saltar para a mesma. É permitido saltar para dentro de uma região DO-END, utilizando um GOTO.

É possível executar um ciclo infinito, eliminando o WHILE e a expressão. Assim,

```
DO1;
<premissas>
END1 ;           executa até premir a tecla RESET.
```

ATENÇÃO! O código que se segue pode ser confuso: WH [#1] D01;

```
END1 ;
```

No exemplo acima, resulta um alarme indicando que não foi encontrado um "Then"; "Then" refere-se ao D01. Altere D01 (zero) para DO1 (letra O).



G65 CHAMADA DA SUB-ROTINA

G65 é o comando que chama uma sub-rotina com a capacidade da passagem de argumentos. O formato é:

G65 Pnnnn [Lnnnn] [argumentos];

Qualquer elemento em itálico que inicie com parêntesis rectos é opcional. O comando G65 requer um endereço P correspondente ao número de um programa actualmente na memória do controlo. Quando o endereço L é utilizado na macro, a chamada é repetida pelo número de vezes especificado. No Exemplo 1, a sub-rotina 1000 é chamada uma vez sem a passagem de condições à sub-rotina. As chamadas de G65 são semelhantes a, mas não o mesmo que, chamadas M98. As chamadas G65 podem ser sobrepostas até 9 vezes, o que significa, que o programa 1 pode chamar o programa 2, o programa 2 pode chamar o programa 3 e o programa 3 pode chamar o programa 4.

Exemplo 1:

G65 P1000; (Chamada da sub-rotina 1000 como uma macro)
M30; (Paragem do programa)
O1000; (Sub-rotina da macro)
...
M99 ; (Retorno da sub-rotina da macro)

No Exemplo 2, a sub-rotina 9010 foi concebida para perfurar uma sequência de orifícios ao longo de uma linha, cuja inclinação é determinada pelos argumentos de X e Y, que lhe são transmitidos através da linha de comandos G65. A profundidade da perfuração de Z é passada como Z, a taxa de alimentação é passada como F e o número de orifícios a perfurar é passado como T. A linha de orifícios é perfurada, começando na posição da ferramenta actual quando a sub-rotina da macro é invocada.

Exemplo 2:

G00 G90 X1.0 Y1.0 Z.05 S1000 M03; (Posicionar ferramenta)
G65 P9010 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10; (Chamar 9010)
G28;
M30;
O9010; (Padrão de orifício diagonal)
F#9; (F=Taxa de alimentação)
WHILE [#20 GT 0] DO1; (Repetir vezes T)
G91 G81 Z#26; (Perfurar à profundidade de Z)
#20=#20-1; (Contador de decremento)
IF [#20 EQ 0] GOTO5; (Todos os orifícios perfurados)
G00 X#24 Y#25; (Mover ao longo da inclinação)
N5 END1;
M99 ; (Voltar à invocação)



Alternativas

As alternativas são uma forma de atribuir um código G ou M a uma sequência G65 P#####. Por exemplo, no Exemplo 2 seria mais fácil escrever: G06 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10;

Durante a distorção, a variável pode ser passada com um código G; a variável não pode ser passada com um código M.

Aqui, foi substituído um código G não utilizado G06, por G65 P9010. Para que o bloco acima funcione, é necessário definir o parâmetro associado à sub-rotina 9010 como 06 (parâmetro 91). Note que G00, G65, G66 e G67 não podem ter alternativas. Todos os outros códigos entre 1 e 255 podem ser utilizados para alternativas.

Os números do programa de 9010 a 9019 estão reservados a alternativas do código G. A tabela que se segue lista os parâmetros do Haas que estão reservados para as alternativas de sub-rotinas da macro.

Parâmetro Haas	Código O	Parâmetro Haas	Chamada de Macro M
91	9010	81	9000
92	9011	82	9001
93	9012	83	9002
94	9013	84	9003
95	9014	85	9004
93	9015	86	9005
97	9016	87	9006
98	9017	88	9007
99	9018	89	9008
100	9019	90	9009

Distorção do Código G

Distorção do Código M

Definir um parâmetro de alternativas como 0 desactiva as alternativas para a sub-rotina associada. Se um parâmetro de alternativas for definido para um código G e a sub-rotina associada não se encontrar na memória, é emitido um alarme.

COMUNICAÇÃO COM DISPOSITIVOS EXTERNOS - DPRNT[]

As macros permitem capacidades adicionais de comunicação com dispositivos periféricos. É possível a digitalização de peças, fornecer relatórios de inspecção do tempo de execução ou sincronizar controlos com dispositivos fornecidos pelo utilizador. Os comandos fornecidos para o efeito são POPEN, DPRNT[] e PCLOS.

Comandos Preparatório de Comunicação

POPN e PCLOS não são necessários no torno Haas. Foi incluído de modo a que programas de diferentes controlos possam ser enviados para o controlo Haas.

Saída Formatada

A premissa DPRNT permite ao programador enviar texto formatado para a porta série. Qualquer texto e qualquer variável pode ser impressa na porta série. O formato da premissa DPRNT é o seguinte: DPRNT [<texto> <#nnnn[wf]>...] ;

DPRNT deve ser o único comando no bloco. No exemplo anterior, <texto> é qualquer carácter de A a Z ou as letras (+,-,/,* e o espaço). Quando a saída é um asterisco, é convertido num espaço. O <#nnnn[wf]> é uma variável seguida de um formato. O número da variável pode ser qualquer variável da macro. O formato [wf] é necessário e é composto por dois dígitos entre parêntesis rectos. Lembre-se de que as variáveis da macro são números reais com uma parte inteira e uma parte de fração. O primeiro dígito no formato designa o total de casas reservadas para a saída da parte inteira. O segundo dígito designa o total de casas reservado para a parte da fração. O total de casas reservado para a saída não pode ser igual a zero ou maior que oito. Assim, os formatos que se seguem não são permitidos: [00] [54] [45] [36] /* formatos não permitidos */



Um ponto decimal é impresso entre a parte inteira e a parte da fracção. A parte da fracção é arredondada para a casa menos significativa. Quando são reservadas casas de zero para a parte da fracção, não são impressos pontos decimais. Os zeros à esquerda são impressos se existir uma parte de fracção. No mínimo, uma casa é reservada para a parte inteira, mesmo ao utilizar zero. Se o valor da parte inteira tiver menos dígitos dos que foram reservados, são produzidos espaços. Se o valor da parte inteira tiver mais dígitos dos que foram reservados, o campo é aumentado para que estes números sejam impressos.

É enviada uma quebra de linha após cada bloco DPRNT.

Exemplos de DPRNT[]

Código	Saída
N1 #1= 1.5436 ;	
N2 DPRNT[X#1[44]*Z#1[03]*T#1[40]] ;	X1.5436 Z 1.544 T 1
N3 DPRNT[***MEASURED*INSIDE*DIAMETER ETER***] ;	MEASURED INSIDE DIAMETER
N4 DPRNT[] ;	(sem texto, só uma quebra de linha)
N5 #1=123.456789 ;	
N6 DPRNT[X-#1[25]] ;	X-123.45679 ;

Execução

As premissas DPRNT são executadas no momento da interpretação do bloco. Isto significa que o programador deve ter cuidado acerca do local onde as premissas DPRNT aparecem no programa, particularmente, se o destino for a impressão.

G103 é útil para limitar a antevisão. Se pretender limitar a interpretação de antevisão a um bloco, poderia incluir o seguinte comando no início do seu programa: (Resulta na antevisão de dois blocos.)

G103 P1;

Para cancelar o limite de antevisão, mudar o comando para G103 P0. Não é possível utilizar G103 quando a compensação da cortadora está activa.

Edição

As premissas da macro estruturadas incorrectamente ou mal colocadas geram um alarme. Deve ser exercido cuidado ao editar expressões; os parêntesis devem ser equilibrados.

A função DPRNT[] pode ser editada tal como um comentário. Pode ser eliminada, movida como um item inteiro ou editar itens individuais dentro de parêntesis. As referências a variáveis e expressões de formato devem ser alteradas como uma entidade inteira. Se pretender alterar [24] para [44], coloque o cursor de modo a que [24] seja realçado, introduza [44] e prima a tecla Write. Lembre-se de que pode utilizar o interruptor de incrementos para efectuar manobras em expressões DPRNT[] longas.

Os endereços com expressões podem ser algo confusos. Neste caso, o endereço alfabético permanece sozinho. Por exemplo, o bloco que se segue contém uma expressão de endereço em X:

G1 G90 X [COS [90]] Y3.0; CORRECTO

Aqui, o X e os parêntesis ficam sozinhos e são itens editáveis individualmente. É possível, através da edição, eliminar toda a expressão e substitui-la por uma constante de ponto flutuante.

G1 G90 X 0 Y3.0; INCORRECTO

O bloco acima resulta num alarme no momento da execução. O formato correcto é o seguinte:

G1 G90 X0 Y3.0; CORRECTO

Note que não existe um espaço entre o X e o Zero (0). LEMBRE-SE de que ao ver um carácter alfabético sozinho trata-se de uma expressão de endereço.



FUNÇÕES DE MACRO ESTILO FANUC NÃO INCLUÍDAS EM CNC HAAS

Esta secção lista as funções da macro FANUC que não estão disponíveis no controlo Haas.

Alternativas M de substituição de G65 Pnnnn por Mnn PROGS 9020-9029.	
G66	Chamada modal em cada bloco de movimento
G66,1	Chamada modal em cada bloco de movimento
G67	Cancelamento modal
M98	Alias, código T PROG 9000, VAR #149, activar parcela
M98	Alternativas, Código S PROG 9029, VAR #147, Bit de activação
M98	Alternativas, Código B PROG 9028, VAR #146, Bit de activação
SKIP/N (SALTAR/N)	N=1..9
#3007	Imagen de espelho no marcador de cada eixo
#4201-#4320	Dados modais do bloco actual
#5101-#5106	Desvio servo actual
Nomes de variáveis para visualização	
ATAN []/[]	Arctangente, versão FANUC
BIN []	Conversão de BCD para BIN
BCD []	Conversão de BIN para BCD
FUP []	Fracção truncada de tecto
LN []	Logaritmo natural
EXP []	Exponente de base E
ADP []	Redimensionar variável para número inteiro
BPRNT []	

Os seguintes podem ser utilizados como métodos alternativos para obter os mesmos resultados para algumas funções da macro FANUC não disponíveis.

GOTO-nnnn

Pesquisar um bloco para saltar na direcção negativa, ou seja, para trás num programa, não é necessário se utilizar códigos de endereço N únicos.

Uma pesquisa de bloco é efectuada a começar no bloco actual a ser interpretado. Ao atingir o fim do bloco, a pesquisa continua desde o topo do programa até o bloco actual ser encontrado.




CÓDIGO RÁPIDO VISUAL


Para começar o Código Rápido Visual (VQC), prima MDI/DNC, depois prima a tecla PROGRAM/CONVRS. Selecione VQC do menu com separadores.

SELECCIONAR UMA CATEGORIA

Utilize as teclas de setas para seleccionar a categoria da peça, cuja descrição mais corresponda à peça pretendida e prima Write. É apresentado um conjunto de ilustrações das peças dessa categoria.



Círculo do orifício do parafuso VQC



Ecrã de entrada de dados do círculo do orifício do parafuso

Selecionar um modelo de peça

Utilize as teclas de seta para seleccionar um modelo na página. Premir Write apresenta uma descrição da peça e aguarda que o programador introduza os valores para a realização da peça seleccionada.

Introduzir dados

O controlo solicita informação sobre a peça seleccionada. Depois de introduzidas as informações, o controlo solicita a colocação do código G:

1) Selecionar/Criar um Programa

Abre-se uma janela, pedindo ao utilizador que seleccione o nome de um programa. Realce o nome pretendido e prima Write. Desta forma, adiciona novas linhas de código ao programa seleccionado. Se o programa já incluir código, o VQC introduz linhas de código no início do programa, antes do código existente. O utilizador também tem a opção de criar um programa novo, introduzindo o nome de um programa e premindo Write; desta forma, adiciona linhas de código ao novo programa.

2) Add to Current Program – (Adicionar ao programa actual) O código gerado pelo VQC é adicionado depois do cursor.

3) MDI – O código é aplicado ao MDI. Nota: Todos os dados no MDI serão substituídos.

4) Cancel – (Cancelar) A janela fecha-se e os valores do programa são apresentados.

NOTA: O programa também está disponível para edição no modo de Editar. Recomenda-se a verificação do programa, executando-o no modo Gráficos.



SUB-ROTINAS

As sub-rotinas (sub-programas) são, normalmente, uma série de comandos repetidos várias vezes num programa. Em vez de repetirem os comandos muitas vezes no programa principal, as sub-rotinas são escritas num programa distinto. O programa principal tem um comando único que "chama" o programa da sub-rotina. É possível chamar uma sub-rotina, utilizando M97 e um endereço P. O código P é o mesmo do número de sequência (Onnnnn) da sub-rotina a ser chamada, que está localizada após um M30. É possível chamar um sub-programa, utilizando M98 e um endereço P. O endereço P com um M98 é para o número do programa.

Os ciclos encamisados são a utilização mais comum das sub-rotinas. Os locais X e Y dos orifícios são colocados num programa distintos e, em seguida, invocados. Em vez de escrever os locais X, Y uma vez para cada ferramenta, os locais X, Y são escritos uma vez para um qualquer número de ferramentas.


As sub-rotinas podem incluir um L ou uma contagens de repetições. Se existir um L, a chamada da sub-rotina é repetida esse número de vezes antes do programa principal continuar com o bloco seguinte.

SUB-ROTINA EXTERNA

Uma sub-rotina externa é um programa separado que é referenciado várias vezes pelo programa principal. As sub-rotinas locais são comandadas (invocadas) utilizando um M98 e um Pnnnnn, que refere ao número de programa do sub-programa.

Exemplo de Sub-rotina Externa

O00104 (sub-programa com um M98)	Sub-programa
T1 M06	O00105
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5	X.5 Y-.75
S1406 M03	Y-2.25
G43 H01 Z1. M08	G98 X1.5 Y-2.5
G81 G99 Z-0,26 R0.1 F7.	G99 X3.5
M98 P105 (Chamada do sub-programa O00105)	X4.5 Y-2.25
	Y-.75
T2 M06	X3.5 Y-.5
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5	G80 G00 Z1.0 M09
S2082 M03	G53 G49 Z0. M05
G43 H02 Z1. M08	M99
G83 G99 Z-.75 Q0.2 R0.1 F12.5	
M98 P105 (Chamada do sub-programa O00105)	
T3 M06	
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5	
S750	
G43 H03 Z1. M08	
G84 G99 Z-.6 R0.1 F37.5	
M98 P105 (Chamada do sub-programa O00105)	
G53 G49 Y0.	
M30 (Fim do programa)	





EXEMPLO DE SUB-ROTINA LOCAL

Uma sub-rotina local é um bloco de código no programa principal, que é referenciado várias vezes pelo programa principal. As sub-rotinas locais são comandadas (invocadas) utilizando um M97 e um Pnnnnn, que refere ao número de linhas N da sub-rotinas local.

O formato da sub-rotina local termina o programa principal com um M30 e introduza as sub-rotinas locais após o M30. Cada sub-rotina tem de ter um número de linha N no início e um M99 no fim, que envia o programa de volta para a linha seguinte no programa principal.

Exemplo de Sub-rotina Local

```
O00104 (sub-programa local com um M97)
T1 M06
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5
S1406 M03
G43 H01 Z1. M08
G81 G99 Z-0,26 R0.1 F7.
M97 P1000 (Invoca a sub-rotina local na linha N1000)
T2 M06
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5
S2082 M03
G43 H02 Z1. M08
G83 G99 Z-.75 Q0.2 R0.1 F12.5
M97 P1000 (Invoca a sub-rotina local na linha N1000)
T3 M06
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5
S750
G43 H03 Z1. M08
G84 G99 Z-.6 R0.1 F37.5
M97 P1000 (Invoca a sub-rotina local na linha N1000)
G53 G49 Y0.
M30 (Fim do programa)
N1000 (Iniciar sub-rotina local)
X.5 Y-.75
Y-2,25
G98 X1.5 Y-2.5
G99 X3.5
X4.5 Y-2.25
Y-.75
X3.5 Y-.5
G80 G00 Z1.0 M09
G53 G49 Z0. M05
M99
```

EXEMPLO DO CICLO DE ENCAMISADO DA SUB-ROTINA

	Sub-programa
O1234 (Programa do exemplo do ciclo encamisado)	O1000 (X,Y
T1 M06	Localizações)
G90 G54 G00 X.565 Y-1.875 S1275 M03	X 1,115 Y-2,750
G43 H01 Z.1 M08	X 3.365 Y-2.875
G82 Z-.175 P.03 R.1 F10.	X 4.188 Y-3.313
M98 P1000	X 5.0 Y-4.0
G80 G00 Z1.0 M09	M99
T2 M06	
G00 G90 G54 X.565 Y-1.875 S2500 M03	



G43 H02 Z.1 M08
G83 Z-.720 Q.175 R.1 F15.
M98 P1000
G00 G80 Z1.0 M09
T3 M06
G00 G90 G54 X.565 Y-1.875 S900 M03
G43 H03 Z.2 M08
G84 Z-.600 R.2 F56.25
M98 P1000
G80 G00 Z1.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30

SUB-ROTINAS COM VÁRIOS ACESSÓRIOS

As sub-rotinas também podem ser úteis ao cortar a mesma peça em diferentes locais X e Y dentro da máquina. Por exemplo, existem seis tornos montados na bancada. Cada um desses torno utiliza um novo zero X, Y. São referenciados no programa utilizando os desvios de trabalho G54 a G59. Utilize um localizador de arestas ou um indicador para estabelecer o ponto zero em cada peça. Utilize a tecla de definição de zero, na página de desvio de coordenadas para registar cada local X, Y. Depois de introduzida a posição X, Y para cada peça de trabalho na página de desvio, pode iniciar-se a programação.

A figura mostra o aspecto desta configuração na bancada da máquina. Por exemplo, cada uma destas seis peças tem de ser perfurada no centro, zero X e Y.

Programa Principal

O2000

T1 M06

G00 G90 G54 X0 Y0 S1500 M03

G43 H01 Z.1 M08

M98 P3000

G55

M98 P3000

G56

M98 P3000

G57

M98 P3000

G58

M98 P3000G59

M98 P3000

G00 Z1.0 M09

G28 G91 Y0 Z0

M30

Sub-rotina


O3000

X0 Y0

G83 Z-1,0 Q0,2 R0,1 F15.


G00 G80 Z.2

M99





PROGRAMAÇÃO DO 4º E 5º EIXOS




Movimento do eixo na Fresadora VR-11 e o Haas TRT 210

CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE CINCO EIXOS

A maior parte dos programas de cinco eixos são bastante complexos e devem ser programados utilizando um pacote CAD/CAM. É necessário determinar o comprimento do pivot e da bitola da máquina e introduzir os valores nestes programas.

Cada máquina conta com um comprimento de pivot específico. Esta é a distância do centro de rotação da cabeça do fuso à superfície inferior do suporte da ferramenta principal. O comprimento do pivot pode ser encontrado na Definição 116 e também é gravado no suporte da ferramenta principal, que é incluído com uma máquina de 5 eixos.



Quando configurar um programa, é necessário determinar o comprimento da bitola para cada ferramenta. O comprimento da bitola é a distância da flange inferior do suporte da ferramenta principal à ponta da ferramenta. Esta distância pode ser calculada, definindo um indicador de base magnética na mesa que indique a superfície inferior do suporte da ferramenta principal e definindo este ponto como Z0 no controlo. Em seguida, introduza cada ferramenta e calcule a distância da ponta da ferramenta até Z0; este é o comprimento da bitola.

O comprimento total é a distância do centro de rotação da cabeça do veio até à ponta da ferramenta. Pode ser calculada, adicionando o comprimento da bitola e o comprimento do pivot. Este número é introduzido no programa CAD/CAM, que utilizará o valor para os seus cálculos.



Desvios

O visor de desvio de trabalho é encontrado no visor de desvios, premindo o botão Page Up (Página para cima). Os desvios G54 a G59 ou G110 a G129 podem ser definidos utilizando o botão Part Zero Set (Definição zero da peça). Posicione os eixos no ponto zero de trabalho da sua peça. Utilizando o cursor, seleccione o eixo correcto e o número de trabalho. Prima o botão Part Zero Set (Definição zero da peça) e a posição da máquina actual é automaticamente armazenada nesse endereço. Este procedimento funciona apenas com o visor de desvios zero do trabalho seleccionado. Note que introduzir um desvio de trabalho Z não zero interfere com o funcionamento de um desvio de comprimento de ferramenta introduzido automaticamente.

Os números da coordenada de trabalho são, normalmente, introduzidos como números positivos. As coordenadas de trabalho são introduzidas na mesa como um número apenas. Para introduzir um valor X de X2.00 no G54, coloque o cursor na coluna X e introduza 2.0.

Notas de programação de cinco eixos

Utilizar um corte de sincronização apertada na resolução da geometria no sistema CAD/CAM permite o fluxo de contornos suaves e uma peça mais precisa.

Posicionar a máquina para um vector de aproximação só deve ser feito a uma distância segura por cima ou ao lado da peça de trabalho. No modo rápido, os eixos chegam à posição programada em momentos diferentes; o eixo com a distância mais curta em relação ao alvo chega primeiro e o eixo com a distância mais longa chega em último lugar. Uma taxa de alimentação elevada força os eixos a chegarem à posição comandada ao mesmo tempo, evitando a possibilidade de uma colisão.

Códigos G

A programação do 5º eixo não é afectada pela selecção de polegada (G20) ou métrico (G21), enquanto os eixos A e B são sempre programados em graus.

O tempo de inversão de G93 deve estar em vigor para um movimento simultâneo do 5º eixo. No modo G93, a taxa de alimentação máxima inclui a combinação dos movimentos de todos os eixos num bloco de código. O limite é definido pelo controlo e é apresentado em passos do codificador programados para todos os eixos num bloco de código.

Limite o pós-processador (software CAD/CAM) se possível; a velocidade máxima no modo G93 é de 32 graus por minuto. O resultado é um movimento mais suave, que pode ser necessário ao operar em torno de paredes inclinadas.

Códigos M

Importante! Recomenda-se vivamente que os travões A/B sejam engrenados ao executar qualquer movimento do 5º eixo. Cortar com os travões desactivados provoca um desgaste excessivo nos conjuntos de engrenagens.

M10/M11 engrena/desengrena o travão do eixo A

M12/M13 engrena/desengrena o travão do eixo B

Ao executar um corte com os eixos 4 ou 5, a máquina pára entre blocos. Esta pausa deve-se à libertação dos travões dos eixos A e/ou B. Para evitar esta hesitação e permitir uma execução do programa mais suave, programe um M11 e/ou M13 imediatamente antes do G93. Os códigos M desengrenam os travões, resultando num movimento mais suave e num fluxo de movimentos sem interrupções. Lembre-se que se os travões não voltarem a ser engrenados, permanecem desactivados indefinidamente.



Definições

São utilizadas várias definições para programar o 4º e 5º eixos. Consulte as Definições 30, 34 e 48 para o 4º eixo e 78, 79 e 80 para o 5º eixo.

A Definição 85 deve ser definida como .0500 para o corte com o 5.º eixo. Definições inferiores a .0500 aproximam a máquina de uma paragem exacta e provocam um movimento não uniforme.

O G187 também pode ser utilizado no programa para abrandar os eixos.

Cuidado! Ao cortar no modo do 5º eixo, pode ocorrer um posicionamento fraco e a sobre-deslocação caso o desvio de comprimento da ferramenta (código H) não seja cancelado. Para evitar este problema, utilize G90 G40, H00 e G49 nos primeiros blocos após uma mudança de ferramenta. Este problema pode ocorrer quando misturar programas dos eixos 3 e 5, reiniciando um programa ou quando iniciar um novo trabalho e o desvio do comprimento da ferramenta estiver ainda sob efeito.

Taxas de alimentação

Pode comandar um incremento num programa usando G01 para o eixo atribuído à unidade rotativa. Por exemplo, G01 A90. F50. rodará o eixo A 90 graus a 50 graus por segundo (a rotação de exemplo demorará aproximadamente dois segundos para ser completada).

Deve ser comandada uma taxa de alimentação para cada linha do código do 4º e/ou 5º eixos. Limite a taxa de alimentação para um valor inferior a 75IPM ao perfurar. As alimentações recomendadas para concluir a maquinagem no trabalho do 3º eixo não deve exceder 50 a 60 IPM com, no mínimo, .0500" a .0750" de material restante para concluir a operação.

Não são permitidos os movimentos rápidos; não são suportados movimentos rápidos e entrar e sair de orifícios (ciclo de perfuração alargada com retracção total).

Ao programar o movimento do 5º eixo em simultâneo, é necessária uma folga de material inferior e são permitidas taxas de alimentação superiores. Dependendo da folga de acabamento, o comprimento da cortadora e o tipo de perfil a ser cortado, podem ser possíveis taxas de alimentação mais elevadas. Por exemplo, quando cortar linhas de moldes ou longos contornos de fluxo, as taxas de alimentação podem exceder os 100 IPM.

Incrementar o 4º e 5º eixos

Todos os aspectos do interruptor de incrementos para o 5º eixo funcionam como para os outros eixos. A excepção é o método de seleccionar o incremento entre o eixo A e o eixo B.

Por predefinição, premir as teclas '+A' e '-A', selecciona o eixo A para incrementar. O eixo **B** pode ser seleccionado para incrementar, premindo o botão Shift e, em seguida, premindo a tecla '+A' ou '-A'.

EC-300: O modo de avanço exibe A1 e A2, use "A", para avançar A1 e Shift "A", para avançar A2.



Funcionamento do EC-300 Paleta e 4º eixo

A mesa rotativa na área de maquinagem é sempre apresentada e operada, tal como o eixo A. O eixo rotativo na paleta 1 é referido como "A1" e o outro eixo, na paleta 2, como "A2". Exemplos de funcionamento:

Para incrementar o eixo A1, introduza "A1" e prima "INTERRUPTOR DE INCREMENTOS".

Para incrementar, utilize os botões de incrementos +/-A incrementando o eixo A1 e os botões +/-B para incrementar o eixo A2.

Para retornar a zero o eixo A na paleta nº 2, introduza "A2" e prima EIXO ÚNICO ZERO.

Função de espelho: Se G101 for utilizado para espelhar o eixo A, a função de espelho é activada para ambos os eixos A. Quando a paleta nº 1 está na área de usinagem, A1-MIR é apresentado na parte inferior do ecrã. Quando a paleta nº 2 está na área de usinagem, A2-MIR é apresentado. O comportamento das definições de espelho é diferente; se a Definição 48 Imagem de Espelho Eixo A estiver LIGADA, apenas o eixo A na paleta #1 é espelhado e a mensagem A1-MIR é exibida.

Se a Definição 80 (Parâmetro 315, parcela 20 MAP 4º EIXO for 1, o nome para a Definição 80 é o mesmo da Definição 48, i.e. Imagem de Espelho Eixo A) estiver LIGADA a espelhagem será ligada para o eixo A na paleta #2. Quando a paleta #2 estiver dentro da fresadora, será exibido A2-MIR.

Procedimento de Recuperação de Falhas

Se a máquina falhar durante o corte de uma peça com o quinto eixo, pode ser difícil afastar a ferramenta da peça devido aos ângulos envolvidos. Não premir imediatamente a tecla Recover (Recuperar), nem desligar a alimentação. Para recuperar de uma falha na qual o veio parou com a ferramenta no corte, retrai o veio, utilizando a função Vector Jog (Incremento do vector). Para fazê-lo, prima a letra "V" no teclado, prima o "Interruptor de Incrementos" e utilize o interruptor de incrementos para o movimento ao longo desse eixo. Esta função permite a movimentação ao longo de quaisquer eixos determinados pelos eixos A e/ou B.

A função Vector Jog (Incremento do vector) destina-se a permitir ao operador afastar a ferramenta de corte da peça numa situação extrema como resultado de uma falha ou condição de alarme.

G28 não se encontra disponível no modo de incremento do vector; só está disponível para X, Y, Z A e B quando seleccionar um único eixo.

Se tiver ocorrido uma perda de alimentação durante um corte, o incremento do vector não funciona uma vez que o controlo necessita de uma posição de referência. Serão necessários outros meios para afastar a ferramenta da peça.

Se a ferramenta não estiver numa posição de corte quando ocorrer a falha, prima o botão Recover e responda às perguntas que aparecem no ecrã. Ao premir o botão Recover, a cabeça do veio movimenta os eixos A, B e Z em simultâneo, para retrair a ferramenta. Se a ferramenta estiver na posição de corte num ângulo, falha ao premir esta tecla.




INSTALAÇÃO DE UM 4º Eixo Opcional

As Definições 30 e 40 devem ser mudadas quando se adiciona uma mesa rotativa a uma fresadora Haas. A Definição 30 especifica o modelo da mesa rotativa e a Definição 34 especifica o diâmetro da peça.

Mudança da Definição 30

A Definição 30 (e a Definição 78 para o 5º Eixo) especifica uma configuração de parâmetro para uma dada unidade rotativa. Estas Definições permitem-lhe seleccionar a sua unidade rotativa a partir de uma lista, que automaticamente configura os parâmetros necessários para permitir que a sua fresadora interaja com a unidade rotativa.

Aviso: A não correspondência da escova correcta ou definição rotativa sem escova no produto actual a instalar na fresadora pode provocar danos no motor. "B" nas definições indica um produto rotativo sem escova. Os indexadores sem escovas têm dois cabos a partir da mesa e dois conectores no controlo da fresadora para cada eixo rotativo.



Destaque a Definição 30 e pressione a seta direita ou esquerda do cursor. Seleccione “Novo” e depois pressione WRITE/ENTER. Aparece a lista de configurações de parâmetros rotativos disponíveis.

Pressione a seta para cima ou para baixo do cursor para seleccionar a unidade rotativa correcta. Pode também começar a escrever o nome da unidade rotativa para reduzir a lista antes de fazer uma selecção. O modelo rotativo destacado no controlo deve corresponder ao modelo gravado na placa de identificação da unidade rotativa.

Pressione WRITE/ENTER para confirmar a sua escolha. A configuração do parâmetro é então carregada na máquina. O nome da configuração actual do parâmetro aparece para a Definição 30.

Após a alteração da Definição 30 não tente usar a rotativa até ligar a maquinaria do ciclo.

Parâmetros

Em casos raros, alguns parâmetros podem necessitar de serem modificados para obtenção de um desempenho específico do indexador. Não execute este procedimento sem uma lista de parâmetros a alterar.


Nota: NÃO ALTERE OS PARÂMETROS se não receber uma lista de parâmetros com o indexador. Ao fazê-lo anula a sua garantia.

Para alterar parâmetros para um indexador do 4º ou 5º eixo: Pressionar paragem de emergência. Desligar Definição 7 (Bloquear Parâmetro). Avance para a página de parâmetros e introduza o número do parâmetro a alterar e prima o botão de seta para baixo. Introduza o novo valor para o novo parâmetro e pressione WRITE/ENTER; altere os outros parâmetros de forma semelhante. Volte a ligar a Definição 7. Reponha a paragem de emergência.



Coloque o indexador no início e certifique-se de que funciona adequadamente pressionando o Interruptor de Incrementos e o botão "A". Incremente o eixo A, utilizando o interruptor de incrementos; o indexador deverá movimentar-se. Verifique o rácio correcto marcando a mesa; rode a 360 graus, tal como visualizado na página de posição e verifique se a marca se encontra na mesma posição. Se estiver próxima (dentro de 10 graus), o rácio está correcto.

Pode salvar um parâmetro rotativo personalizado definido em LIST PROG. Seleccione o separador para o dispositivo de armazenamento desejado (Mem, USB, etc.). Pressione F4, depois destaque a opção para guardar os parâmetros rotativos de A ou B. Escreva o nome do ficheiro e pressione WRITE/ENTER para guardar o ficheiro.



Arranque inicial

Ligue a fresadora (e o controlo de servo se existir) e aloje o indexador. Todos os indexadores voltam para a posição home na direcção dos ponteiros do relógio, a partir da frente. Se o indexador inicia no sentido contrário, carregue em Paragem de Emergência e contacte o seu agente.


INSTALAÇÃO DE UM 5º EIXO OPCIONAL

O 5º eixo é instalado da mesma forma que o 4º eixo; use a Definição 78 para especificar o modelo de mesa rotativa e 79 para definir o diâmetro do 5º eixo. Incremente e comande o 5º eixo usando os endereços de B.




B NO DESVIO DO EIXO A (PRODUTOS DE ROTATIVA INCLINÁVEL)

Este procedimento determina a distância entre o plano do disco do eixo B e a linha de centro no eixo A em produtos de rotativa inclinável. O desvio é requerido por algumas aplicações de software CAM.



1. Rode o eixo A até que o eixo B esteja vertical. Instale um comparador no fuso da máquina (ou noutra superfície isolada do movimento da mesa) e encoste à face do disco. Coloque o comparador a zero.
2. Defina a posição de operador do eixo Y para zero (selecione a posição e pressione ORIGEM).
3. Rode o eixo A 180°.
4. A face do disco deve agora indicar a partir do mesmo sentido da primeira medição. Coloque o bloco 1-2-3 contra a face do disco e enconste a face do bloco que assenta na face do disco. Mova o eixo Y para colocar o indicador a zero contra o bloco.
5. Leia a nova posição do operador do eixo Y. Divida este valor por 2 para determinar B no desvio do eixo A.




Procedimento ilustrado de B no eixo A



DESACTIVAÇÃO DOS 4º E 5º EIXOS

Desligue a Definição 30 para o 4º eixo e/ou 78 para o 5º eixo quando retirar a unidade rotativa da máquina. Não ligue ou desligue quaisquer cabos com o controlo ligado. A máquina gera um alarme se estas definições não estiverem desligadas quando o unidade é removida.

Quando desliga a Definição 30 ou 78 aparece um aviso para salvar a configuração do parâmetro. Selecione um ficheiro usando as setas para cima e para baixo do cursor e pressione WRITE/ENTER para confirmar. O nome da configuração seleccionada actual do parâmetro aparece na caixa. Pode alterar este nome de ficheiro para salvar uma configuração de parâmetro personalizada.



CÓDIGOS G (FUNÇÕES DE PREPARAÇÃO)

G00 Posicionamento de Movimento Rápido (Grupo 01)

- X Comando de Movimento do Eixo X opcional.
- S Comando de Movimento do Eixo Y opcional
- Z Comando de movimento do eixo Z opcional
- A Comando de movimento do eixo A opcional

G00 é utilizado para movimentar os eixos das máquinas à velocidade mínima. É essencialmente utilizado para rapidamente posicionar a máquina num dado ponto antes de cada comando de avanço (corte). (Todos os movimentos são efectuados na velocidade rápida máxima.) Este código G é modal, assim, um bloco com G00 causa que todos os blocos seguintes estejam em movimento rápido até que outro código de Grupo 01 seja especificado.

Nota de programação: Em regra, o movimento rápido não será em linha recta. Cada eixo especificado é movido à mesma velocidade, porém, nem todos os eixos poderão completar os seus movimentos ao mesmo tempo. A máquina irá aguardar até que todos os movimentos sejam completos antes no ínicio do comando seguinte.

Os comandos de posição absoluta ou de incrementos (G90 ou G91) irão alterar a forma como esses valores de movimento de eixos são interpretados. A definição 57 (Paragem Exacta X-Y) pode alterar a proximidade de espera por uma paragem exacta antes e depois de um movimento rápido.



G01 Movimento de Interpolação Linear (Grupo 01)


F	Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
X	Comando de Movimento do Eixo X opcional.
S	Comando de Movimento do Eixo Y opcional
Z	Comando de movimento do eixo Z opcional
A	Comando de movimento do eixo A opcional
,R	Raio do arco
,C	Distância de chanfro

Este código G movimenta os eixos numa graduação do avanço programada. É principalmente utilizado para cortar a peça. Um avanço G01 pode ser um movimento de um eixo ou de vários eixos. A graduação do movimento de eixos é controlada pelo valor de graduação de avanço (F). Este valor F pode estar em unidades por minuto (polegadas ou s. métrico) (G94) ou por rotação do fuso (G95) ou por tempo para completar o movimento (G93). O valor de velocidade de avanço (F) pode estar na linha de programa actual ou numa linha anterior. O controlo irá sempre utilizar o valor de F mais recente até que seja comandado outro valor.

G01 é um comando modal, o que significa que irá permanecer sempre em efeito até que cancelado por um comando rápido como G00 ou um comando de movimento circular como G02 ou G03.

Logo que seja iniciado um G01, todos os eixos programados irão movimentar-se e atingir o destino em simultâneo. Caso um eixo não seja capaz de executar a graduação de avanço programada, o controlo não irá proceder com o comando G01 e soará um alarme (graduação de avanço máxima excedida).

Exemplos de Chanfradura e Arredondamento de Cantos



Um bloco de chanfrar ou um bloco de arredondamento de cantos pode ser automaticamente introduzido entre dois blocos de interpolação linear através da especificação de C (chanfrar) ou de R (arredondamento de cantos). Deve existir um bloco de interpolação linear de término a seguir ao bloco de início (uma pausa G04 poderá intervir).

Estes dois blocos de interpolação linear especificam um canto de intersecção. Caso o bloco de início especifique um C, o valor a seguir ao C é a distância da intersecção até onde a chanfradura começa e também a distância da intersecção até onde a chanfradura termina. Caso o bloco de início especifique um R, o valor a seguir ao R é o raio da tangente da circunferência ao canto em dois pontos: o início do arco de arredondamento do canto e o ponto de término desse arco. Pode haver blocos consecutivos especificados com chanfradura ou arredondamento de cantos. Deve haver movimento nos dois eixos especificados pelo plano seleccionado, quer o plano activado seja XY (G17), XZ (G18) ou YZ (G19).



G02 CW (Sentido Horário) / G03 Movimento de Interpolação Circular CCW (Sentido Anti-horário) (Grupo 01)

F	Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
I	Distância opcional ao longo do eixo X até ao centro da circunferência
J	Distância opcional ao longo do eixo Y até ao centro da circunferência
K	Distância opcional ao longo do eixo Z até ao centro da circunferência
R	Raio da circunferência Opcional
X	Comando de Movimento do Eixo X opcional.
S	Comando de Movimento do Eixo Y opcional
Z	Comando de movimento do eixo Z opcional
A	Comando de movimento do eixo A opcional

Utilizar I, J e K é o método de programação do raio preferido. R é adequado para a maioria geral dos raios.

Estes códigos G são utilizados para especificar um movimento circular. São necessários dois eixos para completar o movimento circular e o plano correcto, G17-19 devem ser especificados. Existem dois métodos para comandar G02 ou G03, o primeiro através da utilização dos endereços I, J, K e o segundo pelo endereço R. Uma chanfradura ou uma função de arredondamento de canto pode ser adicionada ao programa, especificando .C (chanfradura) ou ,R (arredondamento de canto), como descrito na definição de G01.

Utilizar os endereços I, J, K

Os endereços I, J e K são utilizados para localizar o centro do arco em relação ao ponto de início. Por outras palavras, os endereços I, J, K são as distâncias desde o ponto de início até ao centro da circunferência.


Apenas I, J ou K específicos em relação ao plano seleccionado são permitidos (G17 utiliza IJ, G18 utiliza IK e G19 utiliza JK). Os comandos X, Y e Z especificam o ponto de término do arco. Caso a localização de X, Y ou Z para o plano seleccionado não seja especificada, o ponto de término do arco é o mesmo que o ponto de início para esse eixo.

Para cortar uma circunferência completa devem ser utilizados os endereços I, J, K; a utilização do endereço R não irá funcionar. Para cortar uma circunferência completa, não especifique um ponto de término (X, Y e Z); programe I, J ou K para definir o centro da circunferência. Por exemplo: G02 I3.0 J4.0 (Assume G17; plano XY)


Utilizar o endereço R

O valor R define a distância do ponto de início até ao centro da circunferência. Utilize um valor R positivo para raios de 180° ou inferiores e um valor R negativo para raios superiores a 180°.

Exemplos de Programação



G90 G54 G00 X-0.25 Y-.25
G01 Y1.5 F12.
G02 X1.884 Y2.384 R1.25



G90 G54 G00 X-0.25 Y-0.25
G01 Y1.5 F12.
G02 X1.884 Y0.616 R-1.25



Exemplo de Arredondamento de Cantos e Chanfradura:

```
G00 X1. Y1.  
G01 Z-0,125 F30.  
G01 X5 ,C0.75 F12  
G01 Y1.75  
G01 X6. ,C0,25  
G01 Y5. ,R06.25  
G01 X5.  
G01 Y8. ,C0,5  
G01 X1. ,R1.  
G01 Y1.  
G00 X0.75 Y0.75
```

Fresagem de Roscas

A fresagem de rosas utiliza um movimento padrão G02 ou G03 para criar o movimento circular em X-Y, depois adiciona um movimento Z no mesmo bloco para criar o passo da rosca. Tal gera uma volta da rosca; os dentes múltiplos da rosca geram o resto. Linha típica do código: N100 G02 I-1.0 Z-.05 F5. (cria um raio de 1 polegada para rosca de 20 passos)

Notas de Fresagem de Roscas: O orifícios internos inferiores a 3/8 polegada podem não ser possíveis nem prácticos. Suba sempre o corte da cortadora.

Utilize um G03 para cortar rosas ID ou um G02 para cortar rosas OD. Uma rosca I.D. de passo direito irá movimentar-se para cima no eixo Z pelo valor de um passo de rosca. Uma rosca O.D. de passo direito irá movimentar-se para baixo no eixo Z pelo valor de um passo de rosca. PASSO = 1/Rosca por polegada (Exemplo - 1.0 dividido por 8 TPI = .125)

Exemplos de Fresagem de Roscas:

Este programa irá fresar uma rosca I.D. num orifício 1.5 x 8 TPI utilizando o diâmetro .750 x 1.0 de fresa de rosca.

Para começar, meça o diâmetro do orifício (1.500). Subtraia o diâmetro da cortadora .750 e depois divida por 2. $(1.500 - .75) / 2 = .375$

O resultado (.375) é a distância que a cortadora inicia desde I.D. da peça.


Após o posicionamento inicial, o próximo passo do programa é ligar a compensação da cortadora e movimentar para o I.D. da circunferência.

Este próximo passo serve para programar uma circunferência completa (G02 ou G03) com um comando de eixo Z pelo valor de um passo completo da rosca (chamado "interpolação helicoidal")

O último passo é afastar-se de I.D. da circunferência e desligar a compensação da cortadora.



A compensação da cortadora não pode ser desligada ou ligada durante um movimento de arco. Deve ser efectuado um movimento linear, no eixo X ou Z para movimentar / afastar a ferramenta do diâmetro a cortar. Este movimento será valor máximo de compensação que poderá ser ajustado.



Exemplos de Fresagem de Roscas:

Exemplo de programa

%
002300
T1 M06 (0,5 DIÂ 2FLT. FRESADORA DE ROSCAS)
G00 G90 G54 X0. Y0. S1910 M03
G43 H01 Z0.1 M08
G00 Z-0.6
N1 G01 G41 D01 X0.125 F30.
N2 G03 X0.75 Y0. R0,3125 F11,5
N3 G03 I-0.75 Z-0.475
N4 G03 X0.125 Y0. R0,3125 F30.
N5 G01 G40 X0. Y0.
G00 Z0.1 M09
G28 G91 Y0. Z0.
M30
%


Descrição

(Fresagem de rosca 1,5 x 8 TPI)
(X0. Y0. está no centro do orifício)
(Z0. para o topo da peça - utilizando .5" de espessura de material)
(Ligar Comp. da Cortadora)
(Movimentar para I.D. do orifício rectificado)
(Uma rotação completa com Z a mover-se para cima .125)
(Afastamento das novas rosas)
(Cancelar Comp. da Cortadora)

Nota: O ajuste máximo de compensação da cortadora é ,175.



Fresagem de Rosca O.D.



Exemplo de Fresagem de Rosca O.D.

Exemplo de programa

%

O02400

T1 M06 (0,5 DIÂ 2FLT. FRESADORA
DE ROSCAS) (Fresagem de rosca de 2,0 diâmetro x 16 TPI)

G00 G90 G54 X-0.2 Y1.4 S1910 M30 (X0, Y0 está no centro do orifício)

G43 H01 Z0.1 M08 (Z0 está no topo da peça - Altura da haste é de 1,125 polegadas)

G00 Z-1.

G01 G41 D01 Y1. F30. (Ligar Compensação da Cortadora)

G01 X0. F11,5 (Movimento linear à haste)

G02 J-0.962 Z-1.0625 (Movimento circular; movimento negativo de Z)

G01 X0.2 (Movimento linear de afastamento da haste)

G01 G40 Y1.4 F30. (Desligar compensação da cortadora)

G00 Z0.1 M09

G28 G91 Y0. Z0.

M30

%

Descrição

(Fresagem de rosca de 2,0 diâmetro x 16 TPI)

(X0, Y0 está no centro do orifício)

(Z0 está no topo da peça - Altura da haste é de 1,125 polegadas)

(Ligar Compensação da Cortadora)

(Movimento linear à haste)

(Movimento circular; movimento negativo de Z)

(Movimento linear de afastamento da haste)

(Desligar compensação da cortadora)

Nota: Um movimento de compensação da cortadora pode consistir de qualquer movimento de X ou Y a partir de qualquer posição, desde que o movimento seja maior do que o valor a ser compensado.



Exemplo de Fresagem de Rosca de Ponto Único

O programa serve para um orifício de diâmetro 2.500, com um diâmetro de corte de .750", um de raio .875, um passo de rosca de .0833 (12 TPI) e uma espessura da peça de 1.0.

Exemplo de programa	Descrição
%	
O1000	(X0,Y0 é o centro do orifício, Z0 é o cimo da peça)
T1 M06	(Ferramenta #1 é uma ferramenta de rosca de ponta única com .750 diâ.)
G00 G90 G54 X0 Y0 S2500 M03	
G43 H01 Z.1 M08	
G01 Z-1,083 F35.	
G41 X.275 D1	(Valor de Raio)
G03 X.875 I.3 F15.	
G91 G3 I-.875 Z.0833 L14	(.0833 passo x 14 passos = 1.1662 movimento do eixo Z)
G90 G3 X.275 I-.300	
G00 G90 Z1.0 M09	
G01	
G28 G91 Y0 Z0	
M30	
%	

Movimento Helicoidal

O movimento helicoidal é possível com G02 ou G03 programando o eixo linear que não esteja no plano seleccionado. O terceiro eixo será movimentado linearmente ao longo do eixo especificado, enquanto os outros dois eixos serão movimentados circularmente. A velocidade de cada eixo será controlada para que a taxa helicoidal corresponda à graduação do avanço programada.

G04 Pausa (Grupo 00)

P Tempo de pausa em segundos ou milissegundos

G04 é utilizado para causar um atraso ou uma pausa no programa. O bloco que contenha G04 irá atrasar o tempo especificado pelo código P. Por exemplo, G04 P10.0. Isto irá atrasar o programa por 10 segundos. Note que a utilização do ponto decimal G04 P10. é uma pausa de 10 segundos; G04 P10 é uma pausa de 10 milisegundos.

G09 Paragem Exacta (Grupo 00)

O código G09 é utilizado para especificar uma paragem de eixos controlados. Apenas tem efeito no bloco em que for comandado; é não modal, não afecta os blocos seguintes. A máquina irá desacelerar até ao ponto programado antes de ser processado outro comando.



G10 Definir Deslocamentos (Grupo 00)

G10 permite ao programador definir deslocamentos dentro do programa. Através de G10 substitui-se a introdução manual de deslocamentos (p.ex. comprimento e diâmetro da ferramenta, deslocamento da coordenação de trabalho).

L – Selecciona a categoria de deslocamento.

- L2 Origem da coordenada de trabalho para G52 e G54-G59
- L10 quantidade de desvio de comprimento (para o código **H**)
- L1 ou L11 valor de desvio de desgaste da ferramenta (para o código **H**)
- L12 valor de desvio do diâmetro (para o código **D**)
- L13 valor de desvio do desgaste de diâmetro (para o código **D**)
- L20 Origem da coordenada de trabalho auxiliar para G110-G129

P – Selecciona um deslocamento específico.

- P1-P100 Utilizados para referência dos desvios do código **D** ou **H** (L10-L13)
- P0 G52 referência coordenadas de trabalho (L2)
- P1-P6 G54-G59 referência coordenadas de trabalho (L2)
- P1-P20 G110-G129 referência coordenadas auxiliares (L20)
- P1-P99 G154 P1-P99 referência coordenadas auxiliares (L20)

R Valor de desvio ou incrementos para comprimento e diâmetro.

X Localização zero do eixo X opcional.

S Localização zero do eixo Y opcional.

Z Localização zero do eixo Z opcional.

A Localização zero do eixo A opcional.

Exemplos de Programação

G10 L2 P1 G91 X6.0	(Movimenta coordenada G54 6.0 para a direita);
G10 L20 P2 G90 X10. Y8.	Define a coordenada de trabalho G111 para X10.0, Y8.0};
G10 L10 G90 P5 R2,5	{Define desvio da Ferramenta nº5 para 2.5};
G10 L12 G90 P5 R.375	{Define diâmetro da Ferramenta nº5 para 0,375"};
G10 L20 P50 G90 X10. Y20.	{Define a coordenada de trabalho G154 P50 para X10. Y20.}

G12 Desbaste de Compartimento Circular CW (Sentido Horário) / G13 Desbaste de Compartimento Circular CCW (Sentido Anti-horário) (Grupo 00)

Estes dois códigos G são utilizados para fresar formas circulares. Apenas diferem no sentido de rotação utilizado. Ambos os códigos G utilizam plano circular XY predefinido (G17) e implicam a utilização de G42 (compensação da cortadora) para G12, G41 e G13. Estes dois códigos G são não modais.

- *D Seleção do raio ou diâmetro da ferramenta
- I Raio do primeiro círculo (ou termine se não houver K). O valor de I deve ser superior ao Raio da Ferramenta, mas inferior ao valor de K.
- K Raio de término de circunferência (se especificado)
- L Conta-ciclos para repetir cortes mais profundos
- Q Raio de incrementos ou saltar passo (deve ser utilizado K)
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- Z Profundidade de corte ou incrementos

*De forma a obter o diâmetro de circunferência programado, o controlo utiliza o tamanho de ferramenta do código D seleccionado. Para programar a linha central da ferramenta seleccione D0.

NOTA: Especifique D00 se não for pretendida compensação da cortadora. Caso não seja especificado nenhum D no bloco G12/G13, será utilizado o último valor D, mesmo se tiver sido cancelado anteriormente com G40.



A ferramenta deve ser posicionada ao centro da circunferência utilizando X e Y. Para retirar todo o material contido na circunferência, utilize valores I e Q inferiores ao diâmetro da ferramenta e um valor K igual ao raio da circunferência. Para cortar um raio de circunferência apenas, utilize um valor I definido para o raio e nenhum valor K ou Q.

%

O00098 (AMOSTRA G12 E G13)

(DESVIO D01 DEFINIDO PARA O TAMANHO APROXIMADO DA FERRAMENTA)

(A FERRAMENTA DEVE SUPERIOR AO DIÂM. INTERIOR DE Q)

T1M06

G54G00G90X0Y0 (Movimento para o centro de G54)

G43Z0.1H01

S2000M03

G12I1.5F10.Z-1.2D01 (Terminar compartimento no sentido horário)

G00Z0.1

G55X0Y0 (Movimento para o centro de G55)

G12I0.3K1.5Q0.3F10.Z-1.2D01 (Desbaste e término no sentido horário)

G00Z0.1

G56X0Y0 (Movimento para o centro de G56)

G13I1.5F10.Z-1.2D01 (Terminar compartimento no sentido anti-horário)

G00Z0.1


G57X0Y0 (Movimento para o centro de G57)

G13I0.3K1.5Q0.3F10.Z-1.2D01 (Desbaste e término no sentido anti-horário)

G00Z0.1

G28

M30



Estes códigos G assumem a utilização de compensação da cortadora, assim, a linha de programa dispensa G41 ou G42. No entanto, é necessário um valor de desvio D, do raio ou diâmetro da cortadora, para ajustar o diâmetro da circunferência.

Os exemplos de programação que se seguem mostram o formato G12 e G13, bem como as diferentes formas de escrever estes programas.



Passagem Única: Utilize apenas **I**.

Aplicações: Uma passagem no sentido contrário de rectificação; compartimentação de desbaste e acabamento de orifícios mais pequenos, corte ID de entalhes de O-rings.

Passagem Múltipla: Utilize **I, K e Q**.

Aplicações: Passagens múltiplas no sentido contrário de rectificação; compartimentação de desbaste e acabamento de orifícios mais largos com sobreposição da cortadora.

Passagem Múltipla de Profundidade Z: Com **I** apenas ou **I, K, e Q** (G91 e **L** também podem ser utilizados).

Aplicações: Desbaste profundo e acabamento de compartimentação)

As figuras anteriores mostram o caminho da ferramenta durante os códigos de desbaste de compartimento.

Exemplo G13 multiplas passagens utilizando **I, K, Q, L** e G91:

Este programa utiliza G91 com um **L** contagem de **4**, assim, este ciclo irá executar um total de quatro vezes. Os incrementos de profundidade **Z** são de 0.500. Este valor é multiplicado pela contagem **L** o que prefaz uma profundida de 2,000.

G91 e a contagem **L** podem também ser utilizados numa linha G13 "I apenas".

Nota: Caso a coluna de geometria do visor de Desvios no controlo tiver um valor introduzido, G12/G13 irá ler a informação, quer D0 esteja presente ou não. Para cancelar a compensação de corte introduza D00 na linha do programa, isto irá contornar o valor contido na coluna de geometria de desvios.

Exemplo de programa	Descrição
%	
O4000	(0.500 introduzido na coluna de desvio de Raio/Diâmetro)
T1 M06	(A ferramenta nº1 é uma fresadora final com 0,500" de diâmetro)
G00 G90 G54 X0 Y0 S4000 M03	
G43 H01 Z.1 M08	
G01 Z0 F30.	
G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4 D01	
F20.	
G00 G90 Z1.0 M09	
G28 G91 Y0 Z0	
M30	
%	



Seleção de plano G17 XY, G18 ZX e G19 YZ (Grupo 02)


A face da peça que irá ser sujeita a uma operação de desbaste circular (G02, G03, G12, G13) deve ter dois dos três eixos principais (X, Y and Z) seleccionados. Um dos três códigos G é utilizado para seleccionar o plano, G17 para XY, G18 para XZ e G19 para YZ. Cada um é modal e irá aplicar-se a todos os movimentos circulares subsequentes. A selecção de plano predefinida é G17, o que significa que pode ser programado um movimento circular no plano XY sem G17. A selecção do plano também se aplica a G12 e G13, desbastes de comportamento circular, (sempre no plano XY).

Caso esteja seleccionada a compensação de raio (G41 ou G42), use apenas o plano XY (G17) para movimento circular.

Definido G17 - Movimento circular com o operador a olhar para baixo sobre a mesa XY a partir de cima. Tal define o movimento da ferramenta relativamente à mesa.

Definido G18 - o movimento circular é definido como sendo o movimento com o operador a olhar da traseira da máquina para a frente do painel de controlo.

Definido G19 - O movimento circular é definido como sendo o movimento com o operador a olhar ao longo da mesa a partir da lateral da máquina onde está montado o painel de controlo.




G20 Seleção de Polegadas / G21 Seleção de S. Métrico (Grupo 06)

Os códigos G G20 (polegada) e G21 (mm) são utilizados para garantir que a selecção polegada/s. métrico está devidamente definida para o programa. A selecção entre a programação em polega e s. métrico deverá ser feita através de Setting 9.

G28 Regressar à Origem da Máquina Através de G29 Ponto de Referência opcional (Grupo 00)

G28 é utilizado para regressar todos os eixos à origem da máquina, excepto quando um eixo (ou eixos) esteja(m) especificado(s), caso em que apenas esse eixo (ou eixos) regressa(m) à origem da máquina. G28 cancela deslocamento do comprimento da ferramenta para as seguintes linhas de código.





Exemplo 1

Desvio de Trabalho G54: Z = 2.0
Comprimento da Ferramenta 2: 12,0
Segmento de programa:
G90 G54;
G43 H02;
G28 Z0.;
G00 Z1.

O bloco G28 irá movimentar a coordenada da máquina Z = 14.0 antes de se mover para Z = 0. O bloco seguinte (G00 Z1.) irá mover para a coordenada da máquina Z = 1.

Exemplo 2 (o mesmo trabalho e desvios de ferramenta que no Exemplo 1)

Segmento de programa:
G54;
G43 H02;
G00 G91 G28 Z0

O bloco G28 irá movimentar-se directamente para a coordenada Z = 0, já que, está em efeito o posicionamento de incrementos.

G29 Regressar do Ponto de Referência (Grupo 00)

O código G29 é utilizado para movimentar os eixos a uma posição específica. Os eixos seleccionados neste bloco são movidos para o ponto de referência G29 gravados em G28 e depois movidos para a localização especificada no comando G29.

G31 Avanço Até Escape (Grupo 00)

(Este código G é opcional e requer uma sonda)

- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- X Comando de Movimento Absoluto do Eixo X.
- S Comando de movimento absoluto do eixo Y.
- Z Comando de Movimento Absoluto do Eixo Z.
- A Comando de movimento absoluto do eixo A.
- B Comando de movimento absoluto do eixo B.

Este código G movimenta os eixos para a posição programada. Aplica-se apenas ao bloco no qual G31 é especificado. A movimentação especificada é iniciada e continua até que a posição seja atingida ou o experimentador recebe um sinal (sinal de escape). O controlo irá apitar quando o fim do curso for atingido.

Não utilize a Compensação da Cortadora com um G31.

Utilize os códigos M atribuidos (por exemplo M52 e M62), com uma pausa, para ligar e desligar a sonda da mesa.

Por exemplo:

M52
G04 P100
M63

Veja também M75, M78 e M79.



G35 Medição do Diâmetro da Ferramenta Automaticamente (Grupo 00)

(Este código G é opcional e requer uma sonda)

- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- D Desvios do diâmetro/raio da ferramenta
- X Comando do Eixo X opcional.
- S Comando do eixo Y opcional

Função de Medição de Desvio do Diâmetro da Ferramenta Automático (G35) é utilizado para definir o diâmetro da ferramenta (ou raio) através de duas passagens da sonda; uma em cada lado da ferramenta. O primeiro ponto é definido com um bloco G31 através de M75 e o segundo ponto é definido com o bloco G35. A distância entre estes dois pontos é definida no desvio seleccionado (diferente de zero) Dnnn. A definição 63 (Largura da Sonda de Ferramenta) é utilizado para reduzir a medição da ferramenta pela largura da sonda da ferramenta.

Este código G movimenta os eixos para a posição programada. A movimentação especificada é iniciada e continua até que a posição seja atingida ou a sonda receba um sinal (sinal de escape).

Notas:

Consulte também G31.

Utilize o código M atribuído (M52) para ligar a sonda da mesa.

Utilize o código M atribuído (M62) para desligar a sonda da mesa.

Veja também M75, M78 e M79.

Não utilize a Compensação da Cortadora com um G35.

Ligue o fuso no sentido inverso (M04), para uma cortadora direita.

O1234 (G35)

M52

T1 M06

G00 G90 G54 X0 Y1.

G43 H01 Z0

G01 Z-1. F10.

M04 S200

G31 Y0.49 F5. M75

G01 Y1. F20.

Z0

Y-1.

Z-1.

G35 Y-0.49 D1 F5.

G01 Y-1. F20.

M62

G00 G53 Z0 M05

M30

G36 Medição do Desvio de Trabalho Automaticamente (Grupo 00)

(Este código G é opcional e requer uma sonda)

- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- I Distância de deslocamento opcional ao longo do eixo X
- J Distância de deslocamento opcional ao longo do eixo Y
- K Distância de deslocamento opcional ao longo do eixo Z
- X Comando de Movimento do Eixo X opcional.
- S Comando de Movimento do Eixo Y opcional
- Z Comando de movimento do eixo Z opcional

Medição do Desvio de Trabalho Automática (G36) é utilizada para comandar uma sonda a definir os desvios de suporte de trabalho. G36 irá avançar os eixos da máquina para tentar sondar a peça com a sonda montada no fuso. Os eixos (eixo) irão mover-se até que seja recebido um sinal da sonda ou o seja atingido o limite de curso.

Os desvios de ferramenta (G41, G42, G43 ou G44) não devem estar activos quando esta função for executada. O sistema de coordenada activo é definido para cada eixo programado. O ponto onde o sinal de escape é recebido torna-se a posição zero.



Se for especificado um **I**, **J** ou **K**, o desvio de trabalho do eixo apropriado é alterado para a quantidade no comando **I**, **J** ou **K**. Tal permite o afastamento do desvio de trabalho onde a sonda contacta com a peça.

Notas:

Os pontos sondados são desviados pelos valores das Definições 59 até 62.

Utilize movimentos de incrementos G91 através de G36.

Utilize os códigos M atribuidos (por exemplo M53 e M63), com uma pausa, para ligar ou desligar a sonda da mesa.

Exemplo:

```
M53  
G04 P100  
M63
```

Exemplo de programa

```
O1234 (G36)  
M53  
G04 P100  
M63  
G00 G90 G54 X1. Y0  
Z-18.  
G91 G01 Z-1. F20.  
G36 X-1. F10.  
G90 G01 X1.  
M53  
G04 P100  
M63  
G00 G90 G53 Z0  
M30
```

G37 Medição do Desvios da Ferramenta Automaticamente (Grupo 00)

(Este código G é opcional e requer uma sonda)

F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto

H Número do desvio da ferramenta

Z Desvio do eixo Z necessário

Medição do Desvio de Trabalho Automática (G37) é utilizada para comandar uma sonda a definir os desvios de comprimento. G37 irá avançar os eixos Z para tentar sondar a peça com uma sonda de mesa. O eixo Z irá mover-se até que seja recebido um sinal da sonda ou seja atingido o limite de curso. Um código H diferente de zero e G43 ou G44 devem estar activos. Quando o sinal da sonda é recebido (sinal de escape) é utilizada a posição Z para definir o desvio de ferramenta especificado (Hnnn). O desvio de ferramenta resultante é o desvio entre o ponto zero de trabalho e o ponto onde a sonda é tocada.

O sistema de coordenada (G54-G59, G110-G129) e os desvios de comprimento de ferramenta (H01-H200) podem ser seleccionados neste bloco ou no bloco anterior.

Notas:

Utilize o código M atribuído (M52) para ligar a sonda da mesa.

Utilize o código M atribuído (M62) para desligar a sonda da mesa.

A Compensação de Corte pode não estar activa durante a função de escape.

Veja também M78 e M79.

Especifique Z0 para nenhum desvio.

```
O1234 (G37)  
T1 M06  
M52  
G00 G90 G110 X0 Y0  
G00 G43 H1 Z5.  
G37 H1 Z0. F30.  
G00 G53 Z0  
M62  
M30
```



G40 Cancelar Compensação da Cortadora (Grupo 07)

G40 irá cancelar a compensação da cortadora G41 ou G42.

G41 Compensação à Esquerda da Cortadora 2D / G42 Compensação da Cortadora 2D. Direita (Grupo 07)

G41 irá seleccionar a compensação da cortadora à esquerda; isto é, a ferramenta é movida para a esquerda do caminho programado para compensar o tamanho da ferramenta. Deve ser seleccionado um endereço Z para seleccionar o raio de ferramenta correcto ou o desvio de diâmetro. Caso o valor do desvio seleccionado seja negativo, a compensação de corte irá funcionar como se fosse especificado G42 (Comp. da Cortadora Direita).

O lado direito ou esquerdo do caminho programado é determinado olhando para a ferramenta à medida que esta se afasta de si. Caso a ferramenta precise de estar à esquerda do caminho programado à medida que se afasta de si, utilize G41. Caso a ferramenta precise de estar à direita do caminho programado à medida que se afasta de si, utilize G42. Consulte a secção "Compensação de Corte" para mais informações.

G43 Compensação do Comprimento da Ferramenta +(Adic.) / G44 Comp. do Comprimento da Ferramenta - (Subtrair) (Grupo 08)

O código G43 selecciona a compensação de comprimento da ferramenta no sentido positivo; o comprimento de ferramenta na página de desvios é adicionado à posição comandada dos eixos. O código G44 selecciona a compensação de comprimento da ferramenta no sentido negativo; o comprimento de ferramenta na página de desvios é subtraído à posição comandada dos eixos. Deve ser seleccionado um endereço H diferente de zero para seleccionar a entrada correcta da página de desvios.

G47 Gravar Texto (Grupo 00)

Durante um comando G47 o controlo troca para G91 (modo Incremental) enquanto grava e depois recua para G90 (Modo absoluto), quando terminado. Para que o controlo fique no modo de incremento, a Definição 29 (G91 Não Modal) e a Definição 73 (G68 Ângulo Incremental) devem estar desligadas.

- E Graduação do avanço de penetração (unidades/min)
- F Graduação do avanço de gravação (unidades/min)
- I Ângulo de rotação (-360. a +360.): predefinição é 0.
- J Altura do texto em polegadas (mínimo = 0.001 polegadas); predefinição é 1.0 polegadas.
- P 0 para gravação literal de sequência
 - 1 para gravação de número de série sequencial
 - 32-126 para caracteres ASCII
- R Plano de recuo
- X X Início da gravação
- S Y Início da gravação
- Z Profundidade de corte

Sequencial Gravação de Número de Série

Este método é utilizado para gravar números numa série de peças e o número é aumentado por um de cada vez. O símbolo # é utilizado para seleccionar o número de dígitos no número de série. Por exemplo, G47 P1 (###), irá limitar o número de 'serie para quatro dígitos (P1 (##) irá limitar o número de série para dois dígitos, etc.).

O número de série inicial pode ser programado ou definido manualmente. Por exemplo, se for programado, G47 P1 (1234), irá definir o número de 'serie inicial para "1234."

O número de série inicial pode também ser definido manualmente numa variável macro. A opção de Macros não tem de ser activada para o fazer. A variável macro nº 599 é utilizada para manter o número de série inicial a ser gravado. Por exemplo, quando a variável macro #599 é definida para "1234," G47 P1 (####), irá produzir, 1234. Ver a secção de Macros para mais informações.




Gravação de Sequência Literal

Este método é utilizado para gravar o texto pretendido numa peça. O texto deve estar na forma de um comentário na mesma linha que a declaração P0. Por exemplo, G47 P0 (GRAVAR ISTO), irá produzir, GRAVAR ISTO

Exemplo

Este exemplo irá criar a figura mostrada.

G47 P0 X2.0 Y2.0 I45. J.5 R.05 Z-.005 F15.0 E10.0 (TEXTO A GRAVAR)



Neste exemplo:

G47 P0 seleccionar gravação de sequência literal

X2.0 Y2.0 seleccionne 2.0, 2.0 como ponto de inicio do texto.

I45. coloca o texto num angulo positivo de 45°

J.5 define a altura do texto para 0.5 polegadas

R.05 comanda a cortadora para recuar 0,05 polegadas acima do plano de corte aps gravação

Z-0,005 selecciona um corte de profundidade 0.005 polegadas (mm)

F15.0 selecciona a graduação do avanço de gravação de 15 unidades/min

E10.0 comanda a cortadora para penetrar a uma graduação de 10 unidades/min

Os cursos de fresagem definindo cada caracter, i.e., a fonte, estão compilados no Código G no controlo

HAAS. Os caracteres de fonte podem ser redefinidos fornecendo um programa de código G diferente, dando-lhe o nome O09876. Este programa deve estar em conformidade com o formato esperado pelo controlo HAAS.

Nota: Evite utilizar o número de programa O09876 para outros que não a edição de fonte. Escrever por cima de O09876 com um programa de fresagem regular irá causar o funcionamento indevido de G47.

Para orientação, alguns dos códigos do programa de fonte integrado são exibidos abaixo. O exemplo abaixo pode ser usado como modelo. O código deve ser escrito exactamente como exibido.

Valores P para gravar caracteres específicos:

32	em branco	41)	59	;	93]
33	!	42	*	60	<	94	^
34	"	43	+	61	=	95	_
35	#	44	,	62	>	96	'
36	\$	45	-	63	?	97-122	a-z
37	%	46	.	64	@	123	{
38	&	47	/	65-90	A-Z	124	
39	'	48-57	0-9	91	[125	}
40	(58	:	92	\	126	~



Exemplo

Para gravar "\$2.00" são necessárias duas linhas de código. A primeira utiliza P36 para gravar o sinal de dólar (\$) e a segunda utiliza P0 (2.00). Note que os eixos irão precisar de ser desviados entre a primeira e segunda linhas de código de forma a se colocar um espaço entre o sinal de dólar e o 2.

Exemplo O9876 Programa do Código G

	Comentários
%	% marca o início do programa.
O9876 (Gravação)	O número do programa deve ser 9876.
#700= #4003	Guarde G90/G91
#701= #4001	Guarde G00/G01 etc.
G00 X#24 Y#25	
Z#18	Se R, move-se com utilizadores G90/G91
#702= #5003 - #26	
IF [#9 EQ #0] #9= #4109	Use F presente se nenhum especificado
IF [#8 EQ #0] #8= #9	Se não houver E, use F
G91	Todos os incrementos a partir daqui
SE [#4 EQ #0] #4= 0.0	
SE [#5 EQ #0] #5= 1.0	
G68 R#4	
G51 P [#5 * 1000]	
N1000	
M97	M97 auto M99 no fim da sequência
GOTO1000	
N125	
M99	
(SPACE) (ESPAÇO)	Esta secção desbasta um espaço.
N126	
G00 X0.864 F#8	
M99	
N127	
G#700	Restauro G90/G91
G#701	Restauro G00/G01 etc.
M99	
N1	Esta secção desbasta um ponto de exclamação
(!)	
G00 X0.2692	
G01 Z - #702 F#8	
G03 J0.0297 F#9	
G00 Z#702	
G00 Y0.2079	
G01 Z - #702 F#8	
G01 X0.0495 Y0.6732 F#9	
G03 X-0.099 R0.0495	



G01 X0.0495 Y-0.6732
G00 Z#702
G00 X0.2692 Y-0.2079

M99

N2

Esta secção desbasta aspas.

(«)

G00 X0.2345 Y0.792

G01 Z - #702 F#8

G01 X0.0148 Y0.198 F#9

G01 X-0,0297

G01 X0.0148 Y-0.198

G00 Z#702

G00 X0.1485

G01 Z - #702 F#8

G01 X0.0148 Y0.198 F#9

G01 X-0,0297

G01 X0.0148 Y-0.198

G00 Z#702

G00 X0.2346 Y-0.792

M99

N3

(#)

Esta secção desbasta um sinal #.

G00 X0.4082 Y0.1666

G01 Z - #702 F#8

G01 X0.0433 Y0.8086 F#9

G00 Z#702

G00 X0.2627 Y0.0148

G01 Z - #702 F#8

G01 X-0.0433 Y-0.8234 F#9

G00 Z#702

G00 X0.2194 Y0.2374

G01 Z - #702 F#8

G01 X-0.6676 F#9

G00 Z#702

G00 X0.0155 Y0.319

G01 Z - #702 F#8

G01 X0.6614 F#9

G00 Z#702

G00 X0.2167 Y-0.723

M99

...

% marca o fim do programa.

Para a criação de cada caracter, existe uma etiqueta diferente para iniciar o código. Cada secção termina com um M99.



Etiqueta	N126	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9
Caracter	espaço	!	"	#	\$	%	&	'	()	
Etiqueta	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19
Caracter	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3
Etiqueta	N20	N21	N22	N23	N24	N25	N26	N27	N28	N29
Caracter	4	5	6	7	8	9	:	;	,	=
Etiqueta	N30	N31	N32	N33	N34	N35	N36	N37	N38	N39
Caracter	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G
Etiqueta	N40	N41	N42	N43	N44	N45	N46	N47	N48	N49
Caracter	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Etiqueta	N50	N51	N52	N53	N54	N55	N56	N57	N58	N59
Caracter	R	S	T	U	V	W	X	S	Z	[
Etiqueta	N60	N61	N62	N63	N64	N65	N66	N67	N68	N69
Caracter	\]	^	_	'	a	b	c	d	e
Etiqueta	N70	N71	N72	N73	N74	N75	N76	N77	N78	N79
Caracter	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Etiqueta	N80	N81	N82	N83	N84	N85	N86	N87	N88	N89
Caracter	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
Etiqueta	N90	N91	N92	N93						
Caracter	z	{		}						

Cancelar G49 G43/G44/G143 (Group 08)

Este código G cancela a compensação de comprimento da ferramenta. Nota: H0, G28, M30 e Reset também cancelam a compensação de comprimento da ferramenta.

G50 Cancelar Escala (Grupo 11)

G50 cancela a função de escala opcional Qualquer eixo com escala por um comando G51 não está mais em efeito.

G51 Escala (Grupo 11)

(Este código G é opcional e requer Rotação e Escala)


- X centro de escala opcional para o eixo X
 - S centro de escala opcional para o eixo Y
 - Z centro de escala opcional para o eixo Z
 - P factor de escala opcional para todos os eixos; três casas decimais desde 0.001 até 8383.000.
- G51 [X...] [Y...] [Z...] [P...]

É sempre utilizado um centro de escala pelo controlo ao determinar a posição de escala. Caso não seja especificada nenhum centro de escala no bloco de comando G51, será então utilizada a última posição comandada como centro de escala.

Quando a escala (G51) é comandada, todos os valores X, Y, Z, I, J, K ou R de endereçam o movimento da máquina são multiplicados pelo factor de escala e são desviados relativamente ao centro de escala.

G51 irá afectar todos os valores de posição apropriados no blocos a seguir ao comando G51. Os eixos X, Y e Z podem ser escalados através de um endereço P, caso o endereço P não seja introduzido da Definição 71 é utilizado o factor de escala.

O programa que se segue ilustra como é executada a escala quando são utilizados centros de escala diferentes.




0001 (JANELA GOTHIC) ;
F20. S500 ;
G00 X1. Y1. ;
G01 X2. ;
Y2. ;
G03 X1. R0.5;
G01 Y1. ;
G00 X0 Y0 ;
M99 ;

○ = Origem da coordenada
de trabalho
Sem Escala

G51

O primeiro exemplo ilustra como o controlo utiliza a localização de coordenada de trabalho actual como centro de escala. Aqui é X0 Y0 Z0.




00010 ;
G59 ;
G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
G51 P2. (centro da escala é X0 Y0 Z0);
M98 P1 ;
M30 ;

○ = Origem da coordenada de
trabalho
+ = Centro da escala

G51 Escala

O próximo exemplo especifica o centro da janela como centro de escala.




00011 ;
G59 ;
G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
M98 P1 ;
G51 X1.5 Y1.5 P2. ;
M98 P1 ;
M30 ;

○ = Origem da coordenada
de trabalho
+ = Centro da escala

G51 Escala



O último exemplo ilustra como a escala pode ser colocada na aresta dos caminhos de ferramenta como se a peça fosse colodada contra cavilhas de alinhamento.



```
00011 ;  
G59 ;  
G00 G90 X0 Y0 Z0 ;  
M98 P1 ;  
G51 X1.0 Y1.0 P2 ;  
M98 P1 ;  
M30 ;
```

○ = Origem da coordenada
de trabalho
+ = Centro da escala

G51 Escala

Notas de programação:

Os valores de desvios de ferramentas e de compensação da cortadora não são afectados pela escala.

A escala não afecta os movimentos de ciclo fixo do eixo Z, tais como, planos de tolerância e valores de incrementos.

Os resultados finais de escalonamento são arredondados ao menor valor fraccionado da variável para escala.

G52 Definir Sistema Coordenação de Trabalho (Grupo 00 ou 12)

O comando G52 funciona de forma diferente consoante o valor da definição 33. A definição 33 selecciona o estilo de coordenadas Fanuc, Haas ou Yasnac.

Caso seja seleccionado Yasnac, G52 é um código de grupo 12. G52 funciona da mesma forma que G54, G55, etc. Todos os valores G52 não irão ser definidos para zero (0) quando se liga, se pressiona reset, no término de um programa ou por M30. Quando utilizar G92 (Definir Valor de Alteração de Sistema Coordenação de Trabalho), no formato Yasnac, os valores de X, Y, Z, A e B são subtraídos à posição de trabalho actual e introduzidos automaticamente no desvio de trabalho G52.

Caso seja seleccionado Fanuc, G52 é um código G de grupo 00. Esta é uma alteração da coordenada de trabalho global. Os valores introduzidos na linha G52 da página de desvio de trabalho são adicionados a todos os desvios de trabalho. Todos os valores G52 serão definidos para zero (0) quando se liga, se pressiona reset, ao alterar modos, no término de um programa, por M30, G92 ou G52 X0 Y0 Z0 A0 B0. Quando utilizar G92 (Definir Valor de Alteração de Sistema Coordenação de Trabalho), no formato Fanuc, a posição actual no sistema de coordenada de trabalho actual é alterado pelos valores de G92 (X, Y, Z, A e B). Os valores de desvio de trabalho G92 são diferentes entre o desvio de trabalho actual e o valor alterado comandado por G92.

Caso seja seleccionado Haas, G52 é um código G de grupo 00. Esta é uma alteração da coordenada de trabalho global. Os valores introduzidos na linha G52 da página de desvio de trabalho são adicionados a todos os desvios de trabalho. Todos os valores G52 serão definidos para zero (0) por G92. Quando utilizar G92 (Definir Valor de Alteração de Sistema Coordenação de Trabalho), no formato Haas, a posição actual no sistema de coordenada de trabalho actual é alterado pelos valores de G92 (X, Y, Z, A e B). Os valores de desvio de trabalho G92 são diferentes entre o desvio de trabalho actual e o valor alterado comandado por G92 (Definir Valor de Alteração de Sistema Coordenação de Trabalho).

G53 Selecção de Coordenada de Máquina Não-modal (Grupo 00)

Este código cancela temporariamente os desvios de coordenadas de trabalho e utiliza o sistema de coordenada da máquina. No sistema de coordenada da máquina, o ponto zero para cada eixo é a posição para onde a máquina vai quando é executado um Recuo a Zero. G53 irá reverter para este sistema no bloco em que é comandado.



G54-59 Selecção Sistema Coordenada de Trabalho nº 1 - nº 6 (Grupo 12)

Estes códigos seleccionam um dos seis sistemas de coordenada do utilizador. Todas as referências futuras de posições de eixos serão interpretadas pelo novo sistema de coordenada (G54 G59).

G60 Posicionamento Uni-direccional (Grupo 00)

Este código G é utilizado para fornecer posicionamento apenas para o sentido positivo. Está apenas disponível com compatibilidade de sistemas mais antigos. É não modal, assim, não afecta os blocos seguintes. Consulte também a Definição 35.

G61 Modo de Paragem Exacta (Grupo 15)

O código G61 é utilizado para especificar uma paragem exacta. É modal, por isso, afecta os blocos seguintes. Os eixos da máquina irão a uma paragem exacta no término de cada movimento comandado.

G64 Cancelar G61 (Grupo 15)

O código G64 é utilizado para cancelar uma paragem exacta (G61).

G68 Rotação (Grupo 16)

(Este código G é opcional e requer Rotação e Escala)

G17, G18, G19 plano de rotação opcional, predefinição é actual

- A centro de rotação opcional para o primeiro eixo do plano seleccionado
- B centro de rotação opcional para o segundo eixo do plano seleccionado
- R ângulo opcional de rotação especificado em graus
Três casas decimais -360.000 até 360.000.

G17, 18 ou 19 devem ser utilizados antes do G68 para estabilizar o plano de eixo a ser rodado. Por exemplo:
G17 G68 Annn Bnnn Rnnn;

A e B correspondem aos eixos do plano actual; para o exemplo de G17, A é o eixo X e B é o eixo Y.

É sempre utilizado um centro de escala pelo controlo para determinar os valores de posição enviados ao controlo após cada rotação. Caso não seja especificado qualquer eixo de centro de rotação, é utilizada a localização actual como centro de rotação.

Quando é comandado (G68), todos os valores X, Y, Z, I, J, K ou R são rodados pelo ângulo especificado R através de um centro de rotação.

G68 irá afectar todos os valores de posição apropriados no blocos a seguir ao comando G68. Os valores na linha que contém G68 não são rodados. Apenas os valores no plano de rotação são rodados, por isso, caso G17 seja o plano de rotação actual, apenas os valores X e Y são afectados.

Introduzir um número positivo (ângulo) para o endereço R irá rodar a função no sentido anti-horário.


Caso o ângulo de rotação (R) não seja introduzido, então é utilizado o ângulo de rotação da Definição 72.

No modo G91 (incrementos) com a Definição 73 ligada, o ângulo de rotação é alterado pelo valor R. Por outras palavras, cada comando G68 irá alterar o ângulo de rotação pelo valor especificado em R.



O ângulo de rotação é definido para zero ao início do programa ou pode ser definido para um ângulo específico através de G68 no modo G90.

Os exemplos seguintes ilustram a rotação através de G68.




0001 (JANELA GOTHIC) ;
F20, S500 ;
G00 X1. Y1. ;
G01 X2. ;
Y2. ;
G03 X1. R0.5
G01 Y1. ;
M99 ;

○ = Origem da coordenada de trabalho
+ = Sem rotação

G68

O primeiro exemplo ilustra como o controlo utiliza a localização de coordenada de trabalho actual como centro de rotação (X0 Y0 Z0).




00002 ;
G59 ;
G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
M98 P1 ;
G90 G00 X0 Y0 ; (Última Posição Comandada)
G68 R60. ;
M98 P1 ;
G69 G90 G00 X0 Y0 ;
M30 ;

○ = Origem da coordenada de trabalho
+ = Centro de rotação

G68 Rotação

O próximo exemplo especifica o centro da janela como centro de rotação.



00003 ;
G59 ;
G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
M98 P1 ;
G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
G68 X1.5 Y1.5 R60. ;
M98 P1 ;
G69 G90 G00 X0 Y0 ;
M30 ;

○ = Origem da coordenada de trabalho
+ = Centro de rotação


G68 Rotação



G72 Orifício de Parafuso ao longo de um Ângulo (Grupo 00)

- I Distância entre orifícios (+Anti-horário/ -Horário)
- J Ângulo de linha (graus no sentido anti-horário horizontal)
- L Número de orifícios

Este código G não modal fura o número "L" de orifícios numa linha recta com o ângulo especificado. Funciona de forma semelhante a G70. Para que G72 funcione correctamente, deve estar activo um ciclo fixo para que em cada posição seja executada uma função de furação ou rosca.




Regras Para Ciclos Fixos de Padrão de Parafusos:

1. A ferramenta deve ser colocada ao centro do padrão de parafuso antes da execução do ciclo fixo. Habitualmente, o centro é X0, Y0.
2. O código J é a posição inicial angular e é sempre de 0 a 360 graus no sentido anti-horário a partir da posição três horas.

Repetir Ciclos Fixos

O programa seguinte é um exemplo de um programa que utiliza um ciclo fixo de furação que é repetido por incrementos.

Nota: A sequência de furação utilizada aqui é concebida para poupar tempo e para seguir o caminho mais curto entre orifícios



Ciclo Fixo de Furação G81 (Incrementos) e Placa Grelha para Subprograma de Acessórios Múltiplos



Exemplo de programa	Descrição
%	
O03400	
T1 M06	(Furar a placa de grelha)
G00 G90 G54 X1.0 Y-1.0 S2500 M03	
G43 H01 Z.1 M08	
G81 Z-1,5 F15. R0,1	
G91 X1.0 L9	
G90 X-2,0	(Ou manter em G91 e repetir Y-1.0)
G91 X-1.0 L9	
G90 Y-3,0	
G91 X1.0 L9	
G90 Y-4,0	
G91 X-1.0 L9	
G90 Y-5,0	
G91 X1.0 L9	
G90 Y-6,0	
G91 X-1.0 L9	
G90 Y-7,0	
G91 X1.0 L9	
G90 Y-8,0	
G91 X-1.0 L9	
G90 Y-9,0	
G91 X1.0 L9	
G90 Y-10,0	
G91 X-1.0 L9	
G00 G90 G80 Z1.0 M09	
G28 G91 Y0Z0	
M30	
%	

Modificar Ciclos Fixos

Esta secção irá abranger ciclos fixos que têm que ser personalizados para facilitar a programação de peças complicadas.

Utilizar G98 e G99 para não contactar com os fixadores – Por exemplo, uma peça que será fixada à mesa com fixadores de mesa com a altura de uma polegada. O programa deve ser escrito para evitar o contacto com os fixadores de mesa.

Exemplo de programa	Descrição
%	
O4500	
T1 M06	
G00 G90 G54 X1.0 Y-1.0 S3500 M03	
G43 H01 Z1.125 M08	
G81 G99 Z-1,500 R0,05 F20.	
X2.0 G98	(Irá recuar para o ponto de início após a execução do ciclo)
X6.0 G99	(Irá recuar para o plano de referência após a execução do ciclo)
X8.0	
X10.0	
X12.0 G98	
X16.0 G99	



X18.0 G98
G00 G80 Z2.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30
%

Evitar Obstáculos nos Planos X, Y Num Ciclo Fixo:

Para evitar um obstáculo no plano X, Y durante um ciclo fixo, coloque L0 numa linha de ciclo fixo para efectuar um movimento X, y sem executar a operação fixa no eixo Z.

Por exemplo, ter um bloco de alumínio de seis polegadas quadradas, com flange em cada lado de uma por uma polegada, a impressão pede dois orifícios centrados em cada lado das flanges. Programa para evitar cada um dos cantos do bloco.

Exemplo de programa	Descrição
%	
O4600	(X0, Y0 está no topo esquerdo do canto, Z0 está no topo da peça)
T1 M06	
G00 G90 G54 X2.0 Y-.5 S3500 M03	
G43 H01 Z-.9 M08	
G81 Z-2.0 R-.9 F15.	
X4.0	
X5.5 L0	(evitar cantos angulares)
Y-2.0	
Y-4.0	
Y-5.5 L0	
X4.0	
X2.0	
X.5 L0	
Y-4.0	
Y-2.0	
G00 G80 Z1.0 M09	
G28 G91 Y0 Z0	
M30	
%	



CICLOS Fixos Código G

Introdução

Os ciclos fixos são utilizados para simplificar a programação. São utilizados para operações repetitivas tais como, perfuração, roscagem e rectificação. O ciclo fixo é executado de cada vez que um movimento no eixo X estiver programado.

Utilizar Ciclos Fixos

O posicionamento de um ciclo fixo nos eixos X e/ou Y-pode ser feito, tanto em absoluto (G90) ou em incremento (G91). O movimento (G91) de incremento num ciclo fixo é, com frequência, útil com uma contagem de ciclo (Lnn) que repetirá o funcionamento do ciclo fixo tantas vezes com cada movimento de incremento X ou Y para o ciclo fixo.

Exemplo:

G81 G99 Z-0.5 R0,1 F6.5 (Isto furará um orifício na localização actual)

G91 X-0.5625 L9 (ISto furará mais 9 orifícios .5625 uniformemente espaçados no sentido negativo)

Se um ciclo fixo for definido sem um X ou Y e uma contagem de ciclo de 0 (L0), o ciclo não será desempenhado inicialmente. A operação do ciclo fixo irá variar dependendo se os movimentos utilizados são de incrementos (G91) ou absolutos (G90). O movimento de incremento num ciclo fixo é, com frequência, útil como uma contagem de ciclo (L) enquanto pode ser usado para repetir o funcionamento com um movimentoX ou Y de incremento entre cada ciclo.

Exemplo:

X1.25 Y-0.75 (localização central do padrão de orifício para parafuso)

G81 G99 Z-0.5 R0.1 F6.5 L0 (L0 na linha G81 não furará um orifício no círculo do orifício do parafuso)

G70 I0.75 J10. L6 (círculo para orifício de parafuso 6 orifícios)

Uma vez comandado um ciclo fixo, esse funcionamento é executado em toda a posição X-Y listada num bloco. Alguns dos valores numéricos de um ciclo fixo podem ser alterados depois de o ciclo fixo estar definido. Os mais importantes destes são o valor planoR e o valor de profundidadeZ. Se estiverem listados num bloco com os comandos XY, o movimento XY é feito e todos os ciclos fixos seguintes são desempenhados com um novo valorR ou Z.

O posicionamento dos eixos X e Y anterior a um ciclo fixo, é feito com movimentos rápidos.

G98 e G99 alteram a forma como os ciclos fixos funcionam. Quando G98 está activo, o eixo Z retornará ao plano de arranque inicial no término de cada orifício no ciclo fixo. Isto permite o posicionamento superior e em torno das áreas da peça e/ou estribos e dispositivos de fixação.

Quando G99 está activo, o eixo Z-axis retorna ao plano (rápido) R depois de cada orifício no ciclo fixo para folga na próxima localização XY. Alterações à selecção G98/G99 também podem ser feitas depois do ciclo fixo ser comandado, o que afectará todos os ciclos fixos posteriores.



Um endereço P é um comando opcional para alguns dos ciclos fixos. Esta é uma pausa programada no orifício da base para ajudar a quebrar aparas, proporcionar um término mais suave e aliviar a pressão de qualquer ferramenta para manter a tolerância mais apertada. Note que se um valor para P for introduzido para um ciclo fixo, será utilizado noutros a não ser que seja cancelado (G00, G01, G80 ou a tecla Reset (Repor)).

Deve ser definido um comando S (velocidade do fuso), ou antes da linha de código do código G.

Enroscar num ciclo fixo necessita de uma graduação de avanço calculada. A Fórmula da Graduação é:

Velocidade do fuso dividida por Roscas por polegada da abertura = Graduação do avanço por minuto

Ciclos Fixos também beneficiam da utilização da Definição 57. Ligar esta definição, executará uma paragem exacta entre rápidos. Isto é útil para evitar cortar a peça no fundo do orifício.


Nota: Os endereços Z, R, e F são informações exigidas para todos os ciclos fixos.

Cancelar um Ciclo Fixo

O código G80 é utilizado para cancelar todos os ciclos fixos; note que um código G00 ou G01 também cancelará um ciclo fixo. Uma vez seleccionado, um ciclo fixo está activo até ser cancelado com G80, G00 or G01.

G73 Ciclo Fixo Perfuração de Percussão de Alta Velocidade (Grupo 09)

- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- I Profundidade do primeiro corte
- J Valor para reduzir profundidade do corte para passagem
- K Profundidade mínima de corte (O controlo calculará o número de orifícios)
- L Número de repetições (Número de orifícios para furar) se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
- P Pausar no fundo do orifício (em segundos)
- Q Profundidade de Corte (sempre em incrementos)
- R Posição do plano R (Distância acima da superfície da peça)
- X Localização do eixo X do orifício
- S Localização do eixo Y do orifício
- Z Posição do eixo Z no fundo do orifício




I, J, K e Q são sempre números positivos.

Existem dois métodos para programar um G73; primeiro através da utilização dos endereços I, J, K e o segundo utilizando os endereços K e Q.




Se , **J** e **K** estiverem especificados, A primeira passagem cortará pelo valor **I**, cada corte sucessivo será reduzido pelo valor de **J** e a profundidade mínima de corte é **K**. Se **P** estiver especificado, a ferramenta pausará no fundo do orifício por esse tempo.

Se **K** and **Q** **K** e **Q** estiverem ambos especificados, um modo diferente de funcionamento é seleccionado para este ciclo fixo. Neste modo, a ferramenta é devolvida ao plano R depois do numero de passagens perfeita o valor de **K**.



G74 Ciclo Fixo de Roscagem Cónica Inversa (Grupo 09)


- F** Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto (utilize a fórmula, descrita na introdução do ciclo fixo, para calcular a graduação de avanço e a velocidade do fuso)
- J** Recuo Múltiplo (Como recuar rapidamente - consulte Definição 130)
- L** Número de repetições (Número de orifícios para tapar) se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
- R** Posição do plano R (distância acima da peça) onde a roscagem começa
- X** Localização do eixo X do orifício
- S** Localização do eixo Y do orifício
- Z** Posição do eixo Z no fundo do orifício





G76 Ciclo Fixo de Rectificação Precisa (Grupo 09)

- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
I Mudança de valor ao longo do eixo -X antes da retracção, se Q não for especificado
J Mudança de valor ao longo do eixo -Y antes da retracção, se Q não for especificado
L Número de orifícios para perfurar se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
P O tempo de pausa no fundo do orifício
Q A mudança de valor, sempre de incrementos
R Posição do plano R (distância acima da peça)
X Localização do eixo X do orifício
S Localização do eixo Y do orifício
Z Posição do eixo Z no fundo do orifício




Além de perfurar o orifício, este ciclo mudará o eixo X e/ou Y antes de recuar, de forma a limpar a ferramenta enquanto a peça sai. Se Q for utilizado, a Definição 27 determina a mudança de sentido. Se Q não for especificado, os valores opcionais I e J são utilizados para determinar a mudança de sentido e distância.

G77 Ciclo Fixo de Rectificação Inversa (Grupo 09)

- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
I Mudança de valor ao longo do eixo -X antes da retracção, se Q não for especificado
J Mudança de valor ao longo do eixo -Y antes da retracção, se Q não for especificado
L Número de orifícios para perfurar se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
Q A mudança de valor, sempre de incrementos
R Posição do plano R (distância acima da peça)
X Localização do eixo X do orifício
S Localização do eixo Y do orifício
Z Posição do eixo Z no fundo do orifício

Além de perfurar o orifício, este ciclo mudará o eixo X e/ou Y antes e depois de cortar, de forma a limpar a ferramenta enquanto entra e sai da peça (consulte G76 para um exemplo da mudança de movimento). Definição 27 determina a mudança de sentido. Se Q não for especificado, os valores opcionais I e J são utilizados para determinar a mudança de sentido e distância.




G80 Cancelar Ciclo Fixo (Grupo 09)

Este código G desactiva todos os ciclos fixos até que um novo seja seleccionado. Note que a utilização de G00 ou G01 irá também cancelar um ciclo fixo.

G81 Ciclo Fixo de Perfuração (Grupo 09)

- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
- L Número de orifícios para furar se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
- R Posição do plano R (distância acima da peça)
- X Comando de movimento do eixo X.
- S Comando de movimento do eixo Y.
- Z Posição do eixo Z no fundo do orifício

Nota: Os endereços X e Y na maioria dos casos, são a localização do primeiro orifício a ser furado.





Exemplo de programa

O seguinte é um programa para furar através de uma placa de alumínio :


```
T1 M06
G00 G90 G54 X1.125 Y-1.875 S4500 M03
G43 H01 Z0.1
G81 G99 Z-0.35 R0.1 F27.
X2.0
X3.0 Y-3.0
X4.0 Y-5.625
X5.250 Y-1.375
G80 G00 Z1.0
G28
M30
```

G82 Ciclo Fixo de Perfuração de Ponto (Grupo 09)

- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
- L Número de orifícios se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
- P O tempo de pausa no fundo do orifício
- R Posição do plano R (distância acima da peça)
- X Localização do eixo X do orifício
- S Localização do eixo Y do orifício
- Z Posição do fundo do orifício

Nota de Programação: G82 é semelhante a G81 excepto que tem a opção de programar uma pausa (P)

Exemplo de programa	Descrição
%	
O1234	(Programa Amostra)
T1 M06	(Ferramenta n.º 1 é uma perfuração de ponto de 0,5"x 90-graus)
G90 G54 G00 X.565 Y-1.875 S1275 M03	
G43 H01 Z0.1 M08	
G82 Z-0.175 P.3 R0.1 F10.	(perfuração de ponto de 90°; a profundidade é)
X1.115 Y-2.750	(metade do diâmetro da chanfradura)
X3.365 Y-2.875	
X4.188 Y-3.313	
X5.0 Y-4.0	
G80 G00 Z1.0 M09	



G82 Exemplo de Perfuração de Ponto



G83 Ciclo Fixo de Furação de Percussão Normal (Grupo 09)


- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
I Tamanho da profundidade do primeiro corte
J Valor para reduzir profundidade do corte a cada passagem
K Profundidade mínima de corte
L Número de orifícios se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
P Pausa no fim da última furação de percussão, em segundos (Pausa)
Q Profundidade de Corte, sempre em incrementos
R Posição do plano R (distância acima da peça)
X Localização do eixo X do orifício
S Localização do eixo Y do orifício
Z Posição do eixo Z no fundo do orifício

Se I, J e K estiverem especificados, A primeira passagem cortará pelo valor I, cada corte sucessivo será reduzido pelo valor de J e a profundidade mínima de corte é K. Não use um valor Q quando estiver a programar com I,J,K.


Se P estiver especificado, a ferramenta pausará no fundo do orifício por esse tempo. Os exemplos seguintes, furarão com percussão várias vezes e pausarão por 1.5 segundos:

G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 P1.5

O mesmo tempo de pausa aplica-se a todos os blocos seguintes que não especifiquem um tempo de pausa.



A definição 52 altera a forma de funcionamento de G83 ao regressar ao plano R. Normalmente, o plano R está definido bastante acima do corte para garantir que o movimento de percussão permita a saída da limalha do orifício. Tal gasta tempo, pois a perfuradora começa por furar espaço "vazio". Caso a Definição 52 seja definida para que a distância necessária para limpar a limalha, o plano R pode ser mais aproximado à peça a ser furada. Quando ocorre o movimento de limpeza em R , a distância do eixo Z acima de R é determinada por esta definição.



Exemplo de programa

T2 M06

G90 G54 G00 X0.565 Y-1.875 S2500 M03

G43 H02 Z0.1 M08

G83 Z-0,720 Q0,175 R0.1 F15.

Descrição

(Ferramenta n.º 2 é uma broca de braço de 0,3125")

(O ponto de perfuração é 1/3 do diâmetro da broca)

X1.115 Y-2,750

X3.365 Y-2.875


X4.188 Y-3.313

X5.0 Y-4.0

G80 G00 Z1.0 M09

G84 Ciclo Fixo de Roscagem (Grupo 09)

- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
- J Retracção Múltipla (Exemplo: J2 irá retrair duas vezes a velocidade idêntica à de corte, consulte também a Definição 130)
- L Número de orifícios se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
- R Posição do plano R (Distância acima da peça)
- X Localização do eixo X do orifício
- S Localização do eixo Y do orifício
- Z Posição do eixo Z no fundo do orifício



G84 Exemplo de Ciclo Fixo de Roscagem Cónica

Programa

T3 M06

G90 G54 G00 X0.565 Y-1.875 S900 M03

G43 H03 Z0.2 M08

G84 Z-0.600 R0.2 F56.25

X1.115 Y-2.750

X3.365 Y-2.875

X4.188 Y-3.313

X5.0 Y-4.0

G80 G00 Z1.0 M09

G28 G91 Y0 Z0

M30

%

Exemplo

(Ferramenta nº3 é uma rosca de 3/8-16)

900 rpm divididas por 16 tpi = 56.25 ipm)

G85 Ciclo Fixo de Rectificação (Grupo 09)

F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto


L Número de orifícios se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado

R Posição do plano R (distância acima da peça)

X Eixo X localização de orifícios

S Eixo Y localização de orifícios

Z Posição do eixo Z no fundo do orifício






G86 Ciclo Fixo de Rectificação e Paragem (Grupo 09)

- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
L Número de orifícios se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
R Posição do plano R (distância acima da peça)
X Localização do eixo X do orifício
S Localização do eixo Y do orifício
Z Posição do eixo Z no fundo do orifício


Este código G parará assim que a ferramenta alcançar a base do orifício. A ferramenta será recuada assim que o fuso tiver parado.



G87 Ciclo Fixo de Rectificação Interior e Retracção Manual (Grupo 09)

- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
L Número de orifícios se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
R Posição do plano R (distância acima da peça)
X Localização do eixo X do orifício
S Localização do eixo Y do orifício
Z Posição do eixo Z no fundo do orifício

Este código G parará o fuso na base do orifício. Neste ponto, a ferramenta é deslocada manualmente para fora do orifício. O programa continuará quando Cycle Start (Início do ciclo) estiver pressionado.






G88 Ciclo Fixo de Rectificação Interior, Retracção Manual e Pausa (Grupo 09)


- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
L Número de orifícios se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
P O tempo de pausa no fundo do orifício
R Posição do plano R (distância acima da peça)
X Localização do eixo X do orifício
S Localização do eixo Y do orifício
Z Posição do eixo Z no fundo do orifício

Este código G parará a ferramenta na base do orifício e pausa com a ferramenta a rodar pelo tempo designado com o valor P. Neste ponto, a ferramenta é deslocada manualmente para fora do orifício. O programa continuará quando Cycle Start (Início do ciclo) estiver pressionado.



G89 Ciclo Fixo de Rectificação Exterior e Retracção Manual (Grupo 09)

- F Graduação do Avanço em polegadas (ou mm) por minuto
L Número de orifícios se G91 (Modo de Incrementos) for utilizado
P O tempo de pausa no fundo do orifício
R Posição do plano R (distância acima da peça)
X Eixo X localização de orifícios
S Eixo Y localização de orifícios
Z Posição do eixo Z no fundo do orifício






G90 Comandos de Posição Absoluta (Grupo 03)

G91 Comandos de Posição de Incrementos (Grupo 03)

Estes códigos G alteram a forma como os comandos dos eixos são interpretados. Comandos dos eixos seguindo um G90, irão mover os eixos para a coordenada da máquina. Comandos dos eixos seguindo um G91, irão mover o eixo à distância do ponto corrente. G91 não é compatível com G143 (Compensação do Comprimento da Ferramenta de 5 Eixos)



G92 Definir Valor de Alteração de Sistema Coordenação de Trabalho (Grupo 00)

Este código G não move nenhum dos eixos; apenas altera os valores guardados enquanto desvios de trabalho do utilizador. G92 funciona de forma diferente dependendo da Definição 33, a qual selecciona o sistema de coordenada FANUC, HAAS, ou YASNAC.

FANUC ou HAAS

Se a definição 33 estiver definida para Fanuc ou Haas, um comando G92 altera todos os sistemas de coordenadas do trabalho (G54-59, G110-129) de forma a que a posição comandada se torne a posição corrente no sistema de trabalho activo. G92 é não-modal.

Um comando G92 cancela, com efeito, qualquer G52 para os eixos comandados. Exemplo: G92 X1.4 cancela G52 para o eixo X. Os outros eixos não são afectados.

O valor de mudança do G92 é exibido no fundo da página dos Desvios de Trabalho e pode aí ser apagado se necessário. Também é apagado automaticamente depois de ligar, e a qualquer altura ZERO RET e AUTO TODOS OS EIXOS ou ZERO EIXO ÚNICO são utilizados.

YASNAC

Se a definição 33 estiver definida para Yasnac, um comando G92 define o sistema de coordenadas de trabalho G52 de forma a que a posição comandada se torne na posição corrente no sistema de trabalho activo. O sistema de trabalho G52, então, torna-se activo automaticamente até que outro sistema de trabalho seja seleccionado.



G93 Modo de Avanço de Tempo Inverso (Grupo 05)

F Graduação do Avanço (impulsos por minuto)

Este código G especifica que todos os valores F (graduação do avanço) são interpretados como "impulsos por minuto". Por outras palavras, o tempo (em segundos) para completar o movimento programado usando G93 é, 60 (segundos) divididos pelo valor de F.

G93 é geralmente usado no trabalho dos eixos 4 e 5 quando o programa é gerado usando um sistema CAM.. G93 é uma forma de traduzir a graduação de avanço linear (polegadas/min) num valor que leve o movimento rotativo em conta. Quando G93 é usado, o valor F dir-lhe-á quantas vezes por minuto o movimento da ferramenta pode ser repetido.

Quando G93 é usado, a graduação de avanço (F) é obrigatória para todos os blocos de movimento interpolado. Assim, cada bloco de movimento não rápido deve ter a sua própria especificação (F) de graduação de avanço.

Notas: Premindo RESET (REPOR) irá definir a máquina para o modo G94 (Avanço por Minuto).

As Definições 34 e 79 (diâmetro dos 4º e 5º eixos) não são necessário quando se usa G93.

G94 Modo de Avanço por Minuto (Grupo 05)

Este código desactiva G93 (Modo de Avanço de Tempo Inverso) e devolve o controlo ao modo de Graduação do Avanço Por Minuto.

G95 Avanço por Rotação (Grupo 05)

Quando G95 está activo, uma revolução do fuso resultará numa distância de percurso especificada pelo valor do Incremento. Se a Definição 9 estiver definida para "Polegada", então o valor de incremento F terá tomado em polegadas/rev (se configurado para MM, então o incremento será tomado como mm/rev). A sobreposição do Incremento e a Sobreposição do Fuso irão afectar o comportamento da máquina enquanto G95 estiver activo. Quando uma Sobreposição de Fuso é seleccionada, qualquer mudança na velocidade do fuso resultará numa mudança correspondente no incremento para manter a carga de limalha uniforme. No entanto, se uma Sobreposição de Incremento for seleccionada, então qualquer alteração na Sobreposição de Incremento afectará apenas o avanço de incrementos e não o fuso.

G98 Recúo de Ponto Inicial de Ciclo Fixo (Grupo 10)

Ao utilizar G98, o eixo Z retorna ao seu ponto de partida inicial (a posição Z no bloco antes do círculo fixo ser comandado) entre a localização de cada X e/ou Y. Isto permite o posicionamento superior e em torno das áreas da peça e/ou estribos e dispositivos de fixação.

G99 Recúo de Plano R de Ciclo Fixo (Grupo 10)

Ao utilizar G99, o eixo Z ficará no plano R entre cada localização X e/ou Y. Quando não há obstruções no Caminho da Ferramenta, G99 guarda o tempo de maquinagem.

G100 Cancelar Imagem Espelho (Grupo 00)

G101 Activar Imagem Espelho (Grupo 00)

X Comando do Eixo X.

S Comando do eixo Y

Z Comando do Eixo Z

A Comando do eixo A

A imagem de espelho programável é usada para ligar ou desligar qualquer um dos eixos. Quando uma está ON (Ligada), o movimento do eixo será espelhado (ou invertido) em torno do ponto zero do trabalho. Estes códigos G devem ser utilizados num bloco de comando sem outros códigos G. Não provocarão movimento dos eixos. A parte inferior do ecrã indicará quando o eixo está em espelho. Consulte também a Definição 45 através da 48 para formação de imagens do espelho.



O formato para ligar e desligar a Imagem de Espelho é:

G101 X0. = Ligará a imagem de espelho para o eixo X.

G100 X0. = Desligará a imagem de espelho para o eixo X.




Imagen de Espelho e Compensação da Cortadora

Ligando a Imagem de Espelho para apenas um dos eixos X ou Y fará com que o cortador se movimente ao longo do lado oposto de um corte. O controlo trocará automaticamente a direcção de compensação do cortador (G41, G42) e inverterá os comandos de movimento circular (G02, G03) consoante a necessidade.

Quando fresar uma forma com movimentos XY, ao ligar a Imagem de espelho para apenas um dos eixos X ou Y irá mudar a fresagem a puxar (G41) para a fresagem convencional (G42) e/ou fresagem convencional para fresagem a puxar. Como resultado, pode não obter o tipo de corte ou acabamento desejado. A formação de imagens de espelho de X e Y eliminará este problema.




Imagen de Espelho e Desbaste de Compartimento



Código de Programa para Formação de Imagem de Espelho no Eixo X:

Exemplo de programa	Descrição
%	
O3600	(Imagem espelho do eixo X)
T1 M06	(A ferramenta nº1 é uma fresadora final com 0,250" de diâmetro)
G00 G90 G54 X-.4653 Y.052 S5000 M03	
G43 H01 Z.1 M08	
G01 Z-.25 F5.	
M98 P3601 F20.	
G00 Z.1	
G101 X0.	
X-.4653 Y.052	
G01 Z-.25 F5.	
M98 P3601 F20.	
G00 Z.1	
G100 X0.	
G28 G91 Y0 Z0	
M30	
%	
%	
O3601	(Sub-programa de contorno)
G01 X-1.2153 Y.552	
G03 X-1.3059 Y.528 R.0625	
G01 X-1.5559 Y.028	
G03 X-1.5559 Y-0,028 R.0625	
G01 X-1.3059 Y-.528	
G03 X-1.2153 Y-.552 R.0625	
G01 X-.4653 Y-.052	
G03 X-.4653 Y.052 R.0625	
M99	
%	

G102 Saída Programável para RS-232 (Grupo 00)

- X Comando do Eixo X.
- S Comando do eixo Y
- Z Comando do Eixo Z
- A Comando do eixo A

Comandar um G102 enviará as coordenadas do trabalho corrente dos eixos para a primeira porta RS-232, de onde um computador é utilizado para gravar os valores enviados. Cada eixo listado no bloco de comando G102 é saída para a porta RS-232 no mesmo formato dos valores exibidos num programa. Um G102 deveria ser utilizado num bloco de comando sem quaisquer outros códigos G. Não causará nenhum movimento do eixo, o valor para os eixos não tem efeito.



Consulte também a Definição 41 e a Definição 25. Os valores enviados são sempre as posições dos eixos correntes referenciadas ao sistema de coordenadas do trabalho corrente.

Este código G é útil de forma a sondar uma peça (consultar também G31). Quando a sonda toca a peça, a próxima linha de código pode ser um G102 para enviar a posição dos eixos para um computador de forma a guardar as coordenadas. Isto refere-se à digitalização de uma peça, a qual é tangível e faz uma cópia eletrónica desta. É necessário software adicional para que o PC conclua esta função.

G103 Limitar colocação na Memória Intermédia de Bloco (Grupo 00)

Número máximo de blocos que o controlo irá ver antecipadamente (de 0 a 15), por exemplo:

G103 [P.]

Isto refere-se habitualmente como "Ver Bloco Antecipadamente" que é um termo utilizado para descrever o que o controlo está a executar no fundo durante os movimentos de máquina. O controlo prepara os blocos futuros (linhas de código) antecipadamente. Enquanto o bloco actual está a ser executado, o próximo bloco já foi interpretado e preparado para haver movimento contínuo.

Quando é programado G103 P0, a limitação de bloco é desactivada. A limitação de bloco também é desactivada se G103 aparecer num bloco sem código de endereço P. Quando é programado G103 Pn, ver antecipadamente é limitado a blocos n.

G103 também é utilizado para depurar programas macro. As expressões macro são feitas durante o tempo de ver antecipadamente. Por exemplo, ao introduzir G103 P1 no programa, as expressões macro irão executar um bloco antecipadamente ao bloco actual em execução.

G107 Mapeamento Cilíndrico (Grupo 00)

X	Comando do Eixo X.
S	Comando do eixo Y
Z	Comando do Eixo Z
A	Comando do eixo A
Q	Diâmetro da superfície cilíndrica
R	Raio do eixo rotativo

Este código G code traduz todo o movimento programado que ocorre num eixo linear específico num movimento equivalente ao longo da superfície de um cilindro (como fixado a um eixo rotativo), conforme ilustrado na figura seguinte. É um código G do Grupo 0, mas o seu funcionamento definido está sujeito à Definição 56 (M30 Devolve G Definido). O comando G107 é utilizado para activar ou desactivar o mapeamento cilíndrico.

- Qualquer programa de eixo linear pode ser mapeado cilindricamente a qualquer eixo rotativo (um de cada vez).
- Um programa existente do código G de um eixo linear pode ser mapeado cilindricamente introduzindo um comando G107 no início do programa.
- O raio (ou diâmetro) de uma superfície cilíndrica pode ser redefinido, permitindo que ocorra mapeamento cilíndrico ao longo das superfícies de diferentes diâmetros sem ter de alterar o programa.
- O raio (ou diâmetro) de uma superfície cilíndrica, tanto pode ser sincronizado como ser independente do(s) diâmetro(s) dos eixos rotativos especificados nas Definições 34 e 79.
- G107 também pode ser utilizado para definir o diâmetro predefinido da superfície de um cilindro, independentemente de qualquer mapeamento cilíndrico em efeito.



G107 Descrição


Três códigos de endereço podem seguir um G107: X, Y ou Z; A ou B; e Q ou R.

X, Y, ou Z: Um endereço X, Y, ou Z especifica o eixo linear que será mapeado ao eixo rotativo específico (A ou B). Quando um destes eixos lineares é especificado, um eixo rotativo também deve ser especificado.

A ou B: Um endereço A ou B identifica qual dos eixos rotativos retém a superfície cilíndrica.

Q ou R: Q define o diâmetro da superfície cilíndrica, enquanto R define o raio. Quando Q ou R é utilizado, um eixo rotativo também deve ser especificado. Se, nem Q, nem R forem utilizados, então o último diâmetro G107 é utilizado. Se nenhum comando G107 tiver sido emitido desde o arranque, ou se o último valor especificado foi zero, então o diâmetro será o valor na Definição 34 e/ou 79 para este eixo rotativo. Quando Q ou R está especificado, esse valor torna-se no novo valor G107 para o eixo rotativo especificado.

O mapeamento cilíndrico também será desligado automaticamente sempre que o programa do código G, mas apenas se a Definição 56 estiver LIGADA. Pressionando a tecla RESET (REPOR) desligará qualquer mapeamento cilíndrico que esteja em efeito presentemente, independentemente do estado da Definição 56.



Enquanto R se adequa a definir o raio, recomenda-se que I, J e K sejam usdos para programas G02 e G03 mais complexos.

Exemplo

```
%  
O0079 (TESTE G107)  
T1 M06 (0,625 DIÂ 2FL E.M.)  
G00 G40 G49 G80 G90  
G28 G91 A0  
G90  
G00 G54 X1.5 Y0 S5000 M03  
G107 A0 Y0 R2. (SE NÃO HOUVER UM VALOR R OU Q, A MÁQUINA UTILIZA O VALOR NA DEFINIÇÃO 34)  
G43 H01 Z0.25  
G01 Z-0.25 F25.  
G41 D01 X2. Y0.5  
G03 X1.5 Y1. R0,5  
G01 X-1.5  
G03 X-2. Y0.5 R0.5  
G01 Y-0.5  
G03 X-1.5 Y-1. R0.5  
G01 X1.5  
G03 X2. Y-0,5 R0,5  
G01 Y0.  
G40 X1.5  
G00 Z0.25
```



M09
M05
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
G90
G107
M30
%

G110-G129 Sistema de Coordenada nº 7-26 (Grupo 12)

Estes códigos seleccionam um dos sistemas de coordenada do trabalho adicional. Todas as referências às posições de eixos subsequentes serão interpretadas pelo novo sistema de coordenada. O funcionamento de G110 a G129 é o mesmo que em G54 a G59

G136 Medição do Centro de Deslocamento de Trabalho Automaticamente (Grupo 00)

(Este código G é opcional e requer uma sonda)

F	Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
I	Distância de deslocamento opcional ao longo do eixo X
J	Distância de deslocamento opcional ao longo do eixo Y
K	Distância de deslocamento opcional ao longo do eixo Z
X	Comando de Movimento do Eixo X opcional.
S	Comando de Movimento do Eixo Y opcional
Z	Comando de movimento do eixo Z opcional

Medição do Centro de Desvio de Trabalho Automática (G136) é utilizada para comandar uma sonda a definir os desvios de trabalho. G136 irá avançar os eixos da máquina para tentar sondar a peça com a sonda montada no fuso. Os eixos (eixo) irão mover-se até que seja recebido um sinal da sonda ou o seja atingido o limite de curso.

Os desvios de ferramenta (G41, G42, G43 ou G44) não devem estar activos quando esta função for executada. O sistema de coordenada activo é definido para cada eixo programado. Utilize um ciclo G31 com um M75 para definir o primeiro ponto. Um G136 definirá as coordenadas do trabalho para um ponto no centro de uma linha entre o ponto sondado e o ponto defidiido com um M75. Isto permite que o centro da peça seja encontrado utilizando dois pontos sondados separados.

Caso seja especificado um I, J ou K, o desvio de trabalho de eixo apropriado é alterado pelo valor do comando I, J ou K. Tal permite o afastamento do desvio de trabalho onde a sonda contacta com a peça.

Notas:

Consulte também G31.

Os pontos sondados são desviados pelos valores das Definições 59 até 62.

Utilize movimentos de incrementos G91 através de G36.

Utilize os códigos M atribuidos (M53 e M63), com uma pausa para ligar ou desligar a sonda do fuso.

Exemplo:

M53
G04 P100
M63
Exemplo de programação para sondar o centro de um orifício:
O1234 (G136)
M53
G04 P100
M63
G00 G90 G54 X0 Y0
Z-17.
G91 G01 Z-1. F20.
G31 X1. F10. M75
G01 X-1.
G136 X-1. F10.
G01 X1.
M53
G04 P100
M63



G00 G90 G53 Z0
M30
Exemplo de programação para sondar o centro de uma peça:
O1234 (G136)
M53
G04 P100
M63
G00 G90 G54 X0 Y5.
Z-17.
G91 G01 Z-1. F20.
G31 Y-1. F10. M75
G01 Y1. F20.
G00 Z2.
Y-10.
G01 Z-2. F20.
G136 Y1. F10.
G01 Y-1.
M53
G04 P100
M63
G00 G90 G53 Z0
M30

G141 3D+ Compensação da Cortadora (Grupo 07)

X	Comando do Eixo X.
S	Comando do eixo Y
Z	Comando do Eixo Z
A	Comando do eixo A (opcional)
B	Comando do eixo B (opcional)
D	Seleção do Lado da Cortadora (modal)
I	Sentido de compensação da cortadora do eixo X no caminho de programa
J	Sentido de compensação da cortadora do eixo Y no caminho de programa
K	Sentido de compensação da cortadora do eixo Z no caminho de programa
F	Graduação de avanço em G93 ou G94 (modal em G94)

Esta característica desempenha uma compensação da cortadora tridimensional.

A forma é:

G141 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn Dnnn

As linhas subsequentes podem ser:

G01 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn

Ou

G00 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn

Alguns sistemas CAM estão aptos para a saída de X, Y e Z com valores para I, J, K. Os valores de I, J e K informam o controlo quanto à direcção na qual aplicar a compensação na máquina. De forma semelhante a outras utilizações de I, J e K estas são distâncias incrementais do ponto chamado de X, Y e Z.

I, J, e K especificam a direcção normal relativa ao centro da ferramenta para o ponto de contacto da ferramenta no sistema CAM. Os vectores I, J e K são requeridos pelo controlo para estarem aptos a trocar o trajecto da ferramenta na direcção correcta. O valor da compensação pode ser numa direcção positiva ou negativa.

o valor do desvio introduzido no raio ou diâmetro (Definição 40) para a ferramenta irá compensar o trajecto através deste valor mesmo se os movimentos forem de 2 ou 3 eixos.

Apenas G00 e G01 podem usar G141. Terá de ser programado um Dnn; o código D selecciona qual o desvio de desgaste de ferramenta a usar. Deve ser programado um avanço de incremento em cada linha se estiver no modo G93 Inverter Incremento de Tempo.



Com um vector da unidade, o comprimento da linha do vector deve ser sempre igual a 1. Do mesmo modo que um círculo da unidade em matemática é um círculo com um raio de 1, um vetor da unidade é uma linha que indica a direção com um comprimento de 1. Lembre-se que a linha do vector não diz ao controlo a distância para movimentar a ferramenta quando um valor de desgaste é introduzido, apenas a direção na qual vai.

Apenas o ponto final do bloco comandado é compensado na direção de I, J e K. Por esta razão esta compensação é recomendada apenas para traços de ferramenta de superfície tendo uma tolerância apertada (pequeno movimento entre blocos de código). A compensação de G141 não proíbe o percurso da ferramenta de se atravessar a si mesma quando é introduzida uma compensação excessiva do cortador. A ferramenta será desviada, na direção da linha do vector, pelos valores combinados da geometria de desvio da ferramenta mais o desgaste do desvio da ferramenta. Se os valores de compensação estiverem no modo do diâmetro (Definição 40), o movimento será metade do valor introduzido nestes campos.


Para melhores resultados, programe a partir do centro da ferramenta usando uma fresadora final de nariz esférico.

Exemplo G141:

```
N1 T1 M06  
N2 G00 G90 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0  
N3 G141 D01 X0.Y0. Z0. (POSIÇÃO RÁPIDA COM 3 EIXOS C COMP)  
N4 G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 I.1 J.2 K.9747 F300. (TEMPO INVERTIDO DE AVANÇO)  
N5 X.02 Y.03 Z.04 I.15 J.25 K.9566 F300.  
N6 X.02 Y.055 Z.064 I.2 J.3 K.9327 F300.  
..  
N10 X2.345 Y.1234 Z-1.234 I.25 J.35 K.9028 F200. (ÚLTIMO MOVIMENTO)
```

N11 G94 F50. (CANCELAR G93)
N12 G0 G90 G40 Z0 (Rápido para Zero, Cancelar Comp do Cortador)
N13 X0 Y0
N14 M30

No exemplo acima, podemos ver onde I, J e K foram derivados ligando os pontos na seguinte fórmula:
 $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$, uma versão 3D da fórmula da distância. Olhando para a linha N5, usaremos .15 para x_2 , .25 para y_2 , e .9566 para Z_2 . Uma vez que I, J, e K são incrementais, usaremos 0 para x_1 , y_1 , e z_1 .



Exemplo de um VETOR da Unidade. O ponto final da linha comandado (XYZ, Ponto A), é compensado na direção da Linha do Vector (IJK, Ponto B), pelo valor do Desgaste de Desvio da Ferramenta.



$$AB=\sqrt{[(.15)^2 + (.25)^2 + (.9566)^2]}$$

$$AB=\sqrt{[.0225 + .0625 + .9151]}$$

$$AB=\sqrt{1}$$

$$AB=1$$

Um exemplo simplificado é apresentado abaixo:

```
N1 T1 M06  
N2 G00 G90 G54 X0 Y0  
N3 G43 H01 Z1.  
N4 G141 D01 X0. Y0. Z0. (POSIÇÃO RÁPIDA COM 3 EIXOS C COMP)  
N5 G01 X10. Y0 I0. J-1. K0. F300.  
N6 G40 Z1.0 (Rápido para Zero, Cancelar Comp do Cortador)  
N7 M30
```

Neste caso, se o valor de desgaste (DIA) para T01 for configurado para -.02, então a ferramenta mover-se-á a partir de X0. Y0. Z0. (Linha N4) para X10. Y.01. O valor de J disse ao controlo para compensar o ponto final da linha programada apenas no eixo Y.

A linha N5 pode ter sido escrita usando apenas o J-1. (não usando I0. K0.), mas deve ser introduzido um valor de Y se tiver de ser feita uma compensação neste eixo (valor de J usado).

G143 Compensação do Comprimento da Ferramenta de 5 Eixos + (Grupo 08)

(Este código G é opcional; aplica-se apenas a máquinas nas quais todo o movimento rotativo é movimento da ferramenta de corte.)

Este código G permite ao utilizador corrigir as variações no comprimento das ferramentas de corte sem ter necessidade de um processador CAD/CAM. Um código H é exigido para seleccionar o comprimento da ferramenta da tabela existente de compensação de comprimento. Um comando G49 ou H00 cancelará a compensação dos 5 eixos. Para o G143 trabalhar correctamente, devem existir dois eixos rotativos, A e B. O modo de posicionamento absoluto G90 deve estar activo (G91 não pode ser utilizado). Posição de trabalho 0,0 para os eixos A e B deve estar de forma a que a ferramenta esteja paralela com o movimento do eixo Z.

A acção atrás de G143 é para compensar pela diferença no comprimento da ferramenta entre a ferramenta originalmente colocada e a ferramenta substituta. Utilizar um G143 permite-lhe executar o programa sem ter de recolocar um novo comprimento da ferramenta.

A compensação de comprimento da ferramenta G143 trabalha apenas com movimentos de rápidos (G00) e de avanço linear (G01); não podem ser utilizadas outras funções de avanço (G02 ou G03) ou ciclos fixos (desbaste, roscagem, etc.). Para um comprimento de ferramenta positivo, o eixo Z devia move-se para cima (no sentido +) Se um de X, Y ou Z não estiver programado, não haverá movimento desse eixo, mesmo que o movimento de A ou B produza um vector de comprimento da nova ferramenta. Assim, um programa típico utilizaria todos os 5 eixos num bloco de informação. G143 pode afectar o movimento comandado de todos os eixos de forma a compensar para os eixos A e B.

O modo de avanço inverso (G93) é recomendado, quando utilizar G143. Segue-se um exemplo:

```
T1 M06  
G00 G90 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0  
G143 H01 X0. Y0. Z0. A-20. B-20. (POSIÇÃO RÁPIDA COM 5 EIXOS COMP)  
G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 A-19.9 B-19.9 F300. (TEMPO INVERTIDO DE AVANÇO)  
X0.02 Y0.03 Z0.04 A-19.7 B-19.7 F300.  
X0.02 Y0.055 Z0.064 A-19.5 B-19.6 F300.  
X2.345 Y.1234 Z-1.234 A-4.127 B-12.32 F200. (ÚLTIMO MOVIMENTO)  
G94 F50. (CANCELAR G93)  
G00 G90 G49 Z0 (RÁPIDO PARA ZERO, CANCELAR COMP 5º EIXO)  
X0 Y0  
M30
```



G150 Desbaste de Compartimento Geral (Grupo 00)

- D Selecção do desvio raio da ferramenta/diâmetro
- F Graduação de avanço
- I incremento de corte do eixo X (valor positivo)
- J incremento de corte do eixo Y (valor positivo)
- K Valor de passagem final (valor positivo)
- P Número do sub-programma que define a geometria do compartimento
- Q Profundidade de corte do incremento do eixo Z por passagem (valor positivo)
- R Posição da localização do plano R rápido
- S Velocidade do fuso opcional
- X posição de inicio de X
- S posição de inicio de Y
- Z Profundidade final do compartimento

G150 começa através do posicionamento da cortadora num ponto de partida dentro do compartimento, seguido pela linha externa e termina com um corte final. A fresadora final irá penetrar no eixo Z. Um sub-programma P### é, então, designado pois define a geometria do compartimento de uma área fechada utilizando os movimentos G01, G02, e G03 nos eixos X e Y no compartimento. O comando G150 irá pesquisar um sub programa interno com um número N especificado pelo código P. Se tal não for encontrado, o controlo pesquisará um sub programa externo. Se nenhum for encontrado, será gerado o alarme 314 relativo a Sub programa Sem Estar na Memória.

NOTA: Quando estiver a definir a geometria do compartimento G150 no sub-programma, não retroceda para o orifício de inicio depois da forma do compartimento estar fechada.

Um valor I ou J define a quantidade da passagem de desbaste a que o cortador se move para cada incremento de corte. Se I for utilizado, o compartimento é cortado a partir de uma série de cortes de incremento no eixo X. Se J for utilizado, os cortes de incremento são no eixo Y.

O commando K define a quantidade da passagem terminal no compartimento. Se um valor de K for especificado, é desempenhada uma passagem final através da quantidade de K, em torno da geometria do compartimento para a última passagem e é feita na profundidade Z final. Não há comando de passagem final para a profundidade Z.


O valor R necessita ser especificado, mesmo que seja zero (R0); ou o último valor especificado para R será utilizado.

São feitas múltiplas passagens na area do coocompartimento, começando a partir do plano R, com cada passagem Q (profundidade do eixo Z) para a profundidade final. O comando G150, primeiro, fará uma passagem em torno da geometria do compartimento, deixando material com K, depois fazendo passagens de I ou J, desbastando dentro do compartimento depois de avançar para baixo através do valor em Q até a profundidade de Z ser alcançada.

O comando Q deve estar na linha de G150, mesmo que se deseje apenas uma passagem para a profundidade de Z. O comando Q começa a partir do plano R.

Notas: O sub-programma (P) não pode consistir de mais de 40 movimentos de geometria do compartimento.

Pode ser necessário perfurar um ponto de inicio, para o cortador de G150, para a profundidade final (Z). Depois, posicione a fresadora final para a localização de inicio nos eixos XY dentro do compartimento para o comando G150.



Exemplo


O01001	(Exemplo de compartimento G150)
T1 M06	(T1 Perfura um orifício de folga para a fresa-dora final)
G90 G54 G00 X3.25 Y4.5 S1200 M03	(Ponto de início do compartimento)
G43 H01 Z1.0 M08	(Desvio do comprimento da ferramenta, rápi-do para o ponto de início Z, ligar refrigeração)
G83 Z-1.5 Q0.25 R0.1 F20.	(Ciclo de Furação de Percussão)
G53 G49 Z0	(Retorna Z à posição inicial)
T2 M06 (.5" Fresadora Final)	(T2 Corta o compartimento em duas passa-gens para a profundidade Z)
G54 G90 G00 X3.25 Y4.5 S1450 M03	(Ponto de início do compartimento)
G43 H02 Z1.0 M08	(Desvio do comprimento da ferramenta, rápi-do para o ponto de início Z, ligar refrigeração)
G150 X3.25 Y4.5 Z-1.5 G41 J0.35 K.01 Q0.8 R.1 P2001 D02 F15. (pas-sagem de acabamento de 0,01" (K) nos lados)	
G40 X3.25 Y4.5	(Cancela a comp. do cortador e retrocede a posição para o ponto de início)
G53 G49 Y0 Z0	(Retorna Z à posição inicial)
M30	(Término do programa principal)
O02001	(Programa separado como sub-programa para a geometria do compartimento G150)
G01 Y7	(O primeiro movimento na geometria do com-partimento com G01)
X1.5	(As linhas que se seguem definem a geome-tria do compartimento)
G03 Y5.25 R0.875	
G01 Y2.25	
G03 Y0.5 R0.875	
G01 X5.	
G03 Y2.25 R0.875	



G01 Y5.25
G03 Y7. R0,875
G01 X3.25
M99

(Fechar geometria do compartimento. Não retroceda a posição para o início)
(Regresse a Programa Principal)

Compartimento Quadrado



Fresagem de Compartimento para operações G150

5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Compartimento Quadrado

Programa Principal

%
O01001
T1 M06 (A ferramenta n.º 1 é uma fresa de acabamento de 0,500")
G90 G54 G00 X0. Y1.5 (Ponto de Início XY)
S2000 M03
G43 H01 Z0.1 M08
G01 Z0.1 F10.
G150 P1002 Z-0.5 Q0.25 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10.
G40 G01 X0. Y1.5
G00 Z1. M09
G53 G49 Y0. Z0.
M30
%

Sub-programma

%
O01002
G01 Y2.5 (1)
X-2.5 (2)
Y-2.5 (3)
X2.5 (4)
Y2.5 (5)
X0. (6) (Fechar Ciclo de Compartimento)
M99 (Regresse a Programa Principal)
%



Exemplos absolutos e incrementais de um sub-programma podem ser chamados pelo comando P### na linha G150:


Sub-programma Absoluto

%
O01002 (Sub programa G90 para G150)
G90 G01 Y2.5 (1)
X-2.5 (2)
Y-2.5 (3)
X2.5 (4)
Y2.5 (5)
X0. (6)
M99
%

Sub-programma de Incremental

%
O01002 (Sub-programma G91 para G150)
G91 G01 Y0.5 (1)
X-2.5 (2)
Y-5. (3)
X5. (4)
Y5. (5)
X-2.5 (6)
G90
%

Ilha Quadrada



G150 Programa de fresagem do compartimento com uma Ilha Quadrada



5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Compartimento Quadrado com Ilha Quadrada

Programa Principal

%
O02010
T1 M06 (A ferramenta é uma fresa de acabamento de diâmetro 0.500")
G90 G54 G00 X2. Y2. (Ponto de Início XY)
S2500 M03
G43 H01 Z0.1 M08
G01 Z0.01 F30.
G150 P2020 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01
I0.3 K0.01 G41 D01 F10.

G40 G01 X2.Y2.
G00 Z1.0 M09
G53 G49 Y0. Z0.
M30

Y6. (3)
X1. (4)
Y3.2 (5)
X2.75 (6)
Y4.25 (7)
X4.25 (8)
Y2.75 (9)
X2.75 (10)
Y3.8 (11)
X1. (12)
Y1. (13)

X2. (14) (Fazer Ciclo de Compartimento)

M99 (Regresse a Programa Principal)

%

Sub-programa

%
O02020 (Sub-programma para G150 em O02010)

G01 Y1. (1)

X6. (2)

Y6. (3)

X1. (4)

Y3.2 (5)

X2.75 (6)

Y4.25 (7)

X4.25 (8)

Y2.75 (9)

X2.75 (10)


Y3.8 (11)

X1. (12)

Y1. (13)

X2. (14) (Fazer Ciclo de Compartimento)

Ilha Redonda



G150 Programa de fresagem do compartimento com uma Ilha Redonda




5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Compartimento Quadrado com Ilha Circular

Programa Principal	Sub-programa
%	%
O03010	O03020 (Sub-programa para G150 em O03010)
T1 M06 (A ferramenta é uma fresa de aca- bamento de diâmetro 0.500")	G01 Y1. (1)
G90 G54 G00 X2. Y2. (Ponto de Início XY)	X6. (2)
S2500 M03	Y6. (3)
G43 H01 Z0.1 M08	X1. (4)
G01 Z0. F30.	Y3.5 (5)
G150 P3020 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10.	X2.5 (6)
G40 G01 X2. Y2.	G02 I1. (7)
G00 Z1. M09	G02 X3.5 Y4.5 R1. (8)
G53 G49 Y0. Z0.	G01 Y6. (9)
M30	X1. (10)
%	Y1. (11)
	X2. (12) (Fechar Ciclo de Comparti- mento)
	M99 (Regresse a Programa Principal)
	%

G153 Ciclo Fixo Perfuração de Percussão de Alta Velocidade de 5 Eixos (Grupo 09)

- E Especifica a distância da posição de arranque ao fundo do orifício
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- I Tamanho da profundidade do primeiro corte (deve ser um valor positivo)
- J Valor para reduzir a profundidade do corte a cada passagem (deve ser um valor positivo)
- K Profundidade mínima de corte (deve ser um valor positivo)
- L Número de repetições.
- P Pausa no fim da última furação de percussão, em segundos
- Q O valor de penetração do corte (deve ser um valor positivo)
- A Posição de partida da ferramenta eixo A
- B Posição de partida da ferramenta eixo B
- X Posição de partida da ferramenta eixo X
- S Posição de partida da ferramenta eixo Y
- Z Posição de partida da ferramenta eixo Z



Este é um ciclo de percussão de alta velocidade onde a distância de recuo é definida pela Definição 22.

Se **I**, **J** e **K** estiverem especificados, um modo diferente de funcionamento é seleccionado. A primeira passagem cortará pelo valor **I**, cada corte sucessivo será reduzido pelo valor **J**, e a profundidade mínima de corte é **K**. Se **P** for utilizado, a ferramenta pausará no fundo do orifício por esse tempo.

Note que o mesmo tempo de pausa aplica-se a todos os blocos seguintes que não especifiquem um tempo de pausa.

G154 Seleccionar Coordenadas de Trabalho P1-99 (Grupo 12)

Esta função fornece 99 deslocamentos de trabalho adicionais. G154 com um valor **P** de 1 a 99 irá activar os deslocamentos de trabalho adicionais. Por exemplo, G154 P10 irá seleccionar o deslocamento de trabalho 10 da lista de deslocamentos de trabalho adicionais. Note que G110 a G129 se referem aos mesmos deslocamentos de trabalho que G154 P1 até P20; podem ser seleccionados através de qualquer um dos métodos. Quando um deslocamento de trabalho G154 está activo, o cabeçalho no canto superior direito demonstrará o valor **P** de G154.

G154 Formatos de deslocamentos de trabalho

- #14001-#14006 G154 P1 (também #7001-#7006 e G110)
- #14021-#14026 G154 P2 (também #7021-#7026 e G111)
- #14041-#14046 G154 P3 (também #7041-#7046 e G112)
- #14061-#14066 G154 P4 (também #7061-#7066 e G113)
- #14081-#14086 G154 P5 (também #7081-#7086 e G114)
- #14101-#14106 G154 P6 (também #7101-#7106 e G115)
- #14121-#14126 G154 P7 (também #7121-#7126 e G116)
- #14141-#14146 G154 P8 (também #7141-#7146 e G117)
- #14161-#14166 G154 P9 (também #7161-#7166 e G118)
- #14181-#14186 G154 P10 (também #7181-#7186 e G119)
- #14201-#14206 G154 P11 (também #7201-#7206 e G120)
- #14221-#14221 G154 P12 (também #7221-#7226 e G121)
- #14241-#14246 G154 P13 (também #7241-#7246 e G122)
- #14261-#14266 G154 P14 (também #7261-#7266 e G123)
- #14281-#14286 G154 P15 (também #7281-#7286 e G124)
- #14301-#14306 G154 P16 (também #7301-#7306 e G125)
- #14321-#14326 G154 P17 (também #7321-#7326 e G126)
- #14341-#14346 G154 P18 (também #7341-#7346 e G127)
- #14361-#14366 G154 P19 (também #7361-#7366 e G128)
- #14381-#14386 G154 P20 (também #7381-#7386 e G129)
- #14401-#14406 G154 P21
- #14421-#14426 G154 P22
- #14441-#14446 G154 P23
- #14461-#14466 G154 P24
- #14481-#14486 G154 P25
- #14501-#14506 G154 P26
- #14521-#14526 G154 P27



#14541-#14546 G154 P28
#14561-#14566 G154 P29
#14581-#14586 G154 P30
#14781-#14786 G154 P40
#14981-#14986 G154 P50
#15181-#15186 G154 P60
#15381-#15386 G154 P70
#15581-#15586 G154 P80
#15781-#15786 G154 P90
#15881-#15886 G154 P95
#15901-#15906 G154 P96
#15921-#15926 G154 P97
#15941-#15946 G154 P98
#15961-#15966 G154 P99


G155 Ciclo Fijo de Roscagem Cónica Inversa de 5 Eixos (Grupo 09)

G155 apenas executa roscas flutuantes. G174 está disponível para roscagem rígida inversa de 5 eixos.

- E Especifica a distância da posição de arranque ao fundo do orifício
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- L Número de repetições.
- A Posição de partida da ferramenta eixo A
- B Posição de partida da ferramenta eixo B
- X Posição de partida da ferramenta eixo X
- S Posição de partida da ferramenta eixo Y
- Z Posição de partida da ferramenta eixo Z
- S Velocidade do Fuso

Uma posição específica de X, Y, Z, A, B deve ser programada antes do ciclo fixo ser comandado. A posição é utilizada como uma "Posição de Arranque Inicial".


O controlo irá iniciar automaticamente o fuso no sentido anti-horário antes deste ciclo fixo.





G161 Ciclo Fixo de Furação 5 Eixos (Grupo 09)

- E Especifica a distância da posição de arranque ao fundo do orifício
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- A Posição de partida da ferramenta eixo A
- B Posição de partida da ferramenta eixo B
- X Posição de partida da ferramenta eixo X
- S Posição de partida da ferramenta eixo Y
- Z Posição de partida da ferramenta eixo Z



Uma posição específica de X, Y, Z, A, B deve ser programada antes do ciclo fixo ser comandado.

Exemplo

(PERFURAÇÃO DIREITA, FRENTE)

T4 M6

G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Posição de Folga)

G143 H4 Z14.6228 M8

G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Ponto de Início Inicial)

G161 E.52 F7. (Ciclo Fixo)

G80

X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Posição de Folga)

M5

G1 G28 G91 Z0.

G91 G28 B0. A0.

M01

G162 Ciclo Fixo de Furação de Ponto de 5 Eixos (Grupo 09)

- E Especifica a distância da posição de arranque ao fundo do orifício
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- P O tempo de pausa no fundo do orifício
- A Posição de partida da ferramenta eixo A
- B Posição de partida da ferramenta eixo B
- X Posição de partida da ferramenta eixo X
- S Posição de partida da ferramenta eixo Y
- Z Posição de partida da ferramenta eixo Z

Uma posição específica de X, Y, Z, A, B deve ser programada antes do ciclo fixo ser comandado.



Exemplo

(CONTR-PERFURAÇÃO DIREITA, FRENTE)

T2 M6

G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Posição de Folga)

G143 H2 Z14.6228 M8

G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Ponto de Início Inicial)

G162 E.52 P2.0 F7. (Ciclo Fixo)

G80


X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Posição de Folga)

M5

G1 G28 G91 Z0.

G91 G28 B0. A0.

M01



G163 Ciclo Fixo de Furação de Percussão Normal de 5 Eixos (Grupo 09)

- E Especifica a distância da posição de arranque ao fundo do orifício
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- I Tamanho opcional da profundidade do primeiro corte
- J Valor opcional para reduzir a profundidade do corte a cada passagem
- K Profundidade mínima opcional de corte
- P Pausa opcional no fim da última furação de percussão, em segundos
- Q O valor de penetração do corte, sempre de incrementos
- A Posição de partida da ferramenta eixo A
- B Posição de partida da ferramenta eixo B
- X Posição de partida da ferramenta eixo X
- S Posição de partida da ferramenta eixo Y
- Z Posição de partida da ferramenta eixo Z


Uma posição específica de X, Y, Z, A, B deve ser programada antes do ciclo fixo ser comandado.

Se I, J, e K tiverem especificado que a primeira passagem cortará a quantidade I, cada corte seguinte será reduzido pelo valor J, e a profundidade mínima de corte é K.



Se o valor A P for utilizado, a ferramenta pausará no fundo do orifício depois da última percussão por esse tempo. Os exemplos seguintes, furarão com percussão várias vezes e pausarão por um segundo e meio no fim: G163 E0.62 F15. Q0.175 P1.5.

Note que o mesmo tempo de pausa aplica-se a todos os blocos seguintes que não especifiquem um tempo de pausa.



A definição 52 também altera a forma de funcionamento de G163 ao regressar à **posição de partida**. Normalmente, o plano R está definido bastante acima do corte para garantir que o movimento de percussão permita a saída da limalha do orifício. Tal gasta tempo, pois a perfuradora começa por furar espaço "vazio". Caso a Definição 52 seja definida para que a distância necessária para limpar a limalha, a **posição de arranque** pode ser mais aproximada à peça a ser furada. Quando ocorre o movimento de limpeza de limalha para a **posição de partida**, o eixo Z será movido acima da **posição de partida** pelo valor dado nesta definição.

Exemplo (BROCA PECK DIREITA, FRENTE)

T5 M6

G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Posição de Folga)

G143 H5 Z14.6228 M8

G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Ponto de Início Inicial)

G163 E1.0 Q.15 F12. (Ciclo Fixo)

G80

X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Posição de Folga)

M5

G1 G28 G91 Z0.

G91 G28 B0. A0.


M01



G164 Ciclo Fixo de Roscagem Cónica de 5 Eixos (Grupo 09)

G164 apenas executa roscas flutuantes. G174/184 está disponível para roscagem rígida de 5 eixos.

- E Especifica a distância da posição de arranque ao fundo do orifício
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- A Posição de partida da ferramenta eixo A
- B Posição de partida da ferramenta eixo B
- X Posição de partida da ferramenta eixo X
- S Posição de partida da ferramenta eixo Y
- Z Posição de partida da ferramenta eixo Z
- S Velocidade do Fuso



Uma posição específica de X, Y, Z, A, B deve ser programada antes do ciclo fixo ser comandado. O controlo irá iniciar automaticamente o fuso no sentido horário antes deste ciclo fixo.


Exemplo

```
(1/2-13 TAP)
T5 M6
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S500M3 F360. (Posição de Folga)
G143 H5 Z14.6228 M8
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Ponto de Início Inicial)
G164 E1.0 F38.46 (Ciclo Fixo)
G80
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Posição de Folga)
M5
G1 G28 G91 Z0.
G91 G28 B0. A0.
M01
```



G165 Ciclo Fixo de Rectificação de 5 Eixos (Grupo 09)

- E Especifica a distância da posição de arranque ao fundo do orifício
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- A Posição de partida da ferramenta eixo A
- B Posição de partida da ferramenta eixo B
- X Posição de partida da ferramenta eixo X
- S Posição de partida da ferramenta eixo Y
- Z Posição de partida da ferramenta eixo Z



Uma posição específica de X, Y, Z, A, B deve ser programada antes do ciclo fixo ser comandado.

Exemplo

(Ciclo de Perfuração)

T5 M6

G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Posição de Folga)

G143 H5 Z14.6228 M8

G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Ponto de Início Inicial)

G165 E1.0 F12. (Ciclo Fixo)

G80

X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Posição de Folga)

M5

G1 G28 G91 Z0.


G91 G28 B0. A0.

M01



G166 Ciclo Fijo de Rectificação e Paragem de 5 Eixos (Grupo 09)

- E Especifica a distância da posição de arranque ao fundo do orifício
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- A Posição de partida da ferramenta eixo A
- B Posição de partida da ferramenta eixo B
- X Posição de partida da ferramenta eixo X
- S Posição de partida da ferramenta eixo Y
- Z Posição de partida da ferramenta eixo Z



Uma posição específica de X, Y, Z, A, B deve ser programada antes do ciclo fixo ser comandado.

Exemplo

(Ciclo de Perfuração e Paragem)

T5 M6

G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Posição de Folga)

G143 H5 Z14.6228 M8

G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Ponto de Início Inicial)

G166 E1.0 F12. (Ciclo Fijo)

G80

X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Posição de Folga)

M5

G1 G28 G91 Z0.


G91 G28 B0. A0.

M01



G169 Ciclo Fixo de Rectificação e Pausa de 5 Eixos (Grupo 09)

- E Especifica a distância da posição de arranque ao fundo do orifício
- F Graduação do Avanço em polegadas (mm) por minuto
- P O tempo de pausa no fundo do orifício
- A Posição de partida da ferramenta eixo A
- B Posição de partida da ferramenta eixo B
- X Posição de partida da ferramenta eixo X
- S Posição de partida da ferramenta eixo Y
- Z Posição de partida da ferramenta eixo Z



Uma posição específica de X, Y, Z, A, B deve ser programada antes do ciclo fixo ser comandado.

Exemplo

(Ciclo de Perfuração e Pausa)

T5 M6

G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Posição de Folga)

G143 H5 Z14.6228 M8

G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Ponto de Início Inicial)

G169 E1.0 P5.0 F12. (Ciclo Fixo)

G80

X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Posição de Folga)

M5

G1 G28 G91 Z0.

G91 G28 B0. A0.

M01

G174 Rosca Rígida Não Vertical no Sentido Anti-Horário (Grupo 00)

G184 Rosca Rígida Não Vertical no Sentido Horário (Grupo 00)

- F Graduação do avanço em polegadas por minuto
- X Posição X no fundo do orifício
- S Posição Y no fundo do orifício
- Z Posição Z no fundo do orifício
- S Velocidade do Fuso

Uma posição específica de X, Y, Z, A, B deve ser programada antes do ciclo fixo ser comandado. Esta posição é utilizada como a "Posição de Partida".

Este código G é utilizado para executar uma roscagem rígida para orifícios não-verticais. Pode ser utilizado com uma cabeça de ângulo certo para executar roscagem rígida nos eixos X ou Y numa fresadora de três eixos, ou para executar roscagem rígida ao longo do ângulo arbitrário com uma fresadora de cinco eixos. A relação entre a graduação de avanço e a velocidade do fuso deve ser precisamente o passo de rosca a ser cortado.

Não é necessário ligar o fuso antes deste ciclo fixo; o controlo fá-lo automaticamente.



G187 Definição do Nível de Suavidade (Grupo 00)

G- 187 é um comando de precisão que pode definir e controlar a suavidade e o valor máximo de arredondamento do canto quando estiver a cortar uma peça. O formato para utilização de G187 é **G187 Pn Ennnn**.

P controla o nível de suavidade, P1 (desbaste), P2 (médio) ou P3 (acabamento).

E define o valor de arredondamento de canto máximo, substituindo temporariamente a definição 85.

A Definição 191 define a suavidade predefinida para o utilizador especificado "desbaste", "médio", ou "acabamento", quando G187 não está activo. A definição "médio" é a definição predefinida de origem. **NOTA:**

Ao alterar a definição 191 para "Acabamento" fará com que a máquina demore mais tempo a funcionar. Utilize esta definição apenas quando necessitar do melhor acabamento

G187 Pm Ennnn define a suavidade e o valor máximo para arredondamento dos cantos. **G187 Pm** define a suavidade mas deixa o valor máximo para arredondamento dos cantos no seu valor actual. **G187 Ennnn** define o máximo arredondamento dos cantos mas deixa a suavidade no seu valor actual. **G187** por si próprio cancela o valor E e define a suavidade para a suavidade pré-definida pela Definição 191. G187 será cancelada sempre que "Repor" for premido, M30 ou M02 for executado, o fim do programa for alcançado, ou a Paragem de Emergência premida.

G188 Buscar Programa desde PST (Grupo 00)

Chama as peças do programa para a palete carregada, baseada na entrada da Tabela de Programação de Paletes para a palete.

CÓDIGOS M (FUNÇÕES DIVERSAS)

Código M Introdução

Os códigos M são comandos de movimentos da máquina, que não dos eixos. O formato de um código M é a letra "M" seguida de dois números, por exemplo M03.

Apenas um código M pode ser programado por linha de código. Todos os códigos M tomam efeito no fim do bloco.

M00 Paragem de Programa

O código M00 é utilizado para parar um programa. Pára os eixos, fuso, desliga a refrigeração (incluindo a Refrigeração Através do Fuso). O próximo bloco (bloco após M00) irá estar realçado quando visto no programa de edição. Ao pressionar Arranque de Ciclo o programa irá continuar o funcionamento desde o bloco realçado.

M01 Paragem de Programa Opcional

M01 funciona da mesma forma que M00, só que o aspecto de Paragem Opcional deve estar ligado.

M02 Término de Programa

O código M02 é utilizado para terminar um programa. Note que a forma mais comum de terminar um programa é com um M30.

M03 / M04 / M05 Comandos do Fuso

M03 Liga o fuso para a frente

M04 liga o fuso no sentido oposto

M05 Pára o fuso.

A velocidade do fuso é controlada por um código de endereço S, por exemplo, S5000 irá comandar uma velocidade do fuso de 5000 RPM.

NOTA: Não se recomenda executar um comando M04 com Refrigeração Através do Fuso (TSC).



M06 Alteração de Ferramenta

O código M06 é utilizado para alterar ferramentas, por exemplo M06 T12 colocará a ferramenta 12 o fuso. Se o fuso estiver em execução, o fuso e a refrigeração (incluindo TSC) serão parados pelo comando M06.

Refrigeração do Chuveiro M07

Este código M activa a bomba de refrigeração do chuveiro opcional. A bomba é desligada através de M09, que também desliga a refrigeração padrão. A refrigeração de chuveiro opcional é automaticamente desligada antes de uma mudança de ferramenta ou de uma mudança de palete e será automaticamente reiniciada depois de uma mudança de ferramenta se estivesse LIGADA antes de uma sequência de comutação de ferramenta.

M08 Refrigeração Ligada/ M09 Refrigeração Desligada

O código M08 irá ligar a fonte de refrigeração opcional e um código M09 irá desligá-la. Consulte também M34/M35 para Refrigeração P e M88/M89 para Refrigeração através do fuso opcional.

NOTA: O estado da refrigeração é verificado apenas no início do programa, assim, um mau estado desta não irá parar um programa em funcionamento.

M10 Engrenar o Travão do 4º Eixo / M11 Libertar o Travão do 4º Eixo

Estes códigos aplicarão e libertarão o travão ao 4º eixo opcional. O travão está normalmente engrenado, de forma a que o comando M10 seja apenas exigido quando um M11 tenha sido utilizado para libertar o travão.

M12 Engrenar o Travão do 5º Eixo / M13 Libertar o Travão do 5º Eixo

Estes códigos aplicarão e libertarão o travão ao 5º eixo opcional. O travão está normalmente engrenado, de forma a que o comando M12 seja apenas exigido quando um M13 tenha sido utilizado para libertar o travão.

M16 Alteração de Ferramenta

Este código M comporta-se como o M06. No entanto M06 é o método ideal para comandar alterações na ferramenta.

M17 Desapertar Paleta APC a Abrir Porta APC/ M18 Afixar a Paleta e Fechar a Porta

Este código M é utilizado em centros de maquinagem vertical com comutadores de paletes. É utilizado apenas como uma função de manutenção/teste. Alterações nas paletes devem ser comandadas apenas com um comando M50.

M19 Orientar Fuso (os valores P e R são opcionais)

O código G19 é utilizado para ajustar o fuso a uma posição fixa. No entanto, o fuso irá apenas orientar para a posição zero excepto se equipado com esta função opcional.

A função opcional Orientar Fuso permite os códigos de endereço P e R. Por exemplo, M19 P270 orientará o fuso para 270 graus. O valor R permite ao programador especificar até quatro locais decimais, por exemplo, M19 R123.4567.

M21-M28 Função M de Utilizador Opcional com Ventilador M

Os códigos M M21 até M28 são opcionais para relés definidos pelo utilizador. Cada código M activa um dos relés opcionais. O botão Reset terminará qualquer operação que esteja em espera por acessório activado por relé para terminar. Consulte também M51-58 e M61-68.


Alguns ou todos os M21-25 (M21-M22 em tornos de Sala de Ferramentas, Gabinetes e Min Fresadoras) no I/O PCB podem ser utilizados para opções instaladas de fábrica. Verifique os relés pelos cabos existentes para determinar quais foram utilizados. Contacte o fornecedor para mais informações.




Apenas um relé é activado de cada vez. Um operação típica é comandar um produto rotativo. A sequência é: Executar a porção de maquinado de um programa da peça CNC. Parar o movimento de CNC e comandar o movimento rotativo através do relé. Aguardar por um sinal de fim (stop) do produto rotativo. Continuar o programa da peça CNC.

Relés de Código M

Estas saídas podem ser utilizadas para activar sondas, bombas auxiliares ou dispositivos de fixação, etc. Os dispositivos auxiliares são ligados electricamente à faixa para o relé individual. A faixa terminal tem uma posição para, Normalmente Aberta (NO), Normalmente Fechada (NC) e Comum (COM).



Relés de Código M I/O PCB principal



Quadro de Relés de Código M Opcional
(Instalado acima de PCB I/O principal)

Relés de Código 8M Opcionais

Podem ser adquiridos relés adicionais do código M em bancos de 8. É possível um total de 4 bancos de 8 relés no sistema Haas, estes estão numerados de 0 a 3. Os grupos 0 e 1 são internos no I/O PCB principal. O banco 1 inclui os relés M21-25 no topo do IOPCB. O banco 2 endereça a primeira opção PCB 8M. O banco 3 endereça a segunda opção PCB 8M.

NOTA: O banco 3 pode ser utilizado para algumas opções Haas instaladas e pode não estar disponível. Contacte o fornecedor para mais informações.

Apenas um banco de saídas pode ser endereçado de cada vez com códigos M. Este é controlado pelo Parâmetro 352 "Seleccionar Banco de Relé". Os relés nos bancos não activados estão apenas acessíveis com variáveis macro ou M59/69. O parâmetro 352 é enviado definido para "1" como padrão.

NOTA: Com alguma opção de sondagem, o Parâmetro 352 deve ser definido para "1". Quando a opção 8M está instalada, aceda aos seus relés usando M59/69.

M30 Término de Programa e Reposição

O código M30 é utilizado para parar um programa. Este pára o fuso, desliga a refrigeração (incluindo TSC) e o cursor de programa irá regressar ao início do programa. M30 cancela os deslocamentos de comprimento da ferramenta.

M31 Condutor de Brocas Frente/ M33 Parar Condutor de Brocas


M31 inicia o motor do condutor de brocas opcional para a frente; o sentido que retira as brocas da máquina. O condutor não irá rodar caso a porta esteja aberta. Recomenda-se a utilização intermitente das brocas de apara. O funcionamento prolongado irá sobreaquecer o motor.

Arrancar e parar o condutor de limalha fará também executar a limpeza do condutor opcional.

M33 Pára o movimento do Condutor.



M34 Incremento da Refrigeração / M35 Redução da Refrigeração



M34 move a refrigeração opcional refrigeração P uma posição de ressalto da partir da posição corrente (mais afastado do início).

M35 move o ressalto de refrigeração uma posição para a frente da posição inicial.

Não rodar o ressalto de refrigeração com a mão. Estrago sério do motor ocorrerá.

M36 Peça de Palete Pronta

Utilizada em máquinas com comutadores de paletes. Este código M atrasa a mudança de palete até que o botão de Peça Pronta deixe de ser pressionado. Uma alteração de palete ocorre depois da tecla ser pressionada (e as portas estejam fechadas). Por exemplo:

Onnnnn (número de programa)

M36 (luz "Peça Pronta" intermitente, esperar até que o botão seja pressionado)

M50 (Execute a mudança de palete depois do botão de Peça Pronta estar pressionado)

(Programa da Peça)

M30

M39 Rodar Torre de Ferramenta

Alterações de ferramenta devem ser comandadas utilizando M06. M39 normalmente não é exigido mas é útil para objectivo de diagnóstico ou para recuperar de uma falha de um comutador de ferramenta.

O código M39 é utilizado para rodar o comutador de ferramentas de montagem lateral sem executar uma mudança de ferramenta. O número do compartimento de ferramentas desejado (Tn) deve ser programado anteriormente ao M39.

M41 / M42 Baixo / Substituição de Engrenagens de Multiplicação

Em máquinas com uma transmissão do comando M41 é utilizada para manter a máquina em engrenagem de redução e M42 irá manter a máquina em engrenagem de multiplicação. Normalmente, a velocidade do fuso (Snnn) determinará em que engrenagem a transmissão deve estar.

M46 Salta se a Palete estiver Carregada

Este código M faz com que o controlo seja transferido para o número de linha especificado pelo código P se a paleta especificada pelo código Q estiver carregada presentemente.

Exemplo: M46Qn Pnn

Salta para a linha nn no programa actual se a paleta n estiver carregada; caso contrário passa ao bloco seguinte.

M48 Verifica a Validade do Programa Actual

Este código M é utilizado como salvaguarda para máquinas de comutação de palete. O alarme 909 (910) irá ser exibido se o programa actual (paleta) não estiver indicado na Tabela de Agenda da Paleta.



M49 Define o Estado da Palete

Este código M define o estado da paleta especificada pelo código P para o valor especificado pelo código Q. Os códigos Q possíveis são 0-Desprogramado 1-Programado 2-Carregado 3-Completo 4 a 29 podem ser determinados pelo utilizador. O estado da paleta é para visualização apenas. O controlo não depende de ser qualquer valor particular, mas se o valor for 0, 1, 2 ou 3, o controlo irá actualizá-lo convenientemente.

Exemplo: M49Pnn Qmm Define o estado da paleta nn como um valor de mm.

Sem um código P, este comando define o estado da paleta carregada actualmente.

M50 Executar a Mudança de Paleta

Utilizada com um valor P ou uma tabela de planeamento de paletes para efectuar uma mudança de paleta. Consulte também o capítulo Comutador de Paletes.

M51-M58 Definir Códigos M de Utilizador Opcionais

Os códigos de M51 a M58 são opcionais para interfaces de utilizador. Irão activar um dos relés e mantê-lo activo. Utilize M61-M68 para desligá-los. A tecla RESET (REPOR) irá desligar todos estes relés.

Consulte M21-M28 para mais informações acerca de Códigos M de relés.

M59 Definir Relé de Saída

Este código M liga um relé. Um exemplo da sua utilização é **M59 Pnn**, em que "nn" é o número do relé a ser ligado. Um comando M59 pode ser utilizado para ligar qualquer dos relés de saída dentro do limite de 1100 a 1155. Ao utilizar Macros, M59 P1103 faz o mesmo que com a utilização do comando macro opcional nº 1103=1, só que é processado no fim da linha de código.

NOTA: 8M #1 utiliza endereços 1140-1147.

M61-M68 Limpar Códigos M de Utilizador Opcionais

Os códigos de M61 a M68 são opcionais para interfaces de utilizador. Irão desligar um destes relés. Utilize M51-M58 para ligá-los. A tecla Reset irá desligar todos estes relés. Consulte M21-M28 para mais informações acerca de Códigos M de relés.

M69 Limpar Relé de Saída

Este código M desliga um relé. Um exemplo da sua utilização é **M69 Pnn**, em que "nn" é o número do relé a ser desligado. Um comando M69 pode ser utilizado para desligar qualquer um dos relés de saída dentro do limite de 1100 a 1155. Ao utilizar Macros, M69 P1103 faz o mesmo que com a utilização do comando macro opcional nº 1103=0, só que é processado no fim da linha de código.

M75 Definir o Ponto de Referência G35 ou G136

Este código é utilizado para definir o ponto de referência para os comandos G35 e G136. Deve ser utilizado depois da função de sonda.

M76 Visor de Controlo Inactivo / M77 Visor de Controlo Activo

Estes códigos são utilizados para desactivar ou activar o visor do ecrã. Este código M é útil durante o correr de programas extensos e complicados, pois renovar o ecrã gasta energia de processamento que pode ser necessária para comandar movimentos da máquina.


M78 Alarme caso Encontrado Sinal Escape

Este código M é utilizado com uma sonda. Um M78 irá soar um alarme caso a função escape programada (G31, G36 ou G37) receba um sinal da sonda. É utilizado quando um sinal de escape não é esperado e pode indicar uma falha da sonda. Este código pode ser colocado na mesma linha que um código G de escape ou em qualquer bloco seguinte.



M79 Alarme caso Sinal Escape Não Encontrado

Este código M é utilizado com uma sonda. Um M79 irá soar um alarme caso a função escape programada (G31, G36, ou G37) não receba um sinal da sonda. É utilizado quando a falta do sinal de escape significa um erro de posicionamento da sonda. Este código pode ser colocado na mesma linha que um código G de escape ou em qualquer bloco seguinte.



M80 Abrir Porta Automática / M81 Fechar Porta Automática

O M80 abre a Porta Automática e o M81 fecha-a. O controlo anexo irá apitar quando a porta estiver em movimento.

M82 Desapertar Ferramenta

Este código é utilizado para libertar a ferramenta do fuso. é utilizado apenas como uma função de manutenção/teste. Alterações de ferramenta devem ser efectuadas utilizando M06.

M83 Pistola de Ar Automática Ligada / M84 Pistola de Ar Automática Desligada

Um M83 liga a Pistola de Ar Automática e um M84 desliga-a. Adicionalmente, um M83 Pnnn (onde nnn está em milésimos de segundo) irá ligá-lo por um determinado período de tempo e depois desligá-lo. A Pistola de Ar Automática também é alternada manualmente para ligada ou desligada pressionando a tecla "Shift" seguida da tecla "Refrigeração".

M86 Fixar Ferramenta

Este código fixará uma ferramenta ao fuso. é utilizado apenas como uma função de manutenção/teste. Alterações de ferramenta devem ser efectuadas utilizando M06.

M88 Refrigeração Através do Fuso Ligada / M89 Refrigeração Através do Fuso Desligada

O código M88 é utilizado para ligar a opção de refrigeração através do fuso (TSC), um M89 desliga a refrigeração.

Ferramentas apropriadas, com um orifício transversal, devem estar no lugar antes de utilizar o sistema de TSC. A falta de utilização de ferramentas apropriadas aumenta a cabeça do fuso com refrigeração e anula a garantia. Executar um comando M04 (Fuso Inverso) com TSC ligado não é recomendado.

Programa Amostra

Nota: O comando M88 deve estar antes do comando de velocidade do fuso.

```
T1 M6; (TSC Refrigeração Através da Perfuradora)
G90 G54 G00 X0 Y0;
G43 H06 Z.5;
M88; (Ligar TSC)
S4400 M3;
G81 Z-2.25 F44. R0,03;
M89 G80; (Desligar TSC)
G91 G28 Z0;
M30;
```



M95 Modo de Descanso

O modo de descanso é basicamente uma pausa longa. O modo de descanso pode ser utilizado quando o utilizador pretende aquecer a máquina para que esteja pronta a funcionar à chegada do operador. O formato de um comando M95 é: M95 (hh:mm)

O campo imediatamente a seguir a M95 deve conter horas e minutos durante os quais a máquina irá descansar. Por exemplo, caso sejam 18 horas e o utilizador pretenda que a máquina descanse até às 6:30 do dia seguinte, seria utilizado o comando:

M95 (12:30)

A(s) linha(s) a seguir a M95 devem ser movimentos de eixo e comandos de aquecimento do fuso.

M96 Saltar Se Sem Entrada

P Bloco de programa a ir quando o teste condicional for encontrado

Q Variável de entrada a testar (0 a 63)

Este código é utilizado para testar uma entrada pelo estado 0 (desligado). Isto é útil para verificar o estado da suspensão de trabalho automático ou outros acessórios que irão gerar um sinal no controlo. O valor Q deve estar no intervalo de 0 a 63, que corresponde às entradas encontradas no visor de diagnóstico (a entrada do canto superior esquerdo é 0 e a entrada do canto inferior direito é 63). Quando este bloco de programa é executado e o sinal de entrada é especificado por Q, tem um valor de 0, o bloco de programa Pnnnn é executado (a linha Pnnnn deve estar no mesmo programa).

M96 Exemplo:

N05 M96 P10 Q8 (Teste de entrada nº 8, Interruptor de Porta, até estar fechada);

N10 (Início do ciclo do programa);

.

.

.

(Programa que máquina a peça);

N85 M21 (Executa uma função de utilizador externo)

N90 M96 P10 Q27 (Ciclo para N10 se entrada sobressalente [nº 27] for 0);

N95 M30 (Se entrada sobressalente é 1 então terminar programa);

M97 Local Chamada de Sub-Programa

Este código é utilizado para chamar uma subrotina referenciada por um número de linha (N) dentro do mesmo programa. É necessário um código e deve coincidir com um número de linha dentro do mesmo programa. Isto é útil para subrotinas simples dentro de um programa; não é necessário um programa separado. A subrotina deve terminar com um M99. Um código Lnn no bloco M97 irá repetir a chamada de subrotina essas nn vezes.

M97 Exemplo:

000011 (CHAMADA M97)

T1 M06

G00 G90 G54 X0 Y0 S1000 M03

G43 H01 Z1.

G01 Z0 F20.

M97 P1000 L5 (O comando L5 irá levar o programa a correr a linha N1000 cinco vezes)

G00 G90 Z1.

M30

N1000 (A linha N que irá correr após M97 P1000 é corrida)



G01 G91 Z-0.1
G90 X2.
G91 Z-0.1
G90 X0
M99

M98 Chamada do Sub-programa

Este código é utilizado para chamar uma subrotina, o formato é M98 Pnnnn (Pnnnn é o número do programa a ser chamado). O sub-programa deve estar na lista do programa e deve conter um M99 para regressar ao programa principal. Uma contagem Lnn pode ser colocada na linha que contém M98 e irá levar a que a subrotina seja chamada nn vezes antes de continuar para o próximo bloco.

O00012 (CHAMADA M98)	(Número do Programa Principal)
T1 M06	
G00 G90 G54 X0 Y0 S1000 M03	
G43 H01 Z1.	
G01 Z0 F20.	
M98 P1000 L5	(Chamar Sub-programa, Número do Sub-programa, Reciclar 5 Vezes)
G00 G90 Z1.	
M30	(Término do Programa)
O01000 (SUB M98)	(Número do Sub-programa)
G01 G91 Z-0.1	
G90 X2.	
G91 Z-0.1	
G90 X0	
M99	

M99 - Retorno ou ciclo do sub-programa

Este código é utilizado para regressar ao programa principal de uma subrotina, o formato é M99 Pnnnn (Pnnnn é a linha no programa principal a regressar). Isto irá levar o programa principal a repetir de novo para o início sem parar quando utilizado no programa principal.

Notas de Programação - o comportamento Fanuc é simulado utilizando-se os seguintes códigos:

programa a chamar:	Haas	Fanuc
	O0001	O0001

	N50 M98 P2	N50 M98 P2
	N51 M99 P100	...
	...	N100 (continuar aqui)
	N100 (continuar aqui)	...
	...	M30
	M30	
subrotina:	O0002	O0002
	M99	M99 P100

M99 Com Macros - Caso a máquina esteja equipada com macros opcionais, pode utilizar uma variável global e especificar um bloco para saltar, adicionando **#nnn=dddd** na subrotina e depois utilizar **M99 P#nnn** após a chamada de subrotina.



M104 Estender Braço de Sonda / M105 Retrair Braço de Sonda

Utilizado num programa para estender ou retrair o braço da sonda.

M109 Entrada de Utilizador Interactiva

Este código M permite a um programa de código G colocar um aviso (mensagem) no ecrã. Uma variável macro dentro do intervalo de 500 até 599 deve ser especificada por um código P. O programa consegue verificar qualquer carácter que possa ser introduzido através do teclado por comparação com o equivalente decimal do carácter ASCII (G47, Gravar Texto, tem uma lista de caracteres ASCII).

A amostra de programa seguinte irá perguntar ao utilizador uma questão Sim ou Não, depois esperar que seja introduzido "S" ou "N". Quaisquer outros caracteres serão ignorados.

```
N1 #501= 0.          (Limpar a variável)
N5 M109 P501         (Descansar 1 min?)
IF [ #501 EQ 0. ] GOTO5  (Aguardar por uma tecla)
IF [ #501 EQ 89. ] GOTO10   (Y)
IF [ #501 EQ 78. ] GOTO20   (N)
GOTO1                 (Continuar verificação)
N10                  (Foi introduzido um Y)
M95 (00:01)
GOTO30
N20                  (Foi introduzido um N)
G04 P1.               (Não faça nada por 1 segundo)
N30                  (Parar)
M30
```

A amostra de programa seguinte irá pedir ao utilizador para seleccionar um número, depois esperar que seja introduzido 1, 2, 3, 4 ou 5; todos os outros caracteres serão ignorados.

```
%  
O01234 (Programa M109)  
N1 #501= 0 (Limpar Variável #501)  
(Variável #501 será verificada)  
(O operador introduz uma das seguintes selecções)  
N5 M109 P501 (1,2,3,4,5)  
IF [ #501 EQ 0 ] GOTO5  
(Aguarde até à entrada do ciclo de entrada do teclado)  
(Equivalente decimal de 49-53 representa 1-5)  
IF [ #501 EQ 49 ] GOTO10 (1 foi introduzido ir para N10)  
IF [ #501 EQ 50 ] GOTO20 (2 foi introduzido ir para N20)  
IF [ #501 EQ 51 ] GOTO30 (3 foi introduzido ir para N30)  
IF [ #501 EQ 52 ] GOTO40 (4 foi introduzido ir para N40)  
IF [ #501 EQ 53 ] GOTO50 (5 foi introduzido ir para N50)  
GOTO1 (Continue a verificar o ciclo de entrada do utilizador até encontrar)  
N10  
(Se 1 foi introduzido execute esta sub-rotina)  
(Vá para pausa durante 10 minutos)  
#3006= 25 (O ciclo inicia a pausa durante 10 minutos)  
  
M95 (00:10)  
GOTO100  
N20  
  
(Se 2 foi introduzido execute esta sub-rotina)  
(Mensagem programada)  
#3006= 25 (Início de ciclo de mensagem programada)  
GOTO100  
N30
```



(Se 3 foi introduzido execute esta sub-rotina)
(Execute o sub programa 20)
#3006= 25 (O programa de início de ciclo 20 será executado)
G65 P20 (Chame o sub programa 20)
GOTO100
N40
(Se 4 foi introduzido execute esta sub-rotina)
(Execute o sub programa 22)
#3006= 25 (O programa de início de ciclo 22 será executado)
M98 P22 (Chame o sub programa 22)
GOTO100
N50
(Se 5 foi introduzido execute esta sub-rotina)
(Mensagem programada)
#3006= 25 (A Reposição ou o início de ciclo desligar-se-á)
#1106= 1
N100
M30
%

DEFINIÇÕES

As páginas de definição contém valores que controlam o funcionamento da máquina e de que o utilizador poderá precisar de alterar. A maioria das definições podem ser alteradas pelo operador. São precedidas por uma curta descrição à esquerda e o valor à direita.

As definições são apresentadas em menus com separadores. Para informação sobre a navegação em menus com separadores no controlo da Haas, consulte a secção da Introdução deste manual. As definições no ecrã estão organizadas em páginas de funcionalidade semelhante. A lista abaixo está separada em páginas de grupo e o título da página é o cabeçalho.

Utilize as teclas cursor verticais para se movimentar pelas definições pretendidas. Pode também aceder rapidamente a uma definição escrevendo o número da definição e pressionando a tecla da Seta Para Baixo do Cursor.

Dependendo da definição, pode alterá-la através da introdução de um número novo ou, caso a definição tenha valores específicos, pressionar as teclas de cursor horizontais para mostrar as opções. Prima o botão Write para introduzir ou alterar o valor. A mensagem próxima do topo do ecrã diz-lhe como alterar a definição seleccionada.

Segue-se uma descrição pormenorizada de cada uma das definições:

1 - Temporizador Automático para Desligar

Esta definição é utilizada para desligar automaticamente a máquina após um período de tempo de repouso. O valor introduzido nesta definição é o número de minutos que a máquina permanecerá em descanso até que seja desligada. A máquina não irá desligar-se enquanto esteja a ser executado um programa e o tempo (em minutos) irá começar de novo a zero sempre que sejam pressionados botões ou quando o interruptor de incrementos seja utilizado. A operação de auto-desligar dá ao operador um aviso de 15 segundos antes do corte da energia, momento durante o qual, pressionar qual botão pára o corte de energia.

2 - Desligar em M30

Desliga a máquina no término de um programa (M30) caso esta definição esteja em "Ligado". A máquina dá ao operador um aviso de 30 segundos assim que M30 é atingido. Pressionar qualquer botão interrompe a sequência.




3 - Gráficos 3D

Gráficos 3D


4 - Gráficos de Caminho Rápido

Este botão altera a forma como um programa é visualizado no modo Gráficos. Quando desligado, movimentos rápidos (que não de corte) não deixam um caminho. Quando ligado, movimentos rápidos de ferramenta deixam uma linha tracejada no ecrã.



5 - Gráficos de Ponto de Perfuração

Esta definição altera a forma como um programa é visualizado no modo de Gráficos. Quando está Ligado, o movimento no eixo Z deixa uma marca X no ecrã. Quando está Desligado, não são mostradas quaisquer marcas no visor de gráficos.



6 - Bloqueio do Painel Frontal

Quando definido para "On", esta Definição desactiva as teclas do Fuso CW / CCW e as teclas ATC FWD / ATC REV.

7 - Bloqueio de Parâmetro

Ligando esta definição irá parar a alteração dos parâmetros, excepto para parâmetros 81-100. Note que quando o controlo é ligado, esta definição está ligada.

8 - Bloqueio de Memória Prog.

Esta definição restringe as funções de edição da memória (Alter, Insert, etc.) quando definida para Ligado.

9 - Dimensionamento

Esta definição selecciona um dos modos: polegadas ou s. métrico. Quando está definido para Polegadas, as unidades programadas para X, Y, e Z são polegadas, para 0,0001". Quando está definido para métrico, as unidades programadas são milímetros para 0,001mm. Todos os valores de deslocamento são convertidos quando esta definição é alterada de polegadas para o s. métrico ou vice versa. No entanto, a alteração desta definição não irá traduzir automaticamente um programa guardado na memória; deve alterar os valores de eixo programados para a nova unidade de medida.

Quando definido para Polegada o código G predefinido é G20, quando definido para métrico, o código G predefinido é G21.



	Polegadas	S. Métrico
Avanço	polegadas/min	mm/min.
Curso Máx.	+/- 15400.0000	+/- 39300.000
Dimensão Programável Mínima	.0001	.001
Amplitude de Avanço	.0001 a 300.000 pol./min.	.001 a 1000.000

Teclas de incrementos de Eixo		
Chave .0001	.0001 in/clique de incremento	.001 mm/clique de incremento
.001	.001 in/clique de incremento	.01 mm/clique de incremento
.01	.01 in/clique de incremento	.1 mm/clique de incremento
Chave .1	.1 in/clique de incremento	1 mm/clique de incremento

10 - Limitar Rápido em 50%

Ligar esta definição irá limitar a máquina a 50% o movimento de não corte dos eixos (rápidos). Ou seja, caso a máquina consiga posicionar os eixos a 700 polegadas por minuto (ppm), será limitada a 350 ppm quando esta definição estiver ligada. O controlo irá mostrar uma mensagem de substituição rápida a 50%, quando esta definição estiver ligada. Quando está Desligado, está disponível a velocidade máxima rápida de 100%.

11 - Selecção da Velocidade de Transferência de Dados

Esta definição permite ao operador alterar a velocidade de transferência de dados para/da primeira porta serial (RS-232). Isto aplica-se ao carregamento/descarregamento de programas, etc. e para funções DNC. Esta definição deve coincidir com a velocidade de transferência do PC.

12 - Selecção de paridade

Esta definição define a paridade para a primeira porta serial (RS-232). Quando definida para nenhuma, não é adicionado qualquer bit de paridade à porta serial. Quando em zero, é adicionado um bit 0. Par e Ímpar funcionam como funções de paridade normal. Certifique-se do que precisa o seu sistema, por exemplo, XMODEM deve utilizar 8 bits de dados e nenhuma paridade (definida para "Nenhuma"). Esta definição deve coincidir com a velocidade de transferência do PC.

13 - Bit de Paragem

Esta definição designa o número de bits de paragem para a primeira porta serial (RS-232). Pode ser 1 ou 2. Esta definição deve coincidir com a velocidade de transferência do PC.

14 - Sincronização

Esta altera o protocolo de sincronização entre o emissor e receptor para a primeira porta serial (RS-232). Esta definição deve coincidir com a velocidade de transferência do PC. Quando em RTS/CTS, os cabos de sinal no cabo de dados serial são utilizados para informar o emissor que páre temporariamente o envio de dados enquanto o receptor recupera. Quando em XON/XOFF, a definição mais comum, os códigos de carácter ASCII são utilizados pelo receptor para dizer ao emissor que páre temporariamente.

A selecção DC Codes é semelhante a XON/XOFF, só que os códigos início/paragem ou os códigos do furdor/leitor da fita de papel são enviados. XMODEM é um protocolo de comunicações de receptor-induzido que envia dados em blocos de 128 bytes. XMODEM tem maior fiabilidade pois é verificada a integridade de cada bloco. XMODEM deve utilizar 8 bits de dados e nenhuma paridade.

15 Concordância de H e T

LIGANDO esta definição a máquina faz a verificação para assegurar-se de que o código do desvio H corresponde à ferramenta no fuso. Esta verificação pode ajudar a prevenir paragens abruptas. Note que esta definição irá gerar um alarme com um H00. H00 é usado para cancelar o desvio de comprimento da ferramenta.



Definições 16-21

Estas definições podem ser ligadas de forma a impedir que operadores inexperientes possam alterar as funções da máquina evitando assim danos à máquina ou às peças.

16 - Impedir Dry Run (Teste)

A função Dry Run não estará disponível quando esta definição estiver Ligada.

17 - Bloqueio Paragem Opcional

A função Paragem Opcional não estará disponível quando esta definição estiver Ligada.

18 - Bloqueio Eliminação de Bloco

A função Eliminação de Bloco não estará disponível quando esta definição estiver Ligada.

19 - Bloqueio de Substituição de Graduação do Avanço

Os botões de substituição de graduação de avanço serão desactivados quando esta definição estiver Ligada.

20 - Bloqueio de Substituição de Fuso

Os botões de substituição de velocidade do fuso serão desactivados quando esta definição estiver Ligada.

21 - Bloqueio de Substituição Rápida

Os botões de substituição rápida dos eixos serão desactivados quando esta definição estiver Ligada.

22 - Ciclo Fixo Delta Z

Esta definição especifica a distância que o eixo Z é recuado para limpar limalha durante um ciclo fixo G73. O intervalo é de 0.0 a 29.9999 polegadas (0-760 mm).

23 - 9xxx Bloqueio de Edição de Prog.

Ligar esta definição irá impedir a visualização, edição ou eliminação das 9000 séries de programas. As 9000 séries de programas não podem ser carregados ou descarregados com este definição activa. Note que habitualmente, as 9000 séries de programas são programas macro.

24 - Guia para Furação

Esta definição é utilizada para controlar a guia (a fita branca no início de um programa) enviada para um dispositivo de furação da fita de papel ligado à primeira porta RS-232.

25 - Padrão EOB


Esta definição controla o padrão EOB (Término do Bloco) quando os dados são enviados para/da primeira porta serial (RS-232). Esta definição deve coincidir com a velocidade de transferência do PC.

26 - Número de Série

Este é o número de série da máquina. Não pode ser alterado.

27 - G76/G77 Alternar Dir.

Esta definição controla a direcção em que a ferramenta é alternada (movida) para apagar uma ferramenta de rotação durante um ciclo fixo G76 ou G77. As selecções são X+, X-, Y+, ou Y-. Para mais informações sobre o funcionamento desta definição, consulte o ciclo de G76 e G77 na secção de código G.





28 - Ciclo Fixo Act c/s X/Z

Activar esta definição leva o ciclo fixo comandado a concluir sem um comando X ou Z. O método de funcionamento ideal é com esta definição activada.

Quando esta definição está desactivada, o controlo irá parar caso seja programado um ciclo fixo sem um movimento dos eixos X ou Z.

29 - G91 Não Modal

Ligar esta definição irá utilizar o comando G91 apenas no bloco de programa em que está (não modal).

Quando é desligado OFF e é comandado G91, a máquina irá utilizar movimentos de incrementos para todas as posições de eixo.

30 - Activar 4º Eixo

Esta definição inicia o controlo para um 4º eixo específico. Consulte a secção "Programação dos 4º e 5º Eixos" deste manual para detalhes sobre a alteração desta Definição. Quando esta definição está desligada OFF, o 4º eixo está desactivado; não serão enviados quaisquer comandos para este eixo. Consulte a Definição 78 para 5º eixo. Note que existem duas escolhas: "UTILIZADOR1" e "UTILIZADOR2" que podem ser utilizados para configurar uma mesa rotativa única.

31 - Redefinir Ponteiro do Programa

Quando esta definição está desactivada, o botão Reset não irá alterar a posição do ponteiro do programa.

Quando esta definição está ligada, o botão Reset irá movimentar o ponteiro do programa para o início do programa.

32 - Substituição de Refrigeração

Esta definição controla o funcionamento da bomba de refrigeração. A selecção "Normal" permite ao operador ligar e desligar a bomba, manualmente ou com códigos M. A selecção "Desligado" irá soar um alarme caso se tente ligar a refrigeração manualmente ou através de um programa. A selecção "Ignorar" irá ignorar todos os comandos de refrigeração programados mas a bomba pode ser ligada/desligada manualmente.

33 - Sistema de Coordenadas

Esta definição altera a forma como o controlo Haas reorganiza o sistema de desvio de trabalho quando é programado G52 ou G92. Pode ser definida para FANUC, HAAS ou YASNAC.

Definido para YASNAC

G52 torna-se outro desvio de trabalho; como G55.

Definido para FANUC com G52

Quaisquer valores no registo G52 serão adicionados a todos os desvios de trabalho (alteração de coordenada global). Este valor G52 pode ser introduzido quer manualmente quer através de um programa.

Quando está seleccionado FANUC, pressionar RESET, comandar M30 ou desligar a máquina irá limpar o valor em G52.

Definido para HAAS com G52

Quaisquer valores no registo G52 serão adicionados a todos os desvios de trabalho. Este valor G52 pode ser introduzido quer manualmente quer através de um programa. O valor de alteração de coordenada G52 é definido para zero introduzindo-se manualmente zero ou programando-o com G52 X0, Y0 e/ou Z0.

Definido para YASNAC com G92

Seleccionar YASNAC e programar com G92 X0 Y0, o controlo irá introduzir a localização de máquina actual como um novo ponto zero (Desvio de Trabalho Zero) e essa localização será introduzida e vista na lista G52.

Definido para FANUC com G92;

Seleccionar FANUC ou HAAS com G92, funcionará como a definição YASNAC, só que o novo valor de localização zero de trabalho será carregado como um novo G92. Este novo valor na lista G92 será utilizado, adicionalmente ao desvio de trabalho reconhecido, para definir a nova localização zero de trabalho.



34 - Diâmetro do 4º Eixo

É utilizado para definir o diâmetro do eixo A (0.0 a 50 polegadas), que o controlo irá utilizar para determinar a graduação de avanço angular. A graduação de avanço num programa é sempre polegadas por minuto (ou mm por minuto), assim, o controlo têm que conhecer o diâmetro da peça a maquinar no eixo A, para calcular a graduação do avanço angular. Consulte a definição 79 para o diâmetro do 5º eixo.

35 - G60 Desvio de Trabalho

Esta é uma entrada numérica de 0.0 até 0.9999 polegadas. É utilizada para especificar a distância de curso de um eixo após o ponto alvo antes de inverter o sentido. Consulte também G60.

36 - Reinício de Programa

Quando em On (Ligado), reiniciar um programa desde um ponto diferente do ponto de começo irá direcccionar o controlo para procurar por todo o programa para garantir que as ferramentas, os deslocamentos, os códigos G e M e as posições dos eixos estão correctamente definidas antes de o programa iniciar no bloco em que o cursor está posicionado. Os seguintes códigos M serão processados quando a Definição 36 estiver activa:

M08 Refrigeração Ligada

M42 Engrenagens de Multiplicação

M09 Refrigeração Desligada

M51-58 Definir Utilizador M

M41 Engrenagens de Redução

M61-68 Limpar Utilizador M

Quando Desligada o programa irá iniciar sem verificar as condições da máquina. Ter esta definição desligada pode poupar tempo ao correr um programa comprovado.

37 - Bits de Dados RS-232

Esta definição é utilizada para alterar o número de bits de dados para a porta serial 1 (RS-232). Esta definição deve coincidir com a velocidade de transferência do PC. Habitualmente devem ser utilizados 7 bits de dados mas alguns computadores requerem 8. XMODEM deve utilizar 8 bits de dados e nenhuma paridade.

38 - Número de Eixo Aux

Esta é uma entrada numérica entre 0 e 1. É utilizada para seleccionar o número de eixos externos auxiliares adicionados ao sistema. Se definida para 0, não existem eixos auxiliares. Se definida para 1, existe um eixo V.

39 - Alarme @ M00, M01, M02, M30

Ligar esta definição irá soar o alarme do teclado quando for encontrado M00, M01 (com Paragem Opcional activa), M02 ou M30. O alarme soará até que seja pressionado um botão.

40 - Medição de Desvio da Ferramenta

Esta definição selecciona como o tamanho da ferramenta é especificada para a compensação da cortadora. Definir para Raio ou Diâmetro.

41 - Adicionar Espaços RS-232 Saída

Quando ligada, são adicionados espaços entre códigos de endereço quando um programa é enviado para a saída da porta serial 1 RS-232. Isto pode facilitar a leitura/edição de um programa no computador. Quando definida para Desligado, os programas enviados para a saída da porta serial não têm espaços e são mais fáceis de se ler.

42 - M00 Após Alteração de Ferramenta

Ligar esta definição irá parar o programa após a alteração de ferramenta e será mostrada uma mensagem a dizê-lo. O botão Cycle Start (Início do ciclo) tem de ser premido para continuar o programa.

43 - Tipo de Compensação da Cortadora

Esta definição controla a forma como inicia o primeiro impulso de um corte compensado e a forma como a ferramenta é recuada da peça a ser cortada. A selecção pode ser A ou B; consultar a secção de compensação da cortadora para obter exemplos.



44 - Min F em Raio TNC %

(Graduação mínima em percentagem de compensação do raio de nariz da ferramenta) Esta definição afecta a graduação do avanço quando a compensação da cortadora se movimenta em direcção ao interior de um corte circular. Este tipo de corte irá abrandar para manter uma graduação de avanço constante. Esta definição especifica a menor graduação do avanço como percentagem da graduação de avanço programada (intervalo 1-100).


45 - Imagem Espelho do Eixo X

46 - Imagem Espelho do Eixo Y

47 - Imagem Espelho do Eixo Z

48 - Imagem Espelho do Eixo A

Quando uma ou mais destas definições estão Ligada, o movimento do eixo será espelhado (invertido) em volta do ponto zero do trabalho. Ver também G101, Activar Imagem de Espelho.



49 - Saltar Alteração da Mesma Ferramenta

Em alguns programas, pode ser chamada a mesma ferramenta na secção seguinte do programa ou subrotina. O controlo irá efectuar duas alterações e terminar com a mesma ferramenta no fuso. Ligar esta definição irá saltar a alteração da mesma ferramenta; apenas ocorrerá uma alteração de ferramenta se for colocada uma ferramenta diferente no fuso.

50 - Sinc de Eixo Aux

Esta altera a sincronização entre o emissor e receptor para a segunda porta serial. A segunda porta serial é utilizada para eixos auxiliares. As definições entre o controlo CNC e os eixos auxiliares devem coincidir.

Seleccionar "RTS/CTS" irá dizer ao emissor para parar temporariamente o envio de dados enquanto o receptor recupera.

Seleccionar "XON/XOFF", utiliza códigos de caracter ASCII pelo receptor para dizer ao emissor que páre temporariamente. XON/XOFF é a definição mais comum.


A selecção "DC Codes" é semelhante a XON/XOFF, só que os códigos início/paragem são enviados.

A selecção "XMODEM" é receptor-induzido que envia dados em blocos de 128 bytes. XMODEM fornece à comunicação RS-232 maior fiabilidade pois é verificada a integridade de cada bloco.



52 - G83 Recuo Acima de R

Intervalo de 0.0 a 30.00 polegadas ou 0-761mm). Esta definição altera a forma como G83 (ciclo de furação de percusão) se comporta. A maioria dos programadores define o plano de referência (R) bastante acima do corte para garantir que o movimento de limpeza de limalha permita a saída da limalha do orifício. No entanto, perde-se tempo assim, pois a máquina irá "furar" por esta distância vazia. Caso a Definição 52 seja definida para que a distância necessária para limpar a limalha, o plano R pode ser mais aproximado à peça a ser furada.



53 - Avanço Ponto a Ponto c/s Regresso a Zero

Ligar esta definição permite que os eixos sejam deslocados sem regressar a máquina a zero (encontrar partida da máquina). Este é um aspecto perigoso pois os eixos podem correr para as paragens mecânicas e danificar a máquina. Quando o controlo está ligado, esta definição fica automaticamente desligada.

54 - Velocidade de Transferência de Eixo Aux

Esta definição permite ao operador alterar a velocidade de transferência de dados para a segunda porta serial (Eixo Auxiliar). Esta definição deve coincidir com o valor no controlo do eixo auxiliar.

55 - Activar DNC desde MDI

Ligar esta definição irá tornar a função DNC disponível. DNC é seleccionado no controlo premindo duas vezes o botão MDI/DNC.

O DNC Direct Numeric Control (Controlo Numérico Directo) não está disponível quando definido para "Desligada".

56 - M30 Restaurar G Predefinido

Quando esta definição está Ligada, terminar um programa com M30 ou pressionando Reset irá levar todos os códigos G modais à sua predefinição.

57 - Paragem Exacta de X-Z Fixo

Quando esta definição está DESLIGADA, os eixos podem não alcançar as posições programadas X, Y antes do eixo Z começar o movimento. Isto pode provocar problemas com fixações, pormenores de peças finas ou arestas da peça de trabalho.

Ligando esta definição, assegura-se que a fresadora alcançará a posição X, Y programada antes do eixo Z se mover.

58 - Compensação da Cortadora

Esta definição selecciona o tipo de compensação da cortadora utilizada (FANUC ou YASNAC). Consulte a secção compensação da cortadora.

59 - Desvio da Sonda X+

60 - Desvio da Sonda X-

61 - Desvio da Sonda Z+

62 - Desvio da Sonda Z-

Estas definições são utilizadas para definir o deslocamento e tamanho da sonda do fuso. Estas definições especificam o curso e sentido donde a sonda é activada até à localização actual da superfície sondada.

Estas definições são utilizadas pelos códigos G31, G36, G136 e M75. O valores introduzidos para cada definição podem ser positivos ou negativos. Podem ser utilizadas macros para estas definições, consulte a secção Macro para mais informações.



63 - Largura da Sonda de Ferramenta

Esta definição é utilizada para especificar a largura da sonda utilizada para testar o diâmetro da ferramenta. Esta definição apenas se aplica à opção de sonda; é utilizada por G35.

64 - M. Desvio de Ferram Utiliza Trabalho

Esta definição altera o funcionamento dos botões Tool Ofset Mesur (Medida de Deslocamento da Ferramenta). Quando ligada, o deslocamento da ferramenta introduzido será a medida do deslocamento da ferramenta mais o deslocamento da coordenada de trabalho (Eixo Z). Quando desligada, o deslocamento da ferramenta corresponde à posição Z da máquina.

65 - Gráfico Escala (Altura)

Esta definição especifica a altura da área de trabalho que é mostrada no ecrã de modo Gráfico. O valor predefinido para esta definição é a altura máxima, correspondente à área de trabalho total da máquina. Utilizar a seguinte fórmula pode definir uma escala específica:

$$\text{Curso total Y} = \text{Parâmetro 20} / \text{Parâmetro 19}$$

$$\text{Escala} = \text{Curso total Y} / \text{Definição 65}$$

66 - Gráficos de Deslocamento X

Esta definição localiza o lado direito da janela de escala relativamente à posição zero de X na máquina (consultar a secção Gráficos). É predefinida para zero.

67 - Desvio de Y Gráfico

Esta definição localiza o topo da janela de aproximação relativamente à posição zero de Y na máquina (consultar a secção Gráficos). É predefinida para zero.



68 - Gráficos de Deslocamento Z

Reservado para utilização futura.

69 - DPRNT Espaços Guia

Esta é uma definição Liga/Desliga. Quando definida para Desligada o controlo não irá utilizar espaços à esquerda criados por um formato de declaração DPRNT macro. Ao invés, quando Ligada o controlo irá utilizar espaços à esquerda. O exemplo seguinte ilustra o comportamento do controlo quando esta definição está desligada ou ligada

#1 = .0 ;	SAÍDA
G0 G90 X#1 ;	OFF
DPRNT[X#1[44]] ;	X3.0000 X 3,0000

Note que não existe um espaço à esquerda entre o "X" e o 3 quando a definição está LIGADA. Com esta definição ligada, a leitura da informação pode ser mais fácil.

70 - DPRNT Abrir/CLOS Código D

Esta definição controla as declarações POPEN (abertura de P) e PCLOS (fecho de P) em macros que enviam códigos de controlo à porta de série. Quando o controlo está ligado, esta declaração irá enviar códigos de controlo DC. Quando desligada, os códigos de controlo são suprimidos. É predefinido para Ligado.

71 G51 Escala Predefinida

Isto especifica a escala para um comando G51 (Consultar a secção Códigos G, G51) quando o endereço P não é utilizado. A predefinição é 1.000 (Intervalo 0.001 a 8380.000).



72 G68 Rotação Predefinida

Isto especifica a rotação, em graus, para um comando G68 quando o endereço P não é utilizado. Deve estar dentro do intervalo 0.0000 a 360.0000º.

73 G68 Ângulo de Incrementos

Esta definição permite a alteração do ângulo de rotação G68 por cada G68 comandado. Quando o inter-receptor está ligado e é executado um comando G68 no modo de incrementos (G91), o valor especificado no endereço R é adicionado ao ângulo de rotação anterior. Por exemplo, um valor R de 10 irá rodar a função por 10º pela primeira vez comandada, 20º pela próxima, etc.

74 - 9xxx Rasto de Prog

Esta definição, juntamente com a Definição 75, é útil para depurar programas CNC. Quando a Definição 74 está ligada, o controlo irá mostrar o código nos programas macro (O9xxxx). Quando a definição está desligada, o controlo não irá mostrar o código das 9000 séries.

75 - 9xxxx BLQ Prog Únic

Quando a Definição 75 está ligada e o controlo opera no modo Bloco Único, o controlo irá parar em cada bloco de código num programa macro (O9xxxx) e esperar que o operador pressione Cycle Start. Quando a Definição 75 está desligada, o programa macro corre continuamente, o controlo não irá pausar em cada bloco, mesmo com Bloco Único activo. É predefinido para ON (ligado).

Quando ambas as Definições 74 e 75 estão ligadas, o controlo age normalmente. Isto é, todos os blocos executados são realçados e mostrados e quando no modo Bloco Único existe uma pausa antes de cada bloco ser executado.

Quando as Definições 74 e 75 estão desligadas, o controlo irá executar os programas de 9000 séries sem mostrar o código do programa. Caso o controlo esteja no modo Bloco Único, não irá ocorrer nenhuma pausa de bloco único durante o correr do programa de 9000 séries.

Quando a Definição 75 está ligada e 74 está desligada, os programas de 9000 séries são mostrados à medida que são executados.

76 - Bloqueio de Libertar Ferramenta

Quando a definição está ligada, a tecla de libertação de ferramenta é desactivada.

77 - Escala Integral F

Esta definição permite ao operador seleccionar a forma como o controlo interpreta um valor F (graduação do avanço) que não contém um ponto decimal. (Recomenda-se a utilização permanente de um ponto decimal.) Esta definição ajuda os operadores a correr programas desenvolvidos noutra controlo que não seja Haas.

Por exemplo F12 torna-se:

0,0012unidades/minuto com a Definição 77 Desligada

12,0 unidades/minuto com a Definição 77 Ligada

Existem 5 definições de graduação de avanço:

Polegadas	MILÍMETRO
PREDEFINIÇÃO (.0001)	PREDEFINIÇÃO (.001)
INTEIRO F1 = F1	INTEIRO F1 = F1
.1 F1 = F0,0001	.1 F1 = F0,001
.01 F10 = F0,001	.01 F10 = F0,01
.001 F100 = F0,01	.001 F100 = F.1
.0001 F1000 = F.1	.0001 F1000 = F1



78 - Activar Quinto Eixo

Quando esta definição está desligada OFF, o quinto eixo está desactivado e não serão enviados quaisquer comandos para este eixo. Consulte a definição 30 para o 4º eixo. Note que existem duas escolhas "UTILIZADOR1" e "UTILIZADOR2" que podem ser utilizadas para configurar a única mesa rotativa.

79 - Diâmetro do Quinto Eixo

É utilizado para definir o diâmetro do eixo B (0.0 a 50 polegadas), que o controlo irá utilizar para determinar a graduação de avanço angular. A graduação de avanço num programa é sempre polegadas por minuto (ou mm por minuto), assim, o controlo têm que conhecer o diâmetro da peça a maquinar no eixo B, para calcular a graduação do avanço angular. Consulte a definição 34 para o diâmetro do 4º eixo.

80 - Imagem Espelho do Eixo B

Esta é uma definição Liga/Desliga. Quando desligada, os movimentos de eixo serão normais. Quando ligada, o movimento do eixo B será espelhado (ou invertido) em volta do ponto zero de trabalho. Consulte também as definições 45-48 e G101.

81 - Ferramenta ao Ligar

Quando a tecla Power Up/Restart (Arranque/Reinício) é pressionada o controlo irá alterar para a ferramenta especificada nesta definição. Caso seja especificado zero (0), não ocorre alteração de ferramenta ao ligar. É predefinido para 1.

A definição 81 irá efectuar uma das seguintes acções durante o Arranque da Máquina/Reinício:

- A. Se a Definição 81 estiver definida para zero, o transportador contínuo será rodado para o compartimento nº 1. Não haverá alteração de ferramenta.
- B. Caso a Definição 81 contenha a ferramenta n.º 1 e a ferramenta actualmente no fuso for a ferramenta n.º 1, e for premido ZERO RET - ALL, o transportador contínuo irá permanecer no mesmo compartimento e não será efectuada qualquer alteração de ferramenta.
- C. Caso a Definição 81 contenha o número de ferramenta de uma ferramenta ausente do fuso, o transportador contínuo será rodado para o compartimento nº1 e depois para o compartimento que contém a ferramenta especificada na Definição 81. Será efectuada uma alteração de ferramenta para alterar a ferramenta especificada para o fuso.

82 - Idioma

Estão disponíveis outros idiomas para além do inglês no controlo Haas. Para mudar de idioma, escolha o idioma e pressione Enter.

83 - M30 Redefinir Substituições

Quando esta definição está ligada, um M30 restaura quaisquer substituições (graduação de avanço, fuso, rápido) aos seus valores predefinidos (100%).

84 - Acção de Sobrecarregamento da Ferramenta

Esta definição faz ocorrer uma acção específica (Alarme, Suspensão do Avanço, Apito, Avanço Automático) sempre que a ferramenta fique sobrecarregada (consultar a secção Ferramentas).

Escolher "Alarme" irá levar a máquina a parar quando a ferramenta é sobrecarregada.

Quando definida para "Suspensão de Avanço", é mostrada a mensagem "Ferramenta Sobrecarregada" e a máquina irá parar em Suspensão de Avanço quando ocorrer esta situação. A mensagem é eliminada ao pressionar qualquer tecla.

Seleccionar "Beep" soará um ruído audível (apito) do controlo quando a ferramenta é sobrecarregada.

Quando definida para "Avanço Automático", o torno limita automaticamente a graduação do avanço com base na carga da ferramenta.




Notas de Avanço Automático: Ao roscar (rígida ou flutuante), as substituições de avanço e fuso serão bloqueadas, assim a função Avanço Automático será suspensa (o controlo aparentará responder aos botões de substituição mostrando as mensagens de substituição). A função Avanço automático não deve ser utilizada ao roscar ou recuar automaticamente cabeças cónicas, pois poderá haver imprevistos ou mesmo avaria.

A última graduação do avanço comandada seria restaurada no término da execução de um programa, quando o operador pressiona Reset ou quando desliga a função Avanço Automático. O operador pode utilizar os botões de substituição da graduação de avanço no teclado enquanto a função de Avanço Automático é seleccionada. Estes botões irão ser reconhecidos pela função de Avanço Automático como uma nova graduação de avanço comandada desde que o limite de sobrecarga da ferramenta não seja excedido. No entanto, caso o limite de sobrecarga da ferramenta já haja sido excedido, o controlo irá ignorar os botões de substituição da graduação do avanço.

85 - Arredondamento de Cantos Máximo

Define a precisão de maquinagem do arredondamento de cantos dentro de uma tolerância seleccionada. O valor inicial predefinido é 0.05 polegadas. Caso esta definição seja zero (0), o controlo actua como se fosse comandada uma paragem exacta em cada movimento de bloco.



86 - M39 Bloqueado

Esta é uma definição Liga/Desliga. Quando desligada, os comandos M39 serão ignorados.

87 - M06 Redefinir Substituições

Esta é uma definição Liga/Desliga. Quando ligada e é comandado M06, quaisquer substituições são canceladas e definidas para os valores programados ou predefinidos.

88 - Redefinir Redefine Substituições

Esta é uma definição Liga/Desliga. Quando ligada e a tecla Reset é pressionada, quaisquer substituições são canceladas e definidas para os valores programados ou predefinidos.

90 - Máx. de Ferramentas a Mostrar

Esta definição limita o número de ferramentas mostradas no ecrã de Geometri de Ferramenta. O intervalo desta definição é de 1 a 200.

91 - Incrementos Avançados

Ligar esta definição activa a função de limites de Curso de Incrementos e Index de Incrementos. Esta definição é utilizada nas séries de máquinas na Sala de Ferramentas. Consulte o anexo de Fresadora de Sala de Ferramenta para mais informações acerca destas funções.

100 - Atraso da Protecção de Ecrã

Quando a definição é zero, a protecção de ecrã está desactivada. Caso esteja definida para alguns minutos, então após esse período de inactividade do teclado, o visor IPS será exibido. Depois do atraso do segundo protector de ecrã, o logótipo da Haas será exibido mudando de posição de 2 em 2 segundos (desactiva com qualquer pressão de tecla, interruptor de incrementos ou alarme). O protector de ecrã não activará se o controlo estiver no modo de Descanso, Avançar, Editar.

101 - Substituição do Avanço -> Rápido

Ligar esta definição e pressionar a Alavanca de Controlo da Graduação do Avanço irá levar a que a alavanca de avanço ponto a ponto afecte as substituições de graduação do avanço e de graduação rápida. A Definição 10 afecta a graduação rápida máxima.



103 - INÍC. CICLO/FH Mesma Tecla

O botão Cycle Start (Início do ciclo) tem de ser mantido premido para correr um programa quando esta definição está ligada. Quando o botão Cycle Start é libertado, é gerada uma suspensão do avanço.

Esta definição não pode ser ligada enquanto a Definição 104 estiver ligada. Quando uma delas está ligada, a outra desliga-se automaticamente.

104 - Alavanca de Avanço Ponto a Ponto para SNGL BLK

A alavanca de avanço ponto a ponto pode ser utilizada para ir passo a passo por um programa quando esta definição está ligada. Inverter o sentido da alavanca de avanço ponto a ponto irá gerar uma suspensão de avanço.

Esta definição não pode ser ligada enquanto a Definição 103 estiver ligada. Quando uma delas está ligada, a outra desliga-se automaticamente.

108 - Rotativa Rápida G28

Ligar esta definição irá regressar a unidade rotativa de volta ao zero através da menor distância.

Por exemplo, se a unidade rotativa está em 10º e for comandado um regresso a zero, a mesa rotativa irá rodar 350º se esta definição estiver desligada. Caso esta definição estiver ligada, a mesa irá rodar -10º.

Para utilizar a definição 108, o parâmetro bit CIRC. WRAP. (10) deve estar definido a 1 no parâmetro 43 para o eixo A e o parâmetro 151 para o eixo B. Caso os bits de parâmetro não estejam em 1, o controlo irá ignorar a definição 108.

109 - Tempo de Aquecimento em MIN.

Este é o número de minuto (até 300 minutos desde arranque) durante o qual são aplicadas as compensações especificadas nas Definições 110-112.

Perspectiva Geral – Quando a máquina é ligada, se a Definição 109 e, pelo menos, uma das Definições 110, 111 ou 112 estiverem definidas para um valor diferente de zero, será mostrado o seguinte aviso:

ATENÇÃO! Compensação de Aquecimento especificado!

Deseja activar a

Compensação de Aquecimento (Sim/Não)?

Caso seja introduzido "S", o controlo aplica imediatamente a compensação total (definição 110, 111, 112) e a compensação começa a descrecer com o decorrer do tempo. Por exemplo, após o decorrer de 50% do tempo na Definição 109, a distância de compensação, será de 50%.

Para "reiniciar" este período de tempo, é necessário desligar e ligar a máquina e, depois, responder "sim" à questão de compensação no arranque.

ATENÇÃO! Alterar as Definições 110, 111 ou 112 enquanto a compensação está a decorrer pode causar um movimento súbito de até 0.0044 polegadas.

A quantidade de tempo de aquecimento restante é mostrada no canto inferior direito do ecrã Entradas de Diagnósticos 2 através da utilização do formato padrão hh:mm:ss.

110 - Distância X de Aquecimento

111 - Distância Y de Aquecimento

112 - Distância Z de Aquecimento

As definições 110, 111 e 112 especificam o valor de compensação (máx. = +/- 0,0020" ou +/- 0,051 mm) aplicado aos eixos. A Definição 109 deve ter um valor introduzido para as definições 110-112 para ter efeito.



114 - Ciclo de Condutor (minutos)

115 - Tempo de Condutor (minutos)

As definições 114 e 115 controlam o condutor de aparas opcional. Definição 114 (Tempo do Condutor de Lim-alha) é o intervalo em que o condutor ligará automaticamente. Definição 115 (Tempo de Condutor) é o tempo em que o condutor será executado. Por exemplo, caso a definição 114 seja definida para 30 e a definição 115 para 2, o condutor de limalha irá ligar-se a cada meia hora, funcionar durante 2 minutos e, em seguida, parar.

O tempo deve estar definido para não mais do que 80% do tempo do ciclo. Note o seguinte:

O botão CHIP FWD (ou M31) arrancará o condutor na direcção para a frente e activará o ciclo.

O botão CHIP STOP (ou M33) parará o condutor e cancelará o ciclo.

116 - Comprimento do Pivot

A Definição 116 é definida na construção da máquina e nunca é alterada. Apenas um técnico qualificado deve mudar esta definição.

117 - G143 Desvio Global

Esta definição é fornecida para consumidores que têm várias fresadoras Haas de 5 eixos e pretendem transferir os programas e ferramentas de umas para outras. A diferença de comprimento de pivot (diferença entre a Definição 116 para cada máquina) pode ser introduzida nesta definição e será aplicada à compensação de comprimento de ferramenta em G143.

118 - M99 Move M30 CNTRS

Quando esta definição está ligada, M99 irá adicionar um aos contadores M30 (estes são mostrados no visor Curnt Comnds). Note que um M99 irá apenas acrescentar os contadores no programa principal, não num subprograma.

119 - Bloqueio de Deslocamentos

Ligar esta definição não irá permitir a alteração os valores no visor de Deslocamentos. No entanto, os programas que alteram deslocamentos ainda o poderão fazer.

120 - Bloqueio da Var. Macro

Ligar esta definição não irá permitir a alteração das variáveis macro. No entanto, os programas que alteram variáveis macro ainda o poderão fazer.

121 - APC Pal. Um Carregar X

122 - APC Pal. Um Carregar Y

123 - APC Pal. Um Descarregar X

124 - APC Pal. Um Descarregar Y

125 - APC Pal. Dois Carregar X

126 - APC Pal. Dois Carregar Y

127 - APC Pal. Dois Descarregar X

128 - APC Pal. Dois Descarregar Y

129 - APC Pal. 1 e 2 Segura X Pos

As definições 121-129 são posições de palete para os eixos X e Y. São definidas quando é instalado APC e não devem precisar de alteração.



130 - Velocidade de Retracção da Rosca

Esta definição afecta a velocidade de retracção durante o ciclo de roscagem (A fesadora deve ter a opção de Roscagem Rígida). Ao introduzir um valor, tal como 2, irá comandar a fresadora para retrair a rosca duas vezes enquanto entra. Se o valor for 3, retrairá três vezes. Um valor de 0 ou 1 não terá efeito na velocidade de retracção. (Limite 0-4)

Introduzindo um valor de 2, é o equivalente a utilizar um código J de 2 para G84 (Ciclo fixo de roscagem). No entanto, ao especificar um código J para uma rosca rígida irá substituir a definição 130.

131 - Porta Automática

Esta definição suporta a opção de porta automática. Deve estar ligada para máquinas com porta automática. Consulte também M80/M81 (códigos M de Abertura/Fecho da Porta Automática).

A porta irá fechar quando Cycle Start (Arranque de Ciclo) é pressionado e irá fechar quando o programa atinge um M00, M01 (com Paragem Opcional ligada) ou M30 e o fuso tiver parado.

133 - Rosca Rígida REPT

Esta definição garante que o fuso é orientado durante a roscagem para que as roscas se alinhem para a segunda passagem, no mesmo orifício programado.

142 - Tolerância de Alteração de Deslocamento

Esta definição cria uma mensagem de aviso caso seja programado um deslocamento que exceda o valor introduzido nesta definição. Será mostrado o seguinte aviso: "XX altera o deslocamento acima da Definição 142! Aceita (S/N)?" Se for feita uma tentativa para alterar um desvio através de mais de uma quantidade introduzida (positiva ou negativa).

Se for introduzido "S", o controlo actualiza o deslocamento como habitual; de contrário, a alteração é rejeitada.

143 Recolha de Dados da Máquina

Esta definição permite ao operador extrair dados do controlo usando um ou mais comandos Q enviados pela porta RS-232, e para definir variáveis Macro usando um comando E. Esta função é baseada no software e requer um computador adicional para solicitar, interpretar e guardar dados do controlo. A opção de hardware também permite a leitura do estado da máquina. Consulte a secção de Transferência de Informação CNC para informação detalhada.

144 - Substituição do Avanço ->Fusos

Esta definição destina-se a manter a carga da broca constante quando é aplicada uma substituição. Quando esta definição está ligada, substituição da graduação de avanço também será aplicada à velocidade do fuso e as substituições do fuso serão desactivadas.

146 - Carregar Palete APC 3 em X

147 - Carregar Palete APC 3 em Y

148 - Descarregar Palete APC 3 em X

149 - Descarregar Palete APC 3 em Y

150 - Carregar Palete APC 4 em X

151 - Carregar Palete APC 4 em Y

152 - Descarregar Palete APC 4 em X

153 - Descarregar Palete APC 4 em Y

154 - Palete APC 3 e 4 em Segurança X

Consulte as Definições 121-129



155 - Carregar Tabelas de Compartimento

Esta definição deve apenas ser utilizada quando é executado um melhoramento do software e/ou a memória é eliminada e/ou o controlo é reiniciado. De forma a restaurar o conteúdo da mesa de ferramenta de compartimento de alteração de ferramenta com a informação do ficheiro, esta definição deve estar ligada.

Caso esta definição esteja desligada ao carregar um ficheiro de Desvio de uma unidade USB ou de RS-232, os conteúdos da mesa de Ferramenta de Compartimento não serão alterados. A Definição 155 predefini automaticamente para desligado quando a máquina for desligada.

156 - Gravar Desvio com PROG

Ao ligar esta definição, o controlo irá gravar os deslocamentos no mesmo ficheiro dos programas mas com o cabeçalho 0999999. Os deslocamentos irão aparecer no ficheiro antes do sinal % final.

157 - Tipo de Formato de Desvio

Esta definição controla o formato no qual os deslocamentos são gravados com programas.

Quando definida para A, o formato tem o aspecto com que é mostrado no controlo, contém pontos decimais e cabeçalhos de colunas. Os deslocamentos gravados neste formato podem ser mais facilmente editados num PC e mais tarde recarregados.

Quando definido para B, cada deslocamento é gravado numa linha separada com um valor N ou V.

158,159,160 - XYZ COMP Térmica de Parafuso%

Estas definições podem ser estipuladas de -30 a +30 e irão ajustar a compensação térmica de parafuso existente por -30% a +30%.

162 - Predefinição para Flutuação

Quando esta definição está ligada, o controlo irá adicionar um ponto decimal a valores introduzidos sem um ponto decimal (para certos códigos de endereço). Quando a definição estiver Desligada, valores que sigam os códigos de endereço que não incluem pontos decimais são levados como notações do maquinador (p.ex. milhares ou dez milhares) Esta definição excluirá o valor A (ângulo da ferramenta) num bloco G76. Assim, a função aplica-se aos seguintes códigos de endereço: X, Y, Z, A, B, C, E, F, I, J, K, U, W

A (excepto com G76) Se um valor G76 contendo um ponto decimal for encontrado durante a execução de um programa, é gerado o alarme 605 para Ângulo do Nariz da Ferramenta Inválido.

D (excepto com G73)

R (excepto com G71 no modo YASNAC)

	Valor introduzido	Com a Definição Desligada	Com a Definição Ligada
--	-------------------	---------------------------	------------------------

No modo polegadas	X-2	X-.0002	X-2.
-------------------	-----	---------	------

No modo MM	X-2	X-0,002	X-2.
------------	-----	---------	------

Note que esta definição afecta a interpretação de todos os programas introduzidos manualmente, de uma disquete ou através da RS-232. Não altera o efeito da definição 77 Escala Integral F.

163 - Desactivar .1 Taxa de Incremento

Esta definição desactiva a taxa máxima de Avanço Ponto a Ponto Caso seja seleccionada a taxa máxima de avanço ponto a ponto, é seleccionada automaticamente a próxima taxa mais baixa.

164 - Incrementos de Rotativa

Esta definição aplica-se ao botão de Indexação Rotativa na EC300. Especifica a rotação da mesa de rotativa na estação de carregamento. Deve estar definida com um valor de -360 a 360 graus. Por exemplo, introduzir "90" irá rodar a paleta 90° cada vez que é pressionado o botão de indexação rotativa. Se for definida a zero, a mesa rotativa não irá rodar.



167-186 Manutenção Periódica

Existem 14 elementos que podem ser controlados, bem como seis elementos suplementares, nas definições de manutenção periódica. Estas definições irão permitir ao utilizador alterar o número definido de horas para cada elemento quando é inicializado durante a utilização. Se o número de horas for definido para zero, o elemento não irá aparecer na lista de elementos exibidos na página de manutenção dos comandos actuais.

- 167 Substituição da refrigeração pré-definida nas horas em que a energia está ligada.
- 169 Substituição do Filtro de Óleo pré-definida nas horas em que a energia está ligada.
- 170 Substituição do Óleo da Caixa de Engrenagem pré-definida nas horas em que a energia está ligada.
- 171 Verificação do Nível do Tanque de Refrigeração pré-definida nas horas em que a energia está ligada.
- 172 Verificação do Nível de Passagem de lubrificação pré-definida para as horas de movimento.
- 173 Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagem pré-definida nas horas em que a energia está ligada.
- 174 Inspecção de Vedantes/Trincos pré-definida para as horas de movimento
- 175 Verificação do Filtro de Fornecimento de Ar pré-definida nas horas em que a energia está ligada.
- 176 Verificação do Nível de Óleo Hidráulico pré-definida nas horas em que a energia está ligada.
- 177 Substituição do Filtro Hidráulico pré-definida para as horas de movimento
- 178 Definições de Lubrificação pré-definidas para as horas de movimento
- 179 Definições de Lubrificação pré-definidas para as horas de movimento
- 180 Lubrificação dos Cames do Comutador de Ferramenta pré-definida nas mudanças de ferramenta.
- 181 Definição nº 1 de Manutenção suplementar pré-definida para as horas em que a energia está ligada.
- 182 Definição nº 2 de Manutenção suplementar pré-definida para as horas em que a energia está ligada.
- 183 Definição nº 3 de Manutenção suplementar pré-definida para as horas de movimento
- 184 Definição nº 4 de Manutenção suplementar pré-definida para as horas de movimento
- 185 Definição nº 5 de manutenção suplementar pré-definida nas mudanças de ferramenta.
- 186 Definição nº 6 de manutenção suplementar pré-definida nas mudanças de ferramenta.

187 - Eco de Informação da Máquina

Esta definição pode ser definida para LIGADA ou DESLIGADA. Quando estiver definida para LIGADA, os comandos Q de recolha de informação emitidos a partir do PC do utilizador serão exibidos no visor do PC. Se definida para DESLIGADA, estes comandos não serão exibidos.

188/189/190 - G51 X/Y/Z SCALE (ESCALA)

Os eixos podem ser escalados individualmente usando as novas definições que se seguem (deve ser um número positivo).

- Definição 188 = G51 X ESCALA
- Definição 189 = G51 Y ESCALA
- Definição 190 = G51 Z ESCALA

No entanto, se a definição 71 tiver um valor, então as definições 188-190 são ignoradas, e o valor na definição 71 é usado para escalar. Se o valor para a definição 71 for zero, então as definições 188-190 são usadas. Note que quando as definições 188-190 são, com efeito, apenas uma interpolação linear, G01, é permitido. Se G02 ou G03 forem usados, será gerado o alarme 467.

191 - Suavidade Pré-definida

Esta definição pode ser definida para DESBASTE, MÉDIO, ou TÉRMINO e utiliza os parâmetros 302, 303, 314, 749, e 750-754 e G187 para definir a suavidade e um factor máximo de arredondamento dos cantos. Os valores pré-definidos são utilizados quando não são substituídos por um comando G187.

196 - Corte do Transportador

Isto especifica a quantidade de tempo para esperar sem actividade antes de desligar o transportador de limalha e lavagem de refrigerante, se instalada). Unidade em minutos.

197 - Corte de Refrigeração

Isto especifica a quantidade de tempo de espera sem actividade antes da Refrigeração Através do Fuso, Chuveiro e Fluxo se desliguem nas fresadoras. Unidade em minutos.



198 - Côr de Segundo Plano

Especifica a côr de segundo plano para janelas de visualização inactivas. O intervalo é de 0 a 254.

199 - Temporizador de Luz Posterior

Especifica o tempo em minutos após o qual luz posterior do visor da máquina se irá desligar quando não à entradas no controlo (excepto no modo AVANÇO, GRÁFICOS OU DESCANSO ou quando está presente um alarme). Prima qualquer tecla para repor o ecrã (é preferível CANCELAR)

201 - Exibe Apenas o Trabalho e os Desvios de Ferramenta em Utilização

Ligando esta definição, exibirá apenas os Desvios de Trabalho e Ferramenta usados pelo programa em execução. O programa deve ser executado no modo gráficos antes de activar esta função.

216 - Corte de Servo e de Hidráulico

Esta definição irá desligar os servomotores e a bomba hidráulica, se equipada, após o número de minutos especificado sem ter decorrido actividades, tal como a execução de um programa, avanços, pressão de botões, etc. A predefinição é 0.

238 - Temporizador de Iluminação de Alta Densidade (minutos)

Especifica a duração em minutos que a opção de Luz de Alta INTensidade (HIL) permanece ligada. Pode ser ligada se a porta estiver aberta e o interruptor da luz de trabalho estiver ligado. Se este valor for zero, então a luz permanecerá ligada enquanto as portas estiverem abertas.

239 - Temporizador para Desligar a Luz de Trabalho (minutos)

Especifica a quantidade de tempo em minutos após o qual a luz de trabalho se desliga automaticamente se não houver pressões de teclas ou mudanças na alavanca de incremento. Se um programa estiver em execução quando a luz se desligar, o programa continuará em execução.

242 - Intervalo de Purga de Água Ar (minutos)

Esta definição especifica o intervalo para a purga de condensados no reservatório de ar do sistema. Quando o tempo especificado pela definição 242 passa, começando a partir da meia-noite, a purga é iniciada.

243 - Purga de Água Ar A Tempo (segundos)

Esta definição especifica a duração da purga de condensados no reservatório de ar do sistema. As unidades são segundos. Quando o tempo especificado pela definição 242 passa, começando a partir da meia-noite, a purga é iniciada pelo número de segundos especificado pela definição 243.

244 - Comprimento da Ferramenta de Calibre Principal (polegadas)

Esta definição especifica o comprimento do calibre principal que está a ser usado para localizar o contacto da ferramenta fora da superfície durante a configuração. É o comprimento desde a base até à ponta do calibre principal. Pode geralmente ser medido num calibre pré configurador da ferramenta.



900 - CNC Nome de Rede

O nome do controlo que gostaria que aparecesse na rede.

901 - Obter Endereço Automaticamente

Encontra o endereço TCP/IP e a máscara de subrede de um servidor DHCP na rede de trabalho (Requer um servidor DHCP). Quando DHCP está ligado, as entradas TCP/IP, SUBNET MASK (Máscara de Subrede) não são mais requeridas e ter-se-á introduzido "****". Anote também a secção ADMIN no final para obter o endereço IP do DHCP. A máquina deve ser desligada e novamente ligada para que as mudanças nesta definição tenham efeito.

NOTA: Para obter as definições de IP do DHCP: No controlo, vá para List Prog. Seta para baixo para o Disco Duro. Prima a tecla de seta para a direita para o directório do Disco Duro. Escreva ADMIN e prima Insert. Seleccione a pasta ADMIN e prime Write (Escrever). Copie o ficheiro IPConfig.txt para o disco ou USB e leia-o num computador Windows.

902 - Endereço IP

Usado numa rede de trabalho com endereços TCP/IP estáticos (DHCP desligado). O administrador da rede de trabalho atribuirá um endereço (exemplo 192.168.1.1). A máquina deve ser desligada e novamente ligada para que as mudanças nesta definição tenham efeito.

NOTA: O formato do endereço para a Máscara da Subrede, Gateway e DNS é XXX.XXX.XXX.XXX (exemplo 255.255.255.255) não termina o endereço com ponto. O endereço máximo é 255.255.255.255; não existem números negativos.

903 - Máscara de Sub-rede

Usado numa rede de trabalho com endereços TCP/IP estáticos. O administrador da rede de trabalho atribuirá um valor à máscara. A máquina deve ser desligada e novamente ligada para que as mudanças nesta definição tenham efeito.

904 - Gateway

Usado para obter acesso através de routers. O administrador da rede de trabalho atribuirá um endereço. A máquina deve ser desligada e novamente ligada para que as mudanças nesta definição tenham efeito.

905 - Servidor DNS

O Servidor do Nome do Domínio (DNS) ou endereço IP de Protocolo de Controlo do Host do Domínio na rede de trabalho. A máquina deve ser desligada e novamente ligada para que as mudanças nesta definição tenham efeito.

906 - Nome do Domínio/Grupo de Trabalho

Diz à rede de trabalho a que grupo de trabalho ou domínio o controlo CNC pertence. A máquina deve ser desligada e novamente ligada para que as mudanças nesta definição tenham efeito.

907 - Nome do Servidor Remoto

Para máquinas Haas com WINCE FV 12.001 ou superior, introduza o nome NETBIOS a partir do computador onde a pasta de partilha se encontra. O endereço de IP não é suportado.

908 - Percurso Partilhado Remoto

O nome da pasta de rede partilhada. Depois de seleccionar o nome do host, para renomear o trajecto, introduza o novo e prima o botão WRITE.

NOTA: Não use espaços no campo PATH (TRAJECTO).

909 - Nome de Utilizador

Este é o nome usado para aceder ao servidor ou domínio (usando uma conta de domínio do utilizador). A máquina deve ser desligada e novamente ligada para que as mudanças nesta definição tenham efeito. **Os Nomes de Utilizador são sensíveis a maiúsculas e não podem conter espaços.**



910 - Palavra Passe

Esta é a palavra passe usada para aceder ao servidor. A máquina deve ser desligada e novamente ligada para que as mudanças nesta definição tenham efeito. **As palavras passe são sensíveis a maiúsculas e não podem conter espaços.**

911 - Acesso à Partilha CNC (Desligado, Em Leitura, Completo)

Usado para os privilégios ler/escrever do disco duro de CNC. OFF (DESLIGADO) pára a permanência do disco duro na rede. LER permite a leitura- acesso apenas ao disco duro. COMPLETO permite um acesso para ler/escrever no dico a partir da rede. Desligando esta definição e a Definição 913 desactivar-se-á a comunicação da placa de rede.

912 - Separador de Disquete Activado

Liga/desliga o acesso ao comando USB. Quando definido para OFF, o comando de USB não estará acessível.

913 - Separador do Disco Duro Activado

Liga/desliga o acesso ao disco duro. Se definido para OFF, o disco duro não estará acessível. Desligando esta definição e Partilha CNC (Definição 911) desactivar-se-á a comunicação da placa de rede.

914 - Separador de USB Activado

Liga/desliga o acesso à porta USB. Quando definido para OFF, a porta USB não estará acessível.

915 - Partilha de Rede

Liga/desliga o acesso ao servidor. Quando definido para OFF, o acesso ao servidor a partir do controlo CNC não é possível.

916 - Separador de USB Secundário Activado

Liga/desliga o acesso à porta USB secundária. Quando definido para OFF, a porta USB não estará acessível.

MANUTENÇÃO

Requisitos Gerais

Amplitude da Temperatura de Funcionamento: 5°C a 50°C

Amplitude da Temperatura de Armazenamento: -20 a 70°C (-4°F a 158°F)

Humidade Ambiente: Humidade relativa 20-95%, sem condensação

Altitude: 0-7000 ft



REQUISITOS DE ELECTRICIDADE

Requisito para todas as máquinas:

A energia de entrada de CA é uma energia trifásica Delta ou em Y, excepto se a fonte de energia necessitar de uma ligação à terra (p. ex., perna ou perna central para delta, neutra para Y)

Amplitude de frequência de 47-66 Hz

A tensão da linha não flutua mais do que $\pm 10\%$

A distorção harmónica não excede 10% da tensão RMS

Sistema de 20-15 CV (Standard VF e 10K, EC300, EC400)

	195-260V Tensão	354-488V Alta Tensão ²
Fonte de Alimentação ¹	50 AMP	25 AMP
Disjuntor Haas	40 AMP	20 AMP
Cabo de Bitola*	8 AWG	12 AWG

Sistema 40-30 HP (Rosca 50, VF Velocidade Super, EC-300, EC-400 12K, VM)

	195-260V Tensão	354-488V Alta tensão
Requisitos de Alimentação	100 AMP	50 AMP
Disjuntor Haas	80 AMP	40 AMP
Cabo de Bitola*	4 AWG	8 AWG

Sistema 60-45 HP (10K Em linha)

	195-260V Tensão	354-488V Alta tensão
Requisitos de Alimentação	120 AMP	Deve utilizar um transformador externo
Disjuntor Haas	150 AMP	
Cabo de Bitola*	1 AWG	

*Cabo de bitola dado para serviço eléctrico corre menos de 30.5 m. Para percursos de cabo superiores, consulte o seu código eléctrico local.

AVISO! É necessário utilizar um fio de terra separado com o mesmo tamanho do cabo de alimentação e, este primeiro, deve estar ligado ao chassis da máquina. Este cabo de ligação à terra é necessário para a segurança do operação e para o correcto funcionamento. Este cabo deve ser fornecido no piso térreo da oficina, na entrada de serviço e deve ser encaminhado na mesma conduta que a energia de entrada para a máquina. Uma conduta de água fria local ou um roço no solo adjacente à máquina não podem ser utilizados para este fim.

A energia de entrada para a máquina deve ter ligação à terra. Para alimentação trifásica, o neutro deve ter ligação terra. Para alimentação Delta, deve ser utilizada uma perna central de terra ou uma perna de terra. A máquina não funciona correctamente sem energia com ligação à terra. (Este factor não se coloca para a Opção de 480V externos.)



O débito de potência em cavalos da máquina pode não ser atingido caso a instabilidade de voltagem esteja além de um limite aceitável. A máquina pode funcionar devidamente mas pode não disponibilizar a potência anunciada. Esta situação verifica-se mais frequentemente aquando da utilização de conversores de fase. Um conversor de fase deve apenas ser utilizado em última instância.

A voltagem máxima de perna-a-perna ou de perna-a-terra não deve exceder 260 Voltes ou 504 voltos para máquina de alta voltagem com a Opção Interna de Alta Voltagem.

¹ Os requisitos de corrente mostrados na tabela reflectem o tamanho do disjuntor interno na máquina. Este disjuntor tem um tempo de disparo extremamente lento. Pode ser necessário dimensionar o disjuntor externo até mais 20-25%, conforme indicado por "Fonte de Alimentação" para o funcionamento correcto.

² Os requisitos de alta voltagem mostrados reflectem a configuração Interna 400V que é padrão em máquinas europeias. Os utilizadores norte-americanos e restantes utilizadores devem utilizar a opção de 480V externos.

REQUISITOS DE AR

A fresadora requer um mínimo de 100 psi na entrada do regulador de pressão, na parte posterior da máquina. Um volume de 4 scfm (9scfm para fresadoras EC e HS) também é necessário. Este volume deve ser fornecido por um compressor com uma potência mínima de dois cavalos, com um depósito com uma capacidade mínima de 20 galões, que seja activado quando a pressão cair abaixo dos 100 psi. É necessária uma mangueira de, pelo menos, 1/2" I.D. Regule o regulador de ar principal a 85 PSI.

Nota: Adicione 2 scfm aos requisitos mínimos de ar se o operador estiver a usar o bocal de ar durante operações pneumáticas.

O método de acoplamento da mangueira de ar recomendado é com uma abraçadeira à extermidade de encaixe na parte de trás da máquina. Se for pretendido um acoplamento, utilize um acoplamento de 1/2 pol. Adicione ar da oficina à máquina e ajuste o regulador principal para 85 psi.

NOTA: Óleo e água em excesso na fonte de ar causarão o mau funcionamento da máquina. O filtro/regulador de ar possui uma válvula de purga automática que deve ser esvaziada antes de ligar a máquina. O seu funcionamento deve ser verificado mensalmente. Também a contaminação da mangueira de ar pode entupir a válvula de purga e permitir a passagem de água/óleo para a máquina.

NOTA: As ligações de ar auxiliares devem ser executadas no lado não regulado do filtro/regulador de ar.

AVISO! Quando a máquina está em funcionamento e o manômetro de pressão (no regulador da máquina) reduzir mais de 10 psi durante as mudanças de ferramentas ou paletes, não é fornecido ar suficiente à máquina.



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

A lista que se segue representa a manutenção periódica do centro de usinagem. Estas especificações devem ser cumpridas escrupulosamente para manter a sua máquina em boas condições de funcionamento e para conservar a garantia.

Intervalo Manutenção Executada

Diariamente

- Verificação do nível de fluido de refrigeração a cada turno de oito horas (especialmente durante a utilização de TSC pesada).
- Verifique a passagem de lubrificante no nível do reservatório.
- Remova limalha das coberturas de passagem e do vaso de fundo.
- Limpeza de aparas do comutador de ferramentas.
- Limpeza do cone do veio com um pano limpo e aplicação de óleo ligeiro.

Semanalmente:

- Verificação dos filtros da Refrigeração através do veio (TSC). Limpe ou substitua se necessário.
- Verifique o funcionamento correcto da válvula de purga no filtro regulador.
- Em máquinas com a opção TSC, limpeza do cesto de aparas no depósito do fluido de refrigeração. Remova a tampa do depósito e retire quaisquer sedimentos do interior do mesmo. Desligue a bomba de refrigeração do compartimento e **desligue** a máquina antes de trabalhar no depósito de refrigeração. **Procedimento mensal para máquinas sem a opção TSC.**
- Verifique o manómetro de pressão de ar / regulador a 85 PSI. Verificação do regulador de pressão do ar do veio para 15 psi em fresadoras verticais. 25 psi para fresadoras horizontais.
- Em máquinas com a opção TSC, coloque um pouco de lubrificante em cada rebite de tracção do suporte das ferramentas. **Procedimento mensal para máquinas sem a opção TSC.**
- Limpe as superfícies externas com um detergente suave. **NÃO** utilize solventes.
- Verificação da pressão hidráulica de contra-equilíbrio, de acordo com as especificações da máquina.

Mensalmente:

- Verificação do nível do óleo na caixa de engrenagens. **Para veios de cone 40:** Remover a tampa de inspecção por baixo da cabeça do veio. Adicionar óleo lentamente até que o óleo comece a pingar do tubo de transbordo no depósito do cárter. **Para veios de cone 50:** Verificação do óleo no vidro da mira. Adicionar a partir do lado da caixa de engrenagens, conforme necessário.
- Inspecione o funcionamento correcto das coberturas de passagem e lubrifique-as com óleo fino, se necessário.
- Colocar um pouco de lubrificante na extremidade exterior das calhas da guia do comutador de ferramentas e percorrer todas as ferramentas.
- Verificação do nível do óleo do SMTc no vidro da mira (ver Nível do óleo do comutador de ferramentas de montagem lateral, neste capítulo).
- **EC-400** Limpe as almofadas de localização no eixo A e na estação de carregamento. Isto requer a remoção da palete
- Para máquinas com comutadores de ferramenta do tipo guarda-chuva, lubrifique a flange V de cada suporte da ferramenta.
- Verifique a acumulação de pó nos ventiladores do comando do vector de cabine eléctrica (por baixo do interruptor de energia). Se existir acumulação, abra a cabine e limpe os ventiladores com um pano limpo. Aplique o ar comprimido necessário para remover a acumulação de pó.



Seis Meses

- Substitua o refrigerante e limpe completamente o reservatório de refrigerante.
- Verifique em todas as mangueiras e tubos de lubrificação se existem fissuras.
- Verificação da rotação do eixo A. Se necessário, adicionar óleo (Mobil SHC-630). O nível do óleo correcto situa-se a meio do vidro da mira.


Anualmente

- Substitua o óleo da caixa de engrenagens. Drenar o óleo a partir da parte inferior da caixa de engrenagens. Remover a tampa de inspecção por baixo da cabeça do veio. Adicionar óleo lentamente até que o óleo comece a pingar do tubo de transbordo no depósito do cárter. **Para fusos de cone 50**, adicione óleo a partir do lado da transmissão.
- Limpe o filtro do óleo dentro do Reservatório de Óleo do Painel de Ar de Lubrificação e limpe o resíduo da base do filtro.
- **Máquinas VR** Sustitua o óleo da engrenagem dos eixos A e B (Mobil SHC 634).

2 anos

- **EC-400** Substituição do óleo do eixo A rotativo.
- **Máquinas VR** Substitua o contra-equilíbrio do eixo A.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA



Prima CURNT COMDS e use Page Up ou Page Down para percorrer o ecrã de manutenção periódica.

Use as setas para cima e para baixo do cursor para destacar um item na lista, depois prima Origin (Origem) para activar ou desactivar o item. Se um item estiver activo, as horas restantes serão exibidas. Pelo contrário, um item desactivado exibe "--".

O período do item de manutenção é ajustado, utilizando as teclas de setas para a esquerda e para a direita. Premir a tecla Origin irá restabelecer o tempo predefinido.

Os items são vigiados tanto pelo tempo acumulado enquanto a alimentação está ligada (ON-TIME) como pelo tempo de arranque do ciclo (CS-TIME). Quando o tempo atinge zero é mostrada a mensagem "Manutenção em falta" no fundo do ecrã (um número negativo que indica as horas do atraso na manutenção).



Esta mensagem não é um alarme e não interfere com qualquer operação da máquina. Depois de realizada a manutenção necessária, o operador pode seleccionar esse item no ecrã "Manutenção", premir o botão Origem para desactivá-lo e, em seguida, premir novamente Origem para reactivá-lo com o número de horas restantes predefinido.

Consulte as definições 167-186 para predefinições de manutenção adicionais. Note que as definições 181-186 são usadas como alertas de manutenção suplentes marcando um número. O número de manutenção será exibido na página de Comandos Actuais depois do valor (tempo) ter sido adicionado à definição.


JANELAS / RESGUARDOS

As janelas e resguardos de policarbonato podem enfraquecer pela exposição a solventes líquidos e químicos que contenham aminas. É possível perder até 10% por ano da resistência restante. Se se suspeitar de degradação, substitua a janela. Recomenda-se que as janelas sejam substituídas a cada dois anos.

As janelas e resguardos devem ser substituídos caso se encontrem danificados ou muito riscados. Substitua as janelas danificadas imediatamente.

LUZ DE TRABALHO

Existem quatro tipos de luzes de trabalho para as fresadoras Haas. Desligue a corrente da máquina no disjuntor principal antes de proceder a qualquer trabalho na fresadora.



A potência da luz de trabalho advém do circuito GFI. Se a luz de trabalho não se ligar, verifique-a primeiro, pode ser reiniciada no lado do painel de controlo.

BROCAS DE APARAS

Durante o funcionamento normal, a maior parte da limalha é descarregada da máquina pelo tubo de descarga. No entanto, a limalha pequena pode fluir pelo dreno e depositar-se no filtro do reservatório de refrigerante. Para evitar o bloqueio do dreno, limpe este tensor regularmente. Caso o dreno fique entupido e provoque a acumulação do fluido de refrigeração no recipiente, páre a máquina, solte as aparas que estão a bloquear o dreno e permita o escoamento do fluido de refrigeração. Esvazie o filtro do reservatório de refrigeração e termine a operação.

PRESSÃO DE AR DO VEIO

Verifique a pressão de ar do veio, utilizando o manômetro localizado por trás do regulador do ar principal. As fresadoras VF, VR e VS devem ser definidas para 17 psi. As fresadoras de série EC e HS devem ser definidas para 25 psi. Ajuste, conforme necessário.

Fuso 12K e 15K

A pressão do ar para os fusos de 12K e de 15K é de 20 psi. Os Fusos de 12K e de 15K requerem uma pressão mais elevada para reduzir ligeiramente a quantidade de óleo e velocidade da distribuição de óleo aos rolamentos.



GRÁFICO DE LUBRICAÇÃO

Sistema	Lubrificante	Quantidade
Fresadoras verticais		
Passagem de lubrificação e pneumáticos	Mobilith SHC 007	2-2.5 qts
Transmissão	Mobil SHC625	40 Taper 34 oz
	Mobil SHC625	50 Taper 51 oz
Eixos A e B (série VR)	Mobil SHC634	Eixo A 5qts, eixo B 4qts
Série EC		
Passagem de lubrificação e pneumáticos	Mobil Vactra n.º2*	2-2.5 qts
Transmissão	Mobil SHC 625 (40T)	34 oz
	Mobil SHC 625 (50T)	34 oz
Mesa rotativa	Mobil SHC634	Vidro da janela de verificação
HS 3/4/6/7 incluindo R		
Passagem de lubrificação e pneumáticos	Mobil DTE 25	2-2.5 qts
Transmissão	Mobil SHC625	34 oz
Mesa rotativa	Mobil SHC634	Vidro da janela de verificação

* Todas as Máquinas de Cone 50, fusos de cone 40 de 30,000 RPM e fusos de 15,000 RPM nas fresadoras da Série GR, utilizam SHC 625.

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO MÍNIMA

O sistema de lubrificação mínima consiste de dois subsistemas para optimizar a quantidade de lubrificação aos componentes da máquina. O sistema fornece lubrificação apenas quando necessário; assim, reduz-se a quantidade de óleo necessário para a máquina, bem como a hipótese de óleo em excesso contaminar o refrigerante.

- (1) Um sistema de massa para lubrificar as guias lineares e os parafusos de esfera
- (2) Um sistema de ar/óleo para lubrificar os rolamentos do fuso.

O sistema de lubrificação mínima localiza-se junto do armário do controlo. Uma porta bloqueada protege o sistema.

Funcionamento


Sistema de Massa - A lubrificação mínima para as guias lineares e os parafusos de esfera é um sistema de massa.

O sistema de massa injecta lubrificante com base na distância do curso de eixo e não em tempo. A massa é injectada assim que um dos eixos percorre a distância definida no parâmetro 811. Esta massa é distribuída equitativamente por cada ponto de lubrificação em todos os eixos.

Uma caixa de lubrificação cheia deve durar aproximadamente um ano.

Sistema de Ar/Óleo - O sistema de lubrificação mínima para o fuso é uma mistura de ar/óleo. O sistema de ar/óleo injecta lubrificação com base no número de rotações do fuso. Também é utilizado um ciclo de injeção de ar/óleo temporizado para operação do fuso a baixa velocidade para garantir uma quantidade adequada de lubrificação ao fuso.

Um reservatório de óleo deve durar no mínimo 1 ano de operação contínua do fuso.



Lubrificar Caixa



Reservatório de Óleo

Manutenção

Reabastecimento da Caixa de Lubrificação:

Nota: Certifique-se de que verifica o nível de lubrificante regularmente. Se o reservatório ficar completamente vazio, não o reabasteça e não opere a máquina. Contacte o seu agente para purgar o sistema antes de operar a máquina.

Use lubrificante Mobilith SHC 007 para abastecer a caixa de lubrificação.

Pode também encomendar um saco de reabastecimento usando o número de peça Haas 93-1933.

1. Desligue o ar da máquina.
2. Use a chave fornecida para desapertar e retirar o recipiente de lubrificação.
3. Corte um canto do saco de reabastecimento de lubrificação para usar todo o lubrificante, ou arranque a parte de cima do saco pelo picotado para usar algum do lubrificante e depois volte a colar o saco.



Rasar o saco na perfuração (auto-adesivo) ou cortar um canto

4. Reabasteça o recipiente a partir do saco de lubrificação.
5. Aparafuse novamente o reservatório e aperte com a chave. A cabeça tem uma paragem para evitar um aperto excessivo.
6. Ligue o ar da máquina.

Se ocorrer o alarme do sistema de lubrificação, percorra os passos para resolver o problema num período de tempo razoável. Se o alarme for ignorado por um longo período, ocorrerão danos na máquina.



Encher o Reservatório de Óleo:


1. Limpe o topo do reservatório.
2. Abra a tampa de enchimento e verta óleo SHC 625 no reservatório até que o nível atinja a linha de enchimento máximo.

Alarmes do sistema de óleo: O alarme 805 é o do sistema de óleo. Se ocorrer um alarme, tome medidas para resolver o problema num período de tempo razoável. Se o alarme for ignorado por um longo período, ocorrerão danos na máquina.

Sistema de ar/óleo: Validação do sistema de oleamento: Com o fuso a rodar a baixa velocidade, deprime o botão de substituição manual na válvula de ar operada por solenóide por 5 segundos, depois liberte-o. O óleo será visto em quantidades muito pequenas na junta entre a linha de cobre do misturador de ar à mangueira de ar. Pode demorar alguns segundos antes de verificar vestígios de óleo.

SISTEMA DE AR/LUBRIFICAÇÃO

A lubrificação da máquina é fornecida pelo sistema de lubrificação externo. O nível de lubrificação actual é visível a partir do reservatório; adicione óleo, conforme necessário para manter o nível de óleo adequado. Aviso! Não acrescente lubrificante acima da linha marcada no reservatório "high". Não permita que o nível de óleo desça abaixo da linha marcada no reservatório "low" de forma a evitar danos na máquina.



Sistema de Lubrificação Externo

Filtro de Óleo de Lubrificação

A passagem do elemento de filtro do óleo tem um filtro de metal de 25 microns (94-3059). Recomenda-se que o filtro seja substituído anualmente ou a cada 2000 horas de funcionamento da máquina. O elemento de filtro está alojado no corpo do filtro, localizado no reservatório da bomba de óleo (filtros internos).

Para mudar o elemento de filtro cumpra os seguintes passos:


1. Retire os parafusos que fixam o reservatório de óleo ao corpo da bomba, bixe cuidadosamente o reservatório e coloque de lado.
2. Utilize uma chave de filtros, chave de tubo ou alicate ajustável para desenroscar o tampão (ver figura). **Atenção:** Utilize uma chave de fendas ou uma ferramenta semelhante para impedir o filtro de rodar enquanto é desenroscado o tampão.
3. Retire o elemento de filtro do óleo do corpo do filtro depois de retirar o tampão.
4. Limpe o interior do alojamento do filtro e o tampão do filtro.
5. Instale o novo elemento de filtro do óleo (p/n 94-3059), Anel Circular e tampão final. Utilize as mesmas ferramentas usadas para a remoção do tampão do filtro para o apertar - NÃO o aperte excessivamente.
6. Substitua o reservatório de óleo; certifique-se de que a junta assenta correctamente no reservatório e na flange superior.



MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO


Limpeza da Bandeja de Aparas

A interacção mais frequente com o depósito de refrigeração será com a Bandeja de Aparas. Dependendo do tipo de material a ser fresado, a bandeja de limalha pode necessitar de ser removida e limpa algumas vezes por dia.



Cesto do Filtro de Limalha: Retirar, Esvaziar, Substituir a Rede se Necessário

Se o tabuleiro de limalha estiver equipado com um cesto de filtro, limpe o cesto, inspecione a rede do filtro e substitua se estiver danificada, depois coloque o cesto do filtro novamente no tabuleiro da limalha.




Remoção da Bomba (Ilustrado Depósito de 55 Galões)


O depósito de refrigeração deve ser limpo mensalmente (semanalmente para TSC). O depósito pode ser puxado de baixo da máquina para melhor acesso tanto elevando as bombas do depósito (agarrando a plataforma da bomba através dos manípulos e elevação) ou retirando energia e desligando as mangueiras (mantenha uma chave na bandeja de manuseamento) e cabos eléctricos, o que é sempre mais conveniente.

NOTA: A bomba TSC tem um filtro localizado na base da bomba que também necessita ser limpo semanalmente.

Se o sensor de nível ler completo, mas se a bomba começar a colapsar, o filtro da porta necessita ser limpo. Puxe o filtro da porta do depósito e coloque a tampa no tambor de limalha ou use um tubo de ar para remover a limalha em excesso.



*Movimento do Depósito
(Ilustrado Depósito de 55 Galões)*



*Remoção do Componente do Depósito
(Ilustrado Depósito de 55 Galões)*

A remoção do componente do depósito consiste em agarrar a tampa e elevá-la do depósito de refrigeração. As tampas não estão presas ao depósito.

O depósito pode ser limpo usando um aspirador normal. Se existir muita limalha acumulada, use um balde para remover as aparas.

Refrigerante e Considerações sobre o Reservatório de Refrigerante

Com o funcionamento da máquina a água irá evaporar, o que irá alterar a concentração de refrigerante. A refrigeração também é levada a cabo nas peças.

A mistura correcta de refrigerante é entre 6% e 7%. Para atestar a refrigeração apenas deve ser adicionado mais refrigerante ou água desionizada. Certifique-se de que a concentração se mantém dentro do limite. Pode ser utilizado um refractómetro para verificar a concentração.

O fluído de refrigeração deve ser substituído periodicamente. Deve ser estipulado um calendário a cumprir à risca. Isto evitaria uma acumulação de óleo na máquina e irá assegurar que a refrigeração está dentro da concentração e lubrificação adequadas.

Antes de mover o depósito de refrigeração para manutenção, eleve a(s) bomba(s) de refrigeração e defina-a(s) lado a lado. **Não** as desligue da máquina e **não** tente retirar o depósito da máquina com a(s) bomba(s) instalada(s) e ligada(s).

O fluido de refrigeração da máquina deve ser solúvel em água, com base em óleo sintético ou à base de fluido de refrigeração/lubrificante com base sintética. **A utilização de óleos de corte minerais danificam os componentes em borracha na máquina e anular a garantia.**

Os refrigerantes devem ter inibidores de ferrugem. Não utilizar água pura como agente de refrigeração; os componentes da máquina enferrujam.

Não utilize líquidos inflamáveis como refrigerante.

Fluidos ácidos ou altamente alcalinos danificarão os componentes na máquina.




Manutenção do TSC

A bomba do TSC é uma bomba de engrenagem de alta precisão e desgasta-se mais rapidamente e perde pressão se existirem partículas abrasivas no fluido de refrigeração.

- Verifique o filtro TSC com o sistema em execução e sem ferramenta no fuso. Mude de filtro quando ficar entupido.
- Depois de mudar ou limpar os elementos do filtro, coloque o sistema TSC em funcionamento sem qualquer ferramenta no veio durante, no mínimo, um minuto para preparar o sistema.
- A refrigeração é utilizada mais rapidamente quando o sistema TSC está em utilização. Certifique-se de que mantém o nível do fluido de refrigeração adequado e verifique o nível do fluido mais frequentemente (verificar após cada turno de oito horas). **Pode resultar o desgaste prematuro da bomba devido a um nível reduzido de fluido de refrigeração no depósito.**

Manutenção TSC1000

Antes de efectuar qualquer manutenção para o sistema de 1000 psi, desligue a fonte de energia; desligue da fonte de alimentação.



Verifique o nível de óleo numa base diária. Se o óleo estiver baixo, adicione óleo através da tampa de enchimento no reservatório. Encha o reservatório cerca de 25% do limite com óleo sintético 5-30 W.

Substituição do Elemento do Filtro Auxiliar


Mude o saco do filtro quando o manómetro do filtro exibir um nível de vácuo de -5 pol. Hg ou mais. Não permita que a sucção exceda -10 pol. Hg ou podem ocorrer danos na bomba. Substitua com um saco de filtro indicado para 25 microns (Haas P/N 93-9130).

Desaperte as fixações e abra a tampa. Utilize a alavanca para retirar o cesto (o elemento do filtro será removido com o cesto). Retire o elemento do filtro do cesto e ponha de parte. Limpe o cesto. Instale um novo elemento do filtro e substitua o cesto (com elemento). Feche a tampa e aperte as fixações.



VMC SMT/Óleo de Transmissão

Verificação do nível de óleo da caixa de velocidades SMT



Fresadoras verticais

Fresadoras Verticais: Veja o nível do óleo na janela de verificação, tal como apresentado. O nível do óleo correcto situa-se a meio da janela de verificação. Se for necessário mais óleo, retire o silenciador de bronze no cimo da caixa do came. Verta o óleo lentamente até ao nível adequado (a capacidade é 6 quartos), depois substitua o silenciador.

Verificação do nível de óleo da caixa de velocidades do Fuso


Fusos de Cone 50 - Remova a placa de inspecção do lado direito da coluna para aceder à vareta do nível de óleo da caixa de velocidades.

Fusos de Cone 40 - Não existe maneira de determinar o nível de óleo da caixa de velocidades. Drene e depois encha a caixa de velocidades.


Substituição do Óleo da Transmissão do Cone 40 da Fresadora Vertical

Não existe um indicador visível para o nível do óleo da transmissão nos modelos VF 1-6/40T.

Para adicionar óleo da transmissão, retire o painel de acesso colocado directamente por trás da cabeça do veio. Desta forma, expõe o tubo de fluxo do óleo da transmissão. Coloque um recipiente na mesa, por baixo desta saída. Incremente manualmente o eixo Z para a sua deslocação Z completa. Desligue a máquina. Localize o recipiente de enchimento do óleo da transmissão, a que pode aceder a partir da parte superior da unidade do motor. Existe um recorte na parte superior da folha de metal da unidade do motor para o abastecimento. Lentamente, verta óleo Mobil SHC 625 até o óleo começar a transbordar pelo tubo; este transbordo indica que o reservatório está cheio. Feche o recipiente de enchimento do óleo de transmissão, limpe o tubo de transbordo e coloque novamente a tampa de acesso. Considere qualquer transbordo de óleo a utilizar e elimine de forma adequada.



VF 1-6 40 Taper



VF 6 through 11 50T

NOTA: A VF-5 de cone 50, não tem vidro de observação; o óleo circula directamente para as engrenagens através de uma mangueira.




Substituição do Óleo

1. Retire a folha metálica do cabeçote do fuso.
2. Retire o codificador e a placa de montagem do codificador.
3. Retire o bujão de drenagem do óleo. Após a drenagem do óleo, verifique a existência de partículas metálicas no magneto.
4. Substitua o bujão de drenagem do óleo e abasteça o compartimento de engrenagem com 1½ litros de óleo de engrenagem Mobil SHC 625 até ao topo do recipiente de abastecimento.
5. Substitua o bujão de transbordo do óleo, aplique uma pequena quantidade de vedante nas roscas. (Não utilizar componente de bloqueio de rosca) instale o codificador e certifique-se de que a orientação do fuso é a correcta.
6. Instale a folha metálica e proceda ao aquecimento do veio, verificando a existência de fugas.

HMC SMTC/ÓLEO DA TRANSMISSÃO

Verificação do nível de óleo da caixa de velocidades SMTC


Remova o bujão e sinta o óleo com os dedos. Se não sentir óleo, adicione óleo até começar a transbordar para fora do orifício (capacidade 8 quartos). Coloque novamente o bujão.




VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES DO FUSO

Séries EC-300/400/500 & ES-5 - As máquinas horizontais mais pequenas não têm caixa de velocidades.

EC-630/1600/2000/3000 - Remova a chapa de metal que dá acesso à transmissão. Observe a janela de verificação no lado lado da caixa de transmissão, tal como apresentado. O nível do óleo correcto situa-se a meio da janela de verificação. Encha o necessário.



EC-1600



HS-3/4/6/7



Mudança do Óleo da Caixa de Velocidades

1. Retire a folha metálica do cabeçote do fuso.
2. Retire o bujão de drenagem do óleo, tal como apresentado. Inspeccione o bujão de drenagem magnético para identificar sinais de partículas metálicas.
3. Sobre para baixo com um tubo de ar nas imediações do orifício de enchimento para impedir que sujidades e partículas metálicas entrem no cárter da engrenagem. Retire o bujão de enchimento.
4. Adicione óleo de engrenagens Mobil SHC 625 até o nível do óleo se situar a meio da janela de verificação.
5. Efectue um aquecimento de fuso e verifique se não há fugas.

MANUTENÇÃO DO COMUTADOR DE FERRAMENTAS HS 3/4/6/7 38

Seis Meses

- Lubrifique a Engrenagem de Comando do Carreto, o Vaso da Ferramenta e Calha de Deslize do Comutador usando lubrificante vermelho:
- Lubrifique o veio do braço utilizando lubrificante Moly.

Anualmente

- Lubrifique a Guia Linear de Deslize do Comutador com lubrificante vermelho.


Tensão da correia do vaso da ferramenta

A tensão da correia do vaso de ferramentas deve ser verificada regularmente. O ajuste de tensão da correia é executado na área inferior esquerda do carro. Desaperte os quatro SHCS M12x50 da frente do carro. Desta forma, permite a movimentação da placa. Desaperte a porca de bloqueio sextavada no veio e aperte o veio utilizando o parafuso sextavado. Bloqueie o ajuste com a porca de bloqueio sextavada e aperte novamente com os quatro SHCS 12x50. A tensão não altera a posição do vaso indexada, mas verifique o alinhamento entre o cilindro de tracção da ferramenta manual e o vaso da ferramenta.

MESA ROTATIVA DO COMUTADOR DE PALETES DA SÉRIE EC


Substituição do Óleo EC-300

Verifique periodicamente o nível do óleo no depósito e mantenha-o abastecido. Não é necessário substituir o óleo.






Mesa Rotativa de Quarto Eixo Total EC-400 (Executar a cada 2 anos)



1. Retire os catorze (14) BHCS na tampa de passagem direita do eixo Z, no lado do receptor, e faça-a deslizar na direcção da coluna.
2. Retire a tampa de passagem do eixo Z esquerdo: Incremente o eixo Z completamente na direcção da coluna e rode o chassis H 45° para a esquerda. Retire os treze (13) BHCS que apertam a tampa de passagem para o receptor e remova-o através da porta no controlo.
3. Desligue o reservatório na extremidade do indexador rotativo e ligue a extremidade do tubo.
4. Retire o bujão de drenagem no lado oposto do indexador rotativo. Tape novamente o orifício depois de drenar o óleo.
5. Retire o bujão do orifício de escape de ar no lado do disco.
6. Abasteça a mesa rotativa até o óleo começar a transbordar do orifício de escape de ar e tape.
7. Coloque novamente o tubo do depósito e as tampas de passagem. Comande o receptor de 180° a 0°, repetidamente, durante quinze minutos. O nível do reservatório é reduzido à medida que o óleo é substituído. Adicione óleo ao reservatório de acordo com o necessário até se encontrar imediatamente abaixo da linha "full" (cheio).



Indexador rotativo EC-400


Indexador rotativo EC-400

1. Retire o bujão de drenagem localizado no lado esquerdo do indexador rotativo. Coloque novamente o bujão depois de drenar o óleo.
2. Retire o bujão de ventilação do ar, localizado na área superior direita do orifício de drenagem.
3. Abasteça o indexador rotativo através do orifício de enchimento do óleo, tal como apresentado na ilustração. Coloque novamente o bujão quando o óleo começar a verter da ventilação de ar.
4. Comande uma rotação de 180° a 0° durante quinze minutos. Desta forma, remove o ar restante no sistema. O indexador rotativo está cheio quando o nível do óleo estiver a meio da janela de verificação. Encha o necessário.
5. Coloque novamente a tampa de passagem.



TRAVÃO HIDRÁULICO (EC-1600-3000, HS3-7R)

Verifique o nível do fluido do travão observando o nível do fluido no impulsor. Para verificar a EC 1600-3000 retire a tampa do impulsor do travão. A tampa/impulsor está localizada(o) à direita, na frente da máquina. O impulsor do travão HS 3-7R está localizado no lado anexo do operador da máquina. Retire a cobertura de passagem da mesa e deslize-a para longe da mesa.



Juntar Óleo

Utilize apenas Mobil SHC 525. Retire o respiradouro do filtro do conjunto do impulsor do travão e junte óleo. O nível de óleo adequado está entre as marcas mínima e máxima no impulsor.

CARREGAMENTO DO CONTRA-EQUILÍBRIO

Fixe a extremidade do encaixe CGA 580 do kit de carga/descarga à pressão de origem. Certifique-se de que a pega em T do mandril a gás é completamente rodada para a esquerda. Fixe o kit de carga/descarga, apertando a bucha a gás na válvula Schrader à mão e, em seguida, aperte ligeiramente com a chave. Pressurize o sistema com a pressão adequada conforme listado no gráfico de requisitos de pressão do depósito que se segue.

NOTA: Para o VF-6/8 siga o procedimento de instalação para cada depósito hidráulico.

NOTA: Utilize gás de nitrogênio seco regulado (grau de solda aceitável) que aceite uma fixação com rosca de passo direito CGA 580. Não utilize gás comprimido, oxigênio ou gás inflamável. Consulte a tabela que se segue e verifique a pressão de acordo com a máquina e a posição do cabeçote do fuso, e verifique se o cilindro está pousado no contra-orifício.

Máquina	Pressão do Reservatório no Curso de Topo
VF-3/4	1150 psi
VF-3YT/50	1100 psi
VF-5/40	875 psi
VF-5/50	1100 psi
VF-6/7/10 50T	1150 psi
VF-8/9/11 50T	1550 psi
VR	1025 psi
VS	1250 psi
HS	1250 psi
EC-630/1600/2000/3000	800 psi



SÉRIE VR

Os itens que se seguem devem ser realizados para além dos itens de manutenção periódica.

Intervalo Manutenção Executada

Mensalmente:


- Lubrificação de todos os pontos de pivot na unidade do comutador de ferramentas.
- Verificação do óleo nas três (3) áreas da cabeça. As tampas do eixo Atêm de ser removidas para aceder à tampa de enchimento e à janela de verificação. O enchimento do eixo B-encontra-se na parte exterior do molde. Adicione óleo Mobil SHC-634 através da porta de enchimento até atingir a parte superior do molde.

Anualmente

- Substituição do óleo nas três (3) áreas da cabeça.

Para as áreas em cada lado da cabeça do veio (eixo A), retire o bujão de drenagem (4 BHCS) e drene o óleo. **Nota:** Retire o bujão mais próximo da frente no lado esquerdo da cabeça e avance na direcção da parte traseira do lado direito da cabeça. Abasteça as duas áreas com óleo Mobil SHC-634, tal como descrito na secção "Mensalmente" acima.

Eixo B Para a área na parte posterior da cabeça do veio, retire o bujão do tubo 1/4" NPT com uma chave Allen e drene o óleo. **Nota:** O bujão está próximo do centro desta área posterior. Abasteça com óleo Mobil SHC-634, tal como descrito na secção "Mensalmente" acima.






FILTRO DO AR DA SÉRIE VR

As fresadoras VR estão equipadas com um filtro do ar (P/N 59-9088) para a unidade do motor. O intervalo de substituição recomendado é mensal ou anterior, dependendo do seu ambiente de maquinção.

O filtro do ar está localizado na parte posterior da tampa da cabeça. Para retirar o filtro do ar, basta puxar o filtro para cima; o filtro desliza para cima, saindo do respectivo suporte. Para substituir o filtro, faça deslizar um filtro do ar novo, orientado correctamente para filtrar o ar para a unidade do motor. A direcção do fluxo do ar do filtro é determinada por um autocolante no filtro de substituição.




VR-11 Air Filter Location

SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DE AR DE CONTRA-EQUILÍBrio DA SÉRIE VR

A mola de ar de contra-equilíbrio e as extremidades da biela devem ser substituídas de dois (2) em dois (2) anos.

1. Verifique se o eixo está a 0 graus antes de começar. Prima em E-stop antes de proceder a qualquer desmontagem.
2. Retire a tampa de chapa metálica e desaperte os dois SHCS 3/8-16 (1).
3. Retire o SHCS 1/4-20 (2) e aperte os dois SHCS 3/8-16 (1), desta forma, mantendo o cárter de pré-carga seguro enquanto realiza o segundo passo.
4. Retire o SHCS 3/8-16 que monta a mola de ar e as extremidades da biela (3).
5. Aperte as extremidades da biela na mola de ar e fixe a mola de ar, utilizando os dois SHCS 3/8-16 removidos no passo 4.



6. Desaperte ligeiramente o SHCS 3/8-16 (1). Aperte no SHCS 1/4-20 para forçar o contra-equilíbrio do came de pré carga para baixo (desta forma, empurra a mola de ar para dentro). Apertar este parafuso de ajuste até as ranhuras no came entrarem em contacto com as partes superiores dos parafusos de montagem Ao apertar os 16 SHCS 3/8- (1), sustará o came de pré carga no lugar.
7. Coloque novamente a folha metálica, reinicie o E-stop e eliminate os alarmes.