	УТВЕ	РЖДАЮ
	Генеральн	ый директор
	000 ИІ	НКОТЕКС
		Ю.Б. СОКОЛОВ
"	,,	2003 г.

Весы электронные настольные «Меркурий 313/314/315»

Инструкция по калибровке и тестированию АВЛГ 553.00 ИН1

					Содержание.	
	2. Ме 2.1. П 2.2. П 2.3. П 2.4. П 2.5. П 3. Каз 4. Пр 4.1. П	тодика провроверка модроверка клатроверка интроверка модпибровка оверка метроверка лин	еерки фу цуля инд виатурь ерфейса трольно цуля пам ологиче ейности	ункцио цикаци ыа RS-2 ой сум ияти еских х и изме	онирования составных узлов	
					АВЛГ 553.00 И	:H1
	Лист Разраб. Пров. Н.Контр. Утв.	No докум. Иванов Е. В. Кузин И.А.	Подп.	Дата 06.05.03	Весы электронные настольные Ли "Меркурий 313/314/315" Инструкция по калибровке и тестированию	т. Лист Листов 2 11

Настоящее инструкция предназначена для проверки весов электронных пастольных «Меркурий 313» АВЛГ 553.00.00, «Меркурий 314» АВЛГ 554.00.00 и «Меркурий 315» АВЛГ 555.00.00, именуемых в дальнейшем - весы. Инструкция содержит все сведения, необходимые для проверки исправности и настройки весов.												
настольных «Меркурий 313» АВЛГ 553.00.00, «Меркурий 314» АВЛГ 554.00.00 и «Меркурий 315» АВЛГ 555.00.00, именуемых в дальпейшем - весы. Инструкция содержит все сведения, необходимые для проверки исправности и настройки всеов.			Hac	стоящее	инстру	жиия	прелназначен	а лля г	троверки	весов з	электронн	ых
«Меркурий 315» АВЛГ 555.00.00, именуемых в дальнейшем - весы. Инструкция содержит все сведения, необходимые для проверки исправности и настройки весов. АВЛГ 553.00 ИН1		на										
авлг 553.00 ин1												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII	1											
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII	1											
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII												
ADJII 333.00 JIII	Ī											
ADJII 333.00 JIII												
								 ДВ.ПГ	553.00	<u>ин</u> 1		Лист
			I J	No.док	Подп.	Дата			223.00	-		3

1.	Подготовка	К	работе.

- 1.1. Установить весы на стол.
- 1.2. Вращением регулировочных амортизаторов установить строго весы горизонтальное положение, контролируя при этом горизонтальность установки по уровню, расположенному на крышке весов.
- 1.3. Установить поддон на пластину.
- 1.4. Подключить сетевой адаптер («Меркурий-07» для весов «Меркурий 314» или «Меркурий 315») или зарядное устройство («Меркурий-09У31») к весам и включить его в розетку электросети, напряжением 220 B, частотой 50 Γu .
 - 2. Методика проверки функционирования составных узлов.
- 2.1. Проверка модуля индикации.
- 2.1.1. Нажать на клавиатуре весов кнопку «1», и, удерживая ее, кратковременно нажать кнопку «ON/OFF», при этом запускается программа тестирования индикации.
- 2.1.2. Тест индикаторов дисплея происходит в следующем порядке:
 - последовательно тестируются все сегменты каждого семисегментного индикатора (в весах «Меркурий 313» вместо точек в 1, 2 и 6-ом сегментах загораются треугольники в нижней части индикаторов);
 - бегущие восьмерки с десятичными точками (или треугольниками) в каждом блоке.

Тест является циклическим с периодом смены тестирования индикаторов около 1 с.

Примечание: Индицируемые символы на дисплее продавца (во всех режимах) лолжны соответствовать символам, инлипируемым на лисплее покупателя

	дс	VIVILIDI V	COOLDCIC	гьовать	CHIMBOI	ам, индицируемым на дисплес покупател	л.	
-								
						АВЛГ 553.00 ИН1		Лист
		, 1	No.док	Полл	Попо			4
		l l	ио.док	тодп.	Дата			-
_		1						
						Копировал	Формат А4	

2.2. Проверка клавиатуры.

- 2.2.1. Нажать на клавиатуре весов кнопку «2», и, удерживая ее, кратковременно нажать кнопку «ON/OFF», при этом запускается программа тестирования клавиатуры.
- 2.2.2. Последовательно нажать все кнопки клавиатуры. Каждое нажатие сопровождается кратковременным звуковым сигналом, а на дисплее появляется условное обозначение нажимаемой клавиши. Символы, высвечиваемые на дисплее в соответствии с нажимаемыми клавишами приведены в табл. 1.

Табл.1.

	1403.1.
Клавиша	Строка соответствия
M1M15	п01п15
M	П
+	
Δ	u
_	
PLU	PLU
X	Υ
С	С
09	09
00	00
Т	t
4	↓

	I J	No.док	Подп.	Дата	АВЛГ	553.00	ин1	Лист 5

	Проверка интерфейса RS-232.
2.3.1.	Подключить к интерфейсному разъему заглушку (схема приведена на рис.1)
2.3.2.	Нажать на клавиатуре весов кнопку «3», и, удерживая ее, кратковременно нажать кнопку «ON/OFF», при этом запускается программа тестирования интерфейса RS-232.
2.3.3.	В течение 1 секунды на дисплее появится сообщение, информирующее о результатах теста порта:
•	в случае исправного интерфейса:
	rS-232 tEStEd
•	в случае неисправной линии TxD или RxD интерфейса:
	td-rd Error
•	в случае неисправной линии DTR или DSR интерфейса:
	dtrdSr Error
2.4. Г	Іроверка контрольной суммы программы.
	Нажать на клавиатуре стенда кнопку «8», и, удерживая ее, кратковременно нажать кнопку «ON/OFF».
2.4.2.	На дисплей в разряды цены будет выведено сообщение « <i>PrCHS</i> », а в разряды стоимости - котрольная сумма в шестнадцатиричном формате <i>175E29</i> .
	П 2 4 2
2.4.3.	При выполнении пункта 2.4.2. контрольную сумму считать верной.
	При выполнении пункта 2.4.2. контрольную сумму считать вернои. Проверка модуля памяти.
2.5. П	
2.5. I 2.5.1.	Іроверка модуля памяти. Нажать на клавиатуре стенда кнопку «9», и, удерживая ее, кратковременно нажать кнопку «ON/OFF». На дисплей будет выведено сообщение «FLASH TEST», свидетельствующее о
2.5. I 2.5.1.	Іроверка модуля памяти. Нажать на клавиатуре стенда кнопку «9», и, удерживая ее, кратковременно нажать кнопку «ON/OFF».
2.5. I 2.5.1.	Іроверка модуля памяти. Нажать на клавиатуре стенда кнопку «9», и, удерживая ее, кратковременно нажать кнопку «ON/OFF». На дисплей будет выведено сообщение «FLASH TEST», свидетельствующее о
2.5. I 2.5.1.	Іроверка модуля памяти. Нажать на клавиатуре стенда кнопку «9», и, удерживая ее, кратковременно нажать кнопку «ON/OFF». На дисплей будет выведено сообщение «FLASH TEST», свидетельствующее о
2.5. I 2.5.1.	Іроверка модуля памяти. Нажать на клавиатуре стенда кнопку «9», и, удерживая ее, кратковременно нажать кнопку «ON/OFF». На дисплей будет выведено сообщение «FLASH TEST», свидетельствующее о

	Ţ J	No.док	Подп.	Дата			АВЛГ	553	.00	ИН1		7
							3.5		0.0	T # T T 1		Лист
2.5	.5. П	ои выполн	нении п	.2.5.3 N	иодуль г	амяти	считать	исправ	вным.			
	ВЬ	іведено со	ообщен	ие « <i>FLA</i>	ASH ErrOi	r».						
2.5		случае о					цессе за	писи-ч	тения	на ди	сплей бу	удет
2.5	.3. II] TE	риблизите <i>STEd».</i>	льно ч	epes 10	J-2U C H	іа дисп	леи оуд	ет выв	едено	сооощ	ение «FL	.АЗН
2.5	2 П.	3116 H11611-1	NII 110 12	ones 10) 20 a =	10 311.05	по й бу-	OT DIT	ополе	2025***	ouus <i>"Fl</i>	ЛСИ

					3. Калибровка.	
3	.1.1.	Перевести весов в кра	_	_	ый выключатель, доступный через паз в основан пожение.	ии
3	.1.2.				клавишу « On/Off ». На дисплее появится сообщение, эхождении калибровки « 0 »:	
					CALOF	
3	.1.3.	После заве	ершения	н калиб	ровки «0», на дисплее появится сообщение:	
					Put	
3	1.4.	Установит	ъ на под	ддон ги	рю, массой 10 кг и нажать кнопку «1».	
3.	1.5.	Через неск	олько с	екунд н	на дисплее появится сообщение:	
					End	
3.	1.6.	_	_		ся при неподвижном положении весов. Посторонн пускаются.	ше
3	1.7.	Снять гири	и с плат	формы		
3	.1.8.	Перевести весов в кра	-		й выключатель, доступный через паз в основании оложение	
			-		FF». После завершения внутренней калибровки будутия массы, цены и стоимости.	2
			-		10 кг. При активизации индикатора стабильности лжно составлять 10,000.	
3	.1.11	. При выпол	інении і	п.п. 3.1	9, калибровку считать выполненной.	
3	.1.12	. Нажать кл	авишу «	«ON/OI	FF» и удерживать до выключения весов.	
					АВЛГ 553.00 ИН1	Лист
	I	ј Мо.док	Подп.	Дата		8

4. Проверка метрологических характеристик.

- 4.1. Проверка линейности измерительных показаний веса.
- 4.1.1. Выполнить действия согласно п.п 1.2.-1.4. настоящей инструкции.
- 4.1.2. Освободить приемный лоток весов.
- 4.1.3. Нажать клавишу «**ON/OFF**» на клавиатуре весов.
- 4.1.4. Установить на платформу последовательно гири, общей массой, кг: 0,04 кг; 0,2 кг; 0,5 кг; 1,0 кг; 2,0 кг; 5,0 кг; 8,0 кг; 10,0 кг; 15,0 кг. Для исключения погрешности округления цифровой индикации при каждой нагрузке на гирю плавно добавляют дополнительные гири массой 0,1е до тех пор, пока показание весов не возрастет на одно деление.

Погрешность взвешивания при каждой нагрузке подсчитывают по формуле 1:

$$\Delta = A + 0.5e - M - M \quad (1)$$

где А - показание устройства индикации при нагрузке М;

- е единица поверочного деления;
- M номинальное значение массы гири класса M_1 ;
- M масса дополнительных гирь, вызвавшая изменение показания весов на одно деление.

При каждой нагрузке погрешность не должна превышать значений, указанных в табл. 1. Перед каждым нагружением проверяют установку весов на нуль.

7	абл.	1

Интервалы взвешивания, $K \varepsilon$	Допустимая погрешность, Γ
От 0.04 до 1.0 включ.	± 1
От 1.0 до 4.0 включ.	± 2
От 4.0 до 6.0 включ.	± 3
От 6.0 до 10.0 включ.	± 5
Свыше 10.0	± 7,5

4.2. Проверка погрешности грузоприемной платформы.

Проверку погрешности грузоприемной платформы проводят следующим образом:

					АВЛГ 553.00 ИН1	Лист
	I J	No.док	Подп.	Дата		9

Поверхность грузоприемного устройства условно делят на четыре равных по площади части и поочередно гирю близкую по массе к 5 кг устанавливают в центр каждой части. Для исключения погрешности округления цифровой индикации при каждой нагрузке на гирю плавно добавляют дополнительные гири массой 0,1е до тех пор, пока показание весов не возрастет на одно деление Погрешности вычисляют по формуле 1. Весы считают выдержавшими испытание, если полученные значения не превышают ±2 г. Лист АВЛГ 553.00 ИН1 10 No.док Подп. Дата

	2	3	4	2	9		
Конт.	2	3	4	9	9		
Цепь	RxD	TxD	DTR	GND	DSR		DB-09F

Puc. 1. Схема заглушки для проверки порта RS-232