

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2024-0312
Empresa contratante: Condomínio Edifício Vista Verde
Local de instalação: Av. Paulista, 2200 — Bela Vista, São Paulo/SP
Empresa conservadora: Ascensus Elevadores Ltda. — CNPJ 12.345.678/0001-90
Registro da empresa no CREA: CREA-SP 9876543
Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Ricardo Almeida Souza
CREA do responsável técnico: CREA-SP 5061789012
Data da inspeção: 12/03/2024
Quantidade de equipamentos: 2 (dois)

EQUIPAMENTO 1 — Elevador Social 01

Identificação do equipamento: Elevador Social 01
Modelo do equipamento: Atlas Schindler 3300
Tipo: Elétrico de tração
Fabricante: Schindler
Número de fabricação: SCH-2014-77123
Capacidade nominal: 8 pessoas / 600 kg
Velocidade nominal: 1,0 m/s
Número de paradas: 12

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro da empresa no CREA	X			
1.3	Registro do responsável técnico	X			
2.6	Estado da máquina de tração	X			
2.13	Verificação do aterramento	X			
5.4	Funcionamento da porta de pavimento e da cabina	X			
2.8	Estado de funcionamento do freio		X		Folga do freio levemente acima do especificado pelo fabricante. Ajuste/regulagem recomendado. Prazo: 30 dias.
3.6	Iluminação de emergência, alarme e comunicação		X		Luminária de iluminação de emergência da cabine inoperante. Substituir. Prazo: 30 dias.

EQUIPAMENTO 2 — Elevador de Serviço 02

Identificação do equipamento: Elevador de Serviço 02
Modelo do equipamento: Otis Gen2 Hydro
Tipo: Hidráulico
Fabricante: Otis
Número de fabricação: OT-2016-44980
Capacidade nominal: 13 pessoas / 1000 kg
Velocidade nominal: 0,63 m/s
Número de paradas: 12

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.4	Relatório de inspeção anual anterior	X			
2.5	Disjuntor e alimentação principal	X			
7.8	Teste de carga	X			
5.9			X		

Dispositivo de proteção de esmagamento de porta
(barreira de luz)

Barreira de luz com falha intermitente
na detecção. Substituir sensor. Prazo: 45
dias.

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

Não foram identificadas não-conformidades com risco iminente. As pendências (freio, iluminação de emergência e barreira de luz) devem ser corrigidas nos prazos indicados. Parecer geral: Reprovado com pendências — correções obrigatórias nos prazos.

Data da inspeção: 12/03/2024

Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Ricardo Almeida Souza — CREA-SP 5061789012

Empresa responsável: Ascensus Elevadores Ltda. — CNPJ 12.345.678/0001-90

Documento fictício gerado para teste do sistema ElevaLaudos. Não possui validade legal.