4881

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРРОМАГНЕТИКА

Методические указания к лабораторной работе

УДК 537.226.4

Изучение магнитных характеристик ферромагнетика: методические указания к лабораторной работе / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост.: М.А. Буробин, М.В. Дубков, Т.Г. Авачева; под ред. А.С. Иваникова. Рязань, 2015. 8 с.

Содержат основные теоретические сведения, порядок выполнения работы и итоговые контрольные вопросы.

Предназначены для студентов всех направлений подготовки бакалавров и специальностей, изучающих дисциплину «Физика».

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр.: 3 назв.

Ферромагнетики, магнитные характеристики, гистерезис

Печатается по решению редакционно-издательского совета Рязанского государственного радиотехнического университета.

Рецензент: кафедра общей и экспериментальной физики РГРТУ (зав. кафедрой доц. М.В. Дубков)

Изучение магнитных характеристик ферромагнетика

Составители: Буробин Михаил Анатольевич Дубков Михаил Викторович Авачёва Татьяна Геннадиевна

> Редактор Р.К. Мангутова Корректор С.В. Макушина

Подписано в печать 16.02.15. Формат бумаги $60 \times 84 \ 1/16$.

Бумага писчая. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 0,5.

Тираж 200 экз. Заказ

Рязанский государственный радиотехнический университет.

390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1.

Редакционно-издательский центр РГРТУ.

Цель работы: получение петли гистерезиса на экране осциллографа и снятие основных характеристик ферромагнетика осциллографическим методом.

Приборы и принадлежности: установка, состоящая из понижающего трансформатора, замкнутой магнитной цепи из исследуемого материала с обмотками и RC-цепью, осциллограф.

Элементы теории

Основной характеристикой магнитного состояния вещества является вектор намагниченности, который определяется как магнитный момент единицы объема вещества:

$$J = \frac{\sum \vec{p}_{_{\rm M}}}{\Delta V}.$$
 (1)

В этом выражении в числителе стоит векторная сумма магнитных моментов $\vec{p}_{_{\rm M}}$ атомов, молекул в объеме ΔV .

Так как силовая характеристика магнитного поля — магнитная индукция B зависит от среды, в которой находится источник магнитного поля, в качестве характеристики поля без учета этой намагниченности, вводится напряженность магнитного поля, которая, с учетом размерностей величин J и B, определяется как

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \ . \tag{2}$$

У большого класса веществ намагниченность оказывается пропорциональной величине напряженности магнитного поля:

$$\vec{J} = \chi \vec{H} \,, \tag{3}$$

где коэффициент пропорциональности χ называется *магнитной воспри-имчивостью* вещества.

Из (2) и (3) получаем

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} = \mu_0 \mu \vec{H} , \qquad (4)$$

где $\mu = 1 + \chi$ есть магнитная проницаемость вещества.

Так как намагниченность в вакууме отсутствует, то отсюда следует физический смысл магнитной проницаемости – она показывает, во

сколько раз возрастает магнитная индукция в веществе по сравнению с магнитной индукцией в вакууме (сказанное относится к случаю, когда среда заполняет все пространство, у ограниченных тел магнитная индукция в них зависит также от геометрической формы).

У ферромагнитных веществ, в отличие от диа- и парамагнетиков, зависимость J(H) существенно нелинейная, т. е. магнитная восприимчивость, а следовательно, и магнитная проницаемость тоже зависят от величины H. Кроме того, в значительном диапазоне значений H величина χ (и μ) ферромагнетиков существенно больше единицы (у специальных магнитомягких сплавов может достигать значений порядка 10^6).

Кроме значительного усиления магнитного поля у ферромагнетиков, как правило, наблюдается явление $\mathit{гистерезисa}$. Это явление состоит в том, что намагниченность среды зависит не только от величины H , но и от того, каким было магнитное состояние этой среды при предыдущих изменениях внешнего магнитного поля.




Рис. 1. Предельный и частные циклы гистерезиса

К примеру, при периодическом изменении величины напряженности магнит-НОГО поля ПО закону $H = H_0 \sin \omega t$ кривая зависимости J(H) при уменьшении Н не будет совпадать с кривой зависимости J(H) при возрастании H. Полная замкнутая кривая, описываемая восходящей и нисходящей ветвями этой зависимости, симметричной называется петлей гистерезиса. Линия,

соединяющая вершины частных симметричных петель гистерезиса (при различных значениях H_0), называется нулевой, или *основной кривой намагниченности*. При больших значениях H намагниченность достигает насыщения J_S (рис. 1). Такой цикл гистерезиса называется предель-

ным. Так как у ферромагнетиков $\vec{B} \approx \mu_0 \vec{J}$, то гистерезисные циклы B(H) и J(H) почти одинаковы по форме. Величина J_r на рис. 1, соответствующая значению H=0 для предельного цикла, называется *остаточной намагниченностью*, а величина H_C , соответствующая значению J=0 для этого же цикла, называется *коэрцитивной силой*.

При намагничивании вещества совершается работа. Если при небольшом изменении напряженности поля H магнитная индукция изменяется на величину dB, то работа в единице объема при таком изменении поля будет dA = HdB.

Легко показать [1], что работа, совершаемая за один полный цикл перемагничивания, будет равна площади петли гистерезиса B(H). При этом совершаемая работа переходит во внутреннюю энергию образца, т.е. в тепло.

Из гистерезисного характера зависимости J(H) следует неоднозначный, т.е. тоже гистерезисный, характер зависимости $\chi(H)$. Если для основной кривой намагничивания можно определить восприимчивость как $\chi = J/H$, поскольку сама эта кривая определяется однозначно, то для восходящей и нисходящей кривых петли гистерезиса значения χ достигают бесконечности при H=0, что физически бессмысленно. В этом случае однозначно определяемой характеристикой является дифференциальная восприимчивость: $\chi_{\text{диф}} = dJ/dH$. Примерная зависимость $\chi_{\text{диф}}(H)$ для гистерезисного цикла и сам цикл J(H) показаны на рис. 2.




Рис. 2. Зависимости J(H) и $\chi_{\text{диф}}(H)$

Если образец из исследуемого материала является замкнутым, т.е. имеет форму тороида, то при измерении B и H для основной кривой магнитную проницаемость для каждой точки этой кривой можно найти непосредственно по формуле

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H}.\tag{5}$$

Поведение ферромагнетиков в магнитном поле и их магнитные свойства объясняются законами квантовой механики. Ответственными за магнетизм ферромагнетиков являются собственные спиновые магнитные моменты электронов; специфическое квантовое обменное взаимодействие электронов соседних атомов и молекул заставляет магнитные моменты электронов выстраиваться в одном направлении. Так как при этом увеличивается размагничивающее поле поверхностей образца, то в результате в ферромагнетике возникают *домены*, области самопроизвольной намагниченности, в пределах которых вещество намагничено до насыщения. В ненамагниченном ферромагнетике магнитные поля доменов ориентированы различно по отношению друг к другу и их суммарная намагниченность равна нулю. У простых ферромагнетиков (железо, никель и их сплавы) домены имеют размеры порядка $10^{-4} - 10^{-3}$ см.

В начальных стадиях процесса намагничивания, в слабых полях, происходят незначительный поворот вектора намагниченности и незначительная деформация стенок каждого домена. При увеличении поля начинается процесс смещения границ доменов — при этом домены, направление намагниченности в которых близко к направлению внешнего поля, увеличиваются в размерах, поглощая соседние домены. Этот процесс носит скачкообразный характер, суммарная намагниченность увеличивается при этом микроскопическими скачками (они называются скачками Баркгаузена). Наконец, при приближении к насыщению происходит поворот вектора намагниченности образовавшегося максимального домена к направлению внешнего поля.

При уменьшении поля до нуля доменная структура восстанавливается не полностью, часть доменов оказывается ориентированной преимущественно в направлении предыдущего поля. Этим объясняется существование остаточной намагниченности и явления гистерезиса в целом.

Методика эксперимента

Для получения основной кривой индукции B(H) и последующего построения зависимости $\mu(H)$ используется установка, схема которой показана на рис. 3.




Рис. 3. Схема экспериментальной установки

В цепи первичной обмотки замкнутой магнитной цепи находится резистор R_1 , с которого снимается напряжение U_x и подается на горизонтально отклоняющие пластины осциллографа. Мгновенные значения этого напряжения будут пропорциональны мгновенным значениям напряженности магнитного поля H в магнитной цепи:

$$H = \frac{I_1 N_1}{L} = \frac{N_1}{R_1 L} U_x , \qquad (6)$$

где N_1 — число витков первичной обмотки; L — длина средней линии магнитной цепи; I_1 — сила тока в первичной обмотке.

Напряжение, индуцируемое во вторичной обмотке трансформатора, подается через резистор R_2 на конденсатор C, а с него на усилитель вертикального отклонения луча осциллографа. Покажем, что напряжение на конденсаторе будет пропорционально магнитной индукции.

Согласно закону электромагнитной индукции, во вторичной обмотке трансформатора возникает ЭДС, равная по модулю

$$\left| \varepsilon_i \right| = \frac{d\Phi}{dt} = N_2 S \frac{dB}{dt},$$

где Φ — магнитный поток, N_2 — число витков вторичной обмотки, S — площадь поперечного сечения обмотки, B — индукция магнитного поля.

Если активное сопротивление цепи намного больше емкостного $(R_2>>1/\omega C)$, то сила тока I_2 во вторичной обмотке определяется как

$$I_2 \approx \frac{\left|\varepsilon_i\right|}{R_2} = \frac{SN_2}{R_2} \frac{dB}{dt}.$$

При изменении индукции магнитного поля за время t от 0 до некоторого значения B напряжение на конденсаторе станет равным

$$U = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int_{0}^{t} I_{2} dt = \frac{SN_{2}}{CR_{2}} \int_{0}^{B} dB = \frac{SN_{2}}{CR_{2}} B.$$

Таким образом, подаваемое на вертикальные отклоняющие пластины осциллографа напряжение U_y пропорционально магнитной индукции в образце:

$$U_{y} = \frac{SN_{2}}{CR_{2}}B,$$

откуда

$$B = \frac{CR_2}{SN_2}U_y. (7)$$

Порядок выполнения работы

- 1. Собрать схему согласно рис. 3.
- 2. Проверить положение переключателей на передней панели осциллографа согласно прилагаемой инструкции.
- 3. Включить осциллограф и, подождав $1\div 2$ минуты, с помощью регулировок смещения луча по осям X и Y вывести светящееся пятно в центр экрана.
- 4. Включить в сеть экспериментальный макет, изменяя ток в первичной цепи, добиться того, чтобы петля гистерезиса занимала большую часть экрана (для повышения точности измерений можно до включения

установки вывести светящееся пятно в левый нижний угол и получить аналогичным образом изображение половины петли гистерезиса на всем экране).

- 5. Определить координаты вершины петли гистерезиса X и Y относительно ее центра в делениях шкалы осциллографа и занести результат в таблицу. Уменьшив ток в первичной обмотке, получить на экране петли меньшего размера и снять для них координаты вершины. Проделать таким образом $10\div15$ измерений, пока петля не стянется в точку. После проведения измерений отключить макет и осциллограф от сети.
 - 6. Занести данные измерений в таблицу.

№ п/п	Х, дел	<i>Y</i> , дел	<i>H</i> , А/м	В, Тл	μ, 10 ³
1					
2					
3					

7. Для каждой пары значений X и Y рассчитать величины H и B. Для этого преобразуем формулы (6) и (7) к виду:

$$H = k_{x}X,$$

$$B = k_{y}Y,$$
(8)

где

$$k_x = U_{x0} \frac{N_1}{R_1 L}, \qquad k_y = U_{y0} \frac{CR_2}{SN_2}.$$

Здесь U_{x0} и U_{y0} — цены деления осциллографа по осям X и Y (задаются переключателями «V/ДЕЛ I» и «V/ДЕЛ II» соответственно). Параметры электрической цепи: $R_1 = 8,2$ Ом; $R_2 = 22$ кОм; C = 10 мк Φ ; S = 0,5 см 2 ; L = 8 см; $N_1 = 102$; $N_2 = 640$.

- 8. Рассчитать значения μ для вершины каждого частного цикла гистерезиса по формуле (5).
 - 9. Построить графики зависимости B(H) и $\mu(H)$.

Дополнительное задание

- 1. По графику зависимости B(H), разбивая его на малые отрезки ΔH и определяя соответствующие изменения ΔB , рассчитать и построить график зависимости дифференциальной магнитной проницаемости и сравнить его с графиком $\mu(H)$.
- 2. Нарисовать максимальный цикл гистерезиса (можно срисовать с экрана осциллографа) в координатах *H* и *B*. Оценить по площади цикла работу, совершаемую за один цикл перемагничивания единицы объема материала образца.

Вопросы и задания для самоконтроля

- 1. Дать определения характеристик магнитного поля и магнитных свойств вещества. Показать размерности величин исходя из их определений.
 - 2. Дать качественное объяснение природы ферромагнетизма.
 - 3. Объяснить ход кривой намагничивания и причины гистерезиса.
- 4. Описать методику получения петли гистерезиса на экране осциллографа.
- 5. Какие магнитные характеристики должен иметь ферромагнетик, используемый в трансформаторах?
- 6. Где могут использоваться ферромагнетики с большими значениями коэрцитивной силы? С прямоугольной петлей гистерезиса? С очень узкой петлей гистерезиса?

Библиографический список

- 1. Савельев И.В. Курс физики: учебник. Том 2: Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика. М.: Лань, 2005. 3-е изд., стереотип. 480 с.
- 2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2009. 8-е изд., стереотип. 720 с.
- 3. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы: учебник. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 7-е изд. 320 с.