

# **Sanmina**

Curso básico para la generación de programas en AOI VITROX

Parte 1 VAYO



Ing. Ana Victoria Ramos WHAT WE MAKE, MAKES A DIFFERENCE

Concept to Delivery / Advanced Technology / Manufacturing & Global Supply Chain Solutions / Systems & Intelligence




1.1 Ingresa a Agile con las credenciales de AOI-AXI

Username: aoi\_axi Password: Sanmina06

Jsername:	aoi_axi
	•••••
	Login Clear  Request Account  Forgot password?
	Build Number: 9.3.1.2 (Build 09)




- 1.2 Coloca el número de parte en el buscador anteponiendo el prefijo E51
  - 1.2.1 Da click en la **flecha** del buscador
  - 1.2.2 **Selecciona** el número de parte







- 1.2.3 Dentro de la estructura de número de parte
- 1.2.4 Selecciona la pestaña BOM





- 1.2.5 Para descargar el BOM
- 1.2.6 Selecciona Actions/Microsoft Excel/Export to Excel
- 1.2.7 Espera unos minutos a que se realice la descarga







## Elimina prefijo E51 BOM (Excel)



- 1.3 Abre el archivo del BOM
  - 1.3.1 Eliminar el prefijo E51 del número de parte: (Ctrl + f)/Replacement
    - Find what: \*E51
    - Remplacement with: (dejar espacio en blanco)
  - 1.3.2 Da click en Replace All




1.3.3 Cierra el archivo y acepta los cambios



## **Descarga CAD (Agile)**




- 1.4 En la misma pestaña de **BOM** 
  - 1.4.1 Busca el numero de parte que tenga Item Description de FAB
  - 1.4.2 Da click en el número de parte



#### Descarga del CAD (Agile)




- 1.4.3 Ve a la pestaña ATTACHMENTS
- 1.4.4 Busca el archivo con descripción :FAB-XXXXX-package.zip



### Descarga del CAD (Agile)




- 1.4.5 Selecciona el archivo
- 1.4.6 Al seleccionarlo se marcará la línea en color AZUL
- 1.4.7 Da click en **GET** y espera a que se descargue el archivo



## Descarga del CAD (Agile)



- 1.4.8 De la PC ve a la carpeta de descargas
- 1.4.9 Descomprime el archivo
- 1.4.10 Identifica el archivo extensión .CAD






1.5 Conecta la licencia y abre el software Vayo-AOI&AXI Accelerator




1.5.1 Espera a que abra la aplicación






#### 1.5. 2 Da click en New JOB






- 1.5.3 Da Click en Browse y selecciona el CAD
- 1.5.4 Da clic en OPEN






#### 1.5.5 Da Click en **Auto Import**






#### 1.5.6 Da click en **NEXT**






#### 1.6 Selecciona Import BOM (Template)


1.6.1 Da clic en **Browse** para cargar el BOM








- 1.6.2 Selecciona BOM descargado de AGILE
- 1.6.3 Da clic en **Open**







- 1.6.4 Selecciona del Template List:Sanmina
- 1.6.5 Da clic en **import**






- 1.6.6 Cierra la ventana emergente
- 1.6.7 Da clic en CLOSE








#### 1.6.8 Cierra la ventana emergente





- 1.7 En caso de panelizado será necesario solicitar el gerber gbr a procesos del panelizado
  - 1.7.1 Cargalo a la JOB, seleccionando **Process (P)**
  - 1.7.2 Da click en **Gerber&XYImport**
  - 1.7.3 Selecciona **Gerber Import**






#### 1.7.4 Selecciona Load Gerber






- 1.7.5 Selecciona el gerber del panelizado que requieras
- 1.7.6 Da click en Open






#### 1.7.7 De la ventana emergente da clic en **Import**






#### 1.7.8 Selecciona el Gerber layer






1.7.9 Da clic derecho sobre el gerber layer selecciona Bottom PAD/Top PAD según el lado del panelizado con el que estés trabajando






- 1.7.10 Verifica que el layer se agregue en Layer Property Setting
- 1.7.11 Da clic en Apply






#### 1.7.12 Selecciona el lado a trabajar (TOP/BOT)

#### CA-01180-02.vayo






- 1.7.13 Conlas herramientas X/Y Mirror-rotation para colocar el gerber en la misma orientación al CAD
- 1.7.14 Para ver las rotaciones seleccionadas debes dar clic en Apply






#### 1.7.15 Selecciona un componente del CAD






1.7.16 Marca el mismo componente del gerber del panelizado






#### 1.7.18 Da clic en apply






- 1.7.19 Verifica que el CAD y el gerber se encuentren correctamente empatados
- 1.7.20 Da clic en close






#### 1.7.20 Guarda los cambios






- 1.7.22 Selecciona FILE
- 1.7.23 Selecciona Close/Return job






#### 1.8 Selecciona **New panelizado**






- 1.8.1 Asigna un **nombre** al panel JOB
- 1.8.2 Da clic en Save

NOTA: REVISA LA RUTA DONDE LO GUARDAS, NO DEJARÁ GUARDARLO EN LA RUTA DE DATA




### 1.8.3 Carga la JOB sin panelizar






1.8.4 Da clic en Auto Generate panel with panel outline layer






#### 1.8.5 Da clic en **Open panel outline layer from selected Job**



## Panelizado (Vayo)




- 1.8.6 Selecciona el **solder paste** del lado correspondiente
- 1.8.7 Da clc en close



# Panelizado (Vayo)




- 1.8.8 Dar de alta las dimensiones del panel
- 1.8.9 Selecciona las vértices opuestas del panelizado






### 1.8.10 Selecciona el icono **General bound of panel**






#### 1.8.11 Da clic derecho y selecciona clear selection






1.8.12 Selecciona un componente que no se repita en el panel y de preferencia que tenga polaridad






#### 1.8.13 Selecciona la opción Auto generate panel Matrix Data






### 1.8.14 El panelizado se creará automáticamente






#### 1.8.15 Da clic derecho y selecciona clear selection






- 1.8.16 Antes de signar los fiduciales toma en consideración las siguientes reglas
  - 1. Deben encontrarse lo más cercano de las esquinas,
  - 2. Deben dibujar mayormente una "L"
  - 3. El fiducial 1 y 2 deben quedar en esquinas contrapuestas (ver ejemplo)






1.9 Selecciona **ADD MARK** (para asignar fiduciales)





1.9.1 Coloca el nombre del fiducial, selecciona TOP/BOT, selecciona el fiducial






1.9.2 Da clic derecho y selecciona clear selection

	Clear Selected
İ	Align by features of Gerber and Board
	Align by features of Gerber and Point of Board
	Rotate Outline
	Auto-generate Matrix data
	Gen Panel UnusedMirror
	Add Mark
	Remove Mark
	SetBody
	Reset Block Body
	Select Profile
	Reset Block Profile&Size




1.9.3 selecciona el segundo fiducial a contraesquina revisar que se actualicen las coordenadas, repite los pasos para el tercer fiducial






#### 1.9.4 Guarda el panelizado






#### 1.9.5 Da clic en close



## Selecciona únicamente componentes SMT (VAYO)




- 1.10 Selecciona Parts Section
  - 1.10.1 Verifica que se encuentre la opción Inbom\_SMD
  - 1.10.2 Da clic en Search




# **Exportar archivo (VAYO)**



- 1.11 Selecciona Export V510
  - 1.11.1 Selecciona la orientación tomando en cuenta los fiduciales
  - 1.11.2 Asegurate de seleccionar Bottom-0 Degrees(\*)






## **Exportar archivo (VAYO)**



- 1.11.3 Se creará una carpeta con el programa de BOTTOM
- 1.11.4 Repite los pasos para panelizar TOP



# **Exportar archivo (VAYO)**



1.11.5 En caso de que el programa sea **Longboard**, se requiere hacer el splitter para obtener Parte 1 & Parte 2 ver 1.1 PLX-Long Board

1.11.6. Si tu tarjeta no es long board seguir 2. Fiduciales