Cotation et ajustement

CTI - Chapitre 6

I. Les cotes tolérancées


1. Définition

Une cote indique l'intervalle dans lequel la dimension d'une pièce doit être comprise.

Elle se note par exemple : $30_0^{+0.2}$ ou 30.1 ± 0.1


- Conformité : une cote est conforme si toutes les dimensions locales respectent la cote.
- Exigence de l'enveloppe : la pièce doit être contenue dans l'enveloppe du maximum de matière. Assure la mutabilité. Noté (E) après la cote.

2. Notation des cotes tolérancées standards



3. Règle de cotation et de tracé

- Une cote n'apparait d'une seule fois.
- Eviter les chaines de cotes.
- Les lignes de rappels peuvent s'entrecouper mais ne doivent pas couper les lignes de cotes.
- Démarrer les lignes de rappels sur des traits forts ou des traits d'axe.
- Le texte doit être centré et écrit au-dessus ou à gauche de la ligne de cote.



 \varnothing : diamètre (cylindres) R: rayon (arcs) S \varnothing : diamètre de sphère SR: rayon de sphère \square : cote du plat

II. Les ajustements

1. Calcul des ajustements

$$J_{max} = \underbrace{(D+ES)}_{D_{max}} - \underbrace{(d+ei)}_{d_{min}} = ES - ei$$

$$J_{min} = \underbrace{(D+EI)}_{D_{min}} - \underbrace{(d+es)}_{d_{max}} = EI - es$$

$$ITJ = J_{max} - J_{min}$$


2. Les différents ajustements

Il existe 3 types d'ajustements :

- $J_{max} < 0$ et $J_{min} < 0$: il y a jeu
- $J_{max} > 0$ et $J_{min} > 0$: if y a serrage
- $J_{max} > 0$ et $J_{min} < 0$: il y a jeu incertain

On utilise couramment le système à alésage normal H visible cicontre. Avec ce système, on retiendra 3 cas courants :

H..g., glissant / H..m., serré au maillet / H..p., serré à la presse.



Cotation et ajustement

CTI - Chapitre 6

3. Choix d'un ajustement

Le choix d'un ajustement dépend de la fonction technique à réaliser.

	т.	Ala a	Alésage					Ohaaminatiama			
Туре			Arbre	Н6	H7	Н8	Н9	H11	Observations		
Pièce mobiles	Jeu	Jeu élevé	С				9	11	Portés longues, dilatation, mauvais alignement		
			d				9	11			
		Jeu moyen	е		7	8	9		Guidage tournant / glissant classique		
			f	6	67	7			Guldage touri	iant / gnssant classique	
		Jeu faible	g	5	6				Gu	iidage précis	
Pièces immobiles		Ajusté	h	5	6	7	8		Montago main	Pas d'effort	Démontage non détériorant
	Jeu incert.	Très ajusté	js	5					Montage main		
		Peu serré	k	5					Montage		
			m		6				maillet		
	Serrage	Serré	р		6				Montage presse	Efforts possibles	Démontage détériorant
		Très serré	S			7			Montage presse		
			u			7			lourde ou		
			х			7			dilatation		

III. Cotation linéaire

1. Définitions

• Cote condition : Cote tolérancée qui exprime un jeu fonctionnel

• Cote fonctionnelle : Cote d'une pièce

Surface terminale : Surface délimitant une seule pièce
 Surface de contact : Surface de 2 pièces en contact

Note: On met des drapeaux avec les numéros des pièces concernées sur les lignes d'attache des surfaces terminales et de contact.

2. Chaine de cotes

Suite de cotes fonctionnelles et de cotes condition permettant de déterminer les jeux. (Voir l'exemple ci-contre.)

3. Calculs de jeux sur les chaines de cotes

$$J_{a_{max}} = a_{0_{max}} - a_{1_{min}} - a_{2_{min}}$$

$$J_{a_{min}} = a_{0_{min}} - a_{1_{max}} - a_{2_{max}}$$

$$IT \, J_a = J_{a_{max}} - J_{a_{min}} = \sum IT \, a_i$$

12 a₀

a₂

 a_1