

LỆNH SẢN XUẤT
(TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)

HÌNH ẢNH

LỆNH SỐ: T-01122/26

KHÁCH HÀNG: NA

PO : TTD-10032026-100-TG

MÃ HÀNG

TÊN SẢN PHẨM

MÀU

KÍCH THƯỚC

ART/QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG

SL TỒN KHO

SỐ LƯỢNG + % HH

DVT

12/03/2026

20/03/2026

8-ODJ014-000-SI-TG

Logo silicone W20mm x H20mm ODJTPU Rear Tab

Black - 0.5mm, 200C - 0.5mm, 11-0701 TCX - 1mm

W20mm x H20mm

Logo silicone W20mm x H20mm ODJTPU Rear Tab

1.000

0

1.005

PCS

TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CÁN SẢN XUẤT:

1.000

0

1.005

YARD

CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT

1.

2.

3.

4.

5.

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN

CD 1

NGUYÊN LIỆU

ĐỊNH MỨC

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

ĐÚC SILICON

1. KHUÔN ĐỒNG SƠN XANH MỜ THEO FILE THIẾT KẾ
2. SILICON kd 1380 40 mј MÀU BOM 200C
3.SILICON MÀU BOM kd 1380 40 mј BLACK
4. SILICON MÀU NỀN kd sy 1008 11-0701 TCX

2. 200C : 0.1G/IPCS
3.BLACK : 0.1G/IPCS
4. 11 - 0701 TCX : 1.3G/IPCS
700PCS/1CA

QUY TRÌNH PHA MỤC MÀU SILICON 200C BOM
KD 1380 40 MJ : 100G
RG 407 : 2.2G
RG : 203 : 2G
RG 101 : 0.6G
PHẠ LOÃNG X 100 : 60G
TẦNG BÀM SF : 8C
QUY TRÌNH PHA MỤC MÀU SILICON BLACK BOM
KD 1380 40 MJ : 100G
RG 601 : 0.5G
PHẠ LOÃNG X100 : 60G
TẦNG BÀM SF : 8C
QUY TRÌNH PHA MỤC SILICON MÀU 11 - 0701 TCX
KD SY 1008 : 200G
RG 101 : 4G
RG 103 : 0.05G
RG 201 : 0.015G
TẦNG BÀM 60 : 20G
*QUY TRÌNH BOM CHỨ :
QUY TRÌNH CHÍNH MÁY ĐÚC
- Nhiệt độ thổi dưới: 140 độ
+ Vacuum time: 10s
+ Exhaust time: 5s
+ Vscan time: 60s
+ Lọc ép PSI: 1000
B1 : BOM SILICON MÀU BLACK VÀO CHỨ CHO ĐỀU
B2 BOM SILICON MÀU 200C VÀO HÌNH LÁ CỎ NỘI CHO ĐỀU
B3 : SAU BỎ KHUÔN VÀO NƯỚNG
*QUY TRÌNH BOM NỀN 11 0701 TCX
QUY TRÌNH CHÍNH MÁY ĐÚC
- Nhiệt độ thổi dưới: 140 độ
- Nhiệt độ thổi trên: 104 độ
+ Vacuum time: 10s
+ Exhaust time: 5s
+ Vscan time: 40s
+ Lọc ép PSI: 1000
- B1: Bom silicon vào khuôn
- B2: Tháo gỡ miếng trắng của lớp keo và phủ keo lên khuôn (Đùng bề mặt keo)
- B3: Bỏ khuôn vào máy ép
- B4: Khi máy ép xong tháo gỡ hạ vào silicone dư thừa trên khuôn nhanh nhất có thể tránh làm xước khuôn khi lấy hạ vào .
- B5 : Bỏ khuôn qua máy làm lạnh đợi khuôn nguội. Dùng tẩy rửa thành phẩm đục và gỡ khỏi khuôn đục
-B6: Kiểm tra hàng sau khi đục đảm bảo bề mặt keo và hạ vào . Sau đó hàn qua kho tạm

CD 2

NGUYÊN LIỆU

ĐỊNH MỨC

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

NĂNG LỰC SX

NGÀY SẢN XUẤT

MÃ SỐ NV

MÃ SỐ QC INLINE

MÁY

SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT

CA SẢN XUẤT

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

STT

SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ

DVT

TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ

THỜI GIAN CÓ

Đã có

Chưa có

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

NGÀY NHẬN LỆNH

Phó Giám đốc

Người lập