
### Si lo puedes medir, lo puedes mejorar

William Thomson, Lord Kelvin



Régimen Permanente	El equipo de medición dará un número o números que representen a la cantidad de la magnitud que se busca conocer	I, U, (continua) Uef; lef Pmedia; cosφ, etc
Régimen transitorio	El equipo de medición dará como resultado una forma de onda en función del tiempo. Dependiendo de la complejidad del equipo, se podrán realizar sobre la onda obtenida, cálculos predeterminados. También, los valores medidos, se podrán pasar a una planilla de cálculo.	Osciloscopios Adquisidores de datos

## Clasificación de los instrumentos eléctricos indicadores

Analógicos: la indicación resulta de relacionar la posición de un índice con una escala graduada (movimiento continuo).

#### Digitales:

- la indicación aparece en forma numérica;
- según el tratamiento que se da a la señal.


# Características básicas de los aparatos indicadores Analógicos

Escala: conjunto de marcas y números con los que se efectúa la lectura del aparato

Trazos o marcas: señales que permiten relacionar la posición del índice con la escala


División: espacio entre marcas sucesivas

#### Ámbito de graduación y ámbito de medición



Graduación: de 0 a 150 V

Medición: de 80 a 110 V



Graduación: de 0 a 60 A

Medición: de 8 a 50 V Valor fiduciario,  $X_f$ : valor convencional al cual se refieren los errores.

Error intrínseco (error propio): el que el aparato comete cuando se encuentra en condiciones normales o de referencia. (magnitudes de influencia)

**Índice de clase, c** : designación convencional de la clase de exactitud.


$$c = \frac{E_x}{X_f} * 100 \implies E_x = \pm \frac{c}{100} X_f$$
 (constante en toda la escala)

$$e_{\chi} = \pm \frac{E_{\chi}}{X_m} = \pm \frac{c \cdot X_f}{100 \cdot X_m}$$
  $\Rightarrow$  conviene medir a fondo de escala

Índices de clase normalizados por IEC o IRAM

$$0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 5$$

# Lectura de un aparato analógico



Escala única: graduada directamente en unidades de la cantidad que se mide, como las figuras precedentes; la lectura es inmediata.

Escalas múltiples: se calcula para cada una la constante de lectura,  $k_x$  (cociente entre el valor máximo medible en el alcance seleccionado  $X_{m\acute{a}x}$  y el número total de divisiones,  $\delta_{m\acute{a}x}$ )


$$k_{x} = \frac{X_{m\acute{a}x}}{\delta_{m\acute{a}x}} \qquad \Rightarrow \qquad X_{m} = k_{x} * \delta_{m}$$




C

ImA IOmA 100mA IA 10A | 3 mA | 30mA | 300mA 3 A 30A 50mV | 3V | 10V | 30V | 100V 300V 1000V


#### Escalas múltiples



#### Otros ejemplos de escalas









### Características básicas de presentación de un Instrumento Digital

Número de dígitos (n): indicadores que pueden variar desde cero hasta nueve (un aparato de 4 dígitos tendrá una presentación mínima de 0000 y una máxima de 9999)

Aparatos de **n**½ o **n**¾ dígitos: no todos los dígitos pueden adoptar cualquier valor.

Una versión muy difundida de 3½ dígitos posee presentación máxima de 1999 (cuentas) Alcances: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V

Un ejemplo de óhmetro de 3¾ dígitos puede corresponder a una presentación máxima de 3200 - Alcances: 320  $\Omega$ , 3,2 k $\Omega$ , 32 k $\Omega$ , 320 k $\Omega$ , 3,2 M $\Omega$ , 32 M $\Omega$ 



### **Expresión del error en Instrumentos Digitales**

$$E_{x} = \pm (p * X_{m} + m \, digitos)$$

p: porcentaje (del valor medido  $X_m$ )

*m:* cierta cantidad de dígitos, de los menos significativos

O también:

$$E_{x} = \pm (p * X_{m} + q * FS)$$



q: porcentaje (del valor de fondo de escala, FS: full scale)

### **Ejemplo:** medición de una tensión continua de aproximadamente 12 V.

- a) voltímetro analógico: alcances 3 10 30 V, clase 0,5
- b) voltímetro digital,  $3\frac{1}{2}$  dígitos, presentación máxima 1999, alcances 200 mV, 2 20 200 1000 V  $E_U = \pm (0.1 \% U_m + 2 \text{ dígitos})$

Analógico:

$$E_U = \pm \frac{0.5}{100} *30V = \pm 0.15V = \pm 0.2V$$

$$e_U = \pm \left(\frac{0.15}{12} * 100\right) = \pm 1.3\%$$


Digital:

$$E_U = \pm \left(\frac{0.1}{100} * 12 + 0.02\right) V = \pm 0.032 V = \pm 0.03V$$

$$e_U = \pm \left(\frac{0,032}{12} * 100\right) = \pm 0,27\%$$


### Valor absoluto de Error fortuito de un voltímetro digital en función del valor medido

Alcance 20 V – 31/2 dígitos – E =  $\pm$  (0,5 %\*Um+ 1 dig)




### Comparación con el valor absoluto del Error fortuito de un un voltímetro análogico

#### Alcance 20 V – Clase 0,5



#### Principio general instrumentos analógicos



### Cupla motora y cupla directriz


$$k_d \alpha = k \frac{1}{T} \int_0^T C_m dt$$

## Instruemntos analógigos más usados


- \* IPBM Imán permanente y bobina móvil
- \* HM Hierro móvil
- \* Electrodinámico

### Instrumentos analógicos indicadores para corriente continua


Aparatos de Imán Permanente y Bobina Móvil (IPBM), o de D'Arsonval



### Instrumentos analógicos indicadores para corriente continua



### Instrumentos analógicos indicadores para corriente continua




### Cupla motora en IPBM

$$C_m = k'i$$

$$k_d \alpha = kk' \frac{1}{T} \int_0^T i dt$$

#### El instrumento de Imán Permanente y Bobina Móvil como Voltímetro




 $R_m$ : resistencia multiplicadora

 $R_m + R_b$ : resistencia interna del voltímetro,  $R_V$ 

#### Para cualquier alcance se cumple:

$$i_{m\acute{a}x} = \frac{u_{m\acute{a}x}}{R_b} = \frac{U}{R_m + R_b} = \frac{U}{R_V}$$




#### Que suele expresarse de la forma:


$$i_{m\acute{a}x} = \frac{I}{R_b/u_{m\acute{a}x}} = \frac{I}{R_V/U} = cte.$$

 $\frac{R_V}{II}$ : Cifra en  $\Omega/V$ ; constante para un dado aparato.

### El instrumento de Imán Permanente y Bobina Móvil como Amperímetro



### Instrumentos analógicos indicadores de Hierro Móvil




### Cupla motora en el instrumento de Hierro Móvil

$$C_m = k * i^2$$

$$k_d \alpha = kk' \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt = k^* I_{ef}^2$$

#### Instrumentos analógicos indicadores Electrodinámicos



#### Cupla motora en el instrumento Electrodinámico

$$C_m = k * if * im$$

$$k_d \alpha = kk' \frac{1}{T} \int_0^T if *im*dt$$

Si


$$i_m \equiv U_{cr} \sin \omega t$$
$$i_f \equiv I_{cr} \sin(\omega t - \varphi)$$

#### **Entonces**

$$\alpha \equiv U_{ef} I_{ef} \left(\frac{1}{T} \int_{0}^{t} \cos \varphi \, dt - \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \cos(2\omega t - \varphi) \, dt\right)$$

$$\alpha \equiv P_{media}$$

# Esquema simplificado de un voltímetro digital de continua



- Exactitud
- Resistencia de entrada
- NMRR
- CMRR efectivo
- Rangos de medición

# Esquema simplificado de un voltímetro digital de alterna basado en el valor medio



Rangos de medición

**Exactitud** 

Rango de frecuencia de uso o

BW

Factor de forma de onda


Impedancia de entrada


**CMRR** 

$$\overline{U} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \hat{U} \sin \omega t dt = \frac{1}{T} \cdot 2 \int_{0}^{T/2} \hat{U} \sin \omega t dt$$

$$= \frac{2\hat{0}}{T} \left[ -\frac{\cos \omega t}{\omega} \right]_{0}^{\frac{7}{2}} = -\frac{2\hat{0}}{\omega T} \left( \cos z \frac{\pi i T}{T} - 1 \right)$$

$$= \frac{2\hat{0}}{z\pi i T} = \frac{2\hat{0}}{\pi} = \frac{2 \cdot 0 \cdot \sqrt{2}}{\pi}$$





$$\overline{U} = \frac{\partial}{\partial z}$$

$$|U_0| = \frac{2\bar{U}}{\sqrt{3}} = 1,15\bar{U}$$

# Esquema simplificado de un voltímetro digital de alterna basado en el valor eficaz verdadero



Rangos de medición

Exactitud

Rango de frecuencias de uso o

BW

Factor de cresta

Impedancia de entrada

**CMRR**