

Informe de Análisis de Falla - Pozo YPF-X2 (Año 2017)

Sección: Evaluación de Integridad de Cañería de Producción

La inspección visual y el registro electromagnético de espesores (MIT) realizado a la sarta de tubing de 2 7/8" retirada del pozo evidenció una pérdida de sección severa (hasta el 65% de espesor de pared) localizada entre los 1.100 y 1.250 metros. El mecanismo de daño principal se identificó como corrosión por flujo bifásico con alta concentración de CO₂ disuelto y presencia de bacterias sulfato-reductoras (BSR), potenciado porque el pozo venía operando con un corte de agua (Water Cut) superior al 85%. Como acción correctiva, se rediseñó la sarta utilizando cañería con recubrimiento interno epoxi (GRE) en el intervalo crítico y se implementó un plan de dosificación continua de inhibidor de corrosión y biocida a través del espacio anular.