

Informe de Seguimiento de Inyección - Pozo Inyector PI-08 (Año 2024)

Sección: Monitoreo de Conectividad y Eficiencia de Barrido

El análisis de trazadores químicos inyectados en el pozo PI-08 mostró una velocidad de avance anómala hacia el pozo productor colindante PM-102, registrándose la llegada del trazador en solo 12 días, en comparación con el promedio histórico de 45 días estimado para ese bloque. Este comportamiento confirma la existencia de una canalización preferencial o fractura abierta que comunica directamente ambos pozos, lo que causó la devaluación del barrido de la capa y un incremento prematuro del corte de agua en el PM-102 (del 50% al 94%). Se decidió suspender temporalmente la inyección en el PI-08 y programar un tratamiento con tapón de geles de alta resistencia (polímeros entrecruzados) para bloquear el canal antes de reanudar el proceso a una tasa controlada de 50 m³/día.