

Informe de Estimulaciones y Fracturas - Pozo CH-45 (Año 2021)

Sección: Resumen de Tratamiento en Capa Agrio

Durante el bombeo de la etapa 4 de estimulación hidráulica en la formación Agrio (intervalo 3.120 - 3.145 metros), se observó un incremento repentino y crítico de la presión de superficie de 6.200 a 8.500 psi al ingresar el agente sostén de alta densidad (arena mesh 20/40). El evento fue catalogado como un screen-out (arenamiento) prematuro, originado por una caída de la tasa de inyección debido a la falla mecánica en una de las bombas de la unidad fracturadora en superficie.

Se procedió al lavado inverso (reverse cleanout) inmediato para recuperar el exceso de arena alojado en el tubing y evitar el aprisionamiento. Para futuras operaciones en este bloque, se sugiere mantener un backup activo de potencia hidráulica en superficie de al menos el 30% antes de iniciar el bombeo de arenas gruesas.