

Informe Final de Perforación - Pozo LL-205 (Año 2019)

Sección: Resumen General

Durante la extracción de la sarta de bombeo mecánico por caída abrupta de producción, se detectó un desprendimiento de las varillas a los 1.820 metros de profundidad.

Se constató rotura por fatiga en el cuello de una varilla de 7/8" (Grado D).

Se bajó una herramienta de pesca tipo overshot de 2 3/8" con grapa espiral. Tras dos intentos de enganche fallidos debido a la presencia de parafina pesada en el fondo, se realizó una circulación de 20 m³ de gasoil caliente para limpiar la cabeza del "pez". El tercer intento de pesca fue exitoso, recuperándose el resto de la sarta.

Se recomendó para la nueva configuración instalar centralizadores de alta temperatura cada dos varillas en el tramo desviado (1.500 a 1.800 metros) para mitigar el pandeo futuro.