

Parte Diario de Pulling - Pozo ST-82 (22/03/2024) - Supervisor: Tec. M. Gómez

07:00 - Pozo fuera de servicio por alta corriente en el tablero (motor clavado).

Sistema PCP. Presión de casing: 120 psi. Presión de tubing: 0 psi.

08:30 - Se realiza intento de contra-rotación manual del vástago en superficie; sarta se encuentra totalmente trabada. Se decide intervención urgente con equipo de pulling.

10:30 - Se bombean 50 bbl de fluido de ahogo (agua de producción caliente a 80°C) por el espacio anular para intentar disolver posibles tapones de parafina. Sin retorno.

13:00 - Inicio de maniobra de extracción de sarta de varillas (combinada de 1" y 7/8"). Se recupera el rotor de la PCP evidenciando desgaste severo por abrasión y presencia de arena de fractura alojada en el estator.

17:00 - Se suspende maniobra de sarta. Se decide programar bajada de tubing para limpieza de fondo con cuchara hidráulica antes de bajar el nuevo elastómero.