

Parte Diario de Pulling - Pozo VM-210 (11/11/2023) - Supervisor: Tec. L. Heredia

06:00 - Pozo parado por disparo en el variador de frecuencia (VSD) debido a baja aislación eléctrica (< 0.1 Megaohms). Sistema BES.

07:30 - Se mide continuidad y aislamiento desde la caja de venteo en superficie, confirmando falla a tierra en el cable de potencia o en el motor de fondo.

09:00 - Se inicia operación de ahogo preventivo inyectando 80 bbl de agua dulce tratada con inhibidor de corrosión por el casing.

11:30 - Comienza la maniobra de extracción de tubing de 3 1/2" en conjunto con el cable plano BES. A los 2.100 metros se observa el cable de potencia totalmente aplastado y quemado contra el casing, producto del movimiento de la sarta por falta de centralizadores en la zona desviada.

16:00 - Se recupera la sección de fondo (bomba, protector y motor BES). Se envían equipos a taller central para desarme (DIFA) y se solicita cable nuevo nº 4 flat para el re-bajada.