

Informe Técnico de Falla - Sistema BES - Pozo PM-104 (Año 2021)

Equipo: Bomba Centrífuga de 45 etapas.

Conclusión del análisis: El equipo BES falló tras solo 45 días de Run Life (tiempo de carrera).

Al desarmar el motor en taller se observó quemadura de bobinado por sobrecalentamiento.

La causa raíz fue la operación sostenida del pozo por debajo del caudal mínimo recomendado por el fabricante (downthrust continuo), debido a una declinación acelerada del aporte de fluido desde el reservorio. El sensor de fondo (gauge) falló dos semanas antes, por lo que el operador no advirtió el aumento de temperatura interna.