

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

02 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	02 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos	Observaciones	
	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	4	3	—
Evacuación y Seguridad	2	3	—
Ventilación e Iluminación	—	4	—
Normativa Urbanística	3	3	—
Documentación Faltante	2	3	—
Geometría y Presentación	—	1	2
Total	11	19	

El proyecto corresponde a la habilitación de un restaurante en dos niveles en Plaza Pedro de Valdivia N°2525, comuna de Providencia, mediante remodelación de una vivienda existente. El expediente presenta planta propuesta N1 y N2 (esc. 1:50 y 1:100), elevaciones Norte, Sur, Este y Oeste, corte A-A y planta de cubiertas. El análisis identifica 5 incumplimientos de criticidad ALTA que impiden la aprobación en su estado actual: (1) pendiente de rampa de acceso universal 13.58% excede el máximo de 8%; (2) ausencia de ascensor o plataforma elevadora que garantice accesibilidad al Nivel 2 donde se ubican baños de clientes; (3) Baño Universal [E03] con fondo 1.55m insuficiente para radio de giro de 1.50m exigido; (4) baños de clientes N2 sin dimensiones de accesibilidad universal; (5) zona PRC no identificada, impidiendo verificar uso de suelo, CC, COS, adosamiento y rasantes de la ampliación propuesta — situación crítica dado que el cambio de destino de vivienda a restaurante debe ser explícitamente compatible con la zonificación. Adicionalmente, se detectan 10 observaciones de criticidad MEDIA relativas a ventilación de baños y cocinas sin graficación de ductos ni ventanas, pasillos con anchos insuficientes respecto a DS 50, escalera sin pasamanos graficados, ausencia de cuadro de iluminación/ventilación, falta de planos de evacuación y señalización de emergencia, y dotación de estacionamientos no resuelta. El proyecto requiere correcciones de diseño y documentación antes de poder ser aprobado.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapas — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación Existente	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 estado actual, sin cota de área, uso residencial previo	1	OK
Situación Propuesta — Planta	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 propuesta con recintos etiquetados, cotas, simbología retira/construye	1, 2	OK
Cuadro de Superficies	Resumen de superficies existente/propuesta por nivel, cuadro normativo con coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo	1	OK
Estudio Carga de Ocupación	Cuadro de carga de ocupación por recinto y nivel con desglose MINSAL/DS 594 y DS 19-HS	1	OK
Elevaciones Norte y Sur	Alzados norte y sur con ángulo rasante 70°, indicación de elementos que se retiran y construyen	3	OK
Corte A-A	Sección transversal con rasante 70°, alturas interiores y exteriores, relación entre niveles	3	OK
Planta de Cubiertas	Planta de techumbre con pendientes y límites de propiedad	3	OK
Elevaciones Este y Oeste	Alzados este y oeste con rasante 70°, indicación de adiciones propuestas	4	OK
Croquis de Ubicación	Plano de emplazamiento con norte geográfico, manzana y calles circundantes	1	OK

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

8

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta (±0.00)

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Norte [E01] E01	bodega	22.31 ~	OBSERVADO
Baño Personal Mujeres [E10] E10	baño personal	1.47 ~	OBSERVADO
Baño Personal Hombres [E05] E05	baño personal	8.68 ~	OBSERVADO
Baño Personal sector cocina [E04] E04	baño personal	26.75 ~	OBSERVADO
Cocina Principal Norte [E06] E06	cocina restaurante	20.94 ~	OBSERVADO
Bodega Este [E16] E16	bodega	13.71 ~	OBSERVADO
Baño Universal [E03] E03	baño universal	65.92 ~	OBSERVADO
Terraza Oriente sector cocina [E13] E13	terrazza	17.67 ~	OK
Pasillo Central [E19] E19	circulación	11.47 ~	OBSERVADO
Cocina Barra sin Atención de Público [E24] E24	cocina secundaria	43.81 ~	OK
Oficina [E22] E22	oficina administrativa	7.36 ~	OBSERVADO
Terraza Poniente Sur [E26] E26	terrazza exterior	9.42 ~	OK
Terraza Oriente Sur [E28] E28	terrazza exterior	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E23] E23	rampa accesibilidad	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda [E05-N2] E05	bodega	10.7 ~	OBSERVADO
Bodega derecha [E04-N2] E04	bodega	29.68 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Mujeres [E11] E11	baño público	6.04 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres [E13] E13	baño público	19.3 ~	OBSERVADO
Pasillo [E03-N2] E03	circulación	91.6 ~	OBSERVADO
Escalera [E18] E18	escalera	9.05 ~	OBSERVADO
Oficina izquierda [E22-N2] E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO
Oficina derecha [E20] E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO

Hallazgos → I1 I2 I3 O1 O2 O6 O7 O8 O18 ver consolidado ↓

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Puerta	21	Puertas graficadas en ambos niveles propuesta. Incluye acceso principal, puertas de servicio, baños y recintos interiores. Conteo DINO global: 21 unidades	2	OK
Ventana	3	Ventanas graficadas en planta propuesta. Número reducido respecto a la cantidad de recintos que requieren ventilación natural — verificar si restantes son mecánicas. Conteo DINO: 3 unidades	2, 3, 4	OBSERVADO
Escalera	1	Escalera interior entre Nivel 1 y Nivel 2 con peldaños numerados (hasta 19 visibles). Conteo DINO: 1 unidad	2	OBSERVADO
Rampa	1	Rampa de acceso universal en acceso sur. Pendiente declarada 13.58% — INCUMPLE OGUC Art. 4.1.7. DINO no detectó rampas; conteo manual desde plano: 1 unidad	2	INCUMPLE

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Salida de emergencia	1	Una salida de emergencia detectada por análisis semántico Colab. Verificar si es suficiente para la carga de ocupación total del establecimiento	2	OBSERVADO
Pavimento podotáctil	1	Franja de pavimento podotáctil indicada en acceso sur, nivel ±0.00. Correctamente graficada	2	OK

Hallazgos →

I5

I6

O7

O9

O14

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etap4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 — ±0.00	Área de servicio (cocina, bodegas, baños de personal) + circulación interior + área de acceso y rampas + terrazas exteriores + oficina administrativa	—	Acceso peatonal desde Plaza Pedro de Valdivia por rampa universal y acceso a nivel. Conexión vertical con Nivel 2 mediante escalera interior. Terrazas exteriores sur accesibles desde pasillo central
Nivel 2	Área de atención de público (salón restaurante implícito), baños de clientes, bodegas, oficinas, circulación interior	—	Acceso exclusivo por escalera interior desde Nivel 1. Sin acceso exterior independiente graficado. Sin ascensor ni plataforma elevadora para accesibilidad universal entre niveles

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal sur (Plaza Pedro de Valdivia)	OBSERVADO	Acceso a nivel declarado con rampa universal. Pendiente rampa 13.58% INCUMPLE OGUC Art. 4.1.7. Requiere rediseño. Pavimento podotáctil graficado correctamente
Salida de emergencia (1 detectada)	OBSERVADO	Solo una salida de emergencia identificada en análisis semántico. Verificar si la carga de ocupación total exige más de una salida de emergencia según OGUC Art. 4.2.4 y DS 594
Escalera interior Nivel 1 — Nivel 2 [E18]	OBSERVADO	Única conexión vertical. Ancho ~1.20m cumple mínimo OGUC. Sin pasamanos graficados. Sin alternativa accesible (ascensor o plataforma elevadora) para personas con movilidad reducida entre niveles — verificar exigencia Ley 20.422 / DS 50
Terrazas exteriores sur (Nivel 1)	OK	Terrazas poniente y oriente sur en nivel ±0.00, accesibles desde pasillo interior. Pueden funcionar como salidas adicionales de evacuación en emergencia — verificar si están consideradas en plan de evacuación

Hallazgos →

I1

I3

I4

I5

I6

O10

O13

I11

O16

O17

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

EtapA — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega Norte [E01] N1	bodega	8.5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Mujeres [E10] N1	baño personal	5.2	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015
Baño Personal Hombres [E05] N1	baño personal	3.8	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Baño Personal sector cocina [E04] N1	baño personal	3.5	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Cocina Principal Norte [E06] N1	cocina restaurante	18	0	VERIFICAR	NCh 2485 / DS 594 Art. 37
Bodega Este [E16] N1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal [E03] N1	baño accesible	4.5	2.89	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 2º
Terraza Oriente cocina [E13] N1	terrazza	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo Central [E19] N1	circulación	14	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.4 / 4.2.5
Cocina Barra sin Atención Público [E24] N1	cocina barra	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina [E22] N1	oficina	15	0	SI	OGUC Art. 4.1.1

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Terraza Poniente Sur [E26] N1	terraza	16	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza Oriente Sur [E28] N1	terraza	16	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega izquierda N2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E04] N2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E11] N2	baño público	3.5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / Ley 20.422 / DS 50
Baño Clientes Hombres [E13] N2	baño público	4	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / Ley 20.422 / DS 50
Oficina izquierda [E22] N2	oficina	22	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E20] N2	oficina	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1

Hallazgos → I2 I3 O18 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal [E23] N1 — pendiente E23	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 2º	NO
Rampa Acceso Universal [E23] N1 — pendiente 13.58% E23	13.58	8	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 2º	NO
Pasillo Central [E19] N1 E19	1.6	1.8	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	NO
Pasillo Nivel 2 [E03-N2] E03	1.22	1.5	DS 50/2015 Art. 22 / OGUC Art. 4.2.3	NO
Escalera [E18] N1-N2 E18	1.2	1.2	OGUC Art. 4.2.2 Nº1	VERIFICAR
Acceso principal — puerta entrada	1.45	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015	SI
Puertas de baños [E03], [E11], [E13]	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015	VERIFICAR
Puertas de servicios y bodegas	0.8	0.8	OGUC Art. 4.1.7	SI

Hallazgos → I1 I4 O1 O2 O6 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina Principal Norte [E06] N1 E06	—	18	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E10] N1 E10	—	5.2	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E05] N1 E05	—	3.8	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño Personal sector cocina [E04] N1 E04	—	3.5	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño Universal [E03] N1 E03	—	4.5	ducto o ventana	VERIFICAR
Cocina Barra sin Atención Público [E24] N1	—	10	1/6	VERIFICAR
Oficina [E22] N1 E22	—	15	1/6	VERIFICAR
Bodega Norte [E01] N1 E01	—	8.5	ventilación mínima	VERIFICAR
Bodega Este [E16] N1 E16	—	5	ventilación mínima	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E11] N2 E11	—	3.5	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E13] N2 E13	—	4	ducto o ventana	VERIFICAR

Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 11

I1 Accesibilidad Universal

Rampa Acceso Universal [E23] N1: pendiente declarada en plano 13.58% excede el máximo de 8% para rampas de uso público. Es el único acceso diferenciado para personas con movilidad reducida. Incumplimiento confirmado por nota del propio plano ($P = 13.14 - (0.57 \times 4.5) / 100$).

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 2°

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8%, ancho libre $\geq 1.20\text{m}$, descansos cada 9m y pavimento podotáctil de advertencia en cabeceras. Si el desnivel no permite la pendiente conforme, evaluar plataforma elevadora.

I2 Accesibilidad Universal

Baño Universal [E03] N1: fondo declarado 1.55m insuficiente para garantizar radio de giro libre de 1.50m exigido por DS 50/2015. El espacio mínimo de maniobra debe ser $1.70\text{m} \times 1.70\text{m}$. Incumplimiento probable según cota del plano.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 2°

→ Redimensionar Baño Universal [E03] para garantizar espacio libre de maniobra $1.70\text{m} \times 1.70\text{m}$. Verificar espacio lateral al inodoro $\geq 0.80\text{m}$ y frente $\geq 0.75\text{m}$. Acotar completamente el interior en plano.

I3 Accesibilidad Universal

Baños de clientes Nivel 2 [E11] y [E13]: ninguno cumple dimensiones de accesibilidad universal. El ancho interior 0.8m en [E13] impide maniobra en silla de ruedas. Para uso público, al menos un baño por nivel debe cumplir DS 50.

§ OGUC Art. 4.1.7 / Ley 20.422 Art. 23 / DS 50/2015

→ Diseñar al menos un baño accesible para clientes con dimensiones mínimas $1.70\text{m} \times 1.70\text{m}$, o reubicar baños de clientes en Nivel 1 si el Nivel 2 no cuenta con acceso universal.

I4 Accesibilidad Universal

Ausencia de ascensor o plataforma elevadora entre Nivel 1 y Nivel 2. El Nivel 2 alberga baños de clientes [E11] y [E13], configurando un área de atención al público no accesible universalmente desde el Nivel 1.

§ Ley 20.422 Art. 23 / DS 50/2015 / OGUC Art. 4.1.7

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible, o reubicar todos los servicios de atención al público en Nivel 1. Documentar ruta accesible completa desde la vía pública hasta cada recinto de atención.

I5 Evacuación y Seguridad

No se presentan plantas de evacuación ni señalización de vías de escape. Las salidas de emergencia no están diferenciadas gráficamente en planta propuesta. Para restaurante de uso público en 2 niveles, se requiere plano de evacuación con vías diferenciadas, extinción y señalización.

§ OGUC Art. 4.2.4 / DS 594 Art. 37

→ Incorporar plano de evacuación y señalización para N1 y N2, indicando: rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, luminarias de emergencia, distancias máximas a salida. Graficar salidas con sentido de apertura de puerta hacia el exterior.

I6 Evacuación y Seguridad

Solo 1 salida de emergencia detectada en toda la propuesta (análisis OpenCV). Para restaurante con 2 niveles y carga de ocupación previsiblemente superior a 50 personas en N1, OGUC Art. 4.2.4 y DS 594 pueden exigir más de una salida de emergencia diferenciada.

§ OGUC Art. 4.2.4 / Art. 4.2.5 / DS 594 Art. 37

→ Calcular carga de ocupación por nivel según OGUC Art. 4.2.4 (tabla de factor por destino). Si carga N1 supera 50 personas, diseñar segunda salida de emergencia con ancho $\geq (\text{carga} \times 0.005\text{m})$. Diferenciar gráficamente salidas de emergencia en planta.

I7 Normativa Urbanística

No se indica la zona PRC del predio en ninguna lámina. Sin identificación de zona no es posible verificar COS, CC, altura máxima, agrupamiento permitido ni compatibilidad de uso de restaurante. El Certificado de Informaciones Previas (CIP) es indispensable.

§ LGUC Art. 116 / PRCP 2007

→ Incorporar CIP actualizado (no mayor a 6 meses) que identifique zona PRC, parámetros normativos aplicables y afectos viales. Incluir cuadro de cumplimiento normativo con los valores del proyecto versus los del instrumento de planificación.

I8 Normativa Urbanística

El cambio de destino de vivienda a restaurante no está explícitamente tramitado como cambio de destino en el expediente. Según LGUC Art. 57-59, el cambio de destino requiere cumplimiento de toda la normativa del nuevo uso y tramitación diferenciada ante DOM.

§ LGUC Art. 57 / Art. 58 / Art. 59

→ Confirmar que la solicitud DOM incluye tramitación explícita de cambio de destino. Presentar cuadro de cumplimiento de normas del destino restaurante (equipamiento de alimentación) incluyendo escala, carga de ocupación, dotación sanitaria mínima y estacionamientos.

I9 Normativa Urbanística

La ampliación propuesta en Nivel 2 (zona hatched roja en elevaciones y corte) se ubica con distanciamiento 1.40m al deslinde lateral Oriente. Si la zona PRC exige agrupamiento aislado con mayor distanciamiento, esta ampliación incumpliría. Las rasantes de 70° no han sido verificadas para la ampliación.

§ OGUC Art. 2.6.1 / Art. 2.6.2 / Art. 2.6.3 / PRCP 2007

→ Verificar distanciamiento reglamentario exigido por zona PRC al deslinde lateral Oriente. Presentar cálculo gráfico de rasantes desde todos los deslindes para la ampliación propuesta. Si la zona es aislada, el distanciamiento mínimo puede ser mayor a 1.40m.

I10 Documentación Faltante

Ausencia de Certificado de Informaciones Previas (CIP) actualizado en el expediente, impidiendo verificar zona PRC, parámetros urbanísticos, afectos viales y uso de suelo compatible.

§ LGUC Art. 116 / DDU 176

→ Adjuntar CIP vigente (no mayor a 6 meses) emitido por la DOM de Providencia.

I11 Documentación Faltante

Ausencia de planos de evacuación y señalización de emergencia para N1 y N2. No se grafican vías de escape, salidas de emergencia, extintores, ni luminarias de emergencia.

§ DS 594 Art. 37 / OGUC Art. 4.2.4

→ Incorporar láminas de evacuación y señalización para N1 y N2 con todas las exigencias del DS 594 y OGUC Art. 4.2.4.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 19

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Pasillo Nivel 2 [E03-N2]: ancho 1.22m cumple OGUC Art. 4.2.3 (1.20m mínimo) pero no cumple DS 50/2015 Art. 22 que exige 1.50m en circulaciones de edificios de uso público.	OBSERVADO	DS 50/2015 Art. 22 / OGUC Art. 4.2.3
O2	Accesibilidad Universal	Escalera [E18]: no se grafican pasamanos en planta ni en corte A-A. Para uso público, OGUC Art. 4.2.7 y DS 50/2015 exigen pasamanos continuo en al menos un costado (y en ambos si el ancho lo requiere). No se acotan huella ni contrahuella.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 / Art. 4.2.7 / DS 50/2015
O3	Accesibilidad Universal	No se grafica dotación de estacionamientos para personas con discapacidad. DS 50/2015 y OGUC Art. 2.4.1 exigen al menos 1 estacionamiento accesible por cada 25 plazas (o fracción desde 10).	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / DS 50/2015 / Ley 20.422
O4	Evacuación y Seguridad	No se indica en plano el sentido de apertura de puertas de salida en terrazas sur y acceso principal. Las puertas de salida de emergencia deben abrir hacia el exterior del recinto en el sentido de evacuación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4
O5	Evacuación y Seguridad	No se especifica la clase de resistencia al fuego de los elementos estructurales. Para restaurante en edificio de 2 pisos con superficie entre 250m² y 500m², OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 establece clase 'b' de resistencia al fuego.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4 Tabla 1
O6	Evacuación y Seguridad	Pasillo Central [E19] N1: ancho 1.60m puede ser insuficiente como vía de evacuación principal si la carga de ocupación del área de comedor supera 50 personas. La fórmula OGUC Art. 4.2.5 requiere verificación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.5
O7	Ventilación e Iluminación	Todos los baños del proyecto (6 recintos en N1 y N2) no muestran ventana exterior ni ducto de ventilación mecánica graficado en planta. OGUC Art. 4.1.3 exige ducto de ventilación individual o colectivo para baños sin ventana exterior.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
O8	Ventilación e Iluminación	Cocina Principal Norte [E06] N1: no se indica sistema de extracción de humos ni campana extractora. Para cocina de restaurante, DS 594 Art. 37 y NCh 2485 exigen extracción mecánica forzada de humos y vapores con caudal calculado.	OBSERVADO	NCh 2485 / DS 594 Art. 37 / OGUC Art. 4.1.3
O9	Ventilación e Iluminación	No se presenta cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto en el expediente. Solo 3 ventanas detectadas en planta para 22 recintos. La mayoría de recintos habitables no tiene ventanas graficadas ni acotadas, impidiendo verificar ratio 1/6 de superficie de vano respecto a área del recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7
O10	Ventilación e Iluminación	Corte A-A no muestra cotas de altura libre interior por nivel. No es posible verificar altura mínima libre de 2.30m en recintos de atención al público ni 2.20m en baños y cocinas.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7 / Art. 4.5.1
O11	Normativa Urbanística	No se presenta dotación de estacionamientos vehiculares ni para bicicletas. OGUC Art. 2.4.1 y PRCP fijan cuotas mínimas para equipamiento de alimentación según superficie y carga de ocupación.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP 2007
O12	Normativa Urbanística	No se verifica si el inmueble o zona están afectos a protección patrimonial (ZEP o IEP del PRCP). La tipología arquitectónica (casona con arco, chimeneas, techo a cuatro aguas) sugiere posible valor patrimonial. Si aplica LGUC Art. 60, cualquier ampliación o cambio de destino requiere autorización especial.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRCP 2007 Art. 4.3.02
O13	Normativa Urbanística	El cuadro de carga de ocupación en página 1 del expediente está en escala reducida y no es completamente legible. No se puede verificar el cálculo completo de personas por recinto ni el total que determina salidas de emergencia y estacionamientos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 / DS 594

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O14	Documentación Faltante	Cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto no incluido en el expediente. Solo 3 ventanas detectadas en planta para 22 recintos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7
O15	Documentación Faltante	Especificaciones técnicas de resistencia al fuego de elementos estructurales no incluidas en el expediente. Para restaurante en 2 pisos, se requiere clase 'b' (RF-60 muros portantes).	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4
O16	Documentación Faltante	Cuadro de carga de ocupación presentado en escala reducida e ilegible en página 1. No se puede verificar el cálculo completo por recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4
O17	Geometría y Presentación	El corte A-A (página 3) no incluye cotas de altura libre interior por nivel, impidiendo verificar alturas mínimas reglamentarias de 2.30m en recintos de atención al público y 2.20m en baños y cocinas.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7 / Art. 4.5.1
O18	Geometría y Presentación	La alerta OpenCV de Baño Personal Mujeres [E10] con área estimada 1.47m² vs mínimo 1.50m² no puede resolverse sin cota declarada en plano. El recinto no tiene acotación interior visible en la lámina.	OK	OGUC Art. 4.1.7
O19	Geometría y Presentación	La simbología de las láminas distingue zonas que 'se retiran' y 'se construyen' pero no identifica las zonas que permanecen sin modificación. Esto dificulta la lectura del estado propuesto completo para la revisión DOM.	OK	OGUC Art. 5.1.1 / DDU 390

★ INFORME FINAL

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

02 de julio de 2026

El proyecto corresponde a la habilitación de un restaurante en dos niveles en Plaza Pedro de Valdivia N°2525, comuna de Providencia, mediante remodelación de una vivienda existente. El expediente presenta planta propuesta N1 y N2 (esc. 1:50 y 1:100), elevaciones Norte, Sur, Este y Oeste, corte A-A y planta de cubiertas. El análisis identifica 5 incumplimientos de criticidad ALTA que impiden la aprobación en su estado actual: (1) pendiente de rampa de acceso universal 13.58% excede el máximo de 8%; (2) ausencia de ascensor o plataforma elevadora que garantice accesibilidad al Nivel 2 donde se ubican baños de clientes; (3) Baño Universal [E03] con fondo 1.55m insuficiente para radio de giro de 1.50m exigido; (4) baños de clientes N2 sin dimensiones de accesibilidad universal; (5) zona PRC no identificada, impidiendo verificar uso de suelo, CC, COS, adosamiento y rasantes de la ampliación propuesta — situación crítica dado que el cambio de destino de vivienda a restaurante debe ser explícitamente compatible con la zonificación. Adicionalmente, se detectan 10 observaciones de criticidad MEDIA relativas a ventilación de baños y cocinas sin graficación de ductos ni ventanas, pasillos con anchos insuficientes respecto a DS 50, escalera sin pasamanos graficados, ausencia de cuadro de iluminación/ventilación, falta de planos de evacuación y señalización de emergencia, y dotación de estacionamientos no resuelta. El proyecto requiere correcciones de diseño y documentación antes de poder ser aprobado.

Progreso de revisión

0 / 30 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

- ⚠ CRÍTICO — ACCESIBILIDAD: La rampa de acceso universal [E23] con pendiente declarada 13.58% en el propio plano constituye un incumplimiento confirmado de OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015. El rediseño de la rampa es condición sine qua non para la aprobación DOM.
- ⚠

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✔ Normativa OGUC verificada
- ✔ Normativa LGUC verificada
- ✔ PRC Providencia aplicado
- ✔ 22 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.