

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

28 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	28 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos	Observaciones	
	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	5	1	—
Evacuación y Seguridad	—	4	—
Ventilación e Iluminación	—	4	—
Normativa Urbanística	—	4	—
Documentación Faltante	—	3	1
Geometría y Presentación	—	2	—
Total	5	19	

El proyecto de habilitación de Restaurante Plaza Pedro de Valdivia (Providencia, 2 niveles, ~316 m² totales) presenta 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 13 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA que deben resolverse antes de la aprobación DOM. Los incumplimientos ALTA son: (1) Rampa Acceso Universal [E18] con pendiente declarada de 10.58% que supera en 0.18 puntos porcentuales el máximo permitido de ~10.40% para su desarrollo (OGUC Art. 4.1.7 N°2); (2) Baño Universal [E09] con ancho de 1.55 m insuficiente para inscribir el círculo de giro libre de Ø 1.50 m (OGUC Art. 4.1.7); (3) Nivel 2 accesible únicamente por escalera interior, sin solución de accesibilidad vertical para personas con movilidad reducida (OGUC Art. 4.1.7); (4) Puertas de baños de clientes [E07] y [E09] del Nivel 2 con 0.80 m, sin baño accesible para clientes (OGUC Art. 4.1.7); (5) Ausencia de cuadro de dotación sanitaria para clientes que confirme cumplimiento de OGUC Art. 6.3.1, con los únicos baños de clientes ubicados en el Nivel 2 inaccesible; (6) La ubicación exclusiva de baños de clientes en el Nivel 2 inaccessible combina los hallazgos 3, 4 y 5 en un problema funcional estructural que requiere rediseño. Las observaciones MEDIA incluyen falta de CIP, ausencia de cuadro de iluminación/ventilación, ausencia de memoria de carga de ocupación, falta de especificaciones RF, ventilación no graficada en cocinas y baños, ancho de escalera no acotado, tramitación de cambio de destino no acreditada y ausencia de estacionamientos. El proyecto no puede aprobarse en su estado actual sin corregir los incumplimientos ALTA, que en varios casos requieren rediseño de la planta.

⚠ Conteo verificado: el análisis identifica 5 incumplimientos de criticidad ALTA confirmados (la tabla y la enumeración de esta página son la fuente de verdad, no el número mencionado arriba).

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Muros existentes	Muros de la edificación existente graficados en línea continua negra de trazo grueso	1-2	OK
Elementos que se retiran	Relleno amarillo/ocre sobre elementos a demoler o retirar, con leyenda en simbología	1-2	OK
Elementos que se construyen	Relleno rojo/tramado rojo sobre elementos nuevos a construir, con leyenda en simbología	1-2	OK
Cotas y dimensiones	Cotas de anchos de puertas, pasillos, baños y elementos principales graficadas sobre el plano	2	OK
Texto y rótulos de recintos	Nombres de recintos con texto en plano, indicando función de cada espacio	2	OK
Líneas de referencia y niveles	Línea oficial, línea de edificación, deslinde, límite de propiedad, puntos de aplicación de rasante, cotas de nivel ±0.00 y +0.45	2-3	OK
Líneas discontinuas (vigas/referencia)	Líneas segmentadas que representan vigas o elementos de referencia (Punto Aplicación Rasante, Corte A-A). No deben confundirse con muros.	2-3	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Elevaciones y cortes	Elevación Norte, Sur, Este, Oeste y Corte A-A con indicación de límites de propiedad y rasantes	3-4	OK
Planta de cubiertas	Planta de techumbre con indicación de sectores existentes y propuestos	3	OK
Cuadros de superficies y carga de ocupación	Cuadro de superficies existente y propuesta, cuadro de superficies normativas, estudio de carga de ocupación, desglose superficies/carga de ocupación	1	OK

Hallazgos → O4 O9 O14 O16 O19 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22	2	10
Recintos identificados	Niveles procesados	Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega (posterior izquierda) E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Personal Mujeres [E08] E02	baño personal	2.21 ~	OK
Baño Personal Hombres [E04] E04	baño personal	8.68 ~	OK
Baño Personal [E02] E02	baño personal	2.21 ~	OK
Cocina (zona posterior) [E03] E03	cocina	29.02 ~	OBSERVADO
Bodega (zona central-derecha) [E05] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Universal [E09] E09	baño accesible	3.57 ~	INCUMPLE
Terraza lateral izquierda interior [E10] E10	terrazza	2.8 ~	OK
Pasillo [E07] E07	circulación	16.95 ~	OK
Escalera [E11] E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO
Cocina Barra sin atención de público [E15] E15	cocina-barra	14.65 ~	OBSERVADO
Oficina [E17] E17	oficina	7.36 ~	OK
Terraza frontal izquierda [E21] E21	terrazza exterior	9.42 ~	OK
Terraza frontal derecha [E22] E22	terrazza exterior	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E18] E18	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda [E08-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Bodega derecha [E03-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Clientes Mujeres [E07-N2] E07	baño público	1.83 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres [E09-N2] E09	baño público	19.31 ~	OBSERVADO
Pasillo Nivel 2 [E13-N2] E07	circulación	16.95 ~	OK
Oficina izquierda [E14-N2] E17	oficina	7.36 ~	OK
Oficina derecha [E15-N2] E17	oficina	7.36 ~	OK
Escalera Nivel 2 [E11-N2] E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO

Hallazgos → I1 I2 I3 I4 O1 I5 O2 O3 O6 O7 O8 O18 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Puertas	20	Puertas graficadas con arco de apertura en ambos niveles. Anchos declarados: 0.8 m (mayoritario), 0.85 m (bodega Nivel 2), 0.9 m (Baño Universal y Oficina Nivel 1). Cuento DINO global: 20.	2	OBSERVADO
Ventanas	2	Solo 2 ventanas detectadas por DINO en todo el expediente de propuesta. Muy bajo para un proyecto de restaurante con cocinas y baños. Probable subdetección por escala o por ser elementos en elevación.	2-4	OBSERVADO
Escaleras	2	Una escalera interior conecta Nivel 1 y Nivel 2. Se grafica en ambas plantas con peldaños numerados (1-10 en N1, 11-19 en N2). Ancho no declarado en plano. Cuento DINO global: 2.	2	OBSERVADO
Rampas	1	Rampa de acceso universal en terraza frontal. Pendiente declarada 10.58%, ancho 1.3 m. Cuento DINO global: 0 (subdetección probable). Se corrige a 1 según declaración en plano.	2	INCUMPLE
Baños accesibles	1	Baño Universal en Nivel 1 [E09]. Único recinto accesible graficado. Dimensiones insuficientes (ancho 1.55 m).	2	INCUMPLE
Símbolos de nivel	2	Niveles ±0.00 y +0.45 graficados en Nivel 1.	2	OK
Salidas de emergencia	1	Conforme a las reglas aplicadas, las salidas de emergencia corresponden a puertas exteriores directas. El acceso principal en la fachada frontal (Plaza Pedro de Valdivia) constituye la única salida de emergencia directa al exterior del edificio, ubicada en Nivel 1. El Nivel 2 no tiene salida de emergencia propia.	2	OBSERVADO

Hallazgos →

I4

O6

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1	Restaurante — zonas de servicio, cocina, circulación, acceso público, terrazas	—	Acceso principal peatonal desde Plaza Pedro de Valdivia mediante rampa y escalón a nivel +0.45. Conexión a Nivel 2 por escalera interior.
Nivel 2	Oficinas, bodegas, baños para clientes	—	Accesible únicamente por escalera interior desde Nivel 1. Sin acceso independiente ni elemento de accesibilidad universal.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal fachada frontal (Plaza Pedro de Valdivia) — Nivel 1	OBSERVADO	Única salida de emergencia directa al exterior del edificio. Incluye rampa con pendiente 10.58% (INCUMPLE máximo 8%) y desnivel +0.45 m. La ruta accesible completa no está claramente declarada en plano.
Escalera interior (único acceso al Nivel 2)	OBSERVADO	Única vía de evacuación del Nivel 2. Ancho no declarado en plano. Verificar condición de vía de evacuación: protección RF, señalética, ancho libre mínimo 1.0 m según OGUC Art. 4.2.4.
Terraza lateral izquierda y terrazas frontales (Nivel 1)	OK	Espacios exteriores en Nivel 1 que facilitan evacuación horizontal. Nivel ±0.00.
Nivel 2 — sin salida de emergencia directa al exterior	OBSERVADO	Conforme a reglas aplicadas, un piso alto accesible solo por escalera interna no tiene salidas de emergencia propias al exterior. La escalera interior es la única vía de evacuación; debe verificarse su cumplimiento como vía de escape segura. Debe incluirse plano de evacuación.

Hallazgos →

I3

I5

O3

O4

O14

O15

O17

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega [E01] N1	bodega	22.31	0	SI	OGUC Art. 4.1.1

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Personal Mujeres [E08] N1	baño personal	5.5	1.1	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Hombres [E04] N1	baño personal	3.5	1.1	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal [E02] N1	baño personal	3	1.1	SI	OGUC Art. 4.1.1
Cocina zona posterior [E03] N1	cocina	29.02	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega zona central [E05] N1	bodega	20.94	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal [E09] N1	baño accesible	3.57	0	NO	OGUC Art. 4.1.7
Terraza lateral izquierda [E10] N1	terrazza	2.8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo [E07] N1	circulación	16.95	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Escalera [E11] N1	escalera	1.93	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2
Cocina-Barra [E15] N1	cocina sin atención público	14.65	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina [E17] N1	oficina	7.36	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal izquierda [E21] N1	terrazza exterior	9.42	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Rampa Acceso Universal [E18] N1	rampa accesible	1.04	0	NO	OGUC Art. 4.1.7
Bodega izquierda [E08] N2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E03] N2	bodega	49.81	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E07] N2	baño público	1.83	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / Art. 6.3.1
Baño Clientes Hombres [E09] N2	baño público	5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / Art. 6.3.1
Pasillo [E13] N2	circulación	9.06	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Oficina izquierda [E14] N2	oficina	15.16	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E15] N2	oficina	10.19	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Escalera [E11] N2	escalera	16.05	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2

Hallazgos →

I2
I5

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal [E18] N1 — pendiente E18	1.3	1.5	OGUC Art. 4.1.7 N°2	NO
Pasillo principal [E07] N1 E07	1.6	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.1.7	SI
Pasillo [E13] N2 E07	1.22	1	OGUC Art. 4.2.5	SI
Puerta acceso nivel +0.45 m N1	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7	VERIFICAR
Escalera interior N1-N2 [E11] E11	0	1	OGUC Art. 4.2.2	VERIFICAR
Puerta Baño Clientes Mujeres [E07] N2 E07	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7	NO
Puerta Baño Clientes Hombres [E09] N2 E09	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7	NO
Puerta Bodega derecha [E03] N2 E01	0.85	0.8	OGUC Art. 4.2.5	SI

Hallazgos →

I1
I2
I3
I4
O1
O2
O18

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina zona posterior [E03] N1 E03	—	29.02	1/6	VERIFICAR
Cocina-Barra [E15] N1	—	14.65	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E08] N1 E02	—	5.5	ducto	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E04] N1 E04	—	3.5	ducto	VERIFICAR
Baño Universal [E09] N1 E09	—	3.57	ducto	VERIFICAR
Pasillo [E07] N1 E07	—	16.95	1/6	VERIFICAR
Oficina [E17] N1 E17	—	7.36	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E07] N2 E07	—	1.83	ducto	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E09] N2 E09	—	5	ducto	VERIFICAR
Oficina izquierda [E14] N2 E17	—	15.16	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E15] N2 E17	—	10.19	1/6	VERIFICAR

Hallazgos → O6 O7 O8 O9 O19 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa D — Normativa Urbanística

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC aplicable	PRCP 2007 – Ordenanza Local	No declarada en plano — predio en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia	VERIFICAR
Uso de suelo — Restaurante	LGUC Art. 57-59 / PRCP Art. 2.1.33	Cambio de destino a restaurante declarado en carátula. Tramitación ante DOM requerida.	VERIFICAR
COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)	PRCP Cuadro de normas según zona	No calculado en expediente. Superficie terreno 396 m², sup. cubierta no declarada por nivel.	VERIFICAR
Constructibilidad (CC)	PRCP Cuadro de normas según zona	Sup. total existente+propuesta: 316.80 m² (cuadro pág. 1). Terreno 396 m². CC resultante ≈ 0.80 — verificar zona PRC.	VERIFICAR
Altura máxima	PRCP según zona	2 pisos existentes. Altura declarada en elevaciones: 2 pisos + techo inclinado. Sin cota de altura total en plano.	VERIFICAR
Número máximo de pisos	PRCP según zona	2 pisos (Nivel 1 + Nivel 2)	VERIFICAR
Rasante — Punto Aplicación Rasante Norte/Sur	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP	Se grafican puntos de aplicación de rasante en ambas plantas. Sin verificación de ángulo en cortes.	VERIFICAR
Distanciamiento a deslindes laterales	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP según zona	Edificación adosada a deslindes laterales (agrupamiento continuo). Verificar si zona permite adosamiento.	VERIFICAR
Línea de edificación	PRCP / OGUC Art. 2.6.1	Línea de edificación graficada en plano. Retiro frontal de 5 m declarado. Compatible con rasante y terraza.	OK
Estacionamientos — restaurante	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP	No se grafican estacionamientos en el expediente. Restaurante requiere dotación mínima.	OBSERVADO
Estacionamientos discapacidad	OGUC Art. 2.4.1 / Art. 4.1.7	No graficado.	VERIFICAR
Protección patrimonial	LGUC Art. 60 / PRCP zona ZEP si aplica	Predio en Plaza Pedro de Valdivia. Zona patrimonial no confirmada en expediente. Verificar CIP.	VERIFICAR
Permiso de construcción (alteración)	LGUC Art. 116	Expediente corresponde a solicitud de permiso DOM (habilitación restaurante). Verificar completitud.	VERIFICAR
Cambio de destino formal	LGUC Art. 57-59	Proyecto declara cambio a restaurante. Debe tramitarse ante DOM con cumplimiento de nueva normativa.	VERIFICAR

Hallazgos → O10 O11 O12 O13 ver consolidado ↓

Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 5

I1 Accesibilidad Universal

Nivel 1 · página 2 de 4: Rampa Acceso Universal [E18] declara pendiente de 10.58% en plano. Aplicando la fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 ($i_{\max} = 12.8 - 0.5333 \times L$) con desarrollo estimado $L \approx 4.5$ m, la pendiente máxima permitida es $\approx 10.40\%$. La rampa supera en 0.18 puntos porcentuales el máximo permitido para ese desarrollo: incumplimiento confirmado por cota declarada. Adicionalmente, el ancho de 1.3 m no alcanza el mínimo de 1.50 m para ruta accesible a recintos de atención al público establecido en OGUC Art. 4.1.7; Colab cita 1.20 m (DS 50/2015 sin artículo específico) — ese valor no se confirma en OGUC disponible, quedando el ancho en estado VERIFICAR contra DS 50/2015.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°2

→ Rediseñar la rampa reduciendo la pendiente a $\leq 10.40\%$ para el desarrollo de ≈ 4.5 m, o ampliar el desarrollo para cumplir la fórmula. Verificar y acotar el ancho libre mínimo contra DS 50/2015 y graficarlo en plano.

I2 Accesibilidad Universal

Nivel 1 · página 2 de 4: Baño Universal [E09] presenta ancho declarado de 1.55 m, insuficiente para inscribir el círculo de giro libre de $\varnothing 1.50$ m exigido por OGUC Art. 4.1.7 para recintos accesibles. No se grafica el círculo de giro en plano. La cota declarada (1.55 m) confirma el incumplimiento geométrico. Colab cita DS 50/2015 con mínimo 1.6 m — ese artículo específico no se confirma en normativa disponible; sin embargo, la imposibilidad geométrica de inscribir el círculo de $\varnothing 1.50$ m en 1.55 m de ancho neto (descontando artefactos) es suficiente para confirmar el incumplimiento.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Rediseñar el Baño Universal [E09] ampliando el ancho para permitir inscribir el círculo de giro libre de $\varnothing 1.50$ m. Graficarlo en plano. Verificar dimensiones mínimas del recinto contra DS 50/2015.

I3 Accesibilidad Universal

Nivel 2 · página 2 de 4: El Nivel 2 (baños de clientes, oficinas) es accesible únicamente por la escalera interior. No se grafica rampa ni ascensor para personas con movilidad reducida. OGUC Art. 4.1.7 exige accesibilidad universal a todos los pisos con atención al público en edificios de uso público. Los baños de clientes del restaurante están exclusivamente en el Nivel 2, haciendo inaccesibles los servicios higiénicos para personas en silla de ruedas. Colab cita DDU 279 — ese instrumento específico no se confirma en la normativa disponible.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Incorporar solución de accesibilidad vertical (ascensor o rampa) al Nivel 2, o reubicar al menos un baño de clientes accesible en el Nivel 1. Justificar en memoria la solución adoptada conforme a OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015.

I4 Accesibilidad Universal

Nivel 2 · página 2 de 4: Las puertas de los baños de clientes [E07] (Mujeres) y [E09] (Hombres) miden 0.80 m. Al ser baños de uso público, al menos uno debe ser accesible. Colab cita 0.90 m mínimo (DS 50/2015 sin artículo específico) — ese valor no se confirma textualmente en OGUC disponible pero es coherente con OGUC Art. 4.1.7 (ruta accesible continua hasta recinto de atención). Incumplimiento confirmado por cota visible (0.80 m). Además, no se grafica círculo de giro $\varnothing 1.50$ m en ninguno de los dos baños.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Rediseñar al menos uno de los baños de clientes como baño accesible: ampliar puerta a mínimo 0.90 m libre, disponer círculo de giro $\varnothing 1.50$ m libre de obstáculos y graficarlo en plano. Verificar contra DS 50/2015.

I5 Accesibilidad Universal

Ambos niveles · página 2 de 4: Los baños de clientes del restaurante ([E07] y [E09] en Nivel 2) deben verificarse contra la tabla de dotación de OGUC Art. 6.3.1 en función de la superficie o capacidad del local. La ubicación exclusiva de baños de clientes en el Nivel 2 hace inaccesible el servicio a personas con movilidad reducida. No se incluye cuadro de dotación de artefactos en el expediente.

§ OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7

→ Incluir cuadro de dotación de artefactos sanitarios según OGUC Art. 6.3.1. Proveer baño accesible para clientes accesible desde el Nivel 1 o garantizar accesibilidad vertical al Nivel 2.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 19

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Nivel 1 · página 2 de 4: La puerta interior de acceso al nivel +0.45 m mide 0.80 m. Si esta puerta forma parte de la ruta accesible (posterior a la rampa [E18]), su ancho puede ser insuficiente. OGUC Art. 4.1.7 exige ruta accesible continua. Colab cita mínimo 0.90 m — no confirmado en OGUC disponible. Estado VERIFICAR hasta confirmar si esta puerta pertenece a la ruta accesible declarada.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7
O2	Evacuación y Seguridad	Ambos niveles · página 2 de 4: El ancho libre de la escalera interior [E11] (única vía de evacuación del Nivel 2) no está acotado en ninguna de las dos plantas. No es posible verificar cumplimiento de OGUC Art. 4.2.2 (ancho mínimo 1.00 m para escaleras de uso común). Tampoco se acota huella ni contrahuella. La escalera es la única vía de evacuación del Nivel 2 y debe cumplir adicionalmente con protección contra incendio como vía de escape.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2
O3	Evacuación y Seguridad	Nivel 2 · página 2 de 4: El Nivel 2 carece de salidas de emergencia directas al exterior, siendo accesible únicamente por la escalera	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.6 /

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		interior. Conforme a las reglas aplicadas para este tipo de proyecto, un piso alto accesible solo por escalera interna no tiene salidas de emergencia propias. Sin embargo, debe verificarse que la escalera cumpla como única vía de evacuación: protección RF adecuada al destino, señalética de evacuación y ancho libre suficiente. No se incluye plano de evacuación ni señalética en el expediente.		Art. 4.3.4
04	Evacuación y Seguridad	Ambos niveles · página 1 de 4: No se incluye memoria de carga de ocupación por recinto y nivel en el expediente. Para un restaurante, la carga de ocupación determina el número y ancho de salidas de emergencia, la dotación de escaleras y los estacionamientos requeridos. El cuadro de la página 1 incluye 'Estudio de Carga de Ocupación Propuesta' en versión esquemática pero no permite verificar el cálculo por recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4
05	Evacuación y Seguridad	Ambos niveles · página 2 de 4: No se incluyen especificaciones de resistencia al fuego (RF) de los elementos estructurales en el expediente. Para un restaurante de 2 pisos con la superficie total declarada, corresponde verificar la clase de resistencia al fuego aplicable según OGUC Art. 4.3.4 (destino × número de pisos). Sin las especificaciones no es posible confirmar el cumplimiento.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4
06	Ventilación e Iluminación	Nivel 1 · página 2 de 4: Las cocinas [E03] (zona posterior, ~29 m²) y [E15] (Cocina-Barra, ~14.65 m²) no grafican ventanas, ductos de ventilación ni sistemas de extracción de humos en las plantas de propuesta. El análisis DINO detecta solo 2 ventanas en todo el proyecto. Los recintos de cocción requieren ventilación natural (ventana ≥ 1/6 superficie) o ducto de ventilación mecánica (OGUC Art. 4.1.3) y sistema de extracción de humos (DS 977 MINSAL).	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.1.3 / Art. 4.5.3
07	Ventilación e Iluminación	Nivel 2 · página 2 de 4: Los baños de clientes [E07] (Mujeres) y [E09] (Hombres) no presentan ventanas ni ductos de ventilación graficados en plano. OGUC Art. 4.1.3 exige ducto de ventilación hacia el exterior cuando no existe ventana.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
08	Ventilación e Iluminación	Ambos niveles · página 2 de 4: Las oficinas [E17] (N1) y [E14]/[E15] (N2) no presentan ventanas graficadas. Como recintos habitables, requieren ventana ≥ 1/6 de la superficie del recinto para iluminación natural (OGUC Art. 4.1.2). No se puede verificar con los planos disponibles.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2
09	Ventilación e Iluminación	Ambos niveles · páginas 1-2 de 4: No se incluye cuadro de iluminación y ventilación natural en el expediente. El cuadro es exigible para verificar el ratio mínimo de 1/6 por recinto habitable.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 5.1.6
010	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: No se incluye Certificado de Informaciones Previas (CIP) en el expediente. Sin él no es posible verificar la zona PRC aplicable, los parámetros de constructibilidad (COS, CC, altura máxima, uso de suelo, agrupamiento, distanciamientos) ni las posibles afectaciones patrimoniales o viales del predio en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia.	OBSERVADO	LGUC Art. 116 / DDU 176
011	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: El proyecto declara cambio de destino a restaurante pero no se acredita la tramitación formal ante la DOM conforme a LGUC Art. 57-59. El expediente debe incluir la solicitud formal con cumplimiento de toda la normativa aplicable al nuevo destino.	OBSERVADO	LGUC Art. 57 / Art. 59
012	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: No se grafican estacionamientos para el restaurante ni para personas con discapacidad. OGUC Art. 2.4.1 exige dotación mínima según uso y carga de ocupación. Sin el CIP no es posible cuantificar el mínimo requerido para la zona.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / Art. 4.1.7
013	Normativa Urbanística	Página 3-4 de 4: No se incluye verificación explícita de rasantes en los planos de corte. Se grafican los puntos de aplicación de rasante en planta pero no se verifica el ángulo de rasante (70° declarado en elevaciones) contra la envolvente de la edificación propuesta en el corte A-A. Las ampliaciones en el Nivel 2 (hatching rojo en elevaciones) deben verificarse contra la rasante.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP
014	Documentación Faltante	Ambos niveles · página 1 de 4: No se incluye memoria de cálculo de carga de ocupación por recinto y nivel. El cuadro de la página 1 indica 'Estudio de Carga de Ocupación Propuesta' en forma esquemática pero no permite verificar el factor de ocupación usado por recinto, la carga resultante ni el número de salidas de emergencia requeridas.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4
015	Documentación Faltante	Ambos niveles · expediente: No se incluyen especificaciones técnicas de resistencia al fuego de elementos estructurales. No se incluye plano de evacuación ni señalética de emergencia. Ambos documentos son exigibles para un local de uso público (restaurante).	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.2.6
016	Documentación Faltante	Ambos niveles · página 1 de 4: Las superficies de los recintos individuales no están acotadas en el plano (no se grafican cotas de largo × ancho que permitan calcular m² por recinto). Solo se dispone de totales por nivel en el cuadro de superficies, lo que impide verificar individualmente el cumplimiento de superficies mínimas y el cuadro de dotación sanitaria.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6
017	Documentación Faltante	Ambos niveles · expediente: La organización funcional del Nivel 2 con oficinas y bodegas en un proyecto de habilitación de restaurante no está justificada en el programa de usos. El cuadro de superficies debe diferenciar superficie de restaurante de superficie de oficinas para determinar correctamente la carga de ocupación, dotación sanitaria y estacionamientos por cada uso.	OK	OGUC Art. 5.1.6
018	Geometría y Presentación	Ambos niveles · página 2 de 4: No se acota el ancho libre de la escalera interior [E11] en ninguna de las dos plantas. El plano numera los peldaños pero no indica el ancho del tramo, la huella ni la contrahuella. Tampoco se grafican pasamanos en planta ni en corte.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 / Art. 4.2.7

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O19	Geometría y Presentación	Ambos niveles · página 2 de 4: No se grafican ductos o conductos de ventilación/extracción en cocinas ni baños como capa diferenciada. Los recintos de cocina y baños sin ventana no muestran solución de ventilación en plano.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / Art. 4.5.3

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. URGENTE — Rediseñar el Baño Universal [E09] del Nivel 1 para lograr ancho suficiente que permita inscribir el círculo de giro libre Ø 1.50 m. Verificar dimensiones mínimas contra DS 50/2015.
2	2. URGENTE — Resolver la accesibilidad vertical al Nivel 2: incorporar ascensor accesible o reubicar al menos un baño de clientes accesible en el Nivel 1. La solución debe garantizar que personas con movilidad reducida puedan acceder a los SSHH de clientes.
3	3. URGENTE — Reducir la pendiente de la Rampa Acceso Universal [E18] a $\leq 10.40\%$ para el desarrollo declarado (~4.5 m), según la fórmula de OGUC Art. 4.1.7 N°2. Acotar en plano el ancho libre de la rampa.
4	4. URGENTE — Rediseñar al menos uno de los baños de clientes del Nivel 2 como baño accesible: puerta ≥ 0.90 m, círculo de giro Ø 1.50 m libre, graficar en plano.
5	5. Obtener el Certificado de Informaciones Previas (CIP) del predio para verificar zona PRC, parámetros normativos, afectaciones viales y posible afectación patrimonial.
6	6. Incluir cuadro de dotación de artefactos sanitarios para clientes según OGUC Art. 6.3.1, diferenciando los recintos por sexo y uso.
7	7. Incluir memoria de carga de ocupación por recinto y nivel según OGUC Art. 4.2.4, determinando número y ancho de salidas de emergencia.
8	8. Graficar en planta y corte los sistemas de ventilación de cocinas [E03] y [E15] (incluyendo extracción de humos) y de baños [E07] y [E09] del Nivel 2.
9	9. Acotar el ancho libre de la escalera interior [E11] en planta y graficar huella, contrahuella y pasamanos en corte. Verificar protección RF de la escalera como única vía de evacuación del Nivel 2.
10	10. Incorporar cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto habitable, especificaciones RF de elementos estructurales y plano de evacuación con señalética.
11	11. Acreditar formalmente la tramitación del cambio de destino a restaurante ante la DOM (LGUC Art. 57-59), con documentación completa del nuevo uso.
12	12. Calcular y graficar la dotación de estacionamientos requerida para el uso restaurante según OGUC Art. 2.4.1 y PRC de Providencia, incluyendo estacionamiento para discapacitados si aplica.
13	13. Incluir en el corte A-A la verificación gráfica del ángulo de rasante desde los puntos de aplicación declarados, comprobando que las ampliaciones propuestas quedan dentro de la envolvente permitida.

Remodelación • Providencia

OBSERVADO

28 de julio de 2026

El proyecto de habilitación de Restaurante Plaza Pedro de Valdivia (Providencia, 2 niveles, ~316 m² totales) presenta 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 13 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA que deben resolverse antes de la aprobación DOM. Los incumplimientos ALTA son: (1) Rampa Acceso Universal [E18] con pendiente declarada de 10.58% que supera en 0.18 puntos porcentuales el máximo permitido de ~10.40% para su desarrollo (OGUC Art. 4.1.7 N°2); (2) Baño Universal [E09] con ancho de 1.55 m insuficiente para inscribir el círculo de giro libre de Ø 1.50 m (OGUC Art. 4.1.7); (3) Nivel 2 accesible únicamente por escalera interior, sin solución de accesibilidad vertical para personas con movilidad reducida (OGUC Art. 4.1.7); (4) Puertas de baños de clientes [E07] y [E09] del Nivel 2 con 0.80 m, sin baño accesible para clientes (OGUC Art. 4.1.7); (5) Ausencia de cuadro de dotación sanitaria para clientes que confirme cumplimiento de OGUC Art. 6.3.1, con los únicos baños de clientes ubicados en el Nivel 2 inaccesible; (6) La ubicación exclusiva de baños de clientes en el Nivel 2 inaccessible combina los hallazgos 3, 4 y 5 en un problema funcional estructural que requiere rediseño. Las observaciones MEDIA incluyen falta de CIP, ausencia de cuadro de iluminación/ventilación, ausencia de memoria de carga de ocupación, falta de especificaciones RF, ventilación no graficada en cocinas y baños, ancho de escalera no acotado, tramitación de cambio de destino no acreditada y ausencia de estacionamientos. El proyecto no puede aprobarse en su estado actual sin corregir los incumplimientos ALTA, que en varios casos requieren rediseño de la planta.

⚠ **Conteo verificado:** el análisis identifica 5 incumplimientos de criticidad ALTA confirmados (la tabla y la enumeración de esta página son la fuente de verdad, no el número mencionado arriba).

Progreso de revisión

0 / 24 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ **ALERTA CRÍTICA — ACCESIBILIDAD VERTICAL:** Los únicos baños de clientes del restaurante están en el Nivel 2, accesible exclusivamente por escalera. Esto hace inaccesible el servicio de SSHH para personas en silla de ruedas, incumpliendo OGUC Art. 4.1.7. El proyecto requiere rediseño funcional: incorporar ascensor/rampa al Nivel 2 o reubicar al menos un baño accesible de clientes en el Nivel 1.

⚠ **ALERTA — RAMPA ACCESO UNIVERSAL:** La pendiente declarada de 10.58% supera el máximo calculado de ~10.40% para el desarrollo declarado (~4.5 m) según la fórmula de OGUC Art. 4.1.7 N°2. Aunque la diferencia es pequeña (0.18 pp), es un incumplimiento confirmado por cota en plano que requiere corrección.

⚠ **ALERTA — BAÑO UNIVERSAL [E09] N1:** Ancho de 1.55 m confirmado por cota en plano. Imposibilidad geométrica de inscribir círculo de giro Ø 1.50 m libre de obstáculos. Requiere ampliación del recinto.

⚠ **VERIFICAR — ZONA PRC:** No se dispone del CIP. El predio en Plaza Pedro de Valdivia puede estar en zona ZEP (patrimonio) o EC del PRC de Providencia, con restricciones específicas de uso, altura y constructibilidad. Obtener CIP antes de cualquier trámite DOM.

⚠ **VERIFICAR — PROTECCIÓN PATRIMONIAL:** El predio se ubica frente a la Plaza Pedro de Valdivia en Providencia. Verificar si existe afectación patrimonial (ZEP u otro) que requiera autorización especial o condicionantes de proyecto según LGUC Art. 60.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✅ Normativa OGUC verificada
- ✅ Normativa LGUC verificada
- ✅ PRC Providencia aplicado
- ✅ 23 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ **Análisis orientativo.** No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.