

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

27 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	27 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos		Observaciones	
	Alta		Media	Baja
Accesibilidad Universal	5		3	—
Evacuación y Seguridad	1		3	—
Ventilación e Iluminación	—		2	1
Normativa Urbanística	—		4	1
Documentación Faltante	—		4	—
Geometría y Presentación	—		2	1
Total	6		21	

El proyecto corresponde a la habilitación de un Restaurante en un inmueble de dos pisos ubicado en Plaza Pedro de Valdivia N° 2525, Providencia. El análisis identifica 7 incumplimientos de criticidad ALTA y 11 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA son: (1) Rampa de acceso universal [E18] con pendiente declarada 10.58% que supera el máximo calculado por fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 para el desarrollo indicado (~10.40–10.53%); (2) Baño Universal [E09] N1 con ancho de 1.55 m inferior al mínimo de 1.60 m para baño accesible y sin círculo de giro graficado; (3) Puertas de Baños de Clientes [E07] y [E09] N2 con ancho de 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m para recintos accesibles; (4) Nivel 2 accesible únicamente por escalera interna, sin ascensor ni rampa para PMR, incumpliendo el requisito de accesibilidad universal a todos los pisos con atención al público; (5) Ausencia de baños de clientes en Nivel 1 (planta accesible), quedando los únicos baños de clientes en N2 inaccesible para PMR; (6) Ausencia de salida de emergencia directa al exterior desde N2 dependiendo exclusivamente de escalera interna sin verificación de protección RF ni señalética; (7) Puertas de Baños Clientes N2 de 0.80 m incumplimiento confirmado por cota. Entre las observaciones MEDIA destacan: falta de declaración de zona PRC y CIP, ausencia de ventanas graficadas en planta con ratio de iluminación/ventilación verificable, falta de ductos de extracción en cocinas y baños, ancho de pasillo N2 de 1.22 m insuficiente si se resuelve accesibilidad PMR, escalera sin ancho libre declarado, puerta de acceso principal de 0.80 m en ruta accesible, cambio de destino no tramitado formalmente, dotación de estacionamientos no resuelta, y posible afectación patrimonial no declarada. El proyecto requiere correcciones de diseño significativas antes de ser aprobable, principalmente en materia de accesibilidad universal y dotación de servicios higiénicos para clientes en planta accesible.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Muros y estructura existente	Muros en línea continua gruesa, representando estructura existente que se mantiene	1, 2	OK
Elementos a retirar	Elementos graficados con trama amarilla / hatching según simbología 'Se retira'	1, 2	OK
Elementos a construir	Elementos graficados con trama roja / hatching según simbología 'Se construye'	1, 2	OK
Cotas y dimensiones	Cotas de anchos de puertas, pasillos, dimensiones de recintos críticos (0.8, 0.85, 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.55, 1.6, 2.4, 2.9, 7.45 m)	2	OK
Rotulación de recintos	Nombres de todos los recintos en ambos niveles propuestos	2	OK
Líneas de referencia normativa	Línea oficial, línea de edificación, deslinde límite propiedad, puntos de aplicación de rasante, corte A-A	2, 3	OK
Vigas estructurales (líneas segmentadas)	Líneas discontinuas/segmentadas en planta que representan vigas estructurales (no muros ni límites de recinto) según contexto y rótulos cercanos	2	OK
Elevaciones y cortes	Elevaciones Norte, Sur, Este, Oeste y Corte A-A a Esc. 1:50	3, 4	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Planta de cubiertas	Planta de cubierta con indicación de elementos a construir	3	OK
Cuadros normativos y de superficies	Cuadro de superficies propuesta, cuadro normativo, estudio de carga de ocupación	1	OK

Hallazgos →

O7

O8

O9

O15

O16

O17

O18

O21

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

11

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega (zona posterior izquierda) E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Personal Mujeres [E08] E02	baño personal	2.21 ~	OK
Baño Personal Hombres [E04] E04	baño personal	8.68 ~	OK
Baño Personal [E02] E02	baño personal	2.21 ~	OK
Cocina (zona posterior) [E03] E03	cocina	29.02 ~	OBSERVADO
Bodega (zona central-derecha) [E05] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Universal [E09] E09	baño accesible	3.57 ~	INCUMPLE
Terraza (lateral izquierda interior) [E10] E10	terrazza	2.8 ~	OK
Pasillo [E07] E07	pasillo/circulación	16.95 ~	OK
Escalera [E11] E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO
Cocina (Barra sin atención de público) [E15] E15	cocina barra	14.65 ~	OBSERVADO
Oficina [E17] E17	oficina	7.36 ~	OK
Terraza frontal izquierda [E21] E21	terrazza exterior	9.42 ~	OK
Terraza frontal derecha [E22] E22	terrazza exterior	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E18] E18	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda [E08-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Bodega derecha [E03-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Clientes Mujeres [E07-N2] E07	baño público	1.83 ~	INCUMPLE
Baño Clientes Hombres [E09-N2] E09	baño público	19.31 ~	INCUMPLE
Pasillo (Nivel 2) [E13-N2] E07	pasillo/circulación	16.95 ~	OK
Oficina izquierda [E14-N2] E17	oficina	7.36 ~	OK
Oficina derecha [E15-N2] E17	oficina	7.36 ~	OK
Escalera (Nivel 2) [E11-N2] E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO

Hallazgos →

I1

I2

I3

I4

I5

O1

O2

I6

O4

O5

O8

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	20	Puertas graficadas en ambos niveles (conteo DINO global: 20). Se distinguen puertas de 0.80 m, 0.85 m, 0.90 m, 0.95 m y 1.20 m según cotas declaradas. Incluye puertas de acceso, recintos de servicio y baños.	2	OBSERVADO
ventanas	2	Solo 2 ventanas detectadas en planta (conteo DINO global: 2). Número muy bajo para el programa del edificio — probable subdetección en planta por escala o simplificación gráfica. Las elevaciones muestran mayor número de vanos.	2	OBSERVADO
escaleras	2	Una escalera principal con doble tramo (Nivel 1: peldaños 1-10; Nivel 2: peldaños 11-19). Graficada en ambos niveles.	2	OBSERVADO
rampas	1	Rampa de acceso universal con pendiente 10.58% declarada, pavimento podotáctil, ancho 1.3 m. DINO global reporta 0 rampas — dato Colab nivel 1 detecta 1. Se considera la cota del plano como dato válido.	2	OBSERVADO
salidas de emergencia	1	Según reglas de interpretación aplicadas: no existe símbolo gráfico propio de salida de emergencia. La salida de emergencia corresponde funcionalmente al acceso principal a nivel (Nivel 1, fachada frontal). El Nivel 2 no tiene salidas de emergencia directas al exterior — solo escalera interna.	2	OBSERVADO

Hallazgos → I6O4O7O19O20 ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 4 — Modelo EstructuralCapa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1	Restaurante — zona de servicio, acceso público y personal	—	Acceso a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia con rampa acceso universal (pendiente 10.58%). Nivel ±0.00 en terraza frontal, desnivel +0.45 m hacia interior. Circulación principal por pasillo central que conecta acceso, Baño Universal, escalera a Nivel 2, cocinas y terraza lateral. Conexión directa entre Cocina principal y Bodega.
Nivel 2	Restaurante — baños de clientes, bodegas y oficinas	—	Accesible únicamente por escalera interna desde Nivel 1. Sin acceso accesible para PMR. Pasillo central distribuye a Baños de Clientes (hombres/mujeres), Bodegas y Oficinas.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — Nivel 1	OBSERVADO	Acceso desde Plaza Pedro de Valdivia. Incluye rampa acceso universal con pendiente 10.58% (incumple máximo 8%) y pavimento podotáctil. Desnivel interior +0.45 m con puerta de 0.80 m (posible incumplimiento si es parte del recorrido accesible).
Salida de emergencia — Nivel 1	OK	La salida de emergencia corresponde funcionalmente al acceso principal a nivel (puerta exterior frontal). No existe símbolo gráfico específico — interpretado según reglas de proyecto. Es el único egreso directo al exterior.
Escalera interna — único acceso a Nivel 2	OBSERVADO	Escalera de 19 peldaños en dos tramos (1-10 en N1, 11-19 en N2). Única vía de acceso y evacuación del Nivel 2. Ancho libre no declarado. Sin acceso para PMR. Verificar protección RF como vía de escape y cumplimiento dimensional (huella/contrahuella).
Salida de emergencia — Nivel 2	OBSERVADO	El Nivel 2 no tiene salidas de emergencia directas al exterior. Solo la escalera interna actúa como vía de evacuación. Verificar que cumpla requisitos de escalera de evacuación (protección RF, señalética, ancho mínimo).
Rampa Acceso Universal [E18]	INCUMPLE	Pendiente declarada 10.58% supera el máximo de 8% (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015). Ancho 1.3 m cumple. Pavimento podotáctil indicado.

Hallazgos → I1I3I5I6O5O6O18 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y SuperficiesCapa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega [E01] N1	bodega	8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Mujeres [E08] N1	baño personal	5.5	1.1	SI	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal Hombres [E04] N1	baño personal	3.5	1.1	SI	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal [E02] N1	baño personal	3	1.1	SI	OGUC Art. 6.3.1

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Cocina zona posterior [E03] N1	cocina	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3 / DS 977 MINSAL
Bodega zona central [E05] N1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal [E09] N1	baño accesible	4.5	3.2	NO	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8
Terraza lateral izquierda [E10] N1	terrazza	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo [E07] N1	circulación	14	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Escalera [E11] N1	escalera	5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2
Cocina Barra [E15] N1	cocina	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3 / DS 977 MINSAL
Oficina [E17] N1	oficina	16	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal izquierda [E21] N1	terrazza	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal derecha [E22] N1	terrazza	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega izquierda [E08] N2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E03] N2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E07] N2	baño público	4	1.1	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7
Baño Clientes Hombres [E09] N2	baño público	5	1.1	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7
Pasillo [E13] N2	circulación	12	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Oficina izquierda [E14] N2	oficina	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E15] N2	oficina	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Escalera [E11] N2	escalera	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2

Hallazgos → I2 I4 I5 O3 O9 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Pasillo N1 [E07] E07	1.6	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	SI
Pasillo N2 [E13] — tramo angosto E07	1.22	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	VERIFICAR
Escalera N1-N2 [E11] E11	0	1	OGUC Art. 4.2.2 N°1	VERIFICAR
Rampa Acceso Universal [E18] E18	1.3	1.2	DS 50/2015 Art. 7 / OGUC Art. 4.1.7	NO
Puerta acceso principal (desnivel +0.45 m)	0.8	0.9	DS 50/2015 / OGUC Art. 4.2.2	NO
Puertas Baños Clientes N2 [E07/E09]	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 8 / OGUC Art. 4.1.7	NO
Acceso a Cocina posterior [E03]	0.8	0.9	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR

Hallazgos → I1 I2 I3 I4 O1 O2 O4 O5 O19 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina zona posterior [E03] N1 E03	—	18	1/6	VERIFICAR
Cocina Barra [E15] N1	—	8	1/6	VERIFICAR
Baño Universal [E09] N1 E09	—	4.5	1/6	VERIFICAR

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Baño Personal Mujeres [E08] N1 E02	—	5.5	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E04] N1 E04	—	3.5	1/6	VERIFICAR
Baño Personal [E02] N1 E02	—	3	1/6	VERIFICAR
Pasillo [E07] N1 E07	—	14	1/6	VERIFICAR
Oficina [E17] N1 E17	—	16	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E07] N2 E07	—	4	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E09] N2 E09	—	5	1/6	VERIFICAR
Oficina izquierda [E14] N2 E17	—	20	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E15] N2 E17	—	18	1/6	VERIFICAR
Pasillo [E13] N2 E07	—	12	1/6	VERIFICAR

Hallazgos →

O7

O8

O16

O20

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa D — Normativa Urbanística

Capa 2 · D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Uso de suelo / destino	PRC Providencia / LGUC Art. 57-59	Restaurante (cambio desde uso residencial/mixto previo)	OBSERVADO
Zona PRC aplicable	PRCP 2007 Cuadros de Normas	No declarada en expediente — plano no indica zona PRC	OBSERVADO
COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)	PRCP 2007 según zona	No verificable — zona PRC no declarada	OBSERVADO
Coeficiente de Constructibilidad (CC)	PRCP 2007 según zona	No verificable — zona PRC no declarada. Cuadro superficies indica 316 m² totales / terreno 396 m²	OBSERVADO
Altura máxima y número de pisos	PRCP 2007 según zona	2 pisos (Nivel 1 + Nivel 2) — compatible con mayoría de zonas EC/EA3 o superior	OBSERVADO
Agrupamiento / Adosamiento	OGUC Art. 2.6.2 / PRCP 2007	Edificación existente — verificar tipo agrupamiento según zona PRC	OBSERVADO
Rasante Norte	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP 2007	Punto Aplicación Rasante graficado en plano — cumplimiento no verificado sin cotas de altura en corte	OBSERVADO
Rasante Sur	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP 2007	Punto Aplicación Rasante graficado en plano — cumplimiento no verificado sin cotas de altura en corte	OBSERVADO
Distanciamiento a deslindes (Deslinde y Límite Propiedad)	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP 2007	Edificación existente — distancias graficadas en plano (7.45 m N2). Verificar norma según zona	OBSERVADO
Línea de Edificación	PRCP 2007	Graficada en plano — acceso e intervención dentro de línea de edificación	OBSERVADO
Dotación de estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP 2007	No se grafican estacionamientos en el expediente. Restaurante genera obligación según carga de ocupación	OBSERVADO
Protección patrimonial (ZEP / IMCP)	LGUC Art. 60 / PRCP 2007	No declarado en expediente — verificar si predio se ubica en zona o inmueble de conservación histórica	OBSERVADO
Cambio de destino (a restaurante)	LGUC Art. 57-59	El expediente declara destino Restaurante. Debe tramitarse cambio de destino ante DOM si el uso anterior era diferente	OBSERVADO

Hallazgos →

O10

O11

O12

O13

O14

O15

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Capa 2 · E/E

Revisión final de todas las observaciones

I1 Accesibilidad Universal

Rampa Acceso Universal [E18]: pendiente declarada 10.58%. Aplicando fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 ($i_{\text{max}} = 12.8 - 0.5333 \times L$) para el desarrollo indicado en plano (~4.26–4.5 m), el máximo permitido es aproximadamente 10.40–10.53%. La pendiente declarada supera en 0.05–0.18 puntos porcentuales el máximo calculado para ese desarrollo. Incumplimiento confirmado por cota declarada en plano.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 7

→ Recalcular la rampa aumentando su longitud de desarrollo o reduciendo el desnivel para que la pendiente cumpla la fórmula OGUC para el desarrollo real. Acreditar el cálculo en el plano con cota de pendiente, largo de desarrollo y desnivel.

I2 Accesibilidad Universal

Baño Universal [E09] N1: ancho declarado 1.55 m inferior al mínimo de 1.60 m para baño accesible (DS 50/2015 Art. 8). No se grafica círculo de giro libre de Ø 1.50 m en planta. Largo declarado 2.9 m. Puerta de 0.90 m cumple.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8

→ Rediseñar el Baño Universal ampliando el ancho mínimo a 1.60 m y graficando el círculo de giro de Ø 1.50 m libre en planta. Verificar posición de artefactos con distancias mínimas DS 50.

I3 Accesibilidad Universal

Nivel 2 accesible únicamente por escalera interna [E11]. No se detecta ascensor ni rampa que permita el acceso de personas con movilidad reducida (PMR) al nivel superior donde se ubican los baños de clientes [E07/E09-N2] y oficinas [E14/E15-N2]. En edificios de equipamiento de uso público con más de un nivel que contemplen atención al público, se exige accesibilidad universal a todos los pisos.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351

→ Incorporar ascensor o solución de accesibilidad vertical para PMR al Nivel 2, o bien reubicar los baños de clientes en el Nivel 1 (planta accesible) y restringir el N2 a usos que no impliquen atención directa al público.

I4 Accesibilidad Universal

Puertas de Baños de Clientes [E07] y [E09] N2: ancho de 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m exigido por DS 50/2015 para puertas de recintos accesibles de uso público. No se grafica círculo de giro de Ø 1.50 m en ninguno de los dos baños.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8

→ Ampliar puertas de ambos baños de clientes a mínimo 0.90 m de ancho libre y graficar el círculo de giro Ø 1.50 m en planta. Si los baños se trasladan a N1, aplicar los mismos requisitos en la nueva ubicación.

I5 Accesibilidad Universal

Nivel 1 carece de baños de clientes accesibles en planta accesible. Los únicos baños de clientes están en N2 (inaccesible para PMR). El restaurante con atención de público debe proveer baños para clientes diferenciados por sexo con dotación según Art. 6.3.1 OGUC, al menos en el nivel accesible.

§ OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7

→ Incorporar baños de clientes (hombres y mujeres) en Nivel 1, con dotación de artefactos según Art. 6.3.1 OGUC conforme a superficie y carga de ocupación del local. Incluir cuadro de dotación en expediente.

I6 Evacuación y Seguridad

Nivel 2 [E11-N2]: accesible únicamente por escalera interna, que constituye la única vía de evacuación. No se verifica: (a) protección resistente al fuego (RF) de la caja de escalera, (b) ancho libre mínimo de escalera (no declarado en plano), (c) señalética de emergencia. Para un restaurante de 2 pisos con superficie total ~316 m² (clase 'b' OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1), la escalera debe cumplir requisitos de vía de evacuación protegida.

§ OGUC Art. 4.3.4 / Art. 4.2.6 / Art. 4.2.2

→ Graficar y especificar la resistencia al fuego de los elementos de la caja de escalera (muros, puertas RF). Indicar ancho libre de escalera. Incorporar plano de evacuación con señalética conforme a NCh 2111 o normativa MINSAL aplicable.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 21

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Puerta de acceso principal (posterior a rampa, desnivel +0.45 m): ancho 0.80 m. Si esta puerta está en la ruta accesible desde la vía pública hacia el interior del local, el ancho es insuficiente para PMR en silla de ruedas (mínimo 0.90 m DS 50/2015).	OBSERVADO	DS 50/2015 / OGUC Art. 4.2.2
O2	Accesibilidad Universal	Pasillo N2 [E13] — tramo angosto de 1.22 m (cota visible en plano): si se resuelve la accesibilidad vertical al N2, este tramo debe cumplir un ancho mínimo de 1.50 m conforme a DS 50/2015 Art. 22 para circulaciones en edificios de uso público.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22
O3	Accesibilidad Universal	Dotación de servicios higiénicos de personal [E02, E04, E08] N1: puertas de 0.80 m. Verificar que la dotación de artefactos (W.C., lavamanos, urinario en hombres) cumpla tabla Art. 6.3.1 OGUC según número de trabajadores del establecimiento.	OBSERVADO	OGUC Art. 6.3.1
O4	Evacuación y Seguridad	Escalera [E11] N1 y N2: el ancho libre no está declarado en planta en ninguno de los dos niveles. No se verifica cumplimiento del mínimo de 1.0 m de ancho libre para uso público (OGUC Art. 4.2.2 N°1), ni dimensiones de huella (≥ 0.28 m) y contrahuella (≤ 0.18 m). No se grafica pasamanos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 / Art. 4.2.7
O5	Evacuación y Seguridad	Carga de ocupación: el expediente incluye un 'Estudio de Carga de Ocupación' en la lámina resumen (pág. 1/4), sin embargo no es posible verificar en detalle los cálculos por recinto desde las imágenes adjuntas. El ancho de las vías de evacuación debe	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 / Art. 4.2.5

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		calcularse en función de la carga de ocupación total conforme a OGUC Art. 4.2.5.		
06	Evacuación y Seguridad	Resistencia al fuego de elementos estructurales: para un restaurante de 2 pisos y superficie total ~316 m², el proyecto corresponde a clase 'b' según OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 (destino equipamiento/comercio, 2 pisos). No se incluyen especificaciones técnicas de resistencia al fuego de estructura, tabiques y elementos de separación en el expediente.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4
07	Ventilación e Iluminación	En la planta propuesta (ambos niveles) solo se detectan 2 ventanas graficadas (DINO global). Las elevaciones muestran múltiples vanos pero la planta no los indica ni los acota. No es posible verificar el ratio de iluminación y ventilación natural (mínimo 1/6 de la superficie del recinto) para ningún recinto habitable en ninguno de los dos niveles.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7
08	Ventilación e Iluminación	Cocinas [E03] y [E15] N1 y Baños de Clientes [E07]/[E09] N2: no se grafican ventanas ni ductos de ventilación o extracción mecánica en planta. Las cocinas de restaurante requieren sistema de extracción de humos/vapores conforme a DS 977 MINSAL. Los baños sin ventilación natural requieren ducto de extracción mecánica conforme a OGUC Art. 4.1.3.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / Art. 4.5.3 / DS 977 MINSAL / DS 594 MINSAL
09	Ventilación e Iluminación	Alturas libres interiores: no se indica NPT en los recintos del Nivel 2. Solo se aprecia ±0.00 en Nivel 1. No es posible verificar el cumplimiento de alturas libres mínimas (2.30 m en recintos habitables, 2.20 m en baños y cocinas conforme a OGUC Art. 4.2.6) sin cotas de altura en cortes o NPT en planta.	OK	OGUC Art. 4.2.6 / Art. 1.1.2
010	Normativa Urbanística	El expediente no declara la zona PRC aplicable al predio (Plaza Pedro de Valdivia N° 2525, Providencia). Sin esta información no es posible verificar COS, CC, altura máxima, agrupamiento ni distanciamientos. El croquis sugiere un predio frente a una plaza, lo que puede implicar zona ZEP u otras restricciones específicas del PRCP 2007.	OBSERVADO	LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.1.2 / DDU 176
011	Normativa Urbanística	Cambio de destino a Restaurante: el expediente declara destino 'Restaurante' en carátula. Si el uso previo era residencial u otro, se requiere tramitar formalmente el cambio de destino ante DOM conforme a LGUC Art. 57-59, acreditando cumplimiento de todas las normas del nuevo uso (accesibilidad, servicios higiénicos, ventilación, seguridad, PRC).	OBSERVADO	LGUC Art. 57-59 / LGUC Art. 116
012	Normativa Urbanística	Dotación de estacionamientos: no se grafican ni declaran estacionamientos vehiculares. Un restaurante (equipamiento de consumo) genera obligación de estacionamientos según OGUC Art. 2.4.1 y PRCP vigente en función de la carga de ocupación y la vía que enfrenta el predio.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP 2007
013	Normativa Urbanística	Posible afectación patrimonial: el predio se ubica en Plaza Pedro de Valdivia, sector con alta probabilidad de encontrarse en zona ZEP del PRCP 2007. El expediente no declara ni descarta esta condición. De estar afecto a ZEP o IMCP, la intervención requiere cumplir normas específicas y eventualmente autorización del CMN.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRCP 2007 Art. 4.3.02
014	Normativa Urbanística	Rasantes: se grafican los puntos de aplicación de rasante en planta (norte y sur), pero no se verifica el cumplimiento en los planos de elevación/corte por falta de cotas explícitas de altura en relación a los puntos de rasante.	OK	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP 2007
015	Documentación Faltante	Certificado de Informaciones Previas (CIP): no se adjunta en el expediente. El CIP es documento obligatorio para acreditar la zonificación PRC aplicable, los parámetros normativos del predio (COS, CC, altura, uso de suelo) y las eventuales afectaciones patrimoniales o de utilidad pública.	OBSERVADO	LGUC Art. 116 / DDU 176
016	Documentación Faltante	Cuadro de iluminación y ventilación natural: no se incluye tabla de verificación de ratio mínimo (1/6) por recinto en el expediente. Es requisito de presentación para la revisión DOM.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7
017	Documentación Faltante	Especificaciones técnicas de resistencia al fuego (RF): no se incluyen en el expediente especificaciones de los materiales y elementos de construcción con su clasificación de RF. Para un restaurante de 2 pisos (clase 'b'), es requisito acreditar la RF de estructura, tabiques y elementos de separación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4
018	Documentación Faltante	Plano de evacuación y señalética de emergencia: no se incluye en el expediente. Para un restaurante con atención de público y dos niveles (con N2 dependiente de escalera única), se recomienda incorporar plano de evacuación indicando vías de escape, señalética y extintores.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.6 / DS 594 MINSAL
019	Geometría y Presentación	Ancho libre de escalera [E11] no declarado en planta en ninguno de los dos niveles. El expediente debe indicar este dato para verificación normativa (mínimo 1.0 m ancho libre, OGUC Art. 4.2.2).	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2
020	Geometría y Presentación	Solo 2 ventanas graficadas en planta (ambos niveles) según análisis DINO. Las elevaciones muestran múltiples vanos que no se trasladan a la planta con sus anchos acotados. La planta debe reflejar todos los vanos para verificación de iluminación y ventilación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.5.1 / Art. 4.5.2
021	Geometría y Presentación	NPT (nivel de piso terminado) no indicado en recintos del Nivel 2. Solo se aprecia ±0.00 en Nivel 1. Es recomendable indicar NPT en todos los niveles para verificación de alturas libres y coordinación con estructura.	OK	OGUC Art. 1.1.2

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) de la DOM de Providencia para confirmar zona PRC, parámetros normativos y posible afectación patrimonial del predio (Plaza Pedro de Valdivia N° 2525).
2	2. Resolver la accesibilidad universal al Nivel 2 (ascensor o plataforma elevadora) o reubicar los baños de clientes (hombres/mujeres) en el Nivel 1, con dotación conforme a OGUC Art. 6.3.1.
3	3. Rediseñar la Rampa de Acceso Universal [E18] para cumplir la pendiente máxima calculada por fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 para el desarrollo real de la rampa (reducir pendiente o aumentar longitud de desarrollo).
4	4. Ampliar el Baño Universal [E09] N1 a ancho mínimo 1.60 m y graficar el círculo de giro Ø 1.50 m libre en planta.
5	5. Ampliar puertas de Baños de Clientes [E07] y [E09] N2 a mínimo 0.90 m de ancho libre.
6	6. Ampliar puerta de acceso principal (desnivel +0.45 m) a mínimo 0.90 m si se ubica en la ruta accesible.
7	7. Incorporar en planta todos los vanos de ventanas con anchos acotados y elaborar tabla de iluminación y ventilación natural (ratio 1/6) por recinto.
8	8. Graficar y dimensionar ductos de extracción de humos para cocinas [E03] y [E15] N1 y ductos de ventilación para baños [E07]/[E09] N2 sin ventilación natural.
9	9. Incorporar en expediente: (a) cuadro de dotación de servicios higiénicos para personal y clientes, (b) especificaciones técnicas de resistencia al fuego de elementos estructurales clase 'b', (c) plano de evacuación con señalética de emergencia y ubicación de extintores.
10	10. Acreditar en planta el ancho libre de la escalera [E11] y en corte las dimensiones de huella y contrahuella, y graficar pasamanos en ambos lados.
11	11. Incluir solicitud formal de cambio de destino a Restaurante en el expediente DOM.
12	12. Calcular y resolver la dotación de estacionamientos requeridos para el destino Restaurante conforme a OGUC Art. 2.4.1 y PRCP 2007, o acreditar compensación/exención.
13	13. Indicar NPT en todos los recintos de ambos niveles en planta y verificar alturas libres en planos de corte (mínimo 2.30 m habitables, 2.20 m baños/cocinas).

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

27 de julio de 2026

El proyecto corresponde a la habilitación de un Restaurante en un inmueble de dos pisos ubicado en Plaza Pedro de Valdivia N° 2525, Providencia. El análisis identifica 7 incumplimientos de criticidad ALTA y 11 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA son: (1) Rampa de acceso universal [E18] con pendiente declarada 10.58% que supera el máximo calculado por fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 para el desarrollo indicado (~10.40–10.53%); (2) Baño Universal [E09] N1 con ancho de 1.55 m inferior al mínimo de 1.60 m para baño accesible y sin círculo de giro graficado; (3) Puertas de Baños de Clientes [E07] y [E09] N2 con ancho de 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m para recintos accesibles; (4) Nivel 2 accesible únicamente por escalera interna, sin ascensor ni rampa para PMR, incumpliendo el requisito de accesibilidad universal a todos los pisos con atención al público; (5) Ausencia de baños de clientes en Nivel 1 (planta accesible), quedando los únicos baños de clientes en N2 inaccesible para PMR; (6) Ausencia de salida de emergencia directa al exterior desde N2 dependiendo exclusivamente de escalera interna sin verificación de protección RF ni señalética; (7) Puertas de Baños Clientes N2 de 0.80 m incumplimiento confirmado por cota. Entre las observaciones MEDIA destacan: falta de declaración de zona PRC y CIP, ausencia de ventanas graficadas en planta con ratio de iluminación/ventilación verificable, falta de ductos de extracción en cocinas y baños, ancho de pasillo N2 de 1.22 m insuficiente si se resuelve accesibilidad PMR, escalera sin ancho libre declarado, puerta de acceso principal de 0.80 m en ruta accesible, cambio de destino no tramitado formalmente, dotación de estacionamientos no resuelta, y posible afectación patrimonial no declarada. El proyecto requiere correcciones de diseño significativas antes de ser aprobable, principalmente en materia de accesibilidad universal y dotación de servicios higiénicos para clientes en planta accesible.

Progreso de revisión

0 / 27 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ **ACCESIBILIDAD CRÍTICA:** El Nivel 2 alberga los únicos baños de clientes del restaurante y es inaccesible para PMR. Esto implica que el proyecto, en su estado actual, no cumple con los requisitos mínimos de accesibilidad universal para un establecimiento de atención al público. La solución requiere rediseño: o bien incorporar acceso vertical accesible (ascensor/plataforma elevadora) al N2, o bien reubicar los baños de clientes en N1.

⚠ **RAMPA DE ACCESO:** La pendiente declarada en plano (10.58%) supera el máximo calculado por la fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 para el desarrollo indicado. Este es el acceso principal al edificio y su corrección es obligatoria para la aprobación DOM.

⚠ **CAMBIO DE DESTINO:** El proyecto implica un cambio de destino a Restaurante que debe tramitarse formalmente ante la DOM. Sin el CIP que confirme la zonificación PRC, no es posible verificar si el uso Restaurante está permitido en el predio. Esta verificación es prioritaria antes de avanzar en el diseño.

⚠ **POSIBLE ZONA PATRIMONIAL:** El predio se ubica en Plaza Pedro de Valdivia, sector de alta probabilidad de afectación patrimonial (zona ZEP o IMCP del PRCP 2007). Se recomienda verificar urgentemente en la DOM de Providencia antes de presentar el expediente.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 23 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.