

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

27 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	27 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos		Observaciones	
	Alta		Media	Baja
Accesibilidad Universal	6		1	—
Evacuación y Seguridad	—		3	—
Ventilación e Iluminación	—		2	—
Normativa Urbanística	—		4	—
Documentación Faltante	—		3	—
Geometría y Presentación	—		—	1
Total	6		14	

El proyecto de Habilitación de Restaurante Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles) presenta 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 10 observaciones de criticidad MEDIA. Los incumplimientos ALTA confirmados por cotas explícitas en plano son: (1) Rampa de acceso universal [E18] con pendiente declarada de 10.58%, que supera en 0.18 puntos porcentuales el máximo de 10.40% permitido por OGUC Art. 4.1.7 N°2 para un desarrollo de 4.5 m; (2) Baño Universal [E09] N1 con ancho declarado de 1.55 m, inferior al mínimo de 1.60 m del DS 50/2015 Art. 8, y sin círculo de giro Ø 1.50 m graficado; (3) Nivel 2 accesible únicamente por escalera, sin rampa, ascensor ni plataforma elevadora para PMR, incumpliendo OGUC Art. 4.1.7; (4) Puertas de baños de clientes N2 ([E07-N2] y [E09-N2]) con ancho de 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m para baños accesibles (DS 50/2015 Art. 8); (5) Pasillo N2 [E13] con ancho acotado de 1.22 m, inferior al mínimo de 1.50 m para rutas accesibles (DS 50/2015 Art. 22); (6) Ausencia de baños públicos para clientes diferenciados por sexo en Nivel 1, siendo que los únicos baños de clientes se ubican en el Nivel 2 inaccesible para PMR. Las observaciones MEDIA incluyen: falta de CIP y zona PRC declarada, tramitación formal de cambio de destino no acreditada, falta de cuadro de iluminación y ventilación, ausencia de ductos de ventilación en cocinas y baños interiores, escalera sin ancho acotado ni pasamanos graficados, dotación de estacionamientos no declarada, ausencia de plano de evacuación y señalética, dotación de artefactos sanitarios para personal sin verificar, posible zona patrimonial no acreditada, y puerta de acceso interior de 0.80 m en ruta accesible. El proyecto en su estado actual no puede ser aprobado sin correcciones sustanciales de diseño.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapas 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Muros y tabiques existentes	Muros estructurales y tabiques de la edificación existente, trazados en línea continua negra de espesor variable	1–4	OK
Elementos a retirar	Muros, tabiques y elementos a demoler, identificados con trama amarilla según simbología	1–2	OK
Elementos a construir (propuesta)	Muros, tabiques y elementos nuevos a ejecutar, identificados con trama roja según simbología	1–2	OK
Cotas y dimensiones	Cotas de recintos, anchos de puertas, dimensiones de rampas y escaleras, dimensiones parciales de Baño Universal	2	OBSERVADO
Rótulos de recintos	Nombres de recintos rotulados dentro de cada espacio	1–2	OK
Vigas estructurales (línea segmentada)	Líneas discontinuas que representan vigas estructurales (corte A-A), no muros ni límites de recinto — verificar contexto antes de interpretar como límite	2–3	OBSERVADO
Elevaciones y corte	Elevación Norte, Sur, Este, Oeste y Corte A-A a escala 1:50	3–4	OK
Cuadros normativos	Cuadro de superficies propuesta, cuadro de superficies normativas, estudio de carga de ocupación propuesta	1	OK

Hallazgos →

O3

O5

O7

O11

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

23

Recintos identificados

2

Niveles procesados

10

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega (zona superior izquierda) [E01] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Personal Mujeres [E08] E02	baño personal	2.21 ~	OK
Baño Personal Hombres [E04] E04	baño personal	8.68 ~	OK
Baño Personal [E02] E02	baño personal	2.21 ~	OK
Cocina (zona posterior) E03	cocina	29.02 ~	OBSERVADO
Bodega (zona central-derecha) [E05] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Universal [E09] E09	baño accesible	3.57 ~	INCUMPLE
Terraza (lateral izquierda interior) [E10] E10	terrazza	2.8 ~	OK
Pasillo [E07] E07	circulación	16.95 ~	OK
Escalera (Nivel 1) [E11] E11	circulación vertical	1.93 ~	OBSERVADO
Cocina (Barra sin atención de público) [E15] E15	cocina	14.65 ~	OBSERVADO
Oficina [E17] E17	oficina	7.36 ~	OK
Terraza frontal izquierda [E21] E21	terrazza exterior	9.42 ~	OK
Terraza frontal derecha [E22] E22	terrazza exterior	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E18] E18	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda [E08-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Bodega derecha [E03-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Clientes Mujeres [E07-N2] E07	baño público	1.83 ~	INCUMPLE
Baño Clientes Hombres [E09-N2] E09	baño público	19.31 ~	INCUMPLE
Pasillo (Nivel 2) [E13] E07	circulación	16.95 ~	OK
Escalera (Nivel 2) [E11-N2] E11	circulación vertical	1.93 ~	OBSERVADO
Oficina izquierda [E14] E17	oficina	7.36 ~	OK
Oficina derecha [E15-N2] E17	oficina	7.36 ~	OK

Hallazgos →

I1

I2

I3

I4

I5

I6

O1

O2

O6

O14

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	20	Puertas de abatimiento simple y doble graficadas en planta. Anchos declarados: 0.8 m (baños de personal, cocinas, oficina), 0.85 m (bodega Nivel 2), 0.9 m (Baño Universal, Oficina). Puertas de clientes en Nivel 2 detectadas con 0.80 m — incumple mínimo accesible. Conteo DINO global: 20 puertas.	1–2	OBSERVADO
ventanas	2	Solo 2 ventanas detectadas en planta (DINO global). Muy pocas para un edificio de 2 niveles con uso restaurante. No se identifican ventanas en cocinas ni baños. Verificar ventilación e iluminación natural.	1–2	OBSERVADO
escaleras	2	Una escalera de 2 tramos con 10 peldaños en Nivel 1 (numerados 1–10) y 9 peldaños en Nivel 2 (numerados 11–19). Sin ancho libre declarado en plano.	1–2	OBSERVADO
rampas	1	Rampa de acceso universal en acceso frontal. Pendiente declarada 10.58%, ancho 1.3 m. DINO global indica 0 rampas — posible no detección por geometría. Se confirma existencia por rótulo y cotas en plano.	2	OBSERVADO
salidas de emergencia	1	En Nivel 1: el acceso principal al exterior (frente sur) constituye la salida de emergencia. No hay símbolo gráfico específico — se identifica funcionalmente por puerta exterior. En Nivel 2: no hay salidas de emergencia directas al exterior; la escalera interna es la única vía de evacuación.	2	OBSERVADO
baños universales / accesibles	1	Un Baño Universal [E09] en Nivel 1 con ancho 1.55 m y largo 2.9 m declarados. Incumple ancho mínimo de 1.60 m y no grafica círculo de giro.	2	OBSERVADO

Hallazgos →

O2
O3
O4
O5

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1	Restaurante — Zona de servicio (cocinas, bodegas, baños de personal, Baño Universal, terraza exterior, acceso público)	—	Acceso a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia mediante rampa accesible (pendiente 10.58% — incumple) y escalón +0.45 m. Escalera interior conecta con Nivel 2. Terraza exterior frontal a nivel ±0.00.
Nivel 2	Restaurante — Zona de clientes (baños de clientes hombres/mujeres, oficinas, bodegas, pasillo de distribución)	—	Accesible únicamente por escalera interna desde Nivel 1. Sin acceso accesible para PMR. Sin salidas de emergencia directas al exterior.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal (frente sur / Plaza Pedro de Valdivia) — Nivel 1	OBSERVADO	Único acceso al edificio. Incluye rampa accesible (pendiente 10.58% — incumple DS 50/2015 Art. 7), pavimento podotáctil y desnivel interior +0.45 m. Constituye la única salida de emergencia del Nivel 1 con salida directa al exterior.
Escalera interna (única circulación vertical)	OBSERVADO	Escalera de 2 tramos con 19 peldaños totales (10 en Nivel 1, 9 en Nivel 2). Sin ancho libre declarado en plano. Constituye la única vía de evacuación del Nivel 2. Verificar resistencia al fuego, ancho libre ≥ 1.0 m, huella ≥ 0.28 m, contrahuella ≤ 0.18 m y señalética.
Nivel 2 — Sin salida de emergencia directa al exterior	OBSERVADO	Conforme a las reglas aplicadas, un piso alto accesible solo por escalera interna no tiene salidas de emergencia directas propias. La escalera interna es la única vía de evacuación del Nivel 2. Verificar que cumpla requisitos de vía de escape segura.
Acceso accesible para PMR al Nivel 2	INCUMPLE	No existe rampa, ascensor ni plataforma elevadora que permita el acceso de personas con movilidad reducida al Nivel 2, donde se ubican los baños de clientes y oficinas. Incumple OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 si hay atención al público en ese nivel.

Hallazgos →

I3
I6
O8
O12

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega [E01] N1	bodega	8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Mujeres [E08] N1	baño personal	5.5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal Hombres [E04] N1	baño personal	3.5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Personal [E02] N1	baño personal	3	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Cocina posterior [E03] N1	cocina servicio	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3 / DS 977 MINSAL
Bodega central-derecha [E05] N1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal [E09] N1	baño accesible	4.5	3.2	NO	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8
Terraza lateral izquierda [E10] N1	terrazza	12	0	SI	N/A
Pasillo [E07] N1	circulación	14	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Cocina Barra [E15] N1	cocina barra	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3
Oficina [E17] N1	oficina	16	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal izquierda [E21] N1	terrazza exterior	20	0	SI	N/A
Terraza frontal derecha [E22] N1	terrazza exterior	20	0	SI	N/A
Bodega izquierda [E08] N2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E03] N2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E07] N2	baño público	4	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7
Baño Clientes Hombres [E09] N2	baño público	5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7
Pasillo [E13] N2	circulación	12	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5
Oficina izquierda [E14] N2	oficina	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E15] N2	oficina	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1

Hallazgos →

I2

I6

O12

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla B — Circulaciones

Capa 2 · B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Pasillo N1 [E07] E07	1.6	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	SI
Pasillo N2 [E13] — mínimo acotado E07	1.22	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	NO
Escalera N1→N2 [E11] E11	1.2	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1 lit. b)	VERIFICAR
Rampa Acceso Universal [E18] E18	1.3	1.5	OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 7	VERIFICAR
Puerta acceso principal interior (+0.45)	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 6	NO
Puertas Baños Clientes N2 [E07-N2] / [E09-N2]	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8	NO
Puerta acceso Baño Universal [E09] N1 E09	0.9	0.9	DS 50/2015 Art. 8	SI

Hallazgos →

I1

I4

I5

O1

O2

O14

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠

Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina posterior [E03] N1	—	18	1/6	VERIFICAR

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina Barra [E15] N1	—	8	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E08] N1 E02	—	5.5	ducto	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E04] N1 E04	—	3.5	ducto	VERIFICAR
Baño Universal [E09] N1 E09	—	4.5	ducto	VERIFICAR
Oficina [E17] N1 E17	—	16	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E07] N2 E07	—	4	ducto	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E09] N2 E09	—	5	ducto	VERIFICAR
Oficina izquierda [E14] N2 E17	—	20	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E15] N2 E17	—	18	1/6	VERIFICAR
Pasillo [E07] N1 E07	—	14	1/6	VERIFICAR
Pasillo [E13] N2 E07	—	12	1/6	VERIFICAR

Hallazgos → [O5](#) [O6](#) [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa D — Normativa Urbanística

Capa 2 · D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC aplicable	PRCP 2007 Art. 4.3.x	No declarado en expediente — predio frente a Plaza Pedro de Valdivia	OBSERVADO
Uso de suelo permitido (restaurante)	PRCP 2007 / LGUC Art. 57-59	Restaurante (equipamiento comercial) en edificio existente — cambio de destino no declarado formalmente en carátula	OBSERVADO
COS máximo	PRCP 2007 Cuadro N° aplicable	VERIFICAR — no se indica zona ni COS en expediente	OBSERVADO
Coficiente de constructibilidad (CC)	PRCP 2007 Cuadro N° aplicable	Cuadro superficies: Total propuesta ~316 m² en terreno ~396 m² — CC estimado ~0.80; requiere verificación con zona real	OBSERVADO
Altura máxima / N° pisos	PRCP 2007 Cuadro N° aplicable	2 pisos existentes — verificar zona; edificio existente mantiene su altura	OBSERVADO
Rasante	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP	Puntos de aplicación de rasante graficados (A-A). Plano indica 70° en elevaciones. Verificar cumplimiento en todos los deslindes con adición propuesta.	OBSERVADO
Distanciamientos a deslindes	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP	Adosado a deslindes laterales (continuo). Verificar si la zona permite agrupamiento continuo.	OBSERVADO
Línea de edificación	PRCP 2007	Línea de edificación graficada en plano. Terraza delantera entre Línea Oficial y Línea de Edificación. Acceso a nivel desde Línea Oficial.	OBSERVADO
Dotación estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP	No se grafica ni declara dotación de estacionamientos vehiculares ni para bicicletas en el expediente.	OBSERVADO
Aporte espacio público (Ley 20.958)	DDU 447 / Ley 20.958	No declarado en expediente. Verificar si el proyecto supera umbrales de la Ley 20.958.	OBSERVADO
Protección patrimonial	LGUC Art. 60 / PRCP zona patrimonial	Predio frente a Plaza Pedro de Valdivia — verificar si está en zona ZEP o IEP del PRCP o CMN.	OBSERVADO

Hallazgos → [O7](#) [O8](#) [O9](#) [O10](#) [O13](#) [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Capa 2 · E/E

Revisión final de todas las observaciones

I1 Accesibilidad Universal

Rampa Acceso Universal [E18]: pendiente declarada en plano de 10.58% supera en 0.18 puntos porcentuales el máximo de 10.40% permitido por OGUC Art. 4.1.7 N°2 para un desarrollo de 4.5 m (fórmula: $i_{\text{max}} = 12.8 - 0.5333 \times 4.5 = 10.40\%$). Ancho de 1.30 m cumple mínimo de 1.20 m DS 50/2015 Art. 7, aunque debe verificarse si como ruta accesible principal debe ser 1.50 m. Incumplimiento de pendiente confirmado por cota explícita en plano.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 7

→ Corregir la pendiente de la rampa para no superar 10.40% (para L=4.5 m). Ajustar desnivel o largo de desarrollo. Declarar y acotar el largo de desarrollo en plano. Verificar si el ancho debe ser 1.50 m como ruta accesible principal.

I2 Accesibilidad Universal

Baño Universal [E09] N1: ancho declarado de 1.55 m (cota en plano) es inferior al mínimo de 1.60 m exigido por DS 50/2015 Art. 8 para baños accesibles. No se grafica círculo de giro libre de Ø 1.50 m interior. Incumplimiento confirmado por cota explícita.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8

→ Ampliar ancho del Baño Universal [E09] a mínimo 1.60 m. Verificar y graficar el círculo de giro Ø 1.50 m libre de obstáculos. Acotar todas las dimensiones interiores.

I3 Accesibilidad Universal

El Nivel 2 (Baños de clientes, Oficinas, Bodegas) es accesible únicamente mediante escalera interna. No se detecta rampa, ascensor ni plataforma elevadora que permita el acceso a personas con movilidad reducida (PMR). En edificios de uso público con más de un nivel, se exige accesibilidad universal a todos los pisos con atención al público.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 / DDU 351

→ Incorporar medio de acceso accesible al Nivel 2 (ascensor, plataforma elevadora o rampa que cumpla pendiente y ancho). De no ser posible, demostrar que el Nivel 2 no tiene atención al público y reubicar baños de clientes en Nivel 1.

I4 Accesibilidad Universal

Puertas de Baños de Clientes N2 [E07-N2] (Mujeres) y [E09-N2] (Hombres): ancho detectado de 0.80 m (cotas en plano), inferior al mínimo de 0.90 m para baños accesibles según DS 50/2015 Art. 8. No se grafica círculo de giro Ø 1.50 m en ninguno de los dos recintos. Incumplimiento confirmado por cotas en plano.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8

→ Ampliar puertas de ambos baños de clientes N2 a ancho libre mínimo de 0.90 m. Verificar y graficar círculo de giro Ø 1.50 m interior. Acotar en plano.

I5 Accesibilidad Universal

Pasillo N2 [E13]: ancho mínimo acotado en plano de 1.22 m es inferior al mínimo de 1.50 m para rutas accesibles en edificios de uso público (DS 50/2015 Art. 22). Incumplimiento confirmado por cota explícita.

§ OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22

→ Ampliar el ancho libre del pasillo N2 a mínimo 1.50 m. Acotar el ancho resultante en el plano de arquitectura.

I6 Accesibilidad Universal

No se aprecia dotación de baños públicos para clientes diferenciados por sexo en Nivel 1. Los únicos baños de clientes se ubican en Nivel 2, inaccesible para PMR. El restaurante con atención de público debe contar con baños para clientes diferenciados y accesibles según OGUC Art. 6.3.1 y Art. 4.1.7. El Baño Universal del N1 no reemplaza la dotación diferenciada por sexo.

§ OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7

→ Incorporar baños para clientes (hombres/mujeres) accesibles en Nivel 1, o resolver el acceso PMR al Nivel 2 y verificar la dotación completa allí. Incluir cuadro de dotación de artefactos según carga de ocupación.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 14

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Puerta de acceso interior sobre nivel +0.45 m: ancho de 0.80 m podría ser insuficiente si forma parte de la ruta accesible principal (mínimo 0.90 m según DS 50/2015 Art. 6). Requiere verificación en plano original para determinar si es la puerta de acceso principal accesible.	OBSERVADO	DS 50/2015 Art. 6 / OGUC Art. 4.1.7
O2	Evacuación y Seguridad	Escalera [E11] N1→N2: única vía de circulación vertical y evacuación del Nivel 2. No se declara el ancho libre en plano. OGUC Art. 4.2.2 exige mínimo 1.20 m para escaleras de uso común. No se grafican pasamanos en ambos lados (OGUC Art. 4.2.7). No se indica resistencia al fuego del elemento. Para restaurante de 2 pisos la exigencia estructural es clase 'b' (OGUC Art. 4.3.4). No se indica señalética de evacuación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 / Art. 4.2.7 / Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4
O3	Evacuación y Seguridad	El Nivel 2 no tiene salidas de emergencia directas al exterior (lo cual es esperable para un piso alto accesible solo por escalera interna). Sin embargo, no se incluye plano de evacuación, señalética de emergencia, luminarias de emergencia, detectores de humo ni extintores en ninguna lámina del expediente.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.6 / DS 594 MINSAL / NCh 1433
O4	Evacuación y Seguridad	No se grafican extintores, detectores de humo ni luminarias de emergencia en ninguna lámina del expediente para ninguno de los dos niveles.	OBSERVADO	DS 594 MINSAL / NCh 1433 / OGUC Art. 4.3.1
O5	Ventilación e Iluminación	El expediente no incluye cuadro de iluminación y ventilación natural con superficie de vanos por recinto. El análisis detectó solo 2 ventanas en todo el edificio de 2 niveles. No es posible verificar	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		el ratio mínimo de 1/6 de superficie iluminante para ningún recinto habitable. Todos los recintos habitables quedan en estado VERIFICAR.		
O6	Ventilación e Iluminación	Cocinas [E03] y [E15] del N1 y baños de clientes [E07-N2] y [E09-N2] no presentan ventanas ni ductos de ventilación/extracción graficados en planta ni en elevaciones. OGUC Art. 4.1.3 exige ducto de ventilación mecánica para recintos húmedos sin ventilación natural. Para cocinas con cocción, DS 977 MINSAL y OGUC Art. 4.5.3 exigen sistema de extracción de humos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / Art. 4.5.3 / DS 977 MINSAL
O7	Normativa Urbanística	El expediente no declara la zona PRC del predio ni incluye el Certificado de Informaciones Previas (CIP). Sin identificar la zona, no es posible verificar COS, CC, altura máxima, uso de suelo permitido, agrupamiento y distanciamientos. La ubicación frente a Plaza Pedro de Valdivia puede corresponder a zona ZEP del PRCP 2007.	OBSERVADO	LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.4.7 / DDU 176
O8	Normativa Urbanística	El proyecto implica cambio de destino de uso habitacional a restaurante. El título del expediente ('Habilitación Restaurante') confirma el cambio. No se acredita en el expediente la tramitación formal del cambio de destino ante la DOM ni la compatibilidad del uso con la zona PRC.	OBSERVADO	LGUC Art. 57 / Art. 58 / Art. 116
O9	Normativa Urbanística	El expediente no declara ni calcula la dotación de estacionamientos vehiculares ni para bicicletas requerida para el uso restaurante según OGUC Art. 2.4.1 y PRCP.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP
O10	Normativa Urbanística	El predio se ubica frente a Plaza Pedro de Valdivia. Debe verificarse si corresponde a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) o Inmueble de Conservación Histórica (ICH) del PRCP 2007 o del CMN. De corresponder, se requieren autorizaciones adicionales y restricciones de intervención.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRCP 2007 Art. 4.3.02
O11	Documentación Faltante	Las cotas de superficie individual por recinto no se indican dentro de cada recinto en planta. El cuadro de superficies propuesto (lámina 1/4) está a escala 1:250 y no detalla superficie individual por recinto, dificultando la verificación normativa recinto a recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6
O12	Documentación Faltante	No se incluye cuadro de dotación de artefactos sanitarios para personal ni para clientes en función de la carga de ocupación declarada. El cuadro de carga de ocupación propuesta indica el número de personas por recinto pero no verifica la dotación de artefactos resultante según OGUC Art. 6.3.1.	OBSERVADO	OGUC Art. 6.3.1
O13	Documentación Faltante	No se declara ni verifica el cumplimiento de la Ley 20.958 (Aportes al Espacio Público) en el expediente. Debe verificarse si el proyecto supera los umbrales que obligan a calcular y realizar aportes.	OBSERVADO	Ley 20.958 / DDU 447
O14	Geometría y Presentación	La discrepancia entre el desnivel interior de +0.45 m declarado y la longitud/pendiente de la rampa (P=10.58%, ancho 1.3 m) debe verificarse en coherencia: con L=4.5 m y P=10.58%, el desnivel resultante sería 0.476 m, superior al ±0.45 m declarado como desnivel de acceso. Verificar concordancia entre todos los valores declarados.	OK	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 7

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. INMEDIATO — Rediseño de accesibilidad universal: (a) Corregir pendiente de rampa [E18] a máximo 10.40% para L=4.5 m; (b) ampliar Baño Universal [E09] N1 a mínimo 1.60 m de ancho con círculo de giro Ø 1.50 m graficado; (c) incorporar medio de acceso PMR al Nivel 2 (ascensor o plataforma elevadora) o reubicar baños de clientes en Nivel 1; (d) ampliar puertas de baños de clientes N2 a 0.90 m; (e) ampliar pasillo N2 a 1.50 m.
2	2. INMEDIATO — Obtener y adjuntar el Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente del predio, declarar zona PRC en carátula del proyecto y verificar compatibilidad del uso restaurante con la zona.
3	3. INMEDIATO — Tramitar formalmente el cambio de destino ante la DOM según LGUC Art. 57-59 e incluir la solicitud en el expediente.
4	4. PRIORITARIO — Incluir cuadro de dotación de artefactos sanitarios para personal y clientes según OGUC Art. 6.3.1, verificando que la dotación sea suficiente en función de la carga de ocupación declarada.
5	5. PRIORITARIO — Incorporar en el expediente: (a) cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto con ratio 1/6; (b) ductos de ventilación mecánica para cocinas y baños interiores graficados en plano; (c) sistema de extracción de humos para cocinas.
6	6. PRIORITARIO — Indicar y acotar ancho libre de escalera [E11], graficar pasamanos en ambos lados, especificar resistencia al fuego clase 'b', e incluir plano de evacuación con señalética, luminarias de emergencia, detectores de humo y extintores.
7	7. COMPLEMENTARIO — Incluir cálculo de dotación de estacionamientos vehiculares y para bicicletas, o acreditar exención si corresponde.
8	8. COMPLEMENTARIO — Verificar si el predio está en zona ZEP o ICH del PRCP 2007 o del CMN; de corresponder, tramitar autorizaciones específicas.
9	9. COMPLEMENTARIO — Verificar umbrales de Ley 20.958 (Aportes al Espacio Público) y calcular o acreditar exención.

★ INFORME FINAL

Remodelación • Providencia

OBSERVADO

27 de julio de 2026

El proyecto de Habilitación de Restaurante Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles) presenta 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 10 observaciones de criticidad MEDIA. Los incumplimientos ALTA confirmados por cotas explícitas en plano son: (1) Rampa de acceso universal [E18] con pendiente declarada de 10.58%, que supera en 0.18 puntos porcentuales el máximo de 10.40% permitido por OGUC Art. 4.1.7 N°2 para un desarrollo de 4.5 m; (2) Baño Universal [E09] N1 con ancho declarado de 1.55 m, inferior al mínimo de 1.60 m del DS 50/2015 Art. 8, y sin círculo de giro Ø 1.50 m graficado; (3) Nivel 2 accesible únicamente por escalera, sin rampa, ascensor ni plataforma elevadora para PMR, incumpliendo OGUC Art. 4.1.7; (4) Puertas de baños de clientes N2 ([E07-N2] y [E09-N2]) con ancho de 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m para baños accesibles (DS 50/2015 Art. 8); (5) Pasillo N2 [E13] con ancho acotado de 1.22 m, inferior al mínimo de 1.50 m para rutas accesibles (DS 50/2015 Art. 22); (6) Ausencia de baños públicos para clientes diferenciados por sexo en Nivel 1, siendo que los únicos baños de clientes se ubican en el Nivel 2 inaccesible para PMR. Las observaciones MEDIA incluyen: falta de CIP y zona PRC declarada, tramitación formal de cambio de destino no acreditada, falta de cuadro de iluminación y ventilación, ausencia de ductos de ventilación en cocinas y baños interiores, escalera sin ancho acotado ni pasamanos graficados, dotación de estacionamientos no declarada, ausencia de plano de evacuación y señalética, dotación de artefactos sanitarios para personal sin verificar, posible zona patrimonial no acreditada, y puerta de acceso interior de 0.80 m en ruta accesible. El proyecto en su estado actual no puede ser aprobado sin correcciones sustanciales de diseño.

Progreso de revisión

0 / 20 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ ALERTA ACCESIBILIDAD CRÍTICA: El proyecto presenta múltiples incumplimientos ALTA simultáneos en accesibilidad universal: rampa con pendiente excedida (confirmada por cota), Baño Universal subdimensionado (confirmado por cota), Nivel 2 sin acceso PMR, puertas de baños de clientes subdimensionadas y pasillo N2 insuficiente. El conjunto de estos incumplimientos impide la aprobación DOM sin rediseño.

⚠ ALERTA DOTACIÓN SANITARIA: La ubicación de los únicos baños de clientes del restaurante en el Nivel 2 inaccesible para PMR es incompatible con OGUC Art. 6.3.1 y Art. 4.1.7. Requiere rediseño funcional del proyecto.

⚠ ALERTA ZONA PATRIMONIAL: El predio frente a Plaza Pedro de Valdivia podría estar en zona ZEP del PRCP 2007. De confirmarse, aplican restricciones adicionales de intervención que no están contempladas en el expediente.

⚠ ALERTA DOCUMENTACIÓN: La ausencia de CIP en el expediente impide verificar los parámetros urbanísticos aplicables (uso de suelo, COS, CC, altura, distanciamientos). Este documento es requisito previo obligatorio para cualquier tramitación ante la DOM.

⚠ ALERTA PENDIENTE RAMPA: La fórmula indicada en el propio plano ($P=13.14-(0.57 \times 4.5)/100$) no corresponde a la fórmula OGUC ($i\% = 12.8 - 0.5333 \times L$). Verificar qué fuente normativa aplica el proyectista y corregir según OGUC vigente.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

✓ Normativa OGUC verificada

✓ Normativa LGUC verificada

✓ PRC Providencia aplicado

✓ 23 recintos identificados

⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.