

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

28 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	28 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos		Observaciones	
	Alta	Media	Baja	
Accesibilidad Universal	4	2	—	
Evacuación y Seguridad	1	3	—	
Ventilación e Iluminación	—	2	—	
Normativa Urbanística	—	4	—	
Documentación Faltante	—	1	—	
Geometría y Presentación	—	1	1	
Total	5	14		

El proyecto de habilitación de restaurante Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles, aprox. 315 m² construidos) presenta un total de 15 observaciones: 4 de criticidad ALTA y 11 de criticidad MEDIA/BAJA. Los 4 incumplimientos ALTA son confirmados por cotas o datos declarados en plano y representan impedimentos directos a la aprobación DOM: (1) Rampa de Acceso Universal [E18] con pendiente declarada de 10.58% que supera el máximo de 10.40% calculado para el desarrollo de la rampa, y ancho de 1.30 m inferior al mínimo de 1.50 m (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 7); (2) Baño Universal [E09] N1 con ancho interior de 1.55 m inferior al mínimo de 1.60 m y sin círculo de giro Ø 1.50 m (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8); (3) Nivel 2 accesible únicamente por escalera, con baños de clientes y oficinas sin acceso para personas con movilidad reducida (OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351); (4) Puertas de baños de clientes N2 de 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m, sin condiciones de accesibilidad universal (DS 50/2015 Art. 8). Las observaciones MEDIA/BAJA incluyen: ausencia de baños de clientes en nivel accesible (Art. 6.3.1), falta de carga de ocupación calculada, ausencia de sistemas de ventilación/extracción graficados, falta de especificaciones de resistencia al fuego, escalera sin cotas de ancho libre ni dimensiones de peldaño, y documentación urbanística incompleta (CIP, zona PRC, cambio de destino, dotación de estacionamientos, verificación patrimonial). El proyecto no puede aprobarse en su estado actual sin corregir los 4 incumplimientos ALTA y completar la documentación faltante.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapas 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Muros existentes	Muros en trazo continuo de grosor medio, representando estructura existente que se conserva en propuesta	1, 2	OK
Elementos que se retiran	Relleno amarillo/tramado según simbología — muros, tabiques o elementos a demoler en propuesta	1, 2	OK
Elementos que se construyen	Relleno rojo/tramado según simbología — muros, tabiques, baño universal y otros elementos nuevos	1, 2	OK
Cotas y dimensiones	Cotas de anchos de puertas, dimensiones internas de recintos críticos, ancho de pasillo, pendiente de rampa, cotas de nivel ±0.00 y +0.45	1, 2	OBSERVADO
Vigas / Líneas discontinuas	Líneas segmentadas horizontales que atraviesan ambos niveles (zona central): corresponden a vigas estructurales o línea de rasante/edificación según contexto — rotuladas como 'Punto Aplicacion Rasante' y 'Línea Edificación'	1, 2	OK
Rótulos y nomenclatura de recintos	Nombres de recintos en texto, con usos identificados	1, 2	OK
Elevaciones y cortes	Cuatro elevaciones (N, S, E, O) y corte A-A con rasantes 70° graficadas	3, 4	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Planta de cubiertas	Situación propuesta de cubiertas con trazo simple y elementos que se construyen en rojo	3	OK
Cuadros de superficie y normativo	Cuadro de superficies propuesta y cuadro normativo con coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo	1	OK

Hallazgos → O4 O8 O10 O11 O12 O13 O14 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

9

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega (zona posterior izquierda) E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Personal Mujeres E02	baño personal	2.21 ~	OBSERVADO
Baño Personal Hombres E04	baño personal	8.68 ~	OBSERVADO
Baño Personal (adicional derecho) E02	baño personal	2.21 ~	OBSERVADO
Cocina (zona posterior) E03	cocina	29.02 ~	OBSERVADO
Bodega (zona central-derecha) E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Universal [E09] E09	baño accesible	3.57 ~	INCUMPLE
Terraza (lateral izquierda interior) E10	terrazza	2.8 ~	OK
Pasillo [E07] E07	circulación	16.95 ~	OK
Escalera [E11] E11	circulación vertical	1.93 ~	OBSERVADO
Cocina (Barra sin atención de público) E15	cocina secundaria	14.65 ~	OBSERVADO
Oficina [E17] E17	oficina	7.36 ~	OK
Terraza frontal izquierda [E21] E21	terrazza exterior	9.42 ~	OK
Terraza frontal derecha [E22] E22	terrazza exterior	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E18] E18	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda E01	bodega	22.31 ~	OK
Bodega derecha E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Clientes Mujeres [E07] E07	baño público	1.83 ~	INCUMPLE
Baño Clientes Hombres [E09] E09	baño público	19.31 ~	INCUMPLE
Pasillo [E13] E07	circulación	16.95 ~	OK
Oficina izquierda [E14] E17	oficina	7.36 ~	OK
Oficina derecha [E15] E17	oficina	7.36 ~	OK
Escalera [E11] (Nivel 2) E11	circulación vertical	1.93 ~	OBSERVADO

Hallazgos → I1 I2 I3 I4 O1 O2 I5 O3 O4 O5 O6 O7 O12 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Puertas	20	Puertas graficadas con arco de apertura en ambos niveles. Anchos declarados: 0.80 m (mayoría), 0.85 m (bodega derecha N2), 0.90 m (baño universal y oficina N1). DINO global detectó 20 puertas.	1, 2	OBSERVADO
Ventanas	2	Solo 2 ventanas detectadas en planta propuesta (DINO global). La escasez de ventanas graficadas en zonas de cocina y baños es una observación normativa relevante.	1, 2	OBSERVADO
Escalera	2	Una escalera de 2 tramos (Nivel 1 y Nivel 2) con numeración de huellas 1–10 (N1) y 11–19 (N2). DINO global detectó 2 elementos de escalera.	1, 2	OBSERVADO
Rampa	1	Rampa de Acceso Universal en acceso frontal. Pendiente 10.58% declarada. Ancho 1.3 m. DINO global no detectó rampas (0), pero la cota declarada en plano confirma su existencia — usar cota como fuente primaria.	2	INCUMPLE
Salidas de emergencia	1	Conforme a reglas aprendidas, las salidas de emergencia corresponden funcionalmente a puertas con salida directa al exterior. En Nivel 1 se identifica el acceso principal frontal como única salida de emergencia directa al exterior. Nivel 2 no tiene salidas de emergencia propias al exterior — solo escalera interna. DINO N1 detectó 1 salida de emergencia.	2	OBSERVADO
Símbolos sanitarios (WC, lavamanos, ducha)	8	Artefactos sanitarios graficados en baños de personal (N1) y baños de clientes (N2). Dotación debe verificarse según Art. 6.3.1 OGUC.	1, 2	OBSERVADO

Hallazgos → I1 O3 O6 ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1	Restaurante — zona de servicio y acceso público	—	Acceso frontal a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia con rampa universal. Circulación interior por pasillo central que conecta acceso, baño universal, escalera a N2, cocinas y oficina. Terrazas exteriores frontales a nivel ±0.00. Zona de servicio (cocina posterior, bodegas, baños de personal) en planta posterior.
Nivel 2	Restaurante — baños de clientes y oficinas de apoyo	—	Acceso exclusivo por escalera interior desde Nivel 1. No existe medio de acceso accesible para PMR. Pasillo central distribuye a baños de clientes (hombres/mujeres), dos oficinas y bodegas.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal frontal — Nivel 1	OBSERVADO	Único acceso a nivel desde la plaza pública. Incluye rampa de acceso universal con pendiente 10.58% (incumple DS 50 Art. 7, máximo 8%) y pavimento podotátil. Puerta interior de acceso con ancho 0.80 m — verificar si debe ser 0.90 m como ruta accesible principal. Funciona también como salida de emergencia al exterior.
Escalera interior N1–N2	OBSERVADO	Única conexión vertical entre Nivel 1 y Nivel 2. Actúa como única vía de evacuación para el Nivel 2. Ancho libre no declarado explícitamente. No se indica protección RF de la caja de escalera ni señalética de evacuación en plano.
Salida de emergencia Nivel 2	INCUMPLE	El Nivel 2 no tiene salidas de emergencia directas al exterior. Conforme a reglas aprendidas, un piso alto accesible solo por escalera interna no tiene salidas de emergencia propias. La escalera interior es la única vía de escape — debe verificarse su cumplimiento como vía de evacuación protegida (protección RF, ancho ≥1.0 m, señalética) según OGUC Art. 4.2.6.
Acceso universal PMR al Nivel 2	INCUMPLE	No existe rampa ni ascensor que permita el acceso de personas con movilidad reducida al Nivel 2, donde se ubican los baños de clientes y las oficinas. Incumple OGUC Art. 4.1.7 y DDU 279 para edificios de uso público con más de un nivel con atención al público.

Hallazgos → I3 I5 O4 O5 O9 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega [E01] N1	bodega	22.31	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Mujeres [E08] N1	baño personal	5.5	1.1	SI	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal Hombres [E04] N1	baño personal	3.5	1.1	SI	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal [E02] N1	baño personal	3	1.1	SI	OGUC Art. 6.3.1
Baño Universal [E09] N1	baño accesible	3.57	3.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8
Cocina zona posterior [E03] N1	cocina restaurante	29.02	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Cocina Barra [E15] N1	cocina sin atención público	14.65	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega central-derecha [E05] N1	bodega	20.94	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo [E07] N1	circulación	16.95	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Oficina [E17] N1	oficina	7.36	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Terraza lateral izq. [E10] N1	terrazza	2.8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal izq. [E21] N1	terrazza exterior	9.42	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal der. [E22] N1	terrazza exterior	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega izquierda [E08] N2	bodega	10.53	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E03] N2	bodega	49.81	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – área OpenCV parece sobredimensionada, verificar en plano
Baño Clientes Mujeres [E07] N2	baño público	1.83	1.1	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7
Baño Clientes Hombres [E09] N2	baño público	5	1.1	SI	OGUC Art. 6.3.1
Pasillo [E13] N2	circulación	9.06	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5
Oficina izquierda [E14] N2	oficina	15.16	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E15] N2	oficina	10.19	0	SI	OGUC Art. 4.1.1

Hallazgos →

I2

I4

I5

O13

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etap​a B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal [E18] N1 E18	1.3	1.5	OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 7	NO
Pasillo [E07] N1 E07	1.6	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	SI
Pasillo [E13] N2 E07	1.22	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	VERIFICAR
Escalera [E11] N1-N2 E11	—	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1 letra a	VERIFICAR
Puerta acceso principal N1	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7 N°3 / DS 50/2015 Art. 8	NO
Puertas Baño Clientes Mujeres [E07] N2 E07	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 8	NO
Puertas Baño Clientes Hombres [E09] N2 E09	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 8	NO
Puerta Baño Universal [E09] N1 E09	0.9	0.9	DS 50/2015 Art. 8	SI

Hallazgos →

I1

I2

I3

I4

O1

O2

O3

O14

ver consolidado ↓

Etapla C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina zona posterior [E03] N1 E03	—	29.02	1/6	VERIFICAR
Cocina Barra [E15] N1	—	14.65	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E08] N1 E02	—	5.5	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E04] N1 E04	—	3.5	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño Personal [E02] N1 E02	—	3	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño Universal [E09] N1 E09	—	3.57	ducto o ventana	VERIFICAR
Oficina [E17] N1 E17	—	7.36	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E07] N2 E07	—	1.83	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E09] N2 E09	—	5	ducto o ventana	VERIFICAR
Oficina izquierda [E14] N2 E17	—	15.16	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E15] N2 E17	—	10.19	1/6	VERIFICAR

Hallazgos → O6 O7 [ver consolidado ↓](#)

Etapla D — Normativa Urbanística

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC aplicable	PRC Providencia 2007	No declarada en expediente analizado	INCUMPLE
Uso de suelo — restaurante	LGUC Art. 57 / PRC Providencia	Cambio de destino de vivienda/uso existente a restaurante — no se verifica tramitación formal	INCUMPLE
COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)	PRC Providencia Cuadro según zona	No calculado en expediente analizado	VERIFICAR
Coeficiente de Constructibilidad	PRC Providencia Cuadro según zona	Superficie total propuesta: aprox. 315 m² (N1+N2). Terreno: no declarado	VERIFICAR
Altura máxima / N° de pisos	PRC Providencia según zona	2 pisos existentes conservados. Intervenciones en fachada (elementos en rojo). Elevaciones muestran edificio de 2 pisos con techo a 2 aguas	VERIFICAR
Rasantes	OGUC Art. 2.6.1 / PRC Providencia	Puntos de aplicación de rasante graficados en plano (A-A). No se indica ángulo ni cálculo de rasante	VERIFICAR
Distanciamientos a deslindes	OGUC Art. 2.6.3 / PRC Providencia	Edificio existente; adosamiento a deslindes laterales y posteriores visible en plano	VERIFICAR
Línea de edificación	PRC Providencia	Línea de edificación graficada en plano N1 y N2. Rampa y terraza proyectadas entre línea oficial y línea de edificación	VERIFICAR
Dotación de estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1 / PRC Providencia	No se presenta cálculo ni plano de estacionamientos	INCUMPLE
Estacionamientos para bicicletas	OGUC Art. 2.4.1 bis / PRC Providencia	No graficado ni mencionado	VERIFICAR
Cambio de destino tramitado	LGUC Art. 116 / Art. 57-59	El expediente declara destino 'Restaurante'. No se adjunta certificado de cambio de destino aprobado ni solicitud formal	INCUMPLE
Permiso de edificación (alteración/ampliación)	LGUC Art. 116	Expediente de habilitación presentado a DOM. Corresponde verificar que la solicitud incluya todas las obras nuevas marcadas en rojo	VERIFICAR
Protección patrimonial (IEI/ZEP)	LGUC Art. 60 / PRC Providencia	No declarado en expediente. Predio enfrenta Plaza Pedro de Valdivia — verificar si se ubica en ZEP o si la edificación es IEI	VERIFICAR

Hallazgos → O8 O9 O10 O11 [ver consolidado ↓](#)

Etapas E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 5

I1 Accesibilidad Universal

Rampa Acceso Universal [E18] N1: (1) Pendiente declarada 10.58% supera en 0.18 puntos porcentuales el máximo permitido de 10.40% para un desarrollo de rampa $L=4.5$ m según fórmula $OGUC\ i_{max}=12.8-0.5333 \times L$. (2) Ancho libre de 1.30 m es inferior al mínimo de 1.50 m exigido por DS 50/2015 Art. 7 para ruta accesible a edificio de uso público. Ambos parámetros están declarados en plano, confirmando el incumplimiento.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 7

→ Rediseñar la rampa con ancho libre ≥ 1.50 m y pendiente $\leq 10.40\%$ para el desarrollo actual, o ampliar el desarrollo para reducir la pendiente máxima. Actualizar cuadro de accesibilidad en plano.

I2 Accesibilidad Universal

Baño Universal [E09] N1: ancho interior declarado en plano de 1.55 m es inferior al mínimo de 1.60 m para recinto accesible. No se grafica círculo de giro libre de $\varnothing 1.50$ m. La cota está declarada en plano, confirmando el incumplimiento. Consolidado con alerta OpenCV [CIRCULO_GIRO] y candidata Colab-Claude ALTA.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°3 / DS 50/2015 Art. 8

→ Ampliar ancho interior a mínimo 1.60 m. Graficar círculo de giro $\varnothing 1.50$ m en plano. Verificar que puerta abra hacia afuera o sea corredera.

I3 Accesibilidad Universal

Nivel 2 accesible únicamente por escalera interior. El programa contempla baños de clientes y oficinas en N2, generando atención al público en un nivel no accesible para personas con movilidad reducida. No se detecta rampa ni ascensor. Consolidado con candidata Colab-Claude ALTA.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351

→ Incorporar ascensor o solución de acceso accesible al Nivel 2, o reubicar los baños de clientes en Nivel 1 en un recinto accesible. Justificar técnicamente la solución ante la DOM.

I4 Accesibilidad Universal

Puertas de Baño Clientes Mujeres [E07] N2 y Baño Clientes Hombres [E09] N2: ambas puertas miden 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m para baño de uso público accesible. No se grafica círculo de giro $\varnothing 1.50$ m en ninguno de los dos recintos. Consolidado con candidata Colab-Claude ALTA de N2.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8

→ Ampliar al menos una puerta de baño de clientes a 0.90 m de ancho libre y diseñar ese recinto con accesibilidad universal completa (giro, barras de apoyo, artefactos accesibles).

I5 Evacuación y Seguridad

No se grafican baños de clientes en Nivel 1. El restaurante propuesto debe contar con dotación de servicios higiénicos para clientes (hombres, mujeres y accesible) según tabla OGUC Art. 6.3.1, diferenciada de los baños de personal. Los únicos baños de clientes graficados están en N2, accesible solo por escalera. Consolidado con candidata Colab-Claude ALTA de N1.

§ OGUC Art. 6.3.1

→ Calcular dotación de baños para clientes según Art. 6.3.1 OGUC en función de la carga de ocupación total del restaurante. Incorporar baños de clientes en nivel accesible (N1) o resolver acceso accesible a N2.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 14

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Puerta de acceso principal N1 (inmediata al nivel +0.45 m): ancho de 0.80 m es inferior al mínimo de 0.90 m para paso accesible en ruta de accesibilidad universal. Consolidado con candidata Colab-Claude MEDIA.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 N°3 / DS 50/2015 Art. 8
O2	Accesibilidad Universal	Pasillo [E13] N2: ancho mínimo declarado de 1.22 m es inferior al mínimo de 1.50 m exigido por DS 50/2015 Art. 22 para circulaciones en ruta accesible de edificio de uso público. Si se incorpora acceso accesible al N2, este pasillo deberá ampliarse.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22
O3	Evacuación y Seguridad	Escalera [E11] N1-N2: único medio de evacuación del Nivel 2. El ancho libre entre pasamanos no está acotado en plano. No se indica protección RF de la caja de escalera, no se grafican señalética de evacuación ni pasamanos en ambos costados. Para uso público con más de un nivel se requiere verificar que la escalera funcione como vía de escape segura.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 N°1 / Art. 4.3.4 / Art. 4.3.5
O4	Evacuación y Seguridad	No se presenta estudio de carga de ocupación por recinto ni por nivel. Sin este cálculo no es posible verificar el número y ancho de salidas de emergencia requeridas, la dotación de baños, ni el cumplimiento del Art. 4.2.5 OGUC para el ancho mínimo de vías de evacuación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 / Art. 4.2.5
O5	Evacuación y Seguridad	No se indican en plano las características de resistencia al fuego (RF) de los elementos estructurales y tabiques. Para	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4 Tabla

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		un restaurante de 2 pisos con superficie total aproximada de 315 m ² (rango 250–500 m ²), la OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 exige clase 'b' de resistencia al fuego. No se adjuntan especificaciones técnicas.		1
06	Ventilación e Iluminación	Solo se detectan 2 ventanas graficadas en toda la planta propuesta (N1+N2, conteo DINO). Cocinas, baños de personal, baños de clientes y oficinas no presentan ventanas ni conductos de ventilación graficados. Los recintos habitables requieren superficie de ventana $\geq 1/6$ de la superficie del recinto. Los baños sin ventana al exterior requieren ducto de ventilación mecánica. Consolidado con candidatas Colab-Claude MEDIA de N1 y N2.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.1.3 / Art. 4.5.3
07	Ventilación e Iluminación	Cocinas [E03] y [E15] N1: no se grafica sistema de extracción de humos/vapores para zonas de cocción. El uso de restaurante con cocción exige campanas, ductos y salida al exterior según normativa sanitaria MINSAL.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.5.3 / DS 977 MINSAL Reglamento Sanitario de Alimentos Art. 69-71
08	Normativa Urbanística	No se declara la zona PRC aplicable al predio en ninguna lámina del expediente. Sin este dato no es posible verificar COS, constructibilidad, altura máxima, distanciamientos, usos permitidos ni dotación de estacionamientos. El predio enfrenta Plaza Pedro de Valdivia y podría estar en zona ZEP con restricciones patrimoniales específicas.	OBSERVADO	PRC Providencia 2007 / LGUC Art. 116
09	Normativa Urbanística	El proyecto implica cambio de destino desde uso existente a restaurante. No se adjunta en el expediente analizado permiso o solicitud formal de cambio de destino ante la DOM de Providencia.	OBSERVADO	LGUC Art. 116 / Art. 57 / Art. 58 / Art. 59
010	Normativa Urbanística	No se presenta cálculo de dotación de estacionamientos vehiculares ni para bicicletas para el uso restaurante. Para una superficie construida de aprox. 315 m ² , OGUC Art. 2.4.1 y PRC Providencia establecen dotaciones mínimas que deben verificarse.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / Art. 2.4.1 bis / PRC Providencia
011	Normativa Urbanística	El predio enfrenta Plaza Pedro de Valdivia. No se verifica si está afecto a ZEP o si la edificación es ICH según PRC Providencia. Si aplica, las intervenciones propuestas requieren autorización especial.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRC Providencia Art. 4.3.02
012	Documentación Faltante	El expediente analizado no incluye: (a) Certificado de Informaciones Previas (CIP); (b) cuadro de superficies completo con cotas de todos los recintos; (c) cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto; (d) estudio de carga de ocupación por recinto y nivel; (e) especificaciones técnicas de resistencia al fuego; (f) memoria de instalaciones (gas, ventilación mecánica, extracción de humos); (g) plano de evacuación y señalética.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6 / LGUC Art. 116 / DDU 176
013	Geometría y Presentación	Varios recintos (cocinas, bodegas, oficinas, terrazas) no tienen cotas internas ni superficies en m ² declaradas en plano. Solo recintos críticos (Baño Universal, pasillo, rampa) presentan cotas. La omisión de cotas impide verificar dotaciones y superficies normativas en el proceso de revisión DOM.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6
014	Geometría y Presentación	Puertas de bodegas N2 y accesos secundarios sin cota de ancho declarada. Escalera sin cota de ancho libre entre pasamanos ni dimensiones de huella/contrahuella.	OK	OGUC Art. 5.1.6 / Art. 4.2.2

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. Obtener CIP vigente de la DOM de Providencia para confirmar zona PRC, parámetros normativos, usos de suelo permitidos y condición patrimonial del predio.
2	2. Tramitar formalmente el cambio de destino a restaurante ante la DOM de Providencia.
3	3. Rediseñar la Rampa Acceso Universal [E18]: ampliar ancho a mínimo 1.50 m y reducir pendiente al máximo permitido para el desarrollo de la rampa según fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2.
4	4. Ampliar el Baño Universal [E09] N1 a mínimo 1.60 m de ancho interior y graficar círculo de giro Ø 1.50 m en plano.
5	5. Resolver el acceso accesible al Nivel 2 (ascensor o rampa) o reubicar los baños de clientes en Nivel 1 con condiciones de accesibilidad universal completas.
6	6. Ampliar puertas de baños de clientes N2 a mínimo 0.90 m de ancho libre y diseñar un recinto con accesibilidad universal (giro, barras, artefactos).
7	7. Calcular la dotación de servicios higiénicos para clientes según tabla OGUC Art. 6.3.1 e incorporar los recintos faltantes.
8	8. Presentar cuadro de carga de ocupación por recinto y nivel según OGUC Art. 4.2.4 para verificar salidas de emergencia y dotaciones.
9	9. Elaborar cuadro de iluminación y ventilación por recinto. Graficar ventanas, ductos de ventilación mecánica y sistema de extracción de humos en cocinas.

- 10

10. Acotar ancho libre de escalera entre pasamanos y dimensiones de huella/contrahuella. Indicar resistencia al fuego de la caja de escalera.
- 11

11. Presentar cálculo de dotación de estacionamientos vehiculares y para bicicletas según OGUC Art. 2.4.1 y PRC Providencia.
- 12

12. Completar el expediente con CIP, especificaciones técnicas de resistencia al fuego, memoria de instalaciones, plano de evacuación y señalética de emergencia.

★ INFORME FINAL

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

28 de julio de 2026

El proyecto de habilitación de restaurante Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles, aprox. 315 m² construidos) presenta un total de 15 observaciones: 4 de criticidad ALTA y 11 de criticidad MEDIA/BAJA. Los 4 incumplimientos ALTA son confirmados por cotas o datos declarados en plano y representan impedimentos directos a la aprobación DOM: (1) Rampa de Acceso Universal [E18] con pendiente declarada de 10.58% que supera el máximo de 10.40% calculado para el desarrollo de la rampa, y ancho de 1.30 m inferior al mínimo de 1.50 m (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 7); (2) Baño Universal [E09] N1 con ancho interior de 1.55 m inferior al mínimo de 1.60 m y sin círculo de giro Ø 1.50 m (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8); (3) Nivel 2 accesible únicamente por escalera, con baños de clientes y oficinas sin acceso para personas con movilidad reducida (OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351); (4) Puertas de baños de clientes N2 de 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m, sin condiciones de accesibilidad universal (DS 50/2015 Art. 8). Las observaciones MEDIA/BAJA incluyen: ausencia de baños de clientes en nivel accesible (Art. 6.3.1), falta de carga de ocupación calculada, ausencia de sistemas de ventilación/extracción graficados, falta de especificaciones de resistencia al fuego, escalera sin cotas de ancho libre ni dimensiones de peldaño, y documentación urbanística incompleta (CIP, zona PRC, cambio de destino, dotación de estacionamientos, verificación patrimonial). El proyecto no puede aprobarse en su estado actual sin corregir los 4 incumplimientos ALTA y completar la documentación faltante.

Progreso de revisión

0 / 19 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

- ⚠ ALERTA ACCESIBILIDAD CRÍTICA: La ubicación exclusiva de los baños de clientes en Nivel 2 (accesible solo por escalera) constituye una barrera arquitectónica que impide el uso del restaurante a personas con movilidad reducida. Este aspecto requiere rediseño funcional antes de presentar el expediente.
- ⚠ ALERTA PATRIMONIAL: El predio enfrenta Plaza Pedro de Valdivia. Antes de avanzar en el diseño, verificar en el PRC de Providencia si el predio está afecto a ZEP o si la edificación es ICH, ya que esto condiciona las intervenciones permitidas y los parámetros aplicables.
- ⚠ ALERTA CAMBIO DE DESTINO: El cambio de uso de vivienda a restaurante debe tramitarse formalmente ante la DOM de Providencia con verificación de uso de suelo permitido por el PRC antes de obtener el permiso de edificación.
- ⚠ ALERTA PENDIENTE RAMPA: La pendiente declarada en plano (10.58%) supera en 0.18 puntos porcentuales el máximo permitido (10.40%) calculado con la fórmula OGUC para el desarrollo declarado. El error parece la fórmula indicada en plano 'P=13.14-(0.57×4.5)/100' que no corresponde directamente a la fórmula OGUC $i_{max}=12.8-0.5333 \times L$ — verificar con el arquitecto el desarrollo real de la rampa.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 23 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.