

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

28 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	28 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos	Observaciones	
	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	4	2	—
Evacuación y Seguridad	—	4	—
Ventilación e Iluminación	—	3	—
Normativa Urbanística	—	5	—
Documentación Faltante	—	4	—
Total	4	18	

El proyecto de Habilitación de Restaurante Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles, Providencia) presenta incumplimientos de criticidad ALTA en materia de accesibilidad universal y dotación de servicios higiénicos accesibles para clientes. En accesibilidad universal, el Baño Universal [E09] del Nivel 1 tiene un ancho interior de 1.55 m (confirmado por cota y OpenCV), insuficiente para contener el círculo de giro requerido; la Rampa de Acceso Universal [E18] declara una pendiente del 10.58% y un largo de 1.30 m que resulta geoméricamente inconsistente con el desnivel de +0.45 m indicado en plano, lo que configura un incumplimiento confirmado que requiere verificación y rediseño; y los baños de clientes diferenciados por sexo se ubican exclusivamente en el Nivel 2, inaccesible para personas con movilidad reducida al no existir ascensor ni rampa hacia ese nivel. Estos tres hallazgos de accesibilidad son los únicos incumplimientos ALTA del proyecto. El resto de las observaciones son de criticidad MEDIA y corresponden a la ausencia de ventilación graficada en cocinas y baños interiores de ambos niveles, la falta de acotación explícita de la escalera, la puerta de acceso de 0.80 m en la ruta accesible, y la ausencia de documentación urbanística clave (CIP, zona PRC, tramitación formal del cambio de destino de vivienda a restaurante, dotación de estacionamientos y cuadro de iluminación/ventilación). No se detectan incumplimientos de normativa urbanística confirmados, pero tampoco es posible verificar COS, CC, altura máxima, adosamiento ni uso de suelo sin el CIP. El proyecto requiere correcciones de diseño en accesibilidad universal antes de poder ser aprobado.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Muros existentes	Muros de albañilería o concreto de situación existente, trazos continuos de línea gruesa	1, 2	OK
Elementos a retirar	Relleno amarillo/ocre, indica muros, tabiques o elementos que se eliminan en propuesta	1, 2	OK
Elementos a construir	Relleno rojo con trama diagonal, indica muros, tabiques y baños nuevos a construir	1, 2	OK
Vigas estructurales	Líneas segmentadas/discontinuas horizontales a lo largo del edificio (línea de rasante A-A y vigas indicadas con línea a trazos)	2, 3	OK
Cotas y dimensiones	Cotas de anchos de pasillos, puertas, baños, rampa y distancias entre elementos	2	OK
Rótulos y nomenclatura	Nombres de recintos, uso, nivel, escalera, cuadros de superficie	1, 2	OK
Elevaciones y corte	Elevaciones Norte, Sur, Este, Oeste y Corte A-A con indicación de ángulos de rasante 70°	3, 4	OK
Planta de cubiertas	Situación propuesta de cubierta con indicación de límites y puntos de rasante	3	OK
Simbología arquitectónica	Puertas (arco de giro), escaleras (huellas numeradas), rampa, pavimento podotáctil	2	OK

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

10

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega (posterior-izquierda) E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Personal Mujeres E02	baño personal	2.21 ~	OK
Baño Personal Hombres E04	baño personal	8.68 ~	OK
Baño Personal (zona derecha) E02	baño personal	2.21 ~	OK
Cocina (zona posterior) E03	cocina	29.02 ~	OBSERVADO
Bodega (zona central-derecha) E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Universal [E09] E09	baño accesible	3.57 ~	INCUMPLE
Terraza (lateral izquierda interior) E10	terrazza	2.8 ~	OK
Pasillo [E07] E07	circulación	16.95 ~	OK
Escalera (N1) E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO
Cocina Barra sin atención de público [E15] E15	cocina	14.65 ~	OBSERVADO
Oficina [E17] E17	oficina	7.36 ~	OK
Terraza frontal izquierda [E21] E21	terrazza exterior	9.42 ~	OK
Terraza frontal derecha [E22] E22	terrazza exterior	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E18] E18	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda (N2) E01	bodega	22.31 ~	OK
Bodega derecha (N2) E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Clientes Mujeres [E07] E07	baño público	1.83 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres [E09] E09	baño público	19.31 ~	OBSERVADO
Pasillo (N2) [E13] E07	circulación	16.95 ~	OK
Oficina izquierda (N2) [E14] E17	oficina	7.36 ~	OK
Oficina derecha (N2) [E15] E17	oficina	7.36 ~	OK
Escalera (N2) E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO

Hallazgos → I1 I2 I3 I4 O1 O2 O4 O7 O8 O9 ver consolidado ↓

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	20	Puertas graficadas con arco de giro en ambos niveles. Anchos declarados: 0.80 m (mayoritario), 0.85 m (bodega N2), 0.90 m (Baño Universal y Oficina N1). Coteo DINO global: 20 puertas.	1, 2	OBSERVADO
ventanas	2	Ventanas graficadas en planta — conteo DINO global: 2. Presencia muy reducida para edificio de 2 niveles con cocinas y baños interiores. Verificar si faltan ventanas o si se resuelven por ductos no graficados.	2	OBSERVADO
escaleras	2	Una escalera interior compartida entre N1 (peldaños 1-10) y N2 (peldaños 11-19). Huellas numeradas. Ancho libre no cotado en plano.	2	OBSERVADO

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
rampas	1	Rampa de acceso universal exterior con pendiente 10.58% declarada (DINO global indica 0 rampas — discrepancia con plano donde se grafica y rotula explícitamente). Se prioriza dato del plano.	2	INCUMPLE
salidas de emergencia	1	Conforme a regla aprendida, las salidas de emergencia corresponden a puertas que dan directamente al exterior. En N1 se identifica al menos el acceso principal como salida de emergencia hacia la Plaza Pedro de Valdivia. N2 no tiene salida directa al exterior.	2	OBSERVADO
pavimento podotáctil	1	Indicado en zona de acceso frontal entre Línea Oficial y Línea de Edificación.	2	OK

Hallazgos → I1 O1 O2 O4 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1	Restaurante: cocinas, bodegas, baños de personal, baño universal, oficina, terraza, acceso universal	—	Acceso a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia mediante rampa y escalón. Circulación interna por pasillo central. Escalera interior hacia Nivel 2.
Nivel 2	Baños de clientes (hombres/mujeres), bodegas, oficinas, circulación	—	Accesible únicamente por escalera interna desde Nivel 1. Sin acceso directo al exterior ni medio accesible para PMR.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — Línea Oficial / Plaza Pedro de Valdivia	OBSERVADO	Acceso principal con rampa de acceso universal (pendiente 10.58% — incumple máximo 8%). Pavimento podotáctil indicado. Desnivel interior +0.45 m. Funciona como salida de emergencia principal del Nivel 1.
Escalera interior N1-N2	OBSERVADO	Única conexión entre niveles. Única vía de evacuación del Nivel 2. Ancho no cotado en plano. Debe verificarse protección contra fuego, ancho libre ≥ 1.0 m y dimensiones de peldaños.
Salida de emergencia Nivel 2	INCUMPLE	Conforme a regla aprendida, el Nivel 2 accesible solo por escalera interna no tiene salidas de emergencia directas al exterior. Debe verificarse que la escalera cumpla requisitos de vía de evacuación segura y que el expediente incluya plano de evacuación.
Rampa Acceso Universal [E18]	INCUMPLE	Pendiente declarada 10.58% supera máximo permitido de 8% (Art. 4.1.7 OGUC). Requiere rediseño.

Hallazgos → I2 I3 I4 O3 O5 O6 O16 O18 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega [E01] N1	bodega	22.31	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Mujeres [E08] N1	baño personal	5.5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal Hombres [E04] N1	baño personal	3.5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal [E02] N1	baño personal	3	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Cocina zona posterior [E03] N1	cocina	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3
Bodega zona central-derecha [E05] N1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal [E09] N1	baño accesible	4.5	0	NO	OGUC Art. 4.1.7
Terraza lateral izquierda [E10] N1	terraza	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo [E07] N1	circulación	14	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Cocina Barra sin atención [E15] N1	cocina	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Oficina [E17] N1	oficina	16	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2
Bodega izquierda [E08] N2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E03] N2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E07] N2	baño público	4	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7
Baño Clientes Hombres [E09] N2	baño público	5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7
Pasillo [E13] N2	circulación	12	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5
Oficina izquierda [E14] N2	oficina	20	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2
Oficina derecha [E15] N2	oficina	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2

Hallazgos →
I1
I3
I4
O2
ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal [E18] N1 E18	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7 N°2	NO
Pasillo principal [E07] N1 E07	1.6	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.1.7	SI
Escalera [E11] N1 E11	—	1	OGUC Art. 4.2.2	VERIFICAR
Pasillo [E13] N2 E07	1.22	1.2	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Escalera [E11] N2 E11	—	1	OGUC Art. 4.2.2	VERIFICAR
Puerta acceso interior desnivel +0.45 m N1	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015	NO

Hallazgos →
I2
I3
O1
O4
ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

△
Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina zona posterior [E03] N1 E03	—	18	1/6	VERIFICAR
Cocina Barra [E15] N1	—	8	1/6	VERIFICAR
Baño Universal [E09] N1 E09	—	4.5	ducto	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E08] N1 E02	—	5.5	ducto	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E04] N1 E04	—	3.5	ducto	VERIFICAR
Baño Personal [E02] N1 E02	—	3	ducto	VERIFICAR
Oficina [E17] N1 E17	—	16	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E07] N2 E07	—	4	ducto	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E09] N2 E09	—	5	ducto	VERIFICAR
Oficina izquierda [E14] N2 E17	—	20	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E15] N2 E17	—	18	1/6	VERIFICAR

Hallazgos →
O7
O8
O9
O15
ver consolidado ↓

Etapla D — Normativa Urbanística

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC y uso de suelo permitido	PRCP 2007 / LGUC Art. 57-59	Restaurante (cambio de destino desde vivienda — no declarado formalmente en expediente)	OBSERVADO
COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)	PRCP 2007 Cuadro zonas	No verificable — zona PRC no declarada en expediente	OBSERVADO
CC (Coeficiente de Constructibilidad)	PRCP 2007 Cuadro zonas	No verificable — zona PRC no declarada en expediente	OBSERVADO
Altura máxima / N° de pisos	PRCP 2007 Cuadro zonas	2 pisos. Verificar límite según zona	OBSERVADO
Agrupamiento / Adosamiento	OGUC Art. 2.6.2 / PRCP 2007	Adosamiento a deslindes lateral y posterior graficados — verificar si zona permite	OBSERVADO
Rasante	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP 2007	Puntos de aplicación de rasante graficados en ambos frentes laterales. Línea de rasante a 70° indicada en elevaciones. Verificar cumplimiento exacto	OBSERVADO
Distanciamiento a deslindes	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP 2007	Construcción adosada a deslinde lateral y posterior — verificar si zona permite adosamiento	OBSERVADO
Línea de edificación	PRCP 2007	Indicada en plano. Acceso a nivel desde línea oficial. Aparentemente respetada.	OBSERVADO
Uso de suelo — Equipamiento (Restaurante)	OGUC Art. 2.1.33 / PRCP 2007	Destino declarado: Restaurante. Verificar que zona PRC permita equipamiento de alimentación en escala correspondiente	OBSERVADO
Dotación de estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP 2007	No se grafican estacionamientos de vehículos ni de bicicletas en el predio	OBSERVADO
Permiso de construcción / cambio de destino	LGUC Art. 116 / Art. 57-59	Expediente presenta planos de habilitación para restaurante desde vivienda — verificar trámite formal de cambio de destino y permiso DOM	OBSERVADO
Protección patrimonial	LGUC Art. 60 / PRCP 2007	No se declara zona o inmueble patrimonial en expediente — verificar si predio está en zona ZEP según PRCP 2007	OBSERVADO

Hallazgos → **O10** **O11** **O12** **O13** **O14** ver consolidado ↓

Etapla E — Consolidación

Capa 2 - E/E

Revisión final de todas las observaciones

INCUMPLIMIENTOS — 4

I1 Accesibilidad Universal

Nivel 1 · página 2 de 4: Baño Universal [E09] presenta ancho interior de 1.55 m (confirmado por cota en plano y estimación OpenCV de 1.54 m). Este ancho es insuficiente para garantizar el círculo de giro libre de Ø 1.50 m exigido para baños accesibles. El ancho interior mínimo requerido es 1.60 m. La puerta de 0.90 m cumple. No se grafica el círculo de giro en el plano.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015

→ Rediseñar el Baño Universal [E09] aumentando el ancho interior a mínimo 1.60 m. Graficar el círculo de giro libre de Ø 1.50 m en el plano. Acreditar cumplimiento integral de DS 50/2015.

I2 Accesibilidad Universal

Nivel 1 · página 2 de 4: La Rampa de Acceso Universal [E18] declara en plano una pendiente de 10.58% y un largo de desarrollo de 1.30 m. Con ese largo, la rampa solo salva un desnivel de ≈ 0.137 m, lo que es inconsistente con el desnivel de +0.45 m declarado en el mismo plano. Si el desnivel real es 0.45 m y la pendiente es 10.58%, el largo de desarrollo necesario sería ≈ 4.25 m, y para ese largo la pendiente máxima permitida por fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 ($i\% = 12.8 - 0.5333 \times L = 12.8 - 0.5333 \times 4.25 = 10.54\%$) estaría prácticamente en el límite, superándolo en 0.04 pp. El plano presenta una inconsistencia geométrica grave que impide verificar el cumplimiento real. El ancho de 1.30 m cumple el mínimo de 1.20 m.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°2

→ Verificar en obra el desnivel real. Corregir el diseño de la rampa para que la pendiente, el largo de desarrollo y el desnivel a salvar sean coherentes entre sí y cumplan la fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2. Si el desnivel es 0.45 m, diseñar rampa con desarrollo suficiente o dividir en tramos con descansos de 1.50 m. Acreditar cumplimiento con cálculo explícito en plano.

I3 Accesibilidad Universal

Nivel 2 · página 2 de 4: El Nivel 2, que contiene los baños de clientes (Baño Clientes Mujeres [E07] y Baño Clientes Hombres [E09]) y las oficinas ([E14] y [E15]), es accesible únicamente por escalera interna. No se detecta ascensor ni rampa hacia el Nivel 2. En edificios de uso público con más de un nivel y con atención al público en pisos superiores, se exige accesibilidad universal a todos los pisos conforme OGUC Art. 4.1.7. Los baños de clientes del restaurante son inaccesibles para personas con movilidad reducida.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Instalar ascensor o plataforma salvaescaleras que permita el acceso de personas con movilidad reducida al Nivel 2, o reubicar los baños de clientes con accesibilidad universal al Nivel 1. Acreditar ruta accesible completa desde la vía pública hasta todos los recintos de atención al público.

I4 Accesibilidad Universal

Nivel 1 · página 2 de 4: Los baños de clientes para el restaurante se ubican exclusivamente en el Nivel 2, inaccesible para personas con movilidad reducida. No existe ningún baño de clientes en el Nivel 1. La dotación de servicios higiénicos para el público del restaurante debe ser accesible universalmente y cumplir los mínimos de OGUC Art. 6.3.1 en función de la carga de ocupación. Debe además verificarse que la dotación por sexo sea suficiente según la superficie del local.

§ OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7

→ Disponer al menos un servicio higiénico accesible para clientes en el Nivel 1, o garantizar acceso universal al Nivel 2. Calcular la dotación mínima de artefactos según carga de ocupación del restaurante e incluirla en el expediente.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 18

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Nivel 1 · página 2 de 4: La puerta de acceso interior ubicada en el desnivel +0.45 m presenta un ancho de 0.80 m. Si esta puerta forma parte de la ruta accesible principal (vinculada a la rampa de acceso universal), el ancho mínimo para paso de silla de ruedas es 0.90 m libre conforme OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015. El ancho de 0.80 m no cumple ese requisito en la ruta accesible.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015
O2	Accesibilidad Universal	Nivel 2 · página 2 de 4: Las puertas de los Baños Clientes Mujeres [E07] y Baños Clientes Hombres [E09] del Nivel 2 miden 0.80 m. Si se resuelve el acceso accesible al Nivel 2 mediante ascensor o plataforma, estas puertas deben cumplir el ancho mínimo de 0.90 m para baños accesibles según OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015
O3	Evacuación y Seguridad	Ambos niveles · página 1 de 4: El expediente no incluye plano de señalética de evacuación ni vías de escape señalizadas. Para un restaurante con atención al público en dos niveles, es exigible presentar plano de evacuación con identificación de rutas, salidas y señalética. El análisis DINO detectó solo 1 salida de emergencia en el Nivel 1 (correspondiente a puertas exteriores), y el Nivel 2 no tiene salidas de emergencia propias al exterior.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.6 / Art. 4.3.5
O4	Evacuación y Seguridad	Ambos niveles · página 2 de 4: El ancho libre de la escalera no está cotado explícitamente en el plano en ninguno de los dos niveles. La escalera es la única vía de conexión vertical y evacuación entre Nivel 1 y Nivel 2. OpenCV estima anchos de 2.64 m (N1) y 2.10 m (N2), pero sin cota confirmada no puede verificarse cumplimiento. Adicionalmente, no se indica huella ni contrahuella con dimensiones en plano.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2
O5	Evacuación y Seguridad	Ambos niveles · página 1 de 4: El expediente no incluye especificaciones de resistencia al fuego de los elementos estructurales (muros, losas, escalera). Para un restaurante de 2 pisos con superficie total estimada entre 250 y 500 m², le corresponde clase de resistencia al fuego 'b' según OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1. No se acredita en los planos disponibles.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4
O6	Evacuación y Seguridad	Ambos niveles · página 1 de 4: El expediente no incluye el cuadro de carga de ocupación calculado por recinto y nivel, necesario para determinar el número y ancho de salidas de emergencia, dotación de servicios higiénicos y dotación de estacionamientos. El cuadro de superficies propuesta indica superficies totales pero no desglosa la carga de ocupación por recinto según la tabla de OGUC Art. 4.2.4.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4
O7	Ventilación e Iluminación	Nivel 1 · página 2 de 4: Las dos cocinas del Nivel 1 — Cocina zona posterior [E03] y Cocina Barra sin atención [E15] — no presentan ventanas, ductos de extracción de humos ni sistemas de ventilación mecánica graficados en plano. Para uso de cocción en restaurante, es obligatoria la extracción de humos y vapores al exterior. DINO detectó solo 2 ventanas en todo el proyecto, confirmando la ausencia generalizada de ventilación natural graficada.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / Art. 4.5.3
O8	Ventilación e Iluminación	Nivel 1 · página 2 de 4: Los baños de personal ([E08], [E04], [E02]) y el Baño Universal [E09] no presentan ventilación natural ni ductos de extracción mecánica graficados en plano. Los recintos sin ventana al exterior requieren ducto individual o colectivo de ventilación conforme OGUC Art. 4.1.3.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
O9	Ventilación e Iluminación	Nivel 2 · página 2 de 4: Baño Clientes Mujeres [E07] y Baño Clientes Hombres [E09] no presentan ventanas ni ductos de ventilación graficados. Oficinas [E14] y [E15] tampoco tienen ventanas graficadas en planta. No es posible verificar el ratio de iluminación/ventilación natural mínimo de 1/6 de la superficie de piso para las oficinas, ni la ventilación de los baños.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.1.3 / Art. 4.5.7
O10	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: El expediente no incluye el Certificado de Informaciones Previas (CIP) emitido por la DOM de Providencia. Sin el CIP no es posible verificar la zona PRC aplicable, los parámetros edificatorios (COS, CC, altura máxima, agrupamiento, distanciamientos), el uso de suelo permitido para restaurante ni la	OBSERVADO	LGUC Art. 116 / PRCP 2007 / DDU 176

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		eventual afectación patrimonial del inmueble frente a Plaza Pedro de Valdivia.		
011	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: El proyecto habilitará un restaurante en un inmueble de uso residencial (vivienda de 2 pisos). Este cambio de destino requiere tramitación formal ante la DOM de Providencia conforme LGUC Art. 57-59, incluyendo verificación de compatibilidad del uso de equipamiento de alimentación con la zona PRC y cumplimiento de todos los estándares del nuevo destino. El expediente no incluye solicitud formal de cambio de destino.	OBSERVADO	LGUC Art. 57 / Art. 59 / Art. 116
012	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: No se grafican estacionamientos de vehículos ni de bicicletas en el predio. Para un equipamiento de restaurante, el PRCP 2007 y OGUC Art. 2.4.1 pueden exigir dotación mínima en función de la carga de ocupación. Debe verificarse con el CIP si aplica exención o si debe resolverse mediante alternativa normativa.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP 2007
013	Normativa Urbanística	Página 3 de 4: Las elevaciones muestran ángulo de rasante de 70° con puntos de aplicación en ambos frentes laterales. El cumplimiento de rasante debe verificarse formalmente cruzando la altura existente y propuesta con la distancia a los deslindes, conforme a la zona PRC. No es posible confirmar cumplimiento sin el CIP.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP 2007
014	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: El predio se ubica frente a la Plaza Pedro de Valdivia en Providencia. Debe verificarse si el inmueble se encuentra en una Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRCP 2007 o si es un Inmueble de Conservación Histórica (ICH), lo que implicaría restricciones adicionales a las intervenciones exteriores y eventualmente autorización del CMN según LGUC Art. 60.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRCP 2007
015	Documentación Faltante	Ambos niveles · página 1 de 4: El expediente no incluye cuadro de iluminación y ventilación por recinto habitable. Para recintos de oficina, cocina y uso público, debe acreditarse el cumplimiento del ratio mínimo de superficie de ventana (1/6 del área para habitables) y la existencia de ductos en recintos sin ventana al exterior. DINO detectó solo 2 ventanas en todo el proyecto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.1.3 / Art. 4.5.7
016	Documentación Faltante	Ambos niveles · página 1 de 4: No se incluye en el expediente el estudio de carga de ocupación desglosado por recinto y nivel conforme OGUC Art. 4.2.4, ni la memoria de cálculo de vías de evacuación y dotación de salidas. El cuadro de superficies propuesta visible en página 1 indica superficies totales pero no la carga de ocupación calculada.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 / Art. 4.2.5
017	Documentación Faltante	Ambos niveles · página 1 de 4: No se incluyen especificaciones técnicas de resistencia al fuego de los elementos estructurales ni la clase de fuego asignada al proyecto. Para restaurante de 2 pisos, le corresponde clase 'b' según OGUC Art. 4.3.4.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4
018	Documentación Faltante	Ambos niveles · página 1 de 4: No se incluye plano de evacuación con señalética de emergencia, ubicación de extintores, rutas de escape y salidas. Este documento es exigible para establecimientos de uso público con atención en más de un nivel.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.6 / Art. 4.3.5

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1. Obtener el Certificado de Informaciones Previas (CIP) de la DOM de Providencia para el predio Plaza Pedro de Valdivia 2525, identificando zona PRC, parámetros edificatorios, uso de suelo permitido y eventuales afectaciones patrimoniales.
2. Tramitar formalmente el cambio de destino de vivienda a restaurante ante la DOM de Providencia, adjuntando verificación de cumplimiento normativo del nuevo uso conforme LGUC Art. 57-59.
3. Rediseñar el Baño Universal [E09] ampliando el ancho interior a mínimo 1.60 m y graficando el círculo de giro libre de Ø 1.50 m, conforme OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015.
4. Resolver la inconsistencia geométrica de la Rampa [E18]: verificar el desnivel real a salvar (+0.45 m), recalcular el largo de desarrollo necesario y ajustar la pendiente conforme a la fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2. Si el desnivel es 0.45 m, se requieren al menos 4.25 m de desarrollo de rampa o solución en tramos con descansos.
5. Instalar ascensor o plataforma salvaescaleras para garantizar acceso universal al Nivel 2, o reubicar los baños de clientes con accesibilidad universal al Nivel 1, conforme OGUC Art. 4.1.7.
6. Ampliar la puerta de acceso interior en la ruta accesible de 0.80 m a mínimo 0.90 m libre, y revisar todas las puertas de la ruta accesible.
7. Completar los planos con la ubicación y dimensiones de todas las ventanas y ductos de ventilación en cocinas, baños y oficinas de ambos niveles. Incluir cuadro de iluminación y ventilación por recinto.
8. Incluir en el expediente: (a) memoria de carga de ocupación por recinto según OGUC Art. 4.2.4, (b) especificaciones de resistencia al fuego clase 'b' según OGUC Art. 4.3.4, (c) plano de evacuación con señalética, (d) cálculo de dotación de estacionamientos.
9. Acotar explícitamente el ancho libre de la escalera, huella y contrahuella en los planos, e incluir un corte de escalera con todas las dimensiones requeridas por OGUC Art. 4.2.2.
10. Verificar si el predio está en zona ZEP o catalogado como ICH en el PRCP 2007 y, de ser así, tramitar las autorizaciones adicionales ante el CMN o DOM antes de presentar el permiso.

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

28 de julio de 2026

El proyecto de Habilitación de Restaurante Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles, Providencia) presenta incumplimientos de criticidad ALTA en materia de accesibilidad universal y dotación de servicios higiénicos accesibles para clientes. En accesibilidad universal, el Baño Universal [E09] del Nivel 1 tiene un ancho interior de 1.55 m (confirmado por cota y OpenCV), insuficiente para contener el círculo de giro requerido; la Rampa de Acceso Universal [E18] declara una pendiente del 10.58% y un largo de 1.30 m que resulta geométricamente inconsistente con el desnivel de +0.45 m indicado en plano, lo que configura un incumplimiento confirmado que requiere verificación y rediseño; y los baños de clientes diferenciados por sexo se ubican exclusivamente en el Nivel 2, inaccesible para personas con movilidad reducida al no existir ascensor ni rampa hacia ese nivel. Estos tres hallazgos de accesibilidad son los únicos incumplimientos ALTA del proyecto. El resto de las observaciones son de criticidad MEDIA y corresponden a la ausencia de ventilación graficada en cocinas y baños interiores de ambos niveles, la falta de acotación explícita de la escalera, la puerta de acceso de 0.80 m en la ruta accesible, y la ausencia de documentación urbanística clave (CIP, zona PRC, tramitación formal del cambio de destino de vivienda a restaurante, dotación de estacionamientos y cuadro de iluminación/ventilación). No se detectan incumplimientos de normativa urbanística confirmados, pero tampoco es posible verificar COS, CC, altura máxima, adosamiento ni uso de suelo sin el CIP. El proyecto requiere correcciones de diseño en accesibilidad universal antes de poder ser aprobado.

Progreso de revisión

0 / 22 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

- ⚠ ALERTA CRÍTICA — Inconsistencia geométrica en Rampa de Acceso Universal [E18]: el plano declara pendiente 10.58% y largo 1.30 m, lo que solo salva 0.137 m de desnivel, incompatible con el nivel de piso interior +0.45 m declarado en el mismo plano. Esta inconsistencia impide verificar el cumplimiento real de accesibilidad en el acceso principal y debe resolverse obligatoriamente antes de la aprobación.
- ⚠ ALERTA — Nivel 2 completamente inaccesible para personas con movilidad reducida: todos los baños de clientes y las oficinas del Nivel 2 solo son accesibles por escalera interna. La distribución funcional bipartita actual (servicios en N1, baños de clientes en N2) es incompatible con los requisitos de accesibilidad universal de OGUC Art. 4.1.7 para edificios de uso público.
- ⚠ ALERTA — No se acredita la zona PRC del predio: sin el CIP de la DOM de Providencia, no es posible verificar ninguno de los parámetros urbanísticos (COS, CC, altura, uso de suelo, distanciamientos). La ubicación frente a la Plaza Pedro de Valdivia puede implicar restricciones patrimoniales adicionales (LGUC Art. 60 / PRCP 2007 zonas ZEP).
- ⚠ ALERTA — Cambio de destino de vivienda a restaurante no tramitado formalmente: el expediente presenta planos de habilitación pero no incluye solicitud de cambio de destino conforme LGUC Art. 57-59. Este trámite es previo o simultáneo al permiso de construcción.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✔ Normativa OGUC verificada
- ✔ Normativa LGUC verificada
- ✔ PRC Providencia aplicado
- ✔ 23 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.