

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
1	Δεν υπάρχει πυκνωτής μόνιμης αντιστάθμισης τυλίγματος μετασχηματιστή	150€
2	Δεν υπάρχει εξαερισμός χώρου υποσταθμού με μηχανικά μέσα ανεμιστήρες κτλ. Υπάρχει ένα κλιματιστικό σε πολύ άσχημη κατάσταση και είναι και άτεχνα τοποθετημένο	120€
3	Να γίνει έλεγχος ουδετέροσης του μετασχηματιστή	150€
4	Να γίνει μέτρηση γείωσης υποσταθμού	100€
	Να αντικατασταθεί η Silica gel του μετασχηματιστή	200€
5	Να γίνει γενική συντήρηση του υποσταθμού και να σταλεί για δειγματοληπτικό έλεγχο ποσότητα λαδιού για την μονωτική αντοχή του	150€
6	Δεν υπάρχει κεντρική αντιστάθμιση πυκνωτών πολύ κακό συνημίτονο	200€
7	Να τοποθετηθούν μετόπες στο Γενικό Πεδίο Χαμηλής Τάσης	100€
8	Να αντικατασταθούν οι διακόπτες ισχύος στο Γ.Π.Χ.Τ. σύμφωνα με τις διατομές των καλωδίων παρατηρήθηκε μεγάλης ισχύος διακόπτες με πολύ μικρή διατομή αγωγών	
9	Να αντικατασταθεί ο διακόπτης ισχύος του υπογείου στο ΓΠΧΤ διότι έχει κατεστραμμένη την μια φάση	250€
10	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα υπογείου reception να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες	80€
11	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα ισογείου reception να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες καθώς και να αντικαταστούν οι μικροαυτοματοί τις επάνω σειράς διότι δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους	20€
12	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα μηχανοστασίου πισίνας και φωτισμού δώμα. 141-146 , 241-246 να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες καθώς και να γίνει πολύ καλή στεγανοποίηση και στους δυο πίνακες	200€
13	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα ηλεκτροδότησης δώμα. 141-146 , 241-246 να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες	320€
14	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα ηλεκτροδότησης δωμ. 147-165 , 247-265 να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες θα πρέπει να τοποθετηθεί στεγανό ερμάριο καλό θα ήταν να αντικατασταθούν όλα τα υλικά διότι έχουν φθαρεί τα χαρακτηριστικά τους από τον Ήλιο	200€
15	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα μηχανοστασίου πισίνας και φωτισμού δωμ. 147-165 , 247-265 να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες καθώς και να γίνει πολύ καλή στεγανοποίηση και στους δυο πίνακες	400€
16	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα ψυγείων στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες	300€