
ERP-CNC Adapter — API Документация

1. Статус на задачата (Job Status)

HTTP метод: GET
Път (URL): /api/cnc/job/status
Описание: Връща текущото състояние на CNC машината и информация за заредената задача.
Тяло на заявката: Няма

Отговор (Response)

Поле	Тип	Описание
state	int	Код на текущото състояние на CNC интерпретатора (0–23)
stateText	string	Текстово описание на състоянието (напр. "Ready", "Running job")
jobName	string	Пълен път до заредения файл със задачата
jobLoadCounter	int	Брояч на заредените задачи
numLinesInJob	int	Брой редове в задачата
numLinesInMacro	int	Брой редове в макроса

numLinesInUserMacro	int	Брой редове в потребителския макрос
isLongJob	int	Флаг — задачата е дълга (1) или не (0)
isSuperLongJob	int	Флаг — задачата е много дълга (1) или не (0)
jobsRendered	int	Флаг — задачата е визуализирана (1) или не (0)
totalJobLength	float	Обща дължина на задачата (в мм)
jobProgress	float	Прогрес на изпълнението (в процент)
jobActualRunningTime	float	Реално изминало време на работа (в секунди)
jobRemainingRunningTime	float	Оставащо време за изпълнение (в секунди)
jobEstimatedTime	float	Прогнозно общо време (в секунди)
TCACollision	int	Флаг за TCA колизия
MCACollision	int	Флаг за MCA колизия
xCollision	int	Флаг за колизия по ос X
yCollision	int	Флаг за колизия по ос Y

zCollision	int	Флаг за колизия по ос Z
jobRenderLine	int	Текущ ред при визуализация
jobRenderProgressPercentage	float	Прогрес на визуализацията (в процент)
curlpLine	int	Текущ ред на интерпретатора
curExLine	int	Текущ изпълняван ред
lastKnownExecutedLineNumber	int	Последен известен изпълнен ред
lastKnownToolChangeLineNumber	int	Последен ред със смяна на инструмент
doRepeatJob	int	Флаг за повторение на задачата
nrOfJobRepeatsSet	int	Зададен брой повторения
nrOfRepeatsActual	int	Реален брой извършени повторения
extraLineWhenEndOfJob	string	Допълнителен ред при край на задачата
stockDiameterTurning	float	Диаметър на заготовката (стругарство)
stockLengthTurning	float	Дължина на заготовката (стругарство)

stockZAtWorkOffset	int	Z позиция на заготовката спрямо работния офсет
--------------------	-----	--

2. Зареждане на задача (Load Job)

HTTP метод: POST

Път (URL): /api/cnc/job/load

Описание: Зарежда G-code файл (задача) в CNC интерпретатора

Content-Type: application/json

Автентикация: Не се изисква

Тяло на заявката (Request Body)

Поле	Тип	Задължително	Описание
fileName	string	Да	Пълен път до файла със задачата. Наклонените черти (/) автоматично се преобразуват в обратни (\). Минимална дължина: 1 символ.

Примерна заявка:

```
{  
  "fileName": "\\192.168.2.11\\Production\\CNC\\Mills\\job.nc"  
}
```

Отговор (Response)

Поле	Тип	Описание
status	int	Код на резултата: 0 = успех, друга стойност = грешка

message	string	Описание на резултата (напр. "Job loaded successfully")
---------	--------	---

filename	string	Пътят до файла, който е бил зареден
----------	--------	-------------------------------------

3. Стартиране на задача (Start Job)

HTTP метод: POST

Път (URL): /api/cnc/job/start

Описание: Стартира (или възобновява) изпълнението на заредената задача. CNC машината трябва да е в състояние Ready (код 2) преди извикване.

Тяло на заявката: Няма

Автентикация: Не се изисква

Отговор (Response)

Поле	Тип	Описание
status	int	Код на резултата: 0 = успех, друга стойност = грешка
message	string	Описание на резултата (напр. "Job started successfully")

Забележки

- Всички заявки се изпращат към базовия адрес на сървъра (по подразбиране <http://127.0.0.1:8000>).
- При рестартиране на адаптера, ако CNC машината е в състояние Power-up, автоматично се изпраща команда CncReset за преминаване в Ready.
- Swagger документацията е достъпна на адрес /docs (напр. <http://127.0.0.1:8000/docs>).

- Преди стартиране на задача (POST /api/cnc/job/start) е необходимо задачата да е заредена (POST /api/cnc/job/load) и CNC машината да е в състояние Ready.