

Nº: 915

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sábado, 23-08-2025

## Detalhes:

**Ligar aspiração.**

Verifiquei que o controlador do Jacuzzi marcava 0.12 de cloro e que a bomba doseadora estava em funcionamento. Coloquei a bomba em pausa e foi feito uma primeira analise que marcou 5.00, depois ao fazer varias analises com agua destilada, foi quando coloquei 1ml de agua da piscina com 9ml de agua destilada deu o resultado de 4.03. Tive de fazer vários Backwash para renovar a agua e foi feito o enchimento com agua do tanque 3 e agua da rede.

Fazer Backwash e verificar tanques.