


#### Eletromagnetismo

#### Aula 08 – Curva BH e materiais duros


Prof. Acélio Luna Mesquita

Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral


# Campo magnético vs matéria




## Campo magnético vs matéria




### Campo magnético vs matéria




- Materiais não-magnéticos:
  - Diamagnéticos: μ≈ μ₀ » μ₂ <1;</li>
  - Paramagnéticos: μ≈ μ₀ » μ₂>1;
  - Antiferromagnéticos: μ≈ μ₀ » μ₂≈1;





- Materiais magnéticos:
  - Ferromagnéticos: μ≠ μ₀ » μ₂>>1;
  - Ferrimagnéticos: μ≠ μ₀ » μ<sub>r</sub>>>1;
- Desmagnetizado: a;







- Materiais magnéticos:
  - Ferromagnéticos:  $\mu \neq \mu_o * \mu_r >> 1$ ;
  - Ferrimagnéticos:  $\mu \neq \mu_o \gg \mu_r >> 1$ ;
- Desmagnetizado: a;
- Primeira Magnetização: a-b;
  - Não-linearidade: saturação (Bs);







- Materiais magnéticos:
  - Ferromagnéticos: μ≠ μ₀ » μ₂>>1;
  - Ferrimagnéticos:  $\mu \neq \mu_o \gg \mu_r >> 1$ ;
- Desmagnetizado: a;
- Primeira Magnetização: a-b;
  - Não-linearidade: saturação (Bs);
- Desmagnetização parcial: b-c;
  - Histerese: Densidade de Campo Residual (Br);







- Materiais magnéticos:
  - Ferromagnéticos: μ≠ μ₀ » μ₂>>1;
  - Ferrimagnéticos:  $\mu \neq \mu_o \gg \mu_r >> 1$ ;
- Desmagnetizado: a;
- Primeira Magnetização: a-b;
  - Não-linearidade: saturação (Bs);
- Desmagnetização parcial: b-c;
  - Histerese: Densidade de Campo Residual (Br);







- Completa desmagnetização: c-d;
  - Campo magnético coercitivo (-Hc);







- Completa desmagnetização: c-d;
  - Campo magnético coercitivo (Hc);
- Magnetização no sentido oposto: d-e;
  - Saturação negativa (-Bs);







- Completa desmagnetização: c-d;
  - Campo magnético coercitivo (Hc);
- Magnetização no sentido oposto: d-e;
  - Saturação negativa (-Bs);
- Desmagnetização parcial: e-f;
  - Densidade de Campo Residual (-Br);







- Completa desmagnetização: c-d;
  - Campo magnético coercitivo (Hc);
- Magnetização no sentido oposto: d-e;
  - Saturação negativa (-Bs);
- Desmagnetização parcial: e-f;
  - Densidade de Campo Residual (-Br);
- Completa desmagnetização: f-g;
  - Campo magnético coercitivo (Hc);







Remagnetização positiva: g-b;






- Remagnetização positiva: g-b;
- Histerese: 2ª não linearidade;
  - Densidade magnética de campo residual/remanescente;
  - Campo magnético coercitivo;
  - Dissipação de energia a cada ciclo;
- Completa desmagnetização:
  - temperatura de Curie;
  - Paramagnético até resfriar;





Material	Tipo	T. de Curie (°C)
Ferrite de Manganês (MnOFe <sub>2</sub> O)	Mole (ferrimagnético)	300
Magnetita (FeOFe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Mole (ferrimagnético)	585
Óxido de Ferro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Mole (ferrimagnético)	675
Níquel (Ni)	Mole (ferromagnético)	354
Ferro (Fe)	Mole (ferromagnético)	770
Cobalto (Co)	Mole (ferromagnético)	1127
Ímã AlNiCo	Duro (ferromagnético)	700
Ímã Samário	Duro (ferromagnético)	720
Ímã Neodímio	Duro (ferromagnético)	310



#### Aplicações da histerese

• A alta ou baixa histerese dos materiais determina seu uso em diferentes tecnologias. O aço temperado é utilizado na fabricação de <u>ímãs</u> artificiais permanentes por apresentar histerese muito alta, ou seja, o material não pode ser desmagnetizado facilmente após ser imantado. O chamado <u>ferro</u> doce apresenta histerese baixa, portanto, sua desmagnetização é fácil. Esse material é utilizado na composição de <u>eletroímãs</u>, que devem apresentar-se totalmente desmagnetizados quando são desligados.

#### Os imãs permanentes

- Os cinco tipos de materiais apresentados até agora são denominados "moles", pois só apresentam momento magnético significativo quando estão sob ação de um campo magnético.
- No entanto, existe uma classe de materiais, denominados de duros, que são capazes de gerar campo magnético significativo de forma autônoma. Do ponto de vista atômico, os materiais duros são similares aos materiais ferromagnéticos, ou seja, apresentam pressão similares ao materiais ferromagnéticos, ou seja apresentam predominância de momento magnético de spin não compensado, ou seja, agrupados em domínios.
- Mas, ao contrario dos materiais ferromagnéticos, os domínios dos materiais duros depois de alinhados não se desalinham com a remoção (dos materiais) do campo magnético externo. Somente um campo magnético contrario suficientemente intenso ou uma temperatura bastante elevada para desmagnetiza-lo.

#### Os imãs permanentes

Os imãs permanentes são caracterizados por dois grandes parâmetros:

- Campo magnético coercitivo (Hc)
- •A intensidade do campo magnético externo que deve ser aplicada contra um imã permanente para que ele se desmagnetize.
- ➤ Indução magnética permanente (*Br*)
- •Intensidade de densidade magnética permanente associada ao imã.

#### Principais tipos de imãs permanentes

- Ímãs AlNiCo:
  - Compostos por um substrato de ferro ao qual são adicionados Alumínio (Al),
    Níquel (Ni) e Cobalto (Co);
  - Br ≈ 1T;
  - Hc > 50kA/m;
  - **–** Tc ≈ 700°C;
  - Boa condutividade elétrica;
- O primeiro imã sintético de alto desempenho surgiu em 1940 tendo como base o ferro, ao qual foram misturados os alumínios (Al), o níquel (Ni) e o cobalto (Co).
- Uma outra característica importante desse imã é sua elevada estabilidade térmica.

#### Principais tipos de imãs permanentes

Em 1947 surgem os imãs baseados em óxidos de ferro cujas ligas são feitas utilizando estrôncio ou bário.

- Îmãs de óxido de ferro:
  - Compostos por um substrato de óxido de ferro ao qual são adicionados Estrôncio (SrFe<sub>12</sub>O<sub>10</sub>) ou Bário (BaFe<sub>12</sub>O<sub>10</sub>);
  - Br ≈ 0.4T;
  - Hc > 100kA/m;
  - Tc ≈ 450°C;
  - Baixíssima condutividade elétrica;
  - Tecnologia mais barata;

#### Vantagens:

- Maior campo coercitivo Hc;
- Menor custo;
- Boa estabilidade termina;
- São bons isolantes elétricos.

#### Principais tipos de imãs permanentes

Somente em 1983, a partir da mistura de ferro com neodímio e boro se obteve um imã de altíssimo desempenho, boa estabilidade térmica e custo aceitável.

- Îmãs de terras raras:
  - O de maior desempenho é composto por um substrato de ferro ao qual são adicionados Neodímio e Boro (Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B);
  - -Br > 1T;
  - Hc > 600kA/m;
  - Tc ≈ 300-700°C;
  - Boa condutividade elétrica;
  - Tecnologia mais cara;



Perguntas?

acelioucolie@alu.ufc.br