

Я, машинист грузового поезда Смирнов А.Н., управлял составом 22.06.2026 в 09:45 по местному времени.

Поезд № 3305 следовал по Свердловской железной дороге по маршруту Свердловск-Пассажирский - Пермь-Сортировочный. На 1 856-м километре перегона Кузино - Европейская, при движении на затяжном спуске (уклон 0,012), я почувствовал резкое замедление хода, не соответствующее режиму торможения, который я не применял. Одновременно по кабине распространился запах горелого металла, а в боковое зеркало я увидел густой дым и искры из-под колёсных пар в средней части состава.

Я немедленно перевёл контроллер в нулевое положение и применил экстренное торможение, однако поезд продолжал двигаться с юзом нескольких осей. По рации я доложил дежурному по станции о нештатной ситуации и запросил остановку на перегоне. После полной остановки я совместно с помощником произвёл обход состава и выявил, что тормозные колодки четырёх вагонов не отошли от колёс, что привело к перегреву и образованию ползунов на поверхностях катания. Причиной, по моему мнению, стал отказ воздухораспределителя – вероятно, залипание золотника из-за загрязнения магистрали сжатого воздуха, из-за чего давление в тормозных цилиндрах не сбрасывалось после предыдущего торможения.

Движение было восстановлено только после отцепки неисправных вагонов и вызова вспомогательного локомотива.