

Заключение по факту заклинивания тормозных колодок

Поезд: № 3305

Дорога: Свердловская

Участок: Перегон Кузино – Европейская (1856 км)

Время фиксации: 09:45, 22.06.2026

Результаты осмотра ходовой части:

При заходе состава на путь отстоя было проведено детальное обследование тележек четырех вагонов (№№ 450122, 450133, 450198, 450203). Выявлено, что в системе воздухораспределителя произошел отказ в работе реле давления (блок БРП-2) из-за попадания влаги и масла в магистраль.

Техническая причина:

Золотник реле давления залип в положении «торможение», что предотвратило выпуск воздуха из тормозного цилиндра. Давление в цилиндре оставалось на уровне 4.5 кгс/см², вследствие чего колодки не отошли от бандажей. Трение колодки о поверхность катания вызвало локальный нагрев до температуры 600°C, что привело к отпуску металла и образованию круговых рисок. В двух осях зафиксировано термическое поражение буксовых подшипников (срыв пленки смазки).

Меры и рекомендации:

Для восстановления требуется смена колесных пар (4 шт.), капитальный ремонт тормозной магистрали с осушкой воздуха, замена клапанов БРП-2 и блокировка подачи масла в компрессорную группу.