[SCE CONFIDENTIAL DOCUMENT] PLAYSTATION(R)3 Programmer Tool Runtime Library 102.002 Copyright(C) 2006 Sony Computer Entertainment Inc.

All Rights Reserved.

以下にReference Tool SDKパッケージに関する既知の不具合・制限事項・注意事項を 記述します。

新規に更新した箇所にリリースバージョンを追加しましたので参照してください。

Reference Tool

- RSX(R)から音声出力を行うプログラムを動作させるときに、以下のいずれかの 操作行うと、音声出力されないという不具合があります。
- HDMIケーブルの抜き差しを行う
- TVモニタ(AV Amp含む)の電源のOff→On
- TVモニタ(AV Amp含む)のチャネルを切り替えて、再度HDMI入力に設定する

- 以下のデバイスは現在サポートされておりません。
 - CompactFlash(R)
 - SDメモリーカード FOOT SW

無線機能(Bluetooth(R)/Wireless LAN)は Reference Toolの認証取得の関係から DEH-R1040 以降の Reference Tool 以外で使用する事が出来ません。 アンテナは DEH-1040 以降のReference Tool に同梱されておりますので、 DEH-R1030 以前の Reference Tool には接続しないでください。

- Reference Tool の各スペックに関しては、info/PS3-FAQ_*.pdfを 参照してください。
- 現在フロントパネルの DRIVE SELECT スイッチは、押下しても 状態は変化しません。

ただし、管理ツール上の「起動パラメータ」の「Blu-ray Disc Pクセス」の設定において、「<math>BDエミュレータ(HDD)」と「BDドライブ」を 切り替え後、Reference Toolをリセット(または、再起動)することにより、フロントパネルの"HDDドライブLED"と "Blu-ray Disc ドライブ LED"を切り替えることができます。

CBE仕様

- 現在、各機種とも、搭載CBEはSPU 6個が使用可能となっています。

システムユーティリティ

< Web Browserユーティリティ > ダウンローダを使用したファイルのダウンロードができません。

(Release 102.002 追加)

- 標準認証のダイアログ表示中において、PSボタンを長押しして表示される ゲーム終了メニューよりゲームを終了した場合にシステムソフトウェアに 戻ることが出来ません。

〈 ビデオ設定ユーティリティ 〉 - リファレンスマニュアルに記載しているCellVideoOutColorInfo構造体の解説に "下位6ビットは0固定"とありますが正しくは"上位6ビットは0固定"となります。

BDエミュレータ (HDD)

- Windows 上で BD エミュレータをご利用になる際、dtcfsutil.exeを使う際、 msys 上では動作いたしません。 コマンドプロンプト上で dtcfsutil exe を使用してください。 なお、Linux 上では問題ありません。

ファイルシステム

<CFS>

- 以下のインタフェースが返すエラーコードが CELL_FS_EPERM ではなく CELL_FS_EACCES になっています。 cellFsRename(), cellFsUnlink(), cellFsMkdir(), cellFsRmdir()

Cell OS Lv-2

sys_memory_container_create() にて上限数以上のメモリコンテナを作ろうとすると、新しいメモリコンテナに対して、既に割り当て済のメモリコンテナと同じ ID が返される不具合が発生します。この時、古い方のメモリコンテナは sys_memory_container_destroy() にて破棄することができず、ゲームプロセス終了時にもシステムによって回収されない可能性があります。

[回避策]

ゲームプロセスにて生成するメモリコンテナの数は、必ず、 同時には10個以内になるようにしてください。

CODEC

I i bvdec>

SXGA以上の解像度を持つPCモニタないし1280x720/60p入力に - サンプルは、 対応したHDMIモニタへの出力が前提となっています。このためsetmonitor ユーティリティで予め適切にモニタ設定がなされていない場合、エラー メッセージを表示し、途中で終了します。

Iibdmux>

- サンプルは、SXGA以上の解像度を持つPCモニタないし1280x720/60p入力に対応したHDMIモニタへの出力が前提となっています。このためsetmonitorユーティリティで予め適切にモニタ設定がなされていない場合、エラーメッセージを表示し、途中で終了します。

(Release 102.002 追加)

celiDmuxDisableEs()を呼び出す場合、video/audio decoderが該当のES (エレメンタリストリーム)をデコードしていないことを確認した上で、 呼び出すようにしてください。 具体的には、video/audio dec _video/audio decoderへ入力したAUに対する CELL_VDEC_MSG_TYPE_AUDONE/CELL_ADEC_MSG_TYPE_AUDONEを全て受信した後、もしくはcellVdecClose()/cellAdecClose()の呼出し完了後に cellDmuxDisableEs()を呼び出すことが推奨されます。

to the content of the conte

- サンプルは、SXGA以上の解像度を持つPCモニタないし1280x720/60p入力に対応したHDMIモニタへの出力が前提となっています。このためsetmonitorユーティリティで予め適切にモニタ設定がなされていない場合、エラーメッセージを表示し、途中で終了します。

<lilbjpgdec>

サンプルは、SXGA以上の解像度を持つPCモニタないし1280x720/60p入力に 対応したHDMIモニタへの出力が前提となっています。このためsetmonitor ユーティリティで予め適切にモニタ設定がなされていない場合、エラー メッセージを表示し、途中で終了します。

Iibpngdec>

- サンプルは、SXGA以上の解像度を持つPCモニタないし1280x720/60p入力に 対応したHDMIモニタへの出力が前提となっています。このためsetmonitor ユーティリティで予め適切にモニタ設定がなされていない場合、エラー メッセージを表示し、途中で終了します。
- ストリームにsCALチャンクの情報が存在していても dataOutInfo->chunkInformationの対応するビットが有効となりません。

(Release 102.002 追加)

I i badec>

- ATRAC3plusデコーダーを使うと、SPURSが例外で停止する。

ATRAC3plusデコーダーを使うと、SPURSが例外で停止する事があります。 以下の条件にあたはまっている場合にこの現象が発生する事があります。

- ・Stream Composerで作ったATRAC3plusデータをlibsailで再生する場合。 ・同様のデータをlibadecで直接デコードしている場合。

なお、at3toolによって作ったデータをlibatrac3plusで再生する場合は 問題ありません。

PAMFファイルにATRAC3plusを使用しないようにしてください。

libfont - 以下の関数において、ハングル文字が正しいベースライン位置に レンダリングできないという不具合があります。 ハングル文字を取り扱う場合は使用しないでください。 アウトライングリフを取得する関数 cellFontGenerateCharGlyph() cellFontGenerateCharGlyphVertical() アウトライングリフからレンダリングする関数 cellFontGlyphRenderlmage() cellFontGlyphRenderImageHorizontal() cellFontGlyphRenderImageVertical() 縦書きレンダリング関数 cellFontRenderCharGlyphImageVertical() - レンダリングワークバッファの初期サイズは、cellFontCreateRenderer() の引数 CellFontRendererConfig に指定したバッファ初期サイズで確保 されますが、レンダリング関数を呼び出した時点で、その時、必要となった バッファサイズに変更されてしまうため、初期サイズの指定に意味が 無くなっているという不具合があります。 (CellFontRendererConfig_setAllocateBuffer(&config_initSize,maxSize) において、initSize == maxSize としても、メモリ確保動作の抑制ができません。) C/C++標準ライブラリ - PPU側のプログラムをコンパイルする際に、以下のコンパイルオプションを 指定すると大量にwarningが出力される場合があります。 -Wall -Wundef -Wundef -Wsystem-headers -Wcast-qual - math.h をインクルードした SPU プログラムをコンパイルする際において、 コンパイルオプションとして -fsingle-precision-constant を指定すると エラーが発生します. - システムヘッダをインクルードする際には extern "C" または extern "C++" の外側で行ってください. 例えば以下のようなプログラムをコンパイルするとエラーとなる場合があります. extern "C" {

xtern "C" { ... #include 〈yyyy〉 // NG : extern "C" の内側でインクルードしている ...

上記のようなプログラムは以下のように書き換えることによりエラーを回避できます.

#include <yyyy>
extern "C" {
 ...
}

<PPU>

- atexit関数の使用方法に、以下の制限があります。
 - * atexit関数でPRXモジュール内の関数を登録し、PRXモジュールの終了処理を 行った後で、main関数を終了、もしくはexit 関数を呼び出すと、DSI(data storage interrupt)が発生します。
 - * C++のグローバルコンストラクタでatexit関数を使用した場合、C++の言語仕様と異なり、登録された全ての関数は、全てのグローバルデストラクタに先だって実行されます。
- PRX中で、クラスios_baseまたはその派生クラス(fstream, iostream, stringstream, strstreamなど)を使用する場合には、オブジェクトの生成はELF側で行い、それへのポインタをPRX側に渡すようにしてください。PRX側で生成を行った場合には、PPUプログラムの終了時に_Fac_tidy()関数でDSI(data storage interrupt)が発生する可能性があります。

<SPU)

- fenv.hの関数fesetroundで丸めモードを設定すると、vector double型のslice

1に対する演算にのみ設定が有効となり、double型の演算およびvector double 型のslice 0の演算では、最も近い偶数への丸め(デフォルト)のままとなって しまう不具合があります。

fesetroundの代わりに以下のコードを使用することで、この問題を回避できます。 FE_TOWARDZEROを設定したいモードに置き換えてください。

vector unsigned int r=spu_mffpscr();

 $\begin{array}{l} r=spu_sel\,(r,spu_splats\,(((unsigned\ int)FE_TOWARDZER0*5)<<8)\,,\\ ((vector\ unsigned\ int)\,\{0x0000FF00,\,0,\,0,\,0\}))\,; \end{array}$

spu_mtfpscr(r)

技術情報「SPUの倍精度浮動小数点演算の丸めモード制御について」も参照し てください。

- ヘッダstdlib.hをincludeしているプログラムを、以下のオプションのどれかを使用してコンパイルした場合、PPU側ではリンク時、SPU側ではC++プログラムのコンパイル時にエラーが発生します。 -D_NO_INLINE_DEFINITIONS

-std=c89

-std=gnu89

-std=c++98

<SPU>

スタックまたはヒープ領域を大量に使うことにより、ヒープ領域を破壊してしまう場合があります。SPU ABIでは、スタックポインタから正のオフセットのメモリに加えて、-2000までの負のオフセットのメモリの使用を許可していますが、不具合により、負のオフセットの使用が保証できないことがあります。スタックポインタからの負のオフセットは、spu_printf()、リーフ関数などで使用されています。 使用されています。

USB

〈USBドライバ〉

- Full-Speed デバイスに対するアイソクロナス IN 転送において、 フレーム当たり 512 バイトを超えるサイズのデータを正しく転送 できない不具合があります。この問題は、以降のリリースで修正されます。
- High-Speed デバイスのマルチアイソクロナス転送は、サポートしていません。この問題は、以降のリリースで修正されます。
- usbd/usbhphoneサンプルは、SDK090からシステム内部のLDDにattachされる ため、動作しません。
- USB デバイスの抜き差しにより、デバイスの認識に失敗することがあります。
- 本体USBポートにおけるデバイスの抜き差しにより、本体USBポートに 接続されている他のUSBデバイスのデータ通信が乱れたり、切断されてしまう ことがあります。 回避方法としては、自己電源(セルフパワー)HUBを本体USBポートに 接続するようにしてください。

libsail

再生中に以下の関数の呼び出しが、正常に終了しません。

cellSailPlayerOpenEsAudio()

cellSailPlayerOpenEsVideo()

cellSailPlayerCloseEsAudio()

cellSailPlayerCloseEsVideo()

(Release 102.002 追加)
- CELL_SAIL_EVENT_SOURCE_EOSのイベントがあがった直後にcellSailPlayerStop()を呼ぶとタイミングによってSTOPの完了が通知されず、以後プレイヤーの操作ができなくなります。

(Release 102.002 追加)

- cellSailGraphicsAdapterGetFormat() を呼び出した際に取得した CellSailVideoFormat 構造体の pitch の値が2倍になっています。

NPスコアランキングユーティリティ

- サンプルに使用されているランキングボードへ登録されたスコアは 非定期にクリアされます。
- sceNpScoreAbortTransaction()で処理を中断直後に sceNpScoreDestroyTransactionCtx() を使用して NPスコアランキングトランザクションコンテキストの破棄をする事は出来ません。 必ず処理終了の確認が必要になるので御注意下さい。

(Release 102.002 追加)

特定のハードウェアでsceNpScoreRecordScore()を呼び出すと、 常に SCE_NP_COMMUNITY_SERVER_ERROR_BAD_REQUEST (0x8002a401) が返り 失敗する不具合があります。 この不具合に関して、ゲームタイトル側対応を行っていただく必要はありません。

詳細は技術情報を参照してください。 https://ps3.scedev.net/technotes/view/357

(Release 102.002 追加)
- リファレンスマニュアルにおいて、スコアランキングの暫定順位と過去最高順位の 同点時の順位算出方法の説明に誤りがあります。 リファレンスマニュアルには 「同点はサーバへの登録時間が早い方が好順位と 扱われる順位付け」とありますが、両者とも 「同点の場合は同位として扱われる順位付け」の誤りとなります。

libgcm

cellGcmSetSecondVFrequency() に CELL_GCM_DISPLAY_FREQUENCY_SCANOUT を セットしても正しく動作しません。 詳細は技術情報200609-24を参照してください。 https://ps3.scedev.net/technotes/view/321

libgcm/PSGL

フリップが完了前に終了通知が返ってくる。 詳細は技術情報200609-23を参照してください。 https://ps3.scedev.net/technotes/view/320

libdbgfont

- libdbgfont_gcm.a に含まれている cellDbgFontInitGcm()関数において、 引数として設定する CellDbgFontConfigGcm構造体の localBufAddr メンバ、 または mainBufAddr メンバに不正な値が入っていた場合、-1が返る、もしくは 関数内でハングアップしてしまう不具合があります。 不正な値とは、libgcmがアクセスできない範囲のアドレスになります。

なお、メインメモリを使用しない設定では、mainBufAddrメンバの設定は無視されます。 (optionメンバにCELL_DBGFONT_VERTEX_MAIN, CELL_DBGFONT_TEXTURE_MAIN

のいずれも指定していない場合)

SPU ELF変換スクリプト(replace_hbr.pl)

アセンブラで記述したプログラムにおいて、.textセクションに配置したデータがバイナリ変換スクリプトによって置換されることがあります。このため、バイナリ変換スクリプトを使用するときは、データを.textセクション以外の領域に配置してください。