

PROBLEMAS DE MICROFISURAS EN MOLDES NUEVOS:

Indicaciones al respecto:

Un molde nuevo tiene riesgo en las primeras producciones por el proceso de curado de la teja (fraguado), la generación de micro fisuras en la teja, eso se debe por qué en diferentes zonas del molde , no hay la mínima capa de adherencia a la superficie del aluminio del molde que se crea después de algunas producciones.

Hasta la fecha en mi experiencia, después de la gran cantidad de moldes nuevos que he puesto en funcionamiento, en diferentes fábricas y con diferentes perfiles de teja, no he logrado que ninguna “aplicación superior en los moldes nuevos” que he aplicado, evite que no puedan salir micro fisuras en los moldes nuevos.

Ante lo cual , yo recomiendo adoptar la siguiente puesta en funcionamiento de los moldes :

- 1) Cargar los moldes vacíos en las estanterías o carros y aplicarles el calor de las cámaras o túneles habituales, para conseguir que el molde tenga las primeras contracciones y dilataciones ante un ciclo de calor en un ciclo de curado.
- 2) Al día siguiente, aplicar mucho más aceite Desmoldeante (+/- 30 % / 40 %) en la primera producción de tejas (a valorar en la fabricación) y seguir bajando esa aplicación hasta la aplicación habitual en las 3 siguientes producciones .
- 3) Todas las tejas producidas en esas 4 producciones deben ser apartadas en el patio para ser revisadas teja a teja para garantizar que no tengan problemas en el tejado, ya que las microfisuras no se pueden detectar en línea habitual de selección.