MODELO EXEMPLO DE NOTIFICAÇÃO DE RECALL DE VEÍCULO (Simulação de PDF)

[Logotipo da Montadora - Ex: GENERAL MOTORS]

[Local], 11 de Setembro de 2019

Ilmo (a) Sr (a). Proprietário (a) XXXXXXXXXX, Chassi XXXXXX

Prezado Cliente Chevrolet/GMC/Cadillac:

Ref.: Campanha de Recall – Veículos SUVs e Picapes (2014-2018) – Reprogramação do Software de Assistência de Frenagem

A **GENERAL MOTORS** está convocando os proprietários de quase **3,5 milhões de SUVs e picapes** envolvidos na Campanha de Serviço N192268490

- a comparecerem a uma concessionária autorizada para realizar o reparo necessário no sistema de assistência de frenagem elétrica.
- 1. Produtos Envolvidos na Campanha (Exemplos de Modelos)
- O recall envolve uma ampla gama de veículos, sendo um dos maiores recalls da GM
- . Os veículos recolhidos totalizam 3.456.111 SUVs e caminhonetes

Marca e Modelo do Veículo Anos Modelo Envolvidos Número da Campanha NHTSA

Chevrolet Silverado (Caminhões) 2014-2018 19V645 e 20V603

Chevrolet Tahoe (SUVs) 2015-2018 19V645 e 20V603

GMC Sierra (Picapes) 2014-2018 —

GMC Yukon (SUVs) 2015-2018 19V645 e 20V603

Chevrolet Suburban (SUVs) 2015-2018 19V645 e 20V603

Cadillac Escalade (SUVs) 2015-2018 19V645 e 20V603

2. Defeito Constatado e Riscos Apresentados

Componente Envolvido: Sistema de assistência de frenagem elétrica

e bomba de vácuo do freio hidráulico

Descrição do Defeito: O recall aborda uma falha no sistema de assistência de frenagem elétrica, que é responsável por reduzir o esforço necessário para parar o veículo

O problema é que a **bomba de vácuo do freio hidráulico** — um componente chave do sistema — pode gerar **menos pressão** ao longo do tempo devido ao **acúmulo de detritos**

Sintomas e Avisos: Se o sistema falhar, o motorista pode notar

• O pedal do freio exige **muito mais esforço** para ser pressionado

- O veículo precisa percorrer uma distância maior para parar
- Vibração no pedal do freio
- **Alteração na pressão** necessária para pressionar o pedal

.

• Um tique-taque no compartimento do motor

.

• A mensagem "Assistência de Frenagem de Serviço" no painel de instrumentos

_

O problema é mais provável de ocorrer em **baixas velocidades**, como em estacionamentos

•

Riscos: A diminuição da potência do sistema de freio hidráulico e o aumento da distância de parada podem levar a um **acidente**, resultando em **lesões graves** aos ocupantes e a terceiros. A GM tem conhecimento de **113 acidentes e 13 feridos** devido a este problema

.

3. Solução e Logística

Solução (Reparo): A solução disponível é a reprogramação do software de freios

. Os revendedores atualizarão o software dos veículos

•

Custo: O serviço será realizado sem nenhum custo para os proprietários

Tempo Estimado: O tempo estimado para a execução do serviço deve ser confirmado na concessionária no momento do agendamento.

Local de Atendimento e Agendamento do Serviço: Rede de Concessionárias e Oficinas Autorizadas Chevrolet, Cadillac e GMC.

4. Informações Adicionais e Contato

A GM afirma que os veículos afetados **permanecem seguros para dirigir**, embora as distâncias de parada aumentem em caso de falha, e os freios continuam funcionais

•

Proprietários de veículos afetados podem verificar se seu veículo tem um recall aberto inserindo o número de identificação do veículo (VIN) de 17 dígitos no site da NHTSA

•

Para mais informações, a GM disponibiliza os seguintes contatos:

Chevrolet: 800-630-2438GMC: 800-462-8782Cadillac: 800-458-8006

Cordialmente, General Motors