电工技术与电子技术



第7章 交流电动机

主讲教师: 徐瑞东

旋转磁场

主讲人:徐瑞东

旋转磁场

主要内容:

旋转磁场的产生; 旋转磁场的转速。

重点难点:


旋转磁场的产生。




旋转磁场

1. 旋转磁场的产生


定子三相绕组通入三相 交流电(星形联接)



$$\begin{cases} i_1 = I_m \sin \omega t \\ i_2 = I_m \sin(\omega t - 120^\circ) \\ i_3 = I_m \sin(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$









 ωt




三相电流合成磁场 的分布情况



合成磁场方向向下



合成磁场旋转60°



合成磁场旋转90°










分析可知:三相电流产生的合成磁场是一旋转的磁场。即:一个电流周期,


旋转磁场在空间转过360°

2. 旋转磁场的旋转方向 取决于三相电流的相序

任意调换两根电源进线




任意调换两根电源进 线,则旋转磁场反转。






3. 旋转磁场的极数


旋转磁场的极数与三相绕组的排列有关






当三相定子绕组按图示排列时,产生一对磁极的旋转磁场,即:

$$p = 1$$






若定子每相绕组由两个线圈串联,绕组的始端之间互差60°,将形成两对磁极的旋转磁场。



0





 $\overline{\omega t}$

若定子每相绕组由三个线圈串联, 绕组的始端之间互差40°,将形成三 对磁极的旋转磁场。





4. 旋转磁场的转速

旋转磁场的转速取决于磁场的极对数

工频: $f_1 = 50$ Hz

p=1时

旋转磁场的转速
$$n_0 = 60 \times 50 = 3000$$
 (转/分)

$$p=2$$
 时

$$n_0 = \frac{60f_1}{2} = 1500 \ (\%/\%)$$

p对磁极

$$n_0 = \frac{60f_1}{p} \quad (转/分)$$

旋转磁场转速(同步转速) n_0 与极对数p的关系

$$n_0 = \frac{60f_1}{p} \ (转/分)$$

不同磁极对数的旋转磁场转速

p	1	2	3	4	5	6
$n_0/(r/min)$	3000	1500	1000	750	600	500

可见:

旋转磁场转速 n_0 与频率 f_1 和极对数 p 有关。

小 结

- 1. 旋转磁场的产生
- 2. 旋转磁场的旋转方向
- 3. 旋转磁场的极数
- 4. 旋转磁场的转速

$$n_0 = \frac{60f_1}{p} \ (转/分)$$