· U=V: triangle (enventement) Pis=3R, I, tétrapolaire: 4 pôles = 2 paires des pôles : p = 2 · U= V3 V: étoile (entre phases) p = 3 RI. $g = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{s_s - s_s}{s_s}$ coef de * (p=1: n= 3000 to min {p=2: n=1500 tr/min p=3: n=1000 tr/min $\Omega = \frac{w}{P}$, $w = 2\pi f$ et $\Omega = \frac{e\pi n}{60}$ · a vide: -P=Pj+P+Pm , P=3. R. I. (cre gradient)

+ a lacture nominale. * à la charge nominale. - Pis 3 RI (I Jara) - Pa= V3 UI cos φ = + PA $-P_{jz} = g \mathcal{L}_{tx} \Rightarrow \mathcal{L}_{m} = \left(\frac{1-g}{g}\right) P_{jz} = (1-g) \mathcal{L}_{tx} \Rightarrow g = \frac{P_{jz}}{\mathcal{L}_{tx}}$ - Pt= Pa-(Pg+Pis)= Pin - Pu = Pa-I porter = Pa-(Pg+Pj+Pj+Pm) = Pt-(Pj+Pm) -7= = = = -C_1= 2n * en regime établi : - Démarorage moteur possible shi Cd > Créistant -Cu = an+b (bgagelbi) + expressions régime établi => Cu=Cr (égalité de 2 expressions) بعد نرجو نحسبو رک حا HO Cu= Pu = 60 2 u

* Machines Synchrones:

* machine à C. A ou viteux en charge et fréquence de la tension induite sont dans un rapport constant, constituée par:

- Stator (fixe) identique à celie des machines asynchrones.

- Rotor (mobile): maini d'enroulement monophase alimenté en C.C: sotor lisse.

. soter à pole soillants (entre fer vroisable) (p>2)

(p=1 oup=2)

* Mode Alternateur

inusordale, de

fréquence: [] = p.n

4 flux variant entre +pet-0 = 20

· rotor en retard sur le champ townant: fonctionnement moteur · rotor en avance sur le champ townant: fonctionnement ginerateur

(en ti/s) * Il = 210 n (en rad/s): vitesse angulaire, vo=216 f= p52: pulsation

· f. c. m theorique:

H1: Fortes les f.e. m sont en phase => elle s'ajoutent.

He: f.e.m suppose, N: nombre des conducteurs, T: demi periode, ϕ : flux sous un pôle, f: fréquence, f.e.m induite moyenne: $E_{moy} = \frac{2N.\Phi}{T} = 2f.N.\Phi$ or $E = \frac{Em}{R}$, $E_{moy} = \frac{TL}{R}$


$$E = \frac{Em}{2}$$
, $Emoy = \frac{\pi}{2} E_m$

 $E = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} E_{moy} = 1, HE_{moy}$ (Y) (H_{8}) (Wb)

J.e.m ricelle:

Ea = 2K, Kg NP g = 2K, NPJ { Kg: facteur de forma

4 K = 2K, Ky : Jacteur de Kapp 1,9< K/2,6 (im b) ela contouction em)



* Alternateur:

Prisonce absorber:

Luisance atile:

· excitation independente.

P= 52 TH + Ne Te

P= VICOS 9 monophase

· auto-excitation ·

Pa=SZT

P= V3UI cos 4, Triphase

Lottes pour Le moteur et l'alternateurs:

· Pertes Joules: Pj = VI + ReIc , Pj = 3 RI+ ReIe

. Pertes Collectives: Pc = Pfer + Prieca

Couplage alternateur sur Reseau:

· cas inductif: E= (Noes4+RI)2+(Nsin4+XI)2

· cas capacitif: E=(V(Vcos9+RI)2+(Vsin9-XI)2

. cas resistif: E = (V (55) 4+ RI)2+(XI)2

* remarque: étoile - triangle. $R_{Y} = \frac{R\Delta}{3}$

machine synchrone:

Moteur: Energie electrique - Energie mécanique: E = V - RI - j X I

Alternateur: Energie mécanique - Energie électrique: V = E - & I - j x I

E=Y+R,I+jxI